



Vista de la fachada este (sureste) del IES Pio Baroja BHI (fachada al patio).



Vista de la fachada este (sureste) del IES Pio Baroja BHI (fachada al patio) y acceso principal al centro.



Vista de las fachada sureste y suroeste del IES Pio Baroja BHI (fachadas al patio).



Vista de la fachada sur (suroeste) del IES Pio Baroja BHI (fachada al patio).



Vista interior de la fachada suroeste y del sistema de lamas verticales de protección solar.



Vista interior de la fachada suroeste. La rotura y ausencia de algunas lamas impiden el oscurecimiento.



Carpintería original en fachada suroeste. Las ventanas a pasillos no precisan de sistema de protección solar.




Carpintería original en fachada suroeste. Las ventanas a pasillos no precisan de sistema de protección solar.



Vista de la fachada norte (noreste) al patio trasero situado en un nivel inferior.



Vista de la fachada norte (noreste) al patio trasero situado en un nivel inferior.



Vista de la fachada norte (noreste). Carpinterías originales y deterioro de la fachada.



Vista de la fachada norte (noreste). Carpinterías originales y deterioro de la fachada.



Ventanas de la fachada noroeste, sustituidas en 2005. La cámara entre vidrios ha perdido su estanqueidad.



Ventanas de la fachada noroeste, sustituidas en 2005. La cámara entre vidrios ha perdido su estanqueidad.



Al fondo, el volumen del salón de actos, donde se prevé abrir ventanas en la primera planta.



Fachada oeste. Zona donde se prevé instalar el ascensor exterior.