

ANEJO Nº 7: REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Sumidero junto a arqueta P21 con profundidad y tubo 100mm insuficientes



Arqueta P21 con profundidad insuficiente y tubos bajo aglomerado



Sumidero en Oialume Kalea sin profundidad suficiente



Arqueta P20 con profundidad insuficiente y tubos bajo capa de firme



Arqueta P7 con profundidad escasa




Interior de pozo P14 en rotonda



Sumidero junto a arqueta P5 sin apenas profundidad y tubo de 100mm



Interior de pozo P1 en el centro de la rotonda



Reparación realizada con vaina interior en rotura junto a arqueta P21



Tubo sin apenas recubrimiento junto a arqueta P21



Punto de conexión de sumideros entre sí junto a rotonda



Interior de pozo de fecales F2



Arqueta de fecales F5 a reparar medias cañas losa inferior y liberar 50% sección de tubo



Arqueta de aguas fecales F9 sin uso aparente



Interior de arqueta de conexión a colector general de fecales (F1)



Arqueta P33 con escasa profundidad, junto a Oialume Kalea



Hormigón de colector P31-P32 a la vista con escasa profundidad