ANEXO II

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE REPARACIONES EXTRAORDINARIAS EN CIERTOS PARQUES LOCALES DE ESPARCIMIENTO DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

1. OBJETO DEL CONTRATO
2. NATURALEZA DE LOS TRABAJOS
3. MEDIOS MATERIALES
4. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
5. PLAZOS DE FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
6. CONDICIONES DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Egiaztatzeko helbidea Dirección de comprobación https://e-s.araba.eus/wps/portal/ConsultaCove
Ziurtagiriaren zk. Código de Verificación 8etE-PIiZ-C5X4-i7iy

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato consiste en la prestación de un servicio de reparaciones y sustituciones de ciertos y concretos elementos de mobiliario que se encuentran dentro de algunos parques locales de esparcimiento de este Territorio Histórico de Álava (incluidos en la denominada "Red Nareak"), los cuales con el paso del tiempo y del uso se han podido ir deteriorando y necesitan ser reparados o sustituidos, para un mejor uso de los mismos.

El listado de reparaciones y sustituciones de mobiliario a realizar durante este ejercicio 2021 se detalla en el punto 4 de este pliego de prescripciones técnicas, con un detalle de las actuaciones concretas que en cada parque local se necesitan realizar en concepto de reparaciones extraordinarias, un precio (sin IVA) como coste de reparación unitario, y un total de cada actuación.

Indesa seguirá realizando el mantenimiento ordinario de las instalaciones ubicadas en dichos parques, durante el 2021. La empresa licitadora adjudicataria del presente contrato para realizar las reparaciones extraordinarias que se señalan posteriormente podrá y deberá estar en relación con dicha entidad pública foral para una mayor coordinación y evitar algún solapamiento de tareas, en lo relacionado a las reparaciones requeridas.

2. NATURALEZA DE LOS TRABAJOS

Los trabajos a realizar consistirán en la reparación de aquellos elementos del mobiliario en los parques que hayan sufrido un importante deterioro con su utilización durante el transcurso del tiempo, que aparezcan rotos, reposición de aquellos que hayan desaparecido, colocación correcta de aquellos otros que estén sueltos o se encuentren fuera de su lugar, e incluso renovación de

algunos de ellos por mobiliario con otros materiales más duraderos o que ofrezcan menor peligrosidad en su uso.

En ningún caso se tratará de actuaciones de mantenimiento en los parques locales de esparcimiento que se relacionan con posterioridad, pues dicho trabajos son ejecutados para este ejercicio 2021 por la sociedad pública Indesa 2010 SL.

3. MEDIOS MATERIALES

Los medios materiales y humanos de la empresa licitadora deberán estar ajustados a los diferentes trabajos de reparación y sustitución de mobiliario a realizar durante el periodo licitado, y deberá contar con personal suficiente (propio o subcontratado) para la perfecta ejecución de los mismos.

4. DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS A REALIZAR

Los trabajos a realizar durante el ejercicio 2021, se relacionan en el siguiente cuadro:

(Todos los importes indicados en la tabla adjunta, son importes sin inclusión del IVA)

SITUACION	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
ESPEJO	**Reparación de barbacoas existentes**. Retirada de piedra adosada a campana metálica y cuerpo principal de la barbacoa, granallado manual de la campana, soldando fisuras e imperfecciones y dejando toda la superficie exterior lisa y lijada para posterior aplicación de mano de minio antioxidante y dos manos de acabado de pintura ignifuga negra. La campana se deberá repasar y reparar si fuese necesario, también interiormente aprovechando para limpiar las paredes de hollín adherido y comprobando que la división interior que separa las dos bocas de fuego está en perfectas condiciones, así como la chapa que hace las veces de sombrerete exterior. Colocación de chapa de hierro de 6 mm con tratamiento antioxidante y lacada en negro con pintura ignifuga, fabricada a medida y plegada en los extremos para ajustarse al cuerpo principal colocada con spit metálicos y soldada en la parte superior a la campana, siempre por debajo de esta para evitar entradas de agua entre la chapa y el ladrillo del cuerpo principal de la barbacoa. Cada chapa lateral llevara adosada, con bisagras de cremallera de una pieza, la puerta de clausura con su mecanismo de cierre y sujeción de puerta. Se comprobará que las parrillas interiores estén en buenas condiciones y en la parte baja se colocaran con masa las piedras que estén sueltas o desaparecidas. Limpieza general de la barbacoa y retirada de escombro a vertedero autorizado.	2	2.000,00 €	4.000,00 €
ESPEJO	**Cartel de entrada caído.** Recogida de cartel deteriorado ,sustitución de patas verticales deterioradas por nuevas de sección igual a las actuales de fabricadas en madera de pino radiata KM0 certificado PEFC con tratamiento de TERMOTRATADO con clasificación S y D y piezas de estructura principal en contacto con agua y humedades con tratamiento en autoclave contra clase de riesgo 4 .Colocación de herrajes metálicos en la base de ambas patas y colocación del cartel hormigonado sobre el terreno donde la dirección facultativa indique.	1	670,00 €	670,00 €

ESPEJO	**Cambio de 2 tapas en mesas de hormigón.** Retirada de tapas deterioradas y tratamiento de residuos en vertedero autorizado. Repaso de piezas de sujeción verticales introduciéndoles esperas metálicas con taco químico y colocación de tapas sobre esperas metálicas con masa. Las tapas a cambiar tienen que ser iguales a las colocadas actualmente en el resto de mesas de los parques.	1	1.780,00 €	1.780,00 €
SOBRON 2	**Retirada de mesas de hormigón redondas.** Demolición de mesas de hormigón deterioradas y retirada de escombros a vertedero autorizado. Desmontado y retirado de dados de hormigón de sujeción al suelo de las mesas, aporte de tierra y alisado de la zona.	1	1.500,00 €	1.500,00 €
SOBRON 2	**Reposición de tapa y asientos en mesa de hormigón.** Retirada de tapas y asientos deteriorados, tratamiento de residuos en vertedero autorizado. Repaso de piezas de sujeción verticales introduciéndoles esperas metálicas con taco químico y colocación de tapas sobre esperas metálicas con masa. Las tapas a cambiar tienen que ser iguales a las colocadas actualmente en el resto de mesas de los parques.	1	700,00 €	700,00 €
SOBRON 2	**Colocar pivotes de cierre en entrada.** Colocación de pivotes empotrables homologados desmontables en entrada a parque colocados empotrados sobre hormigón impreso y con al menos 3 juegos de llaves a entregar a la dirección facultativa.	1	570,00 €	570,00 €
IZARRA	**Quitar suelo de goma, hacer perímetro de madera y aporte de corteza, y quitar balancines metálicos en juegos de la entrada.** Retirada de suelo de caucho en continuo y 2 juegos balancines deteriorados con gestión de residuos.	1	2.780,00 €	2.780,00 €
IZARRA	**Arreglo de barandilla del puente.** Reparación de barandilla de madera, desmontando piezas deterioradas y sustituyéndolas por piezas nuevas de madera de pino radiata KM0 certificado PEFC con tratamiento de TERMOTRATADO con clasificación S y D y piezas de estructura principal en contacto con agua y humedades con tratamiento en autoclave contra clase de riesgo 4.	1	610,00 €	610,00 €
IZARRA	**Cambio de algunas piezas y pintado del castillo con tobogán y columpio y dos balancines en la zona de juegos interior.** Repaso general de juego tipo castillo, balancines y columpio, sustituyendo piezas deterioradas por otras homologadas para ese tipo de uso, comprobación del funcionamiento y seguridad general de todos los juegos y pintado de los mismos.	1	2.500,00 €	2.500,00 €
IZARRA	**Desmontaje y eliminación de juegos antiguos al lado del campo de futbol (3 elementos).** Desmontaje de 3 juegos mixtos metal madera descatalogados y gestión de residuos generados. Retirada de dados de hormigón de sujeción de juegos, aporte de tierra y alisado del terreno.	1	650,00 €	650,00 €
ARAMAIO	**Cambio de banco metálico por uno de madera.** Retirada de banco metálico existente y sustitución por banco de madera de pino radiata KM0 certificado PEFC con tratamiento de TERMOTRATADO con clasificación S y D y piezas de estructura principal en contacto con agua y humedades con tratamiento en autoclave contra clase de riesgo 4 y de medidas similares al metálico existente. Colocado con zapatas de hormigón donde la dirección facultativa indique.	1	770,00 €	770,00 €

MARIXECA	**<u>Accesos laterales a parque nuevos.</u>** Fabricación de accesos laterales a parque a través de los setos, retirando estructuras colocadas actualmente y realizando estructura portante de madera de pino radiata KM0 certificado PEFC con tratamiento de TERMOTRATADO con clasificación S y D y piezas de estructura principal en contacto con agua y humedades con tratamiento en autoclave contra clase de riesgo 4. Colocada hormigonada sobre los mismos huecos hechos para sustentar la existente.	1	1.250,00 €	1.250,00 €
ZABALAIN	**<u>Quitar restos del caracol de madera y herrajes de sujeción.</u>** Retirada de elementos ornamentales deteriorados y los dados de hormigón de sujeción ocultos y gestión de residuos, aporte de tierra y alisado del terreno.	1	680,00 €	680,00 €
ZABALAIN	**<u>Cambio de asientos de columpio de madera de la entrada, arreglo de perímetro en zona de juegos y aporte de corteza.</u>** Cambio de 2 asientos planos homologados de columpio por otros nuevos comprobando sujeciones y amarres para garantizar la seguridad del conjunto. Repaso de perímetro de seguridad existente cambiando piezas deterioradas por nuevas y dejando el terreno preparado para el aporte de corteza.	1	840,00 €	840,00 €
ZABALAIN	**<u>Arreglo de castillo de juego interior, tejadillo y afianzado del juego en general, barnizado completo, arreglo de perímetro y aporte de corteza.</u>** Repaso general de juego tipo castillo y columpio, sustituyendo piezas deterioradas por otras homologadas para ese tipo de uso, comprobación del funcionamiento y seguridad general de todos los juegos y pintado de los mismos. Repaso de perímetro de seguridad existente cambiando piezas deterioradas por nuevas y dejando el terreno preparado para el aporte de corteza.	1	2.700,00 €	2.700,00 €
ZABALAIN	**<u>Reparación de barbacoas existentes</u>**. Retirada de piedra adosada a campana metálica y cuerpo principal de la barbacoa, granallado manual de la campana, soldando fisuras e imperfecciones y dejando toda la superficie exterior lisa y lijada para posterior aplicación de mano de minio antioxidante y dos manos de acabado de pintura ignifuga negra. La campana se deberá repasar y reparar si fuese necesario, también interiormente aprovechando para limpiar las paredes de hollín adherido y comprobando que la división interior que separa las dos bocas de fuego está en perfectas condiciones, así como la chapa que hace las veces de sombrerete exterior. Colocación de chapa de hierro de 6 mm con tratamiento antioxidante y lacada en negro con pintura ignifuga, fabricada a medida y plegada en los extremos para ajustarse al cuerpo principal colocada con spit metálicos y soldada en la parte superior a la campana, siempre por debajo de esta para evitar entradas de agua entre la chapa y el ladrillo del cuerpo principal de la barbacoa. Cada chapa lateral llevara adosada, con bisagras de cremallera de una pieza, la puerta de clausura con su mecanismo de cierre y sujeción de puerta. Se comprobará que las parrillas interiores estén en buenas condiciones y en la parte baja se colocaran con masa las piedras que estén sueltas o desaparecidas. Limpieza general de la barbacoa y retirada de escombro a vertedero autorizado.	4	2.000,00 €	8.000,00 €
URRUNAGA	**<u>Parrilla nueva en 1 barbacoa.</u>** Colocación de parrilla metálica soldada a estructura metálica de campana existente ajustándose a las medidas de la misma.	1	300,00 €	300,00 €
URRUNAGA	**<u>Colocación de 3 pivotes de acceso a parque.</u>** Colocación de 3 pivotes empotrables homologados desmontables en entrada a parque colocados empotrados sobre tierra y con al menos 3 juegos de llaves a entregar a la dirección facultativa.	1	1.090,00 €	1.090,00 €

IBERNALO	**<u>Quitar juegos metálicos descatalogados y deteriorados.</u>** Retirada de juegos deteriorados y los dados de hormigón de sujeción ocultos y gestión de residuos, aporte de tierra y alisado del terreno.	1	500,00 €	500,00 €
FRESNEDO	**<u>Reponer 3 tapas de madera en mesas.</u>** Reposición de tapas de madera de pino radiata KM0 certificado PEFC con tratamiento de TERMOTRATADO con clasificación S y D y piezas de estructura principal en contacto con agua y humedades con tratamiento en autoclave contra clase de riesgo 4. Colocadas con spit metálicos multifunción sobre estructura de hormigón principal.	1	380,00 €	380,00 €
FRESNEDO	**<u>Quitar juegos metálicos descatalogados y deteriorados.</u>** Desmontaje de 2 juegos de metal descatalogados y gestión de residuos generados. Retirada de dados de hormigón de sujeción de juegos, aporte de tierra y alisado del terreno.	1	250,00 €	250,00 €
FRESNEDO	**<u>Repaso general de juegos de madera, arreglo de perímetro y aporte de corteza.</u>** Repaso general de juegos pequeños y columpio, sustituyendo piezas deterioradas por otras homologadas para ese tipo de uso, comprobación del funcionamiento y seguridad general de todos los juegos y pintado de los mismos. Repaso de perímetro de seguridad existente cambiando piezas deterioradas por nuevas y dejando el terreno preparado para el aporte de corteza.	1	1.700,00 €	1.700,00 €
BERANTEVILLA	**<u>Arreglo de tejado, cadena y barnizado de cubrecontenedor.</u>** Reparación de cubierta, sustitución de tableros de soporte (los que estén deteriorados), retirada y colocación de tejas de tela asfáltica grapadas y flambeadas. Repaso general de la estructura y sustitución de piezas si fuese necesario y colocación de cadena metálica de	1	1.800,00 €	1.800,00 €
LABASTIDA	**<u>Reparación de barbacoas existentes</u>**. Retirada de piedra adosada a campana metálica y cuerpo principal de la barbacoa, granallado manual de la campana, soldando fisuras e imperfecciones y dejando toda la superficie exterior lisa y lijada para posterior aplicación de mano de minio antioxidante y dos manos de acabado de pintura ignifuga negra. La campana se deberá repasar y reparar si fuese necesario, también interiormente aprovechando para limpiar las paredes de hollín adherido y comprobando que la división interior que separa las dos bocas de fuego está en perfectas condiciones, así como la chapa que hace las veces de sombrerete exterior. Colocación de chapa de hierro de 6 mm con tratamiento antioxidante y lacada en negro con pintura ignifuga, fabricada a medida y plegada en los extremos para ajustarse al cuerpo principal colocada con spit metálicos y soldada en la parte superior a la campana, siempre por debajo de esta para evitar entradas de agua entre la chapa y el ladrillo del cuerpo principal de la barbacoa. Cada chapa lateral llevara adosada, con bisagras de cremallera de una pieza, la puerta de clausura con su mecanismo de cierre y sujeción de puerta. Se comprobará que las parrillas interiores estén en buenas condiciones y en la parte baja se colocaran con masa las piedras que estén sueltas o desaparecidas. Limpieza general de la barbacoa y retirada de escombro a vertedero autorizado.	1	2.000,00 €	2.000,00 €

LABASTIDA	**Zona suelo goma y balancín metal; creación perímetro de madera.** Colocación de perímetro adosado a suelo de goma actual (dejando este dentro del perímetro) fabricado en madera de pino radiata KM0 certificado PEFC con tratamiento de TERMOTRATADO con clasificación S y D y piezas de estructura principal en contacto con agua y humedades con tratamiento en autoclave contra clase de riesgo 4, de sección 30x12 cm con cantos pulidos y redondeados, colocado con herrajes metálicos sujetos con hormigón en tramos sobre zanja realizada para este uso. Después se aportará corteza dentro del perímetro quedando el suelo de goma debajo.	1	2.800,00 €	2.800,00 €
LABASTIDA	**Retirar balancín de zona de juegos con corteza.** Retirada de juego balancín y repasado de tabla perimetral de seguridad cambiando piezas si fuese necesario de las características descritas en capítulos anteriores.	1	280,00 €	280,00 €
LABASTIDA	**Retirar 2 juegos de balancín, y creación de zona de juegos sobre arena.** Retirada de 2 juegos balancín Retirada de perímetro de seguridad en la zona de juegos y retirada de tierra sobrante de todo el perímetro de juegos. Desmontaje de tablas perimetrales existentes y colocación de perímetro de seguridad alrededor de los juegos a base de tablón de madera de pino radiata KM0certificado PEFC con tratamiento de TERMOTRATADO con clasificación S y D y piezas de estructura principal en contacto con agua y humedades con tratamiento en autoclave contra clase de riesgo 4 de sección 30x12 cm con cantos pulidos y redondeados ,colocado con herrajes metálicos sujetos con hormigón en tramos sobre zanja realizada para este uso. Alisado de arena posterior dejando 15 cm libres para posterior aporte de corteza de pino en toda la zona perimetrada sobre la arena.	1	2.780,00 €	2.780,00 €
SAMANIEGO	**Reparación de barbacoas existentes**. Retirada de piedra adosada a campana metálica y cuerpo principal de la barbacoa, granallado manual de la campana, soldando fisuras e imperfecciones y dejando toda la superficie exterior lisa y lijada para posterior aplicación de mano de minio antioxidante y dos manos de acabado de pintura ignifuga negra. La campana se deberá repasar y reparar si fuese necesario, también interiormente aprovechando para limpiar las paredes de hollín adherido y comprobando que la división interior que separa las dos bocas de fuego está en perfectas condiciones, así como la chapa que hace las veces de sombrerete exterior. Colocación de chapa de hierro de 6 mm con tratamiento antioxidante y lacada en negro con pintura ignifuga, fabricada a medida y plegada en los extremos para ajustarse al cuerpo principal colocada con spit metálicos y soldada en la parte superior a la campana, siempre por debajo de esta para evitar entradas de agua entre la chapa y el ladrillo del cuerpo principal de la barbacoa. Cada chapa lateral llevara adosada, con bisagras de cremallera de una pieza, la puerta de clausura con su mecanismo de cierre y sujeción de puerta. Se comprobará que las parrillas interiores estén en buenas condiciones y en la parte baja se colocaran con masa las piedras que estén sueltas o desaparecidas. Limpieza general de la barbacoa y retirada de escombro a vertedero autorizado.	1	2.000,00 €	2.000,00 €

MAROÑO	**Reparación de barbacoas existentes**. Granallado manual de la campana, soldando fisuras e imperfecciones y dejando toda la superficie exterior lisa y lijada para posterior aplicación de mano de minio antioxidante y dos manos de acabado de pintura ignifuga negra. La campana se deberá repasar y reparar si fuese necesario, también interiormente aprovechando para limpiar las paredes de hollín adherido y comprobando que la división interior que separa las dos bocas de fuego está en perfectas condiciones, así como la chapa que hace las veces de sombrerete exterior. Colocación de chapa de hierro de 6 mm con tratamiento antioxidante y lacada en negro con pintura ignifuga, fabricada a medida y plegada en los extremos para ajustarse al cuerpo principal colocada con spit metálicos y soldada en la parte superior a la campana, siempre por debajo de esta para evitar entradas de agua entre la chapa y el ladrillo del cuerpo principal de la barbacoa. Cada chapa lateral llevara adosada, con bisagras de cremallera de una pieza, la puerta de clausura con su mecanismo de cierre y sujeción de puerta. Se comprobará que las parrillas interiores estén en buenas condiciones y en la parte baja se colocaran con masa las piedras que estén sueltas o desaparecidas. Limpieza general de la barbacoa y retirada de escombro a vertedero autorizado.	2	1.940,00 €	3.880,00 €
BERBERANA	**Quitar restos del caracol de madera y herrajes de sujeción.** Retirada de elementos ornamentales deteriorados y los dados de hormigón de sujeción ocultos y gestión de residuos, aporte de tierra y alisado del terreno.	1	680,00 €	680,00 €
LA POVEDA	**Reparación de juegos.** Reparación de juegos de troncos existentes sustituyendo asiento de columpio balanceante de estructura de cuerda sujeto a cuerdas existentes y sujeción de tronco en pasarela móvil colocando herrajes iguales a los colocados en la zona no estropeada del juego.	1	1.750,00 €	1.750,00 €
OYON	**Cierre de entrada al parque.** Colocación de pivote metálico colocado hormigonado y preparado para poder enganchar cadena de cierre con candado.	1	490,00 €	490,00 €
OYON	**Reparación de barbacoas existentes**. Retirada de piedra adosada a campana metálica y cuerpo principal de la barbacoa, granallado manual de la campana, soldando fisuras e imperfecciones y dejando toda la superficie exterior lisa y lijada para posterior aplicación de mano de minio antioxidante y dos manos de acabado de pintura ignifuga negra. La campana se deberá repasar y reparar si fuese necesario, también interiormente aprovechando para limpiar las paredes de hollín adherido y comprobando que la división interior que separa las dos bocas de fuego está en perfectas condiciones, así como la chapa que hace las veces de sombrerete exterior. Colocación de chapa de hierro de 6 mm con tratamiento antioxidante y lacada en negro con pintura ignifuga, fabricada a medida y plegada en los extremos para ajustarse al cuerpo principal colocada con spit metálicos y soldada en la parte superior a la campana, siempre por debajo de esta para evitar entradas de agua entre la chapa y el ladrillo del cuerpo principal de la barbacoa. Cada chapa lateral llevara adosada, con bisagras de cremallera de una pieza, la puerta de clausura con su mecanismo de cierre y sujeción de puerta. Se comprobará que las parrillas interiores estén en buenas condiciones y en la parte baja se colocaran con masa las piedras que estén sueltas o desaparecidas. Limpieza general de la barbacoa y retirada de escombro a vertedero autorizado.	2	2.000,00 €	4.000,00 €
OYON	**Retirada de arco metálico.** Desmontaje de juego de metal descatalogados y gestión de residuos generados. Retirada de dados de hormigón de sujeción de juegos, aporte de tierra y alisado del terreno.	1	290,00 €	290,00 €

OYON	**<u>Reparación de arqueta y suministro de rejilla en fuente.</u>** Reparación de arqueta de salida de agua en fuente trasera facilitando la salida de agua. Colocación de rejilla superior sobre arqueta fabricada en inoxidable y colocada con herrajes metálicos que faciliten su quitado para limpiezas sucesivas.	1	975,00 €	975,00 €
YECORA	**<u>Arreglo de cartel.</u>** Reparación de cartel desencolado ajustando patas al cuerpo central del cartel y escuadrándolo mediante herrajes metálicos.	1	270,00 €	270,00 €
AMURRIO	**<u>Colocación cierre entrada al parque con cadena.</u>** Reposición de cadena con candado amaestrado para cierre de entrada a parque.	1	240,00 €	240,00 €
AMURRIO	**<u>Sustitución de grifos y desatascar 2 fuentes.</u>** Desatasco de fuentes y limpieza de desagües. Cambio de 4 grifos niquelados de muelle automáticos.	1	780,00 €	780,00 €
AMURRIO	**<u>Reparación de barbacoas existentes</u>**. Granallado manual de la campana, soldando fisuras e imperfecciones y dejando toda la superficie exterior lisa y lijada para posterior aplicación de mano de minio antioxidante y dos manos de acabado de pintura ignifuga negra. La campana se deberá repasar y reparar si fuese necesario, también interiormente aprovechando para limpiar las paredes de hollín adherido y comprobando que la división interior que separa las dos bocas de fuego está en perfectas condiciones, así como la chapa que hace las veces de sombrerete exterior. Colocación de chapa de hierro de 6 mm con tratamiento antioxidante y lacada en negro con pintura ignifuga, fabricada a medida y plegada en los extremos para ajustarse al cuerpo principal colocada con spit metálicos y soldada en la parte superior a la campana, siempre por debajo de esta para evitar entradas de agua entre la chapa y el ladrillo del cuerpo principal de la barbacoa. Cada chapa lateral llevara adosada, con bisagras de cremallera de una pieza, la puerta de clausura con su mecanismo de cierre y sujeción de puerta. Se comprobará que las parrillas interiores estén en buenas condiciones y en la parte baja se colocaran con masa las piedras que estén sueltas o desaparecidas. Limpieza general de la barbacoa y retirada de escombro a vertedero autorizado.	4	1.940,00 €	7.760,00 €
MAROÑO	**<u>Quitar restos del caracol de madera y herrajes de sujeción.</u>** Retirada de elementos ornamentales deteriorados y los dados de hormigón de sujeción ocultos y gestión de residuos, aporte de tierra y alisado del terreno.	1	550,00 €	550,00 €
MAROÑO	**<u>Arreglo completo de valla y puerta de acceso.</u>** Reparación de valla de entrada y sustitución de piezas iguales a las colocadas si fuese necesario, así como reparación de puerta de muelle de acceso a la zona de agua.	1	1.400,00 €	1.400,00 €

TOTAL	**68.945,00 €**
IVA	*14.478,45 €*
<u>TOTAL CON IVA</u>	**<u>83.423,45 €</u>**

SITUACION	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
FRESNEDO	Barbacoa nueva.	1	7.980,00 €	7.980,00 €
LABASTIDA	Barbacoa nueva.	1	7.980,00 €	7.980,00 €
BERBERANA	Suministro y montaje de cartel nuevo.	1	1.450,00 €	1.450,00 €

TOTAL	**15.960,00 €**
IVA	*3.351,60 €*
TOTAL CON IVA	**19.311,60 €**

5. CONDICIONES DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Se deberán realizar los trabajos de reparación o reposición de elementos del mobiliario dentro de unos días y un horario que no cause un gran perjuicio a la utilización del resto del mobiliario obrante en el parque, por parte de los posibles usuarios.

En todo caso, se deberán colocar carteles de aviso de reparación, y perímetros separadores cuando la instalación o el mobiliario a reparar o a sustituir así lo requiera.