PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

EXPEDIENTE 2026/00180

Servicio de mantenimiento preventivo de los respiradores *Hamilton, Mindray y Puritan Bennet* de la OSI Araba

1. INTRODUCCIÓN

El Servicio de mantenimiento de respiradores está incluido en el epígrafe MANTENIMIENTO DE ELECTROMEDICINA del ANEXO V del Acuerdo de 17 de diciembre de 2024, del Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud, declarándolo de carácter estratégico y contratación corporativa, por lo que la vigencia temporal de este expediente está condicionada al momento en que la Organización Central de Osakidetza, formalice contrato para el objeto del presente expediente.

2. OBJETO DEL SERVICIO

El presente pliego de condiciones técnicas tiene por objeto la realización del mantenimiento preventivo de los siguientes respiradores, ubicados en el Servicio de Medicina Intensiva del HUA Txagorritxu y HUA Santiago de la OSI Araba:

Lote/ sublote	DENOMINACIÓN DEL SERVICIO (modelo/nº serie)		SEDE	IMPORTE MÁXIMO anual (IVA excluido)	IMPORTE MÁXIMO 2 años (IVA excluido)	PRESUPUESTO MÁXIMO 2 años (IVA excluido)
1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS *HAMILTON*-SEDES TXAGORRITXU Y SANTIAGO**					**134.300,00 €**
1.1	HAMILTON T1	10679	TXAGORRITXU	1.700,00 €	3.400,00 €	
1.2	HAMILTON C1	25211	TXAGORRITXU	1.700,00 €	3.400,00 €	
1.3	HAMILTON C1	25277	TXAGORRITXU	1.700,00 €	3.400,00 €	
1.4	HAMILTON C1	16691	TXAGORRITXU	1.700,00 €	3.400,00 €	
1.5	HAMILTON C6	3857	TXAGORRITXU	1.700,00 €	3.400,00 €	
1.6	HAMILTON C6	4011	TXAGORRITXU	1.700,00 €	3.400,00 €	
1.7	HAMILTON C6	3860	TXAGORRITXU	1.700,00 €	3.400,00 €	
1.8	HAMILTON C6	5919	TXAGORRITXU	1.700,00 €	3.400,00 €	
1.9	HAMILTON C6	4036	TXAGORRITXU	1.700,00 €	3.400,00 €	
1.10	HAMILTON C6	4039	TXAGORRITXU	1.700,00 €	3.400,00 €	
1.11	HAMILTON C6	4725	TXAGORRITXU	1.700,00 €	3.400,00 €	
1.12	HAMILTON C6	5427	TXAGORRITXU	1.700,00 €	3.400,00 €	
1.13	HAMILTON C6	5455	TXAGORRITXU	1.700,00 €	3.400,00 €	
1.14	HAMILTON C6	5494	TXAGORRITXU	1.700,00 €	3.400,00 €	
1.15	HAMILTON C6	5674	TXAGORRITXU	1.700,00 €	3.400,00 €	
1.16	HAMILTON C6	5677	TXAGORRITXU	1.700,00 €	3.400,00 €	
1.17	HAMILTON C6	5961	TXAGORRITXU	1.700,00 €	3.400,00 €	
1.18	HAMILTON C6	6137	TXAGORRITXU	1.700,00 €	3.400,00 €	
1.19	HAMILTON C6	6287	TXAGORRITXU	1.700,00 €	3.400,00 €	
1.20	HAMILTON C6	6418	TXAGORRITXU	1.700,00 €	3.400,00 €	
1.21	HAMILTON C6	6421	TXAGORRITXU	1.700,00 €	3.400,00 €	

Lote/ sublote	DENOMINACIÓN DEL SERVICIO (modelo/nº serie)		SEDE	IMPORTE MÁXIMO anual (IVA excluido)	IMPORTE MÁXIMO 2 años (IVA excluido)	PRESUPUESTO MÁXIMO 2 años (IVA excluido)
1.22	HAMILTON C6	6447	TXAGORRITXU	1.700,00 €	3.400,00 €	
1.23	HAMILTON C6	5386	TXAGORRITXU	1.700,00 €	3.400,00 €	
1.24	HAMILTON C1	48419	TXAGORRITXU	1.700,00 €	1.700,00 €	
1.25	HAMILTON C6	5948	TXAGORRITXU	1.700,00 €	3.400,00 €	
1.26	HAMILTON T1	17203	TXAGORRITXU	1.700,00 €	3.400,00 €	
1.27	HAMILTON T1	17253	TXAGORRITXU	1.700,00 €	3.400,00 €	
1.28	HAMILTON T1	17274	TXAGORRITXU	1.700,00 €	3.400,00 €	
1.29	HAMILTON T1	17276	TXAGORRITXU	1.700,00 €	3.400,00 €	
1.30	HAMILTON T1	17277	TXAGORRITXU	1.700,00 €	3.400,00 €	
1.31	HAMILTON T1	17316	TXAGORRITXU	1.700,00 €	3.400,00 €	
1.32	HAMILTON T1	17317	TXAGORRITXU	1.700,00 €	3.400,00 €	
1.33	HAMILTON T1	17319	TXAGORRITXU	1.700,00 €	3.400,00 €	
1.34	HAMILTON T1	17355	TXAGORRITXU	1.700,00 €	3.400,00 €	
1.35	HAMILTON T1	17357	TXAGORRITXU	1.700,00 €	3.400,00 €	
1.36	HAMILTON T1	17361	TXAGORRITXU	1.700,00 €	3.400,00 €	
1.37	HAMILTON MR1 PARA RESONANCIA	1108	SANTIAGO	1.700,00 €	3.400,00 €	
1.38	HAMILTON T1	17362	SANTIAGO	1.700,00 €	3.400,00 €	
1.39	HAMILTON T1	7452	SANTIAGO	1.700,00 €	3.400,00 €	
1.40	HAMILTON C1	37840	SANTIAGO	1.700,00 €	3.400,00 €	

(*) En cuanto al sublote 1.24, el equipo sale de garantía para la revisión anual de 2027.

Lote/ sublote	DENOMINACIÓN DEL SERVICIO (modelo/nº serie)		SEDE	IMPORTE MÁXIMO anual (IVA excluido)	IMPORTE MÁXIMO 2 años (IVA excluido)	PRESUPUESTO MÁXIMO 2 años (IVA excluido)
2	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS *MINDRAY*-SEDES TXAGORRITXU Y SANTIAGO**					**26.400,00 €**
2.1	MINDRAY SV 300	GB 03015813	TXAGORRITXU	1.650,00 €	3.300,00 €	
2.2	MINDRAY SV 300	GB 03015817	TXAGORRITXU	1.650,00 €	3.300,00 €	
2.3	MINDRAY SV 300	GB 03015820	TXAGORRITXU	1.650,00 €	3.300,00 €	
2.4	MINDRAY SV 300	GB-03015782	TXAGORRITXU	1.650,00 €	3.300,00 €	
2.5	MINDRAY SV 300	GB-03015798	SANTIAGO	1.650,00 €	3.300,00 €	
2.6	MINDRAY SV 300	GB-03015805	SANTIAGO	1.650,00 €	3.300,00 €	
2.7	MINDRAY SV 300	GB-03015792	SANTIAGO	1.650,00 €	3.300,00 €	
2.8	MINDRAY SV 300	GB-03015810	SANTIAGO	1.650,00 €	3.300,00 €	

Lote/ sublote	DENOMINACIÓN DEL SERVICIO (modelo/nº serie)		SEDE	IMPORTE MÁXIMO anual (IVA excluido)	IMPORTE MÁXIMO 2 años (IVA excluido)	PRESUPUESTO MÁXIMO 2 años (IVA excluido)
3	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS *PURITAN BENNET*-SEDES TXAGORRITXU Y SANTIAGO**					**36.960,00 €**
3.1	PURITAN BENNETT 980	35B1802275	TXAGORRITXU	1.155,00 €	2.310,00 €	
3.2	PURITAN BENNETT 980	35B1802279	TXAGORRITXU	1.155,00 €	2.310,00 €	
3.3	PURITAN BENNETT 980	35B1802286	TXAGORRITXU	1.155,00 €	2.310,00 €	
3.4	PURITAN BENNETT 980	35B1802289	TXAGORRITXU	1.155,00 €	2.310,00 €	
3.5	PURITAN BENNETT 980	35B1802290	TXAGORRITXU	1.155,00 €	2.310,00 €	
3.6	PURITAN BENNETT 980	35B1802292	TXAGORRITXU	1.155,00 €	2.310,00 €	
3.7	PURITAN BENNETT 980	35B1802294	TXAGORRITXU	1.155,00 €	2.310,00 €	
3.8	PURITAN BENNETT 980	35B1802295	TXAGORRITXU	1.155,00 €	2.310,00 €	
3.9	PURITAN BENNETT 980	35B1802347	TXAGORRITXU	1.155,00 €	2.310,00 €	
3.10	PURITAN BENNETT 980	35B1800053	TXAGORRITXU	1.155,00 €	2.310,00 €	
3.11	PURITAN BENNETT 980	35B2106469	TXAGORRITXU	1.155,00 €	2.310,00 €	
3.12	PURITAN BENNETT 980	35B2106453	TXAGORRITXU	1.155,00 €	2.310,00 €	
3.13	PURITAN BENNETT 980	35B2106461	TXAGORRITXU	1.155,00 €	2.310,00 €	
3.14	PURITAN BENNETT 980	35B2106435	TXAGORRITXU	1.155,00 €	2.310,00 €	
3.15	PURITAN BENNETT 980	35B2106450	TXAGORRITXU	1.155,00 €	2.310,00 €	
3.16	PURITAN BENNETT 980	35B2012107	SANTIAGO	1.155,00 €	2.310,00 €	
TOTAL PRESUPUESTO MÁXIMO (IVA excluido)						**197.660,00 €**
TOTAL PRESUPUESTO MÁXIMO (IVA incluido)						**239.168,60 €**

La prestación del servicio, se realizará conforme a los requerimientos y condiciones que se establecen en este Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y en el contrato, de los que se derivarán los derechos y obligaciones de las partes.
Si durante la vigencia del contrato o de alguna de sus eventuales prórrogas, se produjera la baja de alguno de los equipos relacionados, conllevará la rebaja correspondiente en el precio total a abonar por el servicio. Igualmente, la OSI Araba podrá incorporar nuevos equipos similares a los relacionados en el presente contrato, en las mismas condiciones que los existentes, ajustándose el importe anual del mismo una vez finalizado el período de garantía.

3. COBERTURA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El servicio a contratar comprenderá:

a. **Una revisión de mantenimiento preventivo anual**, que consistirá en la comprobación de las prestaciones y la seguridad de los equipos, realización de ajustes y calibraciones, limpieza, eliminación de residuos y cualquier corrección que se considere necesarias.

b. Mano de obra, desplazamientos, cambio de kits de mantenimiento, piezas originales y desplazamiento de las revisiones preventivas.

c. Cuando proceda, el mantenimiento de actualización: actualizaciones de software y hardware indicadas por el fabricante.

d. Gastos de envío para mantenimiento preventivo cuando se requieran intervenciones en taller.

El mantenimiento técnico será realizado de acuerdo a las especificaciones de los reglamentos, normas, directrices o recomendaciones industriales o sanitarias de carácter estatal, comunitario o autonómico en vigor.

Se informará al Servicio de Electromedicina de cualquier defecto en los equipos que disminuya su rendimiento, produzca un mayor gasto energético, suponga un peligro para la seguridad de los usuarios y trabajadores o pueda ser motivo de una avería futura.
Todos los repuestos empleados para el desarrollo de los trabajos objeto del contrato deberán ser idénticos en marca y modelo a los instalados. Si fuera necesaria alguna variación se deberán aportar los certificados de homologación que correspondan, no pudiéndose utilizar ningún material que previamente no haya recibido la aprobación de los servicios técnicos de la OSI Araba.
El calendario de revisiones se establecerá de mutuo acuerdo con los responsables correspondientes de la OSI Araba, con objeto de adecuar las mismas a las necesidades de organización y de prestación de la asistencia.
La empresa adjudicataria facilitará un número de teléfono y de una dirección de correo electrónico para la comunicación de cualquier incidencia con los equipos objeto del contrato.

4. EXCLUSIONES

No estarán incluidos dentro del mantenimiento el suministro y/o reposición de los materiales fungibles de cualquier tipo. Asimismo, se excluirán las averías ocasionadas por una utilización inadecuada o negligente de los equipos.
La reparación de las averías que se detecten se presupuestarán y quedarán pendientes de aceptación por parte del responsable de Electromedicina que corresponda.

5. INFORMACIÓN, CONTROL E INSPECCIONES

A la finalización de las revisiones programadas y en un plazo no superior a 15 días, se deberá proporcionar, a los responsables respectivos del Servicio de Electromedicina, además de los albaranes correspondientes, un informe técnico que recogerá las labores realizadas, desglosadas por equipo. La Dirección de la OSI Araba, a través de estos responsables llevará a cabo el control, verificaciones y supervisión necesarios sobre los trabajos que la empresa adjudicataria realice, con el fin de asegurar que las estipulaciones del presente pliego se ejecutan convenientemente. Podrá, del mismo modo, realizar las inspección y auditorías que considere necesarias para detectar el grado de cumplimiento de los objetivos fijados en el contrato. Los gastos originados por estas inspecciones serán por cuenta del adjudicatario cuando las conclusiones de las mismas demuestren su negligencia.