



landa-ochandiano arquitectos

Madariaga 1, ofc. 204
48014 Bilbao
tel 946 031 704

Mikel Landa Esparza
Col 1601COAVN

Alazne Ochandiano Uriarte
Col 2335COAVN

proyecto **PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL ASTILLERO
MENDIETA DE LEKEITIO**
situación CALLE ISUNTZA 4, LEKEITIO
promotor LEKEITIOKO UDALA
fecha ABRIL 2022


ref 1607



plano PLANTA SITUACIÓN
escala 1/3000 @A3
sustituye a _
edición y fecha _
dirección archivo _


G01
nº de plano


plano no valido sin firma del arquitecto. comprobar medidas en obra.



- +++ LINEA LIMITE DE SERVIDUMBRE DE PROTECCION
- LINEA DE DESLINDE DE D.M.P.T.
- - - LINEA DE RIBERA DEL MAR







landa-ochandiano arquitectos

Madariaga 1, ofc. 204
48014 Bilbao
tel 946 031 704

Mikel Landa Esparza
Col 1601COAVN

Alazne Ochandiano Uriarte
Col 2335COAVN

proyecto **PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL ASTILLERO
MENDIETA DE LEKEITIO**

situación CALLE ISUNTZA 4, LEKEITIO
promotor LEKEITIOKO UDALA

fecha ABRIL 2022

ref 1607



**PROYECTO DE EJECUCIÓN
FASE III**

plano ESTADO PREVIO. PLANTA NIVEL 2

escala 1/100 @A3


sustituye a _

edición y fecha _

dirección archivo _

Z03
nº de plano

plano no valido sin firma del arquitecto. comprobar medidas en obra.



A

A

C
B

C
B

landa-ochandiano arquitectos

Madariaga 1, ofc. 204
48014 Bilbao
tel 946 031 704

Mikel Landa Esparza
Col 1601COAVN

Alazne Ochandiano Uriarte
Col 2335COAVN


proyecto **PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL ASTILLERO
MENDIETA DE LEKEITIO**

situación CALLE ISUNTZA 4, LEKEITIO

promotor LEKEITIOKO UDALA

fecha ABRIL 2022

ref 1607



**PROYECTO DE EJECUCIÓN
FASE III**

plano ESTADO PREVIO. PLANTA NIVEL 3

escala 1/100 @A3


sustituye a _


edición y fecha _

dirección archivo _


Z04
nº de plano

plano no valido sin firma del arquitecto. comprobar medidas en obra.





ALZADO ESTE



SECCIÓN LONGITUDINAL C-C

landa-ochandiano arquitectos

Madariaga 1, ofc. 204
48014 Bilbao
tel 946 031 704

Mikel Landa Esparza
Col 1601COAVN

Alazne Ochandiano Uriarte
Col 2335COAVN

proyecto **PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL ASTILLERO
MENDIETA DE LEKEITIO**

ref 1607

situación CALLE ISUNTZA 4, LEKEITIO

promotor LEKEITIOKO UDALA

fecha ABRIL 2022

**PROYECTO DE EJECUCIÓN
FASE III**

plano ESTADO PREVIO. ALZADO ESTE Y SECCION C-C

escala 1/100 @A3


sustituye a _


edición y fecha _

dirección archivo _


Z06
nº de plano

plano no valido sin firma del arquitecto. comprobar medidas en obra.





ALZADO OESTE



SECCIÓN LONGITUDINAL B-B

landa-ochandiano arquitectos

Madariaga 1, ofc. 204
48014 Bilbao
tel 946 031 704

Mikel Landa Esparza
Col 1601COAVN

Alazne Ochandiano Uriarte
Col 2335COAVN

proyecto **PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL ASTILLERO
MENDIETA DE LEKEITIO**

ref 1607

situación CALLE ISUNTZA 4, LEKEITIO

promotor LEKEITIOKO UDALA

fecha ABRIL 2022

**PROYECTO DE EJECUCIÓN
FASE III**

plano ESTADO PREVIO. ALZADO O Y SECCIÓN B-B

escala 1/100 @A3


sustituye a —


edición y fecha —





dirección archivo —


Z08
nº de plano

plano no valido sin firma del arquitecto. comprobar medidas en obra.












○ POSICIÓN ORIGINAL DE LA CABEZA DEL PILAR
○ POSICIÓN DEFINITIVA DE LA CABEZA DEL PILAR




○ POSICIÓN ORIGINAL DE LA CABEZA DEL PILAR
○ POSICIÓN DEFINITIVA DE LA CABEZA DEL PILAR







PORTICO 0




PORTICO 1




PORTICO 2



PORTICO 3



PORTICO 4



PORTICO 5

landa-ochandiano arquitectos

Madariaga 1, ofc. 204
48014 Bilbao
tel 946 031 704



Mikel Landa Esparza
Col 1601COAVN



Alazne Ochandiano Uriarte
Col 2335COAVN


proyecto	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL ASTILLERO MENDIETA DE LEKEITIO	ref 1607	plano	ESTADO ACTUAL. ESTRUCTURA SECCIONES. MOVIMIENTOS NAVE CENTRAL
situación	CALLE ISUNTZA 4, LEKEITIO		escala	1/100 @A3
promotor	LEKEITIOKO UDALA		sustituye a	—
fecha	ABRIL 2022		edición y fecha	—
			dirección archivo	—


PROYECTO DE EJECUCIÓN
FASE III

P06

nº de plano

plano no valido sin firma del arquitecto. comprobar medidas en obra.





landa-ochandiano arquitectos

Madariaga 1, ofc. 204
48014 Bilbao
tel 946 031 704

Mikel Landa Esparza
Col 1601COAVN

Alazne Ochandiano Uriarte
Col 2335COAVN

proyecto **PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL ASTILLERO
MENDIETA DE LEKEITIO**

situación CALLE ISUNTZA 4, LEKEITIO
promotor LEKEITIOKO UDALA

fecha ABRIL 2022

ref 1607



**PROYECTO DE EJECUCIÓN
FASE III**

plano ESTADO REFORMADO. ARQUITECTURA.
PLANTA NIVEL 0

escala 1/100 @A3


sustituye a —

edición y fecha —

dirección archivo —

A01
nº de plano

plano no valido sin firma del arquitecto. comprobar medidas en obra.



landa-ochandiano arquitectos

Madariaga 1, ofc. 204
48014 Bilbao
tel 946 031 704

Mikel Landa Esparza
Col 1601COAVN

Alazne Ochandiano Uriarte
Col 2335COAVN

proyecto **PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL ASTILLERO
MENDIETA DE LEKEITIO**
situación CALLE ISUNTZA 4, LEKEITIO
promotor LEKEITIOKO UDALA
fecha ABRIL 2022

ref 1607




**PROYECTO DE EJECUCIÓN
FASE III**

plano ESTADO REFORMADO. ARQUITECTURA.
PLANTA NIVEL 1
escala 1/100 @A3
sustituye a —
edición y fecha —
dirección archivo —

A02
nº de plano

plano no valido sin firma del arquitecto. comprobar medidas en obra.



landa-ochandiano arquitectos

Madariaga 1, ofic. 204
48014 Bilbao
tel 946 031 704

Mikel Landa Esparza
Col 1601COAVN

Alazne Ochandiano Uriarte
Col 2335COAVN

proyecto **PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL ASTILLERO
MENDIETA DE LEKEITIO**
situación CALLE ISUNTZA 4, LEKEITIO
promotor LEKEITIOKO UDALA
fecha ABRIL 2022

ref 1607




**PROYECTO DE EJECUCIÓN
FASE III**


plano ESTADO REFORMADO. ARQUITECTURA.
CUBIERTA
escala 1/100 @A3
sustituye a —
edición y fecha —
dirección archivo —

A03
nº de plano


plano no valido sin firma del arquitecto. comprobar medidas en obra.




ALZADO ESTE




ALZADO OESTE





SECCION A-A



SECCION B-B

nivel 3. cota +12.50

nivel 2. cota +10.00

nivel 1. cota +7.50

nivel 0. cota +5.50

landa-ochandiano arquitectos
Madariaga 1, ofc. 204
48014 Bilbao
tel 946 031 704

Mikel Landa Esparza
Col 1601COAVN


Alazne Ochandiano Uriarte
Col 2335COAVN

proyecto **PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL ASTILLERO
MENDIETA DE LEKEITIO** ref 1607
situación CALLE ISUNTZA 4, LEKEITIO
promotor LEKEITIOKO UDALA
fecha ABRIL 2022

**PROYECTO DE EJECUCIÓN
FASE III**

plano ESTADO REFORMADO. ARQUITECTURA
SECCION B-B
escala 1/100 @A3
sustituye a —
edición y fecha —
dirección archivo —

A06
nº de plano
plano no valido sin firma del arquitecto. comprobar medidas en obra.






TABLA DE MATERIALES

ESTABILIZADOR
Madera laminada: Iroko.
Clase resistente GL28h.
Cepillada a las medidas indicadas.
Clase de uso: 2.
Tipo de protección exigido: sin exigencia.
Tipo de protección aplicado:
Sin tratamiento por alta durabilidad natural.

DURMIENTES
Madera laminada: Iroko.
Clase resistente GL28h.
Cepillada a las medidas indicadas.
Clase de uso: 4.
Tipo de protección exigido: NP5.
Tipo de protección aplicado:
Sin tratamiento por alta durabilidad natural.

HERRAJES Y TORNILLERIA
Acero inoxidable AISI 316
Acabado pulido satinado

landa-ochandiano arquitectos

Madariaga 1, ofc. 204
48014 Bilbao
tel 946 031 704

Mikel Landa Esparza
Col 1601COAVN

Alazne Ochandiano Uriarte
Col 2335COAVN

proyecto **PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL ASTILLERO MENDIETA DE LEKEITIO**
situación CALLE ISUNTZA 4, LEKEITIO
promotor LEKEITIOKO UDALA
fecha ABRIL 2022

ref 1607





PROYECTO DE EJECUCIÓN FASE III

plano ESTADO REFORMADO. ESTRUCTURA. ESTABILIZADOR. PLANTA NIVEL 1
escala 1/100 @A3
sustituye a —
edición y fecha —
dirección archivo —


E02
nº de plano

plano no valido sin firma del arquitecto. comprobar medidas en obra.







PORTICO 1 **FASE III**




PORTICO 2 **FASE III**



PORTICO 3 **FASE II**



PORTICO 4 **FASE II**



PORTICO 5 **FASE II**

landa-ochandiano arquitectos
Madariaga 1, ofc. 204
48014 Bilbao
tel 946 031 704

Mikel Landa Esparza
Col 1601COAVN

Alazne Ochandiano Uriarte
Col 2335COAVN

proyecto **PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL ASTILLERO
MENDIETA DE LEKEITIO** ref 1607
situación CALLE ISUNTZA 4, LEKEITIO
promotor LEKEITIOKO UDALA
fecha ABRIL 2022

**PROYECTO DE EJECUCIÓN
FASE III**

plano ESTADO REFORMADO. ESTRUCTURA
ESTABILIZADOR. SECCIONES
escala 1/100 @A3
sustituye a —
edición y fecha —
dirección archivo —

E04
nº de plano

plano no valido sin firma del arquitecto. comprobar medidas en obra.




TABLA DE MATERIALES	
ESTABILIZADOR	DURMIENTES
Madera laminada: Iroko.	Madera laminada: Iroko.
Clase resistente GL28h.	Clase resistente GL28h.
Cepillada a las medidas indicadas.	Cepillada a las medidas indicadas.
Clase de uso: 2.	Clase de uso: 4.
Tipo de protección exigido: sin exigencia.	Tipo de protección exigido: NP5.
Tipo de protección aplicado:	Tipo de protección aplicado:
Sin tratamiento por alta durabilidad natural.	Sin tratamiento por alta durabilidad natural.
HERRAJES Y TORNILLERÍA	
Acero inoxidable AISI 316	
Acabado pulido satinado	






TABLA DE MATERIALES	
ESTABILIZADOR Y DURMIENTES	ESTRUCTURA SUSTITUIDA
Madera laminada: Iroko.	Madera laminada: Roble.
Clase resistente GL28h.	Clase resistente GL28h.
Cepillada a las medidas indicadas.	Cepillada a las medidas indicadas.
Clase de uso: 4.	Clase de uso: 4.
Tipo de protección exigido: NP5.	Tipo de protección exigido: NP5.
Tipo de protección aplicado:	Tipo de protección aplicado: NP5.
Sin tratamiento por alta durabilidad natural.	
	HERRAJES Y TORNILLERIA
	Acero inoxidable AISI 316
	Acabado pulido satinado

ESTABILIZADOR NAVE ESTE. ALZADO ESTE



ESTABILIZADOR NAVE ESTE. ALZADO OESTE



landa-ochandiano arquitectos

Madariaga 1, ofc. 204
48014 Bilbao
tel 946 031 704

Mikel Landa Esparza
Col 1601COAVN

Alazne Ochandiano Uriarte
Col 2335COAVN

proyecto **PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL ASTILLERO
MENDIETA DE LEKEITIO**

ref 1607

situación CALLE ISUNTZA 4, LEKEITIO

promotor LEKEITIOKO UDALA

fecha ABRIL 2022

**PROYECTO DE EJECUCIÓN
FASE III**

plano ESTADO REFORMADO. ESTABILIZADOR.
ALZADOS

escala 1/50 @A3

sustituye a _


edición y fecha _

dirección archivo _

E07
nº de plano

plano no valido sin firma del arquitecto. comprobar medidas en obra.

ESTABILIZADOR NAVE ESTE. ALZADO NORTE



ESTABILIZADOR NAVE ESTE. ALZADO SUR




TABLA DE MATERIALES

ESTABILIZADOR
Madera laminada: Iroko.
Clase resistente GL28h.
Cepillada a las medidas indicadas.
Clase de uso: 2.
Tipo de protección exigido: sin exigencia.
Tipo de protección aplicado:
Sin tratamiento por alta durabilidad natural.

DURMIENTES
Madera laminada: Iroko.
Clase resistente GL28h.
Cepillada a las medidas indicadas.
Clase de uso: 4.
Tipo de protección exigido: NP5.
Tipo de protección aplicado:
Sin tratamiento por alta durabilidad natural.

ESTRUCTURA SUSTITUIDA
Madera maciza: Roble.
Clase resistente D30.
Cepillada a las medidas indicadas.
Clase de uso: 2.
Tipo de protección exigido: sin exigencia.
Tipo de protección aplicado: sin tratamiento.

HERRAJES Y TORNILLERÍA
Acero inoxidable AISI 316
Acabado pulido satinado

landa-ochandiano arquitectos

Madariaga 1, ofc. 204
48014 Bilbao
tel 946 031 704

Mikel Landa Esparza
Col 1601COAVN

Alazne Ochandiano Uriarte
Col 2335COAVN

proyecto **PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL ASTILLERO
MENDIETA DE LEKEITIO** ref 1607
situación CALLE ISUNTZA 4, LEKEITIO
promotor LEKEITIOKO UDALA
fecha ABRIL 2022


**PROYECTO DE EJECUCIÓN
FASE III**

plano ESTADO REFORMADO. ESTABILIZADOR.
ALZADOS
escala 1/50 @A3
sustituye a —
edición y fecha —
dirección archivo —



E08
nº de plano

plano no valido sin firma del arquitecto. comprobar medidas en obra.


ESTABILIZADOR NAVE OESTE. ALZADO NORTE



ESTABILIZADOR NAVE OESTE. ALZADO SUR



ESTABILIZADOR NAVE OESTE. ALZADO ESTE



ESTABILIZADOR NAVE OESTE. ALZADO OESTE

TABLA DE MATERIALES

ESTABILIZADOR
Madera laminada: Iroko.
Clase resistente GL28h.
Cepillada a las medidas indicadas.
Clase de uso: 2.
Tipo de protección exigido: sin exigencia.
Tipo de protección aplicado:
Sin tratamiento por alta durabilidad natural.

DURMIENTES
Madera laminada: Iroko.
Clase resistente GL28h.
Cepillada a las medidas indicadas.
Clase de uso: 4.
Tipo de protección exigido: NP5.
Tipo de protección aplicado:
Sin tratamiento por alta durabilidad natural.

ESTRUCTURA SUSTITUIDA
Madera maciza: Roble.
Clase resistente D30.
Cepillada a las medidas indicadas.
Clase de uso: 2.
Tipo de protección exigido: sin exigencia.
Tipo de protección aplicado: sin tratamiento.

HERRAJES Y TORNILLERIA
Acero inoxidable AISI 316
Acabado pulido satinado

landa-ochandiano arquitectos

Madariaga 1, ofc. 204
48014 Bilbao
tel 946 031 704

Mikel Landa Esparza
Col 1601COAVN

Alazne Ochandiano Uriarte
Col 2335COAVN

proyecto **PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL ASTILLERO
MENDIETA DE LEKEITIO**

ref 1607

situación CALLE ISUNTZA 4, LEKEITIO
promotor LEKEITIOKO UDALA

fecha ABRIL 2022

**PROYECTO DE EJECUCIÓN
FASE III**

plano ESTADO REFORMADO. ESTABILIZADOR.
ALZADOS

escala 1/50 @A3

sustituye a _


edición y fecha _

dirección archivo _


E09
nº de plano

plano no valido sin firma del arquitecto. comprobar medidas en obra.


PÓRTICO P1-ESTE



PÓRTICO P2-ESTE



PÓRTICO P6-OESTE



PÓRTICO P7-OESTE




TABLA DE MATERIALES

ESTABILIZADOR
Madera laminada: Iroko.
Clase resistente GL28h.
Cepillada a las medidas indicadas.
Clase de uso: 2.
Tipo de protección exigido: sin exigencia.
Tipo de protección aplicado:
Sin tratamiento por alta durabilidad natural.

DURMIENTES
Madera laminada: Iroko.
Clase resistente GL28h.
Cepillada a las medidas indicadas.
Clase de uso: 4.
Tipo de protección exigido: NP5.
Tipo de protección aplicado:
Sin tratamiento por alta durabilidad natural.

HERRAJES Y TORNILLERÍA
Acero inoxidable AISI 316
Acabado pulido satinado

landa-ochandiano arquitectos

Madariaga 1, ofc. 204
48014 Bilbao
tel 946 031 704

Mikel Landa Esparza
Col 1601COAVN

Alazne Ochandiano Uriarte
Col 2335COAVN

proyecto **PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL ASTILLERO
MENDIETA DE LEKEITIO**

ref 1607

situación CALLE ISUNTZA 4, LEKEITIO
promotor LEKEITIOKO UDALA
fecha ABRIL 2022

**PROYECTO DE EJECUCIÓN
FASE III**

plano ESTADO REFORMADO. ESTABILIZADOR. PÓRTICOS
ESTE/OESTE. DEFINICIÓN GEOMÉTRICA

escala 1/50 @A3

sustituye a —


edición y fecha —

dirección archivo —


plano no valido sin firma del arquitecto. comprobar medidas en obra.

E10
nº de plano


PÓRTICO P1-ESTE




PÓRTICO P2-ESTE



PÓRTICO P6-OESTE



PÓRTICO P7-OESTE



landa-ochandiano arquitectos

Madariaga 1, ofc. 204
48014 Bilbao
tel 946 031 704

Mikel Landa Esparza
Col 1601COAVN

Alazne Ochandiano Uriarte
Col 2335COAVN

proyecto

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL ASTILLERO
MENDIETA DE LEKEITIO

ref 1607

situación

CALLE ISUNTZA 4, LEKEITIO

promotor

LEKEITIOKO UDALA

fecha

ABRIL 2022

PROYECTO DE EJECUCIÓN
FASE III

plano

ESTADO REFORMADO. ESTABILIZADOR. PÓRTICOS
ESTE/OESTE. DEFINICIÓN GEOMÉTRICA. EJES

escala

1/50 @A3

sustituye a

—

edición y fecha



—


dirección archivo

—

plano no valido sin firma del arquitecto. comprobar medidas en obra.

E11
nº de plano





landa-ochandiano arquitectos

Madariaga 1, ofc. 204
48014 Bilbao
tel 946 031 704

Mikel Landa Esparza
Col 1601COAVN

Alazne Ochandiano Uriarte
Col 2335COAVN


proyecto	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL ASTILLERO MENDIETA DE LEKEITIO	ref 1607
situación	CALLE ISUNTZA 4, LEKEITIO	
promotor	LEKEITIOKO UDALA	
fecha	ABRIL 2022	

PROYECTO DE EJECUCIÓN
FASE III


plano	ESTADO REFORMADO. ESTABILIZADOR ESTE. BARRAS ENTRE PÓRTICOS. ESQUEMA
escala	—
sustituye a	—
edición y fecha	—
dirección archivo	—

E13
nº de plano


plano no valido sin firma del arquitecto. comprobar medidas en obra.




BARRAS ENTRE PÓRTICOS P1-P2 PÓRTICO ESTE




BARRAS ENTRE PÓRTICOS P2-P3 PÓRTICO ESTE



BARRA CON HERRAJES e=1:30



BARRAS ENTRE PÓRTICOS P6-P7 PÓRTICO OESTE



landa-ochandiano arquitectos

Madariaga 1, ofc. 204
48014 Bilbao
tel 946 031 704

Mikel Landa Esparza
Col 1601COAVN

Alazne Ochandiano Uriarte
Col 2335COAVN

proyecto **PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL ASTILLERO MENDIETA DE LEKEITIO** ref 1607

situación CALLE ISUNTZA 4, LEKEITIO

promotor LEKEITIOKO UDALA

fecha ABRIL 2022

PROYECTO DE EJECUCIÓN FASE III

plano ESTADO REFORMADO. ESTABILIZADOR. BARRAS ENTRE PÓRTICOS. GEOMETRÍA

escala 1/50 @A3

sustituye a —

edición y fecha —

dirección archivo —

E15
nº de plano

plano no valido sin firma del arquitecto. comprobar medidas en obra.












TABLA DE MATERIALES

ESTABILIZADOR
Madera laminada: Iroko.
Clase resistente GL28h.
Cepillada a las medidas indicadas.
Clase de uso: 2.
Tipo de protección exigido: sin exigencia.
Tipo de protección aplicado:
Sin tratamiento por alta durabilidad natural.

DURMIENTES
Madera laminada: Iroko.
Clase resistente GL28h.
Cepillada a las medidas indicadas.
Clase de uso: 4.
Tipo de protección exigido: NP5.
Tipo de protección aplicado:
Sin tratamiento por alta durabilidad natural.

HERRAJES Y TORNILLERIA
Acero inoxidable AISI 316
Acabado pulido satinado

landa-ochandiano arquitectos

Madariaga 1, ofc. 204
48014 Bilbao
tel 946 031 704

Mikel Landa Esparza
Col 1601COAVN

Alazne Ochandiano Uriarte
Col 2335COAVN

proyecto **PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL ASTILLERO MENDIETA DE LEKEITIO**

ref 1607

situación CALLE ISUNTZA 4, LEKEITIO

promotor LEKEITIOKO UDALA

fecha ABRIL 2022

PROYECTO DE EJECUCIÓN
FASE III

plano ESTADO REFORMADO. ESTABILIZADOR DETALLES

escala 1/10 @A3






sustituye a

edición y fecha

dirección archivo

E16
nº de plano

plano no valido sin firma del arquitecto. comprobar medidas en obra.



- 1- Dormiente atirantado 200x200 mm a media madera. Iroko
 - 2- Varilla roscada acero inox. Ø10mm
 - 3- Vástago acero inox. Ø40mm. Pared 10mm
 - 4- Esfera de acero inox. Ø120mm. Pared 8 mm
 - 5- Esfera de acero inox. Ø160mm. Pared 8 mm
 - 6- Chapa acero inox. Ø96mm.e=10mm
 - 7- Chapa acero inox. Ø60mm.e=10mm
 - 8- Varilla roscada acero inox. Ø20mm con resina
 - 9- Estabilizador de Iroko laminado GL28h
 - 10- Chapa acero inox. e=6mm soldada a esfera
 - 11- Taco de Iroko Ø80mm
 - 12- Chapa acero inox. 160x140mm. e=10mm
 - 13- Travesaño inferior 125x250mm
 - 14- Travesaño superior 300x250mm
- Ⓥ Varilla roscada acero inox. Ø30mm
- Ⓒ Casquillo interno acero inox. Ø40mm con rosca interior Ø30mm, e=5mm
- ⓓ Herraje pórtico-travesaño inferior

CASQUILLOS PÓRTICOS




TABLA DE MATERIALES

ESTABILIZADOR

Madera laminada: Iroko.
Clase resistente GL28h.
Cepillada a las medidas indicadas.
Clase de uso: 2.
Tipo de protección exigido: sin exigencia.
Tipo de protección aplicado:
Sin tratamiento por alta durabilidad natural.

DURMIENTES

Madera laminada: Iroko.
Clase resistente GL28h.
Cepillada a las medidas indicadas.
Clase de uso: 4.
Tipo de protección exigido: NP5.
Tipo de protección aplicado:
Sin tratamiento por alta durabilidad natural.

HERRAJES Y TORNILLERIA

Acero inoxidable AISI 316
Acabado pulido satinado

landa-ochandiano arquitectos

Madariaga 1, ofc. 204
48014 Bilbao
tel 946 031 704

Mikel Landa Esparza
Col 1601COAVN

Alazne Ochandiano Uriarte
Col 2335COAVN

proyecto **PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL ASTILLERO MENDIETA DE LEKEITIO**

ref 1607

situación CALLE ISUNTZA 4, LEKEITIO

promotor LEKEITIOKO UDALA

fecha ABRIL 2022

PROYECTO DE EJECUCIÓN
FASE III

plano ESTADO REFORMADO. ESTABILIZADOR DETALLES

escala 1/10 @A3








sustituye a

edición y fecha

dirección archivo

E17
nº de plano

plano no valido sin firma del arquitecto. comprobar medidas en obra.



- 1- Durmiente atirantado 200x200 mm a media madera. Iroko
- 2- Varilla roscada acero inox. Ø10mm
- 3- Vástago acero inox. Ø40mm. Pared 10mm
- 4- Esfera de acero inox. Ø120mm. Pared 8 mm
- 5- Esfera de acero inox. Ø160mm. Pared 8 mm
- 6- Chapa acero inox. Ø96mm.e=10mm
- 7- Chapa acero inox. Ø60mm.e=10mm
- 8- Varilla roscada acero inox. Ø20mm con resina
- 9- Estabilizador de Iroko laminado GL28h
- 10- Chapa acero inox. e=6mm soldada a esfera
- 11- Taco de Iroko Ø80mm
- 12- Chapa acero inox. 160x140mm. e=10mm
- 13- Travesaño inferior 125x250mm
- 14- Travesaño superior 300x250mm
- Ⓥ Varilla roscada acero inox. Ø30mm
- Ⓒ Casquillo interno acero inox. Ø40mm con rosca interior Ø30mm, e=5mm
- ⓓ Herraje pórtico-travesaño inferior





TABLA DE MATERIALES

ESTABILIZADOR
Madera laminada: Iroko.
Clase resistente GL28h.
Cepillada a las medidas indicadas.
Clase de uso: 2.
Tipo de protección exigido: sin exigencia.
Tipo de protección aplicado:
Sin tratamiento por alta durabilidad natural.

DURMIENTES
Madera laminada: Iroko.
Clase resistente GL28h.
Cepillada a las medidas indicadas.
Clase de uso: 4.
Tipo de protección exigido: NP5.
Tipo de protección aplicado:
Sin tratamiento por alta durabilidad natural.

HERRAJES Y TORNILLERÍA
Acero inoxidable AISI 316
Acabado pulido satinado

landa-ochandiano arquitectos

Madariaga 1, ofc. 204
48014 Bilbao
tel 946 031 704

Mikel Landa Esparza
Col 1601COAVN

Alazne Ochandiano Uriarte
Col 2335COAVN

proyecto **PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL ASTILLERO MENDIETA DE LEKEITIO**

ref 1607

situación CALLE ISUNTZA 4, LEKEITIO
promotor LEKEITIOKO UDALA
fecha ABRIL 2022

PROYECTO DE EJECUCIÓN FASE III

plano **ESTADO REFORMADO. ESTABILIZADOR DETALLES**

escala 1/10 @A3


sustituye a —

edición y fecha —







dirección archivo —

E18
nº de plano













plano no valido sin firma del arquitecto. comprobar medidas en obra.



ESFERAS SUPERIORES (s). Ø160mm. Pared 8 mm. Varilla Ø30mm. PLANTA



SEMIESFERAS INFERIORES (i). Ø120mm. Pared 8 mm. Varilla Ø30mm. PLANTA



- 1- Durmiente atirantado 200x200 mm a media madera. Iroko
 - 2- Varilla roscada acero inox. Ø10mm
 - 3- Vástago acero inox. Ø40mm. Pared 10mm
 - 4- Esfera de acero inox. Ø120mm. Pared 8 mm
 - 5- Esfera de acero inox. Ø160mm. Pared 8 mm
 - 6- Chapa acero inox. Ø96mm.e=10mm
 - 7- Chapa acero inox. Ø60mm.e=10mm
 - 8- Varilla roscada acero inox. Ø20mm con resina
 - 9- Estabilizador de Iroko laminado GL28h
 - 10- Chapa acero inox. e=6mm soldada a esfera
 - 11- Taco de Iroko Ø80mm
 - 12- Chapa acero inox. 160x140mm. e=10mm
 - 13- Travesaño inferior 125x250mm
 - 14- Travesaño superior 300x250mm
- ✓ Varilla roscada acero inox. Ø30mm
© Casquillo interno acero inox. Ø40mm con rosca interior Ø30mm, e=5mm
h Herraje pórtico-travesaño inferior

TABLA DE MATERIALES

ESTABILIZADOR

Madera laminada: Iroko.
Clase resistente GL28h.
Cepillada a las medidas indicadas.
Clase de uso: 2.
Tipo de protección exigido: sin exigencia.
Tipo de protección aplicado:
Sin tratamiento por alta durabilidad natural.

DURMIENTES

Madera laminada: Iroko.
Clase resistente GL28h.
Cepillada a las medidas indicadas.
Clase de uso: 4.
Tipo de protección exigido: NP5.
Tipo de protección aplicado:
Sin tratamiento por alta durabilidad natural.

HERRAJES Y TORNILLERÍA

Acero inoxidable AISI 316
Acabado pulido satinado

landa-ochandiano arquitectos

Madariaga 1, ofc. 204
48014 Bilbao
tel 946 031 704

Mikel Landa Esparza
Col 1601COAVN

Alazne Ochandiano Uriarte
Col 2335COAVN

proyecto **PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL ASTILLERO MENDIETA DE LEKEITIO** ref 1607
situación CALLE ISUNTZA 4, LEKEITIO
promotor LEKEITIOKU UDALA
fecha ABRIL 2022

PROYECTO DE EJECUCIÓN
FASE III

plano ESTADO REFORMADO. ESTABILIZADOR
DETALLES

escala 1/10 @A3


sustituye a —

edición y fecha —


dirección archivo —

plano no valido sin firma del arquitecto. comprobar medidas en obra.


E19
nº de plano







ALZADO ESTE




ALZADO OESTE






E: 1/25

CERRAMIENTO EN PORTICO P5
ALZADO SUR







CERRAMIENTOS ALZADO ESTE: 1/50

TABLA DE MATERIALES
TARIMA ESTABILIZADOR
Madera maciza: Iroko.
Clase resistente D30.
Cepillada a las medidas indicadas.
Clase de uso: 2.
Tipo de protección exigido: sin exigencia
Tipo de protección aplicado: sin trat.
BASTIDOR/MARCOS CIERRES VIDRIO
Madera laminada: Roble.
Clase resistente GL28h.
Cepillada a las medidas indicadas.
Clase de uso: 2.
Tipo de protección exigido: sin exigencia
Tipo de protección aplicado: sin trat.
ENTRAMADO Y TABLAS DE CIERRES, BARANDILLAS INTERIORES Y TARIMA SUSTITUIDA
Madera maciza: Roble.
Clase resistente D30.
Cepillada a las medidas indicadas.
Clase de uso: 2.
Tipo de protección exigido: sin exigencia
Tipo de protección aplicado: sin trat.
TABLAZÓN CUBIERTA
Madera maciza nueva: Pino Silvestre.
Clase resistente C22
Cepillada a las medidas indicadas.
Clase de uso 2.
Tipo de protección exigido: sin exigencia.
Tipo de protección aplicado: trat. autoclave
TORNILLERÍA Y CONECTORES
Acero inoxidable AISI 316




E: 1/25

- 3- Zapata de piedra caliza Markina
- 4- Relleno compactado todo-uno
- 5- Durmiente cerramiento
200x200 mm. Iroko laminado
- 6- Montante 100x100 mm. Roble macizo
- 7- Tabla 160-120x25 mm. Roble macizo
- 8- Travesaño 100x100 mm. Roble macizo
- 9- Travesaño 70x100mm. Roble macizo
- 10- Tabla 150x25 mm. Roble macizo
- 11- Durmiente atirantado.
200x175 mm. Iroko laminado
- 12- Vidrio laminar 10+10 mm
- 13- Marco aberturas 150x100mm.
Roble laminado
- 14- Bastidor 150x150mm. Roble laminado
- 15- Correa inferior 100x200 mm. Roble macizo
- 16- Correa superior 150x250mm. Roble macizo
- 17- Montante 60x120 mm. Roble macizo
- 18- Tabla 200x25 mm. Iroko macizo
- 19- Tablazón de pino silvestre e=22mm
- 20- Teja cerámica para clavar




- 1- Montante barandilla 150x100 mm. Roble macizo
2- Tabla 150x25 mm. Roble macizo
3- Tirafondo acero inoxidable
4- Bulón Ø16mm acero inoxidable
5- Pasamanos 50x80 mm. Roble macizo
6- Durmiente 200x200mm a media madera. Iroko laminado
7- Durmiente atirantado 200x175mm a media madera. Iroko laminado
8- Tarima 200x25mm. Iroko macizo
9- Bastidor 150x150mm. Roble laminado
10- Vidrio laminar 10+10 mm
11- Marco aberturas 150x100mm. Roble laminado
12- Correa superior 150x250mm. Roble macizo
13- Tarima 150x25mm. Roble macizo

ENSALMBLES DURMIENTES. PLANTA E: 1/10



SECCION



PUERTA P1 E: 1/50




TABLA DE MATERIALES

ESTABILIZADOR Madera laminada: Iroko. Clase resistente GL28h. Cepillada a las medidas indicadas. Clase de uso: 2. Tipo de protección exigido: sin exigencia. Tipo de protección aplicado: Sin tratamiento por alta durabilidad nat.	TARIMA ESTABILIZADOR Madera maciza: Iroko. Clase resistente D30. Cepillada a las medidas indicadas. Clase de uso: 2. Tipo de protección exigido: sin exig. Tipo de protección aplicado: Sin tratamiento por alta durabilidad nat.
MARCOS DE ABERTURAS Y BASTIDOR CIERRES DE VIDRIO Madera laminada: Roble. Clase resistente GL28h. Cepillada a las medidas indicadas. Clase de uso: 2. Tipo de protección exigido: sin exigencia. Tipo de protección aplicado: sin trat.	ENTRAMADO Y TABLAS DE CIERRES, BARANDILLAS INTERIORES Y TARIMA SUSTITUIDA Madera maciza: Roble. Clase resistente D30. Cepillada a las medidas indicadas. Clase de uso: 2. Tipo de protección exigido: sin exig. Tipo de protección aplicado: sin trat.
TORNILLERIA Y CONECTORES Acero inoxidable AISI 316	

landa-ochandiano arquitectos

Madariaga 1, ofc. 204
48014 Bilbao
tel 946 031 704

Mikel Landa Esparza
Col 1601COAVN

Alazne Ochandiano Uriarte
Col 2335COAVN


proyecto **PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL ASTILLERO MENDIETA DE LEKEITIO** ref 1607
situación CALLE ISUNTZA 4, LEKEITIO
promotor LEKEITIOKO UDALA
fecha ABRIL 2022

PROYECTO DE EJECUCIÓN FASE III


plano ESTADO REFORMADO. CERRAMIENTOS NUEVOS Y BARANDILLAS
escala
sustituye a
edición y fecha
dirección archivo

C04
nº de plano

plano no valido sin firma del arquitecto. comprobar medidas en obra.



PLANTA NIVEL 2



- Red abastecimiento de agua
- ⊠ Arqueta abastecimiento 40x40 cm con toma
- Red eléctrica
- Arqueta electricidad 40x40 cm
- ▢ Cuadro general de protección
- ▢ Cuadro de mando
- ⬇ Toma de corriente 16A
- ▢ Lámpara pared Viabizzuno p1 Ø36 mm/ 6,8 W
- ▢ Lámpara pared Viabizzuno p2 Ø80 mm/ 23,5 W

landa-ochandiano arquitectos
Madariaga 1, ofc. 204
48014 Bilbao
tel 946 031 704

Mikel Landa Esparza
Col 1601COAVN

Alazne Ochandiano Uriarte
Col 2335COAVN

proyecto **PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL ASTILLERO
MENDIETA DE LEKEITIO**
situación CALLE ISUNTZA 4, LEKEITIO
promotor LEKEITIOKO UDALA
fecha ABRIL 2022


ref 1607





**PROYECTO DE EJECUCIÓN
FASE III**


plano ESTADO REFORMADO. INSTALACIONES.
ABASTECIMIENTO, ELECTRICIDAD E ILUMINACION
escala 1/150 @A3
sustituye a —
edición y fecha —
dirección archivo —
plano no valido sin firma del arquitecto. comprobar medidas en obra.

101
nº de plano










P6. ESTADO PREVIO



P6. ESTADO REFORMADO

landa-ochandiano arquitectos

Madariaga 1, ofc. 204
48014 Bilbao
tel 946 031 704

Mikel Landa Esparza
Col 1601COAVN

Alazne Ochandiano Uriarte
Col 2335COAVN

proyecto	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL ASTILLERO MENDIETA DE LEKEITIO	ref 1607
situación	CALLE ISUNTZA 4, LEKEITIO	
promotor	LEKEITIOKO UDALA	
fecha	ABRIL 2022	

PROYECTO DE EJECUCIÓN
FASE III

plano	ESTADO PREVIO Y ESTADO REFORMADO. PORTICO 6
escala	1/100 @A3
sustituye a	—
edición y fecha	—
dirección archivo	—

S04
nº de plano

plano no valido sin firma del arquitecto. comprobar medidas en obra.