

LOTE	Descripción del material	Razón social	Referencia / Código Nacional	Marca / Modelo / Nombre comercial	VALORACION TÉCNICA (0-48 PUNTOS)	OBSERVACIONES
001.001	FILTRO CITOSTÁTICOS 0,2MICRAS	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	4550536	MINI SPIKE CHEMO MICRO TIP	0	No cumple al no ser un sistema cerrado que impida que al volcar el vial se derrame líquido. Por eso no se valora el resto, ya que es condición indispensable. El dispositivo presentado sería valido para medicamentos no peligrosos.
001.002	FILTRO PARA RECONSTITUCIÓN CITOSTÁTICOS C/VÁLVULA ANTIRREFLUJO INTEGRADA	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	4550592	MINI-SPIKE 2 CHEMO		No cumple porque permite paso de vapores al medio ambiente condicion indispensable para este lote, NO se valora el resto
001.001		BECTON DICKINSON, S.A.	MV0400-0006	BD/Acceso a vial venteado con bioconector SmartSite#	9	No aportan estudios de compatibilidad con fármacos. Es tapón del bioconector SmartSite® contiene policarbonato. Seguridad inferior a la de los sistemas de membrana. El punzón no queda bien anclado al vial. No hace bien venteo dificultando su uso, tiende a ser expulsado hacia afuera del vial tras pincharlo.
001.002		BECTON DICKINSON, S.A.	MV0520-0006	BD/VialShield, acceso a vial con cámara de retención de vapores y bioconector SmartSite#		No aportan estudios de compatibilidad con fármacos. Es tapón del bioconector SmartSite® contiene policarbonato. El sistema de retención de vapores es muy adecuado, se ancla bien al vial y el filtro de venteo funciona correctamente. Es un sistema valvular, menos seguro que los sistemas de membrana.
001.001		GRIFOLS MOVACO, S.A.	Varias (Ver Anexo Referencias)	TOXISEAL VIAL ADAPTOR	39	Aportan estudios de compatibilidad con los fármacos de la lista NIOSH 2018. Aportan información sobre el material que entra en contacto con los fármacos, no siendo policarbonato ni ABS. Se clava bien en los viales proporcionando un ajuste seguro. Tienen adaptadores especiales para viales cóncavos. Sistema de membrana, más seguro que el valvular.
001.002		GRIFOLS MOVACO, S.A.	Varias (Ver Anexo Referencias)	TOXISEAL VIAL ADAP BAL VAL DMA		Aportan estudios de compatibilidad con los fármacos de la lista NIOSH 2018. Aportan información sobre el material que entra en contacto con los fármacos, no siendo policarbonato ni ABS. Se clava bien en los viales proporcionando un ajuste seguro. Tienen adaptadores especiales para viales cóncavos. Sistema de membrana, más seguro que el valvular y más adecuado para trabajar fuera de la cabina de seguridad.
001.001		ICU MEDICAL PROD_FARM.y HOSPITALAR., SLU	034-CH-70	ICU Medical / Punzón Univ. Vial con Clave	30	El pincho es de policarbonato y no sirve para busulfan. Duda de si sirve para viales de pequeño tamaño. Presentan estudios de compatibilidad pero no con etopósido ni paclitaxel convencional. Sistema de valvula menos seguro que el de membrana. Facil empleo.
001.002		ICU MEDICAL PROD_FARM.y HOSPITALAR., SLU	034-CH-80	ICU Medical / Punzón Universal Con Clave y		de pequeño tamaño. Presentan estudios de compatibilidad pero no con etopósido ni paclitaxel convencional. Sistema de valvula menos seguro que el de membrana.
001.001		CARDIOMEDICAL DEL MEDITERRANEO, S.L.	309.1531	PMH	0	No presenta sistema de acople al vial. No cumple.
001.002		CARDIOMEDICAL DEL MEDITERRANEO, S.L.	309.1932	PMH		No presenta sistema de acople al vial. No cumple.
002.001	PUNZÓN C/SISTEMA CERRADO PARA TRANSFERENCIA CITOSTÁTICOS	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	4550536	MINI SPIKE CHEMO MICRO TIP	0	Presentado también como Lote 1.1. Ver observación.
002.002	CONECTOR LUER LOCK MACHO PARA JERINGA	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	4551105	PURESITE CONECTOR SISTEMA CERRADO	0	No se valora por no cumplir los requisitos al no haber presentado Braun el resto de componentes que se adaptan a este sistema el resto de sistema de conector
002.001		BECTON DICKINSON, S.A.	2300E	bolsa/botellas con válvula desinfectable SmartSite®	9	No han aportado estudio de compatibilidad. Sistema valvular no membrana seca. Facil punción de la bolsa de suero.
002.002		BECTON DICKINSON, S.A.	10012241	BD/Luer macho cerrado Texium#/ Texium# con tapón		Sistema valvular no membrana seca.

002.001		FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.	R6R1401	EQUIPO FENWALL INYECCION MEDICAMENTOS	0	No cumple los requisitos requeridos.
002.002		FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.	R6R1401	EQUIPO FENWALL INYECCION MEDICAMENTOS		No cumple los requisitos requeridos.
002.001		GRIFOLS MOVACO, S.A.	501251	PROSEAL INJECTOR SITE	31	No es un producto equivalente a otros que se han presentado. Es un adaptador para poder utilizar su sistema. Aportan mucho estudios de compatibilidad con medicamentos peligrosos. El pincho a bolsa es de ABS, incompatible con etopósido tradicional. Sistema de membrana seca con código ONB.
002.002		GRIFOLS MOVACO, S.A.	501250	PROSEAL INJECTOR		Aportan mucho estudios de compatibilidad con medicamentos peligrosos. Sistema de membrana seca con código ONB.
002.001		ICU MEDICAL PROD_FARM.y HOSPITALAR., SLU	034-CH-14	ICU Medical / Punzón Bolsa C/ Filtro y Clave	24	estudios de compatibilidad con varios medicamentos pero falta información de etopósido y paclitaxel convencional.
002.002		ICU MEDICAL PROD_FARM.y HOSPITALAR., SLU	034-CH2000S-PC	ICU Medical / Conector Spiros spinning		Contiene policarbonato (no compatible con busulfan).
002.001		LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.	EL509	CAIR	2	No aportan estudios de compatibilidad con medicamentos peligrosos. El punzón es de ABS, incompatible con etopósido, y policarbonato incompatible con Busulfan. Sistema valvular, no penetan estudios de conexión seca con medicamentos peligrosos. Además el filtro de venteo no cumple su función imposibilitando la carga. Una vez pinchado el vial sólo recomiendan su uso 24h. No se indica posibilidad de empleo con viales de diferentes tamaños. En viales estandar se encaja bien sin embargo la válvula no funciona bien, se retrae hacia atrás comprometiendo la seguridad y el correcto manejo.
002.002		LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.	EL601	CAIR		No aportan estudios de compatibilidad con medicamentos peligrosos. Es difícil retirar el tapón para liberar la conexión Luer. Al conectarlo con el punzón a vial no se activa de manera correcta la válvula.
002.001		CARDIOMEDICAL DEL MEDITERRANEO, S.L.	803.4364	PMH	3	No aportan estudios de compatibilidad con medicamentos peligrosos. No se especifican los materiales en cada parte del dispositivo. El dispositivo no hace venteo de forma adecuada ni se queda anclado de manera firme al vial.
002.002		CARDIOMEDICAL DEL MEDITERRANEO, S.L.	806.4373	PMH		No aportan estudios de compatibilidad con medicamentos peligrosos. No se especifican los materiales en cada parte del dispositivo. El conector se
003.001	ADAPTADOR PARA BOMBA SISTEMA CERRADO PARA TRANSFERENCIA CITOSTÁTICOS	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	MG-245254	CHEMFORT ADAPTADOR EQUIPO INFUSION	0	No se valora al no haber presentado lote 1 ni 2 adecuado. No ha presentado el resto de componentes que se necesitarían para el funcionamiento de este sistema.
		BECTON DICKINSON, S.A.	MFx2250EV	BD/Acceso a bolsa con bioconector SmartSite# Lock & Go	0	No es un adaptador a equipo de infusión. No se valora.
		GRIFOLS MOVACO, S.A.	501253	INLINE PUMP SET	34	Buen comportamiento en todo los ítems valorados.
		ICU MEDICAL PROD_FARM.y HOSPITALAR., SLU	034-H2629	ICU Medical / Adaptador Para Bomba con Spiros	29	Buen comporamiento, mejorable en seguridad.
		CARDIOMEDICAL DEL MEDITERRANEO, S.L.	312.2607	PMH	0	No se valora al no ser validos los lotes 1 y 2.
004.001	FILTRO ESTERILIZANTE DE 0,22 MICRAS	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	4099206	FILTRO INYECCION STERIFIX 0,2 PEONZA	39	Identificación correcta, buen comportamiento con las presiones, buena resistencia al filtrado y bajo volumen residual.

		FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.	2909702	INFUFIL AIR 0,2 µm, 5,7 cm²	13	Mala identificación, no informa de la presión soportada, no informa del volumen residual.
		INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	WA6332	ROWEMED/RowePhil	31	Poca resistencia en el filtrado. Volumen residual de filtrado alto.
		OIARSO, S.COOP.L.T.D.A.	153.22	BEXEN MEDICAL	27	No valido para volumen de filtrado pequeños, Etiquetado poco claro. Visualizacion de las micras con dificultad.
005.001	FILTRO ESTERILIZANTE DE 5 MICRAS	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	4551001	FILTRO INY-ASPIR. STERIFIX PURY 5	0	No cumple medida minima de diametro.
		FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.	2909802	INFUFIL 5µm, 4,6 cm²	18	Mala identificación, no informa de la presión soportada, no informa del volumen residual.
		INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	WA6327	ROWEMED/RowePhil	40	Buena presion soportable, vol. max. filtrado buena. Buena facilidad de manejo.
		OIARSO, S.COOP.L.T.D.A.	153.50	BEXEN MEDICAL	36	Buena presion soportable. Mas resistente al filtrado. Identificacion poco clara. Dificultad para ver las micras del filtro.
006.001	SET DE PARACENTESIS CON SEGURIDAD	ESTABLECIMIENTOS SUMISAN, S.A.	PAR001	PAR001	45	Buena adecuacion de los componentes. Buena seguridad.
		INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	DM8ADMX011S	A.D.M./AJA DREN	7	Catéter sin seguridad para el paciente. Muy lesivo.
LOTE 7	sin ofertas					
LOTE 8						
LOTE 9						
010.001	CONECTOR LUER LOCK HEMBRA-HEMBRA	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	415080	CONECTOR JERINGA-JERINGA FDC 1000	28	Tamaño pequeño. Con tapones. Mas dificultad en el manejo.
010.001		INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	AIN062003	ARIES/ THREE STOP	28	Tamaño pequeño. Con tapones. Mas dificultad en el manejo.
010.001		VYGON, S.A.U.	89200	RACOR HEMBRA LUER-LOCK	36	Sin tapones.
010.001		CARDIOMEDICAL DEL MEDITERRANEO, S.L.	804.3976	PMH	29	Con tapones. Dificultad en el el manejo.

JOSE LUIS VIÑA VARELA
RESPONSABLE RECURSOS MATERIALES
ENFERMERIA

08/05/2023