

<u>SITUACION</u>		<u>CANTIDAD</u>	<u>PRECIO</u>	<u>TOTAL</u>
<u>ESPEJO</u>	<u>Retirada de juegos y puesta a punto para su uso.</u> Retirada de columpio de dos plazas, pirámide y cubo con rocódromo, y puesta a punto de los mismos mediante arreglo de piezas deterioradas y pintura. Traslado e instalación en parques de Ibernalo (columpio y cubo rocódromo) y La Encina (pirámide).	3	900,00	<u>2.700,00</u>
	<u>Retirada de juego.</u> Retirada de juego (hexágono actividades) y traslado a parque móvil de Diputación	1	300,00	<u>300,00</u>
	<u>Reparación mesa de hormigón.</u> Reposición de losa de hormigón de mesa, con un espesor mínimo de 5 centímetros.	1	350,00	<u>350,00</u>
	<u>Solera de hormigón.</u> Creación de solera de hormigón impreso en mesas de madera mediante excavación de mínimo 15 centímetros, relleno y vertido de hormigón. Deberá sobresalir al menos 50 centímetros de cada arista de la mesa.	2	1.100,00	<u>2.200,00</u>
	<u>Reparación banco de madera.</u> Sustitución y reposición de piezas de madera en banco de mesa. Tablas a medida del banco de no menos de 4 cm de espesor tratadas contra clase riesgo 4, con cantos y testas redondeadas y lijadas las caras. Colocadas con herrajes metálicos tipo Spit de cabeza redondeada sobre la estructura de madera existente.	1	200,00	<u>200,00</u>
<u>LA ENCINA</u>	<u>Retirada de juego.</u> Retirada de juego de trepar deteriorado y traslado a vertedero autorizado.	1	300,00	<u>300,00</u>
	<u>Cambio columnas conjunto juego.</u> Sustitución de columnas de estructura en castillo. Se deberán respetar las dimensiones de las actuales en cuanto a grosor y altura. El sistema de sujeción será compatible con la estabilidad estructural del conjunto.	8	250,00	<u>2.000,00</u>
	<u>Arreglo tablas pasarela conjunto juego.</u> Sustitución de travesaños deteriorados en pasarela de castillo de juegos. Sujeción mediante los cables y tensores existentes.	1	600,00	<u>600,00</u>
<u>BALCON DE LA RIOJA</u>	<u>Arreglo vallado.</u> Arreglo de listón de madera y cuerdas.	1	120,00	<u>120,00</u>
<u>ANGOSTO</u>	<u>Reparación mesa de hormigón.</u> Reposición de losa de hormigón de mesa, con un espesor mínimo de 5 centímetros.	1	350,00	<u>350,00</u>
	<u>Reparación banco de madera.</u> Sustitución y reposición de piezas de madera en banco de mesa. Tablas a medida del banco de no menos de 4 cm de espesor tratadas contra clase riesgo 4, con cantos y testas redondeadas y lijadas las caras. Colocadas con herrajes metálicos tipo Spit de cabeza redondeada sobre la estructura de madera existente.	1	400,00	<u>400,00</u>
	<u>Reparación mesa de madera.</u> Sustitución y reposición de piezas de madera en mesa. Tablas a medida de la mesa de no menos de 4 cm de espesor tratadas contra clase riesgo 4, con cantos y testas redondeadas y lijadas las caras. Colocadas con herrajes metálicos tipo Spit de cabeza redondeada sobre la estructura de madera existente.	1	700,00	<u>700,00</u>
<u>GARRASTATXU</u>	<u>Aporte corteza juegos.</u> Aporte de corteza de entre 25 y 60 mm a granel para generar capa de no menos de 20 cm de espesor en perímetro cerrado por traviesas de madera.	1	600,00	<u>600,00</u>
	<u>Reparación juegos.</u> Colocación de asiento sencillo para columpio.	1	80,00	<u>80,00</u>
	<u>Reparación juegos.</u> Suministro y colocación de pieza central balancín, asientos y agarraderos.	1	800,00	<u>800,00</u>
	<u>Arreglo bancos.</u> - Recolocación de un banco de hormigón y reposición de tablas a medida de no menos de 4 cm de espesor tratadas contra clase riesgo 4, con cantos y testas redondeadas y lijadas las caras. Colocadas con herrajes metálicos tipo Spit de cabeza redondeada sobre la estructura de hormigón existente.	1	300,00	<u>300,00</u>
	<u>Retirada restos de perretxiko.</u> Retirada de elementos ornamentales deteriorados y los dados de hormigón de sujeción ocultos y gestión de residuos, aporte de tierra y alisado del terreno.	1	100,00	<u>100,00</u>
<u>ESTIBALIZ</u>	<u>Reparación desagüe fuente.</u>	1	100,00	<u>100,00</u>
	<u>Reparación cartel.</u> Retirada tabla deteriorada y grabación datos sobre uso del fuego en espacio libre.	1	100,00	<u>100,00</u>
	<u>Pulsador fuente.</u> Suministro y colocación de pulsador cromado temporizado adecuado a sección de la tubería de la fuente.	1	140,00	<u>140,00</u>
	<u>Reparación peldaño escalera y aporte todo uno en escaleras de subida a la parte superior del parque.</u>	1	1.000,00	<u>1.000,00</u>
	<u>Reparación banco de madera.</u> Sustitución y reposición de piezas de madera en banco de mesa. Tablas a medida del banco de no menos de 4 cm de espesor tratadas contra clase riesgo 4, con cantos y testas redondeadas y lijadas las caras. Colocadas con herrajes metálicos tipo Spit de cabeza redondeada sobre la estructura de madera existente.	7	200,00	<u>1.400,00</u>
<u>SAN ROQUE</u>	<u>Aporte corteza juegos.</u> Aporte de corteza de entre 25 y 60 mm a granel para generar capa de no menos de 20 cm de espesor en perímetro cerrado por traviesas de madera.	1	600,00	<u>600,00</u>
	<u>Reparación juegos.</u> Suministro y colocación de asiento en balancín doble.	1	120,00	<u>120,00</u>
	<u>Reparación juegos.</u> Suministro y colocación de asiento en balancín simple.	1	120,00	<u>120,00</u>
<u>FRESNEDO</u>	<u>Aporte corteza juegos.</u> Aporte de corteza de entre 25 y 60 mm a granel para generar capa de no menos de 20 cm de espesor en perímetro cerrado por traviesas de madera.	1	600,00	<u>600,00</u>
	<u>Nivelación de terreno.</u> Aporte y extensión de tierra vegetal en socavón existente.	1	350,00	<u>350,00</u>
	<u>Reparación mesa de hormigón.</u> Reposición de losa de hormigón de mesa, con un espesor mínimo de 5 centímetros.	1	350,00	<u>350,00</u>

<u>BERBERANA</u>	<u>Reparación juegos.</u> Cuerda para trepar con nudos.	1	120,00	<u>120,00</u>
	<u>Retirada restos de caracol y perretxiko.</u> Retirada de elementos ornamentales deteriorados y los dados de hormigón de sujeción ocultos y gestión de residuos, aporte de tierra y alisado del terreno.	1	200,00	<u>200,00</u>
<u>ESKOLUNBE</u>	<u>Reparación cartel.</u> Reparación de cartel aprovechando partes del cartel deteriorado, desmontado y reparación de piezas, ensamblado de las partes sustituyendo las deterioradas, tratamiento del conjunto contra clase de riesgo 4 y colocación del mismo sobre dados de hormigón ocultos con herraje metálico galvanizado fabricado a medida. Todos los elementos a sustituir en madera deben de ser madera maciza con tratamiento contra clase de riesgo 4 en secciones iguales a las actuales y con cantos romos. Los herrajes tienen que ser galvanizados y con cabezas antivandálicas.	1	750,00	<u>750,00</u>
<u>OSTUÑO</u>	<u>Aporte corteza juegos.</u> Aporte de corteza de entre 25 y 60 mm a granel para generar capa de no menos de 20 cm de espesor en perímetro cerrado por traviesas de madera.	1	600,00	<u>600,00</u>
	<u>Perímetro seguridad juegos y aporte corteza.</u> Preparación de terreno quitando piedras y tierra de la zona a perimetrar. Colocación tipo traviesa de 20x7 cm en madera tratada, colocada a base de estacas clavadas al terreno y unidas longitudinalmente, y en esquinas a base de herrajes metálicos galvanizados. Las piezas de madera deberán estar redondeadas en los cantos exteriores y tratadas contra clase de riesgo 4. Una vez cerrado el perímetro se aportará corteza de entre 25 y 60 mm a granel para generar capa de no menos de 20 cm de espesor.	1	1.500,00	<u>1.500,00</u>
	<u>Reparación juegos.</u> Suministro y colocación de piezas deterioradas en asientos de balancín doble.	2	250,00	<u>500,00</u>
	<u>Reparación banco de madera.</u> Sustitución y reposición de piezas de madera en tres bancos de mesa y mesa. Tablas a medida del banco de no menos de 4 cm de espesor tratadas contra clase riesgo 4, con cantos y testas redondeadas y lijadas las caras. Colocadas con herrajes metálicos tipo Spit de cabeza redondeada sobre la estructura de madera existente.	1	400,00	<u>400,00</u>
	<u>Reparación mesa de madera.</u> Colocación de tabla de asiento existente con herrajes metálicos tipo Spit de cabeza redondeada sobre la estructura de madera existente.	1	50,00	<u>50,00</u>
<u>SAN JUSTO</u>	<u>Retirada mesas hormigón modelo descatalogado.</u> Desmontaje y retirada hasta vertedero autorizado.	3	300,00	<u>900,00</u>

TOTAL 22.000,00 €

IVA 4.620,00 €

TOTAL CON IVA 26.620,00 €