

Vista de la fachada sur del edificio objeto del proyecto. Acceso desde la calle.



Vista de la fachada principal a la plaza (fachada este).



Vista del anexo norte hacia la plaza (fachada este).



Vista del edificio parroquial cerrando la plaza. A la izquierda, el edificio objeto del proyecto.



Vista de la fachada trasera (fachada oeste). A la derecha, el anexo a demoler.



Vista de la fachada trasera (fachada oeste). En primer plano, el anexo a demoler.



Vista interior del local en planta semisótano, con acceso desde el porche.



Detalle del forjado de techo de planta baja. Se aprecian los solivos deteriorados y apuntalados.



Vista del interior del anexo norte, que sirvió como sala de reuniones.



Vista interior de una de las viviendas en planta primera.




Vista de la escalera interior.



Vista de la escalera interior.



Vista de la estructura de cubierta. Se aprecian las correas en mal estado y el entablado deficiente.



Vista de la estructura de la cubierta. Se aprecian los elementos dañados por entradas de agua.