DOC A. ANEXO 2: CATAS

INDICE GENERAL


DOC A. MEMORIA
ANEXO 1: FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL
➡ **ANEXO 2: CATAS**
ANEXO 3: PROYECTO PARCIAL DE CLIMATIZACIÓN
ANEXO 4: PROYECTO PARCIAL DE VENTILACIÓN
ANEXO 5: CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
DOC B. PLANOS
DOC C. PRESUPUESTO Y MEDICIONES
DOC D. ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
DOC E. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
DOC F. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
DOC G. PLIEGO DE CONDICIONES

FACHADA NORTE



COMPOSICIÓN






1. ALFÉIZAR DE HORMIGÓN PREFABRICADO
2. ACABADO EXTERIOR, MONOCAPA CON ÁRIDO PROYECTADO (COTEGRAN)
3. HOJA EXTERIOR, LHD
4. PINTURA IMPERMEABLE
5. AISLAMIENTO TÉRMICO, LANA DE ROCA
6. CÁMARA DE AIRE
7. MARCO VENTANA
8. SUPUESTO PREMARCO DE MADERA
9. HOJA INTERIOR, LHD
10. ENLUCIDO INTERIOR PINTADO EN BLANCO

FACHADA OESTE



COMPOSICIÓN






1. ALFÉIZAR DE HORMIGÓN PREFABRICADO
2. ACABADO EXTERIOR, MONOCAPA CON ÁRIDO PROYECTADO (COTEGRAN)
3. HOJA EXTERIOR, LHD
4. PINTURA IMPERMEABLE
5. AISLAMIENTO TÉRMICO, LANA DE ROCA
6. CÁMARA DE AIRE
7. MARCO VENTANA
8. SUPUESTO PREMARCO DE MADERA
9. HOJA INTERIOR, LHD
10. ENLUCIDO INTERIOR PINTADO EN BLANCO

FACHADA SUR



COMPOSICIÓN






1. ALFÉIZAR DE HORMIGÓN PREFABRICADO
2. ACABADO EXTERIOR, MONOCAPA CON ÁRIDO PROYECTADO (COTEGRAN)
3. HOJA EXTERIOR, LHD
4. PINTURA IMPERMEABLE
5. AISLAMIENTO TÉRMICO, LANA DE ROCA
6. CÁMARA DE AIRE
7. MARCO VENTANA
8. SUPUESTO PREMARCO DE MADERA
9. HOJA INTERIOR, LHD
10. ENLUCIDO INTERIOR PINTADO EN BLANCO

FACHADA ESTE (HANGAR)




COMPOSICIÓN







1. ALFÉIZAR DE HORMIGÓN PREFABRICADO
2. ACABADO EXTERIOR, ENLUCIDO Y PINTURA
3. HOJA EXTERIOR, LHD
4. PINTURA IMPERMEABLE
5. AISLAMIENTO TÉRMICO, LANA DE ROCA
6. CÁMARA DE AIRE
7. MARCO VENTANA
8. SUPUESTO PREMARCO DE MADERA
9. HOJA INTERIOR, LHD
10. ENLUCIDO INTERIOR PINTADO EN BLANCO

CUBIERTA DE LA GALERÍA





Plancha de Policarbonato, 2.10 x 1.15 m;
e= desconocido



En Donostia / San Sebastián, a 03 de mayo de 2021

Fdo: Jose Luis Queralt Luján, arquitecto