AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

GESTIÓN DEL SUMINISTRO ENERGÉTICO DE ELECTRICIDAD, OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL CON GARANTÍA TOTAL, DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN 52 EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	1/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

ÍNDICE

ARTÍCULOS

ARTÍCULO I ANTECEDENTES

ARTÍCULO II CONDICIONES GENERALES

2.1.- Objeto

2.2.- Prestaciones

2.3.- Ámbito de aplicación

2.4.- Requisitos generales

2.5.- Recursos y medios personales

ARTÍCULO III CONDICIONES TÉCNICAS

3.1.- Cumplimiento de la reglamentación

3.2.- Condiciones a garantizar

ARTÍCULO IV PRESTACIONES ASEGURADAS POR EL ADJUDICATARIO

4.1.- Prestación P1. Gestión Energética.

4.2.- Prestación P2. Gestión del Mantenimiento Integral.

4.2.1.- Conducción, vigilancia y control de las instalaciones

4.2.2.- Servicios 24h-365 días/año

4.2.3.- Servicio de asistencia inmediata ante emergencias

4.2.4.- Mantenimiento preventivo sistemático

4.2.5.- Mantenimiento preventivo condicional y correctivo

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	2/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

4.2.6.- Mantenimiento técnico legal

4.2.7.- Asistencia técnica

4.2.8.- Suministro de consumibles necesarios para el mantenimiento corriente

4.2.9.- Suministro de piezas y materiales de recambio

4.2.10.- Gestión y aprovisionamiento de las instalaciones propias al servicio del Contrato

4.2.11.- Documentos de mantenimiento. Documentación técnica

4.2.12.- Limpieza y saneado de los locales

4.2.13.- Estética de las instalaciones

4.2.14.- Aplicación informática - Base de datos

4.2.15.- Mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas

4.3.- Prestación P3. Garantía Total.

4.4.- Prestación P4. Obras obligatorias y de renovación de instalaciones.

ARTÍCULO V DISPOSICIONES PARTICULARES

5.1.- Prestación de gestión de la energía

5.2.- Exclusiones

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	3/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

ANEXOS

ANEXO I	Edificios y datos generales
ANEXO II.A	Listado de edificios y contratos de suministros eléctricos
ANEXO II.B	Listado de contratos y potencias contratadas
ANEXO III	Consumos de las instalaciones año 2019
ANEXO IV	Partes de incidencias atendidos años 2019 y 2021
ANEXO V	Obras obligatorias y renovación de instalaciones (P4)
ANEXO VI	Certificados de OCA´s vigentes
ANEXO VII	Condiciones lumínicas
ANEXO VIII	Inventario ascensores
ANEXO IX	Salas depuración piscinas
ANEXO X	Salas de climatización
ANEXO XI	Listado de contratos de mantenimiento en vigor afectados por el presente pliego
ANEXO XII	Listado de instalaciones fotovoltaicas incluidas en el contrato y de instalaciones previstas para su implantación
ANEXO XIII	Listado de Instalaciones KNX
ANEXO XIV	Listado de Aerotermias/Bombas de Calor para ACS
ANEXO XV	Listado de Grupos Electrógenos

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	4/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Artículo I.- ANTECEDENTES

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz gestiona edificios y locales de titularidad municipal con tipología, antigüedad, utilización y horarios muy diferentes: centros para personas mayores, escuelas municipales, centros educativos, centros culturales, centros deportivos etc.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz implantó hace más de 20 años un modelo de gestión energética en las instalaciones de climatización (calefacción, climatización y ventilación) y agua caliente sanitaria, pionero en su día en el Estado, y que progresivamente han ido implantando numerosas administraciones.

El pliego de condiciones técnicas se redacta como documento para la implantación de un modelo similar de gestión eficaz de la energía eléctrica en 52 edificios municipales elegidos atendiendo a dos criterios fundamentales:

- Edificios municipales con el consumo eléctrico más elevado.
- Edificios emblemáticos, de uso continuo y/o de necesidades de atención especiales (24 horas, asistenciales..)

En todo momento el adjudicatario ejecutará las prestaciones que en capítulos posteriores se desarrollan, con las siguientes premisas básicas:

- ✓ Disminuir el consumo eléctrico y las emisiones de CO_2.
- ✓ Racionalizar el uso de la energía eléctrica.
- ✓ Contribuir al desarrollo sostenible del conjunto de la ciudad, como herramienta estratégica de lucha contra el cambio climático.
- ✓ Mantener las instalaciones en el punto óptimo de rendimiento, mediante los ajustes necesarios y la renovación de los equipos.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	5/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

- ✓ Mejorar el patrimonio de las instalaciones eléctricas municipales.
- ✓ Garantizar el confort de usuarios y trabajadores en los edificios municipales objeto de contrato.
- ✓ Ajustarse a la normativa vigente, incluso en materia de sostenibilidad y/o medioambiental.

El gestor global de los servicios energéticos eléctricos podrá mejorar la rentabilidad en este contrato en base a su capacidad de análisis de la situación inicial y la implementación de aquellas medidas en eficiencia que permitan la optimización del consumo eléctrico y el funcionamiento de las instalaciones.

En cualquier caso se deberán respetar los parámetros no específicos del consumo eléctrico, (temperaturas, humedad relativa, etc.) pero que estén directamente relacionados con dicho consumo, no pudiendo modificarlos mediante reducciones de consumo directo, salvo que se presente alternativa que no modifique el parámetro y suponga ahorro de energía eléctrica. En cualquier caso será necesario comunicación escrita. A la vista de la propuesta y las distintas alegaciones que pudieran presentarse, el Servicio General de Mantenimiento de Edificios Municipales resolverá tal circunstancia.

Por todo ello se desarrolla el presente pliego y sus ANEXOS, que regirá el CONTRATO DE GESTIÓN DEL SUMINISTRO ENERGÉTICO DE ELECTRICIDAD, OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL CON GARANTÍA TOTAL, DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN 52 EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ.

Artículo II.- CONDICIONES GENERALES

2.1.- Objeto.

Este pliego de condiciones técnicas y sus ANEXOS tiene como objeto definir y regular el alcance y condiciones de las prestaciones que habrán de regir para la contratación de la GESTIÓN DEL SUMINISTRO ENERGÉTICO DE ELECTRICIDAD , OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL CON GARANTÍA TOTAL, DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS 52 MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	6/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

El cumplimiento de este pliego de condiciones y toda la normativa vigente de aplicación, se entiende como una exigencia de mínimos. El adjudicatario actuará para mantener en perfecto estado de funcionamiento y seguridad para los usuarios, el total de las instalaciones y equipos que se le encomiendan.

Mediante este contrato se pretende ejecutar una actuación global e integrada de gestión energética que permita dar cumplimiento a las exigencias normativas y conseguir ahorros energéticos y económicos, así como satisfacer los requerimientos de mantenimiento en estas instalaciones sin que todo ello suponga incurrir en costes extras para la Administración. Los licitadores tendrán que proponer una solución integral con el fin de gestionar de manera eficiente la energía eléctrica en todo momento, bajo el formato de ahorros respecto al consumo inicial.

Dada la inevitable interrelación de este contrato con los existentes en vigor en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que se incluyen en el ANEXO XI, cualquier actuación efectuada por una de las empresas que pudiera afectar a la otra, será notificada por escrito y de forma fehaciente al Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales. El citado Servicio, en todo caso, resolverá sobre la oportunidad de poder llevarse a cabo las actuaciones solicitadas. En caso de actuar sin la autorización previa se actuará según lo previsto en el punto 15 de la carátula del PCAP capítulo de penalidades sin perjuicio de las responsabilidades que procedieran.

2.2.- Prestaciones.

Los servicios a contratar tienen como finalidad realizar las siguientes prestaciones:

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	Data eta Ordua *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea *Página*	7/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

- **Prestación P1. GESTIÓN ENERGÉTICA.**

Gestión del suministro de energía transformada: gestión, intermediación y adquisición de la energía eléctrica, necesaria para el funcionamiento correcto de las instalaciones objeto del contrato, en nombre del titular; incluyendo la gestión del suministro y compra de electricidad a las empresas comercializadoras y/o distribuidoras, el pago de la facturación eléctrica, control de calidad, cantidad y uso.

Se engloban el conjunto de tareas necesarias para el funcionamiento correcto de todas las instalaciones contenidas en el ANEXO I del PCT.

- **Prestación P2. GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL.**

La prestación tiene por objeto el conjunto de intervenciones de mantenimiento preventivo, correctivo y normativo necesarias, incluyendo el servicio 24 horas todos los días del año, para lograr el perfecto funcionamiento y seguridad de la totalidad de las instalaciones con todos sus componentes, así como lograr la permanencia en el tiempo de su rendimiento óptimo, dando al mismo tiempo cumplimiento a la normativa vigente en cada momento, así como las especificaciones en cuanto al mantenimiento se refiere dadas por los fabricantes de los equipos, que garanticen su funcionamiento y durabilidad en el tiempo.

Entra dentro de esta prestación el mantenimiento preventivo y correctivo de una serie de instalaciones fotovoltaicas, tal y como consta en el ANEXO XII.

Se entiende por funcionamiento la conducción, vigilancia y control de las instalaciones, consiguiendo la prestación de un servicio excelente.

- **Prestación P3. GARANTÍA TOTAL.**

Prestación que incluye la reparación y/o sustitución de todos los elementos deteriorados en la instalación, según se refleja en este pliego de condiciones técnicas.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	8/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

- **Prestación P4. OBRAS OBLIGATORIAS Y RENOVACIÓN DE INSTALACIONES.**

Esta prestación contempla la realización y financiación de las reformas y actuaciones en las instalaciones, según lo establecido en el ANEXO V.

Las reformas y actuaciones mínimas a realizar serán las necesarias para la optimización del gasto energético, para adecuación de la reglamentación o porque la realidad de su estado, funcionamiento, rendimiento o condiciones de seguridad así lo aconsejan.

Las obras obligatorias propuestas estarán dirigidas a aportar un impulso tecnológico significativo a las instalaciones eléctricas de los edificios municipales, adaptando las instalaciones actuales e incorporando a ellas sistemas de regulación, control y telegestión avanzados.

El adjudicatario asumirá el riesgo de la no consecución de los tiempos de retorno proyectados.

Con la finalización del contrato, las instalaciones ejecutadas pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, sin coste alguno para el mismo.

La ejecución de las citadas obras quedará condicionada a la supervisión, aprobación y replanteo del proyecto por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. La ejecución de las citadas obras deberá llevarse a cabo entre los meses 1 y 48 (incluidos) de la duración del contrato. Se deberá aportar un planning de ejecución de todas y cada una de las obras.

El abono de la totalidad de las obras de P4 corresponde al adjudicatario, incluida la redacción y visado de proyectos, direcciones de obra, nuevos boletines de instalación, certificados de inspección, solicitudes de permiso, nuevos contratos de suministro, derechos de enganche, documentación de seguridad y salud, y en general todos los gastos asociados a las obras obligatorias a realizar.

La empresa adjudicataria será responsable de la ejecución de estas prestaciones, limitándose el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a disponer de la estructura técnica de supervisión para establecer los planes, coordinar los trabajos, controlar su desarrollo y, en general, verificar y asegurar que las prestaciones estén en condiciones de satisfacer sus exigencias.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	9/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

2.3.- Ámbito de aplicación.

El ámbito de actuación general se extiende a todas las instalaciones eléctricas existentes en los edificios municipales contenidos en el ANEXO I del pliego de condiciones técnicas, englobando el perfecto dimensionamiento, funcionamiento, control, regulación, mantenimiento, estética y cumplimiento de la normativa de aplicación.

De la misma manera, se extiende a las instalaciones fotovoltaicas existentes en los edificios municipales contenidas en el ANEXO XII, con todos los elementos e infraestructuras necesarios para su correcta producción eléctrica, transporte hasta el punto de consumo o vertido a red y gestión de los datos generados en dicha instalación.

En particular, el alcance se extiende a todos y cada uno de los componentes de las instalaciones eléctricas y sus componentes auxiliares (soportes, canaletas, protecciones mecánicas, cuantas ayudas de albañilería, pintura y remates sean necesarias para que las instalaciones queden en el mismo estado que estaban originalmente en las prestaciones P2-P3-P4) con origen en el final de la acometida que instala la compañía distribuidora de electricidad y termina en los puntos/equipos finales consumidores de la energía, incluyendo equipos de iluminación, bases de fuerza y elementos de maniobra.

Listado genérico y orientativo.

- Caja general de protección.
- Línea general de alimentación.
- Interruptores generales de maniobra.
- Cajas de derivación.
- Armarios y cuadros de contadores.
- Derivación individual.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	10/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

- Fusibles de seguridad.
- Centros de transformación.
- Cuadros eléctricos principales y secundarios, de mando y protección con todos sus elementos (cableado, dispositivos de protección eléctrica, relés, contactores, reguladores, programadores, etc.).
- Conductores eléctricos, canalizaciones, canales protectoras, cajas de conexiones, bandejas metálicas, cajas de mecanismos, dispositivos eléctricos, dispositivos electrónicos, dispositivos electromecánicos de fuerza, dispositivos de mando y control, tubos protectores, elementos físicos de protección y bases. Todo ello ya sean instalaciones fijas, empotradas, aéreas o enterradas.
- Luminarias, lámparas, reactancias, cebadores, soportes, báculos, drivers etc.
- Instalaciones de puesta a tierra.
- Baterías de condensadores.
- Fuentes de alimentación.
- Grupos electrógenos.
- Instalaciones pararrayos.
- Y cualquier otro elemento auxiliar, protección física, protección mecánica etc. no relacionado en esta lista que forme parte de la instalación eléctrica.
- Para las instalaciones fotovoltaicas, y a título general: instalación de cableado eléctrico con sus protecciones, tomas a tierra etc..., instalación de datos, los propios paneles con sus soportes, inversores, hardware y software de gestión, telecontrol, reporte y emisión de datos, y cualquier otro elemento elemento auxiliar, protección física, protección mecánica etc. no relacionado en este apartado que forme parte de la instalación fotovoltaica.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	11/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

2.4.- Requisitos generales.

La empresa adjudicataria acepta las instalaciones actuales de los edificios del ANEXO I y, por lo tanto, de todas las instalaciones eléctricas asociadas a estos edificios y tiene completo conocimiento de:

- La naturaleza de los edificios.
- Dimensionamiento, composición y estado de todas las instalaciones y equipos cuya gestión le es encomendada.
- Las condiciones particulares de acceso, ligadas éstas a la seguridad y a la especificidad de los edificios y sus instalaciones.
- Peculiaridades del uso de estas instalaciones y características específicas de los usuarios.

Los datos que aporte el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz son orientativos. Todas las empresas licitadoras tienen la posibilidad de revisar los edificios en los que se plantean inversiones de P4 incluidos en el expediente según el calendario de visitas previsto y que se publicitará en su momento en la Plataforma de Contratación de Gobierno Vasco, conociendo así el alcance de los trabajos a realizar durante el plazo de ejecución del contrato. En ningún caso las empresas licitadoras podrán prevalerse de las diferencias que pudiese haber en las instalaciones para pretender un cambio en el precio contractual.

Será responsabilidad del futuro adjudicatario en un periodo máximo de 12 meses contados desde el inicio de la ejecución del contrato, elaborar, completar y/o mejorar el inventario existente, detallando las instalaciones objeto del pliego y su estado correspondiente al inicio del contrato.

Dicho inventario deberá ser actualizado y entregado anualmente.

Las licitadoras podrán visitar los edificios en los que se plantea inversiones de P4 incluidos en el expediente objeto del presente contrato, no pudiendo prevalerse de las diferencias con los datos facilitados en este pliego y sus ANEXOS para pretender un cambio de precio, u otras condiciones, durante el periodo contractual.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	12/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Con el fin de conocer el alcance de los trabajos y el estado de las instalaciones se concertará un calendario de visita única a los edificios en los que se plantea inversiones de P4 (opcional). Este calendario lo definirá el Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales en base al número de edificios y duración estimada de cada visita. Dicho calendario se publicará en la Plataforma de Contratación de Gobierno Vasco con la debida antelación y la no asistencia a dichas visitas no dará derecho a una visita posterior. Las visitas se harán a los edificios en los que se plantean inversiones de P4 incluidos en el expediente y los asistentes firmarán una hoja de asistencia que los técnicos municipales llevaran consigo.

Para el resto de los edificios se publicará información complementaria en dicha plataforma.

La forma de concertar las visitas, nº de asistentes máximo y otros aspectos logísticos para llevar a cabo las mismas se anunciará oportunamente en la Plataforma de Contratación de Gobierno Vasco.

Las empresas licitadoras y, en su caso, la adjudicataria, aceptan y asumen las instalaciones en el estado en el que se encuentran al inicio del contrato.

Los licitadores podrán realizar las consultas a través de la Plataforma de Contratación de Gobierno Vasco.

Quedan incluidos todos los mantenimientos a efectuar en las instalaciones objeto del contrato tanto rutinarios como pautados y tras paradas prolongadas si fuera necesario, así como los mantenimientos de las obras que se ejecuten.

En cualquier caso se tomarán las medidas oportunas para que los trabajos objeto de este pliego no dificulten o interrumpan el normal desarrollo de la actividad de los edificios afectados.

En aplicación de la normativa vigente o por circunstancias que así lo requieran, como por ejemplo cambio de uso de los edificios, el adjudicatario quedará obligado a asumir los mantenimientos de todas las modificaciones efectuadas a tal efecto y, previamente, notificadas al adjudicatario por parte del Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	13/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Es objeto del contrato que las instalaciones cumplan con toda la normativa que le sea de aplicación a lo largo de la duración del mismo.

El adjudicatario, representando a la propiedad, se compromete a realizar las gestiones y documentos legales oportunos ante los organismos competentes (compañías distribuidoras, compañías comercializadoras, Delegación Territorial de Industria, etc.), para dar de alta o baja en estos organismos e incluir en el contrato, las nuevas instalaciones y/o modificaciones en las ya existentes en los edificios incluidos en el pliego.

Igualmente el adjudicatario estará obligado a mantener actualizada toda la información legal y técnica de las instalaciones, tales como proyectos completos, planos de distribución en planta, esquemas unifilares, boletines de instalación, certificados de inspección periódica, etc. Toda esta documentación deberá ser exportada al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en formato estándar a acordar con la propiedad.

El adjudicatario notificará al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el calendario de inspecciones y asistirá al mismo en las visitas reglamentarias que sean necesarias, sin coste añadido, bien por una entidad de inspección y control reglamentario (OCA's), los organismos oficiales o el propio Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. El Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales designará, contratará y abonará dichas inspecciones.

La subsanación de las incidencias que resulte necesario efectuar para conseguir el certificado de la instalación tras los informes de la OCA correspondiente, serán ejecutadas por el adjudicatario, sin repercutir ningún coste adicional y notificando previamente el plazo de ejecución previsto. Igualmente el adjudicatario informará de la resolución de las incidencias a la Delegación Territorial de Industria y al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

El adjudicatario asumirá las gestiones y gastos para cumplimentar y presentar documentación administrativa ante los organismos oficiales y/o colegios profesionales, derivados del mantenimiento, reparación y puesta en marcha de las instalaciones.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	14/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

El adjudicatario incluirá entre sus prestaciones los trabajos encaminados a cubrir posibles emergencias en las instalaciones municipales eléctricas objeto del contrato, sean o no motivadas por equipos o circunstancias ajenas a la propia instalación eléctrica, con un servicio de asistencia 24 horas, 365 días / año.

El adjudicatario del contrato redactará un plan de gestión de residuos para la diversidad de los mismos que se generen a lo largo del contrato y de acuerdo a la normativa municipal y autonómica, teniendo la obligación de asumir sus costes y de elaborar un informe anual sobre dicha gestión.

El adjudicatario redactará un informe semestral del estado de las instalaciones fotovoltaicas con, como mínimo la siguiente información: incidencias y producción eléctrica en régimen de autoconsumo y vertido a red en los casos en los que así se utilice.

2.5 Recursos y medios personales.

Cualquier gestión presente o futura que la empresa adjudicataria deba efectuar en relación con el presente contrato ante este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz será realizada a través del Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales, con las personas designadas a tal efecto.

La empresa adjudicataria habilitará, durante la duración del contrato, un establecimiento adecuado para la explotación de este contrato tanto a nivel administrativo, vestuarios, almacén, taller y albergue de vehículos en el término municipal de Vitoria-Gasteiz y personal técnico y administrativo suficiente en número y cualificación para desarrollar el contenido del presente contrato, dando un servicio adecuado y garantizando la atención a cuantos requerimientos se hagan por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en relación con el funcionamiento de las instalaciones objeto del presente contrato.

La relación de los medios materiales y humanos destinados a la correcta ejecución del contrato estarán a disposición de este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, durante toda la duración del mismo, para su consulta cuando éste así lo estime oportuno.

Los trabajos en tensión deberán ser realizados por personal cualificado y formado (personal autorizado que posee conocimientos especializados en materia de instalaciones eléctricas, debido a su

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	Data eta Ordua *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea *Página*	15/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

formación acreditada, profesional o universitaria, o a su experiencia certificada de más de dos años). La empresa deberá tener a disposición del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz dichas autorizaciones y deberá adjuntar la titulación del equipo que intervendrá en los edificios.

Deberá de disponer de un ingeniero/a titulado/a técnico o superior dedicado al 100% al contrato, con conocimientos acreditados en la rama eléctrica, bien por formación o experiencia laboral mínima de dos años, como responsable del servicio e interlocutor técnico principal frente a los responsables del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, cuyo nombramiento deberá ser comunicado y aceptado por éste. Los trabajos a desarrollar por dicho/a ingeniero/a serán entre otros:

- Ser el/la encargado/a de la relación con las personas responsables de cada centro objeto del contrato, emitiendo además informes trimestrales.
- Será responsable del buen funcionamiento de las instalaciones relacionadas con los edificios del ANEXO I del presente pliego.
- Planificará y controlará todas las prestaciones contractuales, reflejándose los resultados en los programas de gestión de mantenimiento o en los informes oportunos cuando sea necesario.
- Tomará todo tipo de decisiones y disposiciones para la consecución de la prestación contratada.

Deberá de disponer de un/una encargado/a de obra dedicado al 100% al contrato con experiencia o formación acreditada para la ejecución y seguimiento de las prestaciones objeto del contrato.

La empresa adjudicataria deberá asegurar en todo momento que las dos figuras anteriormente reflejadas serán debidamente sustituidas en caso de que la propiedad lo requiera. Así mismo, en caso de ausencia prolongada y previa comunicación al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por las circunstancias que concurran, dichas figuras podrán ser sustituidas por otras de igual o superior categoría. En cualquier caso, se deberá asegurar el mantenimiento, la operatividad y calidad de las prestaciones del contrato.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	16/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Se deberá instaurar un código ético que regule, entre otras consideraciones, las relaciones del personal de empresa con el personal y usuarios de los centros municipales, así como, la información que se transmite y las rutinas de mantenimiento.

La empresa adjudicataria facilitará una indumentaria adecuada al personal y con una clara identificación de este contrato y del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

La empresa adjudicataria rotulará los vehículos de uso habitual en el marco del contrato como vehículos de servicio municipal cumpliendo las especificaciones que se marquen desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

La empresa adjudicataria deberá cumplir en todo momento con la normativa vigente sobre prevención de riesgos laborales. Asimismo estará obligado a poner a disposición del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cuanta documentación sea necesaria para justificar las exigencias anteriores.

El adjudicatario del contrato dispondrá de un estudio de evaluación de riesgos laborales específico, ajustado a la naturaleza de los trabajos de acuerdo a la normativa vigente. Dicha evaluación se efectuará de conformidad con las disposiciones de seguridad y salud que regulen la materia y por aquellos trabajos y servicios en los que pudiese no existir regulación específica se adaptará al que se disponga por trabajos análogos o de similares características.

En particular se deberán de considerar los aspectos básicos de:

- Mantenimiento de la zona de trabajo en buen estado de orden y limpieza.
- La manipulación de los distintos materiales y la utilización de medios auxiliares evaluando la existencia de tensión eléctrica.
- El mantenimiento y verificación previa del funcionamiento de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de los trabajos, con objeto de corregir posibles defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	17/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

- La cooperación entre los diversos servicios municipales, el adjudicatario, las subcontratas y los trabajadores autónomos.

Artículo III.- CONDICIONES TÉCNICAS

3.1.- Cumplimiento de la reglamentación.

En el desarrollo de todas las prestaciones derivadas de los trabajos objeto del presente contrato, será de obligado cumplimiento toda la actual normativa y las posibles modificaciones de carácter técnico, técnico-legal y de seguridad y salud en el trabajo, así como aquellas de aplicación por las características de los edificios e instalaciones a lo largo de la duración del contrato. Asimismo deberá comunicar al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz los cambios en la normativa que afecten a las instalaciones objeto de este contrato, incluso las relativas a sostenibilidad o transición ecológica proponiendo las modificaciones oportunas para adecuar las instalaciones afectadas en cada caso.

La empresa adjudicataria aportará la ingeniería colegiada necesaria para llevar a cabo todos los trámites oportunos o proyectos necesarios para la ejecución de las obras previstas, y mantener debidamente legalizadas las instalaciones al completo, con todos sus componentes, referenciados en el presente pliego técnico sin coste adicional alguno para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

La empresa adjudicataria es responsable de la dirección técnica correspondiente a las obras y renovación que se contraten, bajo la supervisión de los técnicos municipales. Para ello deberá contar con el personal a su cargo con la cualificación necesaria para el desarrollo de todas las funciones que como dirección técnica le correspondan. Será preceptivo que el director técnico de cada instalación emita actas de seguimiento y certificado final de las mismas cumpliendo con la normativa que sea de aplicación.

La empresa adjudicataria, durante el primer año de contrato, deberá realizar una campaña de inspección y adecuación de las cajas de fusibles (CGP) existentes en la acometida de los suministros de distribuidora. El resultado de dicha campaña podrá dar lugar a trabajos de adecuación adicionales (acometidos por el propio adjudicatario o por terceros). Esta prestación NO incluirá los trabajos de

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	Data eta Ordua *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea *Página*	18/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

sustitución de dichos componentes, sino sólo la inspección y presentación del correspondiente informe de adecuación a normativa.

3.2.- Condiciones a garantizar.

- La energía eléctrica deberá ser 100% procedente de fuentes renovables. Para poder demostrar este punto, la empresa adjudicataria entregará a final de año un listado en el que conste el nombre de cada instalación, la dirección, números CUPS, consumo anual y número de garantías de la energía renovable consumida en ese punto emitidas por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

- Se deberá asegurar el funcionamiento y la productividad al 100% de las instalaciones fotovoltaicas contenidas en este contrato durante la vigencia del mismo. Se deberá hacer un reporte continuado de dicha productividad, utilizando para ello las aplicaciones informáticas al efecto.

- Calidad mínima del suministro de energía eléctrica procedente de la red pública de distribución mediante compañía suministradora.

- Aseguramiento del suministro de energía incluso en períodos de alta fluctuación de los precios o condiciones del suministro por causas ajenas al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

- El adjudicatario deberá asegurar las condiciones de servicio eléctrico y niveles de iluminación, como norma general los establecidos por normativa, salvo en los casos puntuales que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz exija superiores, las 24 horas, los 365 días del año, si bien se irán adecuando a los establecidos en la reglamentación vigente. Se cubrirán todas las necesidades eléctricas de las diferentes actividades que se puedan dar en los edificios municipales objeto del contrato.

- En el supuesto que dichos niveles no cumplan con los valores mínimos establecidos para los espacios interiores de trabajo conforme a lo señalado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales o con los valores establecidos en la evaluación y riesgos relativos a la utilización de

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	19/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

lugares de trabajo, normas UNE o cualquier otra legislación vigente, se realizarán las adecuaciones oportunas en las instalaciones, que estarán incluidas en las prestaciones del contrato.

- Se podrán optimizar los encendidos y apagados de iluminación de las instalaciones siempre que queden garantizadas las condiciones, los niveles de iluminación y de uniformidad mínimos exigidos por las correspondientes normativas de aplicación y se garantice las condiciones de confort en la utilización de los espacios y en todo caso las condiciones de iluminación mínimas establecidas en el ANEXO VII del presente Pliego de Condiciones Técnicas.

- Se valorará la especial consideración en asegurar un equilibrado reparto de los consumos eléctricos por fase, revisando la cantidad de los circuitos existentes y la ubicación e idoneidad de los elementos de protección y maniobra, para conseguir una perfecta zonificación y control de las condiciones en los edificios, al tiempo que permitan mejorar la seguridad y aportar datos absolutamente fiables.

- Se mantendrán los parámetros de acuerdo a la R.E.B.T. en líneas de tierra, pararrayos, aislamientos de líneas o cuadros, etc. y otras a las normativas específicas para cada caso.

- Dada la interrelación entre este contrato y los distintos contratos suscritos por este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, cualquier actuación efectuada por una de las empresas que pudiera afectar a la otra, será notificada por escrito y de forma fehaciente al Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales. El citado Servicio resolverá sobre la oportunidad de su ejecución y la coordinación de las mismas.

- Se deberá realizar un mantenimiento integral para mantener en perfecto estado de funcionamiento todas las instalaciones relacionadas (incluidas las fotovoltaicas). Se actuará sobre cualquier enchufe, toma de fuerza, conexiones para alimentación, y cuadros de protección y maniobra, a fin de garantizar el servicio y cumplir el R.E.B.T. e impedir los posibles contactos directos-indirectos que puedan ocasionar accidentes a los usuarios.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	20/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

- Se considera incluido en el precio del contrato todas las sustituciones que deban realizarse para la reparación de los diferentes equipos, cuadros, focos, luminarias etc.

- El adjudicatario estará obligado a cumplir todas las especificaciones en materia de Seguridad y Salud, Seguridad Laboral y Seguridad de los edificios señaladas en la normativa vigente en la totalidad de las salas contempladas dentro de este contrato, con el fin de salvaguardar en esta materia tanto a las personas, como a los edificios e instalaciones.

- Con el fin de dar cumplimiento a las especificaciones señaladas en el párrafo anterior, correrá a cargo del adjudicatario la instalación y mantenimiento, según normativa vigente, de todos los medios necesarios para el seguimiento y control en materia de:

    1. Medios específicos para el manejo y almacenamiento de combustibles de grupos electrógenos, EPI´s, formación de personal, etc.
    2. Renovación de aire.
    3. Medios de extinción de incendios.
    4. Señalización.
    5. Iluminación.
    6. Contaminación acústica.
    7. Desarrollo de los documentos de Seguridad y Salud necesarios en cada caso.

- Todas las líneas eléctricas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones, se consideran incluidas en el contrato, en el concepto de prestación garantía total, incluyendo las obras de ayuda de albañilería, excepto en casos de robo o acto vandálico cubiertos por el Seguro Municipal.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	21/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

- Las marcas o modelos de los equipos que se instalen, deberán garantizar, como mínimo, la misma calidad técnica, durabilidad o ciclo de vida y estética, de los sustituidos y siempre deberán contar con la previa autorización del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

- Se deberán mantener en perfecto funcionamiento las luces de emergencia, recorridos de evacuación y balizamiento de las instalaciones a fin de garantizar las condiciones de evacuación de los edificios sujetos al contrato. Los modelos a sustituir serán consensuados con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a fin de su homogeneización.

- Se deberá tener especial cuidado en la no afección a los pavimentos en el uso de los elementos auxiliares (plataformas elevadoras, andamiaje…) necesarios para la ejecución de este contrato tanto en el interior de edificios como en el exterior de éstos (campos deportivos, tarimas, canchas…) . Cualquier desperfecto derivado de estos trabajos deberá ser asumido por el adjudicatario.

ARTICULO IV: PRESTACIONES ASEGURADAS POR EL ADJUDICATARIO.

4.1.- Prestación P1. Gestión Energética.

4.1.1 General

El adjudicatario gestionará el suministro energético de electricidad al objeto de garantizar la demanda de energía eléctrica de los edificios municipales incluidos en el presente contrato. Esta prestación incluye todos los costes derivados de la energía consumida en dichos edificios.

El origen de la energía será 100% renovable y se certificará de acuerdo con el sistema de garantías de origen.

El adjudicatario se compromete a suministrar, o hacer suministrar, a su cuenta y bajo su entera responsabilidad la electricidad, en cantidad y calidad necesaria para asegurar el funcionamiento y la utilización normal de los edificios definidos en el ANEXO I del presente Pliego de Condiciones Técnicas

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	Data eta Ordua *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea *Página*	22/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

(PCT). Para ello suscribirá y gestionará todas las pólizas de abono necesarias, y los contratos de suministro, manteniendo al día los pagos de las facturas y demás obligaciones, notificando al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el estado de los mismos, y cualquier cambio que se efectúe.

De igual manera se compromete a controlar tanto la cantidad como la calidad del suministro de electricidad, así como su uso óptimo en las instalaciones tomadas a su cargo según las condiciones definidas en el presente PCT.

Las garantías de calidad en el suministro y aprovisionamiento dadas por el adjudicatario se limitaran a las garantías dadas por los organismos o empresas distribuidoras o comercializadoras.

Cuando el suministro de electricidad pueda suponer un riesgo para la seguridad de las personas, edificios e instalaciones que le han sido confiadas, el adjudicatario deberá poner en conocimiento del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con carácter inmediato, las anomalías existentes, para conjuntamente, adoptar las medidas necesarias y tratar de restablecer el suministro eléctrico de forma ordinaria a la mayor brevedad posible.

La respuesta ante un corte de suministro, será inmediata, valorando la causa y realizando todas las intervenciones necesarias, para restablecer el servicio en el menor plazo posible. Deberá instalar aquellos medios que eviten que las mismas circunstancias se repitan. En caso de que el corte sea por motivos ajenos o de que la avería sea de imposible reparación inmediata y sea en los edificios con servicio básico se adoptarán las medidas necesarias para asegurar el suministro a las instalaciones prioritarias que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz considere en el plazo máximo de 24 horas.

Dentro de los costes repercutidos en el precio de la energía, el licitante deberá prever e integrar cualquier variación no rutinaria relativa a los posibles excesos de potencia o penalizaciones por energía reactiva o inductiva.

Los edificios con servicios considerados prioritarios son:

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	23/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Centros Asistenciales:

- CMAS
- Centro de Día Blas de Otero
- VICO´s Los Molinos y Aurora
- Apartamentos Tutelados: San Antonio, Pablo Neruda, Ramiro de Maeztu, Beato Tomas de Zumárraga, Aurora y Amadis

Otros edificios:

- Archivo Municipal
- Policía Local
- Palacio de Congresos Europa
- Cetic

A modo exclusivamente orientativo, el consumo total del año 2019 en los Edificios ha sido el siguiente:

	2019
Consumo eléctrico kWh	13.926.539 Kw / h

En resumen, la prestación de Gestión Energética (P1) comprende:

- El suministro de electricidad.
- El pago de las facturas de energía eléctrica.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	24/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

- La gestión y abono de los gastos que puedan derivarse de los contratos con las empresas distribuidoras y/o comercializadoras, para las instalaciones objeto de contrato y para variaciones de instalaciones que se produzcan. A tal fin la empresa adjudicataria realizará los trámites precisos para cambiar a su favor tanto la titularidad de los contratos de suministro vigentes o los que puedan suscribir, como los datos de domiciliación de las facturas de consumo eléctrico. Estos datos procederán de la actual adjudicataria del contrato y, en el caso de los nuevos edificios incluidos en éste, del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Estos contratos volverán a ser de titularidad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz una vez concluido el contrato de servicios energéticos objeto del presente PCT.

- Facilitar la transición ordenada y con plena colaboración de los contratos de suministro así como de las posibles facturaciones/regularizaciones pendientes de los CUPS objeto de contrato entre la adjudicataria saliente y la entrante, tanto al inicio como a la finalización del contrato. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz actuará de mediador regularizando los pagos de los suministros cuyo cambio de titularidad no coincida con la fecha exacta de inicio del contrato.

- La empresa adjudicataria presentará mensualmente una tabla con los datos de los consumos por contratos o CUPS existentes en cada uno de los edificios en kWh por periodos de facturación y el total de los mismos.

- El compromiso de “GARANTÍA DE CONFORT”, que definen parámetros como los niveles de iluminación, (temperatura ambiente, horario de funcionamiento, etc.) manteniendo las condiciones adecuadas a cada instalación, según se fija en el pliego en el ANEXO VII del PCT.

- El compromiso de EFICIENCIA ENERGÉTICA de las instalaciones con informe anual de la variación de consumos energéticos por cada contrato.

- La seguridad en los edificios y los usuarios.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	25/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

- Resolver cualquier solicitud de información presentada por el Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en relación a la medida de consumos, facturas emitidas, históricos, emisiones, cortes indebidos, etc.

- Cuando las energías tengan varios usos finales en un mismo edificio, o distintos consumidores finales, el adjudicatario instalará, asumiendo todos los gastos, los contadores de repartición necesarios para discriminar cada consumo, siendo la cantidad de 20 contadores obligatorios a colocar. El funcionamiento, la lectura y el volcado de los datos de estos contadores así como de los ya instalados, en un formato editable y ordenado consensuado con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz es responsabilidad del adjudicatario de este contrato.

- En el ANEXO III del PCT se proporcionan los consumos de energía eléctrica según tarifas y periodos en cada uno de los contratos de suministro de los edificios contemplados en este PCT, correspondientes al año 2019, siendo estos datos no exhaustivos, ni vinculantes de forma contractual, teniendo únicamente carácter orientativo para los licitadores.

- El aporte de los datos necesarios al Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales para la elaboración de las certificaciones energéticas de los edificios e instalaciones incluidas en el ámbito del contrato, a lo largo de la duración del contrato.

- El adjudicatario se compromete a facilitar y habilitar el acceso remoto, por los medios que se acuerden con el personal técnico del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a todos los contadores vinculados a los CUPS, que permitan la lectura de todos los parámetros que de forma habitual son necesarios para la gestión de los consumos y demandas del edificio. Se deberán incluir los juegos de claves, URL´s y cualquier otro mecanismo necesario para dicho acceso.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	26/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

- El adjudicatario se compromete a facilitar y habilitar el acceso a los contadores parciales de zona o instalación que puedan existir o se instalen en el marco del presente contrato y durante la duración del mismo.

4.1.2 Producción eléctrica debida a Instalaciones Fotovoltaicas en edificios municipales

Además de las instalaciones fotovoltaicas existentes, en el transcurso del contrato se prevé la puesta en marcha de instalaciones fotovoltaicas por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ya sea en régimen de autoconsumo individual o colectivo. Ver ANEXO XII del PCT con las actualmente previstas, si bien a futuro se podrán ejecutar instalaciones adicionales.

En el caso de una instalación en régimen de autoconsumo individual en un edificio de este contrato, toda la producción fotovoltaica corresponderá al CUPS de dicho edificio. En la actualidad no existe ninguna instalación de este tipo para este contrato.

En el caso de una instalación en régimen de autoconsumo colectivo ubicada en un edificio municipal, ya sea objeto de este contrato o no, parte de la producción fotovoltaica corresponderá a algunos de los CUPS de este contrato en función de los coeficientes de reparto (Betas) que se determinen.

La producción fotovoltaica que corresponda al CUPS de un edificio de este contrato, podrá ser considerada como autoconsumida y/o excedentaria vertida a red en función del uso y demanda. Dado que la energía autoconsumida detrae del uso de energía de comercializadora y por lo tanto de que la empresa adjudicataria la tenga que proveer, y la energía excedentaria es compensada en la factura eléctrica, la empresa adjudicataria devengará al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz un pago por ambas energías.

Por otro lado, se dará la circunstancia de producción fotovoltaica de CUPS de edificios que NO estén en este contrato pero que asignarán energía a CUPS que SI lo estén, en base a las Betas establecidas. Dado que la energía consumida de esta manera detrae del uso de energía de comercializadora y por lo tanto de que la empresa adjudicataria la tenga que proveer, y la energía

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	27/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

excedentaria es compensada en la factura eléctrica, la empresa adjudicataria devengará al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz un pago por dicha energía.

La empresa adjudicataria deberá ofertar un precio de adquisición de la energía fotovoltaica asociada a un CUPS de este contrato, y dicho precio será fijo para todo el período del contrato, con un mínimo de 0,05 € Kw/h IVA no incluido.

Al final de cada año la empresa adjudicataria hará una liquidación de los kWh de producción fotovoltaica (la autoconsumida y la energía excedente vertida a la red) que han correspondido a edificios de este contrato en base a los datos aportados por las empresas distribuidoras a las comercializadoras y que se deberán reflejar en un informe individual por edificio afectado por dicha regularización, de manera que se obtenga del contenido de dicho informe las cantidades económicas a abonar por parte de la empresa adjudicataria al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

El abono de dicha compensación se deberá llevar a cabo en la siguiente factura tras la recepción del informe y validación de los datos.

4.1.3 Consumos generados por las bombas de calor para producción/precalentamiento ACS.

Dado que para optimizar la demanda de ACS (Agua caliente sanitaria) en varios centros, se han instalado y se podrán instalar bombas de calor (aerotermias) cuyo consumo eléctrico penaliza la demanda general del edificio, estos consumos serán regularizados anualmente de la siguiente manera:

Al final de cada año se hará una liquidación de los kWh de consumo de las bombas de calor según las lecturas obtenidas de los contadores parciales instalados al efecto.

La lectura de dicho contador para el período de regularización se multiplicará por un precio de la electricidad para obtener el coste de dicha energía consumida.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	Data eta Ordua *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea *Página*	28/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Este precio será presentado y justificado en el momento de la regularización por el adjudicatario del contrato eléctrico y previa aceptación por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, servirá para el cálculo de dicha regularización para todos los períodos tarifarios.

Ver ANEXO XIV del PCT con las aerotermias actualmente previstas e instaladas, si bien a futuro se podrán ejecutar instalaciones adicionales.

4.2.- Prestación P2. Gestión del Mantenimiento Integral.

En el precio ofertado de la prestación P2 se incluyen todos los gastos correspondientes a los medios humanos y materiales requeridos por la empresa adjudicataria al objeto de asegurar las prestaciones de mantenimiento preventivo, correctivo y normativo previstas.

La prestación tiene por objeto el conjunto de intervenciones de mantenimiento preventivo, correctivo y normativo necesarias, incluyendo el servicio 24 horas todos los días del año, para lograr el perfecto funcionamiento y seguridad de la totalidad de las instalaciones con todos sus componentes, así como lograr la permanencia en el tiempo de su rendimiento óptimo, dando al mismo tiempo cumplimiento a la normativa vigente de aplicación, así como las especificaciones en cuanto al mantenimiento se refiere dadas por los fabricantes de los equipos, que garanticen su funcionamiento y durabilidad en el tiempo.

Se entiende por funcionamiento la conducción, vigilancia y control de las instalaciones, consiguiendo la prestación de un servicio excelente.

El adjudicatario realizará, bajo su responsabilidad, en las instalaciones de los edificios definidas en el ANEXO I del PCT las prestaciones siguientes:

4.2.1 Conducción, vigilancia y control de las instalaciones.

4.2.2 Servicios 24h – 365 días/año.

4.2.3 Servicio de asistencia inmediata ante emergencias.

4.2.4 Mantenimiento preventivo sistemático.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	Data eta Ordua *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea *Página*	29/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

4.2.5 Mantenimiento preventivo condicional y correctivo.

4.2.6 Mantenimiento técnico legal.

4.2.7 Asistencia técnica.

4.2.8 Suministro de consumibles necesarios para el mantenimiento.

4.2.9 Suministro de piezas y materiales de recambio.

4.2.10 Gestión y aprovisionamiento de las instalaciones propias al servicio del contrato.

4.2.11 Documentos de mantenimiento. Documentación técnica.

4.2.12 Limpieza y saneado de los locales.

4.2.13 Estética de las instalaciones.

4.2.14 Aplicación informática-Base de datos-Comunicaciones (si fuese necesario)

4.2.15 Mantenimiento de Instalaciones Fotovoltaicas

4.2.1 Conducción, vigilancia y control de las instalaciones.

La conducción, vigilancia y control incluye todo el conjunto de tareas que permiten la perfecta programación, el control, funcionamiento y dominio de las instalaciones.

El adjudicatario es responsable y decide los medios a utilizar para cumplir con los objetivos y se ocupará en particular de:

- La programación de arranques y paros de las instalaciones.
- Las regulaciones, equilibrados y ajustes necesarios.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	30/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

- El seguimiento de los parámetros de funcionamiento de los equipos, los ensayos y maniobras de verificación del correcto funcionamiento de los mismos.
- La vigilancia y control general de las instalaciones.
- La periodicidad de rondas e inspecciones rutinarias a cada instalación, para verificar los datos fundamentales que reflejen el correcto funcionamiento de la instalación.
- Todas aquellas actuaciones tendentes a lograr el correcto funcionamiento de las instalaciones.

Será por cuenta del adjudicatario todas las actuaciones que se deriven de la conducción, vigilancia y control.

4.2.2 Servicios 24h – 365 días/año.

En caso de avería o de funcionamiento incorrecto de los componentes de las instalaciones, el adjudicatario debe asegurar las intervenciones, en el plazo máximo de una hora, garantizando un servicio 24h, 365 días/año.

Este servicio estará dotado de medios adecuados para este contrato con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Entre el adjudicatario y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, se deberá establecer un protocolo de comunicación, rápido, fiable y seguro para facilitar el intercambio de información entre ambas partes en todo aquello que se refiera a las instalaciones objeto de este contrato.

La empresa dispondrá de un teléfono de uso exclusivo para este contrato, con atención 24h/365 días/año, que garanticen que la transmisión de aquellas incidencias que sean calificadas como urgentes, se reciban con la rapidez y eficacia que requieren.

Adicionalmente, deberá articular mecanismos telemáticos para el refuerzo de dicha atención: cuenta de correo electrónico, mensajería…

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	31/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

En este sentido, y como mínimo, se habilitará una cuenta de correo electrónico. Los tiempos en la recepción / respuesta de dichos correos podrán ser usados para la aplicación de sanciones.

Del mismo modo, deberá comunicar diariamente, mediante informe, las incidencias habidas en las instalaciones, así como la situación de las mismas y trabajos a realizar.

Estos informes, discriminarán las averías o intervenciones, en función de su repetición, carácter programado o pautado y tipo de centro, entre otras cuestiones.

4.2.3 Servicio de asistencia inmediata ante emergencias.

El adjudicatario posibilitará la prestación de un servicio de primera atención inmediata, para todas las instalaciones existentes en los edificios municipales objeto del presente pliego, en situaciones de emergencia evitando con la actuación de este servicio el que se generen riesgos para los usuarios y daños en las dependencias municipales.

4.2.4 Mantenimiento preventivo sistemático.

El adjudicatario debe realizar todas las prestaciones necesarias correspondientes al mantenimiento preventivo sistemático, determinadas según normativa y/o teniendo en cuenta las especificaciones de los fabricantes de los distintos equipos, materiales y usos.

La frecuencia y la naturaleza de las comprobaciones necesarias para verificar el correcto funcionamiento de los equipos, de acuerdo con los parámetros deseados, así como los criterios y soluciones a adoptar en cada caso, son de responsabilidad e iniciativa del adjudicatario y estarán convenientemente detalladas en el Plan de Mantenimiento.

En el Plan de Mantenimiento se incluirá la revisión con periodicidad semestral, de la totalidad de la instalación garantizando su estado óptimo de funcionamiento.

El adjudicatario tomará todas las medidas, para que dichas operaciones afecten lo mínimo posible al funcionamiento normal de los edificios y a los usuarios.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	32/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Todas las operaciones o intervenciones a realizar de forma programada, serán notificadas de forma fehaciente al Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con la antelación suficiente, pudiendo el Servicio proponer otras fechas en casos de situaciones especiales.

4.2.5 Mantenimiento preventivo condicional y correctivo.

Este mantenimiento preventivo condicional se efectúa principalmente a partir de la aparición de averías originadas en las instalaciones o de observaciones derivadas de la conducción y vigilancia de las mismas.

La frecuencia y naturaleza de las anomalías observadas, supondrá el ajuste de los diferentes parámetros, así como la toma de decisiones sobre los criterios de corrección más adecuados a iniciativa y entera responsabilidad del adjudicatario, quién deberá notificar al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz las decisiones adoptadas.

El adjudicatario comenzará las intervenciones de mantenimiento correctivo en un plazo no superior a 1 hora (una) desde la comunicación de la anomalía, siempre que la incidencia afecte al normal uso de las instalaciones, informando al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz del plazo estimado para solucionar el problema y tomando todas las medidas necesarias para que dichas operaciones afecten lo mínimo posible al funcionamiento normal de las actividades en los edificios. En caso de que la avería esté provocada por un aparato conectado a la instalación, la responsabilidad del adjudicatario será la desconexión o aislamiento del mismo.

4.2.6 Mantenimiento técnico legal.

Este mantenimiento a realizar, de forma específica o complementando las labores del resto, se efectuará para el cumplimiento de la normativa general de aplicación.

El adjudicatario notificará y consensuará con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el calendario de inspecciones y asistirá al mismo en las visitas reglamentarias que sean necesarias, sin coste añadido, bien por una entidad de inspección y control reglamentario (OCA's), por los organismos oficiales o por el

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	33/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

propio Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. El Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales designará, contratará y abonará dichas inspecciones.

El adjudicatario asumirá las gestiones y gastos para cumplimentar y presentar documentación administrativa ante los organismos oficiales y/o colegios profesionales, derivados del mantenimiento, reparación y puesta en marcha de las instalaciones.

Igualmente el adjudicatario informará de la resolución de las incidencias a la Delegación Territorial de Industria correspondiente y al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

4.2.7 Asistencia técnica.

El adjudicatario asistirá al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el transcurso de las visitas reglamentarias realizadas, bien por un organismo de control acreditado (OCA), la autoridad sanitaria competente, otros organismos oficiales o el propio Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Asimismo, asesorará a este Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales, cuando lo solicite y sin coste económico alguno, en cuestiones relacionadas tanto con los elementos incluidos en este contrato como sobre otras unidades nuevas que sean de interés incluir a lo largo de la vigencia del mismo.

4.2.8 Suministro de consumibles necesarios para el mantenimiento.

Para el desarrollo de las prestaciones de mantenimiento, el adjudicatario debe asegurarse el suministro de los consumibles de tipo mecánico, eléctricos, etc. que necesite, así como todos aquellos elementos que sean precisos para efectuar un correcto servicio, garantizando la disponibilidad de estos componentes, con el fin de evitar demoras o retrasos en el desarrollo de las prestaciones,

También serán por cuenta del adjudicatario la gestión de los residuos generados, según lo establecido en el plan que deberá presentar, asumiendo los gastos generados.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	34/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

4.2.9 Suministro de piezas y materiales de recambio.

En el marco de la conducción y del mantenimiento de las instalaciones, el adjudicatario debe asegurar el suministro de cualquier elemento necesario para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos e instalaciones.

En lo referente al mantenimiento correctivo, el adjudicatario deberá realizar la sustitución de las piezas defectuosas en el conjunto de las instalaciones definidas en el presente pliego de condiciones.

El suministro y colocación de los repuestos, materiales o equipos están incluidos en la prestación correspondiente. Estos gastos serán por cuenta del adjudicatario.

4.2.10 Gestión y aprovisionamiento de las instalaciones propias al servicio del contrato.

Para limitar los tiempos de parada de los equipos, el adjudicatario debe disponer de un almacén de consumibles, productos y repuestos, situado en el término municipal de Vitoria-Gasteiz para abastecer el contrato.

Este almacenaje, dispondrá del material necesario para atender las instalaciones municipales, ante situaciones que requieran una intervención urgente para mantener el correcto funcionamiento de las mismas.

4.2.11 Documentos de mantenimiento. Documentación Técnica.

El adjudicatario dotará a cada edificio de toda la información legal y técnica necesaria según normativa vigente, actualizándola, complementándola o incluso redactándola de nuevo si fuera preciso.

Igualmente la empresa adjudicataria se comprometerá a estudiar la documentación existente en la actualidad, realizando los trámites necesarios con los organismos oficiales competentes, para garantizar la legalización de todas las instalaciones.

El adjudicatario se responsabilizará de que cada cuadro eléctrico disponga de su correspondiente esquema unifilar actualizado en papel, igualmente deberá señalizar con la identificación de riesgo

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	35/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

eléctrico, en bilingüe, y deberá borrar sin coste alguno cualquier dato, adhesivo, chapa identificativa, y otros, de empresas anteriores que pueda inducir a error a la hora de informar de una incidencia.

Respecto a la documentación de mantenimiento, el adjudicatario elaborará y mantendrá actualizada la información siguiente, todo ello en formato digital con acceso para la consulta del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz:

- ❖ Las visitas de mantenimiento preventivo sistemático.
- ❖ Las intervenciones de mantenimiento correctivo.
- ❖ Registro de deficiencias más repetidas y medidas correctoras efectuadas y/o propuestas.
- ❖ Las modificaciones y trabajos realizados por iniciativa propia, por la del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, o por obras de terceros.
- ❖ El resultado de las mediciones y ensayos realizados.
- ❖ Y todas aquellas actuaciones que se consideren necesarias reflejar.

Para cada operación se mencionarán:

- La fecha.
- El tipo de operación.
- Las sustituciones de piezas realizadas.
- El operario.
- Las observaciones pertinentes.
- Cualquier otra operación que estime el adjudicatario o el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	36/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Respecto a la documentación técnica, se incluye la obligación del adjudicatario de mantener debidamente actualizada la información siguiente:

- Esquemas de funcionamiento de todas las salas técnicas. En la entrada de cada sala se dispondrá del "esquema de unifilar" de la instalación. En el interior de cada cuadro se ubicarán los esquemas eléctricos correspondientes, totalmente actualizados.
- Etiquetado de todos los componentes de las salas técnicas, indicando entre otros, circuitos, elementos de corte, elementos de seguridad, identificación de todos los circuitos.
- Elementos de protección de los circuitos y su ubicación.
- Inventario de equipos y elementos básicos de toda la instalación, con descripción de las características más importantes, perfectamente actualizado.
- Control y registro de consumos y emisión de contaminantes. Cuantificación de producción eléctrica mediante energías renovables.
- Toda aquella información que se considere oportuna por parte de la adjudicataria o del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Toda la información relativa a cada instalación deberá tratarse individualmente, informando de cualquier cambio que se produzca en la misma, haciendo llegar al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la documentación actualizada que incluya la variación experimentada, en un plazo no superior a un mes desde que se produzca un cambio en la misma.

4.2.12 Limpieza y saneado de los locales.

El adjudicatario asegurará la limpieza de las salas, así como de los recintos ocupados por los equipos y piezas de recambio de las instalaciones tomadas a su cargo. En particular se compromete a sanear periódicamente las salas técnicas, incluyendo labores de pintura, reparación de humedades o de otra índole que ayuden a mantener una buena estética de las mismas.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	37/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Durante los periodos de funcionamiento de las instalaciones, la limpieza se realizará con una frecuencia semestral.

Las intervenciones necesarias, fuera de la limpieza rutinaria, se tratarán de forma conjunta con el resto de labores de mantenimiento en las paradas programadas de las instalaciones.

4.2.13 Estética de las instalaciones.

Teniendo en cuenta que gran parte de los elementos incluidos en el objeto de este pliego se encuentran en zonas de uso público el adjudicatario estará obligado a primar el buen aspecto estético, por lo que cualquier actuación a realizar en el ámbito de este contrato, respetará y/o mejorará los niveles de calidad conseguidos hasta ahora.

4.2.14 Aplicación informática - Base de datos.

El adjudicatario dispondrá de una aplicación informática de acceso directo que permita a los técnicos municipales el conocimiento de cuantas operaciones se realicen en cumplimiento del contrato, en la que se incluirá una base de datos de mantenimiento, perfectamente actualizada, donde se registre los datos incluidos en el punto anterior 4.2.11.

Esta aplicación deberá permitir exportar sus datos a un formato compatible con los sistemas informáticos del Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Excel, Word o Libre Office).

Al final del contrato o cuando el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz lo requiera, se deberán entregar los ficheros en formato compatible con los sistemas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con los datos incluidos en el punto anterior 4.2.11 que se hubieran podido producir hasta ese momento.

4.2.15 Mantenimiento de Instalaciones Fotovoltaicas

El adjudicatario deberá llevar a cabo el mantenimiento de las instalaciones fotovoltaicas incluidas en el Anexo XII del PCT en los términos y alcance acordados con los Servicios Técnicos del AVG.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	38/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

4.3 Prestación P3. Garantía total.

La garantía total se entenderá en sentido global amplio, considerando que los edificios y sus sistemas y/o instalaciones que están dentro del contrato deben funcionar de forma permanente en cualquier situación. Este concepto incluye la reparación y/o sustitución de todos los elementos deteriorados en la instalación.

El adjudicatario se compromete a realizar los trabajos de reparación, sustitución y renovación necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del conjunto de las instalaciones y equipos eléctricos existentes en los edificios relacionados en el ANEXO I del PCT.

Para ello, la empresa asume la total responsabilidad para la consecución del buen estado de funcionamiento de las instalaciones, efectuando las reparaciones y reposiciones precisas de todo tipo de componentes, tanto en casos de desgaste normal, accidental, o por cualquier otra causa.

Los gastos que de esta prestación se deriven, tanto en concepto de reparación como de reposición, incluida la mano de obra, el desmontaje y montaje, el transporte, trabajos complementarios incluidas ayudas de albañilería, medios auxiliares y por supuesto el coste del material de reposición y reparación, serán por cuenta del adjudicatario, incluso si fuera preciso elaborar estudios, proyectos o certificados.

Si en el marco de esta obligación, el adjudicatario se viese obligado a sustituir un equipo o un conjunto de materiales, éstos deberán ser de primeras marcas y de última tecnología consolidada, debiendo solicitar la conformidad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a la solución planteada. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, si lo estima oportuno teniendo en cuenta la evolución de la técnica o cualquier otra circunstancia que lo justificase, podrá determinar la conveniencia de que los equipos a sustituir sean de características mejoradas.

Las intervenciones correspondientes a la garantía total, deberán realizarse por el adjudicatario con la mayor diligencia y responsabilidad.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	39/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

El adjudicatario informará al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y acordará con él, la fecha de paro parcial de las instalaciones, para minimizar la incidencia de dichas intervenciones, sobre las condiciones de normal funcionamiento.

4.4.- Prestación P4. Obras obligatorias y de renovación de instalaciones

Se realizarán las obras obligatorias de renovación de instalaciones por parte del adjudicatario, según ANEXO V del PCT.

Los licitadores establecerán un programa de intervenciones a desarrollar anualmente según las previsiones descritas en dicho ANEXO. Principalmente las obras se desarrollarán aprovechando los cierres de vacaciones o paradas técnicas.

Estos trabajos, por cuenta del adjudicatario, se financiarán a lo largo de la duración del contrato según condiciones establecidas en los pliegos técnico y administrativo.

Se redactarán las correspondientes memorias técnicas o proyectos de ejecución, en caso necesario, los cuales se adjuntarán a la oferta sin necesidad en esta fase de ser visados.

El adjudicatario dejará claramente especificada la duración prevista de cada intervención. Tendrá en cuenta la simultaneidad de paradas de las instalaciones eléctricas, a ser posible en el periodo estival o en horarios fuera del uso del edificio, para dimensionar adecuadamente los equipos de trabajo y el pedido de suministros de cada centro. Será de gran importancia planificar correctamente los periodos de cierre necesarios de cada instalación. Cuando proceda ampliarlos estarán debidamente justificados.

La ejecución de estos planes de actuación se coordinará directamente con el Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales y no se iniciarán sin su aprobación. El adjudicatario deberá considerar todas las observaciones que los técnicos municipales hagan al respecto.

La ejecución de las citadas obras quedará condicionada a la supervisión, aprobación y replanteo del proyecto por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. La ejecución de las citadas obras deberá llevarse a

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	40/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

cabo entre los meses 1 y 48 (incluidos) de la duración del contrato. Se deberá aportar un planning de ejecución de todas y cada una de las obras.

En todos los trabajos y suministros figurarán los certificados de calidad de materiales y equipos instalados, resultados de ensayos y cálculos de iluminación, garantías de ejecución y de fabricantes y demás documentos que procedan en función de lo realizado en cada inversión.

Todos los equipos presentados serán de primeras marcas reconocidas en el mercado nacional. Se demostrará la existencia de stock de suministros en los almacenes eléctricos para que su entrega sea en un plazo máximo de 5 días. En cualquier caso los servicios municipales se reservan el derecho de modificar estas marcas por otras similares, siempre que el PVP en catálogos oficiales publicados de las distintas marcas no varíen en más de un 5%.

Artículo V.- DISPOSICIONES PARTICULARES

5.1.- Prestación de gestión de la energía.

Cuando la energía tenga varios usuarios finales en un mismo edificio, el adjudicatario instalará, asumiendo todos los gastos, los contadores de repartición necesarios para discriminar cada consumo, con la cantidad obligatoria de 20 contadores a colocar. Quedan incluidos en el contrato, los gastos de mantenimiento de estos contadores de luz.

5.2.- Exclusiones.

En las prestaciones descritas anteriormente a cargo del adjudicatario, no se incluyen:

- Los trabajos de modernización y de adecuación de las instalaciones que provengan de nuevas necesidades planteadas en los edificios municipales no incluidas en el programa de obras de la oferta del adjudicatario, ni aquellas cuya realización venga impuesta por la entrada en vigor de una nueva normativa, siempre que ésta suponga una modificación sustancial en las condiciones del contrato a criterio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	Data eta Ordua *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea *Página*	41/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

- Las instalaciones eléctricas situadas en el interior de las salas técnicas de climatización, piscinas, ascensores o grupos de bombeo, de acceso limitado a los mantenedores de estas instalaciones.

- Los cuadros eléctricos que formen parte directa de la protección, maniobra y control de los sistemas de climatización, ascensores y equipos elevadores, bombas y grupos de riego, puertas y persianas automáticas, alarmas, control de accesos, depuración de piscinas, sistemas de comunicaciones y maquinaria escénica, siempre y cuando el total de los componentes eléctricos sean de utilización exclusiva para dar servicio a estas instalaciones.

- Los elementos de protección y maniobra de las instalaciones detalladas en el párrafo anterior, siempre y cuando se encuentren en armarios separados del resto de instalaciones eléctricas, de uso exclusivo y con permiso de manipulación restringido únicamente al propio mantenedor de los equipos.

Si en el interior de un armario o cuadro eléctrico, hubiera componentes de protección y maniobra utilizados para dar servicio a las instalaciones reseñadas en los párrafos anteriores, y otros que no, el adjudicatario quedará obligado a mantener en perfecto estado el total de los elementos de dicho cuadro.

En el Teatro Principal, quedan excluidos de este contrato por su especial singularidad, el denominado sistema de control de iluminación arquitectural-Dimmers Teatro (armario eléctrico, cableado, paneles de control, display's, fuentes de alimentación y conectores) y la lámpara del techo (araña) de la sala (protecciones y cuadro de maniobra, casquillos y lámparas).

De manera exclusivamente orientativa se adjuntan los ANEXOS VIII, IX y X (inventario de ascensores, salas de depuración de piscinas y salas de climatización) del PCT existentes en los edificios municipales objeto del contrato.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	42/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

ANEXO I EDIFICIOS Y DATOS GENERALES

GESTION ELECTRICA INTEGRAL 52 EDIFICIOS - AYUNTAMIENTO VITORIA-GASTEIZ

ANEXO I - LISTADO DE EDIFICIOS

ITEM	DENOMINACION DEL EDIFICIO	TIPO	DIRECCION EDIFICIO
1	CENTRO DIA BLAS DE OTERO	ASISTENCIAL	C/ BLAS DE OTERO, 16 - VITORIA-GASTEIZ
2	APARTAMENTOS TUTELADOS AMADIS (ESPACIOS COMUNES) + 30 AATT	ASISTENCIAL	C/ AMADIS, 1 - VITORIA-GASTEIZ
3	APARTAMENTOS TUTELADOS AURORA (ESPACIOS COMUNES) + 15 AATT	ASISTENCIAL	C/ CORRERIA, 57 - VITORIA-GASTEIZ
4	APARTAMENTOS TUTELADOS BEATO TOMAS ZUMARRAGA (ESPACIOS COMUNES) + 30 AATT	ASISTENCIAL	C/ BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA, 1-H - VITORIA-GASTEIZ
5	APARTAMENTOS TUTELADOS PABLO NERUDA (ESPACIOS COMUNES) + 20 AATT	ASISTENCIAL	C/ PABLO NERUDA, 1 - VITORIA-GASTEIZ
6	APARTAMENTOS TUTELADOS RAMIRO MAESTU (ESPACIOS COMUNES) + 18 AATT	ASISTENCIAL	C/ RAMIRO DE MAESTU, 21 - VITORIA-GASTEIZ
7	APARTAMENTOS TUTELADOS SAN ANTONIO (ESPACIOS COMUNES) + 20 AATT	ASISTENCIAL	C/ SAN ANTONIO, 28 - VITORIA-GASTEIZ
8	VIVIENDAS COMUNITARIAS (VICO) AURORA	ASISTENCIAL	C/ CORRERIA, 58 - VITORIA-GASTEIZ
9	VIVIENDAS COMUNITARIAS (VICO) LOS MOLINOS	ASISTENCIAL	C/ LOS MOLINOS, 2 - VITORIA-GASTEIZ
10	DEMSAC+ATERPE+OTROS	ASISTENCIAL	PLAZA VILLASUSO, 3 - VITORIA-GASTEIZ
11	CENTRO ASISTENCIAL CMAS - ASORES	ASISTENCIAL	AVD. MEDITERRANERO, 12 - VITORIA-GASTEIZ
12	BIZAN - CSCM ARIZNAVARRA	ASISTENCIAL	C/ CASTILLO DE ZAITEGUI, 1 - VITORIA-GASTEIZ
13	BIZAN - CSCM CORONACION CASA ASOCIACIONES SIMONE BEAUVOIR	ASISTENCIAL	PORTAL DE ARRIAGA, 14 - VITORIA-GASTEIZ
14	ARCHIVO MUNICIPAL	OTROS	PASEO DE LA UNIVERSIDAD, 1 - VITORIA-GASTEIZ
15	OFICINAS FRAY ZACARIAS	OTROS	C/ FRAY ZACARIAS MARTINEZ, 1 - VITORIA-GASTEIZ
16	CENTRO CULTURAL PALACIO MONTEHERMOSO (+ DEP. AGUAS)	CULTURAL	C/ FRAY ZACARIAS MARTINEZ, 2 - VITORIA-GASTEIZ
17	CENTRO FORMATIVO MUSIKA ETXEA	CULTURAL	C/ SAN ANTONIO, 14 - VITORIA-GASTEIZ
18	PALACIO VILLASUSO	CULTURAL	PLAZA DEL MACHETE, S/N - VITORIA-GASTEIZ
19	PALACIO CONGRESOS EUROPA	EDIF DESTACADO	AVD GASTEIZ, 85 - VITORIA-GASTEIZ
20	TEATRO PRINCIPAL	CULTURAL	C/ SAN PRUDENCIO, 29 - VITORIA-GASTEIZ
21	CENTRO FORMATIVO CETIC	FORMATIVO	C/ CASTRO URDIALES, 10 - VITORIA-GASTEIZ
22	CENTRO FORMATIVO IGNACIO ELLACURIA	FORMATIVO	C/ CASTRO URDIALES, 12 - VITORIA-GASTEIZ
23	CENTRO CIVICO ABETXUKO + BIZAN - CSCM	C CIVICO	PLAZA DE LA COOPERATIVA, 8 - VITORIA-GASTEIZ
24	CENTRO CIVICO ALDABE	C CIVICO	C/ EULOGIO SERDAN, 2 - VITORIA-GASTEIZ
25	CENTRO CIVICO ARRIAGA	C CIVICO	C/ FRANCISCO JAVIER DE LANDABURU, 69 - VITORIA-GASTEIZ
26	CENTRO CIVICO EL CAMPILLO	C CIVICO	C/ SANTA MARIA, 4 - VITORIA-GASTEIZ
27	CENTRO CIVICO EL PILAR	C CIVICO	PLAZA DE LA CONSTITUCION, 5 - VITORIA-GASTEIZ
28	CENTRO CIVICO HEGOALDE	C CIVICO	C/ ALBERTO SCHOMMER, 10 - VITORIA-GASTEIZ

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	43/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

GESTION ELECTRICA INTEGRAL 52 EDIFICIOS - AYUNTAMIENTO VITORIA-GASTEIZ

ANEXO I - LISTADO DE EDIFICIOS

ITEM	DENOMINACION DEL EDIFICIO	TIPO	DIRECCION EDIFICIO
29	CENTRO CIVICO IBAIONDO	C CIVICO	C/ LANDAVERDE, 31 - VITORIA-GASTEIZ
30	CENTRO CIVICO IPARRALDE (2) - ANTIGUO SEMILLERO	C CIVICO	PLAZA EMPERADOR CARLOS I, S/N - VITORIA-GASTEIZ
31	CENTRO CIVICO IPARRALDE (I)	C CIVICO	PLAZA EMPERADOR CARLOS I, S/N - VITORIA-GASTEIZ
32	CENTRO CIVICO JUDIMENDI	C CIVICO	PLAZA SEFARAD, S/N - VITORIA-GASTEIZ
33	CENTRO CIVICO LAKUA 03 (FRONTON ´+ PISTAS EXTERIORES)	C CIVICO	C/ VALENTIN DE FORONDA, 2 - VITORIA-GASTEIZ
34	CENTRO CIVICO SALBURUA	C CIVICO	PASEO DE LA ILIADA, 1 - VITORIA-GASTEIZ
35	CENTRO CIVICO ZABALGANA	C CIVICO	C/ JUAN GRIS, 2 - VITORIA-GASTEIZ
36	COMPLEJO DEPORTIVO MENDIZORROTZA (OF. DEPORTE + MED. DEPORT)	DEPORTIVO	PLAZA AMADEO GARCIA DE SALAZAR, S/N - VITORIA-GASTEIZ
37	FRONTONES BETI JAI (MENDIZORROTZA)	DEPORTIVO	PLAZA AMADEO GARCIA DE SALAZAR, S/N - VITORIA-GASTEIZ
38	INSTALACIONES DEPORTIVAS OLARANBE	DEPORTIVO	C/ LUGAR PUENTE ALTO, 8 - VITORIA-GASTEIZ CARRETERA CEMENTERIO
39	PARQUE GAMARRA	DEPORTIVO	C/ BARRATXI, 39 - VITORIA-GASTEIZ
40	POLIDEPORTIVO ARANALDE	DEPORTIVO	C/ ANDALUCIA, 27 - VITORIA-GASTEIZ
41	POLIDEPORTIVO ARRIAGA	DEPORTIVO	C/ FRANCISCO JAVIER DE LANDABURU, 69 - VITORIA-GASTEIZ
42	POLIDEPORTIVO ARIZNAVARRA	DEPORTIVO	C/ TEODORO GONZALEZ DE ZARATE, 38 - VITORIA-GASTEIZ
43	POLIDEPORTIVO LANDAZURI	DEPORTIVO	CALLEJA JOSÉ LANDAZURI, 1 - VITORIA-GASTEIZ
44	POLIDEPORTIVO MENDIZORROTZA	DEPORTIVO	PLAZA AMADEO GARCIA DE SALAZAR, S/N - VITORIA-GASTEIZ
45	POLIDEPORTIVO + PISCINAS SAN ANDRES	DEPORTIVO	C/ ARGENTINA, 7 - VITORIA-GASTEIZ
46	POLIDEPORTIVO + PISCINAS ABETXUKO	DEPORTIVO	C/ LA RIBERA, 5-1 - VITORIA-GASTEIZ
47	CAMPO DE FUTBOL LA VITORIANA	DEPORTIVO	C/ PUERTO BARAZAR, 12 - VITORIA-GASTEIZ
48	INSTALACIONES DEPORTIVAS BETOÑO	DEPORTIVO	C/ PORTAL DE BETOÑO, 32 - VITORIA-GASTEIZ C/ ELGUETA
49	PISTAS DEPORTIVAS EXTERIORES SAN MARTIN	DEPORTIVO	C/ PINTOR JESUS APELLANIZ, 6 - VITORIA-GASTEIZ
50	CEMENTERIO EL SALVADOR	OTROS	CARRETERA CEMENTERIO, KM 6 - VITORIA-GASTEIZ ARKATZA (ASCARZA)
51	OFICINAS POLICIA LOCAL (C.P.D. - INFORMATICA)	EDIF DESTACADO	C/ AGUIRRELANDA, 6 - VITORIA-GASTEIZ
52	OFICINAS POLICIA LOCAL en JOSE ERBINA	EDIF DESTACADO	C/ JOSE ERBINA, 2 - VITORIA-GASTEIZ

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	44/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

ANEXO II A Listado de edificios y contratos de suministros eléctricos

Los datos correspondientes a este Anexo constan en el fichero ANEXOIIA.xls incluido en el .zip del fichero de Anexos del PCT: ANEXOSPCT.zip

GESTION ELECTRICA INTEGRAL 52 EDIFICIOS - AYUNTAMIENTO VITORIA-GASTEIZ

PCT - ANEXO II - A - LISTADO DE EDIFICIOS Y CONTRATOS DE SUMINISTRO ELECTRICO, Y SUS CARACTERISTICAS

Nº CUPS	CUPS		TIPO	DIRECCION PUNTO de SUMINISTRO	AT	BT	BT COMPL.	TUR	TARIFA	TARIFA NUEVA	P1	P2	P3	P4	P5	P6
1	ES0021000011599133ZT	CENTRO DIA BLAS DE OTERO	ASIST	C/ BLAS DE OTERO, 16, Bajo CDIA VITORIA GASTEIZ		1			3.0 A	3.0 TD	20,00	20,00	20,00			
2	ES0021000012302564FE	APARTAMENTOS TUTELADOS AMADIS (ESPACIOS COMUNES) + 30 AATT	ASIST	C/ AMADIS, 1, Bajo SG VITORIA GASTEIZ		1			2.1 A	2.0 TD	9,54	12,15	2,60			
3	ES0021000000074775DE	APART. TUTELADOS AURORA	ASIST	ESCALERAS Y ASCENSOR - AATT AURORA		1				2.0 TD		13,20				
4	ES0021000000074773DC	APART. TUTELADOS AURORA	ASIST	C/ CORRERIA, 57, Bajo Dch VITORIA GASTEIZ				1	2.0 A	2.0 TD	2,20					
5	ES0021000000074777XR	APART. TUTELADOS AURORA	ASIST	C/ CORRERIA, 57, 1º A VITORIA GASTEIZ				1	2.0 A	2.0 TD	2,20					
6	ES0021000000074778XW	APART. TUTELADOS AURORA	ASIST	C/ CORRERIA, 57, 1º B VITORIA GASTEIZ				1	2.0 A	2.0 TD	2,20					
7	ES0021000000074779XA	APART. TUTELADOS AURORA	ASIST	C/ CORRERIA, 57, 1º C VITORIA GASTEIZ				1	2.0 A	2.0 TD	2,20					
8	ES0021000000074780XG	APART. TUTELADOS AURORA	ASIST	C/ CORRERIA, 57, 1º D VITORIA GASTEIZ				1	2.0 A	2.0 TD	2,20					
9	ES0021000000074781XM	APART. TUTELADOS AURORA	ASIST	C/ CORRERIA, 57, 2º A VITORIA GASTEIZ				1	2.0 A	2.0 TD	2,20					
10	ES0021000000074782XY	APART. TUTELADOS AURORA	ASIST	C/ CORRERIA, 57, 2º B VITORIA GASTEIZ				1	2.0 A	2.0 TD	2,20					
11	ES0021000000074783XF	APART. TUTELADOS AURORA	ASIST	C/ CORRERIA, 57, 2º C VITORIA GASTEIZ				1	2.0 A	2.0 TD	2,20					
12	ES0021000000074784XP	APART. TUTELADOS AURORA	ASIST	C/ CORRERIA, 57, 2º D VITORIA GASTEIZ				1	2.0 A	2.0 TD	2,20					
13	ES0021000000074785XD	APART. TUTELADOS AURORA	ASIST	C/ CORRERIA, 57, 3º A VITORIA GASTEIZ				1	2.0 A	2.0 TD	2,20					
14	ES0021000000074786XX	APART. TUTELADOS AURORA	ASIST	C/ CORRERIA, 57, 3º B VITORIA GASTEIZ				1	2.0 A	2.0 TD	2,20					
15	ES0021000000074787XB	APART. TUTELADOS AURORA	ASIST	C/ CORRERIA, 57, 3º C VITORIA GASTEIZ				1	2.0 A	2.0 TD	2,20					
16	ES0021000000074788XN	APART. TUTELADOS AURORA	ASIST	C/ CORRERIA, 57, 3º D VITORIA GASTEIZ				1	2.0 A	2.0 TD	2,20					
17	ES0021000000074789XJ	APART. TUTELADOS AURORA	ASIST	C/ CORRERIA, 57, 4º A VITORIA GASTEIZ				1	2.0 A	2.0 TD	2,20					
18	ES0021000000074790XZ	APART. TUTELADOS AURORA	ASIST	C/ CORRERIA, 57, 4º B VITORIA GASTEIZ				1	2.0 A	2.0 TD	2,20					
19	ES0021000010290969QF	APART. TUTELADOS BEATO TOMAS de ZUMARRAGA	ASIST	C/ BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA, 1-H, Bajo 1 VITORIA GASTEIZ		1				3.0 TD	45,00	45,00	45,00			
20	ES0021000000151570JC	APART. TUTELADOS PABLO NERUDA	ASIST	C/ PABLO NERUDA, 1, 1º RE VITORIA GASTEIZ		1				3.0 TD	20,79	20,79	20,79			
21	ES0021000000151601SM	APART. TUTELADOS PABLO NERUDA	ASIST	C/ PABLO NERUDA, 1, Bajo RE VITORIA GASTEIZ			1			2.0 TD		11,00				
22	ES0021000000131830YZ	APART. TUTELADOS RAMIRO de MAESTU	ASIST	C/ RAMIRO DE MAEZTU, 21, Bajo VITORIA GASTEIZ		1			2.0 A	2.0 TD		10,00				
23	ES0021000000136531GT	APART. TUTELADOS SAN ANTONIO	ASIST	C/ SAN ANTONIO, 28, Bajo UF VITORIA GASTEIZ		1				2.0 TD		15,00				
24	ES0021000000074791XS	VIVIENDA COMUNITARIA -VICO- AURORA	ASIST	C/ CORRERIA, 58, Bajo 1 VITORIA GASTEIZ		1				3.0 TD	35,00	35,00	35,00			
25	ES0021000000110465CQ	VIVIENDA COMUNITARIA -VICO- LOS MOLINOS	ASIST	C/ LOS MOLINOS, 2, Bajo 2 VITORIA GASTEIZ		1				3.0 TD	30,00	30,00	30,00			
26	ES0021000000146928LR	DEMSAC+ATERPE+Casa Abierta	ASIST	Plza VILLA SUSO, 3, Bajo 2 VITORIA GASTEIZ		1				3.0 TD	57,14	57,14	57,14			
27	ES0021000000146921HV	VILLASUSO, N 3 - ATERPE I (I1 PISO)	ASIST	Plza VILLA SUSO, 3, Bajo 1 VITORIA GASTEIZ				1	2.0 A	2.0 TD	4,40					
28	ES0021000000146924HC	VILLASUSO, N 3 - 2 IZQ (antiguo PISO PRESOS)	ASIST	Plza VILLA SUSO, 3, 2º Izq VITORIA GASTEIZ				1	2.0 A	2.0 TD	5,50					
29	ES0021000000146926HE	VILLASUSO, N 3 - 2 IZQ (antiguo ANEXO de la CASA ABIERA)	ASIST	Plza VILLA SUSO, 3, 2º Dch VITORIA GASTEIZ				1	2.0 A	2.0 TD	6,60					
30	ES0021000000146927LT	VILLASUSO, N 3 - 2 CENTRO (ATERPE II) antigua CASA ABIERTA	ASIST	Plza VILLA SUSO, 3, 2º Ctr VITORIA GASTEIZ				1	2.0 A	2.0 TD	8,80					
31	ES0021000000146929LW	VILLASUSO, N 3 - ESCALERAS	ASIST	Plza VILLA SUSO, 3, Bajo 1A VITORIA GASTEIZ				1	2.0 A	2.0 TD	3,45					
32	ES0021000000072315HT	CENTRO ASISTENCIAL CMAS - ASORES	ASIST	Avda MEDITERRANEO, 12, Bajo 1 VITORIA GASTEIZ		1				3.0 A	3.0 TD	31,00	31,00	31,00			
33	ES0021000011318200NN	CSCM ARIZNAVARRA	ASIST	C/ CASTILLO DE ZAITEGUI, 1, Bajo VITORIA GASTEIZ		1				3.0 A	3.0 TD	43,65	43,65	43,65			
34	ES0021000012679264XM	CSCM CORONACION	ASIST	C/ PORTAL DE ARRIAGA, 14, Bajo CCIV VITORIA GASTEIZ		1				3.0 A	3.0 TD	26,62	26,62	29,70			
35	ES0021000012679266XF	CASA ASOCIACIONES SIMONE BEAUVOIR	ASIST	C/ PORTAL DE ARRIAGA, 14, Bajo SCCC VITORIA GASTEIZ			1			3.0 A	3.0 TD	1,00	1,00	18,00			
36	ES0021000000108634XW	ARCHIVO ARCHIVO MUNICIPAL	CULT	Pseo LA UNIVERSIDAD, 1, Bajo 2 VITORIA GASTEIZ		1				3.0 A	3.0 TD	72,38	72,38	72,38			
37	ES0021000000087629QL	OFICINAS FRAY ZACARIAS	OTROS	C/ FRAY ZACARIAS MARTINEZ, 3, Bajo 1 VITORIA GASTEIZ		1				3.0 A	3.0 TD	24,25	24,25	24,25			
38	ES0021000000087732KF	CENTRO CULTURAL PALACIO MONTEHERMOSO (+ DEP. AGUAS)	CULT	C/ FRAY ZACARIAS MARTINEZ, 2, Bajo 1 VITORIA GASTEIZ		1				3.0 A	3.0 TD	62,00	62,00	68,49			
39	ES0021000000087733KP	CENTRO CULTURAL PALACIO MONTEHERMOSO (+ DEP. AGUAS)	CULT	C/ FRAY ZACARIAS MARTINEZ, 2, Bajo SR VITORIA GASTEIZ			1			3.0 A	3.0 TD	1,00	1,00	24,00			
40	ES0021000000136084FJ	CENTRO FORMATIVO MUSIKA ETXEA	CULT	C/ SAN ANTONIO, 14, Bajo 1 VITORIA GASTEIZ		1				3.0 A	3.0 TD	20,79	20,79	20,79			
41	ES0021000000087625QS	PALACIO VILLASUSO	CULT	C/ FRAY ZACARIAS MARTINEZ, 1, Bajo 1 VITORIA GASTEIZ		1				3.0 A	3.0 TD	14,00	19,00	25,00			
42	ES0021000021025976QV	PALACIO VILLASUSO	CULT				1			3.0 A	3.0 TD	1,00	1,00	16,00			
43	ES0021000019857835NT	PALACIO CONGRESOS EUROPA	IMPORT	Avda GASTEIZ, 81, Bajo 5 VITORIA GASTEIZ	1					3.1 A	6.1 TD	66,43	66,43	128,57			
44	ES0021000000090972RG	PALACIO CONGRESOS EUROPA	IMPORT	Avda GASTEIZ, 81, Bajo 5 VITORIA GASTEIZ			1			3.0 A	3.0 TD	1,00	1,00	74,77			
45	ES0021000022019775PD	PALACIO CONGRESOS EUROPA (CPD)	IMPORT	Avda GASTEIZ PO 85 BA				1	2.0 A	2.0 TD	2,59	3,74	0,86			
46	ES0021000000137772BE	TEATRO PRINCIPAL	CULT	C/ SAN PRUDENCIO, 29, Bajo 1 VITORIA GASTEIZ		1				3.0 A	3.0 TD	129,13	129,13	167,20			
47	ES0021000013078630PE	TEATRO PRINCIPAL	CULT	C/ SAN PRUDENCIO, 29, Bajo SOCO VITORIA GASTEIZ			1			3.0 A	3.0 TD	1,00	1,00	26,00			
48	ES0021000000071170ZM	CENTRO FORMATIVO CETIC	FORM	C/ CASTRO URDIALES, 10, Bajo 20 VITORIA GASTEIZ		1				3.0 A	3.0 TD	52,38	52,38	52,38			
49	ES0021000000071092XL	CENTRO FORMATIVO IGNACIO ELLACURIA	FORM	C/ CASTRO URDIALES, 12, Bajo 1 VITORIA GASTEIZ		1				3.0 A	3.0 TD	41,67	41,67	50,00			
50	ES0021000000073850SV	CENTRO CIVICO ABETXUKO + BIZAN	CCIVICO	Plza LA COOPERATIVA, 8, Bajo 1 VITORIA GASTEIZ		1				3.0 A	3.0 TD	74,00	74,00	74,00			
51	ES0021000000083368SJ	CENTRO CIVICO ALDABE	CCIVICO	C/ EULOGIO SERDAN, 2, Bajo CULT VITORIA GASTEIZ (socorro cultural)			1			3.0 A	3.0 TD	1,00	1,00	33,85			
52	ES0021000000083367SN	CENTRO CIVICO ALDABE	CCIVICO	C/ EULOGIO SERDAN, 2, Bajo PDEP VITORIA GASTEIZ		1				3.0 A	3.0 TD	84,71	84,71	84,71			
53	ES0021000000083369SZ	CENTRO CIVICO ALDABE	CCIVICO	C/ EULOGIO SERDAN, 2-1, Bajo SCPD VITORIA GASTEIZ (socorro deportiva)			1			3.0 A	3.0 TD	1,00	1,00	25,50			
54	ES0021000000083370SS	CENTRO CIVICO ALDABE	CCIVICO	C/ EULOGIO SERDAN, 2-1, Bajo SCCU VITORIA GASTEIZ		1				3.0 A	3.0 TD	37,93	37,93	42,57			
55	ES0021000000156225DY	CENTRO CIVICO ARRIAGA	CCIVICO	C/ FRANCISCO JAVIER DE LANDABURU, 68, Bajo 5 VITORIA GASTEIZ		1				3.0 A	3.0 TD	17,54	17,54	25,14			
56	ES0021000000156224DM	CENTRO CIVICO ARRIAGA	CCIVICO	C/ FRANCISCO JAVIER DE LANDABURU, 68, Bajo 4 VITORIA GASTEIZ		1				3.0 A	3.0 TD	36,07	36,07	41,43			
57	ES0021000000139538LV	CENTRO CIVICO EL CAMPILLO	CCIVICO	C/ SANTA MARIA, 4, Bajo 1 VITORIA GASTEIZ		1				3.0 A	3.0 TD	20,00	20,00	25,08			
58	ES0021000011679605QH	CENTRO CIVICO EL PILAR	CCIVICO	Plza LA CONSTITUCION, 5, Bajo CCIV VITORIA GASTEIZ		1				3.0 A	3.0 TD	66,67	66,67	66,67			
59	ES0021000011679641HP	CENTRO CIVICO EL PILAR	CCIVICO	Plza LA CONSTITUCION, 5, Bajo SCCI VITORIA GASTEIZ			1			3.0 A	3.0 TD	1,00	1,00	23,00			
60	ES0021000000092159YH	CENTRO CIVICO HEGOALDE	CCIVICO	C/ ALBERTO SCHOMMER, 10, Bajo VITORIA GASTEIZ		1				3.0 A	3.0 TD	144,98	144,98	149,85			
61	ES0021000000092160YL	CENTRO CIVICO HEGOALDE	CCIVICO	C/ ALBERTO SCHOMMER, 10, Bajo COMP VITORIA GASTEIZ			1			3.0 A	3.0 TD	1,00	1,00	25,50			
62	ES0021000013353183DR	CENTRO CIVICO IBAIONDO	CCIVICO	C/ LANDAVERDE, 31, Bajo VITORIA GASTEIZ	1					6.2 A	6.1 TD	83,08	83,08	83,08	83,08	83,08	208,15

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por
JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación)
LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Zerbitzaria
Servidor
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala

Data eta Ordua
Fecha y Hora
21/04/2022 12:06:00

Orrialdea
Página
45/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

GESTION ELECTRICA INTEGRAL 52 EDIFICIOS - AYUNTAMIENTO VITORIA-GASTEIZ

PCT - ANEXO II - A - LISTADO DE EDIFICIOS Y CONTRATOS DE SUMINISTRO ELECTRICO, Y SUS CARACTERISTICAS

Nº CUPS	CUPS		TIPO	DIRECCION PUNTO de SUMINISTRO	AT	BT	BT COMPL.	TUR	TARIFA	TARIFA NUEVA	P1	P2	P3	P4	P5	P6
63	ES0021000013352027XW	CENTRO CIVICO IBAIONDO	CCIVICO	C/ LANDAVERDE, 31-SC, BAJO SC, 01194 VITORIA GASTEIZ (ARABA)			1		3.0A	3.0 TD	1,00	1,00	70,46			
64	ES0021000000068854MN	CENTRO CIVICO IPARRALDE (2) - SEMILL	CCIVICO	Plza EMPERADOR CARLOS I, 2, Bajo 1 VITORIA GASTEIZ		1			2.1A	2.0 TD	9,17	12,50	2,50			
65	ES0021000000068856MZ	CENTRO CIVICO IPARRALDE (I)	CCIVICO	Plza EMPERADOR CARLOS I, 2, Bajo 3 VITORIA GASTEIZ		1			3.0 A	3.0 TD	51,00	51,00	51,00	51,00		
66	ES0021000000068855MJ	CENTRO CIVICO IPARRALDE (I)	CCIVICO	Plza EMPERADOR CARLOS I, 2, Bajo 2 VITORIA GASTEIZ		1			3.0 A	3.0 TD	16,29	16,29	22,71			
67	ES0021000000068857MS	CENTRO CIVICO IPARRALDE (I)	CCIVICO	Plza EMPERADOR CARLOS I, 2, Bajo 4 VITORIA GASTEIZ		1			3.0 A	3.0 TD	64,00	64,00	64,00	64,00		
68	ES0021000000102222FF	CENTRO CIVICO JUDIMENDI	CCIVICO	C/ JOSE MARDONES, pros 2, Bajo 1 VITORIA GASTEIZ		1			3.0 A	3.0 TD	113,80	113,80	123,30			
69	ES0021000013378037PS	CENTRO CIVICO JUDIMENDI	CCIVICO	C/ JOSE MARDONES, pros 2, VITORIA GASTEIZ.			1			3.0 TD	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
70	ES0021000000154796QA	CENTRO CIVICO LAKUA 03	CCIVICO	C/ SENDA VALENTIN FORONDA, 2-SC, Bajo 1 VITORIA GASTEIZ	1		1		3.1 A	6.1 TD	115,38	115,38	115,38			
71	ES0021000013378068XT	CENTRO CIVICO LAKUA 03	CCIVICO	C/ SENDA VALENTIN FORONDA, 2-SC, Bajo SC VITORIA GASTEIZ			1		3.0 A	3.0 TD	1,00	1,00	111,57			
72	ES0021000001995667634NM	CENTRO CIVICO SALBURUA	CCIVICO	Avd. PS LA ILIADA, N 1 VITORIA-GASTEIZ	1				3.1 A	6.1 TD	58,08	58,08	107,69			
73	ES0021000001995667768NC	CENTRO CIVICO SALBURUA	CCIVICO	PS DE LA ILIADA 1, VITORIA-GASTEIZ, 1003, VITORIA-GASTEIZ, ALAVA			1		3.0 A	3.0 TD	1,00	1,00	53,00			
74	ES0021000017640154FW	CENTRO CIVICO ZABALGANA	CCIVICO	C/ JUAN GRIS, N 2, BAJO 01010 VITORIA-GASTEIZ (ARABA)	1				3.1 A	6.1 TD	86,47	86,47	121,33			
75	ES0021000017640194PL	CENTRO CIVICO ZABALGANA	CCIVICO	C/ JUAN GRIS, N 2 SC BAJO SCCC 01010 VITORIA-GASTEIZ (ARABA)			1		3.0 A	3.0 TD	1,00	1,00	30,57			
76	ES0021000016511303PZ	COMPLEJO DEPORTIVO MENDIZORROTZA (OF. DEPORTE + MED. DEPORT)	DEPORT	Plza AMADEO GARCIA DE S, 1-PI, BAJO PISC, 01007 VITORIA GASTEIZ (ARABA)	1				6.1 A	6.1 TD	189,23	189,23	189,23	189,23	189,23	253,85
77	ES0021000016182798PH	COMPLEJO DEPORTIVO MENDIZORROTZA (OF. DEPORTE + MED. DEPORT)	DEPORT	Plza AMADEO GARCIA DE S, 1-PI, BAJO SCPI, 01194 VITORIA GASTEIZ (ARABA)			1		3.0 A	3.0 TD	1,00	1,00	83,92			
78	ES0021000000056077WT	FRONTONES BETI JAI (MENDIZORROTZA)	DEPORT	Plza AMADEO GARCIA DE SALAZAR, 1, Bajo 4 VITORIA GASTEIZ	1				3.1 A	6.1 TD	57,86	57,86	71,43			
79	ES0021000000053148NS	INSTALACIONES DEPORTIVAS OLARANBE	DEPORT	C/ LUGAR PUENTE ALTO, 8-1, Bajo 1 VITORIA GASTEIZ	1				3.1 A	6.1 TD	64,00	64,00	79,33			
80	ES002100000150301GQ	PARQUE GAMARRA	DEPORT	C/ PISCINAS GAMARRA, 1, Bajo 1 VITORIA GASTEIZ	1				6.1 A	6.1 TD	70,67	70,67	70,67	70,67	70,67	210,47
81	ES0021000001453944KP	POLIDEPORTIVO ARANALDE	DEPORT	C/ VALLADOLID, 32, Bajo 1A VITORIA GASTEIZ		1			3.0 A	3.0 TD	26,07	26,07	31,43			
82	ES0021000001562260F	POLIDEPORTIVO ARRIAGA	DEPORT	C/ FRANCISCO JAVIER DE LANDABURU, 6E, Bajo 6 VITORIA GASTEIZ		1			3.0 A	3.0 TD	20,71	20,71	28,57			
83	ES0021000000692240EF	POLIDEPORTIVO ARIZNAVARRA	DEPORT	C/ CASTILLO DE BURADON, pros 6, Bajo 2 VITORIA GASTEIZ		1			3.0 A	3.0 TD	42,11	42,11	60,67			
84	ES0021000000150311MA	POLIDEPORTIVO LANDAZURI	DEPORT	C/ CALLEJA JOSE LANDAZURI, 1, Bajo 1 VITORIA GASTEIZ		1			3.0 A	3.0 TD	17,00	17,00	21,00			
85	ES0021000012591097VC	POLIDEPORTIVO LANDAZURI	DEPORT	C/ CALLEJA JOSE LANDAZURI, 1, BAJO SOCO, 01194 VITORIA GASTEIZ (ARABA)			1		3.0 A	3.0 TD	1,00	1,00	10,50			
86	ES0021000000056076RE	POLIDEPORTIVO MENDIZORROTZA	DEPORT	Plza AMADEO GARCIA DE SALAZAR, 1, Bajo 3 VITORIA GASTEIZ		1			3.0 A	3.0 TD	47,06	47,06	47,06			
87	ES0021000012843467LB	POLIDEPORTIVO MENDIZORROTZA	DEPORT	Plza AMADEO GARCIA DE SALAZAR, 1, Bajo 3 VITORIA GASTEIZ			1			3.0 TD	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
88	ES0021000013093817WY	POLIDEPORTIVO + PISCINAS SAN ANDRES	DEPORT	C/ ARGENTINA, 7, Bajo POLD VITORIA GASTEIZ	1				3.1 A	6.1 TD	52,67	52,67	60,67			
89	ES0021000013093851AV	POLIDEPORTIVO + PISCINAS SAN ANDRES	DEPORT	C/ ARGENTINA, 7-SC, Bajo SCPO VITORIA GASTEIZ			1		3.0 A	3.0 TD	1,00	1,00	13,00			
90	ES0021000000136119BZ	POLIDEPORTIVO + PISCINAS ABETXUKO	DEPORT	C/ LA RIVERA, 5-1, Bajo 1 VITORIA GASTEIZ		1			3.0 A	3.0 TD	100,00	100,00	100,00			
91	ES0021000000130312DZ	CAMPO de FUTBOL LA VITORIANA	DEPORT	C/ PUERTO DE BARAZAR, 12, Bajo 2 VITORIA GASTEIZ		1			3.0 A	3.0 TD	31,18	31,18	31,18			
92	ES0021000017140837DS	CAMPO de FUTBOL LA VITORIANA	DEPORT	C/ PUERTO DE BARAZAR, 12, BAJO SC, 01194 VITORIA GASTEIZ (ARABA)			1		3.0 A	3.0 TD	38,00	38,00	38,00			
93	ES0021000000051763KX	INSTALACIONES DEPORTIVAS BETOÑO	DEPORT	C/ PORTAL DE BETOÑO, 32-1, BAJO 1 VITORIA GASTEIZ		1			3.0 A	3.0 TD	92,00	92,00	92,00			
94	ES0021000001106553MC	INSTALACIONES DEPORTIVAS BETOÑO	DEPORT	C/ MONDRAGON, 3, Bajo 1 VITORIA GASTEIZ		1			3.0 A	3.0 TD	16,50	16,50	16,50			
95	ES0021000000553012ZY	PISTAS DEPORTIVAS EXTERIORES de SAN MARTIN	DEPORT	C/ PINTOR, JESUS APELLANIZ, 6, Bajo VITORIA GASTEIZ		1			3.0 A	3.0 TD	40,00	40,00	40,00			
96	ES0021000000054488GX	CEMENTERIO EL SALVADOR	OTROS	Cra CEMENTERIO KM, 6, Bajo 3A VITORIA GASTEIZ	1				3.1 A	6.1 TD	4,62	4,62	29,08			
97	ES0021000000053485GF	CEMENTERIO EL SALVADOR	OTROS	Cra CEMENTERIO KM, 6, Bajo 2 VITORIA GASTEIZ		1			3.0 A	3.0 TD	1,00	1,00	7,92			
98	ES0021000000150606VE	OFICINAS POLICIA LOCAL (C.P.D. - INFORMATICA)	IMPORT	C/ AGIRRELANDA, 6, Bajo 2 VITORIA GASTEIZ		1			3.0 A	3.0 TD	75,45	75,45	84,15			
99	ES0021000019674488X	OFICINAS de POLICIA LOCAL en JOSE ERBINA	IMPORT	C/ JOSE ERBINA, 2, Bajo 1 VITORIA GASTEIZ		1				3.0 TD	43,65	43,65	43,65	43,65	43,65	43,65
					11	47	20	21								

AT	BT	3T COMPL	TUR
	99		

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	46/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

ANEXO II B - LISTADO DE CONTRATOS Y POTENCIAS CONTRATADAS

Los datos correspondientes a este Anexo constan en el fichero ANEXOIIB.xls incluido en el .zip del fichero de Anexos del PCT: ANEXOSPCT.zip

GESTION ELECTRICA INTEGRAL 52 EDIFICIOS - AYUNTAMIENTO VITORIA-GASTEIZ

PCT - ANEXO II - B - POTENCIAS CONTRATADAS (POR PERIODO)

				kW - POTENCIA CONTRATADA					
Nº ORDEN	CUPS	TARIFA	TARIFA NUEVA	P1	P2	P3	P4	P5	P6
1	ES0021000012302564FE	2.1A	2.0TD	14,75	14,75				
2	ES0021000000131830YZ	2.0A	2.0TD	10,00	10,00				
3	ES0021000000136531GT	2.1A	2.0TD	15,00	15,00				
4	ES0021000000151570JC	3.0A	3.0TD	11,00	20,79	20,79	20,79	20,79	20,79
5	ES0021000000151601SM	2.1A	2.0TD	11,00	11,00				
6	ES0021000010290969QF	3.0A	3.0TD	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
7	ES0021000000074775DE	2.1A	2.0TD	13,20	13,20				
8	ES0021000000074773DC	2.0A	2.0TD	2,20	2,20				
9	ES0021000000074777XR	2.0A	2.0TD	2,20	2,20				
10	ES0021000000074778XW	2.0A	2.0TD	2,20	2,20				
11	ES0021000000074779XA	2.0A	2.0TD	2,20	2,20				
12	ES0021000000074780XG	2.0A	2.0TD	2,20	2,20				
13	ES0021000000074781XM	2.0A	2.0TD	2,20	2,20				
14	ES0021000000074782XY	2.0A	2.0TD	2,20	2,20				
15	ES0021000000074783XF	2.0A	2.0TD	2,20	2,20				
16	ES0021000000074784XP	2.0A	2.0TD	2,20	2,20				
17	ES0021000000074785XD	2.0A	2.0TD	2,20	2,20				
18	ES0021000000074786XX	2.0A	2.0TD	2,20	2,20				
19	ES0021000000074787XB	2.0A	2.0TD	2,20	2,20				
20	ES0021000000074788XN	2.0A	2.0TD	2,20	2,20				
21	ES0021000000074789XJ	2.0A	2.0TD	2,20	2,20				
22	ES0021000000074790XZ	2.0A	2.0TD	2,20	2,20				
23	ES0021000000074791XS	3.0A	3.0TD	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
24	ES0021000000110465CQ	3.0A	3.0TD	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
25	ES0021000000146928LR	3.0A	3.0TD	57,14	57,14	57,14	57,14	57,14	57,14
26	ES0021000000146921HV	2.0A	2.0TD	4,40	8,80				
27	ES0021000000146924HC	2.0A	2.0TD	5,50	3,45				
28	ES0021000000146926HE	2.0A	2.0TD	6,60	6,60				
29	ES0021000000146927LT	2.0A	2.0TD	8,80	8,80				
30	ES0021000000146929LW	2.0A	2.0TD	3,45	3,45				
31	ES0021000011599133ZT	3.0A	3.0TD	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
32	ES0021000000072315HT	3.0A	3.0TD	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
33	ES0021000011318200NN	3.0A	3.0TD	43,65	43,65	43,65	43,65	43,65	43,65
34	ES0021000012679264XM	3.0A	3.0TD	26,62	26,62	29,70	29,70	29,70	29,70
35	ES0021000012679266XF	3.0A	3.0TD	1,00	1,00	18,00	18,00	18,00	18,00
36	ES0021000000108634XW	3.0A	3.0TD	72,38	72,38	72,38	72,38	72,38	72,38
37	ES0021000000087629QL	3.0A	3.0TD	24,25	24,25	24,25	24,25	24,25	24,25
38	ES0021000000087732KF	3.0A	3.0TD	62,00	62,00	68,49	68,49	68,49	68,49
39	ES0021000000087733KP	3.0A	3.0TD	1,00	1,00	24,00	24,00	24,00	24,00
40	ES0021000000136084FJ	3.0A	3.0TD	20,79	20,79	20,79	20,79	20,79	20,79
41	ES0021000000087625QS	3.0A	3.0TD	14,00	19,00	25,00	25,00	25,00	25,00
42	ES0021000021025976QV	3.0A	3.0TD	1,00	1,00	16,00	16,00	16,00	16,00
43	ES0021000019857835NT	3.1A	6.1TD	66,43	66,43	128,57	128,57	128,57	128,57
44	ES0021000000090972RG	3.0A	3.0TD	1,00	1,00	74,77	74,77	74,77	74,77
45	ES0021000022019775PD	2.0A	2.0TD	4,60	4,60				
46	ES0021000000137772BE	3.0A	3.0TD	129,13	129,13	167,20	167,20	167,20	167,20
47	ES0021000013078630PE	3.0A	3.0TD	1,00	1,00	26,00	26,00	26,00	26,00
48	ES0021000000071170ZM	3.0A	3.0TD	52,38	52,38	52,38	52,38	52,38	52,38
49	ES0021000000071092XL	3.0A	3.0TD	41,67	41,67	50,00	50,00	50,00	50,00
50	ES0021000000073850SV	3.0A	3.0TD	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00
51	ES0021000000083368SJ	3.0A	3.0TD	1,00	1,00	33,85	33,85	33,85	33,85
52	ES0021000000083367SN	3.0A	3.0TD	84,71	84,71	84,71	84,71	84,71	84,71
53	ES0021000000083369SZ	3.0A	3.0TD	1,00	1,00	25,50	25,50	25,50	25,50
54	ES0021000000083370SS	3.0A	3.0TD	37,93	37,93	42,57	42,57	42,57	42,57
55	ES0021000000156225DY	3.0A	3.0TD	17,54	17,54	25,14	25,14	25,14	25,14
56	ES0021000000156224DM	3.0A	3.0TD	36,07	36,07	41,43	41,43	41,43	41,43
57	ES0021000000139538LV	3.0A	3.0TD	20,00	20,00	25,08	25,08	25,08	25,08
58	ES0021000011679605QH	3.0A	3.0TD	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67
59	ES0021000011679641HP	3.0A	3.0TD	1,00	1,00	23,00	23,00	23,00	23,00
60	ES0021000000092159YH	3.0A	3.0TD	144,98	144,98	149,85	149,85	149,85	149,85
61	ES0021000000092160YL	3.0A	3.0TD	1,00	1,00	25,50	25,50	25,50	25,50
62	ES0021000013353183DR	6.2A	6.2TD	83,08	83,08	83,08	83,08	83,08	208,15
63	ES0021000013353207XW	3.0A	3.0TD	1,00	1,00	70,46	70,46	70,46	70,46
64	ES0021000000068854MN	2.1A	2.0TD	15,00	15,00				
65	ES0021000000068856MZ	3.0A	3.0TD	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
66	ES0021000000068855MJ	3.0A	3.0TD	16,29	16,29	22,71	22,71	22,71	22,71
67	ES0021000000068857MS	3.0A	3.0TD	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	47/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

GESTION ELECTRICA INTEGRAL 52 EDIFICIOS - AYUNTAMIENTO VITORIA-GASTEIZ

PCT - ANEXO II - B - POTENCIAS CONTRATADAS (POR PERIODO)

				kW - POTENCIA CONTRATADA					
Nº ORDEN	CUPS	TARIFA	TARIFA NUEVA	P1	P2	P3	P4	P5	P6
68	ES0021000000102222FF	3.0A	3.0TD	113,80	113,80	123,30	123,30	123,30	123,30
69	ES0021000013378037PS	3.0A	3.0TD	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	45,00
70	ES0021000000154796QA	3.1A	6.1TD	115,38	115,38	115,38	115,38	115,38	115,38
71	ES0021000013378068XT	3.0A	3.0TD	1,00	1,00	111,57	111,57	111,57	111,57
72	ES0021000019956763NM	3.1A	6.1TD	58,08	58,08	107,69	107,69	107,69	107,69
73	ES0021000019956778NC	3.0A	3.0TD	1,00	1,00	53,00	53,00	53,00	53,00
74	ES0021000017640154FW	3.1A	6.1TD	86,47	86,47	121,33	121,33	121,33	121,33
75	ES0021000017640194PL	3.0A	3.0TD	1,00	1,00	30,57	30,57	30,57	30,57
76	ES0021000016511303PZ	6.1A	6.1TD	189,23	189,23	189,23	189,23	189,23	253,85
77	ES0021000016182798PH	3.0A	3.0TD	1,00	1,00	83,92	83,92	83,92	83,92
78	ES0021000000056077WT	3.1A	6.1TD	57,86	57,86	71,43	71,43	71,43	71,43
79	ES0021000000053148NS	3.1A	6.1TD	64,00	64,00	79,33	79,33	79,33	79,33
80	ES0021000000150301GQ	6.1A	6.1TD	70,67	70,67	70,67	70,67	70,67	210,47
81	ES0021000000145394KP	3.0A	3.0TD	26,07	26,07	31,43	31,43	31,43	31,43
82	ES0021000000156226DF	3.0A	3.0TD	20,71	20,71	28,57	28,57	28,57	28,57
83	ES0021000000069240EF	3.0A	3.0TD	42,11	42,11	60,67	60,67	60,67	60,67
84	ES0021000000150311MA	3.0A	3.0TD	17,00	17,00	21,00	21,00	21,00	21,00
85	ES0021000012591097VC	3.0A	3.0TD	1,00	1,00	10,50	10,50	10,50	10,50
86	ES0021000000056076RE	3.0A	3.0TD	47,06	47,06	47,06	47,06	47,06	47,06
87	ES0021000012843467LB	3.0A	3.0TD	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	16,00
88	ES0021000013093817WY	3.1A	6.1TD	52,67	52,67	60,67	60,67	60,67	60,67
89	ES0021000013093851AV	3.0A	3.0TD	1,00	1,00	13,00	13,00	13,00	13,00
90	ES0021000000135119BZ	3.0A	3.0TD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
91	ES0021000000130312DZ	3.0A	3.0TD	31,18	31,18	31,18	31,18	31,18	31,18
92	ES0021000017140837DS	3.0A	3.0TD	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
93	ES0021000000051763KX	3.0A	3.0TD	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
94	ES0021000000110653MC	3.0A	3.0TD	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50
95	ES0021000000055301ZY	3.0A	3.0TD	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
96	ES0021000000053488GX	3.1A	6.1TD	4,62	4,62	29,08	29,08	29,08	29,08
97	ES0021000000053485GF	3.0A	3.0TD	1,00	1,00	7,92	7,92	7,92	7,92
98	ES0021000000150606VE	3.0A	3.0TD	75,45	75,45	84,15	84,15	84,15	84,15
99	ES0021000010967448BX	3.0A	3.0TD	43,65	43,65	43,65	43,65	43,65	43,65

Nº ORDEN	CUPS	TARIFA	TARIFA NUEVA	P1 (KW)	P2 (KW)	P3 (KW)	P4 (KW)	P5 (KW)	P6 (KW)
	99 CUPS		TODAS	3045,49	3062,63	3903,46	3903,46	3903,46	4291,96
				13,77%	13,85%	17,65%	17,65%	17,65%	19,41%
				22110,47					
27	CUPS EN ESTA TARIFA	292,95	2.0TD	145,30	147,65				
				49,57%	50,43%				
61	CUPS EN ESTA TARIFA	15.565,24	3.0TD	2051,72	2066,51	2847,00	2847,00	2847,00	2906,00
				13,18%	13,28%	18,29%	18,29%	18,29%	18,67%
10	CUPS EN ESTA TARIFA	5.628,74	6.1TD	765,39	765,39	973,38	973,38	973,38	1177,80
				13,60%	13,60%	17,29%	17,29%	17,29%	20,92%
1	CUPS EN ESTA TARIFA	623,54	6.2TD	83,08	83,08	83,08	83,08	83,08	208,15
				13,32%	13,32%	13,32%	13,32%	13,32%	33,38%
99	CUPS EN TOTAL	22.110		3045,49	3062,63	3903,46	3903,46	3903,46	4291,96
				13,77%	13,85%	17,65%	17,65%	17,65%	19,41%

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	48/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

ANEXO III - CONSUMO DE LAS INSTALACIONES AÑO 2019
Los datos correspondientes a este Anexo constan en el fichero ANEXOIII.xls incluido en el .zip del fichero de Anexos del PCT: ANEXOSPCT.zip

GESTION ELECTRICA INTEGRAL 52 EDIFICIOS - AYUNTAMIENTO VITORIA-GASTEIZ

PCT - ANEXO III - CONSUMOS 2019

			kWh - CONSUMO POR PERIODO SEGÚN TABLAS REE 2019							kWh por TRIMESTRES DEL 2019				
Nº ORDEN	CUPS	TARIFA NUEVA	P1	P2	P3	P4	P5	P6	Consumo estimado	I	II	III	IV	SUMA 2019
1	ES0021000012302564FE	2.0TD	5.318	4.774	7.883				17.975	5.247	4.399	3.741	4.588	17.975
2	ES002100000131830YZ	2.0TD	8.679	7.791	12.864				29.334	8.115	7.666	6.177	7.376	29.334
3	ES002100000136531GT	2.0TD	10.922	9.805	16.189				36.916	11.688	8.584	7.894	8.750	36.916
4	ES002100000151570JC	3.0TD	10.055	10.988	9.795	11.557	4.568	34.319	81.280	31.614	17.936	17.192	14.538	81.280
5	ES002100000151601SM	2.0TD	0	0	0				0	0	0	0	0	0
6	ES0021000010290969QF	3.0TD	13.446	14.694	13.098	15.454	6.108	45.894	108.694	0	95.163	13.531	0	108.694
7	ES002100000074775DE	2.0TD	3.458	3.104	5.125				11.687	3.854	2.728	2.539	2.566	11.687
8	ES002100000074773DC	2.0TD	44	40	66				150	33	33	40	44	150
9	ES002100000074777XR	2.0TD	175	157	260				592	132	144	125	191	592
10	ES002100000074778XW	2.0TD	102	92	152				346	90	78	88	90	346
11	ES002100000074779XA	2.0TD	275	247	408				931	219	245	211	256	931
12	ES002100000074780XG	2.0TD	317	284	470				1.071	252	272	259	288	1.071
13	ES002100000074781XM	2.0TD	224	201	332				757	209	192	167	189	757
14	ES002100000074782XY	2.0TD	128	115	190				434	84	101	84	165	434
15	ES002100000074783XF	2.0TD	168	151	249				568	145	127	149	147	568
16	ES002100000074784XP	2.0TD	209	188	310				707	217	256	140	94	707
17	ES002100000074785XD	2.0TD	178	160	264				601	119	133	133	216	601
18	ES002100000074786XX	2.0TD	47	42	69				158	36	41	40	41	158
19	ES002100000074787XB	2.0TD	0	0	0				0	-	-	-	-	0
20	ES002100000074788XN	2.0TD	0	0	0				0	-	-	-	-	0
21	ES002100000074789XJ	2.0TD	172	154	254				580	125	148	167	140	580
22	ES002100000074790XZ	2.0TD	153	137	226				516	73	104	138	201	516
23	ES002100000074791XS	3.0TD	10.889	11.900	10.608	12.516	4.947	37.169	88.030	31.176	22.739	22.604	11.511	88.030
24	ES002100000110465CQ	3.0TD	7.694	8.408	7.495	8.844	3.495	26.262	62.199	14.052	15.783	16.220	16.144	62.199
25	ES002100000146928LR	3.0TD	13.506	14.760	13.157	15.524	6.136	46.100	109.182	28.126	31.688	22.167	27.201	109.182
26	ES002100000146921HV	2.0TD	293	263	434				989	243	246	249	251	989
27	ES002100000146924HC	2.0TD	2.341	2.101	3.469				7.911	1980	1980	1830	2121	7.911
28	ES002100000146926HE	2.0TD	0	0	0				0	0	0	0	0	0
29	ES002100000146927LT	2.0TD	3.136	2.816	4.649				10.601	3057	2611	1976	2957	10.601
30	ES002100000146929LW	2.0TD	996	894	1.477				3.367	1080	706	354	1227	3.367
31	ES0021000011599133ZT	3.0TD	5.820	6.360	5.670	6.689	2.644	19.865	47.048	13.089	10.897	10.610	12.452	47.048
32	ES002100000072315HT	3.0TD	10.280	11.234	10.014	11.816	4.670	35.088	83.103	10.300	30.616	18.661	23.526	83.103
33	ES0021000011318200NN	3.0TD	16.762	18.317	16.329	19.266	7.615	57.212	135.500	47.993	27.612	20.379	39.516	135.500
34	ES0021000012679264XM	3.0TD	8.661	9.465	8.437	9.955	3.935	29.562	70.015	20.780	19.663	12.320	17.252	70.015
35	ES0021000012679266XF	3.0TD	0	1	0	1	0	2	4	0	0	0	4	4
36	ES002100000108634XW	3.0TD	37.988	41.514	37.007	43.663	17.258	129.664	307.094	89.764	73.239	68.670	75.421	307.094
37	ES002100000087629QL	3.0TD	4.945	5.404	4.817	5.683	2.246	16.878	39.973	9.085	11.199	7.948	11.741	39.973
38	ES002100000087732KF	3.0TD	28.613	31.268	27.873	32.887	12.999	97.663	231.303	51.398	61.679	60.810	57.416	231.303
39	ES002100000087733KP	3.0TD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ES002100000136084FJ	3.0TD	3.216	3.515	3.133	3.697	1.461	10.978	26.001	7.244	6.698	4.454	7.605	26.001
41	ES002100000087625QS	3.0TD	1.595	1.743	1.553	1.833	724	5.443	12.890	8.141	2.457	0	2.292	12.890
42	ES0021000021025976QV	3.0TD	2.269	2.480	2.210	2.608	1.031	7.745	18.342	0	7.400	6.195	4.747	18.342
43	ES0021000019857835NT	6.1TD	48.039	54.922	49.395	59.116	24.307	194.005	429.784	115.978	92.641	101.138	120.027	429.784
44	ES002100000090972RG	3.0TD	0	0	0	0	0	1	3	0	3	0	0	3
45	ES0021000022019775PD	2.0TD	3.069	2.755	4.549				10.374	156	1.389	6.716	2.113	10.374
46	ES002100000137772BE	3.0TD	27.821	30.403	27.102	31.977	12.639	94.960	224.902	57.203	54.631	55.974	57.094	224.902
47	ES0021000013078630PE	3.0TD	0	0	0	0	0	1	2	0	2	0	0	2
48	ES002100000071170ZM	3.0TD	12.354	13.500	12.035	14.199	5.612	42.167	99.867	39.063	20.952	12.775	27.077	99.867
49	ES002100000071092XL	3.0TD	8.410	9.190	8.192	9.666	3.820	28.704	67.982	25.498	14.497	8.890	19.097	67.982
50	ES002100000073850SV	3.0TD	18.513	20.232	18.035	21.279	8.411	63.191	149.661	64659	31567	9148	44287	149.661
51	ES002100000083368SJ	3.0TD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ES002100000083367SN	3.0TD	49.230	53.799	47.958	56.584	22.365	168.034	397.970	102.466	111.177	75.142	109.185	397.970
53	ES002100000083369SZ	3.0TD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	ES002100000083370SS	3.0TD	12.374	13.522	12.054	14.223	5.622	42.236	100.031	26.738	26.169	18.494	28.630	100.031
55	ES002100000156225DY	3.0TD	5.155	5.634	5.022	5.926	2.342	17.597	41.676	12.540	10.238	7.367	11.531	41.676
56	ES002100000156224DM	3.0TD	1.082	1.183	1.054	1.244	492	3.694	8.748	1.563	2.483	769	3.933	8.748
57	ES002100000139538LV	3.0TD	4.163	4.550	4.056	4.785	1.891	14.210	33.655	12.290	9.969	0	11.396	33.655
58	ES0021000011679605QH	3.0TD	23.578	25.767	22.969	27.101	10.712	80.479	190.605	50.088	53.375	39.073	48.069	190.605
59	ES0021000011679641HP	3.0TD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	ES002100000092159YH	3.0TD	65.871	71.985	64.169	75.712	29.925	224.836	532.499	148.635	131.782	106.160	145.922	532.499
61	ES002100000092160YL	3.0TD	1	1	1	1	1	4	10	0	10	0	0	10
62	ES0021000013353183DR	6.2TD	83.919	107.242	60.605	123.248	85.553	559.903	1.020.470	265.403	255.817	249.009	250.241	1.020.470
63	ES0021000013353207XW	3.0TD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	ES002100000068854MN	2.0TD	5.378	4.828	7.972				18.178	6.393	3.855	2.612	5.318	18.178
65	ES002100000068856MZ	3.0TD	13.267	14.498	12.924	15.249	6.027	45.284	107.250	28.835	28.683	21.283	28.449	107.250
66	ES002100000068855MJ	3.0TD	4.545	4.967	4.427	5.224	2.065	15.513	36.741	18.226	14.614	3.847	54	36.741
67	ES002100000068857MS	3.0TD	40.729	44.509	39.677	46.814	18.503	139.020	329.253	83.403	96.417	58.942	90.491	329.253
68	ES002100000102222FF	3.0TD	65.948	72.068	64.244	75.800	29.960	225.097	533.117	169.987	131.230	86.536	145.364	533.117
69	ES0021000013378037PS	3.0TD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	ES002100000154796QA	6.1TD	88.284	100.934	90.777	108.642	44.670	356.537	789.844	248.916	194.116	105.933	240.879	789.844
71	ES0021000013378068XT	3.0TD	1	1	1	1	0	2	5	0	5	0	0	5
72	ES0021000019956763NM	6.1TD	50.106	57.285	51.521	61.660	25.353	202.353	448.277	131.820	118.158	75.178	123.121	448.277
73	ES0021000019956778NC	3.0TD	1	1	1	1	1	4	9	0	0	9	0	9
74	ES0021000017640154FW	6.1TD	102.622	117.327	105.520	126.286	51.925	414.443	918.123	250.492	243.753	180.300	243.578	918.123
75	ES0021000017640194PL	3.0TD	1	1	1	1	0	2	5	0	5	0	0	5
76	ES0021000016511303PZ	6.1TD	260.985	314.816	290.730	350.796	149.740	1.142.080	2.509.147	622.731	638.932	679.299	568.185	2.509.147
77	ES0021000016182798PH	3.0TD	13.055	14.266	12.717	15.005	5.931	44.559	105.532	26	32	53.281	52.193	105.532
78	ES002100000056077WT	6.1TD	43.904	50.195	45.144	54.028	22.215	177.308	392.795	133.429	98.122	66.192	95.052	392.795
79	ES002100000053148NS	6.1TD	17.568	20.085	18.064	21.619	8.889	70.949	157.175	48.031	31.701	25.578	51.865	157.175
80	ES002100000150301GQ	6.1TD	67.714	81.681	75.432	91.017	38.851	296.321	651.016	84.629	170.326	317.485	78.576	651.016
81	ES002100000145394KP	3.0TD	7.769	8.490	7.568	8.930	3.530	26.518	62.806	24.486	14.323	7.879	16.118	62.806
82	ES002100000156226DF	3.0TD	6.132	6.701	5.973	7.048	2.786	20.930	49.570	18.473	12.000	4.898	14.199	49.570
83	ES002100000069240EF	3.0TD	14.869	16.249	14.485	17.090	6.755	50.752	120.200	43.055	25.200	19.529	32.416	120.200
84	ES002100000150311MA	3.0TD	7.289	7.965	7.100	8.378	3.311	24.879	58.922	19.403	16.073	8.667	14.779	58.922
85	ES0021000012591097VC	3.0TD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	ES002100000056076RE	3.0TD	11.821	12.918	11.515	13.587	5.370	40.348	95.559	37.373	15.149	13.899	29.138	95.559
87	ES0021000012843467LB	3.0TD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	ES0021000013093817WY	6.1TD	67.106	76.721	69.001	82.580	33.954	271.008	600.370	191.711	145.795	100.101	162.763	600.370
89	ES0021000013093851AV	3.0TD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	ES002100000135119BZ	3.0TD	68.008	74.320	66.251	78.169	30.896	232.131	549.776	168.432	160.077	67.445	153.822	549.776
91	ES002100000130312DZ	3.0TD	6.602	7.215	6.431	7.588	2.999	22.534	53.369	21091	6330	5948	20000	53.369
92	ES0021000017140837DS	3.0TD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	ES002100000051763KX	3.0TD	8.075	8.824	7.866	9.281	3.668	27.562	65.278	18145	17249	13564	16320	65.278
94	ES002100000110653MC	3.0TD	140	153	136	161	64	478	1.131	434	118	99	480	1.131
95	ES002100000055301ZY	3.0TD	1.257	1.373	1.224	1.444	571	4.289	10.159	3975	1098	1486	3600	10.159
96	ES002100000053488GX	6.1TD	3.537	4.044	3.637	4.353	1.790	14.286	31.647	8.407	9.419	5.516	8.305	31.647
97	ES002100000053485GF	3.0TD	54	59	53	62	25	185	437	102	107	120	108	437
98	ES002100000150606VE	3.0TD	40.260	43.997	39.220	46.275	18.290	137.419	325.462	85.530	77.628	79.333	82.971	325.462
99	ES0021000010967448BX	3.0TD	6.222	6.799	6.061	7.152	2.827	21.237	50.298	19.767	11.578	7.529	11.424	50.298
			P1 kWh	P2 kWh	P3 kWh	P4 kWh	P5 kWh	P6 kWh		I	II	III	IV	SUMA 2019
			1.599.904	1.813.544	1.629.408	1.911.296	814.496	6.157.892		3.809.342 kWh	3.564.358 kWh	3.031.405 kWh	3.521.434 kWh	13.926.539 kWh

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Nº ORDEN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	SUMA 2019
1	2.260	1.418	1.569	1.549	1.519	1.331	1.231	1.241	1.269	1.739	1.502	1.347	17.975
2	2.695	2.910	2.510	2.509	2.751	2.406	2.257	2.021	1.899	2.325	2.480	2.571	29.334
3	5.742	3.211	2.735	2.739	3.006	2.839	2.556	2.940	2.398	3.702	2.605	2.443	36.916
4	0	25.343	6.271	6.233	6.042	5.661	5.826	5.463	5.903	8.086	6.452	0	81.280
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	81476	0	13687	6237	7294	0	0	0	0	108.694
7	1706	1249	899	949	1047	732	996	676	867	820	1028	718	11.687
8	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	150
9	49,33	49,33	49,33	49,33	49,33	49,33	49,33	49,33	49,33	49,33	49,33	49,33	592
10	28,83	28,83	28,83	28,83	28,83	28,83	28,83	28,83	28,83	28,83	28,83	28,83	346
11	77,58	77,58	77,58	77,58	77,58	77,58	77,58	77,58	77,58	77,58	77,58	77,58	931
12	89,25	89,25	89,25	89,25	89,25	89,25	89,25	89,25	89,25	89,25	89,25	89,25	1.071
13	63,08	63,08	63,08	63,08	63,08	63,08	63,08	63,08	63,08	63,08	63,08	63,08	757
14	36,17	36,17	36,17	36,17	36,17	36,17	36,17	36,17	36,17	36,17	36,17	36,17	434
15	47,33	47,33	47,33	47,33	47,33	47,33	47,33	47,33	47,33	47,33	47,33	47,33	568
16	58,92	58,92	58,92	58,92	58,92	58,92	58,92	58,92	58,92	58,92	58,92	58,92	707
17	50,08	50,08	50,08	50,08	50,08	50,08	50,08	50,08	50,08	50,08	50,08	50,08	601
18	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	158
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
21	48,33	48,33	48,33	48,33	48,33	48,33	48,33	48,33	48,33	48,33	48,33	48,33	580
22	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	516
23	13.058	7.925	10.193	7.451	6.691	8.597	8.808	6.864	6.932	6.719	4.792	0	88.030
24	4.719	5.259	4.074	5.120	5.844	4.819	5.100	5.177	5.943	5.811	6.049	4.284	62.199
25	3.978	9.907	14.241	11.221	11.531	8.936	9.313	7.112	5.742	5.153	6.958	15.090	109.182
26	82,42	82,42	82,42	82,42	82,42	82,42	82,42	82,42	82,42	82,42	82,42	82,42	989
27	659,25	659,25	659,25	659,25	659,25	659,25	659,25	659,25	659,25	659,25	659,25	659,25	7.911
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
29	883,42	883,42	883,42	883,42	883,42	883,42	883,42	883,42	883,42	883,42	883,42	883,42	10.601
30	280,58	280,58	280,58	280,58	280,58	280,58	280,58	280,58	280,58	280,58	280,58	280,58	3.367
31	5.719	3.870	3.500	3.844	3.512	3.541	3.258	3.582	3.770	4.537	4.055	3.860	47.048
32	10.300	0	0	21.311	3.622	5.683	6.443	5.743	6.475	7.263	7.937	8.326	83.103
33	23.479	12.668	11.846	11.606	8.461	7.545	7.580	5.940	6.859	8.722	15.335	15.459	135.500
34	5.210	8.057	7.513	7.417	5.235	7.011	4.371	3.879	4.070	6.153	5.782	5.317	70.015
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
36	39.243	22.695	27.826	22.878	28.003	22.358	0	48.178	20.492	27.336	21.222	26.863	307.094
37	1.866	2.861	4.358	4.205	3.300	3.694	2.952	2.415	2.581	2.969	4.943	3.829	39.973
38	31.155	20.243		25.592	13.827	22.260	19.342	23.871	17.597	19.295	21.676	16.445	231.303
39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
40	1.525	2.815	2.904	0	4.050	2.648	1.270	0	3.184	2.328	2.968	2.309	26.001
41	4.916	3.225		2.457	0	0	0	0	0	0	0	2.292	12.890
42	0	0	0	0	4.855	2.545	1.939	2.141	2.115	2.528	2.135	84	18.342
43	40.067	36.627	39.284	33.337	32.992	26.312	44.735	21.960	34.443	35.553	44.801	39.673	429.784
44	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
45	156		0		1.104	285	6.716		0	1.671	442	0	10.374
46	12.706	22.008	22.489	26.026	7.665	20.940	8.109		47.865	16.514	24.217	16.363	224.902
47	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
48	17.447	11.535	10.081	6.462	8.684	5.806		7.658	5.117	8.832	8.765	9.480	99.867
49	11.736	6.514	7.248	3.710	5.987	4.800	0	4.822	4.068	6.451	5.791	6.855	67.982
50	12471,75	12471,75	12471,75	12471,75	12471,75	12471,75	12471,75	12471,75	12471,75	12471,75	12471,75	12471,75	149.661
51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
52	25.814	37.016	39.636	39.226	35.625	36.326	33.228	15.352	26.562	34.283	40.586	34.316	397.970
53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
54	6.951	10.173	9.614	9.149	7.890	9.130	4.545	5.752	8.197	9.053	10.521	9.056	100.031
55	5.465	3.550	3.525	2.280	4.943	3.015	2.834	1.285	3.248	3.725	4.151	3.655	41.676
56	298	711	554	668	1.248	567	264	235	270	497	2.050	1.386	8.748
57	1.497	7.312	3.481	3.175	1.100	5.694	0	0	0	11.396	0	0	33.655
58	13.851	17.771	18.466	18.894	16.020	18.461	16.433	9.948	12.692	15.520	16.578	15.971	190.605
59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
60	66.086	37.884	44.665	32.712	45.607	53.463	34.616	25.497	46.047	53.675	41.320	50.927	532.499
61	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10
62	93.777	84.808	86.818	81.501	77.977	96.339	98.875	89.506	60.628	84.428	82.597	83.216	1.020.470
63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
64	2.902	1.795	1.696	1.439	1.429	987	888	544	1.180	1.612	1.956	1.750	18.178
65	8.762	9.876	10.197	11.002	8.761	8.920	6.827	6.136	8.320	8.003	11.964	8.482	107.250
66	5.475	8.364	4.387	5.928	4.370	4.316	3.847	0	0	0	54	0	36.741
67	24.037	27.663	31.703	34.599	29.146	32.672	9.864	13.191	35.887	31.907	36.517	22.067	329.253
68	72.172	48.449	49.366		79.650	51.580	0	46.531	40.005	49.548	43.415	52.401	533.117
69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
70	97.066	79.103	72.747	66.033	66.551	61.532	32.941	15.526	57.466	68.979	83.024	88.876	789.844
71	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
72	48.970	40.410	42.440	39.334	38.626	40.198	27.462	9.523	38.193	39.559	41.432	42.130	448.277
73	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	9
74	86.844	78.952	84.696	79.234	81.087	83.432	84.441	27.742	68.117	83.991	80.953	78.634	918.123
75	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5
76	221.763	204.398	196.570	181.947	201.675	255.310	275.173	216.726	187.400	180.151	185.953	202.081	2.509.147
77	22	4	0	0	22	10	17.647	18.283	17.351	18.137	15.775	18.281	105.532
78	47.976	42.925	42.528	32.446	36.258	29.418	27.168	20.451	18.573	28.441	31.461	35.150	392.795
79	18.521	14.841	14.669	10.429	11.386	9.886	6.097	5.828	13.653	16.381	17.635	17.849	157.175
80	31.139	26.516	26.974	25.541	30.784	114.001	120.334	136.954	60.197	27.435	25.284	25.857	651.016
81	3.832	14.504	6.150	5.291	5.512	3.520	2.923	1.298	3.658	6.198	4.887	5.033	62.806
82	7.201	5.770	5.502	5.151	4.640	2.209	1.671	637	2.590	3.684	5.503	5.012	49.570
83	23.043	8.451	11.561	4.771	13.945	6.484	7.726	2.868	8.935	9.573	9.806	13.037	120.200
84	4.369	7.053	7.981	5.697	4.968	5.408	3.656	1.414	3.597	4.563	5.416	4.800	58.922
85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
86	19.496	8.378	9.499	7.702	5.644	1.803	6.007	3.071	4.821	7.912	10.171	11.055	95.559
87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
88	69.003	59.334	63.374	52.957	48.970	43.868	46.779	11.368	41.954	47.204	55.801	59.758	600.370
89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
90	56.618	52.455	59.359	57.426	51.403	51.248	16.088	6.365	44.992	48.640	60.212	44.970	549.776
91	4447	4447	4447	4447	4447	4447	4447	4447	4447	4447	4447	4447	53.369
92													-
93	5440	5440	5440	5440	5440	5440	5440	5440	5440	5440	5440	5440	65.278
94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	1.131
95	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	10.159
96	3.489	2.733	2.185	4.592	2.684	2.143	1.721	1.884	1.911	2.526	3.100	2.679	31.647
97	40	32	30	26	52	29	35	42	43	40	33	35	437
98	29.992	26.436	29.102	28.250	24.982	24.396	28.963	25.690	24.680	26.898	32.659	23.414	325.462
99	6.569	8.027	5.171	6.173	3.932	1.473	2.892	2.401	2.236	2.181	3.963	5.280	50.298
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	SUMA 2019
	1.342.723 kWh	1.186.034 kWh	1.164.187 kWh	1.141.667 kWh	1.116.630 kWh	1.242.282 kWh	1.070.993 kWh	891.025 kWh	1.032.992 kWh	1.110.647 kWh	1.166.716 kWh	1.150.766 kWh	13.616.662 kWh

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	49/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

ANEXO IV PARTES INCIDENCIAS

PARTES DE INCIDENCIA ATENDIDOS

En los diferentes edificios que componen el expediente, hay algunos que hasta este momento han sido atendidos por personal el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz directamente y otros que lo han sido por el personal de la empresa que actualmente está prestando el servicio objeto de este expediente.

Así pues, los ficheros y formatos son distintos entre edificio por el oriogen de éstos y por el formato de la propia aplicación de gestión de partes que se ha usado en cada caso.

En un caso los partes están clasificados por edificio y por otro lado hay partes de edificios agrupados por mes y año.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	50/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

09 - Febrero - 2022

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
216.025	03/01/19	03/01/19	08/01/19	137 APART TUT AURORA	REVISAR LOS PORTEROS DEL PORTAL QUE NO VAN BIEN	5	*** 8-ENE-2019	11	5
216.177	08/01/19	08/01/19	09/01/19	137 APART TUT AURORA	ASUNTOS VARIOS: - APTO1B: CAMBIAR BOMBILLA DEL CUARTO DE BAÑO.	5	*** 9-ENE-2019	11	5
217.223	25/01/19	25/01/19	28/01/19	137 APART TUT AURORA	APTO 2D: COLOCAR INTERRUPTOR LUZ EN LAMPARA SOBRECAMA.	5	*** 28-ENE-2019	11	5
220.437	25/03/19	25/03/19	26/03/19	137 APART TUT AURORA	ESCALERA 4ªPLANTA: ARREGLAR INTERRUPTOR LUZ.	5	*** 26-MAR-2019	11	5
226.270	19/08/19	19/08/19	02/09/19	137 APART TUT AURORA	- APARTAMENTO 1ºA: SOLTAR PLAFÓN PARA CAMBIO DE BOMBILLA (LAS TRABAJADORAS FAMILIARES NO PUEDEN SOLTAR EL PLAFÓN)		*** 2-SEP-2019	11	5
226.330	21/08/19	21/08/19	02/09/19	137 APART TUT AURORA	ELECTRICIDAD ARREGLAR LÁMPARA DE HABITACIÓN (2ºE).(SE FUNDEN AL POCO TIEMPO).	5	*** 2-SEP-2019	11	5
227.394	16/09/19	16/09/19	17/09/19	137 APART TUT AURORA	APTO 3E: CAMBIAR FLOURESCENTE COCINA.	5	*** 17-SEP-2019	11	5
228.294	03/10/19	03/10/19	07/10/19	137 APART TUT AURORA	APTO 3E: CAMBIAR FLOURESCENTE COCINA.	5	*** 7-OCT-2019	11	5
230.950	21/11/19	21/11/19	22/11/19	137 APART TUT AURORA	PORTAL: CAMBIAR FLUORESCENTE FUNDIDO.	5	*** 22-NOV-2019	11	5
239.379	30/07/20	30/07/20	31/07/20	137 APART TUT AURORA	CAMBIO DE FLUORESCENTE DE LA LAVANDERÍA.	5	*** 31-JUL-2020	11	5
241.518	08/10/20	08/10/20	09/10/20	137 APART TUT AURORA	3 A INTERRUPTOR DE LA LUZ DEL BAÑO	5	*** 9-OCT-2020	11	5
242.029	19/10/20	19/10/20	20/10/20	137 APART TUT AURORA	3 A INTERRUPTOR DE LA LUZ DEL BAÑO	5	*** 20-OCT-2020	11	5
242.504	29/10/20	29/10/20	04/11/20	137 APART TUT AURORA	APTO 2A: CAMBIAR FLUORESCENTE DE LA COCINA.	5	*** 4-NOV-2020	11	5
243.031	10/11/20	10/11/20	11/11/20	137 APART TUT AURORA	LAMPARA DE LA ENTRADA AL EDIFICIO DE LOS APARTAMENTOS ESTÁ FUNDIDA.		*** 11-NOV-2020	11	5

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por
JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación)
LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Zerbitzaria
Servidor
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala

Data eta Ordua
Fecha y Hora
21/04/2022 12:06:00

Orrialdea
Página
51/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

09 - Febrero - 2022

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Urg.	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
244.712	23/12/20	23/12/20	24/12/20	137	RESIDENCIA AURORA - LUZ DE TECHO FUNDIDA EN HABITACION 25. LUZ DE ENTRADA EN HABITACIÓN 34 FUNDIDA. APART TUT AURORA	5	*** 24-DIC-2020	11	5
244.874	05/01/21	05/01/21	07/01/21	137	APARTAMENTO 3º D, CAMBIAR BOMBILLA DE LA ENTRADA. APART TUT AURORA	5	*** 7-ENE-2021	11	5
245.544	20/01/21	20/01/21	21/01/21	137	APARTAMENTO 3º D, CAMBIAR BOMBILLA DE LA ENTRADA, QUE AUNQUE SE REPARÓ, NO FUNCIONA. APART TUT AURORA		*** 21-ENE-2021	11	5
245.546	20/01/21	20/01/21	21/01/21	137	APARTAMENTO 2º A, CAMBIAR LUZ DE LA HABITACIÓN. APARTAMENTO 1º A, CAMBIAR BOMBILLA DE HABITACIÓN. APART TUT AURORA	5	*** 21-ENE-2021	11	5
245.848	27/01/21	27/01/21	28/01/21	137	APARTAMENTO 4ºB: HAY QUE PONER TIMBRE DE LA PUERTA DE ENTRADA AL APARTAMENTO NUEVO, COMPLETO. APART TUT AURORA		*** 28-ENE-2021	11	5
248.000	12/03/21	12/03/21	15/03/21	137	RELLANO DEL 2º PISO, EL INTERRUPTOR DE LA LUZ SE QUEDA PULSADO. APART TUT AURORA		*** 15-MAR-2021	11	5
249.802	04/05/21	04/05/21	05/05/21	137	SE ESTÁ SALTANDO EL DIFERENCIAL DE LA ZONA DE LAVANDERÍA,LLAMA LA ATENCIÓN QUE SUELE SER A LA NOCHE CUANDO NO ESTÁN EN FUNCIONAMIENTO NI LAVADORAS, NI SECADORAS. NO ES TODOS LOS DÍAS. HAY VECES QUE SE SALTA EN DÍAS SEGUIDOS, CESANDO SIN MÁS Y LUEGO VUELVE A SUCEDER. RUEGO VALORACIÓN. APART TUT AURORA	5	*** 5-MAY-2021	11	5
250.809	26/05/21	26/05/21	27/05/21	137	APARTAMENTO 4º A: EL INTERRUPTOR DE LA COCINA Y BAÑO NO FUNCIONA BIEN, SE QUEDA PULSADO. APART TUT AURORA		*** 27-MAY-2021	11	5
252.576	05/07/21	05/07/21	08/07/21	137	APARTAMENTO 1º A: SIN LUZ EN EL BAÑO. APART TUT AURORA	5	VICENTE----------2 H *** 8-JUL-2021	11	5
255.044	30/09/21	30/09/21	01/10/21	137	ARREGLAR LUZ DEL PASILLO DEL CAMAROTE APART TUT AURORA	5	*** 1-OCT-2021	11	5
255.526	13/10/21	13/10/21	14/10/21	137	ARREGLAR LUZ DE LA LAVANDERIA APART TUT AURORA	5	*** 14-OCT-2021	11	5
257.597	29/11/21	29/11/21	30/11/21	137	- HACEN FALTA 3 BOMBILLAS PARA BAÑOS APARTAMENTOS. LLEVAR BOMBILLAS APART TUT AURORA	5	*** 30-NOV-2021	11	5

Total Partes Pendientes: 26

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por
JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación)
LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Zerbitzaria
Servidor
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala

Data eta Ordua
Fecha y Hora
21/04/2022 12:06:00

Orrialdea
Página
52/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

09 - Febrero - 2022

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
217.096	23/01/19	23/01/19	24/01/19	138	BAÑO CAD: PROBLEMAS CON FOCO DE LUZ BAÑO. FUNDE LAS BOMBILLAS. PASAR A REPARAR. APART TUT BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA		*** 24-ENE-2019	11	5
221.910	24/04/19	24/04/19	07/05/19	138	APTO 104: VIDEO-PORTERO AUTOMÁTICO NO FUNCIONA. SE OYE Y SE VE MAL. (REPARACIÓN REALIZADA POR EMPRESA CONTRATADA POR DPTO DE MANTENIMIENTO EN DICIEMBRE 2018) APART TUT BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA		*** 7-MAY-2019 OSKAR	11	5
224.174	13/06/19	13/06/19	13/06/19	138	CONEXION DE TIERRAS EN TRANSFORMADORES DEL PORTERO" PUERTA DE LA ENTRADA" APART TUT BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA		*** 13-JUN-2019	11	5
225.363	10/07/19	10/07/19	11/07/19	138	APTO 205: ENCHUFE ANTENA TV DORMITORIO NO FUNCIONA. APART TUT BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA	5	***RAMIREZ***900114015***4,13€***	11	5
							*** 11-JUL-2019		
227.720	23/09/19	23/09/19	07/10/19	138	PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL EDIFICIO. APERTURA INALAMBRICA NO FUNCIONA. URGE REPARACIÓN. APART TUT BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA	5	*** 7-OCT-2019	11	5
230.951	21/11/19	21/11/19	22/11/19	138	PORTAL CAD BEATO. VALORAR LA POSIBILIDAD DE SENSOR DE PRESENCIA PARA ENCENDIDO DE LUZ DE ZONA DE PORTAL. APART TUT BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA		*** 22-NOV-2019	11	5
234.997	18/02/20	18/02/20	19/02/20	138	COMPLEJO BEATO TOMÁS DE ZUMARRAGA: NO SE SINTONIZAN CANALES DE A3 MEDIA EN TODO EL EDIFICIO. APART TUT BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA		*** 19-FEB-2020	11	5
238.225	17/06/20	17/06/20	18/06/20	138	REPARAR VARIAS LAMPARAS EN APARTAMENTO 203 APART TUT BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA	5	*** 18-JUN-2020	11	5
240.939	28/09/20	28/09/20	30/09/20	138	SE HA RECIBIDO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EL INFORME DE ACCIONES CORRECTORAS EN EL PUESTO DE LA RESPONSABLE, NURIA MOYA, EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN DIURNA DE BEATO TOMÁS DE ZUMÁRRAGA Nº 1 - H (SE ADJUNTA) EN FUNCIÓN DEL MISMO, SE SOLICITA CAMBIO DE LUMINARIAS PARA ALCANZAR LOS 500 LUXES EN EL PUESTO DE NURIA MOYA APART TUT BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA		*** 30-SEP-2020	11	5
246.998	18/02/21	18/02/21		138	NO HAY LUZ EN LA ZONA DEL PASILLO DE LA ENTRADA, SALA DE CONTROL Y DOS BAÑOS. URGENTE APART TUT BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA			11	1
248.619	29/03/21	29/03/21	30/03/21	138	APARTAMENTO 201:SE SALTA EL DIFERENCIAL DE LA LUZ CON BASTANTE FRECUENCIA. SE FUNDEN BOMBILLAS. APART TUT BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA	5	*** 30-MAR-2021	11	5
250.631	21/05/21	21/05/21	24/05/21	138	5ª PLANTA: EL TEMPORIZADOR K1 (LADO IZQUIERDO) DEL CUADRO DE LUCES HACE MUCHO RUIDO. APART TUT BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA	5	*** 24-MAY-2021	11	5

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	53/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
252.837	14/07/21	14/07/21	15/07/21	138	CUADRO DE LUZ DE LA SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO:REVISAR EL CUADRO DE LUZ, PUES CUANDO SE ENCIENDE LA LUZ DEL PASILLO EMITE UN ZUMBIDO EXAGERADO. APART TUT BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA		SALTOKI....Nº 527.574.....61,20€ *** 15-JUL-2021	11	5
253.848	06/09/21	06/09/21	08/09/21	138	EL SENSOR DE LUZ DE LA 5ª PLANTA NO FUNCIONA. APART TUT BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA	5	*** 8-SEP-2021	11	5

Total Partes Pendientes: 14

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	54/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

09 - Febrero - 2022

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Urg.	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
216.180	08/01/19	08/01/19	09/01/19	140	REPARACIONES VARIAS APTO 4D: - AJUSTAR ENCHUFE DE COCINA QUE SE HA SOLTADO. APART TUT RAMIRO DE MAEZTU	5	*** 9-ENE-2019	11	5
219.721	07/03/19	07/03/19	08/03/19	140	CAMBIAR BOMBILLA DEL SALÓN APART TUT RAMIRO DE MAEZTU	5	*** 8-MAR-2019	11	5
220.552	27/03/19	27/03/19	28/03/19	140	APTO 3ºC: CAMBIAR HALÓGENO SALÓN. APART TUT RAMIRO DE MAEZTU	5	*** 28-MAR-2019	11	5
221.900	24/04/19	24/04/19	26/04/19	140	APTO 3E: CAMBIAR HALÓGENO DEL BAÑO. APTO 1D: LUZ DEL DORMITORIO NO FUNCIONA. PASAR A REPARAR. APART TUT RAMIRO DE MAEZTU	5	LAURA (25/04/2019) (1,00 H) *** 26-ABR-2019	11	5
223.353	27/05/19	27/05/19	28/05/19	140	APTO 2E: CAMBIAR BOMBILLA CAMPANA EXTRACTORA. APART TUT RAMIRO DE MAEZTU	5	*** 28-MAY-2019	11	5
223.830	05/06/19	05/06/19	06/06/19	140	APTO 3E Y APTO 3C: LUZ DE TECHO NO FUNCIONA. PASAR A REPARAR. APART TUT RAMIRO DE MAEZTU	5	*** 6-JUN-2019	11	5
223.963	07/06/19	07/06/19	10/06/19	140	APTO 2E. LUZ DE DORMITORIO NO FUNCIONA. PASAR A REPARAR APART TUT RAMIRO DE MAEZTU		*** 10-JUN-2019	11	5
224.754	25/06/19	25/06/19	26/06/19	140	PASILLO SEGUNDA PLANTA: CAMBIAR FLUORESCENTE. NO HAY LUZ EN TODO EL PASILLO. APART TUT RAMIRO DE MAEZTU		*** 26-JUN-2019	11	5
224.830	27/06/19	27/06/19	02/07/19	140	ACCESO DE PORTAL: VALORAR LA POSIBILIDAD DE INSTALAR DETECTOR DE PRESENCIA PARA ENCENDIDO DE LUZ DEL PORTAL YA QUE EL ACCESO ES BASTANTE OSCURO. APART TUT RAMIRO DE MAEZTU	5	*** 2-JUL-2019	11	5
225.796	23/07/19	23/07/19	04/09/19	140	ACCESO DE PORTAL: VALORAR LA POSIBILIDAD DE INSTALAR DETECTOR DE PRESENCIA PARA ENCENDIDO DE LUZ DEL PORTAL YA QUE EL ACCESO ES BASTANTE OSCURO.(YA ESTA LA RESPONSABLE) APART TUT RAMIRO DE MAEZTU	5	*** 4-SEP-2019	11	5
227.288	13/09/19	13/09/19	16/09/19	140	PASILLO PUERTA DE ENTRADA: SE HA CAIDO FOCO DE LUZ. PASAR A REPARAR (SE FINALIZARON AYER TRABAJO DE DETECCIÓN DE PRESENCIA PAR ENCENDIDO DE LUZ Y SE HA CAÍDO UN FOCO.) APART TUT RAMIRO DE MAEZTU		*** 16-SEP-2019	11	5
228.021	27/09/19	27/09/19	30/09/19	140	APTO 1D: RADIADOR ELÉCTRICO DEL BAÑO NO FUNCIONA. APART TUT RAMIRO DE MAEZTU	5	*** 30-SEP-2019	11	5
228.554	08/10/19	08/10/19	09/10/19	140	APTO 4C: CAMBIAR FLOURESCENTE COCINA. APART TUT RAMIRO DE MAEZTU	5	*** 9-OCT-2019	11	5

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa daraman, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por
JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación)
LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Zerbitzaria
Servidor
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala

Data eta Ordua
Fecha y Hora
21/04/2022 12:06:00

Orrialdea
Página
55/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur.	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
229.205	21/10/19	21/10/19	22/10/19	140	PASILLO ACCESO: COLOCAR FOCO QUE SE HA CAÍDO. APART TUT RAMIRO DE MAEZTU	5	*** 22-OCT-2019	11	5
229.299	22/10/19	22/10/19	23/10/19	140	PASILLO ACCESO: COLOCAR FOCO QUE SE HA CAÍDO. APART TUT RAMIRO DE MAEZTU	5	*** 23-OCT-2019	11	5
229.390	24/10/19	24/10/19	25/10/19	140	APTO 1B: CAMBIAR BOMBILLAS DE HALÓGENOS APART TUT RAMIRO DE MAEZTU	5	*** 25-OCT-2019	11	5
230.133	07/11/19	07/11/19	08/11/19	140	SALA COMÚN PLANTA BAJA. REVISAR PROTECTORES DE HALOGENOS. SE CAEN. APART TUT RAMIRO DE MAEZTU	5	*** 8-NOV-2019	11	5
232.555	03/01/20	03/01/20	03/01/20	140	APTO 4 B: APARTAMENTO SIN LUZ. PALANCA DE CUADRO DE MANDO NO SE ACTIVA. URGE REPARACION. APART TUT RAMIRO DE MAEZTU	1	*** 3-ENE-2020	11	1
233.219	16/01/20	16/01/20	17/01/20	140	PORTAL: NO FUNCIONA SENSOR DE ENCENDIDO LUZ PORTAL APART TUT RAMIRO DE MAEZTU	5	*** 17-ENE-2020	11	5
235.347	24/02/20	24/02/20	25/02/20	140	APTO 4B: MICROONDAS NUEVO SE HA QUEMADO. REVISAR CABLEADO. PASILLO 2ª PLANTA: CAMBIAR LUZ. APART TUT RAMIRO DE MAEZTU	5	*** 25-FEB-2020	11	5
235.462	26/02/20	26/02/20	27/02/20	140	PASILLO PRIMERA PLANTA: LUCES DEL PASILLO PARPADEAN Y HACE RUIDO APART TUT RAMIRO DE MAEZTU	5	*** 27-FEB-2020	11	5
237.301	22/05/20	22/05/20	26/05/20	140	1º D: BOMBILLAS DE BAÑO: SE SOLICITA QUITAR LAS BOMBILLAS QUE ESTÁN PUESTAS Y ESTÁN FUNDIDAS YA QUE LAS TRABAJADORAS DE APARTAMENTOS NO CONSIGUEN DESINSTALARLAS. APART TUT RAMIRO DE MAEZTU	5	*** 26-MAY-2020	11	5
238.248	18/06/20	18/06/20	19/06/20	140	PASILLO 1ER PISO: BOMBILLA FUNDIDA APART TUT RAMIRO DE MAEZTU	5	*** 19-JUN-2020	11	5
238.661	30/06/20	30/06/20	01/07/20	140	PASILLO 1ER PISO: CAMBIAR BOMBILLA FUNDIDA APART TUT RAMIRO DE MAEZTU	5	*** 1-JUL-2020	11	5
238.867	08/07/20	08/07/20	09/07/20	140	APTO. 2ºA: INSTALAR ENCHUFE PARA COLOCAR NEVERA. APART TUT RAMIRO DE MAEZTU	5	***RAMIREZ***112285***176,07€*** *** 9-JUL-2020	11	5
240.535	16/09/20	16/09/20	21/09/20	140	APTO 4º C: REVISAR LÁMPARA DE DORMITORIO, LA BOMBILLA SE AFLOJA CONSTANTEMENTE APART TUT RAMIRO DE MAEZTU		*** 21-SEP-2020	11	5
240.868	24/09/20	24/09/20	25/09/20	140	2 E HUBO UN CHISPAZO Y SE SALTÓ LA LUZ Y NO FUNCIONA UNA LÁMPARA. APART TUT RAMIRO DE MAEZTU		*** 25-SEP-2020	11	5

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	56/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur.	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
242.505	29/10/20	29/10/20	03/11/20	140	APTO 2A: CAMBIAR FLUORESCENTE DE LA COCINA. APART TUT RAMIRO DE MAEZTU	5	*** 3-NOV-2020	11	5
242.507	29/10/20	29/10/20	03/11/20	140	CAMBIAR LUCES DE ENTRADA PORTAL. (4 FUNDIDAS) APART TUT RAMIRO DE MAEZTU	5	*** 3-NOV-2020	11	5
244.127	09/12/20	09/12/20	10/12/20	140	2 B Y 2 D. CADA VEZ QUE ENCIENDEN LA LUZ DE LA HABITACIÓN , SE SALTA LA LUZ DE TODO EL APTO. APART TUT RAMIRO DE MAEZTU		*** 10-DIC-2020	11	5
244.595	18/12/20	18/12/20	21/12/20	140	SE SOLICITA CAMBIAR LA ILUMINACIÓN DEL SALÓN DE LOS APARTAMENTOS DEL 2º A Y 3ºA ,SON PERSONAS CON DIFICULTAD VISUAL Y TIENEN POCA LUMINOSIDAD. GRACIAS. APART TUT RAMIRO DE MAEZTU	5	*** 21-DIC-2020	11	5
245.051	11/01/21	11/01/21	12/01/21	140	APARTAMENTO 1º D: CAMBIAR FLUORESCENTE DE LA COCINA. URGENTE APART TUT RAMIRO DE MAEZTU		*** 12-ENE-2021	11	5
245.358	15/01/21	15/01/21	18/01/21	140	APARTAMENTO 2º B: AL ENCENDER LA LUZ DEL DORMITORIO "HACE CHISPAZOS". APART TUT RAMIRO DE MAEZTU	5	*** 18-ENE-2021	11	5
246.091	01/02/21	01/02/21	02/02/21	140	APARTAMENTO 3º A: CAMBIAR EL MICROONDAS DE LUGAR. PONERLO EN LA ENCIMERA, SE NECESITA ENCHUFE. APART TUT RAMIRO DE MAEZTU	5	*** 2-FEB-2021	11	5
247.998	12/03/21	12/03/21	15/03/21	140	DESPENSA DEL 2º PISO , NO FUNCIONA LA LUZ FLUORESCENTE (SON DOS BARRAS). ENTRADA AL EDIFICIO DE APARTAMENTOS, SE HAN FUNDIDO 4 BOMBILLAS APART TUT RAMIRO DE MAEZTU	4	*** 15-MAR-2021	11	5
248.538	26/03/21	26/03/21	29/03/21	140	APTO 2º B: LAMPARA DE CABECERO DE LA CAMA SE HA VUELTO A ESTROPEAR. APART TUT RAMIRO DE MAEZTU		*** 29-MAR-2021 AL PARECER LA LAMPARA DEL CABECERO FUNCIONA CORRECTAMENTE, LO QUE SE QUIERE ES QUE SE MODIFIQUE EL SISTEMA DE ALUMBRADO Y SU EQUIPO. SE LES DICE QUE PIDAN CON MAS PRECISIÓN LO QUE VERDADERAMENTE SOLICITAN , PARA ASÍ PODERLES DAR UNA CONTESTACIÓN MAS COHERENTE.	11	5
250.273	13/05/21	13/05/21	14/05/21	140	PASILLO 2º PLANTA LA LAMPARA SE HA FUNDIDO APARTAMENTO 2º D: LA LUZ DEL DORMITORIO SE HA FUNDIDO, NO SE CONSIGUE CAMBIAR LA BOMBILLA POR "ESTAR PEGADA" AL CASQUILLO. APART TUT RAMIRO DE MAEZTU	5	*** 14-MAY-2021	11	5
253.247	02/08/21	02/08/21	02/08/21	140	PORTERO AUTOMÁTICO: URGENTE .SE HA HUNDIDO O HAN HUNDIDO LOS BOTONES DE VARIOS APARTAMENTOS Y DE CONSERJERÍA. APART TUT RAMIRO DE MAEZTU	1	*** 2-AGO-2021	11	1

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	57/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

09 - Febrero - 2022

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
253.525	25/08/21	25/08/21	26/08/21	140	APARTAMENTO 1º B: CUARTO DE BAÑO: UN HALÓGENO FUNDIDO Y EL OTRO EN MAL ESTADO. APARTAMENTO 2ºE: LUZ DEL BAÑO, FUNDIDA. APART TUT RAMIRO DE MAEZTU	5	*** 26-AGO-2021 BERDIN...51127745..12,34€	11	5
253.543	26/08/21	26/08/21	07/09/21	140	EL PORTERO AUTOMÁTICO (REPARADO CON ANTERIORIDAD) NO FUNCIONA BIEN, CUANDO LLAMAN A UN APARTAMENTO DEL 2º PISO, SUENA EN UN APARTAMENTO DEL 1ER PISO. APART TUT RAMIRO DE MAEZTU		*** 7-SEP-2021	11	5
256.001	25/10/21	25/10/21	26/10/21	140	TELEPORTERO 4 D LUZ 3 A PEGA CHISPAZOS VENTANA PLANTA 5 NO CIERRA. APART TUT RAMIRO DE MAEZTU	5	*** 26-OCT-2021	11	5
256.880	15/11/21	15/11/21	15/11/21	140	ARTAMENTO 3º A: FALLA EL FLUORESCENTE DE LA COCINA. CAMBIAR A BOMBILLA LED. APARTAMENTO 3º E: NO TIENE BOMBILLA EN LA SALA. COLOCAR BOMBILLA LED. APARTAMENTO 2º E: CAMBIAR LA BOMBILLA DE LA SALA. COLOCAR BOMBILLA LED. Y CAMBIAR LA MANILLA DE LA VENTANA. APART TUT RAMIRO DE MAEZTU	5	*** 15-NOV-2021	11	5
257.706	30/11/21	30/11/21	01/12/21	140	APARTAMENTO 4º B: CAMBIAR LÁMPARA SALÓN YA QUE ESTÁ FALLANDO MUCHO. COLOCAR LÁMPARA/BOMBILLA LED. APARTAMENTO 3º C: CAMBIAR LÁMPARA SALÓN YA QUE ESTÁ FALLANDO MUCHO. COLOCAR LÁMPARA/BOMBILLA LED APART TUT RAMIRO DE MAEZTU	5	*** 1-DIC-2021	11	5
257.828	02/12/21	02/12/21	03/12/21	140	APARTAMENTO 3º C: AYER CAMBIARON LA LÁMPARA DEL SALÓN. LA LÁMPARA SE HA SOLTADO DEL TECHO, ESTÁ COLGANDO. COLOCAR NUEVAMENTE LA LÁMPARA. APART TUT RAMIRO DE MAEZTU		*** 3-DIC-2021	11	5

Total Partes Pendientes: 44

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa daraman, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por
JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación)
LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Zerbitzaria
Servidor
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala

Data eta Ordua
Fecha y Hora
21/04/2022 12:06:00

Orrialdea
Página
58/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

09 - Febrero - 2022

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Urg	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
218.367	12/02/19	12/02/19	13/02/19	141	AJUSTAR LA LLAVE DEL TELEFONILLO DEL CONTROL. APART TUT SAN ANTONIO	5	*** 13-FEB-2019	11	5
219.621	05/03/19	05/03/19	06/03/19	141	ARREGLAR LÁMPARA DEL TECHO (TEFLÓN FUNDIDO) APART TUT SAN ANTONIO	5	*** 6-MAR-2019	11	5
220.219	20/03/19	20/03/19	21/03/19	141	APTO 3º A: PONER ENCHUFE APART TUT SAN ANTONIO	5	*** 21-MAR-2019	11	5
221.588	15/04/19	15/04/19	16/04/19	141	APTOS SAN ANTONIO: COLOCAR DETECTOR PARA ENCENDIDO DE LUZ DE ENTRADA DEL PORTAL. APART TUT SAN ANTONIO		*** 16-ABR-2019	11	5
221.860	24/04/19	24/04/19	08/05/19	141	OFICINA DE CONTROL: REVISAR EL SISTEMA DE TELEPORTERO, NO FUNCIONA BIEN, EN ALGUNOS PISOS NO SE OYE. APART TUT SAN ANTONIO		*** 8-MAY-2019	11	5
223.563	31/05/19	31/05/19	04/06/19	141	VALORAR INSTALACIÓN DE LUZ EN EL PRIMER TRAMO DE LA ESCALERA. EL MURO DE LA ESCALERA TAPA LAS LUCES Y NO SE VEN LAS ESCALERAS A LA NOCHE APART TUT SAN ANTONIO	5	*** 4-JUN-2019	11	5
223.800	04/06/19	04/06/19	05/06/19	141	APARTAMENTO BAJO : ARREGLAR LUZ DE FLUORESCENTE DE LA SALA QUE NO FUNCIONA APARTAMENTO 3º A: EL FLUORESCENTE DE LA COCINA PARPADEA APART TUT SAN ANTONIO		*** 5-JUN-2019	11	5
224.123	12/06/19	12/06/19	13/06/19	141	APTO 2º A: CAMBIAR FLUORESCENTE DE LA COCINA APART TUT SAN ANTONIO	5	*** 13-JUN-2019	11	5
224.736	25/06/19	25/06/19	28/06/19	141	APTO 1º A: LA LUZ DE LA COCINA NO FUNCIONA. APART TUT SAN ANTONIO	5	*** 28-JUN-2019	11	5
225.781	23/07/19	23/07/19	02/09/19	141	ELECTRICIDAD REVISAR LUCES DE ENTREPLANTA DE LOS ASCENSORES. NO SE APAGAN. APART TUT SAN ANTONIO	5	*** 2-SEP-2019	11	5
226.088	06/08/19	06/08/19	02/09/19	141	LUZ DE PORTAL: SITUADA AL LADO DEL ASCENSOR NO SE APAGA Y PERMANECE ENCENDIDA DE FORMA CONTINUADA (SE ACTIVA POR SENSOR DE MOVIMIENTO) SOLICITAN BOMBILLAS DE REPUESTO REFERENCIA BOMBILLAS ACTUALES: OSRAM CLASSIC 46W=60W, E27 APART TUT SAN ANTONIO		*** 2-SEP-2019	11	5
226.558	30/08/19	30/08/19	11/09/19	141	- 1º A: INTERFONO (EL QUE SE USA PARA HABLAR CON LAS TRABAJADORAS DE LOS APARTAMENTOS) SE ESCUCHA CON DIFICULTAD, SE OYEN RUIDOS QUE DIFICULTAN LA COMUNICACIÓN. APART TUT SAN ANTONIO	5	*** 11-SEP-2019	11	5

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por
JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación)
LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Zerbitzaria
Servidor
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala

Data eta Ordua
Fecha y Hora
21/04/2022 12:06:00

Orrialdea
Página
59/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
227.192	12/09/19	12/09/19	13/09/19	141	URGENTE : APTO 2º B. LA LUZ DE LA COCINA NO FUNCIONA, NO ES EL FLUORESCENTE, SE HA CAMBIADO Y NO FUNCIONA. SUMINISTRAR BOMBILLAS PARA RECAMBIO EN DIFERENTES ZONAS APART TUT SAN ANTONIO		*** 13-SEP-2019	11	5
228.137	01/10/19	01/10/19	01/10/19	141	NO FUNCIONA LA LUZ DE LOS RELLANOS Y ESCALERAS Y EXISTE RIESGO DE CAÍDA DE LAS PERSONAS MAYORES QUE ALLÍ RESIDEN. APART TUT SAN ANTONIO		*** 1-OCT-2019	11	1
230.203	08/11/19	08/11/19	11/11/19	141	LOS DIFERENCIALES DE LA LAVANDERIA SALTAN Y DEJAN SIN LUZ LAS LAVADORAS Y SECADORAS APART TUT SAN ANTONIO		*** 11-NOV-2019	11	5
234.999	18/02/20	18/02/20	19/02/20	141	INSTALAR SENSOR DE LUZ EN EL PRIMER PISO APART TUT SAN ANTONIO	5	*** 19-FEB-2020	11	5
235.739	03/03/20	03/03/20	03/03/20	141	*****POR ORDEN DE JAFATURA NO SE DEJA MATERIAL ELECTRICO DE REPUESTO***** APART TUT SAN ANTONIO		*** 3-MAR-2020	11	5
236.159	11/03/20	11/03/20	12/03/20	141	REVISAR PORTEROS DE LA ENTRADA, HAY ALGUNOS QUE NO SUENAN APART TUT SAN ANTONIO	5	*** 12-MAR-2020	11	5
236.160	11/03/20	11/03/20	12/03/20	141	ARREGLAR ENCHUFE MICROONDAS APTO 4º A APART TUT SAN ANTONIO	5	*** 12-MAR-2020	11	5
236.351	17/03/20	17/03/20	18/03/20	141	ELECTRÓNICA ARREGLAR PORTEROS AUTOMÁTICOS.(NO FUNCIONAN). APART TUT SAN ANTONIO	5	*** 18-MAR-2020 OSKAR	11	5
236.591	15/04/20	15/04/20	17/04/20	141	REVISAR SISTEMA ELÉCTRICO. AYER A LA TARDE EL EDIFICIO OLÍA A " CABLES QUEMADOS " Y LAS LUCES NO SE APAGABAN. APART TUT SAN ANTONIO		RAUL (16/04/2020) (2,00 H) *** 17-ABR-2020	11	5
236.665	21/04/20	21/04/20	05/05/20	141	CAMBIAR INTERRUPTOR DE LA PRIMERA PLANTA, SE QUEDA PULSADO. APART TUT SAN ANTONIO	5	RAUL-----1H, *** 5-MAY-2020	11	5
236.920	07/05/20	07/05/20	08/05/20	141	ELECTRICIDAD ARREGLAR BOMBILLAS DEL 2C Y 3D.(PARPADEAN). APART TUT SAN ANTONIO	5	*** 8-MAY-2020	11	5
237.393	26/05/20	26/05/20	27/05/20	141	APARTAMENTO 3º D: EL FOCO DEL DORMITORIO ESTÁ ESTROPEADO Y SUELTO APART TUT SAN ANTONIO	5	*** 27-MAY-2020	11	5

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por
JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación)
LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Zerbitzaria
Servidor
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala

Data eta Ordua
Fecha y Hora
21/04/2022 12:06:00

Orrialdea
Página
60/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

09 - Febrero - 2022

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Urg.	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
240.924	25/09/20	25/09/20	28/09/20	141	CAMBIAR BOMBILLA RELLANO PLANTA 1ª. APART TUT SAN ANTONIO	5	*** 28-SEP-2020	11	5
242.079	20/10/20	20/10/20	21/10/20	141	PORTEROS AUTOMÁTICOS DE LOS APARTAMENTOS: NO FUNCIONAN INTERFONO INTERIOR DE TRABAJADORAS PARA HABLAR CON APARTAMENTOS: NO FUNCIONAN. APART TUT SAN ANTONIO	5	*** 21-OCT-2020 OSKAR	11	5
244.203	10/12/20	10/12/20	11/12/20	141	DESPACHO -CONTROL LÁMPARA FLUORESCENTE FUNDIDA APART TUT SAN ANTONIO	5	*** 11-DIC-2020	11	5
245.581	20/01/21	20/01/21	22/01/21	141	CUARTO DE LAVADORAS - SALTA EL DIFERENCIAL CON FRECUENCIA. ADEMÁS DEL ARREGLO, SI ES POSIBLE, PONER UN SISTEMA CERRADO PARA QUE SE UTILICE SOLO LAS TRABAJADORAS FAMILIARES, QUE NO SE PUEDA MANIPULAR POR PARTE DE LOS USUARIOS APART TUT SAN ANTONIO	5	*** 22-ENE-2021	11	5
246.465	09/02/21	09/02/21	15/02/21	141	APARTAMENTO 3º D - NO FUNCIONA EL PORTERO AUTOMÁTICO APART TUT SAN ANTONIO		*** 15-FEB-2021 OSKAR	11	5
246.553	10/02/21	10/02/21	11/02/21	141	APARTAMENTO 3º D - NO FUNCIONA EL PORTERO AUTOMÁTICO APART TUT SAN ANTONIO		*** 11-FEB-2021	11	5
246.832	15/02/21	15/02/21	16/02/21	141	APARTAMENTO 1º C - LUZ DE LA COCINA. HAN CAMBIANDO LA FLUORESCENTE Y TAMPOCO LUCE. ALGÚN PROBLEMA DE CONEXIÓN. URGENTE PORQUE EN LA COCINA NO SE VE NADA. APART TUT SAN ANTONIO	5	*** 16-FEB-2021	11	5
247.429	01/03/21	01/03/21	02/03/21	141	APARTAMENTO 3º D - EL TIMBRE DE ENTRADA AL APARTAMENTO TIENE MUY BAJO EL VOLUMEN Y NO SE OYE. CUARTO DE LAVADORAS, HAY MUY POCA LUZ, NO SE VE BIEN. VALORAR PONER OTRAS BOMBILLAS MÁS POTENTES O ALGUNA OTRA LÁMPARA APART TUT SAN ANTONIO		*** 2-MAR-2021	11	5
254.268	14/09/21	14/09/21	15/09/21	141	INTERFONO - DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS TRABAJADORES FAMILIARES Y LOS-AS VECINOS-AS DE APARTAMENTOS. SE OYE MUCHO RUIDO Y ES DIFÍCIL LA ESCUCHA. APART TUT SAN ANTONIO		*** 15-SEP-2021	11	5
255.256	05/10/21	05/10/21	06/10/21	141	APARTAMENTO 3º B - ARREGLAR ENCHUFE DEL SALÓN. ESTÁ SUELTO. APART TUT SAN ANTONIO	5	*** 6-OCT-2021	11	5
255.846	21/10/21	21/10/21	22/10/21	141	APARTAMENTO 1º B - FLUORESCENTE DE COCINA. AL ENCENDER HACE MUCHO RUIDO. CAMBIARLA. APART TUT SAN ANTONIO		*** 22-OCT-2021	11	5

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por
JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación)
LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Zerbitzaria
Servidor
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala

Data eta Ordua
Fecha y Hora
21/04/2022 12:06:00

Orrialdea
Página
61/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
256.749	10/11/21	10/11/21	11/11/21	141	APARTAMENTO 4º A - FLUORESCENTE DE COCINA. LE CUESTA ENCENDER. APARTAMENTO BAJO - COLOCAR TAPA DE BOMBILLA DE CAMPANA EXTRACTORA APART TUT SAN ANTONIO		*** 11-NOV-2021	11	5
258.605	27/12/21	27/12/21	10/01/22	141	ELECTRICIDAD ARREGLAR TIMBRE DEL PORTERO AUTOMÁTICO DEL 2ºC. (NO SUENA) APART TUT SAN ANTONIO	5	*** 10-ENE-2022	11	5

Total Partes Pendientes: 37

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	62/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

09 - Febrero - 2022

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
236.572	14/04/20	14/04/20	15/04/20	141	ELECTRÓNICA ARREGLAR PORTERO AUTÓMATICO DE OFICINA (NO FUNCIONA) APART TUT SAN ANTONIO	5	*** 15-ABR-2020 VA SARIKI Y COMENTA QUE EL SISTEMA ESTÁ DESFASADO Y EN OTRA OT NOS COBRA LA SALIDA PERO NO HACE NADA MAS. LLAMAMOS A MAC Y LO PONE EN MARCHA	22	5

Total Partes Pendientes: 1

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	63/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

09 - Febrero - 2022

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
217.188	24/01/19	24/01/19	25/01/19	142	ELECTRICIDAD APTO 14 TIMBRE DE LA PUERTA APART TUT PABLO NERUDA	5	*** 25-ENE-2019	11	5
219.474	01/03/19	01/03/19	04/03/19	142	ELECTRICIDAD APTO 13 LÁMPARA HABITACIÓN. APTO 14LUZ DE EMERGENCIA APTO 17. ARREGLAR INTERRUPTOR DE ENTRADA DE APTO. APART TUT PABLO NERUDA	5	*** 4-MAR-2019	11	5
220.251	21/03/19	21/03/19	22/03/19	142	APTO 4 TIMBRE NO FUNCIONA. ES URGENTE PORQUE SON SORDOS. APART TUT PABLO NERUDA	5	*** 22-MAR-2019	11	5
220.257	21/03/19	21/03/19	22/03/19	142	ELECTRICIDAD. REPONER LÁMPARAS E 27 4000 K REPARAR ALÓGENOS EN SALÓN DE JUEGOS. CAMBIAR LUCES DE EMERGENCIA EN TODOS LOS APARTAMENTOS. APTO 17 CAMBIAR INTERRUPTOR DE COCINA ESTÁ ROTO. APART TUT PABLO NERUDA	5	*** 22-MAR-2019	11	5
222.463	13/05/19	13/05/19	14/05/19	142	APTO 2. ARREGLAR INTERRUPTOR BAÑO (HECHO EL 26/04 POR VICENTE) APART TUT PABLO NERUDA		*** 14-MAY-2019	11	5
224.533	20/06/19	20/06/19	26/06/19	142	ELECTRICIDAD REPONER LAMPARAS LED 27 ES ARREGLAR ENCHUFE HABITACIÓN APTO 17 COLOCAR TIMBRE MÁS POTENCIA APTO 14 ARREGLAR INTERRUPTOR DE CAMPANA MEPANSA. APART TUT PABLO NERUDA	5	*** 26-JUN-2019	11	5
225.430	11/07/19	11/07/19	12/07/19	142	ELECTRICIDAD ARREGLAR INTERRUPTOR DE LUZ APTO 13 APART TUT PABLO NERUDA	5	*** 12-JUL-2019	11	5
226.175	12/08/19	12/08/19	02/09/19	142	05 ELECTRICIDAD APTO 8 ARREGLAR TIMBRE DE ENTRADA AL APTO REPONER LÁMPARAS DE LED (E27 4000K) Y LAMPARAS (KDE T8-18W/865) APART TUT PABLO NERUDA	5	*** 2-SEP-2019	11	5
226.346	22/08/19	22/08/19	26/08/19	142	APARTAMENTO 14 CAMBIAR CEBADOR DE LÁMPARA DE COCINA REPONER LAMPARAS LED OSRAM E 27 4.000 APART TUT PABLO NERUDA		AITOR.....1,5H *** 26-AGO-2019	11	5
226.444	27/08/19	27/08/19	02/09/19	142	ELECTRICIDAD ARREGLAR TIMBRE EN PUERTA APTO.8 APART TUT PABLO NERUDA	5	AITOR BERDIN ALBº 51092401 (8,23€ 29/08/2019) *** 2-SEP-2019	11	5
228.712	10/10/19	10/10/19	11/10/19	142	ARREGLAR LUCES DE PASILLOS APART TUT PABLO NERUDA	5	*** 11-OCT-2019	11	5

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por
JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación)
LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Zerbitzaria
Servidor
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala

Data eta Ordua
Fecha y Hora
21/04/2022 12:06:00

Orrialdea
Página
64/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
228.715	10/10/19			142	VALORAR COLOCAR PULSADOR AUTOMÁTICO EN PUERTA DE ENTRADA (PERSONAS DEPENDIENTES PARA SILLAS DE RUEDAS) APART TUT PABLO NERUDA	5	*** 11-OCT-2019 RECHAZADO POR NO TRATARSE DE UN TEMA ELECTRICO HABLADO CON JOSEMI LA PETICIÓN ORIGINAL SEGUIRÁ OTRO CURSO.	11	5
230.374	12/11/19	12/11/19	13/11/19	142	APTO 17. ARREGLAR INTERRUPTOR DE LUZ. INSTALAR DETECTOR DE PRESENCIA EN PORTAL JUNTO AL ASCENSOR APART TUT PABLO NERUDA	5	*** 13-NOV-2019	11	5
231.059	25/11/19	25/11/19	27/11/19	142	COLOCAR DETECTOR DE PRESENCIA EN PORTAL APART TUT PABLO NERUDA	5	*** 27-NOV-2019	11	5
231.433	02/12/19	02/12/19	03/12/19	142	COLOCAR LÁMPARAS EN TECHO PORTAL. APART TUT PABLO NERUDA	5	*** 3-DIC-2019	11	5
231.670	09/12/19	09/12/19	10/12/19	142	PORTEROS AUTOMÁTICOS VAN MAL. (17 18 19) APART TUT PABLO NERUDA	5	*** 10-DIC-2019	11	5
233.572	23/01/20	23/01/20	24/01/20	142	REPARACION DE ILUMINACIÓN EN EL PASILLO APART TUT PABLO NERUDA	1	*** 24-ENE-2020	11	1
233.579	23/01/20	23/01/20	24/01/20	142	APTO 4. FALLA EL TIMBRE EXISTENTE PARA QUE LOS RESIDENTES QUE SON SORDOS OIGAN EL TIMBRE. APART TUT PABLO NERUDA	5	*** 24-ENE-2020	11	5
234.329	05/02/20	05/02/20	06/02/20	142	APTOS 9, 13, 20,17: ARREGLAR INTERRUPTORES LUZ. APTO 8: COLOCAR LÁMPARA DE BAÑO APART TUT PABLO NERUDA	5	*** 6-FEB-2020	11	5
234.423	06/02/20	06/02/20	07/02/20	142	APTO 8: ARREGLAR ENCHUFE. APART TUT PABLO NERUDA	5	*** 7-FEB-2020	11	5
236.490	31/03/20	31/03/20	01/04/20	142	EL TELEPORTERO DE LOS APARTAMENTOS ABRE PERO NO SUENA. APART TUT PABLO NERUDA	5	*** 1-ABR-2020 OSKAR	11	5
239.052	16/07/20	16/07/20	17/07/20	142	APTO 14. EL PORTAL/LÁMPARAS DEL SALÓN NO FUNCIONA APART TUT PABLO NERUDA	5	*** 17-JUL-2020	11	5
239.543	12/08/20	12/08/20	13/08/20	142	APTO 12 CAMBIAR INTERRUPTOR DE PASILLO. FALLA. COLOCAR NÚMEROS EN PORTERO AUTOMÁTICO. APART TUT PABLO NERUDA	5	***RAMIREZ****114561***6,03€*** *** 13-AGO-2020	11	5

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	65/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

09 - Febrero - 2022

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Urg.	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
241.133	30/09/20	30/09/20	01/10/20	142	ELECTRICIDAD COLOCAR LÁMPARAS EN APTOS 13/12 Y ARREGLAR INTERRUTOR EN APTO 3 REPONER OSRAM 60 W APART TUT PABLO NERUDA	5	*** 1-OCT-2020	11	5
241.684	13/10/20	13/10/20	14/10/20	142	APTO 3. NO TIENE LUZ EN EL SALÓN. APART TUT PABLO NERUDA	5	*** 14-OCT-2020	11	5
242.436	27/10/20	27/10/20	28/10/20	142	EMBELLECEDOR DE LA LUZ ROTO (AL LADO DE ALMACÉN) APART TUT PABLO NERUDA	5	*** 28-OCT-2020	11	5
242.905	06/11/20	06/11/20	12/11/20	142	EMBELLECEDOR DE LA LUZ ROTO (AL LADO DE ALMACÉN) APART TUT PABLO NERUDA	5	*** 12-NOV-2020	11	5
243.202	13/11/20	13/11/20	16/11/20	142	Nº 6 LA LUZ NO VA BIEN. APART TUT PABLO NERUDA	5	*** 16-NOV-2020	11	5
243.687	26/11/20	26/11/20	27/11/20	142	ELECTRICIDAD APTO 5. ARREGLAR LUZ CAMPANA EXTRACTORA. PONER LUCES EN EL PORTAL, NO TENEMOS DE RECAMBIO Y NO LLEGAMOS. ACTUALMENTE SÓLO QUEDA UNA, EL RESTO ESTÁN FUNDIDAS. APART TUT PABLO NERUDA	5	*** 27-NOV-2020	11	5
243.785	27/11/20	27/11/20	29/11/20	142	ELECTRICIDAD (HECHO POR VICENTE) 10 .CAMBIAR INTERRUPTOR DOBLE ESTANCO. APART TUT PABLO NERUDA	5	*** 29-NOV-2020	11	5
244.843	31/12/20	31/12/20	07/01/21	142	APTO 10 NO SE OYE EL TIMBRE APART TUT PABLO NERUDA	5	*** 7-ENE-2021	11	5
244.969	08/01/21	08/01/21	13/01/21	142	APTO. 16: ARREGLAR INTERRUPTOR CAMPANA EXTRACTORA (NO FUNCIONA) APART TUT PABLO NERUDA	5	RAFA------3H. ELECTRA Nº ALB:6546 (52€) *** 13-ENE-2021	11	5
245.266	14/01/21	14/01/21	15/01/21	142	ELECTRICIDAD APTO 14.- ARREGLAR PORTALÁMPARAS BAÑO. APART TUT PABLO NERUDA	5	*** 15-ENE-2021	11	5
245.624	21/01/21	21/01/21	25/01/21	142	APARTAMENTO 4: ARREGLAR INTERRUPTOR DEL PASILLO APART TUT PABLO NERUDA	5	*** 25-ENE-2021	11	5
246.149	02/02/21	02/02/21	03/02/21	142	APARTAMENTO 8: EL INTERRUPTOR DE LA COCINA SE QUEDA ATASCADO. EL TIMBRE DE LA PORTERÍA NO SE OYE EN VARIAS ZONAS DEL PASILLO. APART TUT PABLO NERUDA		*** 3-FEB-2021	11	5
249.158	15/04/21	15/04/21	16/04/21	142	COLOCAR LÁMPARAS SENCILLAS Y REVISAR LUCES ESCALERAS APART TUT PABLO NERUDA		*** 16-ABR-2021	11	5

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por
JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación)
LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Zerbitzaria
Servidor
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala

Data eta Ordua
Fecha y Hora
21/04/2022 12:06:00

Orrialdea
Página
66/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

09 - Febrero - 2022

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
249.167	15/04/21	15/04/21	16/04/21	142	COLOCAR TELÉFONO EN DESPACHO APART TUT PABLO NERUDA	5	*** 16-ABR-2021	11	5
249.564	26/04/21	26/04/21	03/05/21	142	VENTANA APTO 3 PONER NÚMERO EN EL PORTERO AUTOMÁTICO SE HAN BORRADO. APART TUT PABLO NERUDA	5	*** 3-MAY-2021	11	5
250.799	25/05/21	25/05/21	26/05/21	142	APTO 9 ARREGLAR CEBADOR LÁMPARA BAÑO APART TUT PABLO NERUDA	5	*** 26-MAY-2021	11	5
253.260	03/08/21	03/08/21	04/08/21	142	VARIAS LUCES DE LA ENTRADA ESTÁN FUNDIDAS APART TUT PABLO NERUDA	5	*** 4-AGO-2021	11	5
253.479	24/08/21	24/08/21	27/08/21	142	APARTAMENTO 17 - CAMPANA EXTRACTORA. FALLA CONEXIÓN ELÉCTRICA . SACA CHISPAS Y SE SALTA LA LUZ. APART TUT PABLO NERUDA	5	SALTOKI ..... 575954 ..... 11,35 € *** 27-AGO-2021	11	5
254.626	22/09/21	22/09/21	23/09/21	142	ELECTRICIDAD APTO 8 QUITAR Y COLOCAR LÁMPARAS EN ESPEJO DE BAÑO APART TUT PABLO NERUDA	5	*** 23-SEP-2021	11	5
256.466	04/11/21	04/11/21	05/11/21	142	APTO 17.- SE SALTA UN DIFERENCIAL. (ENVIADO EL 27/10) APART TUT PABLO NERUDA	5	*** 5-NOV-2021	11	5
257.110	17/11/21	17/11/21	18/11/21	142	ARREGLAR ENCHUFE COCINA APTO 7 APART TUT PABLO NERUDA	5	*** 18-NOV-2021	11	5

Total Partes Pendientes: 44

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	67/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

09 - Febrero - 2022

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
216.327	10/01/19	10/01/19	11/01/19	175	- EN CUARTO DE BAÑO DE HABITACIÓN 101 LUZ DE TECHO ENCASTRADA PARPADEA CONTINUAMENTE. VICO AURORA	5	*** 11-ENE-2019	11	5
216.377	11/01/19	11/01/19	14/01/19	175	REALIZACIÓN O.C.A. FECHA LÍMITE : 14/05/19 VICO AURORA	9	*** 14-ENE-2019	11	9
216.594	14/01/19	14/01/19	15/01/19	175	-- EN HABITACIÓN 110 LUZ DE PARED NO FUNCIONA (SE HA PROBADO A CAMBIAR BOMBILLA Y NO FUNCIONA) VICO AURORA	5	*** 15-ENE-2019	11	5
216.944	21/01/19	21/01/19	24/01/19	175	EN HABITACIÓN 302 NO SE VE LA TELEVISIÓN, APARECE EL INDICATIVO DE NO SEÑAL EN LA PANTALLA (EN ESA HABITACIÓN SE COLOCÓ UN "MINI-AMPLIFICADOR" AL LADO DE LA ANTENA, HASTA AHORA HABÍA FUNCIONADO. DEBAJO DE LA MESA HEMOS ENCONTRADO UN CABLE QUE NO ESTÁ CLARO SI PERTENECE AL AMPLIFICADOR O NO; AUNQUE PERTENEZCA, LA CONEXIÓN ESTÁ ROTA VICO AURORA	5	*** 24-ENE-2019	11	5
217.902	04/02/19	04/02/19	05/02/19	175	- EN PASILLO DE 2ª PLANTA, FRENTE A BAÑO GERIÁTRICO, LUZ ENCASTRADA FUNDIDA. VICO AURORA		*** 5-FEB-2019	11	5
218.014	06/02/19	06/02/19	06/02/19	175	- EN PLANTA BAJA EN COCINA, INTERRUPTOR QUE ESTÁ AL LADO DE TREN DE LAVADO ESTÁ ESTROPEADO. VICO AURORA		*** 6-FEB-2019	11	5
218.907	20/02/19	20/02/19	21/02/19	175	- EN HABITACIÓN 201 NO FUNCIONA LUZ DE PARED (SE HA PROBADO A CAMBIAR BOMBILLA Y NO FUNCIONA). VICO AURORA	5	*** 21-FEB-2019	11	5
219.087	22/02/19	22/02/19	25/02/19	175	- REVISAR ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN SÓTANO CORRESPONDIENTE A: VESTUARIO FEMENINO, LAVANDERÍA, SALIDA DE EMERGENCIA POR PUERTA DE SERVICIO Y EN 1ª PLANTA DE ENTRADA AL COMEDOR. VICO AURORA	5	*** 25-FEB-2019	11	5
220.027	14/03/19	14/03/19	15/03/19	175	- CAMBIAR PERA DE LUZ EN HABITACIÓN 207. VICO AURORA	5	*** 15-MAR-2019	11	5
221.190	08/04/19	08/04/19	09/04/19	175	- EN HABITACIÓN 212 LUZ DE PARED NO FUNCIONA (SE HA PROBADO A CAMBIAR BOMBILLA Y NO VA). - EN HABITACIÓN 207 LUZ DE TECHO FUNDIDA. TRAER BOMBILLAS PARA TENER DE REPUESTO: OSRAM DULUX 22W/4000K 220-240V DE ROSCA ANCHA. EN 1ª PLANTA EN DESPACHO Y EN PASILLO DE DIRECCIÓN VARIAS LUCES FUNDIDAS. VICO AURORA	5	*** 9-ABR-2019	11	5
222.098	06/05/19	06/05/19	07/05/19	175	EN CUARTO DE BAÑO DE HABITACIÓN 209 NO FUNCIONA ENCHUFE. VICO AURORA	5	*** 7-MAY-2019	11	5

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	68/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Urg	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
222.162	07/05/19	07/05/19	08/05/19	175	- EN HABITACIÓN 110 NO FUNCIONA LUZ DE TECHO (CAMBIAR CASQUILLO, YA QUE SE HA PROBADO A CAMBIAR BOMBILLA Y NO FUNCIONA) VICO AURORA	5	*** 8-MAY-2019	11	5
222.475	13/05/19	13/05/19	14/05/19	175	EN PLANTA BAJA A LO LARGO DE LA ENTRADA, VARIOS FLUORESCENTES Y LUCES FUNDIDAS. RETIRAR LÁMPARA DE TULIPAS QUE SE ENCUENTRA A ALTURA. VICO AURORA	5 4	*** 14-MAY-2019	11	5
222.714	16/05/19	16/05/19	17/05/19	175	- EN COCINA, FLUORESCENTE DENTRO DE LA CAMPANA EXTRACTORA FUNDIDO. VICO AURORA	5	*** 17-MAY-2019	11	5
223.332	27/05/19	27/05/19	28/05/19	175	- EN PASILLO DE PRIMERA PLANTA, FRENTE HABITACIÓN 114, LUZ ENCASTRADA FUNDIDA. EN HABITACIÓN 112, CRISTAL DE TULIPA, DE LUZ DE PARED ROTO. VICO AURORA		*** 28-MAY-2019	11	5
225.262	08/07/19	08/07/19	09/07/19	175	LAVANDERIA.PLANTA BAJA.- FLUORESCENTE DELANTE DE LA LAVANDERÍA FUNDIDO. CAMBIAR. VICO AURORA	5	*** 9-JUL-2019	11	5
225.398	10/07/19			175	PORTERO AUTOMÁTICO DE LA ENTRADA.- NO FUNCIONA EL VISOR. REVISAR VICO AURORA	5		11	5
225.814	24/07/19	24/07/19	02/09/19	175	REALIZAR INSTALACION PARA PERSIANA ELECTRICA VICO AURORA	5	*** 2-SEP-2019	11	5
226.197	12/08/19	12/08/19	02/09/19	175	COCINA.- VENTILADOR PORTÁTIL. NO FUNCIONA. NO ESTÁ EN GARANTÍA. REVISAR. VICO AURORA		*** 2-SEP-2019	11	5
229.057	17/10/19	17/10/19	18/10/19	175	- EN HABITACIÓN 212 LUZ DE PARED NO FUNCIONA, PORQUE CASQUILLO DE BOMBILLA SE HA QUEDADO DENTRO. VICO AURORA	5	*** 18-OCT-2019	11	5
230.983	21/11/19	21/11/19	22/11/19	175	- EN PLANTA BAJA EN COCINA, PILOTO DE LA COCINA SUELTO (ES PRECISO HACER UNA SOLDADURA PARA SUJETARLO, NO ES NECESARIO QUE ACUDA SERVICIO TÉCNICO OFICIAL) - EN DESCANSILLO DE HABITACIÓN 208 LUZ FUNDIDA VICO AURORA		*** 22-NOV-2019	11	5
231.109	25/11/19	25/11/19	26/11/19	175	URGENTE !!! REVISAR LUZ DEL BAÑO DE LA HABITACIÓN 208, NO FUNCIONA NINGUNA. 2º PISO VICO AURORA	5	*** 26-NOV-2019	11	5
231.835	11/12/19	11/12/19	12/12/19	175	EN CUARTO DE BAÑO DE HABITACIÓN 208 ACUDIERON A ARREGLAR LUZ DE TECHO PORQUE NO FUNCIONABA (OT 230983), Y AHORA CADA VEZ QUE SE TOCA ARMARIO DE METAL CON LUZ QUE HAY EN EL BAÑO, DA DESCARGA ELÉCTRICA. VICO AURORA	5	*** 12-DIC-2019	11	5
232.378	23/12/19	23/12/19	26/12/19	175	- COLOCAR APLIQUES DE LUZ EN PARED DE HABITACIONES 11 Y 12. PONERLES PERA PARA FACILITAR ENCENDIDO Y APAGADO. VICO AURORA		*** 26-DIC-2019	11	5

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por
JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación)
LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Zerbitzaria
Servidor
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala

Data eta Ordua
Fecha y Hora
21/04/2022 12:06:00

Orrialdea
Página
69/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
232.768	09/01/20	09/01/20	13/01/20	175	- EN HABITACIÓN 112 ENCHUFE AL LADO DE LA CAMA SUELTO - EN HABITACIÓN 33 COLOCAR ENCHUFE EN ZONA INFERIOR DE LA CAMA B. EN LA CAMA A, EN LA ZONA INFERIOR ENCHUFE ESTÁ COLGANDO, COLOCARLO MEJOR. VICO AURORA	5	*** 13-ENE-2020	11	5
233.856	27/01/20	27/01/20	29/01/20	175	EN HABITACIÓN 208/24 TAPAR/QUITAR CABLES COLGANDO DE ANTIGUO SISTEMA DE ATENCIÓN GERIÁTRICA. VICO AURORA	5	*** 29-ENE-2020	11	5
233.878	27/01/20	27/01/20	29/01/20	175	- EN HABITACIONES 11 Y 21 PONER CABLE DE PERA PARA PODER ENCENDER/APAGAR LA LUZ DE PARED (DOS LUCES EN CADA HABITACIÓN). VICO AURORA	5	*** 29-ENE-2020	11	5
234.293	05/02/20	05/02/20	06/02/20	175	- EN PLANTA BAJA EN SERVICIO DE CABALLEROS, LUZ DE TECHO CONTINUAMENTE PARPADEANDO VICO AURORA	5	*** 6-FEB-2020	11	5
234.392	06/02/20	06/02/20	07/02/20	175	- EN HABITACIÓN 11A LUZ DE TECHO FUNDIDA. TRAER 1 CAJA BOMBILLAS OSRAM AC02308 4000K 50/60HZ (PARA TENER Y PODER CAMBIARLOS NOSOTROS) VICO AURORA	5	*** 7-FEB-2020	11	5
234.838	14/02/20	14/02/20	17/02/20	175	FLUORESCENTE FUNDIDO EN ALMACÉN DE 3ª PLANTA (ANTES DE HABITACIÓN 33) Y EN SÓTANO EN LENCERÍA. VICO AURORA	5	*** 17-FEB-2020	11	5
235.358	24/02/20	24/02/20	25/02/20	175	- LUZ DE ENTRADA FUNDIDA EN HABITACIÓN 14 -EN HABITACIÓN 31A LUZ DE PARED FUNDIDA. TRAER BOMBILLAS DE ESE TIPO PARA TENER DE REPUESTO. - EN HABITACIÓN 31A HAN PUESTO EL CABECERO DE LA CAMA POR DELANTE DEL ENCHUFE QUE HAY EN LA ZONA INFERIOR DE LA PARED, POR LO QUE LO DEJAN INUTILIZADO PARA QUE PUEDA FUNCIONAR EL APLIQUE. -EN HABITACIÓN 33, PONER TOPE DELANTE DEL ENCHUFE QUE HAY EN LA ZONA INFERIOR DE LA PARED, PARA QUE CUANDO SE MUEVA LA CAMA NO SE ARRANQUE EL ENCHUFE. VICO AURORA	5	*** 25-FEB-2020	11	5
235.899	05/03/20	05/03/20	06/03/20	175	- EN PASILLO DE HABITACIÓN 22, LUZ DE TECHO FUNDIDA VICO AURORA	5	*** 6-MAR-2020	11	5
236.467	26/03/20	26/03/20	27/03/20	175	- EN HABITACIÓN 26, EN LÁMPARA DE PARED SE HA SOLTADO LA PIEZA QUE SE METE EN EL ENCHUFE, POR LO QUE LA LÁMPARA NO FUNCIONA. VICO AURORA	5	*** 27-MAR-2020	11	5

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	70/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
236.647	20/04/20	20/04/20	21/04/20	175	EN PUERTA DE CRISTAL, QUE ESTÁ TRAS LA PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL SE OYE CONTINUAMENTE RUIDO DE QUE ALGO ESTÁ HACIENDO CONTACTO EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DE APERTURA. ESA PUERTA ESTÁ CERRADA Y SE ABRE AL ACCIONAR VIDEOPORTERO. EL RUIDO ES COMO SI CONTINUAMENTE ESTUVIESE ABIERTA, Y AL HACER ESE CONTACTO, EN OCASIONES PARA PODER ABRIRLA (ACCIONANDO PORTERO) NO FUNCIONA. MOVIENDO LA PIEZA MÓVIL QUE ESTÁ EN EL MARCO DE LA PUERTA A LA ALTURA DE LA CERRADURA, EN OCASIONES DEJA DE SONAR. VICO AURORA	5	*** 21-ABR-2020	11	5
236.765	29/04/20	29/04/20	04/05/20	175	- EN 1ª PLANTA, EN DESCANSILLO FRENTE A ASCENSOR NO FUNCIONA LA LUZ DE TECHO (LA QUE NO TIENE CRISTAL). HEMOS PROBADO A CAMBIAR BOMBILLA, PERO TRAS UN RATO FUNCIONANDO, SE APAGA. ADEMÁS, EN PASILLOS A AMBOS LADOS DE LAS HABITACIONES VARIAS LUCES DE TECHO ENCASTRADAS FUNDIDAS. VICO AURORA	5	*** 4-MAY-2020	11	5
237.167	18/05/20	18/05/20	19/05/20	175	- EN HABITACIÓN 34 PROBLEMAS PARA VER LA TELEVISIÓN, PUDIERA SER TEMA DE ANTENA. EN HABITACIÓN 29 NO SE VE LA TELEVISIÓN, PARECE QUE CABLE DE ANTENA ESTÁ DETERIORADO. VICO AURORA	5	*** 19-MAY-2020	11	5
237.358	25/05/20	25/05/20	26/05/20	175	- EN HABITACIÓN 18 ENCHUFE DE PARED DE TV ANTENA ESTÁ COLGANDO Y NO SE PUEDE METER, "ESTÁ PELIGROSO". VICO AURORA	5	*** 26-MAY-2020	11	5
238.454	24/06/20	24/06/20	25/06/20	175	- VARIOS FLUORESCENTES FUNDIDOS: EN PLANTA BAJA 3 EN COCINA (2 DE ELLOS EN CAMPANA) Y OTRO FUNDIDO EN SÓTANO FRENTE A ALMACÉN DE LIMPIEZA. VICO AURORA	5	*** 25-JUN-2020	11	5
238.774	03/07/20	03/07/20	06/07/20	175	HABIT.19B.- ENCHUFE DE LA PARED ARREGLAR VICO AURORA	5	*** 6-JUL-2020	11	5
238.875	08/07/20	08/07/20	21/09/20	175	MAGNETOS VICO AURORA	5	*** 21-SEP-2020	11	5
239.778	01/09/20	01/09/20	03/09/20	175	URGENTE- EN PLANTA BAJA PUERTA DE CRISTAL NO SE ABRE NI CON VIDEOPORTERO NI CON TELÉFONO, CADA VEZ QUE ALGUIEN QUIERE ENTRAR O SALIR DE LA RESIDENCIA ES PRECISO ACUDIR A ABRIR LA PUERTA CON LA LLAVE. EN JULIO LA PUERTA FALLABA Y TRAS ACUDIR MANTENIMIENTO, ACABÓ ACUDIENDO (EMPRESA QUE HABÍA HECHO LA OBRA); EL PROBLEMA ENTONCES ERA QUE LA GOMA HACÍA QUE LA PUERTA NO SE CERRASE BIEN. AHORA, EL PROBLEMA PARECE QUE HACE ALGÚN TIPO DE CONTACTO ELÉCTRICO, VALORARLO. EN PLANTA BAJA EN COCINA FLUORESC VICO AURORA	5	*** 3-SEP-2020	11	5
239.835	02/09/20	02/09/20	07/09/20	175	EN 3ª PLANTA, LUZ CENTRAL DE HABITACIÓN 34 NO FUNCIONA VICO AURORA	5	*** 7-SEP-2020	11	5

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	71/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
240.006	07/09/20	07/09/20	09/09/20	175	- EN PASILLO DE 1ª PLANTA INTERRUPTOR QUE HAY JUNTO A DESPACHO DE ANIMADORA "CHISPORROTEA" AL PULSARLO. VICO AURORA	5	*** 9-SEP-2020	11	5
240.767	22/09/20	22/09/20	23/09/20	175	URGENTE. EN COCINA DOMINGO, LUNES Y HOY SE ESTÁN SALTANDO LOS DIFERENCIALES EN VARIAS OCASIONES. HOY EL QUE HA FALLADO ES EL Q61; AYER SE SALTÓ LA LUZ Y NI SE ESTABA UTILIZANDO NI EL HORNO NI EL LAVAVAJILLAS (SOSPECHÁBAMOS QUE ERA EL LAVAVAJILLAS PERO YA NO LO TENEMOS MUY CLARO...). POR FAVOR, VENIR A REVISAR CUANTO ANTES PUESTO QUE ALTO ESTÁ MAL. VICO AURORA	5	*** 23-SEP-2020	11	5
240.887	24/09/20	24/09/20	25/09/20	175	URGENTE: TEMA APERTURA PUERTA DE CRISTAL DE LA ENTRADA. ACUDIERON A ARREGLARLA SARIKI Y NO PUDIERON LLEGAR A ARREGLARLO DEL TODO, ME COMENTARON QUE SE PONDRÍAN EN CONTACTO CON PARA INFORMARLE QUE TAL VEZ TENDRÍA QUE ACUDIR QUIEN LO PUSO FUE CONTRATADA POR PARA REALIZAR LA OBRA). PROBLEMA: CUANDO SE LLAMA AL TIMBRE DESDE LA CALLE, SI SE ABRE DESDE EL VIDEOPORTERO LA PUERTA DE MADERA SE ABRE, PERO LA DE CRISTAL SUENA PERO NO SE LLEGA A ABRIR. CUANDO LLAMAN AL TIMBRE Y SE ABRE PUERT VICO AURORA		*** 25-SEP-2020	11	5
241.188	01/10/20	01/10/20	02/10/20	175	- EN 2ª PLANTA HABITACIÓN 27 LUZ CENTRAL NO FUNCIONA. VICO AURORA	5	*** 2-OCT-2020	11	5
241.709	13/10/20	13/10/20	14/10/20	175	PONER INTERRUPTOR Y ANULAR SENSORES: EN ESQUINAS HABITACIONES 11 Y 21, Y EN ACCESO A HABITACIÓN 33 (AL ACERCARSE EL PERSONAL EN TURNO DE NOCHE LA LUZ DESPIERTA A LAS PERSONAS USUARIAS). VICO AURORA	5	*** 14-OCT-2020	11	5
241.810	15/10/20	15/10/20	19/10/20	175	- EN 2ª PLANTA, LUZ FUNDIDA EN PASILLO IZQUIERDO/DRCHO VICO AURORA	5	*** 19-OCT-2020	11	5
242.310	26/10/20	26/10/20	27/10/20	175	EN 3ª PLANTA HABITACIÓN 33B DEBAJO DE CAMA ENCHUFE ROTO Y COLGANDO. VICO AURORA		*** 27-OCT-2020	11	5
242.452	28/10/20	28/10/20	28/10/20	175	- EN HABITACIÓN 31 ARREGLAR PERAS DE TIMBRES DE LUZ DE PARED. EN CAMA 31A PERA ARRANCADA; EN CAMA 31B NO FUNCIONA LA PERA. VICO AURORA		*** 28-OCT-2020	11	5
242.453	28/10/20	28/10/20	28/10/20	175	- EN PLANTA BAJA DESPACHO DE TRABAJADORA SOCIAL MOVER ENCHUFES Y TOMA DE DATOS Y DE TELÉFONO (SE CAMBIA LA DISPOSICIÓN DEL MOBILIARIO). VICO AURORA		*** 28-OCT-2020	11	5
242.644	02/11/20	02/11/20	03/11/20	175	- EN HABITACIÓN 33 NO HAY CORRIENTE EN LOS ENCHUFES QUE CORRESPONDEN A LA 33B VICO AURORA		*** 3-NOV-2020	11	5

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	72/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena / *Firmado por*: JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) / *CSV (Código Seguro de Verificación)*: LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Zerbitzaria / *Servidor*: **Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**

Data eta Ordua / *Fecha y Hora*: 21/04/2022 12:06:00

Orrialdea / *Página*: 73/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
242.760	03/11/20	03/11/20	12/11/20	175	SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO Y EMERGENCIAS DEL RESTO DE LA RESIDENCIA CON EL MISMO MATERIAL EMPLEADO EN LA OBRA PARCIAL EJECUTADA VICO AURORA		*** 12-NOV-2020	11	5
242.768	04/11/20	04/11/20	06/11/20	175	EN PLANTA BAJA, MEJORAR ZONA DE CUADROS ELÉCTRICOS AL LADO DE DONDE ESTÁN LOS SILLONES. RETIRAR CUADROS O INSTALACIONES QUE PUDIESEN SOBRAR Y QUE TODAS LAS INSTALACIONES VAYAN EN UN ARMARIO NUEVO PARA QUE LA ZONA QUEDE ADECENTADA. DETALLES ANA LORENTE VICO AURORA		*** 6-NOV-2020	11	5
242.805	04/11/20	04/11/20	05/11/20	175	EN PLANTA BAJA EN COCINA AL LADO DEL HORNO Y EN COMEDOR, VARIOS FLUORESCENTES FUNDIDOS. VICO AURORA		*** 5-NOV-2020	11	5
242.930	09/11/20	09/11/20	13/11/20	175	- EN HABITACIÓN 33: CAMA 33A MODIFICAR CANALETA PORQUE CUANDO SE SUBE/BAJA LA CAMA SE GOLPEA. EN CAMA 33B BAJAR ENCHUFE POR MISMO MOTIVO. VICO AURORA			11	5
243.076	11/11/20	11/11/20	12/11/20	175	- EN PASILLO DE 3ª PLANTA HABITAICIÓN 32, LUZ DE TECHO (ENCASTRADA) PARPADEA. - EN HABITACIÓN 16 MEJORAR ILUMINACIÓN (HABITACIÓN MUY OSCURA, INTERIOR, Y LA LUZ DEL TECHO ILUMINA POCO). VICO AURORA	5	*** 12-NOV-2020	11	5
243.452	20/11/20	20/11/20	23/11/20	175	EN HABITACIÓN 13 LUZ DE TECHO PARPADEA EN COCINA ENCIMA DE MESA CALIENTE FLUORESCENTE FUNDIDO EN 3ª PLANTA EN BOTIQUÍN LUZ FUNDIDA EN HABITACIÓN 16 PONER LÁMPARA SENCILLA (LO COMPRA MANTENIMIENTO, LO PAGA PERSONAS MAYORES) VICO AURORA	5	*** 23-NOV-2020	11	5
243.738	26/11/20	26/11/20	27/11/20	175	HABIT 17(1ªPLANTA).- INTERRUPTOR DEL BAÑO ESTROPEADO VICO AURORA	5	*** 27-NOV-2020	11	5
243.976	03/12/20	03/12/20	04/12/20	175	- EN 2ª PLANTA, EN CUARTO DE BAÑO DE HABITACIÓN 24 LUZ DE TECHO FUNDIDA. EN COCINA, FLUORESCENTES CON LUZ MORADA DE REPELENTES DE INSECTOS FUNDIDA. VICO AURORA		*** 4-DIC-2020	11	5
244.935	08/01/21	08/01/21	12/01/21	175	EN PASILLO DE 1ª PLANTA, JUNTO A HABITACIÓN 14 LUZ DE TECHO FUNDIDA. VICO AURORA		*** 12-ENE-2021	11	5
245.224	14/01/21	14/01/21	19/01/21	175	- MUY URGENTE: EN 3ª PLANTA, CENTRALITA DE TIMBRES NO FUNCIONA BIEN. NO ES POSIBLE DESCONECTAR EL TIMBRE DE LA HABITACIÓN 33, Y PARA EVITAR QUE SUENE, TIENEN QUE ESTAR TODOS LOS DEMÁS DE LA 3ª PLANTA DESCONECTADOS. ADEMÁS, EN TURNO DE NOCHE ESTÁN TENIENDO PROBLEMAS EN LA DERIVACIÓN DE LOS TIMBRES DE LAS PLANTAS. PUSO LA INSTALACIÓN ELDUR. VICO AURORA	5	*** 19-ENE-2021 OSKAR	11	5

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
245.939	28/01/21	28/01/21	29/01/21	175	EN HABITACIÓN 29 MUY POCO LUZ, MEJORAR ILUMINACIÓN. - EN HABITACIÓN 22 PONER LUZ LATERAL DE PARED. VICO AURORA	5	*** 29-ENE-2021	11	5
246.042	01/02/21	01/02/21	04/02/21	175	EN HABITACION 31, TELEVISION INDICA QUE SEÑAL ES DEBIL, POR LO QUE ALGUNOS CANALES NO SE PUEDEN COGER, REVISAR ANTENA VICO AURORA	5	*** 4-FEB-2021	11	5
246.259	04/02/21	04/02/21	05/02/21	175	EN HABITACIÓN 21, DESCONECTAR INTERRUPTOR DE LUZ DE¡ TECHO QUE ESTÁ AL LADO DE LA CAMA 21B. VICO AURORA	5	*** 5-FEB-2021	11	5
246.878	16/02/21	16/02/21	17/02/21	175	- EN HABITACIÓN 19, LUZ DE PARED FUNDIDA. VICO AURORA	5	*** 17-FEB-2021	11	5
247.238	24/02/21	24/02/21	25/02/21	175	- EN HABITACIÓN 25 LUZ DE TECHO FUNDIDA. EN HABITACIÓN 23, LUZ DE ENTRADA EN TECHO FUNDIDA. VICO AURORA	5	*** 25-FEB-2021	11	5
247.303	25/02/21	25/02/21	01/03/21	175	- EN CUARTO DE BAÑO DE HABITACIÓN 28, LUZ DE TECHO FUNDIDA. EN HABITACIÓN 28, CAMBIAR BOMBILLA Y PONER UNA QUE AUMENTE LA INTENSIDAD DE LUZ. EN PLANTA BAJA EN SALA DE ESTAR, SE LLEVARON HACE TIEMPO LOS FLUORESCENTES DE ENCIMA DE LA MESA PARA CAMBIARLOS, Y NO HAN REGRESADO... AHORA SE ESTÁ UTILIZANDO ESA ZONA PARA HACER TALLER CON LOS USUARIOS Y SE NECESITARÍA. VICO AURORA	5	*** 1-MAR-2021	11	5
249.566	26/04/21	26/04/21	03/05/21	175	- EN 2ª PLANTA EN PASILLO HABITACIÓN 24 LUZ DE TECHO FUNDIDA VICO AURORA	5	*** 3-MAY-2021	11	5
250.426	18/05/21	18/05/21	18/05/21	175	- EN HABITACIÓN 12, LUZ DE TECHO DE CUARTO DE BAÑO FUNDIDA: LUZ DE ROSCA ANCHA 22W 4000K 220-240V 50/60HZ 175MA VICO AURORA	5	*** 18-MAY-2021	11	5
253.039	22/07/21	22/07/21	07/09/21	175	EN 1ª PLANTA EN PASILLO FRENTE A HABITACIÓN 12 LUZ DE TECHO PARPADEA CONTINUAMENTE VICO AURORA	5	*** 7-SEP-2021	11	5
253.272	04/08/21	04/08/21	11/08/21	175	- EN CUARTO DE BAÑO DE HABITACIÓN 34 CABLE DE TIMBRE ARRANCADO. VICO AURORA	5	*** 11-AGO-2021	11	5
253.373	12/08/21	12/08/21	07/09/21	175	EN PLANTA BAJA EN COCINA VARIAS BOMBILLAS DEL TECHO CERCA DEL MONTACARGAS FUNDIDAS. VICO AURORA	5	*** 7-SEP-2021	11	5
253.558	27/08/21	27/08/21	31/08/21	175	HABITACIÓN 31 A - ARREGLAR LUZ DE CABECERO . NO FUNCIONA EL INTERRUPTOR. VICO AURORA	5	BERDIN...7828...34,18€ *** 31-AGO-2021	11	5

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	74/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

09 - Febrero - 2022

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
253.605	31/08/21	31/08/21	07/09/21	175	ANTENA TV - VARIAS TELEVISIONES , PRINCIPALMENTE EN PLANTE 3ª Y 4ª NO SE VEN. SE PRESUPONE PROBLEMA EN ANTENA.	5	*** 7-SEP-2021	11	5
				VICO AURORA					
255.074	04/10/21	04/10/21	06/10/21	175	EN HABITACIÓN 13 LUZ DE ENTRADA DE TECHO FUNDIDA.	5	*** 6-OCT-2021	11	5
				VICO AURORA					
255.659	18/10/21	18/10/21	20/10/21	175	EN SALA DE PLANTA BAJA EL ENCHUFE QUE ESTÁ AL LADO DE LA VENTANA QUE DA AL JARDÍN (LA PARED DE LA COCINA), MOVERLO HASTA CASI LA PUERTA DE LA COCINA (PARA EVITAR QUE LOS USUARIOS QUE VAN EN SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICAS TENGAN QUE MANIOBRAR HASTA EL FONDO DE LA SALA), Y QUE SEA DOBLE.		*** 20-OCT-2021	11	5
				VICO AURORA					
256.223	28/10/21	28/10/21	29/10/21	175	EN PLANTA BAJA PUERTA CORTAFUEGOS QUE ESTÁ FRENTE A DESPACHO DE DIRECCIÓN, CUANDO SALTA LA ALARMA NO SE SUELTA DEL ENGANCHE (ES LA PUERTA QUE SEGÚN SE ENTRA DE LA CALLE ESTÁ A LA IZDA).		OSCAR----------2 H *** 29-OCT-2021	11	5
				VICO AURORA					
257.389	24/11/21	24/11/21	25/11/21	175	EN CUARTO DE BAÑO DE HABITACIÓN 24 LUZ DE TECHO FUNDIDA.		*** 25-NOV-2021	11	5
				VICO AURORA					
257.527	26/11/21	26/11/21	29/11/21	175	EL ELECTRICISTA QUE HA ACUDIDO HOY A ARREGLAR LUZ DE CUARTO DE BAÑO HABITACIÓN 24 (OT257389), TAMBIÉN HA CAMBIADO EL ENCHUFE ROTO DE LA HABITACIÓN 15 (PARA QUE CONSTE QUE HA REALIZADO PARTE)	5	*** 29-NOV-2021 OSKAR	11	5
				VICO AURORA					

Total Partes Pendientes: 80

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa daraman, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por
JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación)
LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Zerbitzaria
Servidor
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala

Data eta Ordua
Fecha y Hora
21/04/2022 12:06:00

Orrialdea
Página
75/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

09 - Febrero - 2022

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
216.278	09/01/19	09/01/19	10/01/19	177	ELECTRICISTA.- EN EL HALL DE LA 2ª Y LA 3ª PLANTA TENEMOS 2 LÁMPARAS PERO MUY ALEJADAS DEL ENCHUFE. NO SE PUEDE COLOCAR ALARGADOR POR EL SUELO POR EL RIESGO DE CAÍDA DE LOS MAYORES. NECESITAMOS QUE NOS PASEIS UNA REGLETA POR LA PARED HTA EL ENCHUFE Y ASÍ CONECTAR ESTAS 2 LÁMPARAS.		*** 10-ENE-2019	11	5
				VICO LOS	MOLINOS				
216.336	10/01/19	10/01/19	11/01/19	177	DESPLAZAR TANTO LOS ENCHUFES COM LA TOMA DE ANTENA; CERCA DE LA TV SALA MULTIUSOS DE 1º Y 2º PLANTA.		*** 11-ENE-2019	11	5
				VICO LOS	MOLINOS				
216.411	11/01/19	11/01/19	30/05/19	177	REALIZACIÓN O.C.A. FECHA LÍMITE : 15/7/19	9	*** 30-MAY-2019	11	9
				VICO LOS	MOLINOS				
216.615	14/01/19	14/01/19	21/01/19	177	URGENTE.- NECESITO QUE ME ABASTECEÍS CON 3 CABLES DE ANTENA DE APROX 2 MTS DE LONGITUD. CON MOTIVO DE LA OBRA, LOS CABLES DE ANTENA QUE TENEMOS NO NOS SIRVEN PARA LAS HABIT 109,209 Y 309 YA QUE, SON DEMASIADO CORTOS.		*** 21-ENE-2019	11	5
				VICO LOS	MOLINOS				
217.937	05/02/19	05/02/19	06/02/19	177	HABIT.301.- CABLES DE LA CAMA ORTOPÉDICA ROTO. ARREGLAR HABIT.305.- AL CAMBIAR LA CAMA DE POSICIÓN, LOS CABLES DE LA CABECERA HAN PASADO AL LADO DE LA CAMA Y SON PELIGROSOS. DESPLAZAR EL TIMBRE Y LOS CABLES CON UNA REGLETA PARA EVITAR EL RIESGO.		*** 6-FEB-2019	11	5
				VICO LOS	MOLINOS				
218.049	06/02/19	06/02/19	06/02/19	177	REPARAR LUZ EN COCINA LLAMADOS DE URGENCIA	1	*** 6-FEB-2019	11	1
				VICO LOS	MOLINOS				
218.251	11/02/19	11/02/19	13/02/19	177	HABIT.309 Y 109.- COLOCAR DOR TIMBRES EN CADA HABITACIÓN. EN ESTA ORDEN DE TRABAJO SE VAN A REALIZAR EL 231859 Y EL 230268		*** 13-FEB-2019 AL FINAL APARECIÓ EN MI MESA NO LO CONSIGUIERON SOLUCIONAR PERO LAS HORAS DEL INTENTO LAS COBRARAN. LOS TRABAJOS DE LA OT 231859 Y 230268 SE HAN FACTURADO EN ESTA FACTURA Y EL TRABAJO DE LA 218251 SE FACTURARA EN LA OT 236123	11	5
				VICO LOS	MOLINOS				
218.351	11/02/19	11/02/19	15/02/19	177	SALA MULTIUDOS DE LA 2ªPLANTA; COLOCASTEIS UNA ALARGADERA CON CANALETA DE LA ANTENA DE TV POR EL CAMBIO DE UBICACIÓN DE LA MISMA PERO LA TV NO LA DETECTA....REVISAR SEÑAL DE ANTENA.	5	*** 15-FEB-2019	11	5
				VICO LOS	MOLINOS				
218.522	14/02/19	14/02/19	14/02/19	177	ACUDE DE URGENCIA ********** AVISADO POR JEFATURA		*** 14-FEB-2019	11	5
				VICO LOS	MOLINOS				
218.523	14/02/19	14/02/19	14/02/19	177	REAPARAR CENTRALITA HABTACCION 305, CENTRALITA EN RECEPCION	5	*** 14-FEB-2019	11	5
				VICO LOS	MOLINOS				

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por
JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación)
LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Zerbitzaria
Servidor
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala

Data eta Ordua
Fecha y Hora
21/04/2022 12:06:00

Orrialdea
Página
76/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
219.231	26/02/19	26/02/19	28/02/19	177	SALON PLANTA PRIMERA. DESPLAZAR CON CANALETA ENCHUFE Y TOMA DE ANTENA.(COMO SEGUNDA Y TERCERA PLANTA) VICO LOS MOLINOS	5	*** 28-FEB-2019	11	5
219.787	08/03/19	08/03/19	11/03/19	177	ENCHUFE CORTADORA.COCINA. ARREGLAR VICO LOS MOLINOS	5	*** 11-MAR-2019	11	5
219.954	12/03/19	12/03/19	13/03/19	177	DESPACHO ANIMADORA 1ªPLANTA.- RETIRAR CABLES COLGANDO DEL TECHO. URGE POR FAVOR VICO LOS MOLINOS		*** 13-MAR-2019 NO ES TEMA ELECTRICO ES PARTE DE LA INSTALACIÓN DE INCENDIOS EXPLICADO A JAVIER HORNAS.	11	5
220.067	14/03/19	14/03/19	15/03/19	177	HABIT.107.- NO TIENE LUZ?¿ REVISAR VICO LOS MOLINOS	5	*** 15-MAR-2019	11	5
220.782	01/04/19	01/04/19	02/04/19	177	CON MOTIVO DE LAS OBRAS, LAS HABIT.108,102 Y 101 O NO TIENEN O SE HAN ROTO LAS LÁMPARAS NOCTURNAS DE PARED QUE ESTÁN SITUADAS EN EL CABECERO DE LAS CAMAS. NO HAY RECAMBIOS POR LA CASA. COLOCAR NUEVOS APLIQUES DE LUZ VICO LOS MOLINOS	5	*** 2-ABR-2019	11	5
221.386	09/04/19	09/04/19	10/04/19	177	HABIT.209.- NO FUNCIONA LA TV. NOS TRAJISTEIS UNA CABLE DE ANTENA PERO NO FUNCIONA?¿? VALORAR. HABIT.305.- EL CABLE DEL INTERRUPTOR DE LA LUZ DE NOCHE ESTÁ PELADO Y HACE CONTACTO. CAMBIAR. VICO LOS MOLINOS		*** 10-ABR-2019	11	5
221.602	15/04/19	15/04/19	16/04/19	177	SALA MULTIUSOS 1ªPLANTA.- FUNDIDAS 2 LUCES DE LOS PLAFONES DE LA ENTRADA 3ªPLANTA.PASILLOS.- FUNDIDAS 2 LUCES EN EL PASILLO DE SERVICIO, EN LA ENTRADA A LA SALA MULTIUSOS VICO LOS MOLINOS	5	*** 16-ABR-2019	11	5
221.896	24/04/19	24/04/19	10/05/19	177	URGENTE!!!!! REVISAR MÁQUINA DE MARCAR ROPA. NO SE CALIENTA LO SUFICIENTE ,NO PUDIENDO MARCAR ROPA DE LOS INGRESOS PREVISTOS. LAVADERO VICO LOS MOLINOS	1	*** 10-MAY-2019	11	1
222.154	06/05/19	06/05/19	07/05/19	177	HABIT.104.- CABLE DE LA LUZ DE LA LAMPARA DE CABECERO HA PEGADO CHISPAZO. REVISAR. VICO LOS MOLINOS		*** 7-MAY-2019	11	5
223.000	21/05/19	21/05/19	22/05/19	177	HABIT.209.- TAPAR AGUJERO DE CABLES DE ENCIMA DE LOS TIMBRES. DETRÁS DE LOS CABECEROS DE LA CAMA HAY MUCHO CABLE SUELTO CON RIESGO DE PILLARLOS CON LAS CAMAS.PASARLOS POR UNA CANALETA O DAR UNA SOLUCIÓN. VICO LOS MOLINOS	5	*** 22-MAY-2019	11	5

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	77/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por
JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación)
LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Zerbitzaria
Servidor
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala

Data eta Ordua
Fecha y Hora
21/04/2022 12:06:00

Orrialdea
Página
78/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
223.449	29/05/19	29/05/19	30/05/19	177	URGE COMEDOR PLANTA BAJA.- ARREGLAR LAS LUCES FUNDIDAS O PARPADEANTES. ANTES DEL LUNES QUE TENEMOS FORMACIÓN EN ESA SALA POR FAVOR. HABIT.209.- EL CABLE DE LA ANTENA HACE CONTACTO AL ESTAR COLOCADO DETRÁS DE LA CAMA Y NO HACE CONTACTO. REVISAR Y CAMBIAR CABLE SI PES NECESARIO.		*** 30-MAY-2019	11	5
				VICO LOS MOLINOS					
223.452	29/05/19	29/05/19	30/05/19	177	VESTUARIO FEMENINO (2ªPLANTA).- FUGA DEBAJO DE LOS LAVABOS ENTRE LOS AZULEJOS Y BALDOSAS. REPARAR	5	*** 30-MAY-2019	11	5
				VICO LOS MOLINOS					
224.021	10/06/19	10/06/19	11/06/19	177	LAVANDERIA.- OS DEJASTEIS UNAS REGLETAS DE CABLE. ESTÁN AL LADO DEL TABLÓN DE ANUNCIOS HABIT.203.- LA LUZ DEL BAÑO SE ENCIENDE SÓLA. SE ENCIENDE MEDIANTE EL SENSOR DE MOVIMIENTO. REVISAR.(OBRAS? JOSEBA?) HABIT.203.- LA LUZ DE EMERGENCIA SE ENCIENDE DURANTE LA NOCHE. ARREGLAR HABIT.302.- LUZ LÁMPARA DE NOCHE, NO FUNCIONA. CABLE PELADO HABIT.305.- LA REGLETA DE ENCHUFES SE MUEVE. ESTÁ SUELTA. ARREGLAR HABIT.306.- CAMBIAR EL ENCHUFE DE LA LÁMPARA DE NOCHE. SE MUEVE Y LA LUZ ESTÁ CONTINUAMENTE ENCENDIÉND		*** 11-JUN-2019	11	5
				VICO LOS MOLINOS					
224.316	14/06/19	14/06/19	17/06/19	177	SALA DE ESTAR DE PLANTA BAJA(ANTIGUA SALA DE FUMADORES):-PONER REGLETA DEL ENCHUFE AL FRIGORÍFICO HABIT.105.- COLOCAR EL TIMBRE Y LA LUZ EN LA CABECERA DE LA CAMA. HEMOS MOVIDO LA CAMA POR NECESIDADES DE LA PERSONA MAYOR.	5	*** 17-JUN-2019	11	5
				VICO LOS MOLINOS					
224.663	24/06/19	24/06/19	26/06/19	177	HABIT.206.- LUZ DEL CABECERO DE LA CAMA SE MANTIENE ENCENDIDA HABIT. 203.- LA LUZ DEL BAÑO SE MANTIENE ENCENDIDA AUNQUE ESTÉ LA PUERTA CERRADA. HABI.103.- SIGUE CON PROBLEMA CON LA LUZ DEL BAÑO(O NO LE DETECTA O SE ENCIENDE SOLA). VALORAR	5	*** 26-JUN-2019	11	5
				VICO LOS MOLINOS					
224.873	27/06/19	27/06/19	29/06/19	177	HABIT.209.- RETIRAR LA TULIPA DE LA PARED DE AL LADO DEL BAÑO. ACTUALMENTE NO LA UTILIZAN Y LES MOLESTA. DEJAR LA INSTALACIÓN PREPARADA POR SI HABRÍA QUE RECOLOCARLA	5	*** 29-JUN-2019	11	5
				VICO LOS MOLINOS					
225.574	16/07/19	16/07/19	16/07/19	177	URGENTE- EN 1ª PLANTA NO TIENEN LUZ EN TODA LA PLANTA;		*** 16-JUL-2019 ** TERMINADO *** 16-JUL-2019	11	5
				VICO LOS MOLINOS					

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
225.686	18/07/19	18/07/19	02/09/19	177	RECOLOCAR FOCO EN ANTIGUA SALA FUMADORES. COLOCAR FLUORESCENTE Y OTROS ARREGLOS EN ANTIGUA CONSERJERIA. DETALLES JOSEBA Y PABLO. VICO LOS MOLINOS	5	*** 2-SEP-2019	11	5
225.765	22/07/19	22/07/19	02/09/19	177	EN HABITACIÓN 209 ENCHUFE AL LADO DE CABECERA ROTO. VICO LOS MOLINOS	5	*** 2-SEP-2019	11	5
226.086	06/08/19	06/08/19	12/08/19	177	HALL 1ºPLANTA.- COLOCAR RELOJ DE CUCO CENTRADO AL POST-IT PLANTA BAJA.- ANTIGUA CONSERJERÍA. SE HA RETIRADO LA CONSERJERÍA DEJANDO TABICADO LA ZONA DE ALARMAS...ETC. ESE CUARTO, SE HA QUEDADO CON UN PUNTO DE LUZ EN EL TECHO PERO SIN LUZ DE ENCENDIDO...COLOCAR INTERRUPTOR. VICO LOS MOLINOS	5	*** 12-AGO-2019	11	5
226.167	09/08/19	09/08/19	14/08/19	177	URGE ELECTRICIDAD; NO TENGO LUZ EN LOS PASILLOS RESIDENCIALES DE LA 1ª Y 3ª UNIDAD. COMPROBADO DIFERENCIALES CENTRALES.... VICO LOS MOLINOS	1	*** 14-AGO-2019 REALIZADO EN 225574	11	1
227.663	20/09/19	20/09/19	23/09/19	177	HABIT.109A Y B (2 UNIDADES)- COLOCAR PULSADOR DE CAMA.; TRAS LA OBRA SE HABÍAN QUEDADO SIN PULSADOR(EN LA 109A HAN PUESTO PULSADOR EN DONDE NO HABÍA. SE HA REUTILIZADO DE OTRAS HABIT).. LOS PULSADORES QUE TENGO DE REPUESTO TIENEN UNA CLAVIJA MÁS ESTRECHA Y NO ME SIRVEN. VICO LOS MOLINOS	5	*** 23-SEP-2019	11	5
227.936	26/09/19	26/09/19	27/09/19	177	HABIT.209.- LA CLAVIJA DE LA ANTENA ES DEMASIADA HOLGADA Y SE LE SALE CONSTANTEMENTE CON LO QUE, LA IMAGEN DE LA TELE SE LE VA CONTINUAMENTE, ARREGLAR HABI.307.- RUEDA DELANTERA IZQ DE LA CAMA ESTÁ BLOQUEADA. ARREGLAR VICO LOS MOLINOS	5	*** 27-SEP-2019	11	5
228.497	07/10/19	07/10/19	08/10/19	177	REVISAR MEGÁFONO DE LA VIVIENDA. NO FUNCIONA VICO LOS MOLINOS	5	*** 8-OCT-2019	11	5
229.026	17/10/19	17/10/19	18/10/19	177	SALA PLANTA BAJA.- PONER CANALETA CUBRIENDO EL RECORRIDO DEL CABLE DE LA TV (QUE BAJASTEIS 50 CM APROX LA SEMANA PASADA) HTA EL ENCHUFE Y DESPUÉS, PINTARLA PARA QUE PASE DESAPERCIBIDA. VICO LOS MOLINOS	5	*** 18-OCT-2019	11	5

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	79/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
229.066	17/10/19	17/10/19	18/10/19	177	LUGAR: RESIDENCIA LOS MOLINOS TRABAJOS A REALIZAR: COLOCACIÓN DE UN PUNTO DE RED EN EL PASILLO DE LA SEGUNDA PLANTA (JUNTO A DONDE AHORA HAY UN REPETIDOR, EN LA ZONA ALTA DE LA PARED, A LA DERECHA DE LA PUERTA DE LA HABITACIÓN 201): UN SALUDO VICO LOS MOLINOS	5	*** 18-OCT-2019	11	5
230.268	11/11/19	11/11/19	12/11/19	177	TIMBRES DE LA 109.- ESTÁ CONTINUAMENTE SONANDO EL PITIDO. ES BASTANTE MOLESTO. SÉ QUE ESTÁIS EN ELLO PERO... ES DIFÍCIL CONVIVIR CON ESE SONIDO SOBRETODO, A LAS NOCHES. EL 13/11/19 VIIENE UN HOMBRE A VIVIR A ESA HABITACIÓN.SI NO ES POSOBLE ARREGLARLO, POR LO MENOS, PARAR EL SONIDO POR FAVOR. GRACIAS VICO LOS MOLINOS		*** 12-NOV-2019	11	5
231.740	09/12/19	09/12/19	10/12/19	177	ENTRECUERTA.- NO FUNCIONA LA LUZ DE ENCENDIDO. REVISAR VICO LOS MOLINOS		*** 10-DIC-2019	11	5
231.859	12/12/19	12/12/19	24/02/20	177	HABIT.307.- NO FUNCIONA. LO TENEMOS DESCONECTADO YA QUE, ESTÁ CONTINUAMENTE PITANDO VICO LOS MOLINOS		*** 24-FEB-2020	11	5
231.980	16/12/19	16/12/19	17/12/19	177	HABIT.109.- NECESITAMOS UN CABLE DE ANTENA DE VARIOS METROS PARA COLOCAR UNA TV. EL QUE NOS TRAJISTEIS SE HA ROTO... VICO LOS MOLINOS	5	*** 17-DIC-2019	11	5
232.483	30/12/19	30/12/19	02/01/20	177	REVISAR APLIQUE DE LA PARED, SE HA ROTO EL CASQUILLO. HABITACIÓN 206 , 2º PISO VICO LOS MOLINOS	5	*** 2-ENE-2020	11	5
232.968	13/01/20	13/01/20	17/01/20	177	NO FUNCIONA LA MEGAFONÍA EN LA SALA DE VIDA DE LA 3ª PLANTA. VICO LOS MOLINOS	5	*** 14-ENE-2020 *** 17-ENE-2020	11	5
233.400	20/01/20	20/01/20	21/01/20	177	PASILLO DE LA 3ª VIV. ZONA RESIDENCIAL.- COLOCARON EL VIERNES UN APARATO DE TELEFÓNÍA PERO LO HAN DEJADO COLGANDO. COLOCAR POR FAVOR, UNA CANALETA Y EN MEJORES CONDICIONES. GRACIAS VICO LOS MOLINOS	5	*** 21-ENE-2020	11	5
235.005	18/02/20	18/02/20	19/02/20	177	APARATO MEGAFONÍA.- NO FUNCIONA. REVISAR VICO LOS MOLINOS	5	*** 19-FEB-2020	11	5

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por
JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación)
LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Zerbitzaria
Servidor
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala

Orrialdea
Página
80/623

Data eta Ordua
Fecha y Hora
21/04/2022 12:06:00

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
235.410	25/02/20	25/02/20	26/02/20	177	COCINA:EL CABLE DE LA BATIDORA CASERA NO HACE CONTACTO CON EL ENCHUFE. TIENE "HOLGURA". REVISAR		*** 26-FEB-2020	11	5
				VICO LOS	MOLINOS				
235.600	28/02/20	28/02/20	02/03/20	177	SALA TV PLANTA BAJA.- FLUORESCENTE FUNDIDO. CAMBIAR.	5	*** 2-MAR-2020	11	5
				VICO LOS	MOLINOS				
236.197	12/03/20	12/03/20	16/03/20	177	EL LUNES VINO UNA EMPRESA EXTERNA A COLOCAR LOS TIMBRES PTES DE LA HABIT 309 Y 109. LAS AUXILIARES HAN COMPROBADO QUE NO FUNCIONAN. REVISAR	5	*** 16-MAR-2020	11	5
				VICO LOS	MOLINOS				
236.398	23/03/20	23/03/20	24/03/20	177	HABIT.204.- TIMBRE .NO FUNCIONA.	5	*** 24-MAR-2020	11	5
				VICO LOS	MOLINOS				
236.595	15/04/20	15/04/20	22/12/20	177	URGE: TIMBRE 109A Y 109B SIGUE SIN FUNCIONAR. ESTUVIERON LOS TÉCNICOS DE MAC ENERGIA LA SEMANA DEL 9 DE MARZO PERO SIGUEN SIN FUNCIONAR.		*** 22-DIC-2020 SE CIERRA CON LA OT 243063	11	5
				VICO LOS	MOLINOS				
236.643	17/04/20	17/04/20	20/04/20	177	TIMBRE HABIT.204.- AL PARECER, TRAS VALORAR MTO, NO LLEGA LA LUZ A EL APARATO DE TIMBRES DE ESA HABITACIÓN.PTE ARREGLAR		*** 20-ABR-2020	11	5
				VICO LOS	MOLINOS				
238.044	12/06/20	12/06/20	15/06/20	177	1º PISO: LUCES DE LA ZONA DE DESPACHO ESTÁ CONTINUAMENTE APAGÁNDOSE. ESTÁN EN MODO NOCTUNO AÚN Y CUANDO, LOS INDICADORES DEL PANEL CENTRAL, ESTÁN COLOCADOS PARA DIURNO. REVISAR. ADEMÁS, EL PANEL ELÉCTRICO CENTRAL DE PLANTA BAJA, HACE UN RUIDO INTENSO DESDE HACE VARIAS SEMANAS.REVISAD	5	*** 15-JUN-2020	11	5
				VICO LOS	MOLINOS				
238.077	15/06/20	15/06/20	15/06/20	177	SALIDA DE URGENCIA REPARACION DE AVERIA ELECTRICA	1	*** 15-JUN-2020 AVISADO DE URGENCIA	11	1
				VICO LOS	MOLINOS				
238.381	23/06/20	23/06/20	25/06/20	177	REVISIÓN PERIÓDICA DE LUCES DE EMERGENCIA DE TODO EL EDIFICIO.		*** 25-JUN-2020 TODO OK	11	5
				VICO LOS	MOLINOS				
239.630	19/08/20	19/08/20	25/08/20	177	**SE MANDA A HOSTEC A MOLINOS POR QUE NO FUNCIONA BATIDORA DE MANO	1	*** 30-AGO-2020	11	1
				VICO LOS	MOLINOS				

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	81/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
239.635	19/08/20	19/08/20	19/08/20	177	BATIDORA INDUSTRIAL SAMMIC. NO FUNCIONA. PARECE QUE PUEDE SER UN TEMA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA. REFIEREN LA CONVENIENCIA DE QUE EL TÉCNICO VENGA PROVISTO DE UN ENCHUFE "SHUKO"???. YA HAN LLAMADO PREVIAMENTE A MANTENIMIENTO. SE PRECISA LA REPARACIÓN URGENTE, YA QUE NO DISPONEN DE OTRAS BATIDORAS Y NECESITAN HOY PARA HACER PURÉS. **** A V I S O * VICO LOS MOLINOS	1	*** 19-AGO-2020	11	1
240.159	09/09/20	09/09/20	10/09/20	177	HABITACIÓN 102 - LÁMPARA DE NOCHE EN MESILLA. EL CABLE SE HA CORTADO. VICO LOS MOLINOS	5	*** 10-SEP-2020	11	5
240.298	10/09/20	10/09/20	11/09/20	177	URGENTE: CUANDO ENCIENDEN EL LAVAVAJILLAS SALTA EL DIFERENCIAL DE LA LUZ DE LA COCINA(CUADRO EN LA COCINA).URGENTE ARREGLAR YA QUE, ES EL LAVAVAJILLAS DE LA COCINA CENTRAL. VICO LOS MOLINOS	5	*** 11-SEP-2020	11	5
240.369	14/09/20	14/09/20	15/09/20	177	HABIT.102.- CABLE DE LA LUZ DE LA CABECERA DE LA CAMA ROTO. HABIT.203.- LUZ DE LA CABECERA DE LA CAMA ROTA. ARREGLAR VICO LOS MOLINOS	5	*** 15-SEP-2020	11	5
241.807	15/10/20	15/10/20	19/10/20	177	BAÑO GERIÁTRICO DE LA PRIMERA PLANTA: LÁMPARA-PLAFÓN HAY DOS BOMBILLAS FUNDIDAS. CAMBIAR VICO LOS MOLINOS	5	*** 19-OCT-2020	11	5
243.063	10/11/20	10/11/20	19/11/20	177	COLLAR TIMBRES: NO FUNCIONAN. CADA VEZ MÁS MAYORES NECESITAN ESTE TIPO DE TIMBRES POR EL RIESGO DE CAÍDA. URGE REVISAR. VICO LOS MOLINOS	5	*** 11-NOV-2020 CIERRO TAMBIEN 236595 236643	11	5
243.927	02/12/20	02/12/20	11/01/21	177	NHALÁMBRICO DE LA TERCERA PLANTA.CONECTADO A LA CENTRAL DE TIMBRES. NO FUNCIONA. AL RECIBIR LA LLAMADA DEL TIMBRE, SE CUELGA. VICO LOS MOLINOS	5	*** 11-ENE-2021	11	5
245.026	11/01/21	11/01/21	12/01/21	177	SALA DE ESTAR DE LA 1ª PLANTA - LUZ FLUORESCENTES FUNDIDAS VICO LOS MOLINOS	5	*** 12-ENE-2021	11	5
246.416	08/02/21	08/02/21	09/02/21	177	HABIT.206.- ARREGLAR CABLE DE LA LÁMPARA DE LA MESILLA VICO LOS MOLINOS	5	*** 9-FEB-2021	11	5
251.965	18/06/21	18/06/21	21/06/21	177	URGENTE: EN HABITACIÓN 207 NO FUNCIONA EL TIMBRE, PARECE QUE LA PERA SE HA SOLTADO, Y SI SE VUELVE A CONECTAR SUENA DE MANERA CONTINUADA EL TIMBRE. VICO LOS MOLINOS	5	*** 21-JUN-2021	11	5
252.132	23/06/21	23/06/21	25/06/21	177	HABIT.307.- FALTA CLAVIJA Y TIMBRE VICO LOS MOLINOS	5	*** 25-JUN-2021	11	5
252.233	25/06/21	25/06/21	25/06/21	177	HABITACIÓN 207- ARREGLAR LUZ, URGENTE. SE HA DISPARADO EL DIFERENCIAL, LO HAN RESTABLECIDO PERO SIGUE SIN HABER LUZ VICO LOS MOLINOS	5	*** 25-JUN-2021	11	9

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	82/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

09 - Febrero - 2022

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
252.909	16/07/21	16/07/21	07/09/21	177	SALA DE VIDA DE LA PRIMERA PLANTA: FUNDIDA LA LUZ FLUORESCENTE	5	*** 7-SEP-2021	11	5
				VICO LOS MOLINOS					
253.264	03/08/21	03/08/21	03/08/21	177	MUY URGENTE. TIMBRE DE LA ENTRADA EN EL EXTERIOR SE HA ROTO, NO FUNCIONA. POR TANTO, CUANDO ACUDEN LAS VISITAS ES PRECISO ESTAR CONTINUAMENTE COMPROBANDO LA ENTRADA PUESTO QUE NO SUENA		*** 3-AGO-2021	11	5
				VICO LOS MOLINOS					
253.448	19/08/21	19/08/21	07/09/21	177	URGENTE. TIMBRE DE SISTEMA DE ATENCIÓN GERIÁTRICA DE; HABITACIÓN 105 ROTO		*** 7-SEP-2021	11	5
				VICO LOS MOLINOS					
253.660	01/09/21	01/09/21	07/09/21	177	VIVIENDA 3, HABITACIÓN 309 -ENCHUFE AL LADO DE LA CAMA - SE HA CAÍDO HACÍA AFUERA, SE HA SALIDO EL MARCO. URGENTE		*** 7-SEP-2021	11	5
				VICO LOS MOLINOS					
253.739	03/09/21	03/09/21	09/09/21	177	1ª PLANTA , COMEDOR, HAY 2 LUCES FUNDIDAS.	5	*** 9-SEP-2021	11	5
				VICO LOS MOLINOS					
254.432	17/09/21	17/09/21	20/09/21	177	HABIT.203.- PERILLA DE LA LUZ DE LA CABECERA NO HACE CONTACTO. REVISAR	5	*** 20-SEP-2021	11	5
				VICO LOS MOLINOS					
254.910	28/09/21	28/09/21	04/10/21	177	******URGENTE.- AVISAR A PORQUE LA CÁMARA FRIGORÍFICA TIENE UNA FUGA DE AGUA IMPORTANTE. MILA ESKER		*** 4-OCT-2021	11	1
				VICO LOS MOLINOS					
255.873	21/10/21	21/10/21	22/10/21	177	HABIT.305.- CABLE DE LUZ ARRANCADO. PERILLA EN DESPACHO DE RESPONSABLE.		*** 22-OCT-2021	11	5
				VICO LOS MOLINOS					
256.995	16/11/21	16/11/21	17/11/21	177	HABIT.202.- LUZ DE CABECERO NO ENCIENDE.	5	*** 17-NOV-2021	11	5
				VICO LOS MOLINOS					
257.199	19/11/21	19/11/21	22/11/21	177	SALA DE VIDA DE LA 1ª VIVIENDA: LÁMPARA FLUORESCENTE NO FUNCIONA		*** 22-NOV-2021	11	5
				VICO LOS MOLINOS					
257.303	22/11/21	22/11/21	24/11/21	177	COCINA; CABLE DE BATIDORA DOMÉSTICA ROTO. ARREGLAR SALA DE VIDA 1ªPLANTA: TENEMOS 6 PLANOFES QUE APENAS DAN LUZ Y LAS PERSONAS MAYORES TIENEN RIESGO DE CAÍDA. NECESITO QUE ME CAMBIES LA LUMINARIA A LED, MILA ESKER	5	*** 24-NOV-2021	11	5
				VICO LOS MOLINOS					
257.383	24/11/21	24/11/21	25/11/21	177	TELÉFONO CONECTADO A LA CENTRAL DE TIMBRES AVERIADO. AVISAR A MAC ENERGIA QUE, ES LA EMPRESA QUE LOS ARREGLA. APARATO DEN DESPACHO DE RESPONSABLE.		*** 25-NOV-2021 OSKAR	11	5
				VICO LOS MOLINOS					

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por
JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación)
LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Zerbitzaria
Servidor
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala

Data eta Ordua
Fecha y Hora
21/04/2022 12:06:00

Orrialdea
Página
83/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
257.496	25/11/21	25/11/21	26/11/21	177	URGENTE: TIMBRE DE ACCESO A LA VICO NO FUNCIONA. ES URGENTE ARREGLARLO HOY YA QUE, LA VERJA ESTÁ CERRADA, ES EL ACCESO A LA VICO Y SI NO SUENA EL TIMBRE NO SABEMOS SI ALGUIEN NECESITA ENTRAR. VICO LOS MOLINOS	5	*** 26-NOV-2021	11	5
257.651	29/11/21	29/11/21	30/11/21	177	DESPACHO ANIMADORA. 1ª PLANTA: HAY UNA CAJA EN LA PARED SIN TAPAR Y CON LOS CABLES AL DESCUBIERTO. TAPAR LA CAJA. VICO LOS MOLINOS	5	*** 30-NOV-2021	11	5
258.311	17/12/21	17/12/21	10/01/22	177	3ª VICO: HABIT.309A. EMBELLECEDOR DEL ENCHUFE DE DETRÁS DE LA CAMA ROTO. ARREGLAR VICO LOS MOLINOS		*** 10-ENE-2022	11	5
258.615	27/12/21	27/12/21	10/01/22	177	ELECTRICIDAD. SALTAN LOS DIFERENCIALES DE LA TERCERA CONSTANTEMENTE Y NOS QUEDAMOS SIN LUZ. VICO LOS MOLINOS		*** 10-ENE-2022	11	5

Total Partes Pendientes: 82

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	84/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

09 - Febrero - 2022

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
217.566	29/01/19	29/01/19	12/02/19	177	PONER EL SISTEMA DE AVISOS EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS HABITACIONES 205 Y 209		CERRAR TAMBIEN 214500	22	1
					VICO LOS MOLINOS		*** 12-FEB-2019		
234.135	04/02/20	04/02/20	05/02/20	177	REALIZAR TIRADA DE CABLE UTP PARA UNIR CAJA DE REGISTRO CON CENTRALITA DE TIMBRES		*** 5-FEB-2020	22	9
					VICO LOS MOLINOS				
236.123	10/03/20	10/03/20	10/03/20	177	COLOCACIÓN DE 2 TIMBRES EN LA HABITACION DOBLE COLOCACIÓN DE 4 PULSADORES 2 EN LA 109 Y 2 EN LA 309	5	*** 10-MAR-2020	22	5
					VICO LOS MOLINOS		CERRAR TAMBIEN LA 227663		
247.317	25/02/21	25/02/21	25/02/21	177	COLOCAR UNA CENTRAL DE CABECERA NUEVA CON UN PULSADOR DE LLAMADA ENFERMERA Y UN MANDO A DISTANCIA PARA COMUNICARSE CON ENFERMERÍA.	9	*** 25-FEB-2021	22	9
					VICO LOS MOLINOS				

Total Partes Pendientes: 4

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	85/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

08 - Febrero - 2022

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
216.007	03/01/19	03/01/19	04/01/19	180	-ARREGLO ENCHUFE ROTO HABITACION NUMERO 5. -INSTALAR ENCHUFES EN ZONA DE SALA Y DESPACHO. -SELLAR CAJA ELECTRICA EN ZONA CALDERA. ATERPE (1ª PLANTA)	5	***RAMIREZ SL***900100184***19,97€*** *** 4-ENE-2019	11	5
217.575	30/01/19	30/01/19	31/01/19	180	- ARREGLAR EL INTERRUPTOR DE LUZ DE LA PUERTA DE ACCESO AL CENTRO. ATERPE (1ª PLANTA)	5	*** 31-ENE-2019	11	5
219.432	01/03/19	01/03/19	04/03/19	180	- ARREGLAR LOS INTERRUPTORES DE LUZ DEL PASILLO DE LA ENTRADA (NO ESTÁN CONMUTADOS). ATERPE (1ª PLANTA)	5	*** 4-MAR-2019	11	5
219.939	12/03/19	12/03/19	13/03/19	180	- ARREGLAR EL TIMBRE DE LA PUERTA DE ACCESO AL CENTRO. ATERPE (1ª PLANTA)	5	*** 13-MAR-2019	11	5
222.081	03/05/19	03/05/19	07/05/19	180	- ARREGLAR EL ENCHUFE DE LA HABITACIÓN Nº 3. ATERPE (1ª PLANTA)	5	*** 7-MAY-2019	11	5
223.370	28/05/19	28/05/19	29/05/19	180	- ARREGLAR O CAMBIAR EL ENCHUFE DEL BAÑO DE CABALLEROS (QUEMADO). ATERPE (1ª PLANTA)	5	*** 29-MAY-2019	11	5
229.292	22/10/19	22/10/19	23/10/19	180	- REVISAR EL INTERRUPTOR DE LUZ DE LA COCINA (NO FUNCIONA BIEN). ATERPE (1ª PLANTA)	5	*** 23-OCT-2019	11	5
229.535	25/10/19	25/10/19	28/10/19	180	- REVISAR LA ANTENA DE TELEVISIÓN (TIENEN PROBLEMAS CON LA SINTONIZACIÓN DE LOS CANALES). ATERPE (1ª PLANTA)	5	*** 28-OCT-2019	11	5
230.952	21/11/19	21/11/19	13/01/20	180	- ARREGLAR EL TELEPORTERO (LA VIDEOCÁMARA NO FUNCIONA). ATERPE (1ª PLANTA)	5	*** 13-ENE-2020	11	5
242.036	19/10/20	19/10/20	20/10/20	180	- REVISAR EL SOPORTE DE LA TELEVISIÓN (TIENE HOLGURA). - ARREGLAR UN ENCHUFE DE LA HABITACIÓN DE SEÑORAS. ATERPE (1ª PLANTA)	5	*** 20-OCT-2020	11	5
244.124	09/12/20	09/12/20	10/12/20	180	REVISAR LA LUZ DE LA HABITACIÓN Nº 3 (NO SE ENCIENDE) ATERPE (1ª PLANTA)	5	*** 10-DIC-2020	11	5
244.290	10/12/20	10/12/20	17/12/20	180	REVISAR LA ANTENA DE LA TELEVISIÓN DE LA 2ª PLANTA. ATERPE (1ª PLANTA)	5	*** 17-DIC-2020	11	5

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa daraman, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por
JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación)
LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Zerbitzaria
Servidor
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala

Data eta Ordua
Fecha y Hora
21/04/2022 12:06:00

Orrialdea
Página
86/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Urg.	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
246.361	08/02/21	08/02/21	09/02/21	180	CAMBIAR LA FLUORESCENTE DE LA COCINA. ATERPE (1ª PLANTA)	5	*** 9-FEB-2021	11	5
247.471	01/03/21	01/03/21	02/03/21	180	- ARREGLAR EL INTERRUPTOR DE LA LUZ DE LA COCINA. ATERPE (1ª PLANTA)	5	*** 2-MAR-2021	11	5
247.832	09/03/21	09/03/21	10/03/21	180	- ARREGLAR EL INTERRUPTOR DE LA LUZ DEL ANEXO DE SEÑORAS. ATERPE (1ª PLANTA)	5	*** 10-MAR-2021	11	5
248.520	26/03/21	26/03/21	29/03/21	180	REVISAR EL TIMBRE DE LA 1ª PLANTA (HA PERDIDO INTENSIDAD). ATERPE (1ª PLANTA)	5	*** 29-MAR-2021	11	5
250.214	12/05/21	12/05/21	13/05/21	180	- COLOCAR UNA BALDA QUE SE HA CAÍDO. - CAMBIAR UN HALÓGENO EN LA HABITACIÓN C DEL ANEXO DE SEÑORAS. ATERPE (1ª PLANTA)	5	*** 13-MAY-2021	11	5
250.883	26/05/21	26/05/21	27/05/21	180	- CAMBIAR EL EMBELLECEDOR DEL INTERRUPTOR DE LA LUZ DE LA HABITACIÓN Nº 4. ATERPE (1ª PLANTA)	5	*** 27-MAY-2021	11	5
252.185	23/06/21	23/06/21	29/06/21	180	ARREGLAR EL TELEPORTERO. ATERPE (1ª PLANTA)	5	*** 29-JUN-2021 OSKAR	11	5
253.759	03/09/21	03/09/21		180	- EL MARCO DEL PULSADOR DE LA LUZ DEL WC DE LA PRIMERA PLANTA. ATERPE (1ª PLANTA)	5		11	5
253.853	06/09/21	06/09/21	08/09/21	180	- EL INTERFONO PARA ABRIL LA PUERTA A LAS PERSONAS QUE LLAMAN AL TIMBRE DE LA SEGUNDA PLANTA NO FUNCIONA. ATERPE (1ª PLANTA)	5	ANGEL---- IXOS Nº ALB:43633(6,67€) IXOS Nº ALB:43526(24,02€) *** 8-SEP-2021	11	5
253.911	07/09/21	07/09/21	10/09/21	180	- LA MIRILLA ELECTRÓNICA DE LA SEGUNDA PLANTA NO FUNCIONA. ATERPE (1ª PLANTA)	5	*** 10-SEP-2021	11	5
254.757	23/09/21	23/09/21	24/09/21	180	- EL EMBELLECEDOR DEL INTERRUPTOR DE LA PRIMERA PLANTA ESTÁ ROTO. ATERPE (1ª PLANTA)	5	*** 24-SEP-2021	11	5

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por
JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación)
LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Zerbitzaria
Servidor
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala

Data eta Ordua
Fecha y Hora
21/04/2022 12:06:00

Orrialdea
Página
87/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur.	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
255.356	07/10/21	07/10/21	13/10/21	180	- ARREGLAR EL CABLE DEL RADIADOR ELÉCTRICO DEL BAÑO DE CABALLEROS (ESTÁ PELADO). ATERPE (1ª PLANTA)	5	*** 13-OCT-2021	11	5

Total Partes Pendientes: 24

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	88/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

09 - Febrero - 2022

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
220.254	21/03/19	21/03/19	22/03/19	210	ES NECESARIO SEPARAR CON UN INTERRUPTOR DIFERENTE LAS DOS FLUORESCENTES QUE HAY JUSTO AL LA ENTRADA DEL C.S.C.M. DEL RESTO DE LAS LUCES DE LA PLANTA BAJA. CENTRO CIVICO ABETXUKO + BIZAN/CSCM		*** 22-MAR-2019	11	5
220.486	26/03/19	26/03/19	09/04/19	210	SUSTITUCION DE ALUMBRADO ACTUAL POR LED CENTRO CIVICO ABETXUKO + BIZAN/CSCM	5	*** 9-ABR-2019	11	5
221.064	04/04/19	04/04/19	05/04/19	210	UNO DE LOS INTERRUPTORES DEL COMEDOR DEL C.S.C.M. HACE SALTAR UN MAGNETO Y DEJA VARIAS LÁMPARAS SIN FUNCIONAR. ESTÁ MARCADO CON UNA PEGATINA EN FORMA DE ESTRELLA. CENTRO CIVICO ABETXUKO + BIZAN/CSCM		*** 5-ABR-2019	11	5
221.784	17/04/19	17/04/19	02/05/19	210	ES PRECISO COLOCAR UNA CANALETA O UNA CAJITA JUNTO AL RODAPIÉ EN EL DESPACHO COMÚN PARA METER TODO EL CABLEADO DE LOS ORDENADORES, MONITORES, ETC.) CENTRO CIVICO ABETXUKO + BIZAN/CSCM		VICENTE (25/04/2019 - 26/04/2019) (2,50 H) *** 2-MAY-2019	11	5
228.221	02/10/19	02/10/19	04/10/19	210	ES NECESARIO CAMBIAR UNO DE LOS ENCHUFES DE LA LUDOTEKA QUE ESTÁ ROTO. NO ESTÁ EMPOTRADO. CENTRO CIVICO ABETXUKO + BIZAN/CSCM	5	*** 7-OCT-2019	11	5
229.572	28/10/19	28/10/19	29/10/19	210	SE HA ROTO UNA DE LAS LÁMPARAS DE LA LUDOTEKA. CONCRETAMENTE DE LA CASITA DE MADERA INFANTIL. CENTRO CIVICO ABETXUKO + BIZAN/CSCM	5	*** 29-OCT-2019	11	5
230.509	14/11/19	14/11/19	15/11/19	210	EL INTERRUPTOR CENTRAL DE TALLER NO FUNCIONA Y NO SE ENCIENDEN ESA LÍNEA DE LÁMPARAS. CENTRO CIVICO ABETXUKO + BIZAN/CSCM		*** 15-NOV-2019	11	5
232.086	16/12/19	16/12/19	05/03/20	210	REALIZACION DE O.C.A. FECHA LIMITE 27/07/20 CENTRO CIVICO ABETXUKO + BIZAN/CSCM	9	***DUISA***23049*** *** 5-MAR-2020	*****	9
238.140	16/06/20	16/06/20	17/06/20	210	EL ENCHUFE EN EL QUE SE CONECTA EL ORDENADOR DEL PSICÓLOGO Y LA RESPONSABLE DEL S.S.BASE ESTÁ ESTROPEADO. CENTRO CIVICO ABETXUKO + BIZAN/CSCM	5	*** 17-JUN-2020	11	5
243.860	30/11/20	30/11/20	02/12/20	210	UNO DE LOS PLAFONES DE LUZ LED QUE COLOCARON CUANDO CAMBIARON TODA LA ILUMINACIÓN DEL CENTRO SE HA FUNDIDO. ES UN PLAFÓN CUADRADO DE 60X60 Y ESTÁ EN EL SALÓN DEL C.S.C.M.JUNTO A LA ENTRADA DEL OFFICE CENTRO CIVICO ABETXUKO + BIZAN/CSCM		*** 2-DIC-2020	11	5
244.014	04/12/20	04/12/20	09/12/20	210	ES NECESARIO COLOCAR DOS FALDILLAS EN LA MESA DEL BIBLIOTECARIO DEL CENTRO CÍVICO ABETXUKO DE 1,80M DE LARGO. EN CUANTO A LA ALTURA, A DETERMINAR PERO QUE SEA MAYOR DE 26 CMS. POR OTRA PARTE, SERÍA NECESARIO COLOCAR UN TABLERO SOBRE LA MESA PARA PROTEGER Y OCULTAR LOS CABLES DE ORDENADOR E IMPRESORA. SE ADJUNTA FOTOS DE LA MESA. CENTRO CIVICO ABETXUKO + BIZAN/CSCM	5	AITOR----3H. *** 9-DIC-2020	11	5

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	89/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

09 - Febrero - 2022

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Urg	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
245.577	20/01/21	20/01/21	21/01/21	210	EN LA PARTE BAJA DE LA "CASITA" DE LA LUDOTEKA HAY DOS LÁMPARAS FLUORESCENTES, UNA DE LAS CUALES SE HA CAÍDO. HABRÍA QUE SUSTITUIRLA. HABITUALMENTE LOS NIÑOS SE PEGAN EN LA CABEZA CON ESTAS LÁMPARAS POR LO QUE PODRÍA SER EL MOMENTO DE COLOCAR OTRO TIPO DE LÁMPARA QUE OCUPE MENOS Y EVITEMOS ESTOS CHOQUES.	5	*** 21-ENE-2021	11	5
				CENTRO CIVICO ABETXUKO + BIZAN/CSCM					
247.674	04/03/21	04/03/21	05/03/21	210	UNO DE LOS FLUORESCENTES DEL APARATO EXTERMINADOR DE INSECTOS DEL OFFICE ESTÁ PARPADEANDO, SOLICITAMOS SU CAMBIO. MARCA: SAMMIC		*** 5-MAR-2021	11	5
				CENTRO CIVICO ABETXUKO + BIZAN/CSCM					
252.123	22/06/21	22/06/21	09/09/21	210	EN LA PARTE BAJA DE LA "CASITA" DE LA LUDOTEKA HAY DOS LÁMPARAS FLUORESCENTES, UNA DE LAS CUALES SE HA CAÍDO. HABRÍA QUE SUSTITUIRLA. HABITUALMENTE LOS NIÑOS SE PEGAN EN LA CABEZA CON ESTAS LÁMPARAS POR LO QUE PODRÍA SER EL MOMENTO DE COLOCAR OTRO TIPO DE LÁMPARA QUE OCUPE MENOS Y EVITEMOS ESTOS CHOQUES.	5	*** 9-SEP-2021	11	5
				CENTRO CIVICO ABETXUKO + BIZAN/CSCM					
254.739	23/09/21	23/09/21	24/09/21	210	-CAMBIAR UN PLAFÓN SITUADO EN EL TECHO DEL COMEDOR. ESTÁ PARPADEANDO, A PUNTO DE FUNDIRSE. ESTÁ SITUADO DONDE LA PUERTA DEL OFFICE. -ENCHUFE TOMA DE TV ROTA. SE ENCUENTRA EN LA GALERÍA, EN LA PARTE IZQUIERDA DEL ARMARIO DONDE ESTÁN LOS APARATOS AUDIOVISUALES. SOLICITAMOS ARREGLAR ESTE ENCHUFE Y ORDENAR LOS CABLES DE LOS APARATOS AUDIOVISUALES. -COLOCAR UNA CANALETA PARA LOS CABLES DEL ORDENADOR Y TELÉFONO EN LA MESA DEL DESPACHO DE LA ANIMADORA.		*** 24-SEP-2021	11	5
				CENTRO CIVICO ABETXUKO + BIZAN/CSCM					
255.224	05/10/21	05/10/21	06/10/21	210	EL INTERRUPTOR DEL BAÑO MASCULINO DEL BIZAN ABETXUKO ESTÁ ESTROPEADO		*** 6-OCT-2021	11	5
				CENTRO CIVICO ABETXUKO + BIZAN/CSCM					
257.693	30/11/21	30/11/21	01/12/21	210	INSTALAR LUCES DE ENCENDIDO POR PRESENCIA EN LOS BAÑOS CORRESPONDIENTES A BIZAN ABETXUKO (TANTO ESPACIOS COMUNES COMO CUBÍCULOS INDIVIDUALES). EL BIZAN TIENE BAÑO DE HOMBRES, DE MUJERES Y UN TERCER BAÑO PARA PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA. TENER EN CUENTA QUE ESTE CENTRO COMPARTE ESPACIOS ENTRE EL BIZAN Y EL CENTRO CÍVICO. INSTALAR SENSORES SOLO EN LOS BAÑOS QUE CORRESPONDEN AL BIZAN (PREGUNTAR AL PERSONAL SI HAY DUDAS)		JUANRA (15/12/2021 - 16/12/2021) (9,50 H) *** 1-DIC-2021	11	5
				CENTRO CIVICO ABETXUKO + BIZAN/CSCM					

Total Partes Pendientes: 17

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por
JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación)
LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Zerbitzaria
Servidor
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala

Data eta Ordua
Fecha y Hora
21/04/2022 12:06:00

Orrialdea
Página
90/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

09 - Febrero - 2022

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
216.863	18/01/19	18/01/19	31/01/19	37	SUSTITUCION DE CABEZA DE FAROLA POR UNA DE TECNOLOGIA LED		*** 31-ENE-2019	11	5
					PISTAS POLIDEPORTIVAS - SAN MARTIN				
218.055	06/02/19	06/02/19	07/02/19	37	EDIFICIO VESTURIOS : SISTEMA DE ILUMINACION , SE SOLICITA NOS SURTAN DE FLUORESCENTES Y CEBADORES PARA REPOSICION EN VARIOS VESTUARIOS , POR FALLO .		*** 7-FEB-2019	11	5
					PISTAS POLIDEPORTIVAS - SAN MARTIN				
219.730	07/03/19	07/03/19	08/03/19	37	EDIFICIO VESTUARIOS : LOS VESTUARIOS DE ARBITROS (OFICINA INFORMACION) Y LOS COLECTIVOS Nº3 Y Nº4 NO TIENEN CORRIENTE EN LOS ENCHUFER , INTENTAN REARMAR EL MAGNETO Y NO SE MANTIENE, SE SOLICITA REVISION .		*** 8-MAR-2019	11	5
					PISTAS POLIDEPORTIVAS - SAN MARTIN				
220.295	21/03/19	21/03/19	21/03/19	37	COLOCACIÓN DE 14 CABEZAS DE FAROLAS	5	*** 21-MAR-2019	11	5
					PISTAS POLIDEPORTIVAS - SAN MARTIN				
221.315	09/04/19	09/04/19	10/04/19	37	-EDIFICIO DE VESTUARIOS:VESTUARIO Nº2:VESTIDOR:ALUMBRADO: TECHO: 2º SENSOR DE CONEXIÓ - DESCONEXIÓN, NO TIENE TAPA PROTECTORA.	5	*** 10-ABR-2019	11	5
					PISTAS POLIDEPORTIVAS - SAN MARTIN				
222.576	14/05/19	14/05/19	15/05/19	37	EDIFICIO VESTURIOS : VESTUARIO Nº4 , ENCHUFE DE SECAMANOS QUEMADO , NO SE PUEDE PONER EN MARCHA PORQUE SALTA EL DIFERENCIAL , SE SOLICITA REVISION .	5	*** 15-MAY-2019	11	5
					PISTAS POLIDEPORTIVAS - SAN MARTIN				

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por
JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación)
LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Zerbitzaria
Servidor
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala

Data eta Ordua
Fecha y Hora
21/04/2022 12:06:00

Orrialdea
Página
91/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

09 - Febrero - 2022

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
228.594	09/10/19	09/10/19	10/10/19	37	EXTERIOR : CAMPO FUTBOL -11 , SISTEMA DE ILUMINACION : TORRE DE ILUMINACION (NO DISPONE DE ESCALERA DE PATE) DE ZONA DE CORNER DE C/ ADRIANO VI . , FALLA UN FOCO (TORRE COMPUESTA POR TRES FOCOS) , SE SOLICITA REVISION .	5	*** 10-OCT-2019	11	5
					PISTAS POLIDEPORTIVAS - SAN MARTIN				
230.686	18/11/19	18/11/19	06/02/20	37	EXTERIORES : CAMPO FUTBOL -11 , SISTEMA DE ILUMINACION , PRIMERA TORRE (POR ACCESO A ADRIANO VI - BANDA DE GRADAS) FALLAN DOS FOCOS , SE SOLICITA REVISION . COMPROBADOS DIFERENCIALES .		*** 6-FEB-2020	11	5
					PISTAS POLIDEPORTIVAS - SAN MARTIN				
232.370	23/12/19	23/12/19	23/12/19	37	REPARACIÓN DE URGENCIA DE SUMINISTRO ELECTRICO EN LA INSTALACIÓN		*** 23-DIC-2019	11	1
					PISTAS POLIDEPORTIVAS - SAN MARTIN		LLAMADO DE URGENCIA		
232.371	23/12/19	23/12/19	08/01/20	37	REVISAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CONMUTACION AUTOMATICA	9	*** 8-ENE-2020	11	9
					PISTAS POLIDEPORTIVAS - SAN MARTIN				
232.515	02/01/20	02/01/20	13/01/20	37	-AYER DOMINGO, DÍA 29/12/2019 EN EL EDIFICIO DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN Y EL VESTUARIO Nº3: LAS TOMAS DE CORRIENTE, CARECEN DE TENSIÓN. LA OPERARIA DE LA INSTALACIÓN ACUDE AL CUADRO ELÉCTRICO DE MANIOBRA [UBICADO EN LA OFICINA DE INFORMACIÓN]: OBSERVA EL MAGNETO DE TOMAS DE CORRIENTE, ESTÁ CAIDO. LO INTENTA REARMAR EN VARIAS OCASIONES, CON RESULTADO: NEGATIVO. *SE SOLICITA REVISIÓN*.		*** 13-ENE-2020	11	5
					PISTAS POLIDEPORTIVAS - SAN MARTIN				
234.897	14/02/20	14/02/20	17/02/20	37	-EDIFICIO DE VESTUARIOS:PASILLO DE ACCESO - SALIDA A LOS VESTUARIOS Nº1 Y 2: BAÑO MASCULINO JUGADORES:ALUMBRADO: LAMPARAS, NO ENCIENDEN. *SE NECESITA EL SUMINISTRO DE 1 CAJA DE CEBADORES*.		*** 17-FEB-2020	11	5
					PISTAS POLIDEPORTIVAS - SAN MARTIN				
235.044	18/02/20	18/02/20	19/02/20	37	EDIFICIO VESTUARIOS : SISTEMA DE ILUMINACION DE PASILLO DE VESTUARIOS Nº1 Y Nº2 , NO FUNCIONA CORRECTAMENTE , SE CAMBIAN FLUORESCENTES Y CEBADORES Y SIGUE FALLANDO , ES POSIBLE QUE FALLE EL DETECTOR DE PRESENCIA , SE SOLICITA REVISION		*** 19-FEB-2020	11	5
					PISTAS POLIDEPORTIVAS - SAN MARTIN				

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por
JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación)
LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Zerbitzaria
Servidor
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala

Data eta Ordua
Fecha y Hora
21/04/2022 12:06:00

Orrialdea
Página
92/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
243.215	13/11/20	13/11/20	16/11/20	37	EDIFICIO VESTUARIOS : VESTUARIOS Nº3 CAJA DE ENCHUFE (DOS ENCHUFES) EL EMBELLECEDOR ESTA SUELTO , ROTO ? , SE SOLICITA REPARACION .	5	*** 16-NOV-2020	11	5
					PISTAS POLIDEPORTIVAS - SAN MARTIN				
243.615	25/11/20	25/11/20		37	EXTERIORES : CAMPO FUTBOL -11 , SOLICITUD DE REVISION Y; VALORACION DE LA INTENSIDAD DE SISTEMA DE ILUMINACION (BACULOS -FOCOS) DEL CAMPO ,NOS TRASLADAN QUE RESULTA ESCASA Y QUE HAY ZONAS QUE NO ESTAN SUFICIENTEMENTE ILUMINADAS.			11	5
					PISTAS POLIDEPORTIVAS - SAN MARTIN				
245.707	25/01/21	25/01/21		37	EXTERIORES : CAMPO FUTBOL -11 , SOLICITUD DE REVISION Y; VALORACION DE LA INTENSIDAD DE SISTEMA DE ILUMINACION (BACULOS -FOCOS) DEL CAMPO ,NOS TRASLADAN QUE RESULTA ESCASA Y QUE HAY ZONAS QUE NO ESTAN SUFICIENTEMENTE ILUMINADAS. LAS CATEGORIAS EN COMPETICION SON DE JUVENILES PARA ARRIBA .			11	5
					PISTAS POLIDEPORTIVAS - SAN MARTIN				
246.059	01/02/21	01/02/21	02/02/21	37	EDIFICIO VESTUARIOS : VARIOS ESPACIOS CON FLUORESCENTES FUNDIDOS : ASEO PERSONAL , ASEO JUGADORES (LOS DOS) ASEO FEMENINO (EN ZONA DE VESTUARIOS) , SE SOLICITA NOS SURTAN DE FLUORESCENTES Y CEBADORES PARA SUBSANAR LA INCIDENCIA EL PERSONAL DE CONTROL DE LA INSTALACION (ALTURA ACCESIBLE).		*** 2-FEB-2021	11	5
					PISTAS POLIDEPORTIVAS - SAN MARTIN				
251.895	17/06/21	17/06/21	18/06/21	37	-AYER MIÉRCOLE, DÍA 16/06/2021 HACIA LAS 21:30 HORAS, LA OPERARIA DETECTA LA SIGUIENTE INCIDENCIA EN LA OFICINA DE INFORMACIÓN:"HAY UN FUERTE OLOR A GAS"; PROCEDIÓ A COMUNICARLA VÍA TELÉFONO A LA EMPRESA FERROVIAL SERVICIOS,SL. *ACUDE UN OPERARIO, DETECTA QUE EL FUERTE OLOR PROCED DEL CUADRO ELÉCTRICO : DONDE SE HA FILTRADO AGUA [POR ENTE DE LA AVERÍA ACAECIDA EL PASADO VIERNES, DÍA 11/06/2021-T, EN LA SALA DE CALDERAS]. SE SECA CON PAPEL ABSORVENTE*. **SE SOLICITA REVISIÓN DELMENCIONADO CUADRO I	5	*** 18-JUN-2021	11	5
					PISTAS POLIDEPORTIVAS - SAN MARTIN				
253.062	23/07/21	23/07/21	15/09/21	37	EDIFICIO VESTUARIOS : VESTURIO ARBITROS Nº2 , ENCHUFE DE SECAMANOS SUELTO , SE SOLICITA REPARACION .		*** 15-SEP-2021	11	5
					PISTAS POLIDEPORTIVAS - SAN MARTIN				
254.603	22/09/21	22/09/21	28/09/21	37	EDIFICIO VESTUARIOS : VESTUARIO Nº4 , LUMINARIAS FALLAN , VARIOS FLUORESCENTES FALLAN , SE A PROBADO A CAMBIAR LOS FLUORESCENTES Y LOS CEBADORES , AUN ASI NO FUNCIONAN , SE SOLICITA REVISION .		*** 28-SEP-2021	11	5
					PISTAS POLIDEPORTIVAS - SAN MARTIN				

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	93/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

09 - Febrero - 2022

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
255.255	05/10/21	05/10/21	06/10/21	37	EXTERIORES : SISTEMA DE RIEGO DE CAMPO , , SE SOLICITA REVISION , FALLA EL SITEMA , A FECHA DEL 01/10 SE RECIBE COMUNICACION DESDE LA INSTALACION : SAN MARTÍN: NO LLEGA CORRIENTE AL CIRCUITO DE RIEGO, SE EMITIÓ PARTE INFORMANDO AL RESPECTO, PIN Nº 59. SE SOLICITA REVISION . PISTAS POLIDEPORTIVAS - SAN MARTIN	5	*** 6-OCT-2021	11	5
256.336	02/11/21	02/11/21	03/11/21	37	EDIFICIO VESTUARIOS : GRADERIO , LUMINARIA COLGANDO , SE SOLICITA REPARACION . ADJUNTO FOTO . PISTAS POLIDEPORTIVAS - SAN MARTIN		*** 3-NOV-2021	11	5
258.168	14/12/21	14/12/21	10/01/22	37	EDIFICIO VESTUARIOS : VESTUARIO Nº4 UNA LUMINARIA , LAS FLUORESCENTES ESTAN SUELTAS DE LA CARCASA, LAS PESTAÑAS DE SUJECION ESTAN ROTAS , SE SOLICITA REVISION. PISTAS POLIDEPORTIVAS - SAN MARTIN	5	*** 10-ENE-2022	11	5

Total Partes Pendientes: 23

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	94/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

09 - Febrero - 2022

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
215.986	02/01/19	02/01/19	04/01/19	42	KAIXO, LA LUZ FLOURESCENTE DE LA OFICINA DE LAS ADMINISTRATIVAS PARPADEA CONTINUAMENTE. SOLICITAMOS EL CAMBIO DE LA MISMA, MILA ESKER!! NEREA OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS	5	*** 31-ENE-2019 - AUTO.	11	5
216.369	11/01/19	11/01/19	14/01/19	42	REALIZACIÓN O.C.A. FECHA LÍMITE : 14/05/19 OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS	9	*** 14-ENE-2019 945161230	11	9
216.923	18/01/19	18/01/19	23/01/19	42	EDS - COMO CONSECUENCIA DEL CAMBIO DE CONTADORES SE DETECTA QUE LA ACOMETIDA AL CONTADOR CARECE DE CAJA DE FUSIBLES. POR ELLO SE DETERMINA SU INSTALACIÓN A LA EMPRESA EDS PARA LA REALIZACIÓN DE DICHOS TRABAJOS, DADO QUE ES PRECISO ACTUAR FUERA DE HORARIO DE ACTIVIDAD DEL CENTRO DE OFICINAS MUNICIPAL. JNM OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS		*** 15-ABR-2019 EJECUCION 23012019 FACTURA 19VE010154 (31/03/2019) POR 236,23.-€ VºBº JNM 20190416	11	5
217.143	24/01/19	24/01/19	24/01/19	42	REVISION DE ALIMENTACION EN ORDENADROES 1 PLANTA OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS	1	*** 24-ENE-2019	11	1
217.208	25/01/19	25/01/19	25/01/19	42	COLOCACION DE TORNILLOS DE FIJACION EN ARMARIO DONDE SE UBICA EL CONTADOR ELECTRICO OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS		*** 25-ENE-2019	11	9
217.530	29/01/19	29/01/19	30/01/19	42	CAMBIAR 3 BOMBILLAS FUNDIDAS DEL PASILLO DE ACCESO A LOS ESTUDIOS DE RADIO. SITUADOS EN LA 2ª PLANTA, ÚLTIMA PUERTA A LA IZQUIERDA DEL PASILLO PRINCIPAL, UNA VEZ QUE SE ACCEDE A LA ZONA DE "RADIO" SÓLO QUEDA UNA BOMBILLA QUE FUNCIONE. PERSONAS DE REFERENCIA: MIKEL MINTEGI Y RUTH QUINTANA. OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS		*** 30-ENE-2019	11	5
217.677	31/01/19	31/01/19	01/02/19	42	REVISAR LUCES DE LA PRIMERA PLANTA. HAY OCHO FOCOS APAGADOS O FUNDIDOS CAMBIAR BOMBILLA EN EL BAÑO DE CHICAS DE LA SEGUNDA PLANTA. MUCHAS GRACIAS OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS	5	*** 1-FEB-2019	11	5
218.578	14/02/19	14/02/19	15/02/19	42	CAMBIAR FLUORESCENTE FUNDIDA EN EDIFICO FRAY ZACARIAS, PRIMER PISO, SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS. PREGUNTAR POR NEKANE OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS		*** 15-FEB-2019	11	5
219.628	06/03/19	06/03/19	07/03/19	42	SUSTITUCION DE ILUMINACION A LED PLANTA 1, PLANTA 2 Y WCS RESPECTIVOS OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS		*** 7-MAR-2019	11	9

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa daraman, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por
JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación)
LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Data eta Ordua
Fecha y Hora
21/04/2022 12:06:00

Zerbitzaria
Servidor
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala

Orrialdea
Página
95/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
219.986	13/03/19	13/03/19	14/03/19	42	KAIXO, NOS ESTÁ FALLANDO UNA FLUORESCENTE EN LA OFICINA DE ADMINISTRATIVAS DE FRAY ZACARÍAS. ¿PODRÍAIS VENIR A ARREGLARLA? ESKERRIKASKOO!! OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS	5	*** 14-MAR-2019	11	5
221.016	03/04/19	03/04/19	03/04/19	42	EN LA SALA DE COORDINACIÓN EDUCATIVA EN EL PRIMER PISO, HAY UNA LUZ QUE PARPADEA CONSTANTEMENTE, TENIENDO QUE APAGAR TODAS. OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS		*** 3-ABR-2019	11	5
221.574	15/04/19	15/04/19	16/04/19	42	REPARACIÓN DE AVERIA ELECTRICA EN LA INSTALACION. POSIBLE FALLO DE NEUTRO, POR PARTE DE LA EMPRESA SUMINISTRADORA OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS	1	*** 16-ABR-2019 SE CIERRA TAMBIEN LA OT 221739 MATERIA DE GUERIN	11	1
221.650	15/04/19	15/04/19	16/04/19	42	JUVENTUD MODESTO AMESTOY ROITEGUI LA REGLETA DONDE VAN CONECTADOS LOS CABLES DEL ORDENADOR Y PANTALLA NO FUNCIONA Y HACE SALTAR EL DIFERENCIAL OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS	5	*** 16-ABR-2019	11	5
221.739	16/04/19	16/04/19	21/05/19	42	REPOSICION DE ELEMENTOS AVERIADOS POR CAUSA DE SOBRETENSION DE LA SUMINISTRADORA OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS	1	*** 21-MAY-2019	11	1
221.796	23/04/19	23/04/19	02/05/19	42	BUENAS DESDE EL PERCANCE ELÉCTRICO DE ESTE FIN DE SEMANA NO FUNCIONAN LA PUERTAS AUTOMÁTICAS DE ENTRADA AL EDIFICIO (LAS CUATRO DE CRISTAL QUE MANTIENE MANUSA) Y TAMPOCO FUNCIONA LA TERMINAL QUE UTILIZAMOS PARA FICHAR LAS ENTRADAS Y SALIDAS AL TRABAJO (IGNORAMOS SI ES UNA CUESTIÓN QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO, SI ES QUE NO, DECIDNOS) GRACIAS Y SALUDOS OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS	5	*** 2-MAY-2019	11	5
222.171	07/05/19	07/05/19	08/05/19	42	BUENOS DÍAS SE SOLICITA ARREGLAR/CAMBIAR FLUORESCENTE EN DESPACHO DE PLANTA PRIMERA (JAVIER, ITXASO, ITSASO), EN ZONA DE EDUCACIÓN. GRACIAS Y SALUDOS OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS	5	*** 8-MAY-2019	11	5
222.306	09/05/19	09/05/19	23/05/19	42	EN LA EVALUACIÓN DE RIESGOS, REALIZADA POR EL SERVICIO MUNICIPAL DE PREVENCIÓN, LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN NO OFRECIERON NIVELES DE ILUMINACIÓN ÓPTIMOS, EN LOS SIGUIENTES DESPACHOS DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN (EDIFICO DE FRAY ZACARÍAS MARTÍNEZ): ENVIO RELACION A OSCAR OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS		*** 23-MAY-2019	11	5
222.855	20/05/19	20/05/19	21/05/19	42	COLOCAR DE UNA MANERA SEGURA Y FIABLE TANTO LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS, COMO EL ROUTER QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN SOBRE UNA SILLA PARA QUE ESTÉN SOBRE-ELEVADOS DEL SUELO. OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS	5	*** 21-MAY-2019	11	5

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	96/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
222.994	21/05/19	21/05/19	23/05/19	42	UNA LAMPARA FLUORESCENTE DEL TECHO ESTÁ FUNDIDA EN EL DESPACHO "COORDINACIÓN SERVICIOS DE ALCALDÍA", SITUADO EN LA 1ªPLANTA DEL EDIFICIO FRAY ZACARIAS.		*** 23-MAY-2019	11	5
					OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS				
223.316	27/05/19	27/05/19	28/05/19	42	CAMBIAR FLUORESCENTE FUNDIDA EN EDIFICO FRAY ZACARIAS, PRIMER PISO, SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS (DESPACHO DE KOTELO)		*** 28-MAY-2019	11	5
					OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS				
223.933	07/06/19	07/06/19	10/06/19	42	UCES/ELECTRICIDAD LA LUZ DE LA SALA 1.2. DEL EDIFICIO FRAY ZACARÍAS ESTÁ PARPADEANDO Y A PUNTO DE FUNDIRSE.	5	*** 10-JUN-2019	11	5
					OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS				
226.564	02/09/19	02/09/19	03/09/19	42	UNA DE LAS LUCES QUE ESTA EN LA ENTRADA DEL EDIFICIO PARPADEA.	5	*** 3-SEP-2019	11	5
					OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS				
227.511	18/09/19	18/09/19	19/09/19	42	EN LA OFICINA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO (FRAY ZACARIAS MARTÍNEZ) NECESITA COLOCAR 2 INTERRUPTORES MÁS..	5	*** 19-SEP-2019	11	5
					OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS				
227.797	23/09/19	23/09/19	24/09/19	42	COLOCAR 4 DOWLIGHTS WC MASCULINO Y FEMENINO MAS 2 DETECTORES DE PRESENCIA	9	*** 24-SEP-2019	11	9
					OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS				
228.580	08/10/19	08/10/19	09/10/19	42	LUGAR: FRAY ZACARIAS. TRABAJOS A REALIZAR: COLOCACIÓN DE CABLEADO Y SOPORTE PARA AP DE WIFI EN LA SALA DE REUNIONES 1.1 DE LA PRIMERA PLANTA, DESDE LA ROSETA HASTA LA PARED, CUANDO VAYÁIS A IR AVISADME PARA LLEVAROS EL SOPORTE DEL AP Y DECIROS HASTA DONDE HAY QUE LLEVAR EL CABLEADO. UN SALUDO	5	*** 9-OCT-2019	11	5
					OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS				
228.989	16/10/19	16/10/19	17/10/19	42	SE SOLICITA CAMBIAR LA UBICACIÓN DE UNA FOTOCOPIADORA QUE HAY EN FRAY ZACARÍAS MARTÍNEZ PLANTA BAJA. HAY QUE SACARLA AL PASILLO CON LO QUE HACE FALTA SACAR UN PUNTO DE RED. EL DE LUZ YA ESTÁ. HABRÍA QUE HACERLO CUANTO ANTES YA QUE ES POR QUE SE VA A COLOCAR UN PLAN DE EMPLEO. MUCHAS GRACIAS UN SALUDO		*** 17-OCT-2019	11	5
					OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS				
229.039	17/10/19	17/10/19	25/10/19	42	EN EL DESPACHO DE ADMINISTRATIVAS PLANTA BAJA, AL LEVANTAR UNA LOSA LOS ELECTRICISTAS (HAY UN MONTÓN DE ESCOMBROS)	5	*** 25-OCT-2019	11	5
					OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS				

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	97/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Egiaztatzeko kode segurua (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena / *Firmado por*: JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) / *CSV (Código Seguro de Verificación)*: LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Zerbitzaria / *Servidor*: **Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**

Data eta Ordua / *Fecha y Hora*: 21/04/2022 12:06:00

Orrialdea / *Página*: 98/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Urg	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
229.054	17/10/19	17/10/19	23/10/19	42	POR TENER UN EXCESO DE ILUMINACIÓN (12 LUMINARIAS) Y NO PODER REGULARLA ADECUADAMENTE YA QUE SE ENCIENDEN Y APAGAN DE 6 EN 6, SE SOLICITA PODER ADAPTAR DE FORMA QUE SE PUEDAN ENCENDER DE 2 EN 2 O DE 4 EN 4 O RETIRAR UNA LÍNEA DE 3 LUMINARIAS O QUE ESTÉN APAGADAS. MUCHAS GRACIAS UN SALUDO		*** 23-OCT-2019	11	5
					OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS				
229.932	04/11/19	04/11/19	05/11/19	42	BUENOS DÍAS CAMBIAD, POR FAVOR, UNA LÁMPARA FLUORESCENTE EN EL DESPACHO GRACIAS	5	*** 5-NOV-2019	11	5
					OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS				
230.989	21/11/19	21/11/19	22/11/19	42	INCREMENTO DE INTENSIDAD DE LUZ EN EL DESPACHO DE LA UNIDAD DE PRIMERA INFANCIA DEL SERVICIO DE EDUCACION. - ESTA SOLICITUD YA SE HABÍA REALIZADO, PERO NO HA SIDO ANTENDIDA. - EL INCREMENTO DE LUZ ES SOLICITADO POR LA EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES. 68		*** 22-NOV-2019	11	5
					OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS				
233.132	15/01/20	15/01/20	16/01/20	42	HAY QUE SUSTITUIR UNA DE LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES DEL DESPACHO COMÚN DEL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y CENTROS CÍVICOS		*** 16-ENE-2020	11	5
					OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS				
233.517	22/01/20	22/01/20	11/03/20	42	SE SOLICITA LA POSIBILIDAD DE REGULAR EL TIPO DE LUZ, YA QUE SON DOS FLUORESCENTES GRANDES QUE SOLO PERMITEN ENCERDERSE DE FORMA CONJUNTA. LA OFICINA ES PEQUEÑA Y EN ALGUNAS OCASIONES ES DEMASIADA LUZ PARA UN ESPACIO TAN REDUCIDO PERO SI LA APAGAMOS ESTÁ DEMASIADO OSCURO. EN ALGUNAS ÉPOCAS, LA INTENSIDAD SE HACE MUY MOLESTA, AFECTANDO A LA VISTA. POR LO TANTO, SE PLANTEA LA OPCIÓN DE PODER VER UNA ALTERNATIVA VIABLE.**SERVICIO DE IGUALDAD**		*** 11-MAR-2020	11	5
					OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS				
233.843	27/01/20	27/01/20	28/01/20	42	EL CABLEADO EXTENDIDO PARA UBICAR A LOS PLANES DE EMPLEO HAN QUEDADO SUELTOS POR EL SUELO, LO QUE FAVORECE QUE NOS TROPECEMOS CON ELLOS. SE SOLICITA QUE SE SUJETEN Y CUBRAN PARA EVITAR ACCIDENTES. GRACIAS	5	*** 28-ENE-2020	11	5
					OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS				
235.444	26/02/20	26/02/20	27/02/20	42	EDIFICIO DE FRAY ZACARIAS MARTINEZ. EN EL BAÑO DE MUJERES DE LA PLANTA BAJA SITUADO AL LADO DE LA PUERTA DE ENTRADA (PEQUEÑA) . LA LUZ DE TECHO EMPOTRADA NO FUNCIONA.	5	*** 27-FEB-2020	11	5
					OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS				

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Urg	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
236.094	10/03/20	10/03/20	11/03/20	42	EL PORTERO DEL EDIFICIO DE FRAY ZACARIAS , SITUADO EN LA PUERTA PEQUEÑA DE LA ENTRADA NO FUNCIONA. OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS		*** 11-MAR-2020 SE CIERRA CON LA OT 238053	11	5
237.956	10/06/20	10/06/20	16/09/20	42	EN EL EDIFICIO DE FRAY ZACARIAS, EL SISTEMA DE APERTURA AUTOMÁTICA CON CÓDIGO Y EL DESBLOQUE (NO FUNCIONA), LLEVA UN MES. OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS		*** 16-SEP-2020	11	5
238.002	11/06/20	11/06/20	11/06/20	42	REPARAR DESPERFECTOS ELECTRICOS PROVOCADOS POR LA MALA CONEXION DE LA EMPRESA SUMINISTRADORA OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS		*** 11-JUN-2020 SE CIERRA TAMBIEN 238133	11	1
238.133	16/06/20	16/06/20	30/06/20	42	CAMBIAR LUMINARIAS EN LA SALA DE REUNIONES 1.1 DE FRAY ZACARIAS OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS		*** 30-JUN-2020	11	5
238.776	03/07/20	03/07/20	06/07/20	42	EL PORTERO DE LA ENTRADA PEQUEÑA PARA ACCEDER AL EDIFICIO DE FRAY ZACARÍAS MARTINEZ NO FUNCIONA. OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS	5	12899***15/7/20***SIN VALORAR *** 6-JUL-2020	11	5
239.181	21/07/20	21/07/20	27/07/20	42	EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA UNA FLUORESCENTE PARPADEA OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS	5	*** 27-JUL-2020	11	5
239.291	27/07/20	27/07/20	28/07/20	42	EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE FRAY ZACARIAS MARTINEZ, FALLAN DOS FLUORESCENTES Y EL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO NO FUNCIONA BIEN. OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS	5	*** 28-JUL-2020	11	5
239.766	31/08/20	31/08/20	31/08/20	42	SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO DE LA ZONA DE EDUCACIÓN Y CENTROS CIVICOS, ENCARGADO A GOKERRA OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS	1	..... 115055 ..... 1029,32 € *** 31-AGO-2020 CERRAR TAMBIEN 239767	11	1
239.767	31/08/20	31/08/20	31/08/20	42	SUSTITUCIÓN ALUMBRADO ZONA DE IGUALDAD ALCALDÍA OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS	1	..... 115187 ..... 1027,01 € *** 31-AGO-2020 CERRAR TAMBIEN 239766	11	1
240.916	25/09/20	25/09/20	28/09/20	42	EN LA PLANTA BAJA . ADMINISTRACIÓN. EL TUBO DE UNA FLUORESCENTE PARPADEA. OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS	5	*** 28-SEP-2020	11	5
241.612	09/10/20	09/10/20	13/10/20	42	EN EL EDIFICIO DE FRAY ZACARIAS MARTINEZ, EN LA PRIMERA PLANTA , LATERAL IZQUIERDA, SALA ARCHIVO, NO HAY LUZ, ES DECIR, AL DAR EL INTERRUPTOR DE LA LUZ, NO ENCIENDE. OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS		*** 13-OCT-2020	11	5
241.672	13/10/20	13/10/20	16/10/20	42	SUSTITUCIÓN A LED DE LA ILUMINACIÓN DE PLANTA SEGUNDA O BAJO CUBIERTA, SOBRE TODO SALA QUE BA A SER HABILITADA COMO SALA DE REUMIONES OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS		*** 16-OCT-2020	11	1

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por
JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación)
LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Zerbitzaria
Servidor
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala

Data eta Ordua
Fecha y Hora
21/04/2022 12:06:00

Orrialdea
Página
99/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

AVERIAS PENDIENTES DEL INSPECTOR: OSKAR GOMEZ PALENCIA 639158610

09 - Febrero - 2022

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
241.795	14/10/20	14/10/20	15/10/20	42	AL PULSAR EL TIMBRE DE LLAMADA (PORTERO) QUE ESTÁ SITUADO EN EL LATERAL DE LA PUERTA DE ENTRADA DE ACCESO A FRAY ZACARÍAS NO FUNCIONA. OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS	5	*** 15-OCT-2020	11	5
242.258	23/10/20	23/10/20	26/10/20	42	EN EL EDIFICIO DE FRAY ZACARIAS MARTINEZ EN EL SERVICIO DE CABALLEROS (PLANTA BAJA) LA LUZ PARPADEA OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS	5	*** 26-OCT-2020	11	5
242.283	23/10/20	23/10/20	26/10/20	42	CAMBIAR LÁMPARAS FLUORESCENTES FUNDIDAS O QUE FALTAN EN DIVERSOS ESPACIOS DE LA SEGUNDA PLANTA: - ESTUDIO DE GRABACIÓN (PLATÓ) HAY 2 FLUORESCENTES FUNDIDAS. EN CASO DE CAMBIAR A ILUMINACIÓN LED, TENER EN CUENTA QUE SERÁ NECESARIO COLOCAR ESTABILIZADORES, YA QUE ES UN ESPACIO EN EL QUE SE REALIZAN GRABACIONES. - ESPACIO DE RADIO: VARIAS FLUORESCENTES FUNDIDAS O QUE FALTAN EN DIVERSOS ESPACIOS. PERSONA DE REFERENCIA: RUTH QUINTANA (EXT. 6539) OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS		*** 26-OCT-2020	11	5
242.578	30/10/20	30/10/20	03/11/20	42	COLOCACIÓN DE CABLES EN CANALETA OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS	9	*** 3-NOV-2020	11	9
243.374	18/11/20	18/11/20	19/11/20	42	EN EL EDIFICIO DE FRAY ZACARIAS MARTÍNEZ EN LA PLANTA BAJA EN EL SERVICIO DE CABALLEROS LA LUZ PARPADEA. OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS		*** 19-NOV-2020	11	5
243.582	24/11/20	24/11/20	25/11/20	42	EN LA PLANTA BAJA (ADMINISTRACIÓN) FALLAN DOS FLUORESCENTES OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS	5	*** 25-NOV-2020	11	5
244.111	09/12/20	09/12/20	10/12/20	42	NECESITAMOS QUE REVISÉIS LAS LUCES DEL PASILLO DE LA 2º PLANTA , PARA MEJORAR LA ILUMINACIÓN, HAY UN INTERRUPTOR QUE NO FUNCIONAN O LAS BOMBILLAS ESTÁN FUNDIDAS. ESKERRIK ASKO., OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS		*** 10-DIC-2020	11	5
244.877	05/01/21	05/01/21	07/01/21	42	HAY UNA ZONA DEL SERVICIO A LA QUE A LOS ORDENADORES NO LES LLEGA CORRIENTE ELÉCTRICA. SE PRECISA LA REVISIÓN DE REGLETAS Y ENCHUFES. CONTACTO : ESTELA SALAZAR (6522) OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS		*** 7-ENE-2021	11	5
245.756	25/01/21	25/01/21	26/01/21	42	NECESITAMOS QUE CAMBIÉIS BOMBILLAS EN EL PASILLO DEL 2º PISO, SEGÚN SUBES A LA IZQUIERDA, DONDE ESTÁN LOS ARCHIVADORES EN EL PASILLO QUE VA HACIA LA SALA 2.1., HAY DOS LÁMPARAS PERO NINGUNA DE ELLAS TIENE LUZ Y DA UN POCO DE PENA, AHORA VAN A EMPEZAR A VENIR GRUPOS TODOS LOS DÍAS. OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS		*** 26-ENE-2021	11	5

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por
JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación)
LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Zerbitzaria
Servidor
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala

Data eta Ordua
Fecha y Hora
21/04/2022 12:06:00

Orrialdea
Página
100/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

AVERIAS PENDIENTES DEL INSPECTOR: OSKAR GOMEZ PALENCIA 639158610

09 - Febrero - 2022

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Urg.	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
246.017	29/01/21	29/01/21	01/02/21	42	SERVICIO COOPERACIÓN AL DESARROLLO - SE SOLICITA REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE CABLEADO Y POSIBLE CAMBIO DE UBICACIÓN DE ALGUNO DE LOS CAJETINES DE CONEXIÓN SITUADOS EN EL DESPACHO. PUESTOS Y USUARIOS IMPLICADOS: - MIKEL MARTÍNEZ - U1460002 - JUAN JOSÉ ESTEVEZ - U1460003 - YOLANDA IRAETA - U1460004 - JAVIER SIERRA - U1460006 OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS	5	*** 1-FEB-2021	11	5
246.470	09/02/21	09/02/21	10/02/21	42	LUGAR: FRAY ZACARIAS CONTACTO TÉCNICO: IBON 6253 TRABAJOS A REALIZAR: EN LA PRIMERA PLANTA, EN EDUCACIÓN (PREGUNTAR POR CARLOS ANGULO GARCIA) NECESITAN ORDENAR TODO EL CABLEADO QUE TIENEN EN EL DESPACHO. HAY 4 PUESTOS Y EL CABLEADO DEBAJO DE LA MESA ESTÁ HECHO UN DESASTRE Y PIDEN QUE SE RECOJAN Y SE ORDENEN LOS CABLES. UN SALUDO OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS	5	*** 10-FEB-2021	11	5
246.562	10/02/21	10/02/21	11/02/21	42	COLOCAR DE UNA MANERA SEGURA Y FIABLE TANTO LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS, COMO EL ROUTER QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN SOBRE UNA SILLA PARA QUE ESTÉN SOBRE-ELEVADOS DEL SUELO. OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS	5	*** 11-FEB-2021	11	5
247.380	26/02/21	26/02/21	01/03/21	42	EN EL 2 PISO DE FRAY ZACARIAS MARTINEZ, EN EL ALA IZQUIERDA DEL PASILLO NO HAY LUZ. OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS		*** 1-MAR-2021	11	5
247.715	05/03/21	05/03/21	08/03/21	42	EN EL EDIFICIO DE FRAY ZACARÍAS MARTINEZ EN LA PRIMERA; PLANTA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CENTROS CÍVICOS, SE NECESITA UNA REGLETA PARA RECOGER VARIOS CABLES. OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS		*** 8-MAR-2021	11	5
250.463	18/05/21	18/05/21	18/05/21	42	ACONDICIONAR CABLE DETALLES FOTO OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS	9	*** 18-MAY-2021	11	9
252.485	01/07/21	01/07/21	08/07/21	42	EN LA PRIMERA PLANTA DEL EDIFICIO DE FRAY ZACARIAS MARTINEZ, 3. GELA "PROGRAMAS EDUCATIVOS", REVISAR POR FAVOR LOS ENCHUFES Y CABLES, NO ESTÁN EN CONDICIONES. OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS	5	*** 8-JUL-2021	11	5
252.657	07/07/21	07/07/21	08/07/21	42	EN EL SEGUNDO PISO DE FRAY ZACARIAS : -HAY QUE CAMBIAR LOS FLUORESCENTES DE UNA DE LAS LÁMPARAS DEL ESTUDIO DE GRABACIÓN DEL PLATÓ, EN LA SEGUNDA PLANTA. PERSONA DE CONTACTO JUDIT, EXTENSIÓN 6539 OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS	5	*** 8-JUL-2021 MANU 1,5 HORAS	11	5

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por
JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación)
LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Zerbitzaria
Servidor
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala

Data eta Ordua
Fecha y Hora
21/04/2022 12:06:00

Orrialdea
Página
101/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

AVERIAS PENDIENTES DEL INSPECTOR: OSKAR GOMEZ PALENCIA 639158610

09 - Febrero - 2022

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
253.302	09/08/21	09/08/21	26/08/21	42	EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN, 2ª PLANTA DEL EDIFICIO DE FRAY ZACARÍAS, EN DESPACHO DE LA TAG PONER REGLETA EN EL SUELO PARA TAPAR TODO EL CABLEADO TRAS CAMBIO DE UBICACIÓN DE ORDENADORES. EN EL MISMO DESPACHO CAMBIAR DE PARED PIZARRA VELEDA Y CUADRO. OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS		..... 100118059 ..... 16,94 € *** 26-AGO-2021	11	5
254.315	15/09/21	15/09/21	16/09/21	42	ANULAR UNA DE LAS 3 LUMINARIAS DE LA ZONA DEL GABINETE DE ESTUDIOS (PLANTA 2ª), POR DEMASIADO INTENSIDAD LUMÍNICA. SE HA CONSULTADO EL TEMA CON SALUD LABORAL, Y LO HAN APROBADO. OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS		*** 16-SEP-2021	11	5
255.587	14/10/21	14/10/21	15/10/21	42	HAY QUE SUSTITUIR 2 HALÓGENOS FUNDIDOS EN LA SALA DE REALIZACIÓN, SEGUNDA PLANTA, EDIFICIO FRAY ZACARÍAS OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS		*** 15-OCT-2021	11	5
256.776	11/11/21	11/11/21	12/11/21	42	EN EL EDIFICIO DE FRAY ZACARIAS, EN LA PLANTA BAJA , EN EL SERVICIO DE MUJERES (FRENTE A ADMINISTRACIÓN) PARPADEA LA LUCES. OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS		*** 12-NOV-2021	11	5
256.969	15/11/21	15/11/21	16/11/21	42	EN EL BAÑO DE MUJERES ENFRENTE DE ADMINISTRACIÓN , HAY OTRA FLUORESCENTE FUNDIDA. ESTÁ VICENTE ARREGLANDOLA OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS		*** 16-NOV-2021	11	5
257.239	19/11/21	19/11/21	22/11/21	42	TE PASO SOLICITUD PARA ENVIAR A MANTENIMIENTO PARA QUE CAMBIEN UN FLUORESCENTE FUNDIDO EN EL PLATÓ DE LA SEGUNDA PLANTA. MUCHAS GRACIAS. ONDO IZAN, OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS		*** 22-NOV-2021	11	5
257.421	24/11/21	24/11/21	13/12/21	42	ES NECESARIO PASAR, DESDE LA SALA DE REALIZACIÓN AL PLATÓ, EN LA SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO DE FRAY ZACARÍAS, UN CABLE HDMI 2.1 DE FIBRA ÓPTICA 8K@60HZ, 30 M. EL CABLE YA LO TENEMOS. PERSONA DE CONTACTO: JUDIT, TÉCNICA SERVICIO DE EDUCACIÓN OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS	5	*** 13-DIC-2021	11	5
257.618	29/11/21	29/11/21	30/11/21	42	REVISAR SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA ZONA DEL GABINETE DE ESTUDIOS (PLANTA 2ª), PARA PODER HACER ENCENDIDOS PARCIALES . SE TRATA DE AJUSTAR LOS PUNTOS DE LUZ EN FUNCIONAMIENTO A LAS NECESIDADES DEL MOMENTO Y ASÍ APROVECHAR LA LUZ NATURAL Y PODER REDUCIR LOS NIVELES DE LA LUZ ARTIFICIAL CUANDO SEA POSIBLE. OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS		*** 30-NOV-2021	11	5
257.767	01/12/21	01/12/21	02/12/21	42	COMPRAR LLAVE DE ARMARIO ELECTRICO Y PONER UNA PEQUEÑA CADENA PARA QUE NO SE LA LLEVEN OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS	5	*** 2-DIC-2021	11	5
258.131	13/12/21	13/12/21	22/12/21	42	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN SALA DE PLANTA SEGUNDA OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS	5	*** 22-DIC-2021	11	5

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por
JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación)
LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Zerbitzaria
Servidor
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala

Data eta Ordua
Fecha y Hora
21/04/2022 12:06:00

Orrialdea
Página
102/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

09 - Febrero - 2022

AVERIAS PENDIENTES DEL INSPECTOR: OSKAR GOMEZ PALENCIA 639158610

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
258.447	21/12/21	21/12/21	22/12/21	42	NESKEN KOMUNEKO ARGIA ERFE PARTE EMATEKOA DA . OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS	5	*** 22-DIC-2021	11	5

Total Partes Pendientes: 74

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	103/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

09 - Febrero - 2022

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
238.053	12/06/20	12/06/20	12/06/20	42	REPARACIÓN DE FUENTES DE ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS		*** 12-JUN-2020	22	1
253.909	07/09/21	07/09/21	09/09/21	42	REACONDICIONAR DOS PUESTOS DE TRABAJO SITUADO EN LA PRIMERA PLANTA A LA IZQUIERDA AL FINAL DEL PASILLO OFICINAS AYTO FRAY ZACARIAS		*** 9-SEP-2021	22	1

Total Partes Pendientes: 2

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	104/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

08 - Febrero - 2022

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
222.611	15/05/19	15/05/19	16/05/19	432	- REVISAR URGENTEMENTE LOS PORTEROS AUTOMÁTICOS (NO SE OYE EL TIMBRE POR LO QUE HAY QUE DEJAR LAS PUERTAS ABIERTAS). ATERPE (2ª PLANTA)	5	*** 16-MAY-2019	11	5
227.758	23/09/19	23/09/19	24/09/19	432	-REVISIÓN INTERRUPTOR DE LUZ DE LA COCINA. ATERPE (2ª PLANTA)	9	*** 24-SEP-2019	11	9
228.250	02/10/19	02/10/19	04/10/19	432	- REVISAR EL INTERRUPTOR DE LA LUZ DE LA COCINA. ATERPE (2ª PLANTA)	5	*** 4-OCT-2019	11	5
228.671	10/10/19	10/10/19	11/10/19	432	- CAMBIAR BOMBILLA O HALÓGENO DEL PLAFÓN DE UNA HABITACIÓN ATERPE (2ª PLANTA)	5	*** 11-OCT-2019	11	5
229.286	22/10/19	22/10/19	23/10/19	432	REPONER LA FLUORESCENTE DE LA COCINA. - CAMBIAR LA UBICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE LUZ DE UNA HABITACIÓN (VALORADO POSITIVAMENTE POR EL ELECTRICISTA). ATERPE (2ª PLANTA)	5	*** 23-OCT-2019	11	5
236.333	16/03/20			432	INSTALAR UNA LINEA DE ALIMENTACION ELECTRICA Y MAGNETO DE 6A. PARA INDEPENDIZAR LA CENTRAL DE INCENDIOS. EL CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION SE ENCUENTRA JUSTO ENCIMA DE LA CENTRAL DE INCENDIOS, LO UNICO EN EL CGP SOLO ENTRARIA UN MAGNETOTERMICO DE UN ELEMENTO. ATERPE (2ª PLANTA)			11	5
238.415	24/06/20	24/06/20	25/06/20	432	- REVISAR LA ANTENA DE LA TELEVISIÓN. ATERPE (2ª PLANTA)	5	*** 25-JUN-2020	11	5
243.349	17/11/20	17/11/20	18/11/20	432	- REVISAR EL ENCHUFE DE LA SECADORA (NO FUNCIONA). ATERPE (2ª PLANTA)	5	*** 18-NOV-2020	11	5
245.742	25/01/21	25/01/21	26/01/21	432	- SUJETAR LA TAPA DE LA CAJA DE LUCES QUE ESTÁ SITUADA EN LA FACHADA EXTERIOR DEL EDIFICIO (SUELTA POR EL FUERTE VIENTO DE ESTOS DÍAS). ATERPE (2ª PLANTA)	5	*** 26-ENE-2021	11	5
248.906	12/04/21	12/04/21	13/04/21	432	- ARREGLAR URGENTEMENTE EL TIMBRE DE LA PUERTA DE ACCESO A LA 1ª PLANTA. ATERPE (2ª PLANTA)	5	*** 13-ABR-2021	11	5
251.152	02/06/21	02/06/21	03/06/21	432	- CAMBIAR UN HALÓGENO EN LA HABITACIÓN C DEL ANEXO DE SEÑORAS. ATERPE (2ª PLANTA)	5	*** 3-JUN-2021	11	5

Total Partes Pendientes: 11

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por
JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación)
LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Zerbitzaria
Servidor
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala

Data eta Ordua
Fecha y Hora
21/04/2022 12:06:00

Orrialdea
Página
105/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
221.738	16/04/19	16/04/19	17/04/19	432	- REVISAR LOS PORTEROS AUTOMÁTICOS (NI SE OYE NI SE VE BIEN). ATERPE (2ª PLANTA)		*** 17-ABR-2019 LLAMADOS CUANDO YO NO ESTABA VAN Y LO RESULVEN PERO AL DÍA SIGUIENTE VUELVE A FALLAR. ME LLEGA OTRO PARTE LES AVISO QUE NOHA QUEDADO BIEN Y VUELVEN A IR. CREO QUE EN ESA SEGUNDA VISITA NO NOS COBREN NADA. SE CIERRA TAMBIEN OT Y PANTALLZAO 221944	22	5
223.980	10/06/19	10/06/19	05/07/19	432	- REVISAR LOS PORTEROS AUTOMÁTICOS (NI SE VE NI SE OYE BIEN). ATERPE (2ª PLANTA)	5	*** 5-JUL-2019	22	5

Total Partes Pendientes: 2

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	106/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

09 - Febrero - 2022

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
223.837	05/06/19	05/06/19	06/06/19	433	- ARREGLAR EL PORTERO AUTOMÁTICO (NO ABRE UNA DE LAS PUERTAS). PISO ACOGIDA VILLA SUSO	5	*** 6-JUN-2019	11	5
244.808	28/12/20	28/12/20	29/12/20	433	- LA ANTENA DE LA TELEVISIÓN DEL 2º PISO FUNCIONA MAL. PISO ACOGIDA VILLA SUSO	5	*** 29-DIC-2020	11	5

Total Partes Pendientes: 2

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	107/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

09 - Febrero - 2022

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
215.977	02/01/19	02/01/19	04/01/19	436	LAS LUCES PRESENCIALES DEL PASILLO DE LA 2ª PLANTA NO SE ENCIENDEN AL DETECTAR LA PRESENCIA DE UNA PERSONA. OFICINAS SERVICIO DE INFANCIA		*** 31-ENE-2019 - AUTO.	11	5
216.071	07/01/19	07/01/19	09/01/19	436	LUCES DEL PASILLO DE LA 1ª PLANTA. NO SE ENCIENDE AL DETECTAR LAS PERSONAS OFICINAS SERVICIO DE INFANCIA	5	*** 9-ENE-2019	11	5
223.437	28/05/19	28/05/19	29/05/19	436	NO ENCIENDE UN GRUPO DE 4 LÁMPARAS FLUORESCENTES DE LA SALA 2 DE ATENCIÓN DE LA PLANTA BAJA. OFICINAS SERVICIO DE INFANCIA		*** 29-MAY-2019	11	5
224.319	14/06/19	14/06/19	17/06/19	436	4 LÁMPARAS DEL MISMO GRUPO, DEL DESPACHO DE LA 1ª PLANTA DE FUNDIDO. OFICINAS SERVICIO DE INFANCIA		*** 17-JUN-2019	11	5
227.630	20/09/19	20/09/19	23/09/19	436	INSTALAR PUNTO DE FUERZA EN SOTANO DETALLES OFICINAS SERVICIO DE INFANCIA	5	*** 23-SEP-2019	11	5
228.792	11/10/19	11/10/19	14/10/19	436	FUNDIDAS UN GRUPO DE LUCES FLUORESCENTES DE LA SALA 3 (PLANTA BAJA). OFICINAS SERVICIO DE INFANCIA		*** 14-OCT-2019	11	5
229.885	04/11/19	04/11/19	05/11/19	436	- UN GRUPO DE LUCES EN LA SALA 4 PARPADEA. - LAS LUCES FLUORESCENTES SITUADAS SOBRE EL PUESTO DE SANDRA EN UN DESPACHO DE LA PLANTA 1ª NO ENCIENDEN. OFICINAS SERVICIO DE INFANCIA	5	*** 5-NOV-2019	11	5
232.463	27/12/19	27/12/19	31/12/19	436	REPARAR: 2 FLUORESCENTES DE UN DESPACHO OFICINAS SERVICIO DE INFANCIA	5	*** 31-DIC-2019	11	5
233.135	15/01/20	15/01/20	16/01/20	436	OFICINAS PABLO NERUDA - CAMBIAR FLUORESCENTES SITUADAS ENCIMA DEL PUESTO DE ARAMTZA DÍAZ (SERVICIO AYUDA A DOMICILIO) - 1ª PLANTA OFICINAS SERVICIO DE INFANCIA	5	*** 16-ENE-2020	11	5
242.535	29/10/20	29/10/20	02/11/20	436	- UN GRUPO DE LUCES FLUORESCENTES NO ENCIENDE EN EL DESPACHO DE LA PLANTA 1ª OFICINAS SERVICIO DE INFANCIA		*** 2-NOV-2020	11	5
246.309	05/02/21	05/02/21	08/02/21	436	MEJORAR LA ILUMINACIÓN DEL DESPACHO DE LA 1ª PLANTA (EL DE . SE ADJUNTA INFORME DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN. OFICINAS SERVICIO DE INFANCIA		*** 8-FEB-2021	11	5
246.736	12/02/21	12/02/21	15/02/21	436	EN UN DESPACHO TÉCNICO GRANDE DE LA 1ª PLANTA (): ALARGAR EL CABLEADO DE DOS PUESTOS DE TRABAJO Y CONDUCIRLO CON REGLETAS. OFICINAS SERVICIO DE INFANCIA	5	*** 15-FEB-2021	11	5
246.784	15/02/21	15/02/21	16/02/21	436	REALIZAR OCA OBLIGATORIA FECHA DE INSPECCIÓN : 12/2/21 OFICINAS SERVICIO DE INFANCIA	9	*** 16-FEB-2021	11	9
246.833	16/02/21	16/02/21	16/02/21	436	REPARAR FLUORESCENTE QUE PARPADEA OFICINAS SERVICIO DE INFANCIA	1	*** 16-FEB-2021	11	1

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa daraman, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por
JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación)
LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Zerbitzaria
Servidor
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala

Data eta Ordua
Fecha y Hora
21/04/2022 12:06:00

Orrialdea
Página
108/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
247.599	03/03/21	03/03/21	04/03/21	436	CONTACTO TÉCNICO: TRABAJOS A REALIZAR: NECESITAMOS ECHAR UN CABLE DE RED UTP DESDE EL RACK DE COMUNICACIONES EN PRIMERA PLANTA HASTA LA SALA 2 PARA COLOCAR UNA ANTENA WIFI EN EL TECHO. TODO EL TECHO DE ESA PLANTA ES REGISTRABLE, POR LO QUE CREO QUE SE PODRÁ LLEVAR TODO EL CABLE POR EL TECHO. EL SOPORTE DEL AP SE PUEDE COGAR EN LOS PERFILES DEL TECHO SIN NECESIDAD DE ATORNILLAR, AUNQUE SI QUE HABRÁ QUE HACER UN AGUJERO PARA PASAR EL CABLE EN PUNTA. LUEGO TENDREMOS QUE IR A CRIMPAR. OFICINAS SERVICIO DE INFANCIA		*** 4-MAR-2021	11	5
251.492	09/06/21	09/06/21	10/06/21	436	EN LA SALA 3 DEL SERVICIO ESTÁN FUNDIDAS Y/O PARPADEAN DOS GRUPOS DE LUCES. OFICINAS SERVICIO DE INFANCIA		*** 10-JUN-2021	11	5
252.753	12/07/21	12/07/21	12/07/21	436	NO HAY LUZ EN UNO DE LOS DESPACHOS DE LA 1ª PLANTA (TODOS LOS DIFERENCIALES ESTÁN SUBIDOS) OFICINAS SERVICIO DE INFANCIA	5	*** 12-JUL-2021	11	5
253.041	22/07/21	22/07/21	27/07/21	436	UNA LAMPARA DE LA COCINA ESTA SUELTA Y HAY PELIGRO DE CAÍDA. AJUSTAR BIEN AL TECHO. OFICINAS SERVICIO DE INFANCIA	5	*** 27-JUL-2021	11	5
253.942	07/09/21	07/09/21	09/09/21	436	EN LA TERRAZA DEL PRIMER PISO, FRENTE A LAS VÍAS DEL TREN, HAY UN FOCO DE PARED DESMONTADO CON TODOS LOS CABLES FUERA. OFICINAS SERVICIO DE INFANCIA		*** 9-SEP-2021	11	5
255.621	15/10/21	15/10/21	18/10/21	436	EN LA SALA 3 UNA LÁMPARA DE FLUORESCENTES NO FUNCIONA, OTRA PARPADEA. OFICINAS SERVICIO DE INFANCIA		*** 18-OCT-2021	11	5

Total Partes Pendientes: 20

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	109/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
216.259	09/01/19	09/01/19	10/01/19	605	ACOMETIDA DESDE CALLE ELGOIBAR ESQUINA ELGUETA VESTUARIOS ARANAKO - TIEMPO LIBRE- PUES COMO CONSECUENCIA DEL CAMBIO DE CONTADORES SE DETECTA QUE LA ACOMETIDA SE ENCUENTRA MUY CUARTEADA Y SIN CASI RECUBRIMIENTO. POR ELLO SE DETERMINA SU SUSTITUCIÓN URGENTE, A TRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EN DICHO TIPO DE TRABAJOS. INSTALACIONES de BETOÑO	1	*** 10-ENE-2019	11	1
216.990	21/01/19	21/01/19	22/01/19	605	EDIFICIO DE VESTUARIOS"VIEJOS": VESTUARIO Nº1: ALUMBRADO: INTERRUPTOR [UBICADO EN LA PARED IZQUIERDA DESDE LA PUERTA ACCESO - SALIDA], ESTÁ ROTO Y NO SE CONECTA EL ALUMBRADO. - -ESTAS INSTALACIONES PERMANECEN CERRADAS POR LA MAÑANA . INSTALACIONES de BETOÑO		*** 22-ENE-2019	11	5
218.136	07/02/19	07/02/19	08/02/19	605	-EDIFICIO DE VESTUARIOS"VIEJOS": AYER MIÉRCOLES A LO LARGO DE LA TARDE-NOCHE HA SUCEDIDO LA SIGUIENTE AVERÍA:"EN EL PASILLO DE VESTUARIOS [EN LA PARED IZQUIERDA]: ESTÁ UBICADO EL CUADRO ELÉCTRICO DE MANIOBRA: EL DIFERENCIAL 1 QUE DA SERVICIO AL ALUMBRADO DE VESTUARIOS, HA CAIDO VARIAS VECES. HA DEJADO SU REARME PERO A LOS POCOS SEGUNDOS VOLVÍA A CAER." - -ESTAS INSTALACIONES PERMANECEN CERRADAS POR LA MAÑANA. INSTALACIONES de BETOÑO		*** 8-FEB-2019	11	5
218.819	19/02/19	19/02/19	20/02/19	605	- POLIDEPORTIVO: VESTUARIO ÁRBITROS Nº1: ZONA LAVABO:ALUMBRADO:ESPEJO:ZONA SUPERIOR: LAMPARA FLUORESCENTE: ESTÁ FUNDIDA. *UNA LAMPARA FLUORESCENTE EN PARED ZONA SUPERIOR DEL ESPEJO.* - - ESTAS INSTALACIONES PERMANECEN CERRADAS POR LAS MAÑANAS. INSTALACIONES de BETOÑO	5	*** 20-FEB-2019	11	5

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	110/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por
JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación)
LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Zerbitzaria
Servidor
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala

Data eta Ordua
Fecha y Hora
21/04/2022 12:06:00

Orrialdea
Página
111/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
218.820	19/02/19	19/02/19	20/02/19	605	POLIDEPORTIVO: VESTUARIO ÁRBITROS Nº2: CABINA WC. INTERIOR:ALUMBRADO:TECHO:LAMPARA ALOGENO: ESTÁ FUNDIDA. *FOCO ENCASTRADO EN LA PLACA DEL FALSO TECHO*. - - ESTAS INSTALACIONES PERMANECEN CERRADAS POR LAS MAÑANAS. INSTALACIONES de BETOÑO	5	*** 20-FEB-2019	11	5
218.848	19/02/19	19/02/19	20/02/19	605	- POLIDEPORTIVO: VESTUARIO COLECTIVO Nº 2 : VESTIDOR: ALUMBRADO:TECHO: FOCO [ENCASTRADO EN PLACA DEL FALSO TECHO: PÉRFIL METÁLICO CIRCULAR QUE SUJETA CRISTAL PROTECTOR ESTÁ DOBLADO Y VENCIDO HACIA ABAJO. *ES EL 2º FOCO MÁS CERCANO A LA VENTANA Y A LA PARED*. - - ESTAS INSTALACIONES PERMANECEN CERRADAS POR LAS MAÑANAS. INSTALACIONES de BETOÑO	5	*** 20-FEB-2019	11	5
219.699	07/03/19	07/03/19	08/03/19	605	- EDIFICIO "AULARIO":ZONA DE SALAS: VESTÍBULO: PASILLO JUNTO ALMACÉN DEPORTIVO [PARED DERECHA:2ª PUERTA CON OJO DE BUEY]:ALUMBRADO:TECHO:FOCO ENCASTRADO EN PLACA FALSO TECHO, CON CRISTAL PROTECTOR: NO ENCIENDE. - - ESTA INSTALACIÓN PERMANECE CERRADA POR LAS MAÑANAS. INSTALACIONES de BETOÑO	5	*** 8-MAR-2019	11	5
219.753	07/03/19	07/03/19	08/03/19	605	- EDIFICIO "AULARIO":ZONA DE SALAS:SALA Nº2: 1.LA PARED UBICADA BAJO LOS VENTANALES : 1 ENCHUFE, NO FUNCIONA. 2.EN OTRAS PAREDES: HAY 2 ENCHUFES QUE TIENEN ROTA LA CARCASA. - - ESTA INSTALACIÓN PERMANECE CERRADA POR LAS MAÑANAS. INSTALACIONES de BETOÑO	5	*** 8-MAR-2019	11	5

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
219.754	07/03/19	07/03/19	08/03/19	605	- POLIDEPORTIVO: ALUMBRADO PISTA: HAY 18 FOCOS Y 3 LAMPARAS FLUORESCENTES QUE NO ENCIENDEN. - - ESTAS INSTALACIONES PERMANECEN CERRADAS POR LAS MAÑANAS.	5	*** 8-MAR-2019	11	5
					INSTALACIONES de BETOÑO				
221.052	04/04/19	04/04/19	05/04/19	605	"EDIFICIO AULARIO[ANTIGÜO BAR]:PASILLO ZONA ACCESO WC´S PÚBLICOS:ALUMBRADO:TECHO: PRIMER FOCO [ENCASTRADO EN FALSO TECHO]: 1 LAMPARA ESTÁ FUNDIDA. - - ESTAS INSTALACIONES PERMANECEN CERRADAS POR LA MAÑANA.		*** 5-ABR-2019	11	5
					INSTALACIONES de BETOÑO				
221.054	04/04/19	04/04/19	05/04/19	605	- "EDIFICIO AULARIO[ANTIGÜO BAR]:VESTÍBULO ZONA SALAS:ALUMBRADO:TECHO: FOCO [UBICADO EN LA ENTRADA A LA SALA Nº2]: ENCASTRADO: TIENE UNA LAMPARA FUNDIDA Y EL CRISTAL PROTECTOR ESTÁ ROTO. - - ESTAS INSTALACIONES PERMANECEN CERRADAS POR LA MAÑANA.	5	*** 5-ABR-2019	11	5
					INSTALACIONES de BETOÑO				

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	112/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
221.055	04/04/19	04/04/19	05/04/19	605	-"EDIFICIO AULARIO[ANTIGÜO BAR]: ZONA SALAS:SALA Nº3: ALUMBRADO:TECHO: 6 FOCOS ENCASTRADOS: TIENEN LAMPARAS FUNDIDAS EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES: 1.SEGÚN SE ENTRA EN LA ZONA IZQUIERDA: LOS FOCOS Nº2 Y 3º, TIENEN DOS LAMPARAS FUNDIDAS. 2.EN LA ZONA DERECHA : LOS FOCOS Nº1 Y 3º, TIENEN 1 LAMPARA FUNDIDA. - - ESTAS INSTALACIONES PERMANECEN CERRADAS POR LA MAÑANA. INSTALACIONES de BETOÑO	5	*** 5-ABR-2019	11	5
221.056	04/04/19	04/04/19	05/04/19	605	POLIDEPORTIVO: PARTE POSTERIOR, LA PUERTA DE ACCESO; -SALIDA: VESTÍBULO:ALUMBRADO:TECHO: PRIMER FOCO ENCASTRADO: TIENE 1 LAMPARA FUNDIDA. - - RECORDAR QUE ESTAS INSTALACIONES PERMANECEN CERRADAS POR LAS MAÑANAS. INSTALACIONES de BETOÑO		*** 5-ABR-2019	11	5
221.057	04/04/19	04/04/19	05/04/19	605	-EDIFICIO DE VESTUARIOS"VIEJOS": VESTUARIO COLECTIVO Nº 3: ALUMBRADO: EL INTERRUPTOR [UBICADO EN LA PARED DERECHA DE LA ENTRADA] ESTA SUELTO Y UNAS VECES CONECTA EL ALUMBRADO Y OTROS NO. - -ESTAS INSTALACIONES PERMANECEN CERRADAS POR LA MAÑANA. INSTALACIONES de BETOÑO		*** 5-ABR-2019	11	5

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por
JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación)
LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Zerbitzaria
Servidor
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala

Data eta Ordua
Fecha y Hora
21/04/2022 12:06:00

Orrialdea
Página
113/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur¡Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
221.714	16/04/19	16/04/19	17/04/19	605	EDIFICIO DE VESTUARIOS"VIEJOS": VESTUARIO COLECTIVO Nº 4: VESTIDOR: PARED IZQUIERDA , INTERRUPTOR DE LUZ FALLA , NO SE MANTINE LA LUZ , SE SOLICITA REVISION . - -ESTAS INSTALACIONES PERMANECEN CERRADAS POR LA MAÑANA. INSTALACIONES de BETOÑO	*** 17-ABR-2019	11	5
222.970	21/05/19	21/05/19	22/05/19	605	-COMO CONSECUENCIA DE LAS FUERTES LLUVIAS CAIDAS SOBRE LA CIUDAD, EL VIERNES, DÍA 17052019 Y EL SÁBADO, DÍA 18052019: EN EL EDIFICIO DE VESTUARIOS VIEJOS: WC´S PÚBLICOS FEMENINOS: SE APAGO EL ALUMBRADO DE GOLPE. LA OPERARIA ACUDIO AL CUADRO DE MANIOBRA [UBICADO EN EL MISMO PASILLO DE VESTUARIOS Y WC´S]¡TODOS LOS DIFERENCIALES Y MAGNETOS ESTABAN LEVANTADOS. PERMANECIENDO SIN ALUMBRADO DESDE ENTONCES. INSTALACIONES de BETOÑO	*** 22-MAY-2019	11	5
222.971	21/05/19	21/05/19	22/05/19	605	POLIDEPORTIVO: PASILLO IZQUIERDO [DE ACCESO - SALIDA A LOS VESTUARIOS COLECTIVOS Nº3 Y 4]: ALUMBRADO:TECHO [A LA ALTURA DEL ACCESO AL VESTUARIO Nº3]: FOCO (ENCASTRADO EN PLACA DEL FALSO TECHO / CON CRISTAL PROTECTOR): LAMPARA, SE ENCIENDE Y SE APAGA, DE FORMA INTERMITENTE. INSTALACIONES de BETOÑO	*** 22-MAY-2019	11	5
224.157	12/06/19	12/06/19	13/06/19	605	EDIFICIO DE VESTUARIOS "ARANAKO":VESTUARIO ÁRBITROS [Nº 2]:VESTÍBULO PREVIO:CUADRO ELÉCTRICO CON PUERTA DE PVC (OSCURA):PUERTA ESTÁ ROTA DE LAS ZONAS DE BISAGRAS. - -ESTAS INSTALACIONES PERMANECEN CERRADAS POR LA MAÑANA. INSTALACIONES de BETOÑO	*** 13-JUN-2019	11	5
226.580	02/09/19	02/09/19	03/09/19	605	EXTERIORES : VARIAS TULIPAS DE FAROLAS DE ILUMINACION; EXTERIOR ,ROTAS . SE INDICA ZONA A CONTINUACION : -ZONA BAR; FAROLA DE LA ESQUINA EXTERIOR DE LA PARED DE LAS VENTANAS DEL BAR Y LA ZONA ACRISTALADA . -FAROLA DERECHA FRENTE A PUERTA OFICINA . - FAROLA IZQUIERDA EN ZONA DE PUERTAS DE ENTRADA A LA INSTALACIÓN. SE SOLICITA REPOSICION . INSTALACIONES de BETOÑO	*** 3-SEP-2019	11	5

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	114/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
226.978	09/09/19	09/09/19	12/09/19	605	- EL PASADO SÁBADO, DÍA 07/09/2019 A LA TARDE-NOCHE EN LOS CAMPOS Nº1 - 2 - 3 Y 4: EL ALUMBRADO, NO FUNCIONABA. EL OPERARIO COMPROBO LOS CUADROS ELÉCTRICOS DE MANIOBRA [UBICADOS EN EL EDIFICIO DE "VESTUARIOS VIEJOS"]: LOS DIFERENCIALES Y MAGNETOS ESTABAN BIEN. INSTALACIONES de BETOÑO		*** 12-SEP-2019	11	5
227.532	18/09/19	18/09/19	19/09/19	605	POLIDEPORTIVO: ZONA DE VESTUARIOS BAJO GRADAS: PASILLO DERECHO DE ACCESO - SALIDA A VESTUARIOS COLECTIVOS Nº1 Y 2 LOCAL: VESTUARIO Nº1 LOCAL: VESTIDOR:ALUMBRADO:TECHO:2º PLAFÓN IZQUIERDO: LAMPARA ESTÁ FUNDIDA. *PLAFÓN ENCASTRADO EN PLACA DEL FALSO TECHO Y CON CRISTAL PROTECTOR*. INSTALACIONES de BETOÑO		*** 19-SEP-2019	11	5
229.744	30/10/19	30/10/19	31/10/19	605	POLIDEPORTIVO: ZONA DE VESTUARIOS BAJO GRADAS: PASILLO IZQUIERDO DE ACCESO - SALIDA A VESTUARIOS COLECTIVOS Nº3 Y 4 LOCAL: PARED DERECHA: VESTUARIO PERSONAL: ALUMBRADO: 1.ZONA LAVABO: ZONA SUPERIOR ESPEJO: 1 LAMPARA FLUORESCENTE, FUNDIDA. 2.ZONA SUPERIOR INTERIOR DEL MARCO DE LA PUERTA ACCESO - SALIDA: LAMPARA EMERGENCIA: BOMBILLA, FUNDIDA. INSTALACIONES de BETOÑO		*** 31-OCT-2019	11	5
229.828	31/10/19	31/10/19	04/11/19	605	ZOANA POLIDEPORTIVO , VESTUARIO JARDINERO , (PASILLO 5 VESTUARIOS Nº3 Y Nº4) DOS LUCES FUNDIDAS , UNA BOMBILLA Y UNA LAMPARA DE EMERGANCIA , SE SOLICITA REPOSICION. - - ESTAS INSTALACIONES PERMANECEN CERRADAS POR LA MAÑANA. INSTALACIONES de BETOÑO		*** 4-NOV-2019	11	5
230.737	18/11/19	18/11/19	19/11/19	605	- EL PASADO SÁBADO, DÍA 16 / 11 / 2019 EN EL EDIFICIO DEL 5 POLIDEPORTIVO: EL ALUMBRADO DE LA PISTA CUBIERTA. NO HA FUNCIONADO Y EN EL CUADRO ELÉCTRICO DE MANIOBRA [UBICADO BAJO LAS GRADAS]:"DIFERENCIAL AZUL (NO TOCAR) ESTA CAIDO Y CUANDO SE LEVANTA Y A SU VEZ SE ACTIVA MAGNETO MULTIPLE DE 1/2 CANCHA [UBICADO A MANO DERECHA DEL DIFERENCIAL]: VUELVE A CAER. *SE ADJUNTA FOTOGRAFÍA*. INSTALACIONES de BETOÑO		*** 19-NOV-2019	11	5

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	115/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
231.634	05/12/19	05/12/19	09/12/19	605	-AYER MIÉRCOLES, DÍA 04/12/2019-TARDE/NOCHE: EN EL EDIFICIO DE "AULARIO"- ANTIGÜO BAR: EN LA OFICINA DE INFORMACIÓN: DE LOS 4 ENCHUFES (TOMAS DE CORRIENTE): SOLO 1 ENCHUFE, TIENE CORRIENTE. *RECORDAROS QUE EL PASADO SÁBADO, DÍA 30/11/2019 DEBIDO AL TEMPORAL DE LLUVIAS: ESTE EDIFICIO SE QUEDO SIN CORRIENTE [ENCHUFES Y ALUMBRADO]; EL LUNES, DÍA 02/12/2019: SE RESTITUYÓ LA CORRIENTE HASTA AYER MIÉRCOLES, DÍA 04/12/2019 EN EL CUÁL SE HA PRODUCIDO LA INCIDENCIA MENCIONADA ARRIBA*. INSTALACIONES de BETOÑO		*** 9-DIC-2019	11	5
233.475	21/01/20	21/01/20	22/01/20	605	-EN EL EDIFICIO DE "AULARIO"- ANTIGÜO BAR : OFICINA INFORMACIÓN [CON BERJA PREVIA EN EL PORCHE]: ALUMBRADO: TECHO: 2 LAMPARAS FLUORESCENTES, FUNDIDAS. *LAMPARAS FLUORESCENTES REF.PHILIPS MASTER TL - D 18W/840*. **LAS 2 LAMPARAS, SE RETIRARON DEL PORTALAMPARAS Y ESTÁN DESPOSITADAS ENCIMA MESA OFICINA INFORMACIÓN.** - -SE SOLICITA SE SUMINISTREN A LA INSTALACIÓN: +1 CAJA DE LAMPARAS FLUORESCENTES REF. PHILIPS MASTER TL - D 18W/840. +1 CAJA DE CEBADORES. INSTALACIONES de BETOÑO	5	*** 22-ENE-2020	11	5
233.576	23/01/20	23/01/20	31/01/20	605	MODIFICARA INSTALACION ELECTRICA ALMACEN JARDINEROS INSTALACIONES de BETOÑO	5	*** 31-ENE-2020	11	5
233.948	28/01/20	28/01/20	29/01/20	605	-HOY MARTES, DÍA 28/01/2020 POR LA MAÑANA, EN VISITA A LA INSTALACIÓN [JEFATURA EQUIPO]: DETECTA LA SIGUIENTE INCIDENCIA:" EN EL PARKING (AL FONDO) EN EL INTERIOR DE LA ZONA AJARDINADA DERECHA: EL CUADRO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, TIENE LA PUERTA FRONTAL, ABIERTA". - -COMUNICA VÍA TELÉFONO AL TÉCNICO CORRESPONDIENTE [QUIÉN ACUDE A LA INSTALACIÓN PARA COMPROBAR LA INCIDENCIA Y A LAS 10:45 HORAS, QUEDA CERRADO. INSTALACIONES de BETOÑO	5	*** 29-ENE-2020	11	5
234.568	10/02/20	10/02/20	11/02/20	605	- EDIFICIO DE VESTUARIOS "VIEJOS " [REHABILITADOS / DE COLOR AZUL]: VESTUARIO COLECTIVO Nº1: ALUMBRADO: INTERRUPTOR DE CONEXIÓN - DESCONEXIÓN: ESTÁ ROTO Y NO DESCONECTA EL ALUMBRADO. INSTALACIONES de BETOÑO	5	*** 11-FEB-2020	11	5

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por
JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación)
LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Zerbitzaria
Servidor
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala

Data eta Ordua
Fecha y Hora
21/04/2022 12:06:00

Orrialdea
Página
116/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
235.459	26/02/20	26/02/20	26/02/20	605	-HOY MIÉRCOLES, DÍA 26/02/2020 HACIA LAS 10:55 HORAS: TODA LA INSTALACIÓN [EDIFICIOS; CAMPOS; ETC] SE HA QUEDADO SIN CORRIENTE ELÉCTRICA. LA OPERARIA DE LA INSTALACIÓN COMPRUEBA LOS CUADROS DE MANIOBRA ELÉCTRICOS Y TODOS LOS DIFERENCIALES Y MAGNETOS ESTÁN ACTIVADOS. *COMUNICO LA AVERÍA VIA TELÉFONO A LA CENTRALITA Y AL TÉCNICO CORRESPONDIENTE: QUIÉN ME ORIENTA SOBRE LA POSIBLE CAUSA DE LA AVERÍA, Y COMO SUBASANARLA*. **COMUNICO A LA INSTALACIÓN LOS PASOS QUE DEBE DAR Y A LAS 11:30 HORAS, SE RESTA INSTALACIONES de BETOÑO		*** 26-FEB-2020	11	5
236.345	17/03/20	17/03/20	18/03/20	605	-EN EL EDIFICIO DE VESTUARIOS"VIEJOS": WC´S PÚBLICOS FEMENINO/ADPATADOS: EL ALUMBRADO, SE SE ACTIVA , POR FOTOCÉLULA DE PRESENCIA, PERO A LOS 10 SEGUNDOS DE RELOJ - SE DESCONECTA. +LA CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DEL ALUMBRADO SE LLEVA ACABO POR FOTOCÉLULA DE PRESENCIA+. - -ESTAS INSTALACIONES PERMANECEN CERRADAS POR LA EPIDEMIA DE COVID-19 [INCLUIDO EL ACCESO AL PARKING]. INSTALACIONES de BETOÑO	5	*** 18-MAR-2020	11	5
236.718	23/04/20	23/04/20	05/06/20	605	- POLIDEPORTIVO: ALUMBRADO: TECHO ENCIMA DEL GRADERIO:A MANO IZQUIERDA DE LA PUERTA INTERIOR DE ACCESO A CANCHA DESDE LOS VESTUARIOS: HAY 2 FOCOS, FUNDIDOS. EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES: *EN LA FILA EXTERIOR ENCIMA BANDA, JUNTO A LA PARED DEL FONDO,1ºFOCO. **EN LA FILA EXTERIOR ENCIMA DE LA BANDA,4º FOCO. - - ESTAS INSTALACIONES PERMANECEN CERRADAS [INCLUIDO EL ACCESO AL PARKING] , POR LA PANDEMIA COVID-19. INSTALACIONES de BETOÑO		*** 5-JUN-2020	11	5
238.311	19/06/20	19/06/20	22/06/20	605	-EDIFICIO AULARIO[ANTIGÜO BAR]: PORCHE PREVIO: OFICINA DE INFORMACIÓN: ALUMBRADO: HAY 4 TUBOS FLUORESCENTES, FUNDIDOS. *4 TUBOS FLUORESCENTES (MEDIANOS) : 2 TUBOS EN CADA PORTALAMPARAS [ENCASTRADOS EN EL FALSO TECHO; SIN TAPA] Y 4 CEBADORES*. INSTALACIONES de BETOÑO		*** 22-JUN-2020	11	5

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa daraman, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por
JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación)
LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Zerbitzaria
Servidor
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala

Data eta Ordua
Fecha y Hora
21/04/2022 12:06:00

Orrialdea
Página
117/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por
JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación)
LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Zerbitzaria
Servidor
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala

Data eta Ordua
Fecha y Hora
21/04/2022 12:06:00

Orrialdea
Página
118/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
239.529	12/08/20	12/08/20	01/09/20	605	-EN EL EDIFICIO DEL POLIDEPORTIVO: VESTUARIOS BAJO GRADAS: EN LOS VESTUARIOS COLECTIVOS Nº1 Y 2:ZONA ENTRE CABINAS WCS INTERIORES Y ZONA DE LAVABOS: TECHO: LAMPARAS EMERGENCIA [ENCASTRADAS EN PLACAS FALSO TECHO]: LAS BOMBILLITAS VERDES: NO ENCIENDEN. - - ESTAS INSTALACIONES PERMANECEN CERRADAS, POR LA PANDEMIA COVID-19, HASTA EL DÍA 26/08/2020 EN QUE COMIENZAN LOS ENTRENAMIENTOS DE PRETEMPORADA.	5	*** 1-SEP-2020	11	5
					INSTALACIONES de BETOÑO				
239.536	12/08/20	12/08/20	28/08/20	605	-EN EL EDIFICIO DEL POLIDEPORTIVO: VESTUARIOS BAJO GRADAS: EN LOS VESTUARIOS COLECTIVOS Nº1 Y 2:ZONA ENTRE CABINAS WCS INTERIORES Y ZONA DE LAVABOS: TECHO: LAMPARAS EMERGENCIA [ENCASTRADAS EN PLACAS FALSO TECHO]: LAS BOMBILLITAS VERDES: NO ENCIENDEN.	5	*** 28-AGO-2020	11	5
					INSTALACIONES de BETOÑO				
242.469	28/10/20	28/10/20	18/01/21	605	FOCOS FUNDIDOS. ENVIO CORREO A TECA CON LAS UBICACIONES	5	*** 18-ENE-2021	11	5
					INSTALACIONES de BETOÑO				
243.052	10/11/20	10/11/20	12/11/20	605	EDIFICIO "AULARIO" (ANTIGÜO BAR): VESTÍBULO: EN EL TECHO, ENCIMA DE LA ZONA DE VENTANALES (SIN PLACAS: 5) , MÁS CERCA DEL VENTANAL DE LA IZQUIERDA: PRESENCIA DE CABLES ELÉCTRICOS COLGANDO [ESTOS CABLES SALEN DE UNA CAJA DE REGISTRO EXISTENTE EN EL FALSO TECHO]. ESTA ZONA SIEMPRE QUE LLUEVE SUFRE GOTERAS Y FILTRACIONES. **SE ADJUNTA FOTOGRAFÍA**.		*** 12-NOV-2020	11	5
					INSTALACIONES de BETOÑO				
243.147	12/11/20	12/11/20	13/11/20	605	-EDIFICIO DE VESTUARIOS"VIEJOS": ALMACÉN DE MAQUINARIA DE JARDINERÍA [UBICADO EN FACHADA FRENTE AL VIAL DE ACCESO - SALIDA A LA INSTALACIÓN; CON PORTÓN DE DOBLE HOJA, DE COLOR BLANCO]: ALUMBRADO DEL INTERIOR, A MANO IZQUIERDA (DESDE LA PUERTA) : EL INTERRUPTOR, NO FUNCIONA [EL ALUMBRADO NO SE APAGA Y PERMANECE, ENCENDIDO].		*** 13-NOV-2020	11	5
					INSTALACIONES de BETOÑO				
245.472	19/01/21	19/01/21	05/02/21	605	-CAMPO Nº1 [CON GRADERIO CUBIERTO]: BANDA IZQUIERDA: ¡ 1ªTORRETA ALUMBRADO: ALTAVOZ ESTA ROTO Y COLGANDO DE LOS CABLES.		*** 5-FEB-2021	11	5
					INSTALACIONES de BETOÑO				
246.129	02/02/21	02/02/21	03/02/21	605	EDIFICIO AULARIO[ANTIGÜO BAR]": ZONA BARRA: INTERIOR: PARED IZQUIERDA [NADA MÁS ENTRAR Y BAJO POYETE VENTANAS]: ALUMBRADO: INTERRUPTOR IZQUIERDO ESTÁ ROTO [TAPA EXTERIOR].	5	*** 3-FEB-2021	11	5
					INSTALACIONES de BETOÑO				

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por
JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación)
LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Zerbitzaria
Servidor
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala

Data eta Ordua
Fecha y Hora
21/04/2022 12:06:00

Orrialdea
Página
119/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
246.838	16/02/21	16/02/21	17/02/21	605	-EN EL EDIFICIO DE POLIDEPORTIVO: EN LOS VESTUARIOS BAJO GRADAS: PASILLO IZQUIERDO [ACCEDIENDO DESDE LA PISTA DE CÉSPED ARTIFICIAL]: VESTUARIO COLECTIVO Nº4: VESTIDOR: PARED DERCHA: PRIMER PLAFÓN VERTICAL: LAMPARA ESTÁ FUNDIDA. - -ESTA INSTALACIÓN PERMANECE CERRADA POR LAS MAÑANAS. INSTALACIONES de BETOÑO		*** 17-FEB-2021	11	5
248.916	12/04/21	12/04/21	13/04/21	605	-ZONA DE SALAS INTERIORES [PASADOS WC´S PÚBLICOS]: PASILLO DISTRIBUIDOR: EN LA PARED A LA IZQUIERDA DE LA PUERTA DE ACCESO - SALIDA AL/DEL ALMACÉN DE MATERIAL DEPORTIVO (A CONTINUACIÓN DE LA SALA Nº2), ZONA INFERIOR: HAY UN ENCHUFE, ROTO. - - ESTAS INSTALACIONES PERMANECEN CERRADAS POR LA MAÑANA . INSTALACIONES de BETOÑO	5	*** 13-ABR-2021	11	5
249.057	14/04/21	14/04/21	31/05/21	605	- INSTALACIÓN: ALUMBRADO EXTERIOR E INTERIOR: HAY 20 FOCOS, FUNDIDOS. EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES: 1.PARKING, 1ªTORRETA: 1 FOCO. 2.VIAL PEATONAL ACCESO-SALIDA, 2ªTORRETA: 1 FOCO. 3.CAMPO Nº1, BANDAS DCHA E IZQ: TORRETAS FONDO: 2 FOCOS (1 EN CADA TORRETA). 4.CAMPO Nº2, 1ªTORRETA DCHA: 4 FOCOS; 2ªTORRETA DCHA: 2 FOCOS; 1ªTORRETA IZQ.: 1 FOCO. 5.CAMPO Nº3, BANDA IZQ.: 1ªTORRETA IZQ.: 1 FOCO. 6.POLIDEPORTIVO: ZONA EXTERIOR: FAROLA Y FOCOS EXTERIORES: 4 FOCOS. 7.POLIDEPORTIVO: ZONA INTERIOR: 4 FOC INSTALACIONES de BETOÑO	5	*** 31-MAY-2021	11	5
249.965	06/05/21	06/05/21	07/05/21	605	AYER MIÉRCOLES, DÍA 05/05/2021 -TARDE/NOCHE SE HA PRODUCIDO LA SIGUIENTE AVERÍA : " EN EL POLIDEPORTIVO: ALUMBRADO: NO SE ACTIVABA Y LA OPERARIA DELA INSTALACIÓN ACUDE AL CUADRO ELÉCTRICO DE MANIOBRA (UBICADO BAJO GRADAS) : SE ENCUENTRA QUE EL DIFERENCIAL DE COLOR AZUL [CAMPOS - CENTRO -A.EXTERIOR] ESTABA CAIDO. INTENTO REARMARLO Y NO ERA POSIBLE [SOLO LO CONSIGUIO BAJANDO PREVIAMENTE LOS MAGNETOS QUE CUELGAN DE ÉL], PERO UNA VEZ SUBIDOS LOS MAGNETOS, EL DIFERENCIAL AZUL VOLVÍA A CAER". INSTALACIONES de BETOÑO	5	*** 7-MAY-2021	11	5

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
250.561	20/05/21	20/05/21	21/05/21	605	-AYER MARTES, DÍA 18/05/2021 A LA TARDE-NOCHE: EL ALUMBRADO EXTERIOR (FOCOS) DEL PARKING- DEL VIAL DE ACCESO- SALIDA DE LA ZONA DE CAMPOS Y EDIFICIOS Y FOCO (UBICADO ENCIMA PUERTA DEL ALMACÉN DE MAQUINARIA Y CUADROS ELECTRICOS DE MANIOBRA,ENFOCADO HACIA EL VIAL MENCIONADO): NO SE HAN ENCENDIDO. *ESTE ALUMBRADO SE CONECTA CON RELOJ PROGRAMADO Y CON LA FOTOCÉLULA [UBICADA EN LA FACHADA DEL EDIFICIO DE VESTUARIOS "VIEJOS", A MANO IZQUIERDA DE LA PUERTA DE ACCESO-SALIDA DEL ALMACÉN DE MAQUINARIA].* INSTALACIONES de BETOÑO	5	*** 21-MAY-2021	11	5
251.168	02/06/21	02/06/21	03/06/21	605	REPARACIÓN DE AVERIA ELECTRICA EN FOCOS CAMPO CUBIERTO DE FUTBOL INSTALACIONES de BETOÑO		*** 3-JUN-2021	11	9
252.021	21/06/21	21/06/21	22/06/21	605	-EDIFICIO POLIDEPORTIVO: ALUMBRADO: CUADRO ELÉCTRICO DE MANIOBRA [UBICADO BAJO GRADAS, EN EL PASILLO IZQUIERDO DE VESTUARIOS-ACCEDIENDO DESDE LA PISTA POLIDEPORTIVA]: EL DIFERENCIAL 1/2 CAMPO - Q2, SE BAJA POR PRODUCIR UN FUERTE ZUMBIDO. EN ESTA INSTALACIÓN DESDE HOY, DÍA 21/06/2021 HASTA EL DÍA 31/07/2021, SE DESARROLLARA EL CAMPUS DE VERANO DE LA FUNDACIÓN 5 + 11 DEL DEPORTIVO ALAVÉS (LAS PUERTAS DE ACCESO-SALIDA DE LOS CAMPOS, ESTÁN CERRADAS CON LLAVE). INSTALACIONES de BETOÑO		*** 22-JUN-2021	11	5
253.388	12/08/21	12/08/21	17/09/21	605	REVISAR CUADRO DE BOMBAS INSTALACIONES de BETOÑO	5	EZIALAZA Nº 01 2737----------9,68 € *** 17-SEP-2021	11	5
253.544	26/08/21	26/08/21	06/09/21	605	EXTERIORES : SISTEMA DE ILUMINACION DE LA INSTALACION , NO SE ENCIENDE NINGUN FOCO , POSIBLE DESPROGRAMACION , SE SOLICITA REVISION . DEBIDO A LA IMPORTANCIA DE LA INCIDENCIA (ENTRENAMIETONS HASTA LA 21:30H) SE TRALADA COMUNICACION TELEFONICA A MTTO PARA EN LA MEDIDA QUE SEA POSIBLE AGILIZAR LA SUBSANACION . INSTALACIONES de BETOÑO		*** 6-SEP-2021	11	5
254.004	08/09/21	08/09/21	10/09/21	605	REPARACIÓN DE LA ILUMINACIÓN DE LA ENTRADA A LA INSTALACIÓN , AL PARECER TIENEN EN COMUN LA LINEA ELECTRICA CON LA BOMBA DE RIEGO. INSTALACIONES de BETOÑO	1	*** 10-SEP-2021	11	1
254.091	09/09/21	09/09/21	09/09/21	605	-EDIFICIO DEL POLIDEPORTIVO: ALUMBRADO PISTA: EL CUADRO ELÉCTRICO DE MANIOBRA (UBICADO A MANO IZQUIERDA DE LA PUERTA DE EMERGENCIA [DE COLOR AZUL]), ESTA DESCOLGADO DE LA PARED. *CUADRO DE MANIOBRA : LOS MAGNETOS, FUNCIONAN Y ESTA PROTEGIDO CON UNA REJA*. INSTALACIONES de BETOÑO	5	*** 9-SEP-2021	11	5

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	120/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
254.246	13/09/21	13/09/21	15/09/21	605	REPARAR BOLLA DE LA BOMBA DE RIEGO INSTALACIONES de BETOÑO	9	*** 15-SEP-2021	11	9
254.261	14/09/21	14/09/21	15/09/21	605	-EDIFICIO DE VESTUARIOS "VIEJOS" [AZUL]: ALMACÉN MÁQUINARIA JARDINERÍA Y CUADROS DE MANIOBRA ELÉCTRICOS: PARED IZQUIERDA: 2º ARMARIO O CUADRO ELÉCTRICO DE MANIOBRA (METÁLICO): MANETA DE APERTURA Y CIERRE: LLAVE DESAPARECIDA: SE SOLICITA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNA NUEVA MANETA DE APERTURA Y CIERRE (SIN LLAVE) COMO LA COLOCADA EN EL ARMARIO O CUADRO UBICADO A LA IZQUIERDA O 1º. INSTALACIONES de BETOÑO	5	*** 15-SEP-2021	11	5
255.235	05/10/21	05/10/21	06/10/21	605	EN EL EDIFICIO DEL "AULARIO" [ANTIGÜO BAR]: OFICINA DE INFORMACIÓN: LA BASE DE ENCHUFES TIENE LA CARCASA EXTERIOR, ROTA (CADA VEZ QUE SE CONECTAN Y AL EXTRAER, SE LLEVAN LA MENCIONADA CARCASA). *SE ADJUNTA FOTOGRAFÍA*. INSTALACIONES de BETOÑO	5	*** 6-OCT-2021	11	5
255.313	06/10/21	06/10/21	13/10/21	605	-EN EL EDIFICIO DEL "AULARIO" [ANTIGÜO BAR]: ZONA DE SALAS (A CONTINUACIÓN DE LOS WCS PÚBLICOS): SALA Nº1: ALUMBRADO: EL INTERRUPTOR (UBICADO A LA IZQUIERDA DE LA PUERTA DE ACCESO - SALIDA SALA Nº1), ESTÁ ROTO. *SE ADJUNTA FOTOGRAFÍA*. INSTALACIONES de BETOÑO		*** 13-OCT-2021	11	5
256.153	27/10/21	27/10/21	28/10/21	605	EDIFICIO DE VESTUARIOS / AULARIO / BAR : SALA Nº1 , INTERRUPTOR DE LUZ FALLA , SE SOLICITA REVISION . INSTALACIONES de BETOÑO	5	*** 28-OCT-2021	11	5
256.313	02/11/21	02/11/21	03/11/21	605	EDIFICIO DE VESTUARIOS / AULARIO / BAR : SALA Nº1 , INTERRUPTOR DE LUZ FALLA , SE SOLICITA REVISION . INSTALACIONES de BETOÑO	5	*** 3-NOV-2021	11	5
256.645	08/11/21	08/11/21	15/12/21	605	EN EL CAMPO Nº2 (HIERBA ARTIFICIAL-UBICADO JUNTO AL EDIFICIO DE VESTUARIOS "VIEJOS-REHABILITADOS"): HAY 6 FOCOS QUE NO ENCIENDEN (DEJANDO A OSCURAS VARIAS ZONAS DEL CAMPO), EN LAS SIGUIENTES TORRETAS Y UBICACIONES: 1.BANDA IZQUIERDA (LA DE BANQUILLOS): *1ªTORRETA:: TERCER FOCO DERECHO,1, NO ENCIENDE. *2ªTORRETA: LOS DOS PRIMEROS FOCOS DERECHOS , 2 , NO ENCIENDEN. 2.BANDA DERECHA: *1ªTORRETA: SEGUNDO FOCO IZQUIERDO, 1 , NO ENCIENDE. *2ªTORRETA: PRIOMER FOCO IZQUIERDO, 1 , Y SEGUNDO FO INSTALACIONES de BETOÑO	5	*** 15-DIC-2021	11	5

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por
JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación)
LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Zerbitzaria
Servidor
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala

Data eta Ordua
Fecha y Hora
21/04/2022 12:06:00

Orrialdea
Página
121/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
258.023	10/12/21	10/12/21	18/12/21	605	-EDIFICIO AULARIO [ANTIGUO BAR]: VESTÍBULO: EN EL ALMACÉN DE LIMPIEZA (UBICADO A MANO IZQUIERDA Y A CONTINUACIÓN DEL PASILLO ACCESO-SALIDA A/DE LOS BAÑOS PÚBLICOS): EN EL INTERIOR ESTÁ UBICADO UN CUADRO DE MANIOBRA ELÉCTRICO (DE COLOR AZUL): EN LA ZONA FRONTAL (A MANO IZQUIERDA) ESTÁN COLOCADOS LOS MAGNETOS Y DIFERENCIALES [DIFERENCIAL ALUMBRADO D2 (ID - 11): LA LLAVE (UBICADA A MANO IZQUIERDA DE LA LLAVE -HALL2): SE CAE Y CUANDO INTENTAN REARMAR, NO LO CONSIGUEN. *LA LLAVE QUE CAE, DEJA SI INSTALACIONES de BETOÑO		*** 18-DIC-2021	11	5
258.024	10/12/21	10/12/21	17/12/21	605	-AYER JUEVES, DÍA 09/12/2021 (TARDE/ NOCHE) COMO CONSECUENCIA DEL TEMPORAL (DE LLUVIA Y NIEVE) QUE ESTA SUFRIENDO NUESTRA CIUDAD : "LA OPERARIA DE LA INSTALACIÓN OBSERVO LOS SIGUIENTE: EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO DEL POLIDEPORTIVO: ZONA DE GRADERIO: ALUMBRADO: LOS PORTALAMPARAS, LLENOS DE AGUA Y REBOSANDO SOBRE LAS GRADAS SUPERIORES." INSTALACIONES de BETOÑO	5	*** 17-DIC-2021	11	5

Total Partes Pendientes: 60

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	122/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

09 - Febrero - 2022

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
216.046	04/01/19	04/01/19	08/01/19	668	-CAMPO Nº1:ALUMBRADO: TORRETA Nº2 [UBICADA FRENTE A LA SALIDA DE VESTUARIOS]: TIENE LA TRAMPILLA DEL REGISTRO, ROTA. CAMPO FUTBOL LA VITORIANA		*** 8-ENE-2019	11	5
216.400	11/01/19	11/01/19	16/01/19	668	REALIZACIÓN O.C.A. FECHA LÍMITE : 6/6/19 CAMPO FUTBOL LA VITORIANA	9	*** 16-ENE-2019	11	9
217.165	24/01/19	24/01/19	25/01/19	668	EXTERIORES : CAMPO F-5 SISTEMA DE ILUMINACION , SE SOLICITA REVISION DE DIFERENCIAL QUE ACTIVA EL SISTEMA DE ILUMINACION , EL DIFERENCIAL SALTA . EL CUADRO ELECTRICO ESTA UBICADO EN HABITACULO INTERIOR DE OFICINA DE INFORMACION . CAMPO FUTBOL LA VITORIANA		*** 25-ENE-2019	11	5
218.749	18/02/19	18/02/19	22/02/19	668	EXTERIORES : CAMPO FUTBOL Nº1 : SISTEMA DE ILUMINACION TORRE Nº6 , FOCO CENTRAL FUNDIDO , SE SOLICITA REVISION . LOS BACULOS DISPONEN DE ESCALERA DE PATE . CAMPO FUTBOL LA VITORIANA		*** 22-FEB-2019	11	5
222.214	07/05/19	07/05/19	08/05/19	668	EDIFICIO VESTUARIOS . OFICINA INFORMACION , FOCO DE TECHO FUNDIDO , SE SOLICITA REVISION . CAMPO FUTBOL LA VITORIANA		*** 8-MAY-2019	11	5
227.529	18/09/19	18/09/19	19/09/19	668	EXTERIORES : CAMPO FUTBOL Nº1 ; SISTEMA DE ILUMINACION , TRAMPILLA DE TORRE (EN ZONA DE EDIFICIO VESTUARIOS -CENTRAL) SUELTA , SE SOLICITA REPARACION . 35 CAMPO FUTBOL LA VITORIANA		RUBEN ----------3 HORTAS *** 19-SEP-2019	11	5
229.694	29/10/19	29/10/19	05/12/19	668	EXTERIORES : CAMPO FUTBOL Nº2 ,SISTEMA DE ILUMINACION , TORRE Nº1 (BANDA COMUN F-5) FALLA UN FOCO QUE ILUMINA A CAMPO FUTBOL -5 , SE SOLICITA REVISION . LOS BACULOS DISPONES DE ESCALERA DE PATE . CAMPO FUTBOL LA VITORIANA		*** 5-DIC-2019	11	5
231.400	29/11/19	29/11/19	09/12/19	668	EXTERIORES : CAMPO FUTBOL Nº1, SISTEMA DE ILUMINACION , TORRE MAS CERCANA A W.C PUBLICOS (PUERTO BARAZAR) FALLA UN FOCO , SE SOLICITA REVISION . EL BACULO DISPONE DE ESCALERA DE PATE . CAMPO FUTBOL LA VITORIANA		*** 9-DIC-2019	11	5

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por
JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación)
LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Zerbitzaria
Servidor
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala

Data eta Ordua
Fecha y Hora
21/04/2022 12:06:00

Orrialdea
Página
123/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

09 - Febrero - 2022

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
231.402	29/11/19	29/11/19	02/12/19	668	EDIFICIO VESTUARIOS : VESTUARIO Nº2 ., CONEXION DE CLAVIJA DE ENCHUFE Y CABLE DE SECADOR SUELTO , SE SOLICITA REPARACION .		*** 2-DIC-2019	11	5
					CAMPO FUTBOL LA VITORIANA				
233.552	22/01/20	22/01/20	23/01/20	668	EDIFICIO VESTUARIOS : SALA DE CLUB (EN PASILLO DE OFICINA DE INFORMACION) , DOS FLUORESCENTES FUNDIDOS , SE SOLICITA REPOSICION . MUCHA ALTURA PARA REPOSICION POR PARTE DEL PERSONAL .		*** 23-ENE-2020	11	5
					CAMPO FUTBOL LA VITORIANA				
233.933	28/01/20	28/01/20	06/02/20	668	EXTERIORES: CAMPOS FUTBOL : CAMPO Nº2 , SISTEMA DE ILUMINACION , TORRE DE BANDA PROXIMA A OFICINA INFORMACION , TIENE UN FOCO FUNDIDO. EL BACULO DISPONE DE ESCALERA DE PATE .	5	*** 6-FEB-2020 231125 232833 233481 233678 228164 233694 235128 233933	11	5
					CAMPO FUTBOL LA VITORIANA				
235.315	24/02/20	24/02/20	25/02/20	668	EDIFICIO VESTUARIOS : ALAMCEN DEPORTIVO , ACCESO POR CAMPO Nº2 , FLUORESCENTE FUNDIDAS , SOLICITD DE REPARACION. LUMINARIAS A MUCHA ALTURA , IMPOSIBLE REPOSICION POR PARTE DEL PERSONAL DE CONTROL .	5	*** 25-FEB-2020	11	5
					CAMPO FUTBOL LA VITORIANA				
236.609	16/04/20	16/04/20	20/04/20	668	EDIFICIO VESTUARIOS : EXTERIOR , ZONA DE GRADERIO POR CAMPO Nº2 , LUMINARIA DESCOLGADA EN UNO DE LOS EXTREMOS , SE SOLICITA SUJECION .		RAUL (17/04/2020) (2,00 H) *** 20-ABR-2020	11	5
					CAMPO FUTBOL LA VITORIANA				
237.104	14/05/20	14/05/20	15/05/20	668	EDIFICIO VESTUARIOS : VESTUARIO Nº6 , FLUORESCENTE DE ENCIMA DE ESPEJO (LAVABO) FUNDIDA, NO SE DISPONE DE MATERIAL PARA REPOSICION , SE SOLICITA REPARACION .		*** 15-MAY-2020	11	5
					CAMPO FUTBOL LA VITORIANA				
243.182	13/11/20	13/11/20	16/11/20	668	EDIFICIO VESTUARIOS : VESTUARIO Nº2 ARBITROS , FLUORESCNTE FUNDIDA (ENCIMA DE LAVABO) SE SOLICITA REPOSICION .	5	*** 16-NOV-2020	11	5
					CAMPO FUTBOL LA VITORIANA				
244.941	08/01/21	08/01/21	13/01/21	668	-EDIFICIO DE OFICINAS,VESTUARIOS Y BAÑOS PÚBLICOS: EN EL BAÑO PÚBLICO MASCULINO - ADAPTADO: ALUMBRADO: LAMPARA, NO ENCIENDE.		*** 13-ENE-2021	11	5
					CAMPO FUTBOL LA VITORIANA				
246.411	08/02/21	08/02/21	09/02/21	668	EDIFICIO VESTUARIOS : EL DIA 05/02/21 FALLO EN SISTEMA ELECTRICO GENERAL DE LA INSTALACION , NO FUNCIONA NADA , HABIA ACTIVIDAD DEPORTIVA , POR LO QUE EL PERSONAL DE LA INSTALACION AVISA A SU COORDINADOR (DISPORT) QUE A SU VEZ CONTACTA CON EL JEFE DE SERVICIO QUE AVISA DE LA INCIDENCIA A EL DEPARTAMENTO DE MTTO, QUEDADNDO REUELTA DICHA INCIDENCIA .	5	*** 9-FEB-2021 AVISADO POR JOSETXO OSKAR	11	5
					CAMPO FUTBOL LA VITORIANA				
252.926	16/07/21	16/07/21	16/07/21	668	***FERROVIAL*** SUSTITUCIÓN CON CARACTER DE URGENCIA DE MAGNETOTÉRMICO. TRABAJOS FUERA DEL ALCANCE DEL CONTRATO.		FACTURA 5613612240 602,80€ *** 16-JUL-2021	11	1
					CAMPO FUTBOL LA VITORIANA				

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa daraman, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por
JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación)
LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Zerbitzaria
Servidor
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala

Data eta Ordua
Fecha y Hora
21/04/2022 12:06:00

Orrialdea
Página
124/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

09 - Febrero - 2022

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
255.033	30/09/21	30/09/21	01/10/21	668	EDIFICIO VESTUARIOS ; PASILLO DE VESTUARIOS ,LUCES DE PLAFONES FUNDIDAS (EN ALTURA) SE SOLICITA REVISON . SE ADJUNTA FOTO .	5	SONEPAR Nº 932007796---------20,67 € *** 1-OCT-2021	11	5
					CAMPO FUTBOL LA VITORIANA				
256.097	27/10/21	27/10/21	29/10/21	668	EDIFICVIO VESTUARIOS ; W.C. FEMENINO JUGADORAS (PASILLO DE VESTUARIOS) EN EL ASEO ADAPTADO FALLA EL DETECTOR DE PRESENCIA Y NO SE ENCIENDE LA LUZ , SE SOLICITA REVISION .		*** 29-OCT-2021	11	5
					CAMPO FUTBOL LA VITORIANA				
256.130	27/10/21	27/10/21	28/10/21	668	EDIFICVIO VESTUARIOS ; FLUORESCENTE ENCIMA DE LAVABO (ALTURA ACCESIBLE PARA PERSONAL) FALLA , SE SOLICITA NOS SURTAN DE FLUORESCENTES PARA REPOSICION DE ESTA Y OTRAS POSIBLES QUE SURJAN . EL TAMAÑO DE LOS LOS FLUORESCENTES ES EL CONVENCIONAL .		*** 28-OCT-2021	11	5
					CAMPO FUTBOL LA VITORIANA				
256.537	05/11/21	05/11/21	08/11/21	668	EDIFICVIO VESTUARIOS ; FLUORESCENTE ENCIMA DE LAVABO (ALTURA ACCESIBLE PARA PERSONAL) FALLA , SE SOLICITA NOS SURTAN DE FLUORESCENTES PARA REPOSICION DE ESTA Y OTRAS POSIBLES QUE SURJAN . EL TAMAÑO DE LOS LOS FLUORESCENTES ES EL CONVENCIONAL .		*** 8-NOV-2021	11	5
					CAMPO FUTBOL LA VITORIANA				
258.166	14/12/21	14/12/21	15/12/21	668	EDIFICIO VESTURIOS : SISTEMA DE ILUMINACION DE GRADAS (LUMINARIAS) UNA DE ELLAS TIENE LA CARCASA PROTECTORA ROTA Y PARECE SER QUE LA HUMEDAD IMPIDE LA ACTIVACION DE LA ILUMINACION DE LOS PELDAÑOS DE GRADAS , SE SOLICITA REVISION .		*** 15-DIC-2021	11	5
					CAMPO FUTBOL LA VITORIANA				
258.635	28/12/21	28/12/21	10/01/22	668	EDIFICIO VESTURIOS : SISTEMA DE ILUMINACION DE GRADAS (LUMINARIAS) UNA DE ELLAS TIENE LA CARCASA PROTECTORA ROTA Y PARECE SER QUE LA HUMEDAD IMPIDE LA ACTIVACION DE LA ILUMINACION DE LOS PELDAÑOS DE GRADAS , Y DE LA ENTRADA - SALIDA A/DE LA DE LA INSTALACIÓN,SE SOLICITA REVISION " .		*** 10-ENE-2022	11	5
					CAMPO FUTBOL LA VITORIANA				

Total Partes Pendientes: 24

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	125/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

08 - Febrero - 2022

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
216.220	09/01/19	09/01/19	10/01/19	11	LUGAR: ARCHIVO Y LABORATORIO DE BROMATOLOGÍA SE SOLICITA: - REPARACIÓN INTERRUPTOR DEL ARCHIVO, YA QUE SE QUEDA BLOQUEADO Y RESULTA DIFÍCIL ENCENDER Y APAGAR LA LUZ. DEMSAC OFICINAS - LABORATORIO	5	*** 10-ENE-2019	11	5
216.876	18/01/19	18/01/19	21/01/19	11	LUGAR: LABORATORIO DE INSTRUMENTALES 2-INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA ALIMENTAR LOS ENCHUFES Y PUNTOS DE LUZ INSTALADOS EN LA ISLA. EXISTÍA ANTERIORMENTE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ESTA ZONA. DEMSAC OFICINAS - LABORATORIO	5	*** 21-ENE-2019	11	5
217.118	23/01/19	23/01/19	28/01/19	11	LUGAR: DEMSAC, LABORATORIO,CUESTA SAN VICENTE. TRABAJOS A REALIZAR: SOLICITUD DE REUBICACIÓN DE DOS PUNTOS DE RED EN EL LABORATORIO INSTRUMENTAL: EN LA ACTUALIDAD ESTÁN UBICADOS EN COLUMNA DETRÁS DE FRIGORÍFICO. SERÍA NECESARIO MOVERLOS A AMBOS LADOS DE COLUMNA PARA FACILITAR CONEXIÓN A ORDENADORES RESPECTIVOS. UN SALUDO DEMSAC OFICINAS - LABORATORIO	5	*** 28-ENE-2019	11	5
217.235	25/01/19	25/01/19	30/01/19	11	LUGAR: LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA SIGUIENDO CON LA REDISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS Y ESPACIOS DE TRABAJO DEL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA SE SOLICITA: 1-RETIRADA DE LOS ENCHUFES Y TOMAS INSTALADAS EN MESA DE TRABAJO DEL LABORATORIO, INSTALÁNDOLAS EN LA PARED, MEDIANTE CANALETAS, PARA PODER DESMONTAR LA MESA DE SU UBICACIÓN ACTUAL. DEMSAC OFICINAS - LABORATORIO	5	*** 30-ENE-2019	11	5
217.563	29/01/19	29/01/19	30/01/19	11	LUGAR: LABORATORIO DE GARDÉLEGUI SE SOLICITA: - REPARACIÓN DE LÁMPARA FLUORESCENTE DE SALA DE AMBIENTALES. LA LÁMPARA PARPADEA Y AL HACERLO AFECTA A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD QUE PERMITEN VER EL EXTERIOR, QUE SE APAGAN Y SE ENCIENDEN TAMBIÉN, IMPIDIENDO SU CORRECTO USO. DEMSAC OFICINAS - LABORATORIO	5	*** 30-ENE-2019	11	5

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por
JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación)
LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Zerbitzaria
Servidor
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala

Data eta Ordua
Fecha y Hora
21/04/2022 12:06:00

Orrialdea
Página
126/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
217.579	30/01/19	30/01/19	31/01/19	11		5	*** 31-ENE-2019	11	5
					LUGAR: LABORATORIO DE GARDÉLEGUI				
					SE SOLICITA:				
					- REPARACIÓN DE LÁMPARA FLUORESCENTE DE SALA DE AMBIENTALES. LA LÁMPARA PARPADEA Y AL HACERLO AFECTA A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD QUE PERMITEN VER EL EXTERIOR, QUE SE APAGAN Y SE ENCIENDEN TAMBIÉN, IMPIDIENDO SU CORRECTO USO.				
					DEMSAC OFICINAS - LABORATORIO				
217.945	05/02/19	05/02/19	06/02/19	11		5	*** 6-FEB-2019	11	5
					MANTENIMIENTO DE LABORATORIO) SE SOLICITA: LUGAR: LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA -SUSTITUCIÓN DE DOS FLUORESCENTES ESTROPEADAS EN SALA ACRISTALADA SITUADA EN DICHO LABORATORIO.				
					DEMSAC OFICINAS - LABORATORIO				
218.436	12/02/19	12/02/19	13/02/19	11		5	*** 13-FEB-2019	11	5
					MANTENIMIENTO DE LABORATORIO) LUGAR: LABORATORIO PREPARATIVO SE SOLICITA: COLOCACIÓN DE UN ENCHUFE, EN LA ZONA DE AUTOCLAVES, QUE PERMITA LA INSTALACIÓN DE UN AUTOCLAVE NUEVO. LOS EXISTENTES NO SON ADECUADOS PARA EL MISMO LUGAR: VESTUARIO FEMENINO SE SOLICITA: SUSTITUCIÓN DE FLUORESCENTE FUNDIDA.				
					DEMSAC OFICINAS - LABORATORIO				
221.713	16/04/19	16/04/19	17/04/19	11		5	*** 17-ABR-2019	11	5
					MANTENIMIENTO DE LABORATORIO) LUGAR: PLANTA PRIMERA SE SOLICITA: -TRASLADAR EL INTERFONO DEL PORTERO AUTOMÁTICO DEL DESPACHO NÚMERO 15 OCUPADO POR LAS DUE-S AL DESPACHO Nº 20 . AMBOS SITUADOS EN LA PRIMERA PLANTA.				
					DEMSAC OFICINAS - LABORATORIO				
222.437	13/05/19	13/05/19	14/05/19	11	SUSTITUCIÓN DE LUZ DE EMERGENCIA QUE METÍA MUCHO RUIDO AL ENCENDERSE. LA REPARACIÓN HA SIDO LLEVADA A CABO POR		*** 14-MAY-2019	11	5
					DEMSAC OFICINAS - LABORATORIO				
222.719	16/05/19	16/05/19	17/05/19	11		5	*** 17-MAY-2019	11	5
					MANTENIMIENTO DE LABORATORIO) LUGAR: LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA SE SOLICITA: COLOCACIÓN DE LÁMPARA FLUORESCENTE EN LA CAMPANA DE FLUJO LAMINAR. SE HA RETIRADO LA QUE ESTABA FUNDIDA.				
					DEMSAC OFICINAS - LABORATORIO				

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	127/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
223.434	28/05/19	28/05/19	29/05/19	11	5 MANTENIMIENTO DE LABORATORIO) LUGAR: VESTUARIO FEMENINO PLANTA BAJA SE SOLICITA: SUSTITUCIÓN DE BOMBILLA FUNDIDA EN EL PRIMER WC SITUADO EN EL VESTUARIO FEMENINO DE LA PLANTA BAJA. DEMSAC OFICINAS - LABORATORIO		*** 29-MAY-2019	11	5
223.828	05/06/19	05/06/19	06/06/19	11	5 MANTENIMIENTO DE LABORATORIO) LUGAR: PLANTA BAJA. LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA Y DESPACHO DE DIR. TEC. DE MICROBIOLOGÍA. SE SOLICITA: SUSTITUCIÓN DE FLUORESCENTES FUNDIDAS. DEMSAC OFICINAS - LABORATORIO		*** 6-JUN-2019	11	5
224.447	18/06/19	18/06/19	19/06/19	11	5 MANTENIMIENTO DE LABORATORIO) LUGAR: ENTRADA PRINCIPAL SE SOLICITA: TRASLADO DEL INTERRUPTOR DE APERTURA Y CIERRE DE LA PERSIANA DE LA ENTRADA PRINCIPAL A UN LUGAR QUE PERMITA VER EL RECORRIDO DE LA PUERTA MIENTRAS DESCIENDE, PARA EVITAR POSIBLES ACCIDENTES. DEMSAC OFICINAS - LABORATORIO		*** 19-JUN-2019	11	5
227.538	18/09/19	18/09/19	19/09/19	11	MANTENIMIENTO DE LABORATORIO) LUGAR: LABORATORIO PREPARATIVO Y ALMACÉN PEQUEÑO PLANTA BAJA. EL MAGNETOTÉRMICO DEL ALUMBRADO DEL PASILLO QUE VA DESDE EL LABORATORIO PREPARATIVO AL ALMACÉN GRANDE, ALUMBRADO DEL ALMACÉN PEQUEÑO Y DE LA SALA DE GASES SALTA. NO SE PUEDE SUBIR Y LA LÁMPARA DE EMERGENCIA SE HA FUNDIDO. NO SABEMOS DÓNDE ESTÁ LA AVERÍA. SE SOLICITA: REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN DE ESA ZONA Y LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LA AVERÍA. DEMSAC OFICINAS - LABORATORIO		*** 19-SEP-2019	11	5
228.764	11/10/19	11/10/19	17/10/19	11	5 MANTENIMIENTO) LUGAR: PLANTA BAJA. LABORATORIO PREPARATIVO SE SOLICITA: REVISIÓN/REPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE DOS ESTUFAS DE SECADO SITUADAS EN EL LABORATORIO PREPARATIVO. EL MAGNETOTÉRMICO NO SALTA PERO NO FUNCIONA NINGUNA DE LAS DOS ESTUFAS. DEMSAC OFICINAS - LABORATORIO		*** 17-OCT-2019	11	5

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por
JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación)
LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Zerbitzaria
Servidor
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala

Data eta Ordua
Fecha y Hora
21/04/2022 12:06:00

Orrialdea
Página
128/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por
JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación)
LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Zerbitzaria
Servidor
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala

Data eta Ordua
Fecha y Hora
21/04/2022 12:06:00

Orrialdea
Página
129/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
229.783	31/10/19	31/10/19	04/11/19	11	MANTENIMIENTO DE LABORATORIO) LUGAR: DESPACHO INSPECTORAS PRIMERA PLANTA. DESPACHO ÚLTIMO DEL LADO IZQUIERDO DEL PASILLO. SE SOLICITA: REPARACIÓN DEL INTERRUPTOR DE LA LUZ DEL DESPACHO. EMPEZÓ HACIENDO UN RUIDO COMO DE CHISPAZO Y HA TERMINADO DE ESTROPEARSE. DESDE ENTONCES ESTÁN SIN LUZ. DEMSAC OFICINAS - LABORATORIO	5	*** 4-NOV-2019	11	5
230.316	11/11/19	11/11/19	12/11/19	11	MANTENIMIENTO DE LABORATORIO) LUGAR: DESPACHO ADMINISTRATIVO PLANTA BAJA SE SOLICITA: REPARACIÓN DEL PORTERO AUTOMÁTICO. LA ADMINISTRATIVA NO PUEDE ABRIR LA PUERTA MEDIANTE EL PORTERO. EL TIMBRE SUENA, PERO EL BOTÓN DE APERTURA NO FUNCIONA. DEMSAC OFICINAS - LABORATORIO	5	*** 12-NOV-2019	11	5
231.266	28/11/19	28/11/19	29/11/19	11	MANTENIMIENTO DE LABORATORIO) LUGAR: DESPACHO ADMINISTRATIVA PLANTA BAJA. SE SOLICITA: REPARACIÓN DEL "TELÉFONO" DEL PORTERO AUTOMÁTICO. NO FUNCIONA CORRECTAMENTE. DEMSAC OFICINAS - LABORATORIO	5	*** 29-NOV-2019	11	5
231.607	05/12/19	05/12/19	09/12/19	11	REPARACION DE CERRRADURA DEMSAC OFICINAS - LABORATORIO	1	*** 9-DIC-2019	11	1
233.567	23/01/20	23/01/20	24/01/20	11	MANTENIMIENTO DE LABORATORIO) (DIRECTOR TÉCNICO DEL LABORATORIO DE TÉCNICAS AMBIENTALES) LUGAR: LABORATORIO DE TÉCNICAS AMBIENTALES SE SOLICITA COLOCACIÓN DE 4 ENCHUFES SOBRE POYATA DEL CITADO LABORATORIO POR INSTALACIÓN DE UN EQUIPO NUEVO. DEMSAC OFICINAS - LABORATORIO	5	*** 24-ENE-2020	11	5
235.923	05/03/20	05/03/20	06/03/20	11	CAMBIAR LUMINARIA EN VESTIBULO DE LABORATORIO (PRIMER LABORATORIO A MANO IZQUIERDA) DEMSAC OFICINAS - LABORATORIO		*** 6-MAR-2020	11	1
236.731	24/04/20	24/04/20	04/05/20	11	(ADMINISTRATIVA LABORATORIO) LUGAR: PUERTA DE ENTRADA AL LABORATORIO SE SOLICITA: REPARACIÓN DE LA PUERTA DE ENTRADA. A PESAR DE PULSAR EL PORTERO AUTOMÁTICO Y DE QUE ÉSTE PARECE FUNCIONAR CORRECTAMENTE, LA PUERTA SE QUEDA ENGANCHADA Y ES PRECISO SALIR A ABRIR. DEMSAC OFICINAS - LABORATORIO	5	RAUL---1,HORA *** 4-MAY-2020	11	5
236.889	06/05/20	06/05/20	12/05/20	11	REPARAR EXTRACTOR DEL MICRONDAS SITUADO EN ICP/MASAS. CREEMOS QUE ES DEBIDO A UNA GOTERA QUE HUBO. DEMSAC OFICINAS - LABORATORIO		*** 12-MAY-2020	11	5

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
236.949	08/05/20	08/05/20	12/05/20	11				11	5
					LABORATORIO MUNICIPAL) LUGAR: ARCHIVO (PLANTA BAJA) SE SOLICITA: REPARACIÓN DE TRES FLUORESCENTES QUE ESTÁN FUNDIDAS EN EL ARCHIVO. NO ES POSIBLE CONSULTAR LOS EXPEDIENTES YA QUE NO HAY LUZ SUFICIENTE.		*** 12-MAY-2020		
					DEMSAC OFICINAS - LABORATORIO				
237.161	18/05/20	18/05/20	19/05/20	11	LUGAR: DEMSAC (SERVICIO DE SALUD PUBLICA)	5	*** 19-MAY-2020	11	5
					TRABAJOS A REALIZAR: EN DEMSAC, EN LA PRIMERA PLANTA, DESPACHO 14, NECESITAN OTRO PUNTO DE RED, EN LA PARTE IZQUIERDA DEL DESPACHO NADA MÁS ENTRAR POR LA PUERTA, DONDE ESTÁ EL ARMARIO DE ARCHIVOS. UN SALUDO				
					DEMSAC OFICINAS - LABORATORIO				
237.217	20/05/20	20/05/20	22/05/20	11	LUGAR: DEMSAC (SERVICIO DE SALUD PUBLICA)	5	*** 22-MAY-2020	11	5
					TRABAJOS A REALIZAR: EN DEMSAC, EN LA PRIMERA PLANTA, DESPACHO 15, NECESITAN HABILITAR EL PUNTO DE RED QUE ESTÁ A LA ESPALDA DEL PUESTO DE . ESTÁ EL CAJETÍN, PERO NO HAY CABLEADO. UN SALUDO				
					DEMSAC OFICINAS - LABORATORIO				
238.964	13/07/20	13/07/20	14/07/20	11	MANTENIMIENTO DE LABORATORIO) LUGAR: LABORATORIO DE BROMATOLOGÍA SE SOLICITA: REPARACIÓN ENCHUFE ARMARIO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BROMATOLOGÍA. AL ENCHUFAR SALTA EL DIFERENCIAL POR LO QUE NO PODEMOS TENERLO EN MARCHA.	5	BERDIN Nº 51108123----------150,48 € *** 14-JUL-2020	11	5
					DEMSAC OFICINAS - LABORATORIO				
240.325	11/09/20	11/09/20	14/09/20	11	MANTENIMIENTO LABORATORIO) LUGAR: SALA 14 1ªPLANTA BIBLIÓTECA SE SOLICITA: REPARACIÓN INTERRUPTOR. A VECES NO FUNCIONA	5	*** 14-SEP-2020	11	5
					DEMSAC OFICINAS - LABORATORIO				

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	130/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por
JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación)
LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Zerbitzaria
Servidor
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala

Data eta Ordua
Fecha y Hora
21/04/2022 12:06:00

Orrialdea
Página
131/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
240.626	18/09/20	18/09/20	18/09/20	11	INSTALACIÓN DE CUADRO GENERAL CON SU CONMUTACIÓN Y SU DERIVACIÓN INDIVIDUAL MAS EL APARATAJE ELECTRICO DEMSAC OFICINAS - LABORATORIO		*** 18-SEP-2020 OSKAR	11	1
241.543	08/10/20	08/10/20	09/10/20	11	5 MANTENIMIENTO LABORATORIO) LUGAR: DESPACHO RESPONSABLE MICROBIOLOGÍA. PLANTA BAJA SE SOLICITA: SUSTITUCIÓN DE FLUORESCENTE FUNDIDA DEMSAC OFICINAS - LABORATORIO		*** 9-OCT-2020	11	5
242.275	23/10/20	23/10/20	26/10/20	11	5 MANTENIMIENTO LABORATORIO) LUGAR: DESPACHO CONTIGUO AL 16 PRIMERA PLANTA SE SOLICITA: SUSTITUCIÓN INTERRUPTOR. AL IR A ENCENDER LA LUZ, HA DADO CHISPAZO Y NO ENCIENDE. URGENTE DEMSAC OFICINAS - LABORATORIO		*** 26-OCT-2020	11	5
242.532	29/10/20	29/10/20	03/11/20	11	5 MANTENIMIENTO LABORATORIO) LUGAR: LABORATORIO PREPARATIVO SE SOLICITA: INSTALACIÓN DE TOMA DE CORRIENTE PARA TERMO AGUA CALIENTE. DEMSAC OFICINAS - LABORATORIO		*** 3-NOV-2020	11	5
242.887	06/11/20	06/11/20	06/11/20	11	REALIZAR ESQUEMA UNIFILAR HOMOLOGADO PARA EL ARMARIO ELECTRICO DEL DEMSAC DEMSAC OFICINAS - LABORATORIO		*** 6-NOV-2020 OSKAR	11	9
244.650	21/12/20	21/12/20	22/12/20	11	5 LABORATORIO) LUGAR: ZONA DE VALORACIÓN DE AGUAS AL FONDO DEL LABORATORIO PREPARATIVO SE SOLICITA: REPARACIÓN DE 2 ENCHUFES A LOS QUE NO LES LLEGA CORRIENTE (TODOS LOS DEMÁS DE ESA ZONA FUNCIONAN CORRECTAMENTE, PENSAMOS QUE LOS CABLES PUEDEN ESTAR SIN CONECTAR) Y COLOCACIÓN DE ENCHUFE QUE ESTÁ SUELTO DEMSAC OFICINAS - LABORATORIO		*** 22-DIC-2020	11	5
244.693	23/12/20	23/12/20	25/01/21	11	5 MANTENIMIENTO LABORATORIO) LUGAR: LABORATORIO AMBIENTALES SE SOLICITA: COMPROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA NUEVA CAMPANA EXTRACTORA. INSTALAR LO QUE SEA NECESARIO (SE ADJUNTA PLANO CON LAS ESPECIFICACIONES DADAS POR EL FABRICANTE) INSTALACIÓN DE TOMA DE CORRIENTE PARA CONGELADOR (DEBAJO DEL DESTILADOR) DEMSAC OFICINAS - LABORATORIO		*** 25-ENE-2021	11	5
244.857	04/01/21	04/01/21	04/01/21	11	INDEPENDIZAR LINEA DEL RAC DEMSAC OFICINAS - LABORATORIO	1	*** 4-ENE-2021	11	1

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
245.579	20/01/21	20/01/21	22/01/21	11		5	*** 22-ENE-2021	11	5
					(OFICIAL MANTENIMIENTO LABORATORIO) LUGAR: LABORATORIO AMBIENTALES SE SOLICITA: COMPROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA NUEVA CAMPANA EXTRACTORA. INSTALAR LO QUE SEA NECESARIO (SE ADJUNTA PLANO CON LAS ESPECIFICACIONES DADAS POR EL FABRICANTE) INSTALACIÓN DE TOMA DE CORRIENTE PARA CONGELADOR (DEBAJO DEL DESTILADOR)				
					DEMSAC OFICINAS - LABORATORIO				
247.964	12/03/21	12/03/21	12/03/21	11	INSTALAR LINEAS ELECTRICAS PARA MOTORES	9	*** 12-MAR-2021	11	9
					DEMSAC OFICINAS - LABORATORIO				
248.495	25/03/21	25/03/21	29/03/21	11	SUSTITUCIÓN DE ILUMINACION EN EL LABORATORIO	9	*** 29-MAR-2021 GUERIN N 932003432 3/5/21 764,08 €	11	9
					DEMSAC OFICINAS - LABORATORIO				
248.551	26/03/21	26/03/21	29/03/21	11		5	*** 29-MAR-2021	11	5
					LABORATORIO) LUGAR: VESTUARIO FEMENINO SE SOLICITA: REPARACIÓN INTERRUPTOR, EN OCASIONES NO ENCIENDE.				
					DEMSAC OFICINAS - LABORATORIO				
248.627	30/03/21	30/03/21	31/03/21	11	URGENTE	5	*** 31-MAR-2021	11	5
					LABORATORIO) LUGAR: LABORATORIO BROMATOLOGÍA SE SOLICITA: RETIRADA DE FLUORESCENTE				
					DEMSAC OFICINAS - LABORATORIO				
252.585	05/07/21	05/07/21	08/07/21	11	SE SOLICITA: REPARACIÓN ENCHUFE ARMARIO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BROMATOLOGÍA. AL ENCHUFAR SALTA EL DIFERENCIAL POR LO QUE NO PODEMOS TENERLO EN MARCHA.		*** 8-JUL-2021 MANU 1 HORA LA AVERÍA ES DEL ARMARIO	11	5
					DEMSAC OFICINAS - LABORATORIO				
255.160	05/10/21			11	PETICIÓN 2021/1667 CON MOTIVO DE LA INSTALACIÓN DE CONTROL DE ACCESO DORLET Y APERTURA DE PERSIANA EN LA PUERTA PRINCIPAL DEL DEMSAC, CUESTA DE SAN VICENTE, SE REQUIEREN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: - DISPONER DE TUBO O BANDEJA DESDE LA CPU DE DORLET DEL DEMSAC HASTA EL DISPOSITIVO A CONECTAR,ESTO ES: PERSIANA LECTOR DE ACCESO EL CABLE QUE HAY QUE DEJAR PARA CONECTAR LA PERSIANA ES: CABLE MULTIC. C/P + ALIM 2+ 6L.H EL CABLE PARA EL LECTOR DE ACCESO:CABLE DATAX YCY 8 X 0,22MM AVISAD EL DÍA QUE SE VAYA A	5	*** 6-OCT-2021	11	5
					DEMSAC OFICINAS - LABORATORIO				

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	132/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

AVERIAS PENDIENTES DEL INSPECTOR: OSKAR GOMEZ PALENCIA 639158610

Nº Parte	F. Entra	F. Acep.	F. Term.	Edif.	Trabajo Solicitado	Ur	Trabajo Realizado	Ave.	Urg.
256.836	12/11/21	12/11/21	15/11/21	11	REPARAR O COLOCAR INTERRUPTOR DE CAMPANA ESTRACTORA DEMSAC OFICINAS - LABORATORIO		*** 15-NOV-2021	11	1
258.242	15/12/21	15/12/21	20/12/21	11	LUGAR: DESPACHO 16 1ª PLANTA (INSPECTORAS) SE SOLICITA: REPARACIÓN INTERRUPTOR LUZ DEMSAC OFICINAS - LABORATORIO	5	*** 20-DIC-2021	11	5

Total Partes Pendientes: 46

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	133/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Partes atendidos desde el 1 de enero de 2019al 31 de diciembre de 2021

ELECTRICIDAD

Código	Centro	Nº Partes
88	Demsac	46
180	Aterpe 1ª	24
432	Aterpe 2ª	11
433	PISO ACOGIDA VILLA SUSO	2
	Villa Suso TOTAL Electricidad	83
42	Fray Zacarías	74
668	Campo Futbol La Vitoriana	24
37	San Martín Pistas Polideportivas	23
605	Instalaciones Deportivas Betoño	60
177	Los Molinos VICO	82
175	Aurora VICO	80
436	Oficinas José Erbina: Comisaría (OFICINAS SERVICIO DE INFANCIA)	20
210	C.C. Abetxuko + BIZAN	17
141	Apart. Tutelados San Antonio	37
142	Apart. Tutelados Pablo Neruda	44
140	Apart. Tutelados Ramiro Maeztu	44
138	Apart. Tutelados Beato T. Zumárraga	14
137	Apart. Tutelados Aurora	26

ELECTRONICA

Código	Centro	Nº Partes
88	Demsac	0
180	Aterpe 1ª	0
432	Aterpe 2ª	2
433	PISO ACOGIDA VILLA SUSO	0
	Villa Suso TOTAL Electrónica	2
42	Fray Zacarías	2
668	Campo Futbol La Vitoriana	0
37	San Martín Pistas Polideportivas	0
605	Instalaciones Deportivas Betoño	0
177	Los Molinos VICO	4
175	Aurora VICO	0
436	Oficinas José Erbina: Comisaría (OFICINAS SERVICIO DE INFANCIA)	0
210	C.C. Abetxuko + BIZAN	0
141	Apart. Tutelados San Antonio	1
142	Apart. Tutelados Pablo Neruda	0
140	Apart. Tutelados Ramiro Maeztu	0
138	Apart. Tutelados Beato T. Zumárraga	0
137	Apart. Tutelados Aurora	0

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por
JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación)
LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Zerbitzaria
Servidor
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala

Data eta Ordua
Fecha y Hora
21/04/2022 12:06:00

Orrialdea
Página
134/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000005

Aviso en ABETXUKO POLI + PISC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/05/2019	14/05/2019	14/05/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Fallan dos detectores en primera planta en baño femenino son la puerta 3 y la puerta 4 también se necesita una bombilla

Aviso - 000004

Aviso en ABETXUKO POLI + PISC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/05/2019	14/05/2019	14/05/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

No Hay descripción

Aviso - 000002

Aviso en ABETXUKO POLI + PISC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/05/2019	14/05/2019	14/05/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Fallo en detector 2 baño planta 1, se queda encendida la luz.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	135/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000016

Aviso en ARCHIVO MUNICIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/06/2019	18/06/2019	18/06/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se ha estropeado una luminaria de la zona de reprografía, en la sala de consulta

Cambio de bombillas en el baño de mujeres de administración y un foco del rellano de la escalera (el izquierdo, no cambiar los que están debajo del cuadro)

Aviso - 000006

Aviso en AMADIS A TUTELADOS

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
11/06/2019	18/06/2019	18/06/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Es un aviso de prueba para comprobar que funciona.

Aviso - 000017

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
19/06/2019	20/06/2019	20/06/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Hay algunas fluorescentes de la sala de encuentro que no lucen. Hay que revisarlas

Aviso - 000018

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
19/06/2019	20/06/2019	20/06/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Las luces del vestuario masculino de empleados no funcionan bien. Tardan mucho en encenderse y parece que el problema es de los interruptores

Aviso - 000010

Aviso en HEGOALDE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	136/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

14/06/2019	14/06/2019	14/06/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
SE SOLICITA REPARAR INTERRUPTOR DEL BAÑO (110) FEMENINO MINUSVALIDOS PISCINA.

Aviso - 000029

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
27/06/2019	28/06/2019	28/06/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Teatro. Camerino 1. Interruptor de la luz estropeado.

Aviso - 000027

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
26/06/2019	26/06/2019	26/06/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Las fluorescentes del descansillo de las escaleras de subida al primer piso no encienden

Aviso - 000008

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/06/2019	13/06/2019	13/06/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se solicita arreglo de luminaria de ducha del vestuario masculino piscina.

Aviso - 000019

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
19/06/2019	20/06/2019	20/06/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
El enchufe que esta situado en playa de piscina, junto a la salida del vestuario masculino mas próxima a la piscina pequeña NO FUNCIONA.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	137/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000021

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
24/06/2019	25/06/2019	25/06/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En el Vestuario femenino de piscina el enchufe junto al espejo está quemado.

Aviso - 000013

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/06/2019	18/06/2019	18/06/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En el Vestuario femenino de piscina el enchufe junto al espejo está quemado.

Aviso - 000012

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/06/2019	14/06/2019	14/06/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

No se enciende la luminaria de una de las luces del despacho del jefe de limpieza de la primera planta.

Aviso - 000014

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/06/2019	17/06/2019	17/06/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Hay algunos tramos de leds de las escaleras blancas hacia piscina y hacia sótano y primera planta que no se encienden

Aviso - 000024

Aviso en BLAS DE OTERO C DIA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
25/06/2019	25/06/2019	25/06/2019

DATOS DE LA TAREA

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	138/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Descripción del aviso :
No funcionan las luces de la sala de juegos del cad (centro de atención diurna).

Aviso - 000022

Aviso en CETIC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
24/06/2019	24/06/2019	24/06/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En la sala de conserjería de CETIC, los dos interruptores de la luz se han estropeados y no tiene luz la sala

Aviso - 000025

Aviso en MUSIKA ETXEA C FORMATIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
25/06/2019	25/06/2019	25/06/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
FOCO DE LED , FUNDIDO EN LA OFICINA DE INFORMACION Y CONTROL.

Aviso - 000007

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/06/2019	13/06/2019	13/06/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
SE INFORMA QUE EN ZONA EXTERIOR, BAÑOS DEL SOLARIUM DEL CAMPO DE FUTBOL, HAY VARIAS FLUORESCENTES FUNDIDAS.
CONCRETAMENTE SON:
- ENTRADA 105-115: BAÑO DE CHICAS - HAY UN FLUORESCENTE FUNDIDO
- ENTRADA 107-117: BAÑO DE CHICAS - HAY UN FLUORESCENTE FUNDIDO
- ENTRADA 107-117: BAÑO DE CHICOS - HAY TRES FLUORESCENTES FUNDIDOS

Aviso - 000011

Aviso en TEATRO PRINCIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/06/2019	17/06/2019	17/06/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se ha realizado en los últimos días una revisión de bombillas en el Teatro Principal y el personal de conserjería ha detectado bastantes lámparas fundidas, sobre todo en las subidas a anfiteatros y en los vestíbulos. Se plantea la posibilidad de que en la próxima visita al Teatro se repasen dichas zonas para subsanar los desperfectos.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	139/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	140/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000058

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/07/2019	16/07/2019	16/07/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
No Hay descripción

Aviso - 000033

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
1/07/2019	1/07/2019	1/07/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Comunican las siguientes incidencias:
22/02/2019: El foco 15 de piscina no funciona- pendiente
27/03/2019: El foco 2 de piscina no funciona - RESUELTO 28/03/2019
28/06/2019: El foco 36 de piscina no funciona

Aviso - 000034

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
2/07/2019	2/07/2019	3/07/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Luz de WC femenino, sala de encuentro, tarda muchísimo en encenderse.

Aviso - 000039

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
4/07/2019	4/07/2019	4/07/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Luces de piscina:
Fundido uno de los fluorescentes correspondientes al interruptor 2 (bajo gimnasio).
Un foco del interruptor 15 y otro del 19 no funcionan (es necesario elevador)

Aviso - 000043

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	141/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Creado	Atendido	Cerrado
5/07/2019	10/07/2019	10/07/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Las dos lamparas que llevan dos fluorescentes cada una,están fundidas(4 fluorescentes) en vestuario femenino de piscina,zona de duchas.

Aviso - 000047

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
8/07/2019	10/07/2019	10/07/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

La luz del baño femenino de la 4ª planta falla.

Aviso - 000055

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/07/2019	16/07/2019	16/07/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Vestuario masculino de empleados (-2): sustituir fluorescentes fundidas y revisar el encendido, les cuesta mucho encenderse. (Que se mire en la zona de duchas que no se encienden)

Aviso - 000074

Aviso en ARRIAGA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
24/07/2019	29/07/2019	29/07/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

El diferencial del ascensor situado en el cuadro eléctrico del almacén de fichar del CC Arriaga está estropeado. Urge cambiarlo porque el ascensor no funciona. Han estado a revisarlo los de Elektra y dicen que cambiar ese diferencial le corresponde al Ayuntamiento (JNM)

Aviso - 000044

Aviso en EL CAMPILLO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
5/07/2019	10/07/2019	16/07/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	142/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Colocar carcasas de enchufes en el aseo femenino de la cancha polideportiva.

Aviso - 000050

Aviso en EL CAMPILLO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/07/2019	16/07/2019	16/07/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Interruptor luz de entrada a la ludoteca no funciona.

Aviso - 000057

Aviso en EL PILAR CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/07/2019	15/07/2019	16/07/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Luces fundidas:

Foco central exterior entrada
Foco entrada entre las dos puertas, interior izquierda
Hall entrada 16 focos
Gimnasio 8 focos
Pasillo talleres 1er fluorescente
Oficina administrativos último fluorescente
Diferencial reserva al lado del diferencial del sic cafetería 1
Salita contadores luz entrada principal
1er foco de la izquierda y último de la derecha sala exposiciones
Despacho 3 SSB 2 focos
Fluorescente baño masculino oficinas
2º tramo escalera acceso a la sala de estudio 2º foco
Sala de estudio fluorescente 5ª fila dcha

Aviso - 000081

Aviso en EL PILAR CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
No funciona el primer interruptor de la biblioteca familiar.

Aviso - 000077

Aviso en HEGOALDE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
29/07/2019	29/07/2019	29/07/2019

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	143/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
No Hay descripción

Aviso - 000059

Aviso en HEGOALDE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
15/07/2019	15/07/2019	15/07/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Volver a colocar el enchufe en vestuario masculino de piscina (junto al lavabo que está al lado del aseo de discapacitados) JNM

Aviso - 000030

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/06/2019	28/06/2019	2/07/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Llaman del centro comunicando que estan sin tensión en las tomas de calle que afectan a varios puntos de dicho centro debido a actividades de hinchables y demás juegos. Se pasa a solucionar avería y se comunica que el fallo fue debido al aumento de carga en los enfuches de fuerza exteriores se sanea instalacion dividiendo cargas y queda en marcha.

Aviso - 000038

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
3/07/2019	3/07/2019	31/07/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En el cuadro eléctrico de piscina, donde se dan las luces del solarium, se aprecia un zumbido desde hace unos días

Aviso - 000069

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
22/07/2019	29/07/2019	29/07/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Cc. Ipar 1: Se solicita reparación del detector/interruptor del servicios masculino situado antes de la entrada de la piscina. (JNM)

Aviso - 000073

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	144/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
24/07/2019	29/07/2019	29/07/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Iparralde 1 almacen piscina limpieza, enchufe suelto (JNM)

Aviso - 000031

Aviso en JUDIMENDI CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
1/07/2019	1/07/2019	1/07/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
C.C. JUDIMENDI G.E.
LUZ HALL ENTRADA A VESTUARIOS FEM. CANCHA

REPARAR LA LUZ DEL HALL DE VEST. FEM. CANCHA.POSIBLEMENTE ESTE UNA FUNDIDA Y AFECTA AL ENCENDIDO DE LA OTRA (como pasó en el masculino)

Aviso - 000082

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Está suelto el primer foco exterior junto al aparcabicis (el que está cerca del paseo).

Aviso - 000070

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
22/07/2019	29/07/2019	29/07/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
La escalera emergencia exterior, la blanca de pasillo técnicos a cafeteria, se vuelve a encender cuando pasan los coches por la carretera.
(JNM)

Aviso - 000072

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	145/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Creado	Atendido	Cerrado
24/07/2019	29/07/2019	29/07/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Una de las luces del techo circular de la sala de encuentro (justo detrás de la cola de la cigüeña) parpadea continuamente siendo muy molesto para la lectura (JNM)

Aviso - 000028

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
27/06/2019	28/06/2019	29/07/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Fallan las siguientes luces de emergencia:

Vestuarios cancha:
Vestuario 1: la que está encima de la puerta.
Vestuario 6: la que está en zona de bancos-vestuario.

Zona piscina:
Vestuario familiar: la que está encima de la puerta.
hilera zona lavabos.
hilera zona servicios.
Vestuario masculino: zona bancos en la 1ª hilera (entrada desde taquillas)
Vestuario femenino: hilera zona lavabos
hilera zona taquillas
Pasillo piscinas: 1ª y última luz del techo (una junto vest. familiar y la otra junto vest. femenino)

Zona escaleras piscina:
Todas las luces laterales de la pared de la escalera.

Aviso - 000071

Aviso en ZABALGANA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
22/07/2019	29/07/2019	29/07/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
La alarma de la puerta de emergencia de bibliotecas no suena aún estando alarmada. Puede ser un problema eléctrico. (JNM)

Aviso - 000062

Aviso en MUSIKA ETXEA C FORMATIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
16/07/2019	16/07/2019	16/07/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
REPONER LAMPARA EN ESCALERA, ENTRE PLANTA PRINCIPAL Y PRIMERA. (JNM)

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	146/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000067

Aviso en ARIZNAVARRA CSCM

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
22/07/2019	29/07/2019	29/07/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Varias luces del centro se han fundido:
1. El tubo fluorescente que se encuentra en la entrada del vestuario (en el interior y prácticamente encima de la puerta). Tubo de un metro de longitud aproximadamente
2. La luz de la entrada, justo al entrar por la puerta. Dos bombillas de bajo consumo.
3. Dos luces del pasillo de las oficinas (2º y 4º foco). En las 2 luces que se han estropeado hay bombillas de bajo consumo, así como en las 2 que funcionan hay focos pequeños.

Solicitamos reposición y recambios.
(JNM)

Aviso - 000061

Aviso en CMAS - ASORES

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
15/07/2019	16/07/2019	16/07/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

ELECTRICIDAD BOMBILLA ENTRADA PRINCIPAL FUNDIDO (JNM)

Aviso - 000035

Aviso en PALACIO MONTEHERMOSO + DEP AGUAS

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
2/07/2019	2/07/2019	2/07/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Falla la llave de la luz de techo del torreón, en sala exposiciones-planta 1ª

Aviso - 000045

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
8/07/2019	16/07/2019	16/07/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE EN EL EDIFICIO DE PISCINA, EN LA PLANTA PRINCIPAL, LA LUZ DE ENTRADA (JUNTO A LA P-50) AL VESTUARIO MASCULINO DE VERANO ESTA FUNDIDA.

Aviso - 000080

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	147/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE EN ZONA INTERIOR, EDIFICIO PISCINAS, EN EL SIC NO SE ENCIENDEN NINGUNO DE LOS DOS FLUORESCENTES DEL TECHO.

EN LA ZONA DE VESTUARIOS DE VERANO, EN EL VESTUARIO MASCULINO HAY DOS LUCES REDONDAS QUE NO FUNCIONAN. EN LA ZONA DE TAQUILLAS DE VERANO HAY UNA FLUORESCENTE QUE NO FUNCIONA Y EN EL PASILLO HAY TAMBIÉN DOS FLUORESCENTES QUE NO FUNCIONAN.

EN EL SOTANO DEL EDIFICIO PISCINAS, EN EL VESTUARIO Nº1 MASCULINO HAY UNA FLUORESCENTE Y UNA LAMPARA REDONDA QUE NO FUNCIONAN, EN EL VESTUARIO Nº 4 FEMENINO HAY UNA FLUORESCENTE QUE NO FUNCIONA.

SE INFORMA QUE EN ZONA INTERIOR EN LA ZONA DE VESTUARIOS DE VERANO EN LOS ASEOS DE LA ZONA DERECHA HAY 5 LUCES FUNDIDAS.

EN LA ENTRADA DE PISCINAS EXTERIORES A LOS VESTUARIOS DE VERANO HAY UNA LUZ FUNDIDA.

EN LA ENTRADA A LOS VESTUARIOS FEMENINOS DE VERANO (PUERTA P-47) HAY UNA LUZ FUNDIDA.

EN EL EDIFICIO PISCINAS EN EN VESTUARIO Nº3 MASCULINO DE LA PLANTA BAJA HAY UNA LUZ DE DUCHA QUE NO FUNCIONA.

Aviso - 000065

Aviso en BETI JAI (MENDIZORROTZA)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se informa que hay una fluorescente fundida en la planta principal, a la altura del cartel del aforo del frontón Ogueta.

Aviso - 000053

Aviso en OLARANBE INST DEP

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
11/07/2019	16/07/2019	16/07/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

-EDIFICIO DE OFICINAS + VESTUARIOS:PLANTA BAJA: EN EL VESTUARIO Nº7: VESTIDOR: ALUMBRADO: INTERRUPTOR DOBLE UBICADO EN PARED A MANO IZQUIERDA PUERTA ACCESO - SALIDA : LLAVE IZQUIERDA ESTÁ ROTA.

- -ESTA INSTALACIÓN PERMANECE CERRADA POR LAS MAÑANAS.

- - -PERSONA DE CONTACTO: PATXI, TELÉFONOS: 58928 O 646.959.754 / EXTENSIÓN Nº 3241

Aviso - 000052

Aviso en OLARANBE INST DEP

FECHAS

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	148/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Creado	Atendido	Cerrado
10/07/2019	16/07/2019	16/07/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

-EDIFICIO DE OFICINAS + VESTUARIOS:PLANTA BAJA: EN EL VESTUARIO ÁRBITROS Nº2: CABINA WC. INTERIOR:PARED DERECHA: AZULEJO: ENCHUFE ELÉCTRICO ESTA SUELTO DE LA PARED Y CHISPAS.

- -ESTA INSTALACIÓN PERMANECE CERRADA POR LAS MAÑANAS.

- - -PERSONA DE CONTACTO: PATXI, TELÉFONOS: 58928 O 646.959.754 / EXTENSIÓN Nº 3241.

Aviso - 000051

Aviso en OLARANBE INST DEP

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/07/2019	16/07/2019	16/07/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

-CAMPO Nº1:EDIFICIO DE WC´S PÚBLICOS:WC.ADAPTADO: ALUMBRADO, NO SE APAGA.

LA CONEXIÓ - DESCONEXIÓN SE REALIZA POR FOTOCÉLULA DE PRESENCIA.

- - ESTA INSTALACIÓN PERMANECE CERRADA POR LAS MAÑANAS.

- - -PERSONA DE CONTACTO: PATXI, TELÉFNOS: 58928 O 646.959.754 / EXTENSIÓN Nº 3241.

Aviso - 000068

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
22/07/2019	29/07/2019	29/07/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

La luz del pasillo de la primera planta de la escalera protegida está fundida. Junto al ascensor grande, la sala de descanso de personal de limpieza y el almacén de mobiliario.
(JNM)

Aviso - 000076

Aviso en ARIZNAVARRA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
29/07/2019	29/07/2019	29/07/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Enchufes de cancha: Están situados en el tercio junto al marcador, detrás de los tubos, y el del pasillo junto al vest. nº 4. No funcionan. Ha venido mto. está mañana ha puesto el cargardor del taladro y la alargadera, y han dejado de funcionar . Se mira cuadro de diferenciales pista que está en el almacén calderas y están todos los diferenciales arriba. Se procede a bajar y subir tanto los de los enchufes como el general y no arrancan.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	149/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000049

Aviso en ARIZNAVARRA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/07/2019	29/07/2019	29/07/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Enchufes de cancha: Están situados en el tercio junto al marcador, detrás de los tubos, y el del pasillo junto al vest. nº 4. No funcionan. Ha venido mto. está mañana ha puesto el cargardor del taladro y la alargadera, y han dejado de funcionar . Se mira cuadro de diferenciales pista que está en el almacén calderas y están todos los diferenciales arriba. Se procede a bajar y subir tanto los de los enchufes como el general y no arrancan.

Aviso - 000079

Aviso en ARIZNAVARRA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
30/07/2019	31/07/2019	31/07/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

No Hay descripción

Aviso - 000063

Aviso en ARIZNAVARRA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/07/2019	17/07/2019	17/07/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

LAS LUCES DEL VESTUARIO DERECHO DE MINUSVÁLIDOS DE PLANTA BAJA NO FUNCIONAN ASÍ COMO EL DETECTOR DE PRESENCIA DE DICHO VESTUARIO. PERMANECÍAN ENCENDIDAS DE FORMA CONTÍNUA HASTA QUE SE HAN FUNDIDO LOS TUBOS. (JNM)

Aviso - 000066

Aviso en ARRIAGA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

No Hay descripción

Aviso - 000054

Aviso en LANDAZURI POLIDEPORTIVO

FECHAS

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	150/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Creado	Atendido	Cerrado
12/07/2019	16/07/2019	16/07/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Luces fundidas:

- Planta baja: 2 fluorescentes en la sala 1.

- Entreplanta 1ª: 2 fluorescentes en la sala 3.

- Planta 1ª: 3 fluorescentes en el hall.
3 fluorescentes en el pasillo de las taquillas.

- Vestuarios nuevos:
1 fluorescente en el vestuario masculino.
1 lámpara de dos bombillas en el vestuario masculino.

- Cancha: 2 focos.

- Vestuarios viejos:
2 fluorescentes en el vestuario de árbitros (uno de ellos en el servicio).
1 fluorescente en el vestuario femenino.

27/05/2019
LA EMPRESA Endesa Techno Control CAMBIA TODAS EXCEPTO LAS DE CANCHA y la del pasillo de las taquillas.

Aviso - 000060

Aviso en LANDAZURI POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
15/07/2019	16/07/2019	16/07/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Desde ayer por la tarde salta un diferencial de fuerza que impide que conectemos los enchufes de nuestra área de trabajo. También influye en otros enchufes de la entrada y la sala 1 de esta planta baja. Lo ponemos en conocimiento a primera hora de hoy. Hacia las once y media aparecen dos técnicos de la empresa Tecno Control U.T.E. Endesa y tras mucha pruebas identifican el problema. Se trata de un cable unido con cinta aislante que va del monitor de las cámaras al enchufe y que hace algún contacto por lo que salta dicho diferencial. Tras volver a hacer un empalme se van resolviendo el problema principal. JNM

Aviso - 000078

Aviso en TEATRO PRINCIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
29/07/2019	30/07/2019	30/07/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	151/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

En los últimos días de funcionamiento intensivo del Teatro, han dejado de funcionar algunas luces. Pasamos a detallar las que no funcionan, si bien puede que haya más.

- Patio Butacas:
Palco 1 lado impar: Bombilla fundida
Palco 2 lado par: Bombilla fundida

- Preferente:
2 bombillas fundidas lado impar

-Anfiteatro 2:
2 lámparas fundidas (1 lado par y la otra en el lado impar)

-Vestíbulo de Conserjería:

1 de las lámparas fluorescentes (que llevan 2 lámparas, una de ellas estaba parpadeando hasta que se ha fundido),se ha fundido.

- Despacho TASC (anfiteatro segundo)
1 fluorescente fundido.

Aviso - 000037

Aviso en TEATRO PRINCIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
2/07/2019	3/07/2019	3/07/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Hay dos fluorescentes fundidos en el despacho de los TASC en el Teatro Principal Antzokia (despacho segundo anfiteatro).

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	152/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000092

Aviso en ARCHIVO MUNICIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
6/08/2019	14/08/2019	14/08/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Revisar batería de condensadores, pueden vibrar algunos contactores (¿?)

Aviso - 000105

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
23/08/2019	28/08/2019	28/08/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Iparralde 1: Vestuario masculino de piscina, según entras a mano izquierda los fluorescentes no se encienden.

Aviso - 000100

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
19/08/2019	28/08/2019	28/08/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Nos comunican que la luz del baño del vestuario de piscina masculino no funciona.

Aviso - 000091

Aviso en PALACIO MONTEHERMOSO + DEP AGUAS

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
6/08/2019	14/08/2019	14/08/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

No funcionan los ventiladores de extracción de los baños masculino de planta 1ª y femenino de planta 2ª.
La luz general de los balos de la 1ª planta -zona publica- funcionan de forma intermitente
(JNM)

Aviso - 000096

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/08/2019	14/08/2019	14/08/2019

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	153/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
SE INFORMA QUE EN ZONA EXTERIOR, ACCESOS, UN FOCO DE LOS QUE ESTA ENCIMA DE LOS TORNOS ESTA FUNDIDO.

Aviso - 000094

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
8/08/2019	14/08/2019	14/08/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
OFICINAS DEL DPTO. de DEPORTE -
SE INFORMA QUE HAY UN INTERRUPTOR DE LUZ ESTROPEADO EN LA SALA DE REUNIONES DE LA PRIMER PLANTA.

Aviso - 000093

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
8/08/2019	14/08/2019	14/08/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
SE INFORMA QUE CD MENDIZORROTZA, EDIFICIO PISCINAS, EXISTEN LAS SIGUIENTES LUMINARIAS FUNDIDAS:
* PLANTA SÓTANO, VESTUARIO Nº3 MASCULINO,FLUORESCENTE ENTRADA FUNDIDO
* PLANTA BAJA O PRINCIPAL,VESTUARIO Nº3 MASCULINO,FOCO FUNDIDO ZONA DUCHAS
* PLANTA BAJA,CABINA VESTUARIO INDIVIDUAL MASCULINO CENTRAL,FOCO FUNDIDO
* PLANTA BAJA,VESTUARIO Nº4 FEMENINO, FOCO FUNDIDO ZONA DUCHAS
* PLANTA SEGUNDA, BAÑOS FEMENINOS, FOCO FUNDIDO (LAVABOS)

Aviso - 000084

Aviso en POLICIA LOCAL (CPD - INFORMATICA)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
31/07/2019	19/08/2019	19/08/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Reparar aplique de luz (lámpara fundida) del aseo de calabozos (JNM)

Aviso - 000111

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
El alumbrado de la cabina técnica de la sala Estíbaliz no funciona.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	154/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000108

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
27/08/2019	28/08/2019	28/08/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

El alumbrado de la cabina de sonido de la Sala Olarizu no funciona.

Aviso - 000107

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
27/08/2019	28/08/2019	28/08/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Zona norte, detrás de la escalera, frente a la máquina de fichar, una regleta de enchufes hace corto con sólo tocar el plástico por fuera con un dedo.

Aviso - 000088

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
2/08/2019	19/08/2019	19/08/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

No se apaga una luz de presencia en los baños de chicos de zona norte.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	155/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000116

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
2/09/2019	3/09/2019	25/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

URGENTE: Luces vestuario piscina: el magneto R10 del cuadro de deportes no se puede rearmar, corresponde al interruptor 40 del cuadro del SIC

Aviso - 000085

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
1/08/2019	19/09/2019	19/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

3º planta zona cultural, no hay luz en almacén de limpieza.

Aviso - 000171

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
20/09/2019	24/09/2019	24/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Un fluorescente del vestuario masculino de cancha(número 2) está fundido. Además el cristal protector del mismo está rajado

Aviso - 000201

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
26/09/2019	30/09/2019	30/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

El enchufe que está en el pasillo de piscina a la izquierda de la segunda puerta del vestuario masculino está roto.

El enchufe que hay en la zona de botiquín, entre el almacén de material y la puerta de piscina, no funciona

Aviso - 000165

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	156/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

18/09/2019	19/09/2019	19/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Fluorescentes baño masculino sala de encuentro estan fundidos los dos de la izquierda.

Aviso - 000161

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
16/09/2019	19/09/2019	19/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Revisar la iluminación de emergencia según recomendación recogida en el último informe del Servicio de Prevención.

Aviso - 000102

Aviso en EL PILAR CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/08/2019	20/09/2019	20/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
CREEMOS QUE EL SENSOR DE PRESENCIA DEL BAÑO DE LA BIBLIOTECA ESTA ESTROPEADO. PERMANECE ENCENDIDO TODO EL DIA.

Aviso - 000133

Aviso en EL PILAR CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
6/09/2019	20/09/2019	20/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
- Fluorescente sobre escaleras de bajada a vestuarios no se enciende.
- Vestuario femenino de personal: las luces se quedan siempre encendidas (va con sensor)
- Fluorescente en baño masculino de segunda planta (sala de estudio) no se enciende.

Aviso - 000206

Aviso en HEGOALDE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
No Hay descripción

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	157/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000205

Aviso en HEGOALDE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
No Hay descripción

Aviso - 000075

Aviso en HEGOALDE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
29/07/2019	10/09/2019	20/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
FOCOS FUNDIDOS EN CANCHA Y UNO QUE SE APAGA CUANDO SE RECALIENTA Y SE VUELVE A ENCENDER (mirando desde la oficina de información, el más cercano a las puertas de emergencia).

Aviso - 000179

Aviso en HEGOALDE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
No Hay descripción

Aviso - 000142

Aviso en HEGOALDE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
11/09/2019	19/09/2019	19/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
FOCOS FUNDIDOS EN CANCHA Y UNO QUE SE APAGA CUANDO SE RECALIENTA Y SE VUELVE A ENCENDER (mirando desde la oficina de información, el más cercano a las puertas de emergencia).

Aviso - 000112

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
29/08/2019	20/09/2019	20/09/2019

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	158/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En la Sala de Estudios, las luces de una parte de la sala, no se encienden las que corresponden al 2º interruptor de la dch., parace que se trata del interruptor, no hay ningún diferencial bajado.

Aviso - 000187

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
23/09/2019	24/09/2019	24/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Vestuario femenino piscina. Enchufe junto al espejo no funciona.

Aviso - 000115

Aviso en IPARRALDE (2) - SEMILL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
29/08/2019	3/09/2019	20/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Iparralde 2; la bajada del taller 1 al sótano tiene todas las bombillas fundidas , conviene cambiarlas.

Aviso - 000148

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/09/2019	19/09/2019	19/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Ludoteca baño cambiar bombilla y vestuario masculino gimnasio cambiar fluorescente del baño.

Aviso - 000150

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/09/2019	19/09/2019	19/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Nos comunican que hay un enchufe suelto en el pasillo que va a cancha a la altura de la papelera antes de las taquillas. Esta peligroso ya que esta al alcance de los niños.

Aviso - 000149

Aviso en IPARRALDE (1)

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	159/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/09/2019	19/09/2019	19/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

El pulsador para encender las luces de la cancha desde el SIC (BOTON VERDE),de la parte derecha se ha roto. Lo guardo en almacén nº 38

Aviso - 000163

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
18/09/2019	19/09/2019	19/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

No Hay descripción

Aviso - 000099

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
19/08/2019	28/08/2019	20/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

El cuenta personas de Iparralde no funciona. Además al ir a rearmar el magneto que está situado en el SIC éste ha soltado un chispazo y se ha dejado bajado por precaución (avería 16/08/2019)

Aviso - 000086

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
1/08/2019	20/09/2019	20/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

No funciona uno de los focos de la luz de sala en el Teatro.

Aviso - 000118

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
3/09/2019	3/09/2019	3/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	160/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Iparralde 1 vestuario masculino de piscina en la zona de urinarios no hay luz y según entras a mano izquierda en cuarto pequeño los fluorescentes no funcionan. La semana pasada se arreglaron y no era de los fluorescentes y ahora otra vez no funcionan.

Aviso - 000122

Aviso en JUDIMENDI CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
4/09/2019	25/09/2019	25/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En el Servicio Social de Base, en el segundo despacho por la izquierda, hay un fluorescente que parpadea.

Aviso - 000198

Aviso en JUDIMENDI CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
25/09/2019	26/09/2019	26/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En los Servicios Social de base, hay 7 fluorescentes fundidos.

Aviso - 000128

Aviso en JUDIMENDI CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
4/09/2019	25/09/2019	25/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En el baño izquierdo del vestuario masculino 2 de cancha el plafón esta suelto y colgando de los cables. Parece que tiene una de las pestañas rota.

Aviso - 000166

Aviso en JUDIMENDI CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
18/09/2019	25/09/2019	25/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

El diferencial de los enchufes del vestuario femenino de piscina (zona de lavabos) se cae continuamente. En cuanto lo subimos de vuelve a bajar. Se ha quejado ya más de una usuaria porque no pueden usar los secadores.

Aviso - 000200

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	161/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

VESTUARIOS DE FUTBOL : SOLICITUD DE REVISION DE ENCHUFES EN VESTUARIOS Y PASILLO QUE SE INDICAN A CONTINUACION :

- EN ENTRADA DE VESTUARIO Nº6 : ENTRE LOS VESUARIOS Nº6 Y Nº8 DOS ENCHUFES ESTAN MAL .
- ASEOS DE VESTUARIOS Nº7 Y Nº8 , INDICA EL PERSONAL DE LIMPIEZA QUE CUANDO ENCHUFAN LAS MAQUINAS DE ALTA PRESION , SALTAN.

Aviso - 000174

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

FRONTON INTERIOR: SE SOLICITA REPOSICION DE BOMBILLAS / LAMPARAS EN LAS ZONAS A CONTINUACION INDICADAS :
- LAMPARA FUNDIDA EN W.C. MASCULINO .
- BOMBILLAS FUNDIDAS EN PASILLO DE TAQUILLAS .

MUCHA ALTURA PARA REALIZACION POR PARTE DE PERSONAL .

Aviso - 000114

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
29/08/2019	3/09/2019	3/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

VESTUARIOS FUTBOL : ALMACEN MATERIAL RUGBY , NO FUNCIONA LA LUZ , SE SOLICITA REPARACION .

- -PERSONA DE CONTACTO: ESTHER, GALLEGO - TÉLEFONOS [53240 O 629.284.671 / EXTENSIÓN Nº 3240].

Aviso - 000101

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
20/08/2019	20/09/2019	20/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	162/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

-ZONA DE VESTUARIOS:EL ALMACÉN DE MATERIAL DEPORTIVO DE RUGBY: NO FUNCIONA EL ALUMBRADO INTERIOR.

EL ALMACÉN ESTA UBICADO ENTRE LOS VESTUARIOS Nº 7 Y 8.

LOS ENTRENAMIENTOS DE PETEMPORADA COMENZARON AYER, LUNES DÍA 19/08 /2019.

Nota: El Centro está Cerrado. Coordinador Jesús Vilella, llamar antes: 696.11.45.44

Aviso - 000181

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
23/09/2019	24/09/2019	24/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En el pasillo de entrada a piscina, en el techo pegado a la cristalera del patio andaluz, hay dos regletas de cables que están sueltas.

El taller de mantenimiento (llave nº C39) tiene estropeado el interruptor de las luces, hace ruido y tardan mucho en encenderse los fluorescentes. A parte, hay 2 fluorescentes que no se encienden, uno el de la entrada y otro el más cercano a la puerta de salida a campos de fútbol.

Aviso - 000129

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
5/09/2019	20/09/2019	20/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

ZONA SE VESTUARIOS DE FUTBOL : VESTUARIO Nº7 , HABITACULO FONDO , FALTA TAPA DE REGISTRO DE CABLEADO , POSIBLE PELIGRO , SOLICITUD DE REPOSICION .

Aviso - 000083

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
31/07/2019	20/09/2019	20/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Sujetar regletas (bandejas?) con cables que están en el techo en el pasillo de la piscina (justo encima del torno). Están sueltas.

Aviso - 000141

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/09/2019	19/09/2019	19/09/2019

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	163/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
VESTUARIO FEM. DE PISCINA:
El enchufe que está junto al lavabo no funciona.

Aviso - 000139

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/09/2019	19/09/2019	19/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Escalera de cultura, tramo de la planta de acceso al -1: hay varios leds que no funcionan.
También se han fundido dos focos de ese mismo pasillo: uno en el lado de la sala de encuentro y otro en el lado del gimnasio 1.

Aviso - 000203

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
El interruptor de una parte de las luces de la sala de encuentro, que está cerca de la mesa de la responsable, se ha estropeado y no se apagan las luces

Aviso - 000153

Aviso en ZABALGANA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/09/2019	19/09/2019	19/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
El diferencial de las luces exteriores del C.C. Zabalgana se salta. En concreto el que pone "Diferencial alumbrado balizas NAE1".

Aviso - 000156

Aviso en ZABALGANA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/09/2019	18/09/2019	18/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	164/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Temporizadores de luz en piscina:

- El del baño masculino exterior dura unos 4 segundos. Modificarlo para que dure más tiempo.

- Los de las zonas de taquillas de los dos vestuarios, tanto masculino como femenino, duran unos 4 minutos. Modificarlo para que dure menos tiempo.

Aviso - 000155

Aviso en ZABALGANA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/09/2019	19/09/2019	19/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

-Focos de cancha:
Tercio de Íliada: 2 focos fundidos.
Tercio central: 4 focos fundidos.
Tercio de Bratislava: 2 focos fundidos.

-Focos del pasillo del gimnasio 1: 2 focos fundidos, uno en el lado de la sala de encuentro y otro en el lado del gimnasio1.

-Focos de piscina fundidos y a punto de fundirse: 6. (Carlos comentó que van a cambiar los 18, uno ya está modificado).

-Foco de la sala de encuentro del techo circular de la sala de encuentro (justo detrás de la cola de la cigüeña): se lo llevaron el 29/07/2019 y tienen que traerlo reparado.

Aviso - 000123

Aviso en CEA CASA DE LA DEHESA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
4/09/2019	9/09/2019	9/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SALA EXPOSICIONES -
personal municipal a procedido a reorientar los focos de la sala que estaban enfocando al techo, pero es necesario sustituir unas 20 bombillas que se encuentran fundidas.
Dado el sistema de focos y carril, se considera que NO es oportuno cambiar los equipos, si no tan solo colocar nuevas bombillas (tipo LED) en lugar de las bombillas fundidas

Aviso - 000023

Aviso en MUSIKA ETXEA C FORMATIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
24/06/2019	2/07/2019	20/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE HA CAÍDO UN CUADRO DE LUZ LED DE LOS QUE SE HAN PUESTO HACE POCO EN LA PARTE DE ARRIBA DE LA SALA DONDE ENSAYA LA BANDA DE MÚSICA.

Aviso - 000125

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	165/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso en CEP MARITURRI

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
4/09/2019	20/09/2019	20/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

GELA 006 -
No hay luz, viene del cuadro eléctrico del comedor y se puede subir el diferencial
AULAS 204 - 210 - 211 - 212 - 213
En 5 aulas del 2º piso no suben las persianas y parece un problema eléctrico
AULA 204 -
Enchufe cargador de mini-portátiles descolocado -(fuera de la pared)

Aviso - 000180

Aviso en CEP MARITURRI

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
23/09/2019	23/09/2019	23/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Aula 204. Enchufe cargador miniportatiles descolocado, fuera de la pared

Aviso - 000175

Aviso en CEP MARITURRI

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Programar las luces del exterior

Aviso - 000172

Aviso en CEP MARITURRI

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

006 gela: No hay luz Viene del cuadro eléctrico del comedor y no sube el diferencial
5 aulas del 2º piso no suben las persianas. Parece eléctrico. Aulas: 204, 210, 211, 212, 213

Aviso - 000178

Aviso en PALACIO MONTEHERMOSO + DEP AGUAS

FECHAS

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	166/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Creado	Atendido	Cerrado
20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Varios fluorescentes de techo fundidos en pasillo de entrada a cafetería, planta -1, zona pública.

Aviso - 000145

Aviso en PALACIO MONTEHERMOSO + DEP AGUAS

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
11/09/2019	19/09/2019	19/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
La luz principal de los 2 baños de 1ª planta-zona pública parpadea constantemente.

Aviso - 000164

Aviso en PALACIO MONTEHERMOSO + DEP AGUAS

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
18/09/2019	19/09/2019	13/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Varios fluorescentes de techo fundidos en pasillo entrada sala Amparo (exposiciones 1ª planta)

Aviso - 000138

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/09/2019	19/09/2019	19/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
SE INFORMA QUE EN EL EDIFICIO PISCINA, PLANTA PRINCIPAL, EN EL VESTUARIO MASCULINO Nº1 HAY UN FOCO FUNDIDO.

Aviso - 000131

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
5/09/2019	23/09/2019	23/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
SE INFORMA QUE EN EL CD MENDIZORROZA, EDIFICIO PISCINA PLANTA SEGUNDA, ASEO FEMENINO, EL FOCO SOBRE LOS LAVABOS ESTA FUNDIDO.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	167/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000197

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
25/09/2019	26/09/2019	26/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

OFICINA DEPORTES:

Se informa que uno de los dos interruptores de la oficina de técnicos, última oficina del pasillo de primera planta, está estropeado.
Se informa que el interruptor del almacén de papelería de la planta baja está estropeado.
(Revisar, los tres partes sobre este edificio pueden tener relación).

Aviso - 000196

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
25/09/2019	26/09/2019	26/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

OFICINA DEPORTES:
Se informa hay 11 lamparas de emergencia que no funcionan:

Planta baja 1.
Primera planta 7.
Segunda planta 3.

Aviso - 000143

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
11/09/2019	19/09/2019	19/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE ES NECESARIO REPROGRAMAR EL HORARIO DE ENCENDIDO Y APAGADO DEL ALUMBRADO EXTERIOR DEL CD MENDIZORROTZA:
HORA DE ENCENDIDO: A LAS 19:30 H.
HORA DE APAGADO: A LAS 8:30 H.

Aviso - 000104

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/08/2019	23/09/2019	23/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se informa que en el vestuario de verano masculino uno de los secadores tiene el cable pelado, en el femenino hay otro igual, y a otro le falta el cable con la clavija.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	168/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000195

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
24/09/2019	24/09/2019	24/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE EN EL EDIFICIO DE PISCINA EN EL GARAJE DEL SOTANO DOS LAMPARAS CON FLUORESCENTES, SITAS ENTRE LA PARED Y LAS MAQUINAS DE VENTILACIÓN DE GIROA, NO FUNCIONAN.

NOTA: SE LES HA CAMBIADO LAS FLUORESCENTES Y SIGUEN SIN FUNCIONAR.

Aviso - 000103

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/08/2019	23/09/2019	24/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se informa hay varias fluorescentes en el techo de vestíbulo de entrada fundidas y dos focos en la farola que esta enfrente de la entrada de la cafetería.

Como para estos trabajos es necesario utilizar plataforma, se podría utilizar la que hay en estos momentos en las pistas de tenis cambiando lamparas, que por cierto finalizan hoy 21. (Nota: Esto último nos lo dicen de deporte pero no sé si procede hacerlo con medios auxiliares de otra empresa).

Aviso - 000151

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/09/2019	19/09/2019	19/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se informa que en el despacho de técnicos deportivos y jefes de equipo de la primera planta se ha estropeado un interruptor que afecta a ocho lamparas.

Aviso - 000162

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/09/2019	19/09/2019	19/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Revisión de luminarias en planta sótano de Mendizorroza(garaje) hay muchas que no funcionan y hacen falta, hay zonas muy oscuras donde hay conductos de climatización y algún cuadro eléctrico.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	169/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000146

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
11/09/2019	19/09/2019	19/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

OFICINAS del DPTO. de DEPORTE
Se informa que en el despacho del abogado hay un foco con dos lamparas que incide en la mesa de apoyo que no funciona.

Aviso - 000137

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/09/2019	23/09/2019	23/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE EN LA PLANTA PRINCIPAL DEL EDIFICIO DE PISCINA EN UNO DE LOS VESTUARIOS FEMENINOS INDIVIDUALES HAY UN FOCO FUNDIDO.

Aviso - 000020

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
24/06/2019	2/07/2019	19/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE TENEMOS LOS SIGUIENTES FOCOS FUNDIDOS:
-PISTA DE PADEL Nº2: 1 FOCO.
-PISTA DE BALONCESTO: 1 FOCO.
-PISTAS DE TENIS CUBIERTAS:
PISTA Nº1: 1 FOCO; PISTA Nº2: 1 FOCO; PISTA Nº3: 2 FOCOS; PISTA Nº5: 3 FOCOS; PISTA Nº6: 2 FOCOS

Aviso - 000095

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/08/2019	14/08/2019	24/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE EN EL EDIFICIO PISCINA, 2 PLANTA, VESTUARIO FEMENINO HAY UN ENCHUFE ESTROPEADO. EL QUE ESTA AL LADO DEL SECADOR DE MANOS.

Aviso - 000210

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	170/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE EN EL EDIFICIO PISCINA, EN LA ENTRADA JUSTO ENCIMA DE LOS TORNOS HAY UNA FLUORESCENTE QUE TIENE EL METAQUILATO DE PROTECCION A PUNTO DE CAERSE. ESAS FLUORESCENTES ESTAN TAN ALTAS QUE NO PUEDEN ACCEDER CON LA ESCALERA. VALORAD LA FORMA DE INTERVENIR CON SEGURIDAD.

Aviso - 000144

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
11/09/2019	19/09/2019	19/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE EL INTERRUPTOR SITO EN EL GARAJE ENTRE LAS SALAS DE DEPURACIÓN DE PISCINA EXTERIOR E INTERIOR NO FUNCIONA.

Aviso - 000188

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
23/09/2019	26/09/2019	26/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE EN ZONA EXTERIOR, AL LADO DE LA FUENTE, QUE SE ENCUENTA EN LA SALIDA SUR DEL EDIFICIO SOCIAL, HAY UNA FAROLA TORCIDA. Valorar causa y posibilidad de actuación. Informar.

Aviso - 000106

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
26/08/2019	19/09/2019	19/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

OFICINAS DEPORTES:

Se informa que el interruptor de la primera planta que da servicio a los técnicos de la zona noble no funciona.

Es urgente su arreglo ya que hasta las 8:20, más o menos, no hay luz natural suficiente para ver.

Aviso - 000202

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	171/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se informa hay 14 lamparas y dos reactancias estropeadas en varias dependencias.

Trabajo realizado 26/09/19

Aviso - 000132

Aviso en EI GALTZAGORRI

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
5/09/2019	20/09/2019	20/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

1.- SUSTITUIR LAS LÁMPARAS FUNDIDAS DE LAS LUCES DE EMERGENCIA QUE NO FUNCIONAN. SON 5.

Aviso - 000204

Aviso en OLARANBE INST DEP

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
27/09/2019	30/09/2019	30/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

CAMPO Nº 1: EDIFICIO OFICINAS+VESTUARIOS:PLANTA BAJA: VESTUARIO ADAPTADO - PERSONAL: CABINA WC. INTERIOR : ALUMBRADO: NO SE PUEDE DESCONECTAR, INTERRUPTOR [UBICADO EN LA ZONA EXTERIOR DE LA CABINA], NO RESPONDE.

- -ESTA INSTALACIÓN PERMANECE CERRADA POR LAS MAÑANAS.

- - -PERSONA DE CONTACTO: PATXI, TELÉFONOS: 58928 O 646.959.754 / EXTENSIÓN Nº 3241.

Aviso - 000173

Aviso en OLARANBE INST DEP

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
20/09/2019	30/09/2019	30/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

-EN LAS ZONAS DE ACCESO AL POLIDEPORTIVO : ESCALERAS Y RAMPA ADAPTADA:EL ALUMBRADO EXTERIOR: SE SOLICITA SE REPROGRAME EL RELOJ DE CONEXIÓN - DESCONEXIÓN, CON EL HORARIO DE 19:30 A 23:30 HORAS.

EL RELOJ ESTA UBICADO EN EL CUADRO ELÉCTRICO DE MANIOBRA, QUE SE ENCUENTRA EN EL VESTÍBULO DERECHO DE ACCESO A LA INSTALACIÓN.

Aviso - 000158

Aviso en POLICIA LOCAL (CPD - INFORMATICA)

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	172/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
16/09/2019	19/09/2019	19/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
05 Salta el magnetotérmico que comanda la luz del armero y del polideportivo. Es urgente puesto que el armero se usa diariamente para depositar las pistolas.

Aviso - 000109

Aviso en POLICIA LOCAL (CPD - INFORMATICA)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/08/2019	3/09/2019	25/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Indican que hay fluorescentes fundidos en varias dependencias del edificio.

Aviso - 000147

Aviso en PALACIO VILLASUSO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/09/2019	19/09/2019	19/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Cambiar luz del baño de señoras de la 3ª planta.

Aviso - 000194

Aviso en PALACIO VILLASUSO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
24/09/2019	24/09/2019	24/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Arreglar detector de presencia de la entrada de los baños en la segunda planta.

Aviso - 000176

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
2 fluorescentes fundidos en office 1

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	173/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000113

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
29/08/2019	20/09/2019	24/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Sala María Maeztu zona 3 no se apaga, (sistema domótico).

Aviso - 000170

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
19/09/2019	19/09/2019	19/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

- Un interruptor de luz de Gasteiz no funciona. Puenteamos cable para poder encender cuando hay actividad. URGE.
- Revisar los interruptores de luz del Office Norte. Hacen contacto y fallan mucho.
- Luz en rampa 2 que parpadea.
- En el pasillo junto a sala Armentia, toma de corriente suelta.
- El diferencial de Pasillo Gasteiz salta a menudo al encender la luz. Cuadro Norte 3 (planta segunda)

Aviso - 000121

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
3/09/2019	4/09/2019	4/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En el pasillo del sótano, de camino al foso del montacargas de tijera; hay un tubo con cables atornillado al el techo (con forma de "L") , y se han salido los tornillos y está colgando.

Aviso - 000124

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
4/09/2019	4/09/2019	20/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Almacén de merchandising:
Cambiar actuales equipos con bombillas fundidas, por nuevos equipos tipo LED (según Oskar Gómez) con 14 uds R80 puede ser mas que suficiente.

Aviso - 000159

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	174/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
16/09/2019	19/09/2019	20/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En auditorio María de Maeztu, las luces del anfiteatro no se pueden apagar. Fallo del sistema domótico.

Aviso - 000190

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
24/09/2019	24/09/2019	24/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
No se pueden apagar las luces del auditorio Maria de Maeztu, lo comunicaron también en parte de incidencias de fecha 29/08/2019 la zona 3 permanece encendida. Ahora ha fallado otra zona con lo que tenemos todas las luces de auditorio encendidas permanentemente. En los cuadros de luces aparecen ya 2 aparatos con luz roja.

Aviso - 000168

Aviso en ARANALDE POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
19/09/2019	20/09/2019	20/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Fluorescente fundida en vestuario nº2 zona duchas

Aviso - 000064

Aviso en ARANALDE POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
18/07/2019	18/07/2019	23/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En el gimnasio hay 6 fluorescentes fundidas (JNM)

Aviso - 000127

Aviso en ARANALDE POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
4/09/2019	20/09/2019	20/09/2019

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	175/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En el gimnasio hay 6 fluorescentes fundidas

Aviso - 000184

Aviso en ARRIAGA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
23/09/2019	24/09/2019	24/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
El fluorescente del almacén cancha fondo derecha esta fundido. Conviene repararla cuanto antes ya que para salir al exterior hay otra puerta que hay que abrir y de noche no se ve nada.

Aviso - 000087

Aviso en ARRIAGA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
1/08/2019	20/09/2019	20/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Revisar reloj-programador. Indican que con las tormentas se ha invertido el funcionamiento (iluminadas de día y apagadas de noche).

Aviso - 000136

Aviso en LANDAZURI POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
9/09/2019	20/09/2019	20/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
No funciona el pulsador de la alarma de discapacitados/as de la zona de duchas del vestuario femenino nº 2.

Aviso - 000117

Aviso en LANDAZURI POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
2/09/2019	3/09/2019	3/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Foco fundido en el vestuario femenino de primera planta

Aviso - 000160

Aviso en LANDAZURI POLIDEPORTIVO

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	176/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
16/09/2019	17/09/2019	17/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Revisar las luces de emergencias y cambiar las que no funcionen.

Aviso - 000189

Aviso en MENDIZORROTZA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
23/09/2019	26/09/2019	26/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Solicitan desde el centro mejorar la iluminación del almacén interior del vestuario nº 6. Comprobar iluminación e informar antes de actuar.

Aviso - 000183

Aviso en MENDIZORROTZA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
23/09/2019	24/09/2019	26/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se informa de que los paneles de Vital Kutxa que están a lados del marcador Este no se iluminan.
Los fluorescentes de la rampa de acceso a los aseos no se apagan, tienen detector de presencia.
Se solicita nos suministren una caja de fluorescentes de 58 W cool white. (valorar petición)

Aviso - 000134

Aviso en ABETXUKO POLI + PISC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
9/09/2019	20/09/2019	20/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
La fluorescente vestuario 18 árbitros parpadea.

Aviso - 000135

Aviso en ABETXUKO POLI + PISC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
9/09/2019	20/09/2019	20/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	177/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

La luz de retrete, según entras a la derecha, del baño 4, masculino de cancha, no se enciende a pesar de cambiar bombilla.(tienen sensor de presencia).

Aviso - 000182

Aviso en ABETXUKO POLI + PISC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
23/09/2019	24/09/2019	24/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

No funciona un foco led de la entrada vestíbulo planta 1ª y en el vestíbulo planta baja hay fundidas 12 bombillas y no tienen para reponer.

Aviso - 000152

Aviso en SAN ANDRES POLI + PISC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/09/2019	19/09/2019	19/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Fluorescente led vestuario 6 fundido

Aviso - 000199

Aviso en SAN ANDRES POLI + PISC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Sustituir fluorescentes en baso de piscina, y reparar fkuorescente de cusrtis de cakderas

Aviso - 000177

Aviso en SAN ANDRES POLI + PISC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
20/09/2019	24/09/2019	25/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Diferencial en SIC asociado a un enchufe indeterminado que salta

Aviso - 000169

Aviso en SAN ANDRES POLI + PISC

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	178/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
19/09/2019	19/09/2019	23/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Los dos primeros focos colgantes del vestibulo no iluminan.

Aviso - 000130

Aviso en PARQUE GAMARRA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
5/09/2019	23/09/2019	23/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
EN EL ASEO MASCULINO DEL PASEO SE SOLICITA LA REVISIÓN DEL MAGNETOTÉRMICO, IDENTIFICADO COMO "ENCHUFES" EN EL CUADRO, Y SUS TOMAS YA QUE AL SUBIRLO TIRA EL DIFERENCIAL DE TODA LA LÍNEA. SE DEJA EL MAGNETOTÉRMICO BAJADO.

Aviso - 000036

Aviso en PARQUE GAMARRA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
2/07/2019	3/07/2019	23/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
SOLICITAN REPONER VARIAS LAMPARAS, BOMBILLAS Y BATERIAS DE LAS LUCES DE EMERGENCIA. EL CUADRO DETALLADO CON LAS LUCES A REPONER ESTA EN EL SIC ESKALMENDI.

Aviso - 000089

Aviso en TEATRO PRINCIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
6/08/2019	19/09/2019	19/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Cambiar fluorescente fundido en aseo de chicas del anfiteatro segundo. (JNM)

Aviso - 000090

Aviso en TEATRO PRINCIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
6/08/2019	20/09/2019	20/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	179/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

repaso de alumbrado, según listado del 26/julio:
patio butacas - palco 1 lado impar - bombilla fundida
patio butacas - placo 2 lado par - bombilla fundida
preferente - 2 bombillas fundidas en lado impar
anfiteatro 2 - 2 bombillas fundidas (1 lado par y 1 en lado impar)
(JNM)

Aviso - 000154

Aviso en TEATRO PRINCIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/09/2019	19/09/2019	19/09/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En las últimas semanas hemos acumulado las siguientes lámparas y fluorescentes fundidos en el Teatro Principal:

- En el pasillo de la chácena (al lado de la Sala Dimmer y entrada a escenario).
- En la chácena (según se entra por vestíbulo de Conserjería a la derecha).
- En el pasillo de camerinos de la planta baja (la fluorescente del medio está fundida).
- Fluorescente baño de mujeres del anfiteatro segundo.
- Fluorescente del baño de hombres de la planta baja (encima del espejo de la izquierda).
- La lámpara principal del vestíbulo tiene unas cuántas bombillas fundidas.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	180/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000258

Aviso en ARCHIVO MUNICIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
15/10/2019	16/10/2019	17/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En el Depósito 05, hay una hilera entera de luminarias que no se enciende
- En la Sala de consulta hay 2 focos fundidos en la entrada y una lámpara globo.

Por otra parte solicitan el siguiente suministro:
Suministro de

- 20 /u de bombillas Core Pro Ledbuld 12,5 v, E27 4000 K , 1521 lumen
- 1 caja de cebadores

También se necesita la recogida de las bombillas fundidas para llevar a reciclaje

Aviso - 000247

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/10/2019	15/10/2019	15/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

COCINA: el interruptor de dar las luces de cocina, el de la derecha, cuando se da, suena un txisporroteo como que hace contacto o esta mal conectado. Asi mismo las luces, la ultima fila se encienden y apagan.

Aviso - 000230

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
7/10/2019	10/10/2019	10/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Sustituir un foco fundido en la biblioteca de adultos. Es el tercero de la fila de la izquierda.

Aviso - 000293

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/10/2019	29/10/2019	29/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Vestuarios cancha 1, 2, 3: revisar luces, hay algunas fundidas y las mamparas de algunas luminaras están rotas.

Aviso - 000218

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	181/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
3/10/2019	4/10/2019	4/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Sustituir dos luminarias que no funcionan en el último despacho del Servicio Social de Base.

Aviso - 000260

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
16/10/2019	16/10/2019	16/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En el SIC una de las luminarias no funciona

Aviso - 000232

Aviso en ARRIAGA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
7/10/2019	10/10/2019	10/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Es necesario cambiar un downlight que se ha desprendido del techo (se le ha roto pestaña de sujección).
Planta baja junto a máquinas expendedoras.

Aviso - 000294

Aviso en ARRIAGA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/10/2019	29/10/2019	29/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
El interruptor de las luces del teatro colocado en el cuarto de fichar no funciona .

Aviso - 000270

Aviso en EL CAMPILLO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/10/2019	29/10/2019	29/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	182/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Descripción del aviso :
Reprogramar las luces de la Cancha del Polideportivo, para que cuando estén funcionando en modo automático se enciendan media hora antes y se apaguen media hora mas tarde.

Aviso - 000245

Aviso en EL PILAR CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/10/2019	16/10/2019	16/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
EN LA SEXTA LÍNEA DE FLUORESCENTES (ENTRANDO POR EL ASCENSOR) DE LA SALA DE ESTUDIO HAY UNA FLUORESCENTE QUE NO FUNCIONA. SE HA CAMBIADO EL FLUORESCENTE Y SIGUE SIN FUNCIONAR.

Aviso - 000291

Aviso en EL PILAR CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/10/2019	29/10/2019	29/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
HEMOS CAMBIADO UN FLUORESCENTE DEL WC MASCULINO DE LA SALA DE ESTUDIO, PERO CREEMOS QUE ES FALLO DE LA INSTALACION. ESTE FLUORESCENTE HACE CONTACTO Y SALTA EL DIFERENCIAL CONSTANTEMENTE.

Aviso - 000271

Aviso en HEGOALDE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/10/2019	25/10/2019	25/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Desde el Centro realizan la siguiente petición: "Solicitamos vuestra colaboración para solucionar un problema con la luz que ilumina las escaleras de hormigón por las que sale el personal técnico las noches que hay función, ya que dicho alumbrado no funciona".

Aviso - 000224

Aviso en HEGOALDE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
7/10/2019	10/10/2019	10/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En el pasillo de squash ,delante de la pista 1 , el led está fundido.

Aviso - 000211

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	183/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso en HEGOALDE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
1/10/2019	2/10/2019	2/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Led fundidos:3 en biblioteca adultos(2 línea central y 1 entre estanterías)
1- en pasillo planta 1
equipos led (2) que parecen mal conectados en la entrada del gimnasio

Aviso - 000248

Aviso en HEGOALDE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/10/2019	15/10/2019	15/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Fundido fluorescente 1ª planta, zona ascensor

Aviso - 000304

Aviso en HEGOALDE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Me he confundido al enviar el aviso 000301 (sobre los focos del patinódromo de Hegoalde). Cerradlo sin más.

Disculpas

Aviso - 000301

Aviso en HEGOALDE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
No funcionan las luces exteriores del patinódromo.

Aviso - 000288

Aviso en HEGOALDE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
25/10/2019	28/10/2019	28/10/2019

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	184/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Revisión por mal funcionamiento de fluorescentes led ascensor primera planta entrada al gimnasio y biblioteca infantil (se encienden y apagan aleatoriamente)

Aviso - 000300

Aviso en HEGOALDE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
29/10/2019	30/10/2019	30/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
BASE DE ENCHUFE SUELTA EN VESTUARIO FEMENINO DE PISCINA

Aviso - 000225

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
7/10/2019	11/10/2019	11/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Solicitamos que, por favor, se sustituyan las lámparas de los focos fundidos de la luz de trabajo.

Aviso - 000249

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/10/2019	16/10/2019	16/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
"La sala de encuentro huele a cable quemado desde ayer domingo dia 13, se le llamó a Giroa y desconectó la climatizacion. Sigue oliendo".
Revisad la instalación e informad.

Aviso - 000282

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
24/10/2019	25/10/2019	25/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	185/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

OAC - Oficina de Atención Ciudadana

- Falla un panel de fluorescentes (NO SE ENCIENDE), junto a la mesa Nº 4

CAFETERÍA
- Fluorescente de la cocina, junto a la nevera, estropeado.

Aviso - 000223

Aviso en IPARRALDE (2) - SEMILL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
7/10/2019	11/10/2019	11/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

TALLER 9 de Iparralde 2:
Alumbrado: el fondo de la sala, junto a las ventanas, no está iluminado y las mesas de la zona quedan casi a oscuras. Hay focos redondos en el techo, pero no se encienden. Supone un problema de cara a los cursos programados en la sala.

Aviso - 000262

Aviso en IPARRALDE (2) - SEMILL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/10/2019	17/10/2019	17/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Fluorescentes fundidas baño femenino planta baja.
Taller 3, el primer fluorescente parpadea, se solicita reparación.

Aviso - 000246

Aviso en IPARRALDE (2) - SEMILL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/10/2019	15/10/2019	15/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Fluorescentes fundidas en el hall junto los ascensores planta baja. (están las dos fundidas queda muy oscura la zona)

Aviso - 000213

Aviso en IPARRALDE (2) - SEMILL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
1/10/2019	2/10/2019	2/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	186/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Iparralde 2: Se solicita arreglo de focos de luces que están a la lado de las ventanas del taller 9, puesto que no funciona el interruptor que está al final de la sala.

Aviso - 000241

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
11/10/2019	11/10/2019	11/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Iparralde 1; Vestuario 4 de cancha; el equipo de iluminacion de la zona de duchas tiene los anclajes rotos por lo que no se puede colocar la pantalla protectora.

Aviso - 000274

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/10/2019	25/10/2019	25/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Iparralde 1, el ordenador del despacho de coordinación últimamente se apaga frecuentemente. Al estar conectado a un comparte entre dos equipos, cada vez que se apaga, Informática debe reconfigurar ese comparte, y se pierde mucho tiempo.

Hasta ahora pensábamos que lo apagaba el personal de limpieza, pero hemos comprobado que cada vez que ha pasado esto, ha habido mal funcionamiento de alguno de los diferenciales de Iparralde, y algúnos servicios se han quedado sin luz, en concreto este fin de semana ha coincidido con el paparato de fichar situado junto al SIC

Solicitan revisión de la instalación eléctrica de Iparralde 1

Aviso - 000228

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
7/10/2019	10/10/2019	10/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Iparralde 1 Fluorescente de acesso a los vestuarios de piscina.

Aviso - 000207

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
30/09/2019	1/10/2019	1/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Iparralde 1, baño izquierdo del servicio masculino de biblioteca, luz izquierda parpadea. Se solicita reparación.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	187/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000227

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
7/10/2019	10/10/2019	10/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En la biblioteca de adultos que se han fundido varias lámparas (2 arriba y 1 abajo).

Aviso - 000221

Aviso en JUDIMENDI CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
4/10/2019	10/10/2019	10/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

C.C.JUDIMENDI- GIMNASIOS

GIMNASIO Nº1: 10 FLUORESCENTES FUNDIDOS
GIMNASIO Nº2: 2 FLUORESCENTES "

Aviso - 000280

Aviso en JUDIMENDI CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
23/10/2019	25/10/2019	25/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

CC JUDIMENDI

VESTUARIO FEMENINO DE PISCINA ZONA LAVABO EXTERIOR

REPARAR ENCHUFE (TOMACORRIENTE) ESTA SUELTO Y CON APARIENCIA DE QUEMADO.

Aviso - 000285

Aviso en JUDIMENDI CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

El enchufe derecho de la zona de lavabos en el vestuario masculino de piscina está arrancado.

Atornillar la tapa de registro de luz de la entrada a piscinas.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	188/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000296

Aviso en JUDIMENDI CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Avería eléctrica en vestuario masculino de cancha.

Aviso - 000299

Aviso en JUDIMENDI CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
29/10/2019	30/10/2019	30/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

C.C.JUDIMENDI-HALL ENTRADA VESTUARIOS PISCINA

SUJETAR LA TAPA QUE OCULTA EL CABLEADO EN TECHO.

Aviso - 000281

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
24/10/2019	29/10/2019	29/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Comunican que en el campo de rugby de Lakua 03 llevan días sin encender correctamente el alumbrado del campo.

Aviso - 000259

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
16/10/2019	16/10/2019	16/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

EL DIFERENCIAL NUMERO 37 DE LA LUDOTECA SALTA. A VECES FUNCIONA Y OTRAS NO.

Aviso - 000215

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
2/10/2019	3/10/2019	3/10/2019

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	189/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
UN ENCHUFE DOBLE DEL PASILLO DE CANCHA SUR ESTA ROTO.

Aviso - 000275

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/10/2019	25/10/2019	25/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En el taller 10, hay una pantalla fluorescentes con dos tubos que no funciona.
Tampoco funciona el detector de luz del baño femenino zona cultura de planta baja y el de la izquierda de la 1ª planta se queda dado.

Aviso - 000266

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/10/2019	17/10/2019	17/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
El servicio femenino de cancha tiene los dos fluorescentes de la entrada fundidos

Aviso - 000279

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
23/10/2019	25/10/2019	25/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se ha fundido otro fluorescente del archivo SSB. Ya se habia fundido otro por lo que estan apenas sin luz. Comunican que es urgente porque casi no se ve.

Aviso - 000308

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
El interruptor de la pol. 2 no funciona correctamente, hay veces que al pulsarlo no se encienden los fluorescentes.

Aviso - 000236

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	190/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
9/10/2019	10/10/2019	10/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Una de las luminarias del archivo SSB esta fundida.

Aviso - 000286

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En el aseo masculino de Planta baja, frente a cafetería, se ha desprendido un enchufe junto a los lavabos

Aviso - 000257

Aviso en ZABALGANA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
15/10/2019	16/10/2019	16/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
TALLER DE PINTURA:

Uno de los interruptores de luz no funciona, está atascado. Se halla situado junto a otro interruptor justo al lado de la puerta izquierda de acceso al taller.

Aviso - 000222

Aviso en MUSIKA ETXEA C FORMATIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
4/10/2019	11/10/2019	11/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
LA LUMINARIA COLOCADA EN EL MIRADOR DE LA BANDA NO FUNCIONA.

Aviso - 000243

Aviso en MUSIKA ETXEA C FORMATIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
11/10/2019	11/10/2019	11/10/2019

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	191/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
PLAFÓN FUNDIDO EN LAS ESCALERAS QUE SUBEN DEL 3º AL 4º PISO

Aviso - 000250

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/10/2019	15/10/2019	15/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
SE INFORMA QUE EN EL EDIFICIO PISCINA, PLANTA TERCERA, LAS LUCES CORRESPONDIENTES A LOS MAGNETOTERMICOS C4 Y C8 NO FUNCIONAN. EN EL ORDENADOR DE LUCES APARECE SEÑAL DE AVERIA. SE COMPRUEBA EN S1 (CUADRO ELECTRICO EDIFICIO PISCINA) Y LOS DIFERENCIALES CORRESPONDIENTES A ESOS MAGNETOTERMICOS ESTAN BAJADOS Y ES IMPOSIBLE SUBIRLOS.

Aviso - 000256

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Relojes de luces entrada a centro zona verano tornos y farolas no se encienden.

Aviso - 000233

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
7/10/2019	10/10/2019	10/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
SE INFORMA QUE EN CD MENDIZORROTZA, EXTERIOR, EDIFICIO TENIS CUBIERTO, EL FLUORESCENTE A LA ALTURA DE LA ENTRADA A LA PISTA TENIS Nº2 SE ENCUENTRA FUNDIDO.

Aviso - 000226

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
7/10/2019	10/10/2019	10/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
SE INFORMA QUE EN CD MENDIZORROTZA, EDIFICIO PISCINAS, PLANTA BAJA, EN LOS SERVICIOS FEMENINOS EL FOCO DE LA TERCERA CABINA ESTA FUNDIDO.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	192/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000298

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/10/2019	29/10/2019	29/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

EN CD MENDIZORROTZA,EDIFICIO PISCINAS,SE NECESITA CAMBIO DE LUMINARIAS EN:
* PLANTA PRINCIPAL: - VESTUARIO Nº1: FOCO CIRCULAR FUNDIDO
- VESTUARIO Nº 2: FLUORESCENTE FUNDIDO
* PLANTA SOTANO: - BAÑOS MASCULINO, FLUORESCENTE PRINCIPAL FUNDIDO

Aviso - 000252

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/10/2019	15/10/2019	17/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE EN PISTAS DE VOLEY-PLAYA, LAS LUCES DE LOS POSTES NO FUNCIONA NINGUNA, HEMOS COMPROBADO EL CUADRO DE LUCES Y ESTA TODO BIEN, EN EL ORDENADOR FIGURAN COMO QUE ESTAN ENCENDIDAS CUANDO LAS DAMOS, PERO NO FUNCIONAN.

Aviso - 000238

Aviso en OLARANBE INST DEP

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/10/2019	18/10/2019	18/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

-CAMPOS Nº 2 Y 4 : ZONA EXTERIOR EDIFICIOS VESTUARIOS Y ALMACENES: ALMACENES UBICADOS A MANO IZQUIERDA DEL ACCESO - SALIDA DEL EDIFICIO DE VESTUARIOS :FACHADA [ENTRE DOS PUERTAS DE COLOR GRIS]:ALUMBRADO EXTERIOR: INTERRUPTOR CON TAPA: ESTÁ ROTO.

- -ESTAS INSTALACIONES POR LAS MAÑANAS PERMANECEN CERRADAS.

- - - PERSONA DE CONTACTO: PATXI EN EL TELFNO.646.959.754 - 58928 O EN LA EXT.3241.

Aviso - 000265

Aviso en OLARANBE INST DEP

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/10/2019	18/10/2019	18/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	193/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Repiten el aviso de la siguiente incidencia:

CON FECHA 19/09/2019 ENVIAMOS ESTA INCIDENCIA:

"-EN LAS ZONAS DE ACCESO AL POLIDEPORTIVO : ESCALERAS Y RAMPA ADAPTADA:EL ALUMBRADO EXTERIOR: SE SOLICITA SE REPROGRAME EL RELOJ DE CONEXIÓN - DESCONEXIÓN, CON EL HORARIO DE 19:30 A 23:30 HORAS.

EL RELOJ ESTA UBICADO EN EL CUADRO ELÉCTRICO DE MANIOBRA, QUE SE ENCUENTRA EN EL VESTÍBULO DERECHO DE ACCESO A LA INSTALACIÓN."

- -LAS/OS USUARIAS/OS DEL POLIDEPORTIVO: ENTRAN Y SALEN EN COMPLETA OSCURIDAD [CON EL UNICO APOYO LUMINICO DE LA TORRETA CENTRAL DEL PARKING]; PORQUE ACTUALMENTE LAS LUCES DE ACCESO ESCALERA Y RAMPA, SE CONECTAN A LAS 21:30 HORAS.

- -ESTA INSTALACIÓN PERMANECE CERRADA POR LAS MAÑANAS.

- - -PERSONA DE CONTACTO: PATXI, TELÉFONOS [58928 O 646.959.754. / EXTENSIÓN Nº 3241].

Aviso - 000283

Aviso en OLARANBE INST DEP

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
25/10/2019	28/10/2019	28/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

-CAMPOS Nº 2 Y 4 : EDIFICIO VESTUARIOS: VESTUARIO Nº9:VESTIDOR:ALUMBRADO: TECHO:2º PORTALAMPARAS [DERECHO]: TIENE LA LAMPARA DERECHA, FUNDIDA.

- -ESTAS INSTALACIONES POR LAS MAÑANAS PERMANECEN CERRADAS.

- - - PERSONA DE CONTACTO: PATXI EN EL TELFNO.646.959.754 - 58928 O EN LA EXT.3241.

Aviso - 000277

Aviso en OLARANBE INST DEP

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
22/10/2019	28/10/2019	28/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

CAMPO Nº 1: EDIFICIO OFICINAS+VESTUARIOS:PLANTA BAJA: VESTUARIO Nº5: ZONA DUCHAS:ALUMBRADO:NO SE PUEDE APAGAR PORQUE EL INTERRUPTOR ESTÁ ROTO.

- -ESTA INSTALACIÓN PERMANECE CERRADA POR LAS MAÑANAS.

- - -PERSONA DE CONTACTO: PATXI, TELÉFONOS: 58928 O 646.959.754 / EXTENSIÓN Nº 3241.

Aviso - 000235

Aviso en OLARANBE INST DEP

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
9/10/2019	18/10/2019	18/10/2019

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	194/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

CAMPO Nº1:EDIFICIO DE OFICINAS Y VESTUARIOS:P.BAJA:VESTÍBULO:SALA CUADROS ELÉCTRICOS[UBICADA BAJO ESCALERA ACCESO -SALIDA DE 1ª PLANTA]: AYER LUNES, DÍA 07/10/2019 A LO LARGO DE LA TARDE-NOCHE, HA SALTADO [CAIDO] VARIAS VECES EL DIFERENCIAL DE LA LÍNEA Nº6: QUE AFECTA A LA OFICINA DE INFORMACIÓN Y AL ESPACIO CONTIGUO [LAVANDERÍA]; DEJANDO LOS ESPACIOS INDICADOS, SIN ALUMBRADO.

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS.

SE SOLICITA UNA REVISIÓN DEL SISTEMA.

- -RECORDAR QUE ESTA INSTALACIÓN PERMANECE CERRADA POR LAS MAÑANAS.

- - -PERSONA DE CONTACTO: PATXI,TELÉFONOS [646.959.754. O 58928 / EN LA EXT.3241].

Aviso - 000209

Aviso en PALACIO VILLASUSO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
30/09/2019	1/10/2019	2/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Cambiar varias luces fundidas en el edificio (hall, patio, escaleras) y colocar una nueva luminaria bajo las escaleras de la sala Ojival

Aviso - 000287

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
25/10/2019	28/10/2019	28/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Os reenvío tal cual la siguiente información: Han venido a reparar el interruptor de Gasteiz, nos comenta el electricista que le ha dicho su compañero que si vuelve ha fallar (¿cuantas veces?) cambiaran los 3 ya que es de un interruptor triple. Nada más salir el electricista nos llaman de la sala Gasteiz para decir que ya está otra vez estropeado.
Por favor, que lo cambian ya!

Aviso - 000297

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Reparar avería eléctrica que impide encender las luces de la sala Francisco Vitoria

Aviso - 000214

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	195/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
1/10/2019	7/10/2019	7/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Comunican varios fallos eléctricos.
-Las luces del mirador no se encienden.
-Las bolas de pasillo mirador no se encienden.
-En el cuadro de luces de la sala Zabalgana salta un magneto.

Aviso - 000273

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/10/2019	25/10/2019	25/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
-El interruptor de la luz de la Sala Gasteiz falla

Aviso - 000239

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
fallo en las bolas de iluminación del pasillo norte del Europa, fallan 4 bolas pegando a la sala zabalgana

Aviso - 000261

Aviso en ARIZNAVARRA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/10/2019	17/10/2019	17/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
"Gimnasio planta principal: Hay 7 bombillas fundidas, también nos hemos fijado que hay una sección de bombillas la que está más cercana a los armarios que no funciona. A ser posible venir a primera hora hasta las 9:30 y los m-j a partir de las 12:30 a 16:00, el resto horas hay actividad"

Aviso - 000237

Aviso en ARIZNAVARRA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
9/10/2019	10/10/2019	10/10/2019

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	196/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Comunican la siguiente incidencia: "Cancha: La cercha nº53 se queda encendida, aunque bajemos el interruptor. Por la noche para dejar apagada toda la cancha tenemos que bajar el diferencial".

Aviso - 000219

Aviso en ARIZNAVARRA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
3/10/2019	4/10/2019	4/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

UNO DE LOS FLUORESCENTES DEL PASILLO PRINCIPAL, SITUADO JUNTO A LAS CANCHAS DE SQUASH, SE HA SOLTADO DE UNO DE LOS LADOS Y ESTÁ COLGANDO. ES NECESARIO RECOLOCAR EN SU POSICIÓN.

Aviso - 000216

Aviso en ARIZNAVARRA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
2/10/2019	3/10/2019	4/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Envío texto integro: "TENEMOS PROBLEMAS CON EL CUADRO PRINCIPAL DE LUCES SITUADO EN SIC. AL INTENTAR APAGAR LAS LUCES A ÚLTIMA HORA DE LA TARDE UNA DE LAS CERCHAS DE CANCHA PERMANECÍA ENCENDIDA A PESAR DE TENER EL INTERRUPTOR DESCONECTADO. TRAS MANIOBRAR CON EL DIFERENCIAL SITUADO TRAS EL CUADRO GENERAL CONSEGUIMOS QUE SE APAGUE PERO DESPUÉS DE UN FUERTE CHISPORROTEO Y DE PERDER LA LUZ DE LA OFICINA. EL FRIGORÍFICO TAMBIÉN SE DESCONECTA COMO NOS DAMOS CUENTA POSTERIORMENTE. EL CHISPORROTEO Y LA PÉRDIDA DE LUZ DEL DESPACHO INTERIOR SE REPITIERON VARIAS VECES AL APAGAR EL RESTO DE LUCES".

Aviso - 000269

Aviso en LANDAZURI POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/10/2019	25/10/2019	25/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

No funcionan las siguientes luces:

- Hall primera planta: 2 lineas de fluorescentes.
- Vestuario nº2 primera planta (femenino) : 1, en la entrada al mismo.
- Vestuario nº1 primera planta (masculino): 1 fluorescente de ducha se apaga y se enciende
- Gimnasio: 1 foco

Aviso - 000217

Aviso en MENDIZORROTZA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
3/10/2019	3/10/2019	3/10/2019

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	197/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se informa que la luz del vestíbulo interior del almacén general se queda encendida.

Esta luz va con detector de presencia.

Aviso - 000289

Aviso en ABETXUKO POLI + PISC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
La primera lampara del baño femenino de la primera planta no funciona.

- Se necesitan bombillas. Actualmente utilizamos de 20W,1300 lm,E27.Luz blanca

Aviso - 000268

Aviso en SAN ANDRES POLI + PISC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/10/2019	25/10/2019	25/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Interruptor averiado en almacén Indesa de la primera planta

Aviso - 000267

Aviso en SAN ANDRES POLI + PISC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Averiado el diferencial 1 en cuadro elect. situado en vest. masculino de piscina.

Aviso - 000032

Aviso en SAN ANDRES POLI + PISC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
1/07/2019	1/07/2019	30/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Led fundido lampara colgante hall principal.

Led hilera central cancha fundido.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	198/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000278

Aviso en TEATRO PRINCIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
23/10/2019	29/10/2019	29/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Solicitamos vuestra colaboración para que, por favor, se reparen las balizas que fallan en la zona de anfiteatro segundo. Las balizas de las escaleras de la zona par de dicho anfiteatro no funcionan y salvo una fila en la zona central, dentro del Teatro, tampoco.

Aviso - 000244

Aviso en TEATRO PRINCIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
11/10/2019	17/10/2019	17/10/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Tras haber sido avisados por el personal técnico y de conserjería, necesitamos que, por favor, se cambien las bombillas fundidas en Anfiteatro 2º, tanto en las plafones del techo como las que están en la pared, así como en la lámpara grande del vestíbulo y en los apliques de la pared del ambigú.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	199/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000348

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/11/2019	22/11/2019	22/11/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En la sala de encuentro hay 6 cuadros de fluorescentes que no se encienden

Aviso - 000374

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/11/2019	29/11/2019	29/11/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

El enchufe del vestuario femenino de piscina, situado en la zona lavabos, se sale y requiere arreglo.

Aviso - 000361

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
26/11/2019	26/11/2019	26/11/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

El enchufe que hay en el vestuario femenino de piscina en la zona del espejo, está roto.

Aviso - 000326

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/11/2019	14/11/2019	14/11/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Pasillo vestuarios de cancha-gimnasio: sustituir varios fluorescentes fundidos.
Túnel acceso cancha: sustituir fluorescentes fundidos.
Pasillo vestuarios piscinas: fluorescentes que no se encienden (interruptor 40 SIC, conector k6 cuadro alumbrado 3 deportes).
Zona del botiquín: no funcionan las luces (interruptor 39 SIC, conector k5 cuadro alumbrado 3 deportes).

Aviso - 000369

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	200/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

28/11/2019	29/11/2019	29/11/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En el cuadro eléctrico de cultura salta el magneto azul que corresponde a los diferenciales 35y36 (oficinas de técnicos)

Aviso - 000365

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
27/11/2019	29/11/2019	29/11/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
El enchufe que hay en el vestuario femenino de piscina en la zona del espejo, está roto.

Aviso - 000354

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
25/11/2019	26/11/2019	26/11/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
El diferencial de la segunda planta de cultura A36 se cae.

Aviso - 000339

Aviso en EL PILAR CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
19/11/2019	20/11/2019	20/11/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Uno de los cuatro interruptores que están a la entrada de la Ludoteka no funciona bien. Al intentar apagar hace ruido y no se apaga del todo.

Aviso - 000340

Aviso en EL PILAR CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
19/11/2019	21/11/2019	21/11/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
No Hay descripción

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	201/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000334

Aviso en EL PILAR CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
18/11/2019	18/11/2019	18/11/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SALA DE ENCUENTRO:
- HAY UNA LÍNEA DE FLUORESCENTES (2 FLUORESCENTES) QUE NO SE ENCIENDE.
- ADEMÁS UNO DE LOS FLUORESCENTES SOBRE LA PUERTA DE ENTRADA ESTÁ DE COLOR NARANJA, PARECE QUE A PUNTO DE FUNDIRSE.

Aviso - 000305

Aviso en HEGOALDE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
31/10/2019	31/10/2019	4/11/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Revisar los sensores de los baños de los vesturarios masculino y femenino de piscina.

Aviso - 000346

Aviso en HEGOALDE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/11/2019	21/11/2019	21/11/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Lámparas Led averiadas junto a gimnasio número 1 y sobre la escalera junto a las canchas de squash.

Aviso - 000357

Aviso en HEGOALDE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
25/11/2019	26/11/2019	26/11/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Teatro Federico García Lorca Antzokia
Solicitamos que, por favor, se repare una luz fundida en el baño de camerinos del teatro (detrás del escenario)

Aviso - 000350

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	202/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

21/11/2019	22/11/2019	22/11/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

El enchufe del lavabo del vestuario femenino de piscina no funciona. En el pasillo de piscina hay otro marco de enchufe que esta colgando.

Aviso - 000358

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
25/11/2019	29/11/2019	29/11/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Biblioteca. Salta el diferencial al darle a uno de los interruptores.

Aviso - 000376

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
29/11/2019	29/11/2019	29/11/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

El cuadro eléctrico del despacho del Zadorra salta y al subir los magnetos se escucha un pequeño ruido. Se solicita revisión.

Aviso - 000319

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
8/11/2019	14/11/2019	14/11/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En el vestuario femenino del gimnasio, la fluorescente ubicada en la zona de duchas se encuentra en continuo parpadeo. (comunican que puede ser filtración de agua, comprobadlo e informad).

Aviso - 000363

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
27/11/2019	29/11/2019	29/11/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

C.C. Iparralde 1; Cancha Vestuario masculino numero 4, el enchufe del secamanos esta roto.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	203/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000318

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
7/11/2019	13/11/2019	15/11/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Es urgente la reparación de la iluminación del pasillo. Hace días mandamos un parte por un foco, y ahora fallan tres, con lo que estamos a partir de las 18:00 a "media luz",

Aviso - 000378

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
29/11/2019	29/11/2019	29/11/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

No Hay descripción

Aviso - 000337

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
19/11/2019	19/11/2019	19/11/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se solicita revisión el primer diferencial de color azul del lado derecho de la penúltima fila empezando por arriba. No se puede subir.
Se saltaron las luces del pasillo y los tornos de piscina, se restablece, pero el diferencial sigue son poder subirse.

Aviso - 000347

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/11/2019	26/11/2019	26/11/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En el gimnasio de Iparralde 1, revisión de enchufes, sólo funciona uno.
Cancha vestuario femenino nº02, Luminaria central fundida

Aviso - 000338

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	204/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

19/11/2019	19/11/2019	19/11/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

(16/11/19)Se solicita revisión el primer diferencial de color azul del lado derecho de la penúltima fila empezando por arriba. No se puede subir. Se saltaron las luces del pasillo y los tornos de piscina, se restablece, pero el diferencial sigue sin poder subirse.

(18/11/19)Se ha comprobado que al enchufar un radiador los de Indesa en el almacén ubicado en la planta baja del pasillo central, salta el diferencial que conecta las luces de pasillo y los tornos.
Se requiere la revisión de los enchufes del almacén de Indesa como el cuadro de diferenciales de la oficina del SIC (luces de pasillo), ubicado a la derecha del ordenador 1.

Aviso - 000341

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
20/11/2019	25/11/2019	25/11/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

He hablado con el Centro cívico y continuan los problemas eléctricos
Comunican que "un diferencial que saltaba en el pasillo y Cuando lo dejan arreglado se han quedado las piscinas sin agua caliente.
Ha vuelto Giroa y al conectar el agua caliente ha vuelto a fallar el diferencial.
Es necesario coordinar a los dos gremios porque o estamos sin luz a sin agua caliente..."

Aviso - 000309

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
4/11/2019	14/11/2019	14/11/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

El foco del pasillo central, zona Irati está fundido.

Zona cancha, puerta de acceso del lado izquierdo, la puerta próxima a la oficina del Zadorra, se ha caído el ojo de buey. Se guarda en el almacén 38.

Aviso - 000364

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
27/11/2019	29/11/2019	29/11/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se solicita arreglo del enchufe del aseo masculino de la biblioteca.

Aviso - 000360

Aviso en IPARRALDE (1)

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	205/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
26/11/2019	26/11/2019	26/11/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se solicita arreglo del enchufe del aseo masculino de la biblioteca.

Aviso - 000359

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
26/11/2019	26/11/2019	26/11/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Cancha Vestuario masculino numero 4, el enchufe del secamanos esta roto.

Aviso - 000313

Aviso en JUDIMENDI CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
4/11/2019	13/11/2019	13/11/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
CC JUDIMENDI

ESCALERAS INTERIORES A PASILLO CANCHA

NO HAY LUZ EN UN TRAMO DE ESTAS ESCALERAS. HEMOS REVISADO CUADROS ELECTRICOS Y EL MAGNETO Nº 86 ESTÁ BAJADO Y NO SE PUEDE SUBIR.

Aviso - 000314

Aviso en JUDIMENDI CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
5/11/2019	13/11/2019	13/11/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
C.C.JUDIMENDI-PASILLO DE EXPOSICIONES

SUSTITUIR 3 FLUORESCENTES FUNDIDAS EN LOS RAILES DEL PASILLO DE LA SALA DE EXPOSICIONES.

Aviso - 000370

Aviso en JUDIMENDI CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/11/2019	29/11/2019	29/11/2019

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	206/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

CUADROS ELECTRICOS CUARTO Nº 18
NO SE PUEDE REARMAR EL DIFERENCIAL Nº 127 QUE CORRESPONDE A LA ZONA INTERIOR DE TAQUILLAS AMBOS VESTUARIOS DE PISCINA Y AL BOTIQUÍN DE LOS SOCORRISTAS.

Aviso - 000352

Aviso en JUDIMENDI CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
22/11/2019	22/11/2019	22/11/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

No hay luz en en botiquín, por lo tanto la máquina de fichar del servicio de socorristas está apagada y no pueden fichar.

Aviso - 000324

Aviso en JUDIMENDI CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/11/2019	12/11/2019	13/11/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

C.C.JUDIMENDI-VESTUARIO FEMENINO PISCINA

A LA ENTRADA A LA ZONA INTERIOR DE TAQUILLAS DEL VESTUARIO FEMENINO DE PISCINA HAY FILTRACIÓN DE AGUA EN EL TECHO. EL DIFERENCIAL Nº 127 CORRESPONDIENTE A ESA ZONA NO SE PUEDE REARMAR Y NO HAY LUZ.
COMENTA UN EMPLEADO DE INDESA QUE OLÍA A QUEMADO.

Aviso - 000373

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/11/2019	28/11/2019	28/11/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Las luces del taller nº 7 no funcionan. Ha pegado un chispazo de repente y se han apagado no pudiéndose volver a encender de nuevo.

Aviso - 000333

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
18/11/2019	18/11/2019	18/11/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

No se puede rearmar el primer magneto de la última fila inferior del cuadro eléctrico izquierdo del botiquín.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	207/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000344

Aviso en ZABALGANA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/11/2019	22/11/2019	22/11/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Biblioteca Familiar:

Ajustar lampara, está caída de uno de los laterales. Tenemos el enganche (guardado en la caja de mantenimiento), pero no encontramos el tornillo.

Aviso - 000321

Aviso en ZABALGANA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
8/11/2019	13/11/2019	13/11/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Desde septiembre nos está dando guerra el diferencia de las luces exteriores. Salta constantemente y nos desprograma el programa que tenemos de luces. Tecno control ha estado pero una vez se marcha nos vuelve a pasar lo mismo. Y ademas tenemos varias focos del suelo de la plaza y del paseo exterior de la zona del equipo de zona (los que están empotrados en el suelo) fundidos.

Falta embellecedor en el interruptor de luz del pasillo de pies calzados (vestuario piscinas). Al lado de la puerta de salida de emergencia a escalera de evacuación.

Aviso - 000336

Aviso en ZABALGANA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
18/11/2019	18/11/2019	18/11/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Hay un diferencial saltado en el cuadro de pabellón, imposible de subir. (Salta)
Es el dif. usos varios aseos, pasillo, almacén pl baja NPA19-NPA20.
Afecta a enchufes de pasillo de cancha, enchufes en wc de cancha tanto masculino como femenino. (A los de los seca-manos)
Adjuntamos fotos

Aviso - 000335

Aviso en ZABALGANA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
18/11/2019	18/11/2019	18/11/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Debido a la gotera del taller de pintura, una de las placas de luz ha dejado de funcionar.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	208/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000310

Aviso en PALACIO MONTEHERMOSO + DEP AGUAS

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
4/11/2019	14/11/2019	14/11/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

El magneto del cuadro general de conserjería que sirve a la mitad de los focos del techo del Atrio no se puede subir.

Aviso - 000343

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/11/2019	21/11/2019	21/11/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE EN CD MENDIZORROTZA,EDIFICIO PISCINAS, LAS SIGUIENTES LUCES SE ENCUENTRAN FUNDIDAS:
* PLANTA SÓTANO: a) PASILLO: 3 FLUORESCENTES FUNDIDOS (A UNO LE FALTA LA CARCASA)
b) VESTUARIO EMPLEADOS MASCULINO Nº2: 1 FOCO REDONDO CENTRAL FUNDIDO
c) VESTUARIO EMPLEADOS " Nº3: 1 FLUORESCENTE ENTRADA FUNDIDO
d) VESTUARIO EMPLEADOS FEMENINO Nº6: 1 LUZ REDONDA FUNDIDA
* PLANTA BAJA: a) SERVICIOS FEMENINOS: AJUSTAR CARCASA DE LUMINARIA JUSTO ENCIMA DE LOS LAVABOS.
b) VESTUARIO Nº2 MASCULINO: - 2 FOCOS FUNDIDOS EN ZONA DUCHAS
- 1 FLUORESCENTE FUNDIDO EN ZONA DE BANCOS
* PLANTA SEGUNDA: a) SERVICIOS MASCULINOS DE PLANTA: 1 FOCO FUNDIDO EN PASILLO DE ACCESO A CABINAS WC INDIVIDUALES.

Aviso - 000331

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/11/2019	15/11/2019	15/11/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

OFICINAS del DPTO. DE DEPORTE Y SALUD - Se informa que en el despacho de Jefatura de Centros Deportivos, tercer despacho del pasillo de la primera planta, hay dos lamparas que inciden directamente en la mesa que no funcionan.

Aviso - 000311

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
4/11/2019	13/11/2019	14/11/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE EN EL MODULO DE ATLETISMO LOS FOCOS SEGUNDO Y CUARTO MÁS CERCANOS AL VENTANAL ESTAN FUNDIDOS.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	209/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000315

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
5/11/2019	11/11/2019	11/11/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE EN EL EDIFICIO SOCIAL. PLANTA BAJA Y PLANTA CAFETERÍA. LOS INTERRUPTORES DE LUZ DEL ALMACÉN CAFETERÍA (FRENTE A ANTIGUA OFICINA) Y DEL ALMACÉN DE COCINA EN PLANTA CAFETERÍA FUNCIONAN MAL. ÉSTE ÚLTIMO ADEMÁS HACE UN RUIDO ANORMAL, COMO SI ALGÚN CABLE NO HICIERA BUEN CONTACTO

Aviso - 000330

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/11/2019	15/11/2019	15/11/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

OFICINAS DPTO. DEPORTE y SALUD - Se informa que en el despacho Jefatura de zonas, segundo despacho del pasillo de la primera planta, tiene un interruptor que no funciona.

Aviso - 000322

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
11/11/2019	13/11/2019	13/11/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE EN EL GARAJE DE LA PLANTA SOTANO DEL EDIFICO DE PISCINA, A LA DERECHA DE LA PUERTA DE ENTRADA AL GARAJE, HAY DOS CUADROS ELECTRICOS, UNO SIN TAPA Y OTRO CON LA TAPA COLGANDO.

Aviso - 000323

Aviso en OLARANBE INST DEP

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/11/2019	13/11/2019	13/11/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	210/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

CAMPO FUTBOL Nº1 (HIERBA NATURAL) , CUANDO SE ACTIVA EL ENCENDIDO DE DICHO CAMPO PARA PARTIDO DE COMPETICION SE DETECTA QUE NO SE ENCIENDEN TRES TORRES DE ILUMINACION , DOS DEL FONDO (DETRAS DE LA PORTERIA) Y LA DEL FONDO DEL LATERAL IZQUIERDO.
SE INFORMA DE LA IMPORTANCIA DE ESTA DEFICIENCIA DEBIDO AL ANTECEDENTE RECIENTE DE ROBO DE CABLEADO , SE SOLICITA REVISION .

- -ESTAS INSTALACIONES POR LAS MAÑANAS PERMANECEN CERRADAS.

- - - PERSONA DE CONTACTO: PATXI EN EL TELFNO.646.959.754 - 58928 O EN LA EXT.3241.

Aviso - 000120

Aviso en OLARANBE INST DEP

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
3/09/2019	15/11/2019	15/11/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

- CAMPO Nº3 [HIERBA ARTIFICIAL,JUNTO AL PARKING]: ALUMBRADO:BANDA IZQUIERDA (DONDE ESTÁN LOS BANQUILLOS): LA 2ªTORRETA [LA MÁS ALEJADA DEL ACCESO AL CAMPO]: EL FOCO DERECHO, NO ENCIENDE.

Aviso - 000307

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
31/10/2019	4/11/2019	4/11/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

-Luz baño femenino en Rosaleda fundida.
-Un enchufe segunda planta, pasillo de Gasteiz al WC se ha soltado.
-Marco de caja telecomunicaciones está suelto al lado del guardarropa del hall.

Aviso - 000351

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
22/11/2019	25/11/2019	25/11/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Interruptor de la sala Hechicera suelto, no hace bien contacto para encender la luz. De los 3 es el central.
La lámpara fluorescente frente a el ascensor del office 2 en la primera planta, se ha desprendido del techo y está colgando.

Por otra parte ayer llamaron al servicio de guardia por fallo en la iluminación de parte del Palacio (se envía para dejar constancia escrita).

Aviso - 000353

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	211/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
25/11/2019	25/11/2019	25/11/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

- Fluorescente rota en almacén acceso a Estibaliz por escaleras junto a sala café de Indesa
- Luces focos en mostrador norte.
- Plafones del pasillo oscuro frente a mirador.

Aviso - 000372

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/11/2019	29/11/2019	29/11/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

La luces de cuadro San Román, zona de pasillo de almacenes merchan y almacenes, no funcionan.

Aviso - 000325

Aviso en ARIZNAVARRA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/11/2019	13/11/2019	13/11/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Vestuario 1: Zona de duchas la segunda lámpara de detrás del tabique, tiene arrancada los enganches de la manpara de la lampara. Concretamente tiene 6 enganches que están rotos, hemos quitado la manpara protectora de los fluorescentes ya que esta desprendida.

Aviso - 000355

Aviso en LANDAZURI POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
25/11/2019	26/11/2019	26/11/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Luces fundidas:
- Aseo mujeres vestuario 1ª planta
- Hall 1ª planta (al lado del comienzo a la subida al graderío)

Aviso - 000316

Aviso en MENDIZORROTZA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	212/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Creado	Atendido	Cerrado
5/11/2019	13/11/2019	15/11/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se informa no funcionan cuatro fluorescentes (dos portalámparas) en el vestíbulo de entrada A.

Aviso - 000306

Aviso en MENDIZORROTZA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
31/10/2019	15/11/2019	15/11/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se informa de que uno de los focos de cancha del lateral Norte no se enciende.

Aviso - 000329

Aviso en ABETXUKO POLI + PISC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/11/2019	14/11/2019	14/11/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
No funcionan TRES interruptores seguidos del cuadro eléctricos .que corresponden a vestíbulo, sala multiuso y pasillo 1ª. Los magnetotérmicos no están saltados. Nos queda el hall de entrada bastante oscuro.

Aviso - 000312

Aviso en ABETXUKO POLI + PISC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
4/11/2019	13/11/2019	13/11/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se ha encontrado en el suelo y roto el protector de fluorescente del hall de sótano de piscina, justo bajando escaleras de acceso a dicho sótano.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	213/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000389

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
3/12/2019	3/12/2019	9/12/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Llaman y comunican que están a oscuras en una parte del edificio.

Aviso - 000425

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

El botón central del interruptor del aula de cerámica no funciona y no se enciende una hilera de fluorescentes

Aviso - 000401

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/12/2019	11/12/2019	11/12/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Luces acceso túnel cancha (interruptor 55 deportes): las luces no se encienden (fallo conector K21).
Luces zona botiquín (interruptor 39 deportes): las luces no se encienden (fallo de conector K5)
Fila luces pasillo -1 (interruptor 2 cultural): sustituir 3 fluorescentes fundidos.

Aviso - 000434

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
24/12/2019	26/12/2019	26/12/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En el vestuario Femenino de trabajadoras una de las luminarias del baño está medio caida.

Aviso - 000381

Aviso en EL CAMPILLO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
2/12/2019	3/12/2019	3/12/2019

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	214/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se funde la bombilla de la segunda planta, al lado del taller 3. En la primera planta también hay 3 fundidas.

Aviso - 000390

Aviso en EL PILAR CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
3/12/2019	4/12/2019	4/12/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
No Hay descripción

Aviso - 000411

Aviso en EL PILAR CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/12/2019	16/12/2019	16/12/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
No Hay descripción

Aviso - 000418

Aviso en EL PILAR CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Las luces del hall de acceso a la sala de estudio y al baño de la segunda planta no funcionan.

Aviso - 000387

Aviso en EL PILAR CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
3/12/2019	4/12/2019	4/12/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
No Hay descripción

Aviso - 000398

Aviso en EL PILAR CCIVICO

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	215/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
9/12/2019	9/12/2019	9/12/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
SALE HUMO DE LOS INTERRUPTORES DEL GIMNASIO, NO SE PUEDE APAGAR LA LUZ.

Aviso - 000231

Aviso en EL PILAR CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
7/10/2019	4/12/2019	4/12/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Entregados 6 fluorescentes BLUE de una medida incorrecta, los que necesitan son:
PHILIPS
TL-D 58W/18
150 CMS.

Aviso - 000385

Aviso en EL PILAR CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
2/12/2019	4/12/2019	4/12/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
No Hay descripción

Aviso - 000431

Aviso en EL PILAR CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
19/12/2019	23/12/2019	23/12/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Reparar enchufe en el despacho de técnicos, cercano al puesto de la psicóloga.

Aviso - 000435

Aviso en HEGOALDE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
26/12/2019	26/12/2019	26/12/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	216/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Se solicita reparación del fluorescente, primera planta, pasillo junto ascensor.

Aviso - 000402

Aviso en HEGOALDE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
11/12/2019	12/12/2019	12/12/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

FALTA LA TAPA DEL INTERRUPTOR DE LUZ DEL BAÑO DEL VESTUARIO Nº 2 DE CANCHA (MASCULINO) DEJANDO EL MECANISMO AL AIRE

Aviso - 000412

Aviso en HEGOALDE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/12/2019	16/12/2019	16/12/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En el vestuario masculino 2 han puesto interruptor nuevo y no se cierra la puerta. cambiarlo por uno mas plano.

Aviso - 000399

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
9/12/2019	9/12/2019	9/12/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Al pulsar el interruptor del botiquín no se apaga la luz, se queda fija, se solicita reparación.

Aviso - 000436

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
26/12/2019	27/12/2019	27/12/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Iparralde 1, baño izquierdo del servicio masculino de biblioteca, luz izquierda parpadea. Se solicita reparación.
Enviado con fecha 26/9/2019
Servicio masculino biblioteca , aseo izquierdo luz izquierda fundida. Tiene carcasa que dejamos en el almacén 38. Reparar

Aviso - 000380

Aviso en IPARRALDE (1)

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	217/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
2/12/2019	2/12/2019	2/12/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Zona Irati, servicio masculino enchufe arrancado y sin piezas.

Aviso - 000428

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se solicita la sustitución-reparación de focos fundidos en vestuario femenino piscina, vestuario discapacitados y SIC.

Aviso - 000430

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
19/12/2019	20/12/2019	20/12/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
cambiar fluorescentes en vestuario femenino

Aviso - 000414

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
16/12/2019	23/12/2019	23/12/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
C.C. Iparralde 1; Sala de encuentro: revisar y en su caso sustituir las luminarias que no funcionen encima de la mesa de la responsable de la sala de encuentro.

Aviso - 000427

Aviso en JUDIMENDI CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Sin luz en uno de los vestuarios de cancha. No pueden rearmar diferenciales.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	218/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000384

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
2/12/2019	3/12/2019	3/12/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Solicitamos que, por favor, se cambien dos luces fundidas en el hall de entrada al Teatro Federico García Lorca.

Aviso - 000366

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
27/11/2019	2/12/2019	2/12/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se ha caído el pulsador de emergencia del aseo minusválidos del vestuario masculino de empleados.

Aviso - 000367

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
27/11/2019	2/12/2019	2/12/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Luces fundidas:
Almacén piscina
Almacén limpieza zona talleres (frente al taller 1)
Almacén de limpieza pasillo piscinas (al lado del botiquín) la luz tarda muchísimo en encender.

Aviso - 000371

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/11/2019	2/12/2019	2/12/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Luces fundidas:
PLANTA 1:
Almacén limpieza zona talleres (frente al taller 1)

PLANTA 2:
Luminaria botiquín-socorrista
Almacén piscina
Almacén de limpieza pasillo piscinas (al lado del botiquín) la luz tarda muchísimo en encender.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	219/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000386

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
3/12/2019	4/12/2019	4/12/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

EL DIFERENCIAL Q24, 25, 27 no se queda subido por lo que queda una parte de alumbrado piscina sin encender.

Aviso - 000400

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Hay que revisar enchufes de la sala de estudio porque muchos no funcionan.

Aviso - 000362

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
27/11/2019	2/12/2019	3/12/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Luces fundidas:
Almacén piscina
Almacén limpieza zona talleres (frente al taller 1)
Almacén de limpieza pasillo piscinas (al lado del botiquín) la luz tarda muchísimo en encender.

Aviso - 000408

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/12/2019	26/12/2019	26/12/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se han fundido varias tiras leds tanto de la escalera de piscina, como de la de cultura-deporte.

Aviso - 000421

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	220/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

17/12/2019	18/12/2019	18/12/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

LUDOTECA: HAY QUE TAPAR O ANULAR EL ENCHUFE QUE HA QUEDADO AL DESCUBIERTO AL DESPLAZAR LAS BALDAS

Aviso - 000419

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En una de las oficinas del oficce de Indesa (Planta 1 frente a montacargas) el interruptor no va bien
Ayer vinieron a arreglarlo pero ha vuelto a fallar y no encienden las fluorescentes.

Aviso - 000417

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
16/12/2019	16/12/2019	16/12/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En las 2 oficinas del oficce de Indesa (Planta 1 frente a montacargas) los interruptores no van bien y de repente en una oficina en las fluorescentes ha sonado un chispazo y se han estropeado.

Aviso - 000375

Aviso en ZABALGANA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
29/11/2019	2/12/2019	2/12/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En el almacén de cancha de indesa, el segundo enchufe no funciona.

Aviso - 000388

Aviso en IGNACIO ELLACURIA C FORMATIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
3/12/2019	3/12/2019	3/12/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Toda la iluminación del pasillo de la planta 1 del centro Elllacuría está averiada y funciona incorrectamente.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	221/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000404

Aviso en MUSIKA ETXEA C FORMATIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/12/2019	13/12/2019	13/12/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

REPONER FLUORESCENTE FUNDIDA EN LA OFICINA DE FOLKLORE.

Aviso - 000397

Aviso en MUSIKA ETXEA C FORMATIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
5/12/2019	5/12/2019	5/12/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

UNOS ENCHUFES QUE HAY EN LA SALA DE PROFESORES, DONDE ESTÁ JIMMY, CERCA DEL SUELO, AL LADO DE UN ARMARIO DAN CHISPORROTAZOS AL MANIPULARLOS.
CAMBIAR FLUORESCENTE EN LA 2ª PLANTA, EN EL PASILLO DISTRIBUIDOR DE SALAS 203, 204 Y 205.

Aviso - 000382

Aviso en CMAS - ASORES

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
2/12/2019	2/12/2019	3/12/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

* Comprobar alimentación eléctrica a TIMBRE DEL PORTERO AUTOMATICO DE LA VERJA EXTERIOR. NO FUNCIONA y URGE SU REPARACIÓN DEBIDO A QUE A LAS NOCHES SE ACTIVA EL DISPOSITIVO DE ALOJAMIENTO INVERNAL Y SE PRECISA.

Aviso - 000368

Aviso en PALACIO MONTEHERMOSO + DEP AGUAS

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/11/2019	4/12/2019	4/12/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

No funciona el magneto del cuadro principal de conserjería que da servicio a la mitad de los focos del Atrio (A11)

Aviso - 000345

Aviso en PALACIO MONTEHERMOSO + DEP AGUAS

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	222/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

21/11/2019	4/12/2019	4/12/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

El interruptor de uno de los wc femenino de la primera planta zona pública esta fuera de su sitio sujeto con cinta adhesiva.
El magneto térmico A11 del cuadro de la conserjería (atrio zona media) se salta continuamente, no se puede encender. Vinieron el viernes pasado y funcionaba en ese momento pero desde entonces no ha vuelto a funcionar.

Aviso - 000426

Aviso en PALACIO MONTEHERMOSO + DEP AGUAS

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Dos de los magnetos del cuadro de luz de la cafetería que se encuentra en la fachada junto a la puerta, no responden, estos magnetos dan corriente a varias bases de enchufes que se encuentran en el exterior.

Aviso - 000254

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/10/2019	15/10/2019	4/12/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

"SE INFORMA QUE EN PISTAS DE VOLEY-PLAYA, LAS LUCES DE LOS POSTES NO FUNCIONA NINGUNA, HEMOS COMPROBADO EL CUADRO DE LUCES Y ESTÁ TODO BIEN, EN EL ORDENADOR FIGURAN COMO QUE ESTAN ENCENDIDAS CUANDO LAS DAMOS, PERO NO FUNCIONAN".

Aviso - 000416

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
16/12/2019	17/12/2019	17/12/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE EN EL EDIFICIO SOCIAL EN LA SALA DE ESTUDIO, LOS DOS FLUORESCENTES DE LA IZQUIERDA ESTAN FUNDIDOS.
TAMBIÉN HAY VARIOS FLUORESCENTES FUNDIDOS EN EL EDIFICIO DE PISCINA:
- EN LA PLANTA SOTANO, EN EL VESTUARIO Nº 5 DE PERSONAL FEMENINO HAY UN FLUORESCENTE FUNDIDO.
- EN LA PLANTA SEGUNDA, EN EL PASILLO DE TAQUILLAS, HACIA LA MITAD DEL PASILLO, HAY UN FLUORESCENTE FUNDIDO.

Aviso - 000391

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
3/12/2019	4/12/2019	4/12/2019

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	223/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se informa que en el despacho de Jefatura de Centros Deportivos, tercer despacho del pasillo de la primera planta, hay dos lamparas que inciden directamente en la mesa que la mayoría de las veces no funcionan.

Aviso - 000422

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE EN EL EDIFICIO DE PISCINA, PLANTA BAJA, EN EL SERVICIO MASCULINO HAY UN FOCO FUNDIDO.

Aviso - 000409

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/12/2019	16/12/2019	16/12/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se informa que en el despacho de Jefatura de Centros Deportivos, tercer despacho del pasillo de la primera planta, hay dos lamparas que inciden directamente en su mesa que no funcionan.

Se han cambiado dos veces el interruptor y ha vuelto a fallar.

Aviso - 000406

Aviso en OLARANBE INST DEP

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/12/2019	26/12/2019	26/12/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

-CAMPO Nº 1: EDIFICIO OFICINAS+VESTUARIOS:PLANTA BAJA: VESTUARIO Nº2:ALUMBRADO:VESTIDOR:TECHO:2ºPORTALAMPARAS IZQUIERDO: PANTALLA ESTÁ ROTA.

-CAMPO Nº 1: EDIFICIO OFICINAS+VESTUARIOS:PLANTA BAJA: VESTUARIO Nº4: ZONA LAVABO: PARED IZQUIERDA: TOMA DE CORRIENTE ESTÁ SUELTA Y GIRADA.

- -ESTA INSTALACIÓN PERMANECE CERRADA POR LAS MAÑANAS.

- - -PERSONA DE CONTACTO: PATXI, TELÉFONOS: 58928 O 646.959.754 / EXTENSIÓN Nº 3241.

Aviso - 000432

Aviso en OLARANBE INST DEP

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
20/12/2019	21/12/2019	21/12/2019

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	224/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

EDIFICIO VESTUARIOS CAMPO Nº1 : DIFERENCIAL NO SE REARMA Y AFECTA A SISTEMA DE ILUMINACION DE VESTUARIOS Y OFICINAS DE CLUB , SE CONTACTA CON MANTENIMIENTO PARA INTERVENCION DE URGENCIA , POR LA IMPORTANCIA DE LA INCIDENCIA .

- -ESTAS INSTALACIONES POR LAS MAÑANAS PERMANECEN CERRADAS.

- - - PERSONA DE CONTACTO: PATXI EN EL TELFNO.646.959.754 - 58928 O EN LA EXT.3241.

Aviso - 000415

Aviso en POLICIA LOCAL (CPD - INFORMATICA)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
16/12/2019	27/12/2019	27/12/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Reparar el diferencial del armero, cajetines de llaves,....
No hay corriente en el enchufe de la trituradora de policía administrativa.
Cambiar leds de cecop, pasillo entrada a trafico,

Aviso - 000302

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
31/10/2019	4/12/2019	4/12/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Salta diferencial zona sala Estibaliz

Aviso - 000413

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
16/12/2019	16/12/2019	16/12/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Tenemos un magnetotérmico estropeado del auditorio Francisco de Vitoria

Aviso - 000433

Aviso en ARANALDE POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
20/12/2019	26/12/2019	26/12/2019

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	225/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Polideportivo Aranalde
En el gimnasio hay 5 fluorescentes fundidas (esta sin actividad hasta el 6/01/2020)

Aviso - 000377

Aviso en ARIZNAVARRA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
29/11/2019	3/12/2019	3/12/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Varios de los florescentes del pasillo que va al rocodromo,estan fundidos.

Aviso - 000379

Aviso en ARIZNAVARRA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
2/12/2019	2/12/2019	2/12/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Varios de los fluorescentes del pasillo que va al rocodromo,están fundidos.

Aviso - 000342

Aviso en ARIZNAVARRA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
20/11/2019	21/11/2019	4/12/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Reorientar foco de la entrada al Polideportivo. Está dirigido hacia la izquierda y se han recibido quejas en las viviendas colindantes.

Aviso - 000394

Aviso en ARRIAGA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
5/12/2019	5/12/2019	5/12/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Hay un diferencial bajado en el cuadro general de luz, que si lo subo salta el diferencial, algo está mal. El centro está sin luz en los almacenes y en el baño del vestuario 4.

Aviso - 000383

Aviso en PARQUE GAMARRA

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	226/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
2/12/2019	2/12/2019	2/12/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SOLICITAMOS EN EL PARQUE DE GAMARRA EN EL ALMACÉN DE GRADA DEL GAZTEDI, EL GRANDE, LA REPARACIÓN DE LA TOMA ELÉCTRICA INTERIOR.

Aviso - 000424

Aviso en PARQUE GAMARRA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
18/12/2019	19/12/2019	19/12/2019

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

No Hay descripción

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	227/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000490

Aviso en ARCHIVO MUNICIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
22/01/2020	23/01/2020	23/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Hay varias filas de luminarias que no funcionan en el depósito 05. Por favor, pasad a revisarlas porque dificulta mucho la búsqueda de materiales.

Aviso - 000483

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
20/01/2020	21/01/2020	21/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

El fluorescente situado encima de los lavabos del vestuario masculino cancha, no funciona correctamente.

Aviso - 000498

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
23/01/2020	24/01/2020	24/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Hay 2 packs de luces de las cuadradas de la Sala de Encuentro que no lucen.

Aviso - 000467

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
15/01/2020	16/01/2020	16/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Pasillo -1: sustituir varias fluorescentes fundidas (línea desde el ascensor a los baños del salón de actos, interruptor 2)

Aviso - 000442

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
7/01/2020	8/01/2020	8/01/2020

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	228/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Un fluorescente del baño masculino de la Sala de Encuentro no funciona

Aviso - 000493

Aviso en ARRIAGA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
22/01/2020	23/01/2020	23/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se han fundido dos downlight del pasillo del Servicio Social de Base, que hay que reponer

Aviso - 000486

Aviso en ARRIAGA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/01/2020	21/01/2020	21/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En planta baja encima de las máquinas de bebidas falta una plafón de leds que estaba estropeado, se lo llevaron pero no lo han vuelto a colocar.

Aviso - 000505

Aviso en ARRIAGA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se ha desprendido un downlight situado en la planta baja junto a servicio masculino.
Se rompen los plásticos que recubren los muelles que los tienen sujetos al techo.

Aviso - 000488

Aviso en ARRIAGA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
22/01/2020	22/01/2020	22/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Comunican que no funciona correctamente la central de incendios y se ha comprobado que se debe a la protección eléctrica. Se adjunta foto.

Aviso - 000512

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	229/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso en EL CAMPILLO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
30/01/2020	31/01/2020	31/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Revisar las luces de los 2 servicios de la planta baja. Estos servicios tienen unos escalones para acceder a ellos y las luces (sensor de movimiento) tardan mucho en encenderse.

Aviso - 000463

Aviso en EL PILAR CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/01/2020	15/01/2020	15/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
BAÑOS BIBLIOTECA
Hay 2 fluorescentes fundidos.

El detector presencial tarda más de 10 segundos en activar la iluminación.

Aviso - 000466

Aviso en EL PILAR CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
15/01/2020	16/01/2020	16/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
RETARDO EXCESIVO AL ENCENDERSE LAS LUCES DEL BAÑO FEMENINO DE OFICINAS

Aviso - 000465

Aviso en HEGOALDE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
15/01/2020	16/01/2020	24/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Lampara fundida en el gimnasio 2 (maquinas)

Aviso - 000450

Aviso en HEGOALDE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
9/01/2020	10/01/2020	10/01/2020

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	230/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
2 lamparas en el pasillo de squash no lucen y la que esta donde ascensores de la 1ª planta. tampoco

Aviso - 000496

Aviso en HEGOALDE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
23/01/2020	23/01/2020	23/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En la ludoteca revisar la fluorescente situada encima de la alfombra de carreteras (la primera según entras).

Aviso - 000491

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
22/01/2020	24/01/2020	24/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Enchufe de lavabo de vestuario femenino de piscina no funciona.

Aviso - 000459

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/01/2020	14/01/2020	14/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En el almacén sótano del servicio de limpieza no hay luz.

Aviso - 000464

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
15/01/2020	16/01/2020	16/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
20200114 c.c. Iparralde 1; zona piscina; Reparar magnetotérmico situado a la izquierda del magnetotermico 3Q1 ya que creemos que impide el funcionamiento de dos secadores.
Sala de ejercicio hay un enchufe roto, vestuario 2 cancha hay un enchufe estropeado.

Aviso - 000489

Aviso en IPARRALDE (1)

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	231/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
22/01/2020	22/01/2020	22/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

El interruptor de la biblioteca no apaga las luces de la parte de abajo .Desde nuestra oficina del SIC sin embargo, si que se pueden apagar.
Por otra parte la fluorescente de bajada a vestuarios piscina no funciona.

Aviso - 000461

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/01/2020	13/01/2020	13/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se solicita arreglo o sustitución de foco grande pasillo extremo cercano a accesos a cancha.
Las luces que hay en las escaleras que dan acceso desde el graderío piscina hasta el tejado están todas en mal estado,y fundidas.

Zona almacén limpieza pasillo principal; efectuar los siguientes trabajos:
- Sustitución de fungible en la entrada a dicha zona.
- Zona de almacén de productos de limpieza no funciona ningún fungible.

Aviso - 000502

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
24/01/2020	24/01/2020	27/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Ipar1; Vestuario femenino piscina, zona aseo, la luminaria que alumbra a los tres WC , está fundida

Aviso - 000487

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/01/2020	21/01/2020	21/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Iparralde 1. Gimnasio dos focos fundidos.

Aviso - 000500

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	232/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Vestuario masculino piscina: Hay una luminaria sujeta con unas gomas. Da la impresión de que se puede caer. Se solicita que la fijen adecuadamente.
Escalera de bajada a vestuarios piscinas desde pasillo: reponer fluorescente o reparar luminaria.

Aviso - 000497

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
23/01/2020	23/01/2020	23/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se solicita arreglo o sustitución de foco grande pasillo extremo cercano a accesos a cancha

Aviso - 000471

Aviso en JUDIMENDI CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/01/2020	17/01/2020	17/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
EN LA LUDOTECA HAY UNA PANTALLA FLUORESCENTE ROTA Y OTRA HAY QUE COMPROBAR

Aviso - 000473

Aviso en JUDIMENDI CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/01/2020	17/01/2020	17/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
EN EL VESTUARIO FEMENINO Nº 1 DE CANCHA HAY DOS FILAS DE LUCES QUE NO FUNCIONAN

Aviso - 000446

Aviso en JUDIMENDI CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
8/01/2020	8/01/2020	8/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
La luz del baño femenino de la 1ª planta no funciona correctamente.

Aviso - 000441

Aviso en JUDIMENDI CCIVICO

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	233/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
7/01/2020	7/01/2020	7/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
C.C.JUDIMENDI- ALMACEN LIMPIEZA INDESA
EL INTERRUPTOR DEL ALMACEN DE LIMPIEZA DE INDESA, SITUADO EN LA PLANTA BAJA, ESTA ESTROPEADO.

Aviso - 000443

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
7/01/2020	8/01/2020	8/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En el taller nº 2 COSTURA, no funcionan dos pantallas fluorescentes y hay poca luz.

Aviso - 000440

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
3/01/2020	7/01/2020	7/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
FRONTON INTERIOR :
- ASEO FEMENINO : UNA BOMBILLA FUNDIDA.
- OFICINA INFORMACION : FLUORESCENTE FUNDIDO.
SE SOLICITA REPOSICION .

Aviso - 000492

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
22/01/2020	22/01/2020	22/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se han fundido 2 fluorescentes de la sala de espera del SSB.

Aviso - 000457

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/01/2020	13/01/2020	24/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	234/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Descripción del aviso :
19 focos en altura de los 45 que tiene la cancha están fundidos.

Aviso - 000477

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/01/2020	22/01/2020	22/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se ha fundido una tira led del primer piso de la escalera de cultura-deporte.

Aviso - 000453

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/01/2020	14/01/2020	15/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se han fundido dos luminarias en el almacén de limpieza de la primera planta donde están todos los materiales de limpieza que está frente a almacén disponible.

Aviso - 000445

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
8/01/2020	8/01/2020	8/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Hay 2 interruptores de la sala de encuentro que están dando problemas. Uno, situado junto a la zona de juegos de 0-3 años, parece que se cortocircuita, y no permite apagar la luz (hay que apagar de la general) y otro junto una de las salidas de emergencia (hacia cafetería) tampoco funciona

Aviso - 000455

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/01/2020	13/01/2020	13/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
No funciona uno de los interruptores de luz de la sala de encuentro (sobre las baldas de zapatos junto al haurtxoko puerta almacén) y se queda la luz dada.

Aviso - 000405

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	235/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso en MUSIKA ETXEA C FORMATIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/12/2019	13/12/2019	16/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
REPARAR O REPONER UNA CAJA DE ENCHUFES QUE ESTA ROTA. Preguntad en recepción el sitio.

Aviso - 000462

Aviso en CORONACION CSCM

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/01/2020	16/01/2020	16/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se ha vuelto a soltar el embellecedor del fluorescente, junto a la puerta del salon de actos.

Aviso - 000472

Aviso en PALACIO MONTEHERMOSO + DEP AGUAS

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/01/2020	17/01/2020	17/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Techo de la entrada principal a la sala de exposiciones de la primera planta sin luz y luz de emergencia inservible,seria importante rearmar de luz dicho pasillo cuanto antes ya que la exposición se inagura hoy viernes 17.

Aviso - 000451

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
9/01/2020	9/01/2020	9/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
OFICINAS del DPTO. de DEPORTES
Se informa que el interruptor del archivo, final del pasillo de la planta primera, está estropeado.

Aviso - 000509

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	236/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
SE INFORMA QUE EN EL MODULO DE ATLETISMO DEL CD MENDIZORROTZA UN ENCHUFE, SITO ENTRE LAS COLUMNAS REDONDAS GRISES TERCERA Y CUARTA, SE ENCUENTRA CON LA CARCASA DE LA TAPA SUELTA.

Aviso - 000501

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
SE INFORMA QUE EN EL MODULO DE ATLETISMO DEL CD MENDIZORROTZA HAY DOS ENCHUFES DE SUELO CON LA TAPA ROTA, UNO SITUADO JUNTO A LA OCTAVA COLUMNA DE ALUMINIO DEL VENTANAL Y DEBAJO DEL SEXTO ALTAVOZ, Y OTRO SITUADO DEBAJO DEL ESPACIO ENTRE EL TERCER Y CUARTO ALTAVOZ.

Aviso - 000448

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
8/01/2020	9/01/2020	9/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
OFICINA DEL DPTO. DE DEPORTE
Se informa que el interruptor de entrada al pasillo de la primera planta se ha estropeado y los otros dos interruptores conmutados tampoco funcionan.

Aviso - 000499

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
23/01/2020	23/01/2020	23/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
SE INFORMA QUE EN EL EDIFICIO DE PISCINA, EN LA PLANTA SOTANO, EN LOS SERVICIOS FEMENINOS, ENCIMA DEL LAVABO HAY UNA FLUORESCENTE FUNDIDA.

Aviso - 000452

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/01/2020	10/01/2020	10/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
SE INFORMA QUE EN EL EDIFICIO DE PISCINA, PLANTA SEGUNDA, UN FLUORESCENTE DEL VESTUARIO MASCULINO ESTA FUNDIDO.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	237/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000510

Aviso en OLARANBE INST DEP

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
29/01/2020	31/01/2020	31/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

-CAMPO Nº 1: EDIFICIO OFICINAS+VESTUARIOS:PLANTA BAJA: VESTÍBULO: ALUMBRADO: TECHO: 5 LAMPARAS ESTÁN FUNDIDAS.

ALUMBRADO SE CONECTA POR DETECTOR DE PRESENCIA Y LAS LAMPARAS ESTÁN EN PORTALAMPARAS ENCASTRADOS EN EL FALSO TECHO.

- -ESTA INSTALACIÓN PERMANECE CERRADA POR LAS MAÑANAS.

- - -PERSONA DE CONTACTO: PATXI, TELÉFONOS: 58928 O 646.959.754 / EXTENSIÓN Nº 3241.

Aviso - 000479

Aviso en OLARANBE INST DEP

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/01/2020	17/01/2020	17/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

-CAMPO Nº 1: EDIFICIO OFICINAS+VESTUARIOS:PLANTA BAJA: VESTUARIO Nº3: ALUMBRADO:VESTIDOR: PARED DERECHA PREVIA ZONA LAVABO Y DUCHAS: INTERRUPTOR ALUMBRADO: SIN TAPA PULSADOR DE ENCENDIDO Y DESCONEXIÓN.

SE ADJUNTA FOTOGRAFÍA.

- -ESTA INSTALACIÓN PERMANECE CERRADA POR LAS MAÑANAS.

- - -PERSONA DE CONTACTO: PATXI, TELÉFONOS: 58928 O 646.959.754 / EXTENSIÓN Nº 3241.

Aviso - 000470

Aviso en OLARANBE INST DEP

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/01/2020	17/01/2020	17/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

-AYER MIÉRCOLES, DÍA 15/01/2020 HACIA LAS 18 HORAS EL ALUMBRADO DEL CAMPO Nº3 : SE APAGO, SE REVISARON TODOS LOS CUADROS ELÉCTRICOS DE MANIOBRA: TODO CORRECTO; SE INTENTO EL REARME DEL ENCENDIDO DEL MENCIONADO ALUMBRADO: RESULTADO, NEGATIVO.

DEBIDO A ESTA AVERÍA, SE PROCEDIÓ A LA SUSPENSIÓN DE LOS ENTRENAMIENTOS PROGRAMADOS EN ESTE CAMPO: POR FALTA DE VISIBILIDAD [OSCURIDAD].

SE SOLICITA LA REVISIÓN Y SUBASANACIÓN DE LA AVERÍA.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	238/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000474

Aviso en POLICIA LOCAL (CPD - INFORMATICA)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/01/2020	21/01/2020	21/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

No funcionan los detectores de presencia de las luces del pasillo de la planta primera (zona de tráfico).

Aviso - 000482

Aviso en PALACIO VILLASUSO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
20/01/2020	21/01/2020	21/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Planta baja
Cambiar luces fundidas

Para cualquier aclaración contactar con Josean 1260

Aviso - 000438

Aviso en PALACIO VILLASUSO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
30/12/2019	7/01/2020	7/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Planta tercera
Cambiar luz fundida en el servicio de señoras

Aviso - 000444

Aviso en PALACIO VILLASUSO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
7/01/2020	8/01/2020	8/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Planta baja - Cambiar luces fundidas

Aviso - 000503

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	239/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Luz de emergencia sobre la puerta de Florida en el lado de las escaleras de madera está torcida. Se ha desprendido parte de la base para poder sujetarla con el tornilllo.

Aviso - 000458

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/01/2020	21/01/2020	21/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Fluorescente fundido en sala Salburua

Aviso - 000508

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/01/2020	29/01/2020	29/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En el WC de señoras, junto al mostrador de acreditaciones de zona norte, la luz del techo del espejo parpadea.

Aviso - 000449

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
9/01/2020	10/01/2020	14/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

La luz del hall entre Florida y Prado se queda encendida. Revisar.

Aviso - 000507

Aviso en ARIZNAVARRA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
27/01/2020	28/01/2020	28/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Hay 3 fluorescentes fundidos en la zona de duchas del vestuario masculino 1.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	240/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000485

Aviso en ARRIAGA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/01/2020	21/01/2020	21/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

No funciona el contador de personas del polideportivo, estuvo la empresa que lo gestiona revisándolo y parece que no es problema del sistema, puede que sea del diferencial.
Por ello, es necesario comprobar si el diferencial funciona o está estropeado (está subido, no salta, pero se baja y se sube para rearmarlo y sigue sin funcionar)

Aviso - 000447

Aviso en LANDAZURI POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
8/01/2020	8/01/2020	8/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

No funcionan las siguientes luces:

- Hall primera planta: 1 fluorescente. Inicio de subida al graderío.
- Pasillo vestuarios nuevos: 1 fluorescente
- Vestuario femenino número 2 primera planta: 2 focos

Aviso - 000469

Aviso en MENDIZORROTZA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/01/2020	20/01/2020	20/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se informa salta uno de los dos magnetos de alumbrado del vestuario nº 6, concretamente el que da servicio a los focos de las duchas.

Aviso - 000506

Aviso en SAN ANDRES POLI + PISC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Reparar luz baño adaptado femenino primera planta.

Aviso - 000481

Aviso en SAN ANDRES POLI + PISC

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	241/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
20/01/2020	21/01/2020	21/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Enchufe arrancado en gimnasio situado debajo de los espejos de la zona de graderío.
Es necesaria la reparación de una averia en el alumbrado de emergencia.Salta el magneto situado en el cuadro electrico ubicado en la escalera de evacuación de cancha (más proxima al gimnasio).

Aviso - 000475

Aviso en SAN ANDRES POLI + PISC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/01/2020	17/01/2020	17/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SUSTITUCION DE LUMINARIA LED EN SALA DE DEPURACION. SE ENCUENTRA EN EL PASILLO CENTRAL, CUARTA LAMPARA DESDE LA PUERTA DE ENTRADA.

Aviso - 000476

Aviso en SAN ANDRES POLI + PISC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/01/2020	17/01/2020	17/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

No llega corriente al enchufe trifásico de la piscina que es donde se enchufa el robot-limpiafondos.

Aviso - 000495

Aviso en SAN ANDRES POLI + PISC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
22/01/2020	23/01/2020	23/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Reparar Luz duchas vestuario 4.

Aviso - 000303

Aviso en SAN ANDRES POLI + PISC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
31/10/2019	31/10/2019	21/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	242/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Los dos primeros focos colgantes del vestibulo no iluminan.

Aviso - 000439

Aviso en PARQUE GAMARRA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
2/01/2020	7/01/2020	7/01/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SOLICITAMOS EN LA ZONA EXTERIOR DEL PARQUE DE GAMARRA LA REPARACION DE 2 FOCOS FUNDIDOS EN LAS PISTAS DE TENIS. 1 FOCO EN LA PISTA DE TENIS 1 Y OTRO FOCO EN TENIS 2 ASI COMO 1 FOCO DE LA PISTA DE PADEL 1,ESTE PIM MODIFICA A UNO YA MANDADO.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	243/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000515

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
3/02/2020	10/02/2020	10/02/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Cuarto de limpieza -2 (junto al vestuario femenino de personal): revisar funcionamiento del alumbrado, hay veces que las luces no encienden.

Aviso - 000525

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
4/02/2020	10/02/2020	10/02/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Cambiar tubos fluorescentes en el primer despacho a la izquierda del SSB, cambiar varias lámparas fundidas en zonas del SSB.

Aviso - 000524

Aviso en ARRIAGA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
4/02/2020	5/02/2020	6/02/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Los interruptores de los servicios, tanto masculinos como femeninos sitos en la planta primera, junto a la cocina, están mal y les falta una pieza, dejando a la vista cables.

Aviso - 000572

Aviso en HEGOALDE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
24/02/2020	26/02/2020	26/02/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Luz de emergencia en piscina se queda encendida.
Situada en 1ª columna, mas cercana cristaleras pasillo.

Aviso - 000569

Aviso en HEGOALDE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	244/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

21/02/2020	26/02/2020	26/02/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Luminaria de piscina estropeada. la primera al lado de la silla del socorrista

Aviso - 000580

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
27/02/2020	28/02/2020	28/02/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
El interruptor de la parte trasera del SIC falla.

Aviso - 000533

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
7/02/2020	10/02/2020	10/02/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se ha caido la emergencia del techo del vestuario nº4.

Aviso - 000541

Aviso en IPARRALDE (2) - SEMILL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/02/2020	10/02/2020	10/02/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Iparralde 2, en el descansillo donde están las escaleras, hay una luminaria fundida y otra parpadeante

Aviso - 000537

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/02/2020	10/02/2020	10/02/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
El interruptor de la biblioteca no apaga las luces de la parte de abajo .Desde nuestra oficina del SIC sin embargo, si que se pueden apagar.
Por otra parte la fluorescente de bajada a vestuarios piscina no funciona.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	245/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000513

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
3/02/2020	6/02/2020	6/02/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Piscina: La mitad de los focos del recinto de piscina no se encienden. No vemos ningún diferencial bajado.

Aviso - 000522

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
4/02/2020	6/02/2020	6/02/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

C.C. Iparralde 1 zona vestuarios discapacitados piscina , hay que cambiar varios focos que están fundidos.

Aviso - 000535

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/02/2020	11/02/2020	11/02/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Iparralde 1 almacen piscina el fluorescente esta fundido .

Aviso - 000548

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/02/2020	13/02/2020	13/02/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Iparralde 1 servicio femenino sala de encuentro fluorescente fundido.

Aviso - 000553

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/02/2020	17/02/2020	17/02/2020

DATOS DE LA TAREA

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	246/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Descripción del aviso :
Iparralde 1 vestuario femenino nº:3 cancha,se ha soltado un enchufe ,dejamos el enchufe en al almacen 38 .

Aviso - 000555

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/02/2020	17/02/2020	17/02/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Iparralde 1. Zona Sic. En el cuadro donde encendemos todas las luces del edificio, está estropeado el interruptor del número 65.
Por otra parte la luz del almacén de piscina esta fundida.

Aviso - 000581

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
27/02/2020	28/02/2020	28/02/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Nos comunican que hay 3 fluorescentes fundidas en el baño de caballeros de la sala irati.

Aviso - 000575

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
24/02/2020	28/02/2020	28/02/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se solicita arreglo de la luz de entrada por Behenafarroa, junto a baños.
La luz del aseo femenino de planta de arriba de Iparralde 2 no funciona.

Aviso - 000568

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/02/2020	26/02/2020	26/02/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Nos comunican que una de las luces del baño de vestuario de piscina esta fundida.

Aviso - 000514

Aviso en JUDIMENDI CCIVICO

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	247/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
3/02/2020	10/02/2020	10/02/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
La luz del baño femenino de la 1ª planta no funciona correctamente.

Aviso - 000574

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
24/02/2020	26/02/2020	26/02/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
La luz de emergencia situada encima de la puerta del gimnasio A esta estropeada.
El interruptor de luz del almacén de mantenimiento (llave 39) no funciona.

Aviso - 000562

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
19/02/2020	26/02/2020	26/02/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
VESTUARIOS DE FUTBOL : PASILLO DE VESTUARIOS , LUYZ EMERGENCIA EN PUERTA ACCESO VESTUARIO Nº1 , FALLA , SE SOLICITA REVISION .
- -PERSONA DE CONTACTO: ESTHER, GALLEGO - TÉLEFONOS [53240 O 629.284.671 / EXTENSIÓN Nº 3240].

Aviso - 000551

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/02/2020	17/02/2020	17/02/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En el taller numero 7 hay dos pantallas con dos fluorescentes cada una que NO FUNCIONAN y queda una zona muy oscura.

Aviso - 000520

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
4/02/2020	10/02/2020	10/02/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	248/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

El interruptor de luz del almacén de mantenimiento (llave 39) no funciona.

Aviso - 000527

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
5/02/2020	10/02/2020	10/02/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En el vestuario 1 Femenino de la planta baja el enchufe que hay en la zona de los lavabos, a la derecha de los lavabos, ha sido arrancado de la pared. Todos los cables están bien, pero hay que fijar el enchufe a la pared.

Aviso - 000540

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/02/2020	10/02/2020	10/02/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

LA LUZ(PONE ADMINISTRACION) DEL CUARTO DE LUCES DE CULTURA NO FUNCIONA. URGE REPARACION YA QUE NO HAY LUZ EN EL CUARTO Y NO SE VE PARA DAR LAS LUCES DEL CENTRO.

Aviso - 000583

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
27/02/2020	28/02/2020	28/02/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Las luces del pasillo del servicio social de base a la entrada de los despachos no se encienden en su totalidad, hay algunos focos que se quedan apagados, como si faltara de darse algún interruptor de una fila completa de focos, no es que estén fundidos ni hay ningún diferencial caído.

Aviso - 000573

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
24/02/2020	26/02/2020	26/02/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En el Servicio Social de Base falla el sensor de presencia y se encienden sólo la mitad de las luces.
Se solicita que las fluorescentes que están en el pasillo en la salida de la sala de espera se enciendan siempre y no con el sensor

Aviso - 000140

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	249/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/09/2019	25/09/2019	26/02/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En el techo de cancha hay 3 focos fundidos

Aviso - 000566

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
20/02/2020	26/02/2020	26/02/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En el almacén de limpieza que esta al lado del montacargas en Planta 1 falta el tubo fluorescente en una de las lamparas. En un parte anterior lo quitaron y no se ha repuesto.

Aviso - 000550

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/02/2020	17/02/2020	17/02/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
El enchufe del vestuario 1 de cancha se ha quemado y se salta el diferencial.

Aviso - 000549

Aviso en ZABALGANA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/02/2020	14/02/2020	14/02/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Dentro de la zona de piscinas, el enchufe que está en la pared corta entre la piscina grande y la pequeña, que es donde enchufan el limpiafondos, está suelto.
También mirar el enchufe que tienen dentro del botiquín, al entrar a la izquierda, porque se está aflojando.

Aviso - 000545

Aviso en MUSIKA ETXEA C FORMATIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/02/2020	13/02/2020	13/02/2020

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	250/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
CAMBIAR UNA FLUORESCENTE EN EL AULA 209 Y DOS FLUORESCENTES PEQUEÑAS EN LA SALA DE ESTUDIO.

Aviso - 000523

Aviso en MUSIKA ETXEA C FORMATIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
4/02/2020	7/02/2020	7/02/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
REPONER BOMBILLA EN EL HALL DEL CENTRO.

Aviso - 000534

Aviso en MUSIKA ETXEA C FORMATIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
7/02/2020	7/02/2020	7/02/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
BOMBILLA EN EL PASILLO DE LA PRIMERA PLANTA , FUNDIDA.

Aviso - 000544

Aviso en MUSIKA ETXEA C FORMATIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/02/2020	13/02/2020	13/02/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
REPONER LOS FLUORESCENTES FUNDIDOS EN LA SALA DE ESTUDIO Y LA OFICINA DE DIRECCION DE LA BANDA.

Aviso - 000528

Aviso en MUSIKA ETXEA C FORMATIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
6/02/2020	7/02/2020	7/02/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
REPONER UNA BOMBILLA QUE PARPADEA EN EL PASILLO DE LA PRIMERA PLANTA Y UN FLUORESCENTE EN LA SALA DE PROFESORES.

Aviso - 000556

Aviso en CMAS - ASORES

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	251/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/02/2020	17/02/2020	18/02/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
ELECTRICIDAD
LAMPARA DE HABITACION 115, 215,219 NO FUNCIONAN
LAMPARA CUARTO DE LIMPIEZA NO FUNCIONA
INTERRUPTOR LAVABO HABITACION 116 PROBLEMAS DE CONTACTO
ENCHUFE HABITACION 209 ROTO

Aviso - 000518

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
3/02/2020	4/02/2020	4/02/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
SE INFORMA QUE EN LA PISTA DE ATLETISMO EXTERIOR EN EL ALMACÉN Nº3 HAY QUE SUSTITUIR DOS BOMBILLAS PORQUE ESTAN FUNDIDAS.

Aviso - 000542

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
11/02/2020	11/02/2020	11/02/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
SE INFORMA QUE EN EL EDIFICIO SOCIAL, EN LA SALA DE ESTUDIO, EL PRIMER FLUORESCENTE DE LA IZQUIERDA ESTA CONTINUAMENTE INTERMITENTE SIENDO BASTANTE MOLESTO PARA LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN ALLI ESTUDIANDO.

Aviso - 000564

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
19/02/2020	26/02/2020	26/02/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	252/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

SE INFORMA QUE EN EL EDIFICIO DE PISCINAS AVERIADAS SIGUIENTES FLUORESCENTES Y/O FOCOS

ZONA SOTANO: - HALL -A : 3 -
- JUNTO A PUERTA S -18 : 1 -
- ASEO FEMNINO: 1 -
- PASILLO JUNTA A CAMARA ZONA B: - 1

PLANTA PRINCIPAL: - HALL -B : 5 -
- PASILLO HUMEDO: 1 -
-DUCHA INDIVIDUAL FEMENINO FOCO : 1 -
-VESTUARIO FEMENINO FOCO : 1 -
-ASEO MASCULINO FOCO: 1 -
-PASILLO ENTRE ASEOS : 1 -
-PASILLO ENTRE VESTUARIOS MASCULINOS INDIVIDUALES FOCOS: 2 -
-PASILLO: 2 -

PLANTA SEGUNDA: -EN LA ZONA DE BEBIDAS FOCOS . 4 -
-ASEO MASCULINO 1 -
-VESTUARIO MASCULINO FOCO: 1 -
-ASEO FEMENINO FOCOS : 3 -
-VESTUARIO FEMENINO: 1 - (UN FLURESCENTE DECOLGADO)
-TAQUILLAS ZONA HUMEDA. 1 -
- ZONA WELNEES Y VESTUARIO FOCOS. 4 -

Aviso - 000531

Aviso en BETI JAI (MENDIZORROTZA)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
6/02/2020	6/02/2020	6/02/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE EN LA PLANTA SOTANO PRIMERO, BAJOS DE CAFETERÍA DEL BETI-JAI, NO HAY LUZ EN LA ZONA DE TAQUILLAS DE ALUMNOS, Y ESCALERAS DE BAJADA.

NOTA: ES URGENTE YA QUE EN ESA ZONA SE CAMBIAN LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA EGIBIDE. SE HAN REVISADO LOS CUADROS DE LUZ Y ESTAN CORRECTOS. TAMPOCO HAN SALTADO LAS EMERGENCIAS.

Aviso - 000317

Aviso en OLARANBE INST DEP

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
7/11/2019	26/02/2020	26/02/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

-INSTALACIÓN: SE SOLICITA EL SUMINISTRO DE 2 CAJAS DE CEBADORES, REFERENCIA: "OSRAM ST111 - 4-65W-80W 20-240V AC - SINGLE".

DEPOSITARLAS EN LA OFICINA DE INFORMACIÓN [UBICADA EN CAMPO Nº1:EDIFICIO DE OFICINAS Y VESTUARIOS:P.BAJA: EN PASILLOS DE VESTUARIOS, JUNTO AL VESTUARIO PERSONAL/ADAPTADO].

- -ESTA INSTALACIÓN PERMANECE CERRADA POR LAS MAÑANAS.

- - -PERSONA DE CONTACTO: PATXI,TELÉFONOS [646.959.754. O 58928 / EN LA EXT.3241].

Aviso - 000546

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	253/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso en OLARANBE INST DEP

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/02/2020	13/02/2020	14/02/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

-AYER MARTES, DÍA 11/02/2020 DURANTE :
1.LA MAÑANA EN EL CAMPO Nº 1: EDIFICIO OFICINAS+VESTUARIOS: 1ªPLANTA: EL ALUMBRADO, SE HA CAIDO.
2.DURANTE LA TARDE - NOCHE EN EL CAMPO Nº 1: EDIFICIO OFICINAS+VESTUARIOS:PLANTA BAJA: EL ALUMBRADO DEL PASILLO VESTUARIOS; VARIOS VESTUARIOS; OFICINA INFORMACIÓN Y SALA FISIOLOGÍA, HA CAIDO VARIAS VECES.
LA OPERARIA DE LA INSTALACIÓN HA ACUDIDO AL CUADRO ELÉCTRICO DE MANIOBRA [UBICADO EN LA PLANTA BAJA: VESTÍBULO, BAJO LA ESCALERA: OBSERVANDO QUE EL DIFERENCIAL DENOMINADO COMO LÍNEA 1 ESTABA CAIDO; HA PROCEDIDO VARIAS VECES A SU REARME.
+ESTA INCIDENCIA SUCEDIÓ EN EL PASADO MES DE DICIEMBRE DE 2019: EL OPERARIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUE ACUDIÓ, DETECTÓ QUE LA CAUSA DE LAS CAIDAS SUCESIVAS DEL DIFERENCIAL AFECTADO ESTABA EN UNA LUMINARIA UBICADA EN EL PASILLO DE OFICINAS DE LA 1ªPLANTA, QUE TENÍA UN CORTACIRCUITO +.
++EN ESTOS DÍAS LA EMPRESA ELÉCTRICA ESTA PROCEDIENDO A LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN EL EDIFICIO.....++.
SE ADJUNTA FOTOGRAFÍA.
- -ESTA INSTALACIÓN PERMANECE CERRADA POR LAS MAÑANAS.

Aviso - 000410

Aviso en OLARANBE INST DEP

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/12/2019	26/02/2020	26/02/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

- CAMPO Nº1:EDIFICIO DE OFICINAS Y VESTUARIOS: 1ªPLANTA : OFICINAS-WC´S PÚBLICOS-PASILLO-SALAS:TECHO ALUMBRADO: HAY 76 LAMPARAS FLUORESCENTES QUE NO ENCIENDEN.

+REFERENCIA LAMPARAS: 36W2G11 - F36BX/840+.

++CLUB AURRERA ESTARÁ APARTIR DE LAS 10:30 HORAS [ZONA ALARMADA]++.

SE HA COMPROBADO EL CUADRO ELÉCTRICO DE MANIOBRA [UBICADO BAJO ESCALERAS DE ACCESO A 1ªPLANTA]: TODO ESTA BIEN.

ZONA DE ACCESO A LA ZONA DE CUADROS ELÉCTRICOS, TIENE CERRADURA [LLAVE DISPONIBLE EN MANOJO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN].

Aviso - 000563

Aviso en OLARANBE INST DEP

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
19/02/2020	28/02/2020	28/02/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	254/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

-CAMPO Nº 1: EDIFICIO OFICINAS+VESTUARIOS:PLANTA BAJA: VESTUARIO Nº5: ALUMBRADO: EN LA ZONA DE ACCESO A LAVABO Y EN LA ZONA DE DUCHAS: LAS LAMPARAS, NO SE CONECTAN.

EN VESTIDOR Y EN LA CABINA DE INODORO: EL ALUMBRADO, SE CONECTA BIEN [LAS LAMPRAS, FUNCIONAN].

EL OPERARIO HA COMPROBADO LAS LÍNEAS DEL CUADRO DE MANIOBRA ELÉCTRICO [UBICADO BAJO LA ESCALERA, EN EL VESTÍBULO DE LA PLANTA BAJA]: TODOS LOS MAGNETOS Y DIFERENCIALES ESTÁN ACTIVADOS.

- -ESTA INSTALACIÓN PERMANECE CERRADA POR LAS MAÑANAS.

Aviso - 000519

Aviso en POLICIA LOCAL (CPD - INFORMATICA)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
4/02/2020	5/02/2020	5/02/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
No funcionan los detectores de presencia del pasillo de acceso a Tráfico

Aviso - 000526

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
5/02/2020	10/02/2020	10/02/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Luces intermitentes en el despacho de técnicos. Hoy no se han encendido algunas.

Aviso - 000579

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
27/02/2020	27/02/2020	28/02/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Foco fundido en Olárizu, urge por exposición que inaugura mañana jueves 27.

Aviso - 000521

Aviso en ARIZNAVARRA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
4/02/2020	11/02/2020	11/02/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
EL VESTUARIO Nº 3 (FEMENINO) TIENE 4 LAMPARAS FUNDIDAS (8 FLUORESCENTES) SOLO QUEDA 1 LAMPARA CON LUZ EN DUCHAS

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	255/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000356

Aviso en ARIZNAVARRA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
25/11/2019	28/02/2020	28/02/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se solicita: por un lado, reposición de fluorescentes en SIC y OAC y aumento de potencia de los focos del SIC; y por otro lado, estudio de iluminación en SIC y OAC.

Aviso - 000437

Aviso en PARQUE GAMARRA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
27/12/2019	11/02/2020	11/02/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE SOLICITA ARREGLO DE TRES LUCES LEDS EN EL CAMPO DE RUGBY Y ADEMÁS HAY UN FOCO FUNDIDO DE LA ZONA DE ILUMINACIÓN DE LAS PISTAS DE TENIS/PADEL (PADEL 1).

Aviso - 000263

Aviso en PARQUE GAMARRA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/10/2019	26/02/2020	26/02/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Solicitan EN EL PARQUE DE GAMARRA EN EL CAMPO DE RUGBY LA SUSTITUCIÓN DE TRES LEDS QUE SE HAN ESTROPEADO. DOS SE ENCUENTRAN EN LA TORRE MÁS PRÓXIMA AL MARCADOR Y EL OTRO EN LA TORRE QUE SE ENCUENTRA EN LA DIAGONAL DE ESTA PRIMERA.

Aviso - 000539

Aviso en TEATRO PRINCIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/02/2020	11/02/2020	21/02/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Además de las luces fundidas que os hacíamos llegar a finales de la semana pasada, nos apuntan las conserjes de Teatro que también hay varias bombillas fundidas en la lámpara de la Sala Iradier del Teatro Principal Antzokia.

Aviso - 000484

Aviso en TEATRO PRINCIPAL

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	256/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
20/01/2020	21/02/2020	21/02/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Volvemos a solicitar vuestra colaboración porque las balizas, pese a los esfuerzos de los últimos días, han dejado de funcionar. Por zonas, la cosa quedaría como sigue:
- Anfiteatro 2º, fallan todas, menos una fila en el lado central.
- Toda la zona del lado Par (desde las escaleras de la entrada hasta arriba,anfiteatro 2º Par).
- Todo el Patio de Butacas (en este caso, este fallo es nuevo).

Se solicita suministro de bombillas, las que se colocan en balconada y palcos ya están casi agotadas

Aviso - 000420

Aviso en TEATRO PRINCIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/12/2019	7/01/2020	21/02/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En el pasillo de los camerinos del Teatro Principal Antzokia hay varios fluorescentes que están protegidos por una piezas de plástico que están en bastante mal estado; deterioradas, sucias.... Solicitamos que, por favor, sean sustituidos. Al parecer esta es una operación que ya se ha realizado con anterioridad.

Aviso - 000327

Aviso en TEATRO PRINCIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/11/2019	21/02/2020	21/02/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Estamos teniendo un problema con las balizas, sobre todo en el anfiteatro segundo, ya que se funden filas enteras.

Aviso - 000532

Aviso en TEATRO PRINCIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
7/02/2020	21/02/2020	21/02/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Tal y como comentamos la última vez que nos reunimos, pasamos a detallaros una serie de problemas eléctricos que se han ido acumulando en los últimos días.

1. Hay bastantes luces fundidas en el techo de los palcos y toda la zona de preferente. Algunas de ellas corresponden a lámparas con la tulipa que no pueden quitar las conserjes del Teatro.
2. También hay bastantes bombillas fundidas en varias lámparas de las grandes del Teatro, como la del vestíbulo o en las del ambigú.
3. Por último, y aunque sabemos que estáis sobre el tema, se nos van acabando las bombillas con las que se reponen las que se van fundiendo en la balconada; las lámparas que van cambiando según se funden las conserjes del Teatro.

Un saludo y, como siempre, gracias de antemano.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	257/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000292

Aviso en TEATRO PRINCIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/10/2019	29/10/2019	21/02/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En las últimas semanas se han recrudecido los problemas con las balizas del Teatro Principal.
* Se ha arrancado una baliza de Anfiteatro 1º Lado Par (está guardada en Conserjería).
* Entrada principal: 1 baliza fundida.
* Desde el Vestíbulo y subiendo a Preferente por Lado Par, 1 baliza fundida
Más las balizas de anfiteatro segundo del parte que os enviamos en otro día.

Solicitamos vuestra colaboración para que, por favor, se vayan reparando estas balizas ya que, como sabéis, son un elemento de seguridad del Teatro.

Un saludo y gracias de antemano.

Aviso - 000208

Aviso en TEATRO PRINCIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
30/09/2019	17/10/2019	21/02/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Desde el centro comunican que, por favor, se les suministren bombillas del modelo Halogen 30W/2700K 230V. E27, ya que son las que suelen utilizar para reemplazar las que se funden en Patio de Butacas, Palcos de patio, Palcos de preferente, etc... y se funden constantemente.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	258/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000602

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
6/03/2020	6/03/2020	6/03/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

El vestuario masculino de piscina no tiene luz. No se puede levantar el diferencial A17

Aviso - 000596

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
4/03/2020	6/03/2020	6/03/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se precisa colocar luces LED en todas las luminarias del taller de cerámica. Actualmente faltan algunos tubos y bombillas y otras no iluminan suficientemente para las necesidades de algunas actividades.

Aviso - 000590

Aviso en EL CAMPILLO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
2/03/2020	3/03/2020	3/03/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Arreglar el enchufe (está salido) del secador de manos del baño masculino de polideportivo.

Aviso - 000567

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/02/2020	21/02/2020	6/03/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En el acceso a vestuario femenino de piscina hay un foco que se ha caído y esta colgando.

Aviso - 000558

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
18/02/2020	18/02/2020	6/03/2020

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	259/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
SUJETAR FOCO JUNTO A LA ENTRADA DE VESTUARIO FEMENINO DE PISCINA, SE LE HA ROTO UNA DE LAS PATILLAS Y SE QUEDA COLGANDO

Aviso - 000595

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
3/03/2020	6/03/2020	6/03/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
ZONA DE VESTUARIOS DE FUTBOL : VESTUARIO Nº7 , W.C. LUZ NO FUNCIONA , SE SOLICITA REPARACION .

- -PERSONA DE CONTACTO: ESTHER, GALLEGO - TÉLEFONOS [53240 O 629.284.671 / EXTENSIÓN Nº 3240].

Aviso - 000594

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
3/03/2020	6/03/2020	6/03/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
ZONA DE VESTUARIOS DE FUTBOL : VESTUARIO Nº7 , ENCHUFE EN PARED DERECHA SEGUN SE ACCEDE , SUELTO DE PARED , SIN TAPA PROTECTORA , MUY PELIGROSO POR LA CERCANIA DE CONEXION A ENCHUFE RAPIDO , SE SOLICITA REPARACION .

ZONA DE VESTUARIOS DE FUTBOL : VESTUARIO Nº8 , MACARRON DE CABLEADO ELECTRO SUELTO , ENROLLADO PROVISIONALMENTE EN LUMINARIA , SE SOLICITA REPARACION .

- -PERSONA DE CONTACTO: ESTHER, GALLEGO - TÉLEFONOS [53240 O 629.284.671 / EXTENSIÓN Nº 3240].

Aviso - 000554

Aviso en CEMENTERIO EL SALVADOR

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/02/2020	17/02/2020	3/03/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
ROBO EN WC DERECHA

En los Servicios públicos de la entrada derecha han robado la lámpara y plafón del baño masculino.

Agradeceríamos su sustitución.

Muchas gracias

Kepa

Tel. Oficina: 945.29.31.55
Tel. Móvil Jefe Equipo: 628.148.331
Kepa móvil 660 618 682

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	260/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000585

Aviso en PALACIO MONTEHERMOSO + DEP AGUAS

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/02/2020	2/03/2020	2/03/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Colocar tapas en los huecos de los interruptores del baño masculino de planta -1, zona pública-cafetería.

Aviso - 000577

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
26/02/2020	2/03/2020	2/03/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE EN EL MODULO DE ATLETISMO EN LA OFICINA HAY 5 FLUORESCENTES FUNDIDAS.

Aviso - 000587

Aviso en POLICIA LOCAL (CPD - INFORMATICA)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
2/03/2020	6/03/2020	6/03/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Sustituir magnetotérmico del cuadro de inspección de guardia. Salta continuamente, han hecho pruebas bajando todo pero no dan con la avería.
Por otra parte en el Polideportivo hay una fila de focos que falla. Comprobar y en su caso sustituir los interruptores-magnetotérmicos de encendido.

Aviso - 000584

Aviso en SAN ANDRES POLI + PISC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/02/2020	2/03/2020	2/03/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Foco exterior zona aparcabicis entrada principal.

Aviso - 000592

Aviso en TEATRO PRINCIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	261/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

3/03/2020	6/03/2020	6/03/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Uno de los enchufes del Foso del TPA ha sido arrancado.
Necesitamos que sea reparado. Gracias

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	262/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000597

Aviso en ARCHIVO MUNICIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
5/03/2020	9/06/2020	23/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

2 asuntos:
- En la Sala de Consulta hay 2 lámparas de globo que se han fundido
- En la Sección Administrativa se ha roto el soporte plástico de una luminaria y no podemos poner el fluorescente

Aviso - 000650

Aviso en ARCHIVO MUNICIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
3/06/2020	9/06/2020	9/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Varios asuntos:
- En la Sala de Consulta hay 2 lámparas de globo que se han fundido
- En la Sección Administrativa se ha roto el soporte plástico de una luminaria y no podemos poner el fluorescente
- En los baños públicos masculinos de la 1ª planta hay varias luces fundidas
- Revisar las luces del almacén, se salta el diferencial.

Aviso - 000607

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
9/03/2020	3/06/2020	3/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Tunel de acceso a cancha, sustituir varias fluorescentes fundidas.

Aviso - 000635

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
20/05/2020	3/06/2020	3/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Revisar alimentación eléctrica de oficinas técnicas y sala de reuniones Nº2 en el Servicio social de base. Problemas con los magnetos y se les apagan los ordenadores.

Aviso - 000668

Aviso en ALDABE CCIVICO

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	263/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
16/06/2020	17/06/2020	17/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se solicita reparar luces fluorescentes en la oficina SIC, en concreto en zona OAC.

Aviso - 000677

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
23/06/2020	25/06/2020	25/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En el vestuario femenino de empleadas (-2) dos de las luminarias no van bien

Aviso - 000645

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
1/06/2020	3/06/2020	3/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Cambiar fluorescente VMP zona duchas.

Aviso - 000615

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/03/2020	3/06/2020	3/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Cambiar fluorescente VMP zona duchas.
La luz de presencia de los baños masculino y femenino de gimnasio, se encienden muy tarde.

Aviso - 000601

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
6/03/2020	3/06/2020	3/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Baño masculino 4ª planta, sustituir luces fundidas.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	264/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000606

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
6/03/2020	3/06/2020	3/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se necesita sustituir 4 fluorescentes de la sala de reuniones de la oficina de técnicos.

Aviso - 000629

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
11/05/2020	3/06/2020	3/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Pasillo vestuarios de piscina y zona de botiquín: no llega corriente a los enchufes de esa zona.

Aviso - 000623

Aviso en ARRIAGA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/04/2020	3/06/2020	3/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Sustituir dos luces en SSB, que parpadean continuamente: La última del pasillo central (entrando por vestíbulo) y la del fondo del Archivo.

Aviso - 000633

Aviso en ARRIAGA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
18/05/2020	2/06/2020	2/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En el servicio femenino de la planta primera junto a cocina hay un sonido intenso y continuo que proviene de una fluorescente (emergencia).
¿Quizá sea la reactancia?

Aviso - 000593

Aviso en EL CAMPILLO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	265/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

3/03/2020	22/06/2020	22/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Reprogramar la luz automática del vestuario masculino del polideportivo para que no tarde tanto tiempo en apagarse cuando no hay nadie dentro.

Aviso - 000603

Aviso en EL PILAR CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
6/03/2020	11/06/2020	11/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE HAN FUNDIDO DOS OJOS DE BUEY EN LA BIBLIOTECA DE ADULTOS. UNO ESTA JUSTO ENCIMA DEL MOSTRADOR Y EL OTRO SOBRE EL ORDENADOR DE CONSULTA.

Aviso - 000598

Aviso en HEGOALDE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
5/03/2020	2/06/2020	2/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Hola: nos gustaría solicitar vuestra colaboración para sustituir dos de las lámparas de la luz de entrada de público que está en la pasarela del Teatro, ya que están fundidas.

Aviso - 000614

Aviso en HEGOALDE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/03/2020	2/06/2020	2/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En el hueco freático se salta el primer diferencial azul que afecta a todo el hueco freático.

Aviso - 000644

Aviso en HEGOALDE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
1/06/2020	2/06/2020	2/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	266/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

No funciona la luz del vestuario de personas con discapacidad de cancha (llave 159).

Hay un registro en la sala polivalente que está roto y están los cables colgando (en la columna que hay delante del armario de la sala).

Aviso - 000578

Aviso en HEGOALDE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
26/02/2020	2/06/2020	2/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Revisar electricidad de vestuarios de piscina porque todas las tardes, hacia las 18 horas, se va la luz de la piscina y los vestuarios de piscina; a raiz de eso, una de las emergencias de la piscina, se ha quedado encendida.

Aviso - 000687

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Luces en garita entrafa, y luces en vestuario pisc8nss fundidas

Aviso - 000682

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
26/06/2020	30/06/2020	30/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Luces de la ultima fila de la biblioteca hacen saltar el automatico

Aviso - 000622

Aviso en IPARRALDE (2) - SEMILL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
20/04/2020	3/06/2020	3/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Reparar uno de los fluorescentes del despacho n 3 de las trabajadoras sociales no funciona.

Aviso - 000641

Aviso en IPARRALDE (1)

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	267/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
25/05/2020	1/06/2020	1/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Revisar alimentación eléctrica de la persiana de la puerta de emergencia más próxima a la piscina. Salta el diferencial y han comprobado que no es la persiana. Dejan los cables desconectados y marcados con cinta blanca. Hablar con los oficiales de control. Es urgente porque se ha habilitado como vía de salida para evitar aglomeraciones.

Aviso - 000636

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/05/2020	2/06/2020	2/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Ipar1: Zona planta baja,Antiguo almacén mantenimiento (Cuadro eléctrico) Mágneto. F2 está bloqueado , no sube ni baja, las persianas rojas metálicas .

Aviso - 000600

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
5/03/2020	2/06/2020	2/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Sustituir fluorescente de planta primera acceso común a baños masculino y femenino

Aviso - 000586

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/02/2020	2/03/2020	2/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Las luces bajas de la biblioteca no están bien, hay días que funcionan y días que no, el detector esta bien.

Aviso - 000649

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
2/06/2020	2/06/2020	2/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	268/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

No funciona la luz del baño masculino de entrada a la piscina.

Aviso - 000684

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
29/06/2020	30/06/2020	30/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

LA LUZ DEL ALMACEN QUE ESTA DENTRO DEL BAÑO DE LA LUDOTECA NO FUNCIONA.

Aviso - 000642

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
26/05/2020	2/06/2020	2/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

ZONA DE VESTUARIOS DE FUTBOL : VESTUARIO Nº7 , ENCHUFE EN PARED DERECHA SEGUN SE ACCEDE , SUELTO DE PARED , SIN TAPA PROTECTORA , MUY PELIGROSO POR LA CERCANIA DE CONEXION A ENCHUFE RAPIDO , SE SOLICITA REPARACION .

ZONA DE VESTUARIOS DE FUTBOL : VESTUARIO Nº8 , MACARRON DE CABLEADO ELECTRO SULTO , ENROLLADO PROVISIONALMENTE EN LUMINARIA , SE SOLICITA REPARACION .

- -PERSONA DE CONTACTO: ESTHER, GALLEGO - TÉLEFONOS [53240 O 629.284.671 / EXTENSIÓN Nº 3240].

Aviso - 000651

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
3/06/2020	8/06/2020	8/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

PLANTA PRIMERA
Sala de estudio. No funcionan 2 enchufes de la primera mesa a la izquierda

Aviso - 000255

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/10/2019	15/10/2019	2/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	269/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Hay varias fluorescentes y focos fundidos o que no funcionan
Luces fundidas o que no funcionan PLANTA SÓTANO
Rocódromo 1 fluorescente fina y un foco en altura que hay que bajar a 45º
Sala de esgrima 2 fluorescentes dobles
Hall sótano 2 focos en altura
Vestuario personal femenino fluorescentes 1 doble
Sala protección incendios fluorescentes 1 doble y en la entrada 1 simple
Rampa muelle exterior fluorescentes 2 simples
Cancha 7 focos en altura
PLANTA BAJA
Almacén salón de actos fluorescente 1 doble
Hall zona txoko meriendas fluorescente 1 fina
Pasillo camerinos fluorescentes 4 simples
PLANTA PRIMERA
Archivo SSB
Biblioteca fluorescente 1 doble fina y 1 fina
Pasillo Biblioteca familiar fluorescente1 simple
Distribuidor SSB 4 simples
Pasillo despachos SSB fluorescentes 6 simples
Pasillo despachos técnicos fluorescentes 6 simples
Aseos Técnicos fluorescentes 2 simples

Aviso - 000637

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/05/2020	2/06/2020	2/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

EN LA SALA DE ESTUDIOS HAY UN ENCHUFE QUE ESTÁ SUELTO DE LA PARED-EN LA MITAD DE LA DERECHA.-

Aviso - 000565

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
20/02/2020	2/06/2020	2/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Está fundida la tira de luces led de la escalera de piscina.
Hemos sufrido un apagón en el centro y observamos que fallan las siguientes luces de emergencia:
Vestuarios cancha:
Vestuario 1: la que está encima de la puerta.
Vestuario 6: la que está en zona de bancos-vestuario.
Zona piscina:
Vestuario familiar: la que está encima de la puerta.
hilera zona lavabos.
hilera zona servicios.
Vestuario masculino: zona bancos en la 1ª hilera (entrada desde taquillas)
Vestuario femenino: hilera zona lavabos
hilera zona taquillas
Pasillo piscinas: 1ª y última luz del techo (una junto vest. familiar y la otra junto vest. femenino)
Zona escaleras piscina:
Todas las luces laterales de la pared de la escalera.

Aviso - 000589

Aviso en ZABALGANA CCIVICO

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	270/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
2/03/2020	9/06/2020	9/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

ESCENARIO DEL SALÓN DE ACTOS:

Solicitamos revisar el cuadro eléctrico de iluminación ya que creemos que son los diferenciales de este cuadro los que provocan que haya ruido en el salón de actos.
Cuando el evento requiere que haya luz a media intensidad se debe acoplar la megafonía del centro y la de los altavoces del escenario y genera ruido que interfiere en la actividad que se desarrolla en el salón de actos.
Cuando el evento no requiere focos o requiere toda la intensidad no pasa.

Aviso - 000661

Aviso en ZABALGANA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
8/06/2020	9/06/2020	9/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

CUBIERTA EXTERIOR JUNTO ACCESO A PARQUE INFANTIL:
En la zona de acceso al parque infantil de la cubierta exterior del centro hay un cableado que ha quedado al descubierto. Se adjuntan dos imágenes.

Aviso - 000683

Aviso en ZABALGANA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
26/06/2020	29/06/2020	29/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Fallo en varios diferenciales del cuarto eléctrico del pasillo de deportes:

El fallo proviene del KNX (sistema de control remoto luces).Lo dejamos en manual para tener luz.
Revisar todos, nos están dando problemas 4 de ellos (Talleres, cafetería, almacenes limpieza y centro, vestuarios)

Aviso - 000561

Aviso en ZABALGANA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
19/02/2020	9/06/2020	9/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

CANCHA:
Hay un par de tubos detrás de las porterías donde va la corriente de uno de los enchufes que están rotos. Se adjuntan imágenes.

Aviso - 000654

Aviso en BLAS DE OTERO C DIA

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	271/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
4/06/2020	10/06/2020	11/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se prevee en breve la reapertura de los CADS el 10 J, necesitaríamos algunas cosas para poder realizar la apertura adecuadamente dado que el planteamiento es dividir el centro en dos centros de días:
1.- Una de las luces de la entrada está a punto de caerse.

Aviso - 000646

Aviso en CEA CASA DE LA DEHESA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
1/06/2020	8/06/2020	8/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Hay una luminaria colgando en el baño masculino del primer piso.

Aviso - 000611

Aviso en MUSIKA ETXEA C FORMATIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/03/2020	10/06/2020	10/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

EN EL PASILLO DE LA DERECHA SE HA CAÍDO UN TUBO QUE ESTABA SUJETO A LA PARED CON UNAS ABRAZADERAS QUE SE HAN OXIDADO Y ROTO. HABRÍA QUE PONER UNAS ABRAZADERAS NUEVAS.

Aviso - 000559

Aviso en MUSIKA ETXEA C FORMATIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
19/02/2020	10/06/2020	10/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

REPONER FLUORESCENTE FUNDIDO EN LA SALA DE PROFESORES.

Aviso - 000618

Aviso en CMAS - ASORES

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
7/04/2020	3/06/2020	3/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	272/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

* Interruptor flourescentes Infoteka no funciona.
* Lampara cuarto de limpieza Iparralde no funciona

Aviso - 000619

Aviso en CMAS - ASORES

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
7/04/2020	3/06/2020	3/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

- Revisar el interruptor y la línea de alimentación del motor de la ventana del pasillo de los aseos de la planta baja
PIDEN les dejéis un pequeño suministro de bombillas led - 6oW. 806lm

Aviso - 000185

Aviso en CMAS - ASORES

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
23/09/2019	24/09/2019	10/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

* Lampara de taller no funciona.
* Interruptor de comedor estropeado
* Lampara habitacion 109 estropeada

Aviso - 000634

Aviso en CMAS - ASORES

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
18/05/2020	3/06/2020	3/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

MATERIAL
Solicitan repuestos:
BOMBILLAS CASQUILLO ANCHO
BOMBILLAS CASQUILLO ESTRECHO

Aviso - 000664

Aviso en CMAS - ASORES

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
15/06/2020	17/06/2020	17/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	273/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

* Interruptor fluorescentes Infoteka no funciona.
* Toma eléctrica descansillo primera planta Hegoalde no funciona.
* Aparato atrapa insectos de cocina no funciona.
* Enchufe cama A habitación 113 estropeado.
* Fluorescente de habitación 203 no funciona.

Aviso - 000626

Aviso en CMAS - ASORES

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
29/04/2020	3/06/2020	3/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Solicitan suministro de bombillas led 60w. 806lm.

Revisar interruptor apertura ventana pasillo baños planta baja. No funciona

Aviso - 000560

Aviso en CMAS - ASORES

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
19/02/2020	3/06/2020	3/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Solicitan repuestos:
FLUORESCENTES MEDIANAS (pasa sala de encuentro)
EMBELLECEDOR DE ENCHUFE (habitación 106)

Aviso - 000674

Aviso en PALACIO MONTEHERMOSO + DEP AGUAS

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/06/2020	17/06/2020	22/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Bombilla escalera salida emergencias fundida

Aviso - 000659

Aviso en PALACIO MONTEHERMOSO + DEP AGUAS

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
5/06/2020	10/06/2020	10/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Falla el pulsador de la luz del 1º baño femenino, 1ªplanta - zona pública.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	274/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000658

Aviso en PALACIO MONTEHERMOSO + DEP AGUAS

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
5/06/2020	10/06/2020	22/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Fundidos apliques redondos de escalera:
- 2 en escalera de acceso a 1ª planta, zona pública
- 1 en escalera de acceso a 1ª planta, zona oficinas
- 1 en escalera salida emergencia a calle Sta. María

Aviso - 000673

Aviso en PALACIO MONTEHERMOSO + DEP AGUAS

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/06/2020	17/06/2020	17/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

No Hay descripción

Aviso - 000511

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
29/01/2020	31/01/2020	1/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE EL MAGNETO B3.1 DEL ORDENADOR DE ILUMINACION NO FUNCIONA, APARECE CON SEÑAL DE AVERIA. DICHO MAGNETO CORRESPONDE A UN FLUORESCENTE EN EL VESTUARIO Nº 5 DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE PISCINA Y A OTRO FLUORESCENTE EN LA ENTRADA DEL EDIFICO DE PISCINA, AMBOS ESTAN APAGADOS. SE COMPRUEBA DIFERENCIALES Y PROGRAMACION HORARIA Y ESTA TODO CORRECTO.

Aviso - 000494

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
22/01/2020	1/06/2020	1/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE EN EL EDIFICIO DE PISCINA EN LA PLANTA SOTANO EN EL CUARTO DEL CUADRO GENERAL DE LUZ DE LA INSTALACIÓN SE SALTAN LOS DIFERENCIALES CORRESPONDIENTES AL PATINILLO (ESPACIO SITUADO BAJO PISCINA).

Aviso - 000557

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	275/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
18/02/2020	1/06/2020	1/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE EN EL EDIFICIO DE PISCINA HAY VARIAS LAMPARAS FUNDIDAS:
-PLANTA BAJA, BAÑO FEMENINO: 1.
-PLANTA BAJA, VESTUARIO INDIVIDUAL FEMENINO: 1.
-PLANTA SEGUNDA, BAÑO FEMENINO: 2.

Aviso - 000478

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/01/2020	20/01/2020	1/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE NO FUNCIONAN LAS PANTALLAS DE LAS CAMARAS DE VIDEOGRABACIÓN DEBIDO A QUE EXISTE FALLO EN EL CUADRO DE LUZ QUE ALIMENTA DICHO SISTEMA. EL CUADRO DE LUZ SE ENCUENTRA EN EL EDIFICIO DE PISCINA, EN LA PLANTA SOTANO, EN EL CUARTO S2 (DE MEGAFONÍA-VIDEO).

Aviso - 000632

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
18/05/2020	1/06/2020	1/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se informa que este sábado salto el interruptor general que da servicio eléctrico al edificio de oficinas, social y exteriores.
El interruptor se encuentra en el primer armario de la izquierda del cuarto eléctrico del edificio de piscina
Tengan en cuenta que es la segunda vez que salta este interruptor, la vez anterior fue el 21 de febrero.

Revisar funcionamiento.

Aviso - 000675

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
22/06/2020	25/06/2020	25/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	276/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

SE INFORMA QUE EN EL EDIFICIO DE PISCINAS hay las siguientes fluorescentes y focos fundidos:
PLANTA SOTANO:
Fluorescentes: 1 en garaje jaula material obra, 1 en garaje zona coches, 2 en hall bajando escaleras, 2 en vestuario empleados nº2, 1 en aseos femeninos, 2 en zona taquillas metalicas
Focos: 2 en vestuario nº1, 3 en vestuario nº2, 2 en vestuario nº3, 1 en vestuario nº6 (diversidad funcional)
PLANTA BAJA
Fluorescentes: 5 en el hall B, 2 en gimnasio, 16 en hall A.
Focos: 2 en cabinas individuales chicas, 1 en pasillo zona humeda, 1 en aseos femeninos, 1 en aseos masculinos, 1 en cabinas individuales chicos, 1 en hall encima TV.
PLANTA PRIMERA
Focos: 1 en hall
PLANTA SEGUNDA
Fluorescentes: 1 en vestuario femenino, 1 en zona pasillo más cercano a la piscina exterior.
Focos: 4 en vestuarios masculinos, 2 en aseos masculinos; 3 en entrada vestuarios femeninos, 3 en aseos femeninos.
VESTUARIOS VERANO
Fluorescentes: 6 en pasillo entrado por puerta P5, 1 en pasillo proximo a piscinas exteriores, 2 en vestuarios femeninos,
Focos: 1 en vestuario diversidad funcional del vestuario femenino, 1 en salida a piscinas exteriores,

Aviso - 000639

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
22/05/2020	1/06/2020	1/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Revisar iluminación zona bajo piscinas. Visto con Ibai in situ.

Aviso - 000608

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
9/03/2020	1/06/2020	1/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
SE INFORMA QUE EN EL EDIFICIO PISCINA, EN LA PLANTA SÓTANO, EN EL CUARTO DE GRABACIONES SALTA EL DIFERENCIAL DE GRABADORA 1. NO FUNCIONAN NI LAS TELEVISIONES NI LOS GRABADORES.

NOTA: ES URGENTE

Aviso - 000680

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
25/06/2020	25/06/2020	25/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Las luces de la entrada piscinas exteriores farolas se encienden demasiado pronto revisar reloj en vestuarios piscinas a hacer una revisión más se detectan que hay más luces fundidas de las que se cambiaron ayer

Aviso - 000624

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	277/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
24/04/2020	1/06/2020	1/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Campaña de verano.

Se informa hay lámparas fundidas en varias dependencias del edificio de piscina

Vestíbulo de entrada al vestuario femenino de verano 1 unidad
Aseo adaptado vestuario femenino de verano 1 unidad
Aseo adaptado vestuario masculino de verano 1 unidad
Aseo interior vestuario masculino de verano 1 unidad
Cabinas individuales del vestuario masculino de verano 3 unidades
Aseo femenino de piscina 2 unidades.
Varias luminarias fundidas en el sótano de piscinas bajo piscinas.

EDIFICIO SOCIAL
Se informa que en la ducha del vestuario nº 2 del edificio social hay un fluorescente que no funciona

Aviso - 000295

Aviso en OLARANBE INST DEP

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/10/2019	4/06/2020	4/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

A FECHA DÍA 25/10/2019 EN LOS CAMPOS Nº2 ANEXO - 3 Y 4 [HIERBA ARTIFICIAL,JUNTO A LA CARRETERA Y EL PARKING]:ALUMBRADO:HAY 11 FOCOS, QUE NO ENCIENDEN O ESTÁN FUNDIDOS, DEJANDO LOS CAMPOS CON VARIAS ZONAS OSCURAS. EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES DE CADA CAMPO:
1.CAMPO Nº2-ANEXO: BANDA IZQUIERDA:3ªTORRETA: 1 FOCO -IZQUIERDO-, FUNDIDO.
2.CAMPO Nº4 [JUNTO A LA CARRETERA]:
-BANDA DERECHA:1ªTORRETA: 1 FOCO-IZQUIERDO-, FUNDIDO.
-ZONA DE PORTEROS: 2ªTORRETA -SITUADA ENCIMA EDIF.VESTS.Nº9 Y 10-: 3 FOCOS-ZONA INFERIOR IZQUIERDO / ZONA SUPERIOR DERECHO Y ZONA INFERIOR DERECHO-, FUNDIDOS.
3.CAMPO Nº3 [JUNTO AL PARKING Y JUNTO AL POLIDEPORTIVO]:
-BANDA IZQUIERDA:1ªTORRETA: 2 FOCOS-ZONA CENTRAL Y DERECHO-, FUNDIDOS.
-BANDA IZQUIERDA:2ªTORRETA: 1 FOCO-ZONA DERECHO-, FUNDIDO.
-BANDA DERECHA: 1ªTORRETA: 1 FOCO-ZONA DERECHO-, FUNDIDO.
-BANDA DERECHA:2ªTORRETA: 1 FOCO-ZONA DERECHO-, FUNDIDO.

Aviso - 000609

Aviso en OLARANBE INST DEP

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
11/03/2020	4/06/2020	4/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

-CAMPO Nº 1: EDIFICIO OFICINAS+VESTUARIOS: 1ªPLANTA: HALL O VESTÍBULO PREVIO ACCESO - SALIDA DE OFICINAS: ALUMBRADO, AYER NOCHE DÍA 10/03/2020, NO SE APAGABA.

- -ESTA INSTALACIÓN PERMANECE CERRADA POR LAS MAÑANAS.

- - -PERSONA DE CONTACTO: PATXI, TELÉFONOS: 58928 O 646.959.754 / EXTENSIÓN Nº 3241.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	278/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000679

Aviso en POLICIA LOCAL (CPD - INFORMATICA)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
24/06/2020	25/06/2020	25/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Reparar luz del aseo femenino planta primera.

Aviso - 000670

Aviso en POLICIA LOCAL (CPD - INFORMATICA)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
16/06/2020	16/06/2020	16/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Sustituir varias fluoresccebtes en vestuario s masculinos

Aviso - 000627

Aviso en POLICIA LOCAL (CPD - INFORMATICA)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
30/04/2020	4/06/2020	4/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Reparar interruptor de luz de oficina de secretaría

Aviso - 000631

Aviso en POLICIA LOCAL (CPD - INFORMATICA)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
15/05/2020	3/06/2020	3/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se salta el magneto y diferencial de las cámaras de video-vigilancia de exteriores. ES URGENTE

Aviso - 000456

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/01/2020	3/06/2020	3/06/2020

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	279/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
No funcionan una baliza en Francisco y una fluorescente en office 2.

Aviso - 000407

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/12/2019	13/12/2019	3/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Las luces del pasillo de baños Mirador no funcionan, de las 10 lámparas sólo se enciende 1 y parpadea.

Aviso - 000395

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
5/12/2019	3/06/2020	3/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
-Lámparas fundidas en mostrador norte.

Aviso - 000678

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
24/06/2020	25/06/2020	25/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Un foco de la visera de entrada (exterior) está algo suelto.
Es difícil saber desde aquí abajo como estará de sujeto o suelto, pero conviene sujetarlo.

Pasillo de WC mirador:

De las 10 lámparas solo funcionan 3.

Aviso - 000538

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/02/2020	10/02/2020	3/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Salta la luz en el Auditorio Francisco de Vitoria

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	280/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000547

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/02/2020	14/02/2020	3/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Revisar luces de la sala Green que hacen fogonazos destelleantes de luz.

Aviso - 000284

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
25/10/2019	3/06/2020	3/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Ayer durante la proyección de la película en el auditorio María de Maeztu se produjo un fallo que dejó la sala sin electricidad. Delia solicita que venga un electricista y se ponga en contacto con Iñaki para solucionar el tema.
Iñaki:630015014

Aviso - 000648

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
2/06/2020	3/06/2020	3/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Luz de presencia de almacén de limpieza, situado en el sótano -1. Fundida o no funciona el sensor.

Aviso - 000640

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
25/05/2020	3/06/2020	3/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Luz presencial de baños frente a sala Gasteiz. Permanece encendida.
- Lámparas de bolas de pasillo central, hay 2 rotas, una de ellas con riesgo de caída. Hay lamparas de repuesto en almacén A8

Aviso - 000628

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	281/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

8/05/2020	3/06/2020	3/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
No funciona detector de presencia en entrada de auditorio María de Maeztu.

Aviso - 000613

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/03/2020	3/06/2020	3/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
No Hay descripción

Aviso - 000612

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/03/2020	3/06/2020	3/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
No Hay descripción

Aviso - 000605

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
6/03/2020	3/06/2020	3/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
No Hay descripción

Aviso - 000276

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
22/10/2019	25/10/2019	3/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
La tapa de cableado eléctrico del suelo del mostrador entrada está roto.

Aviso - 000610

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	282/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso en ARRIAGA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/03/2020	3/06/2020	3/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se solicita reparación del interruptor de encendido de luz del cuarto de limpieza

Aviso - 000686

Aviso en PARQUE GAMARRA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
N9 funciona una caseta de helados, zona avenida

Aviso - 000652

Aviso en PARQUE GAMARRA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
3/06/2020	8/06/2020	8/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
SOLICITAMOS EN EL PARQUE DE GAMARRA EN EL EDIFICIO SOCIAL LA REVISIÓN DE LA ILUMINACIÓN DE LA ZONA DE TAQUILLAS DE VERANO YA QUE NO FUNCIONA CORRECTAMENTE Y SE APAGA SOLA.

Aviso - 000647

Aviso en PARQUE GAMARRA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
1/06/2020	10/06/2020	10/06/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
SE INFORMA QUE HOY 28/05/2020 EL SISTEMA DE HOMBRE MUERTO NO FUNCIONA, LA SIRENA ALARMA DE LA OIC, NO FUNCIONA AL PULSAR EL MANDO DEL MAQUINISTA.
DE LOS DOS RECEPTORES DE SEÑAL SITUADOS EN LAS SALAS DEL EDIFICIO BIOCLIMATICO SOLO SE OYE QUE SE ACTIVA EL MECANISMO DEL SITUADO EN LA SALA IZD. EL DE LA SALA DERECHA NO.

Aviso - 000657

Aviso en PARQUE GAMARRA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
5/06/2020	8/06/2020	8/06/2020

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	283/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SOLICITAMOS EN EL PARQUE DE GAMARRA REVISIÓN EN ARMARIO RIEGO CAMPO RUGBY DE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. APARENTEMENTE NO HAY TENSIÓN.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	284/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000692

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
6/07/2020	7/07/2020	7/07/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
No funciona el interruptor del pasillo de la zona de calderas. Apagas la luz y se enciende otra vez

Aviso - 000688

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
2/07/2020	2/07/2020	2/07/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se requiere arreglar una fluorescente fundida en el vestuario femenino de piscina.

Aviso - 000707

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
16/07/2020	24/07/2020	24/07/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
NO SE ENCIENDEN LAS LUCES DE DOS DE LOS CUADROS DEL SIC

Aviso - 000689

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
3/07/2020	6/07/2020	6/07/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se solicita arreglar un foco de luz que está en el vestuario de personal Indesa en el piso -2

Aviso - 000698

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
8/07/2020	8/07/2020	8/07/2020

DATOS DE LA TAREA

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	285/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Descripción del aviso :
Uno de los cuadros de luminarias del SIC no funciona

Aviso - 000697

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
8/07/2020	8/07/2020	9/07/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Una de las fluorescentes del baño femenino de la sala de encuentro parpadea continuamente

Aviso - 000700

Aviso en HEGOALDE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/07/2020	10/07/2020	10/07/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Luz fundida en el "hueco freático" (En el espacio que hay entre la puerta de emergencia y la entrada al cuarto de GIROA)

Aviso - 000699

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
9/07/2020	10/07/2020	10/07/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En los vestuarios 4 y 6, en ambos hay dos focos en la zona de duchas fundidos.

Aviso - 000676

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
23/06/2020	25/06/2020	1/07/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
La luz de emergencia situada encima de la puerta del fondo del GIMNASIO A vibra mucho y hay un zumbido muy molesto.

Aviso - 000691

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	286/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Creado	Atendido	Cerrado
6/07/2020	7/07/2020	7/07/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

-ZONA DE VESTUARIOS DE FUTBOL : VESTUARIO Nº7:VESTIDOR: CAJA REGISTRO ELÉCTRICO, SIN TAPA PROTECTORA [CABLES Y BONAS AL AIRE].
EL OPERARIO DE LA INSTALACIÓN LA TAPA CON CINTA AMERICANA PROVISIONALMENTE.
- -PERSONA DE CONTACTO: ESTHER, GALLEGO - TÉLEFONOS [53240 O 629.284.671 / EXTENSIÓN Nº 3240].

Aviso - 000694

Aviso en CETIC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
8/07/2020	8/07/2020	8/07/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Interruptor csido en bsño

Aviso - 000671

Aviso en MUSIKA ETXEA C FORMATIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/06/2020	1/07/2020	1/07/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Solicitan que se repongan dos bombillas fundidas, una en la planta principal junto a los baños y la otra en la primera planta junto a la sala de profesores.

Aviso - 000570

Aviso en PALACIO MONTEHERMOSO + DEP AGUAS

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/02/2020	1/07/2020	1/07/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

No Hay descripción

Aviso - 000714

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
24/07/2020	24/07/2020	24/07/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	287/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

SE INFORMA QUE LA PLANTA SOTANO EN EL GARAJE HAY 8 FLUORESCENTES FUNDIDAS.

Aviso - 000704

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/07/2020	14/07/2020	14/07/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE EN LOS VESTUARIOS DE VERANO EN EL VESTUARIO DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA LA LUZ NO FUNCIONA.

Aviso - 000705

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/07/2020	14/07/2020	14/07/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

6 fluorescentes fundudas en vestusrios verano

Aviso - 000712

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
20/07/2020	24/07/2020	24/07/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

EDIFICIO DE PISCINA, ASEO MASCULINO DE SEGUNDA PLANTA: SE HA CAIDO EL ARO Y CRISTAL DE UNO DE LOS FOCOS.

Aviso - 000695

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
8/07/2020	9/07/2020	9/07/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE LOS ENCHUFES DEL ESCRITORIO DE LA OFICINA DE ATENCIÓN INTEGRAL (SALA 12 DEL EDIFICIO SOCIAL) NO FUNCIONAN.

Aviso - 000625

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	288/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
24/04/2020	1/06/2020	1/07/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Campaña de verano

Se informa no funcionan las luces del aseo exterior cercano al campo de baloncesto y que ha entrado agua en las luces de emergencias.

Se informa falta una luminaria en el pasillo de las pistas de tenis cubiertas, concretamente en la pista nº 2, y en general el pasillo está en bastante penumbra.

Se informa ha entrado agua las luces de emergencia de los aseos exteriores del bar de verano y en general la luz de estos aseos es bastante pobre.

Aviso - 000582

Aviso en EI GALTZAGORRI

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
27/02/2020	2/07/2020	2/07/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

1.- EL ENCHUFE DEL BAÑO DE LA GELA 6 ESTÁ COLGANDO HACE MESES Y NUNCA SE LLEGA A ACEPTAR NI DESESTIMAR EL PARTE.

Aviso - 000693

Aviso en POLICIA LOCAL (CPD - INFORMATICA)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
6/07/2020	6/07/2020	6/07/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

05 Reparar interruptor de luz del pasillo planta 1ª del patio interior

Aviso - 000666

Aviso en PALACIO VILLASUSO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
15/06/2020	17/06/2020	1/07/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

- Sala Martínez de Salinas: 2 lámparas halógenas en las líneas de fluorescentes.

Aviso - 000713

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	289/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Creado	Atendido	Cerrado
21/07/2020	21/07/2020	21/07/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
SALTA EL DIFERENCIAL DE ILUMINACIÓN DEL AUDITORIO FRANCISCO DE VITORIA. URGE REPARARLO PORQUE TIENEN ACTIVIDAD EL JUEVES, EN ESA SALA, Y PASARÁN A VERLA ANTES.

Aviso - 000690

Aviso en ARIZNAVARRA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
6/07/2020	7/07/2020	7/07/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
FOSO EQUIPO DE MÚSICA (Llave nº28)NO FUNCIONA: Me avisan porque no funciona el equipo de música del foso, no tiene corriente, no se enciende. Miro los diferenciales el único que está bajado es el del cuadro del almacén de calderas planta baja detrás de la puerta donde pone MAG. OFICINA, el nº24. Lo subo. Sigue sin funcionar. Puede que alguien haya cargado el móvil en los enchufes aledaños y haya saltado, como pasa con los enchufes del pasillo de cancha de la planta principal.

Aviso - 000656

Aviso en MENDIZORROTZA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
4/06/2020	1/07/2020	1/07/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se informa no funciona el interruptor del almacén nº 9 ubicado en el vestíbulo D.

Aviso - 000630

Aviso en MENDIZORROTZA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/05/2020	10/06/2020	1/07/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En la escaleras del graderío B2 falta una baliza de un peldaño .

En el vestíbulo A hay una luminaria con dos fluorescentes que no funciona.
Tener en cuenta que está a unos 4 m de altura.

Aviso - 000662

Aviso en TEATRO PRINCIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
9/06/2020	10/06/2020	1/07/2020

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	290/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Sustituir alrededor de 10 fluorescentes fundidos en el despacho de los TASC ubicado en las oficinas del Antiteatro segundo.

Aviso - 000643

Aviso en TEATRO PRINCIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
1/06/2020	10/06/2020	1/07/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se ha fundido la lámpara que ilumina el cartel de temporada, al lado del ascensor por la puerta de entrada lado impar.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	291/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000723

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/08/2020	20/08/2020	20/08/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Sala Reuniones 2, segundo piso;
La cajetilla de enchufes ubicada en la pared (detrás de la primera mesa) no tiene corriente (no se enciende el pilotillo rojo) y por tanto los ordenadores no funcionan.
El centro está cerrado. La trabajadora social está por las mañanas en la extensión 6453

Aviso - 000731

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
19/08/2020	20/08/2020	20/08/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Sala Reuniones 2, segundo piso;
La cajetilla de enchufes ubicada en la pared (detrás de la primera mesa) no tiene corriente (no se enciende el pilotillo rojo) y por tanto los ordenadores no funcionan.
El centro está cerrado. Llamar antes a la trabajadora social (mañanas): 639.28.49.26

NOTA: ESTE PARTE ES DEL 07/08, PUEDE QUE OS HAYÁIS PASADO Y NO HAYÁIS PODIDO ENTRAR O CONTACTAR CON LA PERSONA DE REFERENCIA. HOY AVISAN DE QUE ESTÁ SIN ATENDER POR ESO REENVIAMOS AVISO. CUALQUEIR COSA PODÉIS LLAMARNOS: 660.61.94.35 - CRISTINA

Aviso - 000716

Aviso en EL PILAR CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
31/07/2020	4/08/2020	6/08/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE HA FUNDIDO EL FLUORESCENTE DEL CUARTO DE LUCES DE LA ENTRADA. (LLAVE 156).
MODELO OSRAM L36W/B40.
NO TENEMOS ESE MODELO. NECESITAMOS DISPONER DE VARIAS UNIDADES

Aviso - 000703

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/07/2020	14/07/2020	4/08/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

EN EL PASILLO DE LA PRIMERA PLANTA, HAY UN FOCO QUE SE LE HA SOLTADO LA PESTAÑA. LO HEMOS QUITADO Y LO TENEMOS EN EL SIC.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	292/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000719

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
4/08/2020	4/08/2020	4/08/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

6 bombillas fundidas en el vestuario de árbitros

Aviso - 000727

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/08/2020	14/08/2020	14/08/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Fluorescentes en vestuario femenino, cabinas masculino y femenino

Aviso - 000717

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
31/07/2020	4/08/2020	6/08/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Iparralde 1: vest. masc . piscina cambiar fluorescente
Pasillo vestuarios cancha (taxis),fluorescente colgando
S.I.C.:cambiar fluorescente
Iparralde2:cambiar fluorescente pared sobre las escaleras
cocina: cambiar bombilla

Aviso - 000711

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
20/07/2020	6/08/2020	6/08/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Salida a C/ Lapurdi zona de cancha, se ha caído una de las lamparas de emergencia. La guardamos en almacen 38.

Aviso - 000718

Aviso en CMAS - ASORES

FECHAS

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	293/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Creado	Atendido	Cerrado
31/07/2020	3/08/2020	3/08/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

* Instalar enchufe para máquina de agua.
* Afianzar cable de antena de fachada posterior del Centro (puerta sala de encuetro)
* Mesa caliente de comedor no funciona.

NOTA: ESTE PARTE VOLVEMOS A RECIBIRLO AUNQUE "ME SUENA" SE ENVIÓ HACE UNOS DÍAS. POR FAVOR, ATENDER SÓLO LO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO. LA PARTE DE LA ANTENA Y LA MESA CALIENTE CREO QUE NO FORMAN PARTE DEL CONTRATO?
Un saludo. Cristina Ahumada

Aviso - 000709

Aviso en CMAS - ASORES

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
16/07/2020	3/08/2020	3/08/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE SOLICITA INSTALAR ENCHUFE PARA MÁQUINA DE AGUA

Aviso - 000726

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/08/2020	14/08/2020	14/08/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se informa se ha estropeado el interruptor de encendido de la zona noble de la planta primera.

Se solicita se solucione lo antes posible ya que es una zona oscura y hay personal trabajando.

Aviso - 000724

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
11/08/2020	14/08/2020	14/08/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	294/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

SE INFORMA QUE: EN EL EDIFICIO DE PISCINAS HAY VARIOS FOCOS Y FLUORESCENTES FUNDIDOS.

PLANTA SOTANO: - VESTUARIO 1 MASCULINO - 1 FOCO EN LAS DUCHAS Y OTRO EN LOS LAVABOS
- VESTUARIO 2 MASCULINO - 1 FOCO EN LA DUCHA
- VESTUARIO 3 MASCULINO - 1 FLUORESCENTE EN LA ENTRADA
- VESTUARIO 5 FEMENINO - 1 FLUORESCENTE EN LA ENTRADA
- ASEOS FEMENINOS - 1 FLUORESCENTE EN LA ENTRADA

PLANTA BAJA: - VESTUARIO Nº 2 MASCULINO - 1 FOCO FUNDIDO
- 2ª CABINA INDIVIDUAL MASCULINA - 1 FOCO FUNDIDO
- ASEOS MASCULINOS - 1 FOCO FUNDIDO
- ASEOS FEMENINOS - 1 FLUORESCENTE FUNDIDO Y 1 FOCO FUNDIDO EN LA 3ª CABINA
- 2ª Y 3ª CABINAS INDIVIDUALES - SIN LUZ EN LOS DOS FOCOS
- VESTUARIO Nº 4 FEMENINO - 1 FLUORESCENTE FUNDIDO.

Aviso - 000728

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/08/2020	14/08/2020	14/08/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Me dicen las de la limpieza que a las 6:15 se apaga el alumbrado exterior y que no ven para poder limpiar

Aviso - 000729

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
18/08/2020	20/08/2020	20/08/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

EDIFICIO PISCINAS, SE NECESITA CAMBIAR LAS SIGUIENTES LUMINARIAS:
* PLANTA BAJA: - VESTUARIO FEMENINO Nº 5 ; 1 FOCO FUNDIDO
- VESTUARIO FEMENINO Nº 4; 1 FLUORESCENTE FUNDIDO
- BAÑOS FEMENINOS; FOCO FUNDIDO EN CABINA WC Nº3
- VESTUARIO MASCULINO Nº 3; 1 FOCO FUNDIDO
- 2ª CABINA INDIVIDUAL MASCULINA ; NO HAY HALÓGENO
- VESTUARIO MASCULINO DE VERANO: a/ FOCO FUNDIDO EN ENTRADA SUR VEST.
b/ FLUORESCENTE SIN CARCASA
* 2ª PLANTA: - BAÑOS MASCULINOS; 1 FOCO FUNDIDO ENCIMA LAVABOS

Aviso - 000730

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
18/08/2020	20/08/2020	20/08/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

NO HAY LUZ NI FUERZA EN LOS ASEOS EXTERIORES JUNTO A LA CANCHA DE BALONCESTO.
SE HAN COMPROBADO LOS TÉRMICOS Y PARECE QUE ESTÁN BIEN.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	295/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000725

Aviso en PARQUE GAMARRA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/08/2020	14/08/2020	20/08/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SOLICITAMOS EN EL PARQUE DE GAMARRA EN EL EDIFICIO SOCIAL EN EL PASILLO DE VESTUARIOS DE VERANO LA SUSTITUCIÓN DE UN FOCO LED FUNDIDO.

SUSTITUCIÓN DE UN LED DEL ALUMBRADO EXTERIOR DE LOS VESTUARIOS DEL PERSONAL DE LIMPIEZA DE CAMPAÑA DE VERANO O LA REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN DE ESE FOCO YA QUE NO LUCE. ES EL MÁS PRÓXIMO AL RÍO. SE SUSTITUYÓ LA LÁMPARA LA SEMANA PASADA Y SE HA FUNDIDO DE NUEVO.

EN EL ASEO FEMENINO DEL PASEO LA SUSTITUCIÓN DE UN FOCO LED, TIPO GU-10 O SIMILAR, QUE ESTÁ FUNDIDO. ESTÁ SITUADO SOBRE LOS LAVABOS.

SUSTITUCIÓN DE DOS LÁMPARAS QUE ESTÁN FUNDIDAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE, FUNDIDAS EN LA ZONA DE LA ROTONDA DEL ANTIGUO CALENDARIO.

Aviso - 000708

Aviso en PARQUE GAMARRA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
16/07/2020	6/08/2020	6/08/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE SOLICITA SUSTITUIR LED DE ALUMBRADO EXTERIOR DE VESTUARIOS DE PERSONAL DE LIMPIEZA DE CAMPAÑA DE VERANO. ES EL QUE ESTÁ MÁS PRÓXIMO AL RÍO

Aviso - 000722

Aviso en PARQUE GAMARRA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
7/08/2020	14/08/2020	14/08/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se solicita se sustituya un tubo led fundido en la cabina adaptada del vestuario masculino de invierno del edificio social.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	296/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000787

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/09/2020	29/09/2020	29/09/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Vestuario cancha 1: El sensor de encendido de luces no funciona (hay que dejar el interruptor situado en la parte superior del marco de la puerta siempre en posición ON, por lo que las luces están encendidas permanentemente).

Aviso - 000786

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/09/2020	29/09/2020	29/09/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Pasillo vestuarios cancha-gimnasio: sustituir varios fluorescentes fundidos. En la zona de la puerta de emergencia se ha desprendido una de las luminarias y queda apoyada sobre las lamas metálicas.

Aviso - 000794

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/09/2020	29/09/2020	29/09/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En el vestuario 1 masculino pasillo cancha no se enciende la luz. Se requiere arreglo.

Aviso - 000799

Aviso en ARRIAGA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
29/09/2020	29/09/2020	29/09/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En la sala de encuentro se ha estropeado un interruptor dejando una zona a oscuras.

Aviso - 000801

Aviso en ARRIAGA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
29/09/2020	29/09/2020	29/09/2020

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	297/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En el servicio femenino de la planta primera junto a cocina hay un sonido intenso y continuo que proviene de una fluorescente (emergencia).
¿Quizá sea la reactancia?

Te lo volvemos a enviar pues cada vez hace mas ruido.

Aviso - 000739

Aviso en ARRIAGA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
2/09/2020	10/09/2020	10/09/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En el cuadro de luces del centro, el interruptor que corresponde a las luces del pasillo de la planta 1 no funciona. Es urgente su reparación, porque deja totalmente en penumbra esa planta.

Aviso - 000781

Aviso en EL PILAR CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
23/09/2020	30/09/2020	30/09/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
No Hay descripción

Aviso - 000793

Aviso en HEGOALDE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/09/2020	30/09/2020	30/09/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
PANTALLA LED ESTROPEADA EN LA PLANTA SÓTANO, FRENTE AL ASCENSOR. LA ZONA QUEDA OSCURA DADO QUE LOS APLIQUES DE LA ESCALERA TAMPOCO FUNCIONAN.

Aviso - 000792

Aviso en HEGOALDE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/09/2020	30/09/2020	30/09/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
INTERRUPTOR DE LUZ DE SALA DE ENCUENTRO ROTO. NO SE PUEDE APAGAR LA LUZ. QUEDA ENCENDIDA CONTINUAMENTE.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	298/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000769

Aviso en HEGOALDE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/09/2020	30/09/2020	30/09/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En la Sala de Encuentro , el interruptor central que hay a la entrada de la sala a la derecha no funciona bien. Enciende pero le cuesta mucho apagar.

Aviso - 000617

Aviso en HEGOALDE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
25/03/2020	2/06/2020	30/09/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Dos de las lámparas de la luz de sala que está en la pasarela del teatro están fundidas. Así mismo, hay otra bombilla de los apliques de la pared que tampoco funciona.

Aviso - 000778

Aviso en HEGOALDE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/09/2020	30/09/2020	30/09/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En las escaleras exteriores de emergencia del primer piso, (rellano de puerta de camerinos) la luz de presencia permanece encendida en todo momento.

Aviso - 000516

Aviso en HEGOALDE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
3/02/2020	6/02/2020	30/09/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se ha fundido un fluorescente el baño masculino de la planta 0.

Aviso - 000517

Aviso en HEGOALDE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	299/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

3/02/2020	6/02/2020	30/09/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En el servicio masculino de la planta 0 (al lado de la sala de encuentro) hay dos leds fundidos.

Aviso - 000734

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
1/09/2020	25/09/2020	25/09/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Hay ruido muy molesto en el servicio femenino de la planta superior junto a cocina. Posiblemente reactancia estropeada.
En el pasillo superior hay unas luces que no se encienden.

Aviso - 000756

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/09/2020	29/09/2020	29/09/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

El plafón de luz del pasillo de vestuarios de trabajadores está descolgado. Se ha roto una de las pestañas del anclaje.

Aviso - 000762

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
16/09/2020	29/09/2020	29/09/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

- Teatro Félix Petite Antzokia
Sustituir en el cuadro de la botonera de encendido de luces del escenario, las bombillas de led que están fundidas.
Revisar la botonera que está en la cabina por si hubiera alguna otra bombilla fundida

Aviso - 000763

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
16/09/2020	29/09/2020	29/09/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

- Teatro Felix Petite Antzokia
Hay focos fundidos de la luz de trabajo del escenario. Sustituir lámparas.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	300/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000576

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
25/02/2020	26/02/2020	30/09/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En el vestuario de discapacitados femenino de piscina no hay luz. No funciona el fluorescente.

Aviso - 000776

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/09/2020	28/09/2020	28/09/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Enchufe que hace corto circuito en el cuarto de socorrista

Aviso - 000758

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/09/2020	28/09/2020	28/09/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se ha soltado un foco del techo del pasillo del despacho del Equipo de Zona.

Aviso - 000777

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/09/2020	28/09/2020	28/09/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
No Hay descripción

Aviso - 000736

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
2/09/2020	28/09/2020	28/09/2020

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	301/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
No funcionan los enchufes vestuarios masculino de trabajadores.

Aviso - 000744

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
7/09/2020	28/09/2020	28/09/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Ipar 1;Zona piscina, vestuarios minusvalidos en el de la Izquierda están fundidas tres fluoreascentes y en el de la derecha una. En el pasillo de acceso a vestuarios minusvalidos detrás de la puerta está fundida la fluorescente. Éstas están dentro de unos obalos.

Aviso - 000772

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
18/09/2020	29/09/2020	29/09/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
La luz de SALIDA DE EMERGENCIA colocada encima de las puertas de metal de entrada/salida gimnasios NO funciona.

Aviso - 000770

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/09/2020	29/09/2020	29/09/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
FRONTON INTERIOR : VESTUARIO Nº1 , FALLAN DOS FLUORESCENTES , SE SOLICITA REPOSICION.
EN ALTURA PARA REPONER POR EL PERSONAL DE LA INSTALACION .

Aviso - 000784

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
25/09/2020	29/09/2020	29/09/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
FRONTON INTERIOR : OFICINA INFORMACION , FALLAN TRES FLUORESCENTES , SE SOLICITA REVISION .
MUCHA ALTURA PARA EL PERSONAL DE INSTALACION .

Aviso - 000802

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	302/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso en ARIZNAVARRA CSCM

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
REVISION COMPELTA DEL SISTEMA DE FOTOVOLTARICA

Aviso - 000620

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
16/04/2020	1/06/2020	30/09/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se informa que el programa de luces del edificio social y de las pistas exteriores no funciona correctamente ya que cuando se conecta se encienden las luces solas, incluso las que no tiene programación horaria.

Aviso - 000753

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
9/09/2020	10/09/2020	10/09/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En el office 1 tenemos otro fluorescente que ajustar.

Aviso - 000737

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
2/09/2020	10/09/2020	30/09/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
No se enciende la línea de bolas de luz del pasillo central que conecta el hall central con el hall norte.

Aviso - 000743

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
4/09/2020	10/09/2020	10/09/2020

DATOS DE LA TAREA

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	303/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Descripción del aviso :
No funcionan las luces de la escalera de caracol trasera Francisco de Vitoria, a la altura del primer piso, vestuario de azafat@s

Aviso - 000749

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
8/09/2020	10/09/2020	30/09/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
El magneto de la sala Fco. de Vitoria sigue sin funcionar. Preguntar por los técnicos de sonido.

Aviso - 000759

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/09/2020	18/09/2020	30/09/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En el Auditorio Francisco de Vitoria, al poner la luz parcial no se conecta la iluminación que debería (sólo se tiene que apagar sólo la parte central). Estuvieron la semana pasada de Tecnocontrol y Oskar ya está al tanto.

Aviso - 000745

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
7/09/2020	10/09/2020	10/09/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Hay que ajustar uno de los fluorescentes del office 2, ya que se está soltando.

Aviso - 000765

Aviso en ARIZNAVARRA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
16/09/2020	30/09/2020	30/09/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
No Hay descripción

Aviso - 000805

Aviso en ARIZNAVARRA POLIDEPORTIVO

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	304/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Sustituir fluorescentes entrada sala calderas

Aviso - 000791

Aviso en ARIZNAVARRA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/09/2020	30/09/2020	30/09/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se solicita sustitución de focos en el almacén del aseo femenino ya qué, de 8 focos hay 6 fundidos.

Aviso - 000764

Aviso en ARIZNAVARRA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
16/09/2020	30/09/2020	30/09/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se ha caído una lámpara del techo de la entrada de los vestuarios de personal de la zona de calderas.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	305/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000843

Aviso en ARCHIVO MUNICIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
15/10/2020	20/10/2020	20/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se ha estropeado el interruptor de entrada a los depósitos 0.5 y 0.6 (alumbrado central) (parte ya enviado el 28/9/2020)

Luces fundidas en varios depósitos (Revisar sobre todo depósito 0.5)

Aviso - 000814

Aviso en AMADIS A TUTELADOS

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
2/10/2020	2/10/2020	2/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

No se enciende f9c9 entrada al los apartamentos

Aviso - 000788

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/09/2020	29/09/2020	1/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Sustituir luces averiadas en zona deportiva:
- Pasillo zona de la "pecera": 2 fluorescentes fundidas
- Almacén 1 : 1 fluorescente fundida
- Vestuario 2 : 1 tulipa rota en la zona de perchas
- Árbitros 1 : falta la tulipa
- Almacén 2 : 1 fluorescente fundida
- Baño femenino gimnasio: 1 fluorescente fundida

Aviso - 000830

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
9/10/2020	21/10/2020	21/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se solicita arreglar el enchufe situado en la parte baja de la puerta de acceso a piscina desde el hall de teatro.

Aviso - 000789

Aviso en ALDABE CCIVICO

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	306/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/09/2020	29/09/2020	1/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Pasillo vestuarios Piscina: sustituir 4 fluorescentes fundidas.
Vestuario Femenino Piscina: 1 Fluorescente fundida en la zona del espejo; 1 fluorescente fundida en el baño; 3 fluorescentes fundidas en las duchas

Aviso - 000785

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/09/2020	1/10/2020	1/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se solicita arreglar 1 cuadro de lámparas fluorescentes de zona SIC, otro en zona OAC, 3 en sala de Encuentro , 1 en pasillo de entrada al centro cívico, 1 en zona de maquina de bebidas, y 2 en sala de reuniones 3 (txoko de estudio).

Aviso - 000754

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/09/2020	1/10/2020	1/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se solicita arreglar 1 cuadro de lámparas fluorescentes de zona SIC, otro en zona OAC, 3 en sala de Encuentro , 1 en pasillo de entrada al centro cívico, 1 en zona de maquina de bebidas, y 2 en sala de reuniones 3 (txoko de estudio).

Aviso - 000837

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/10/2020	21/10/2020	21/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Las luces exteriores del Salón de Actos no funcionan.

Aviso - 000806

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
1/10/2020	1/10/2020	1/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	307/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Descripción del aviso :
No funcionan las siguientes luces:

- Hall primera planta: 2 fluorescentes.
- Pasillo vestuarios nuevos acceso a cancha: 1 fluorescente
- Vestuario femenino número 2 primera planta: 3 focos
- Baño femenino primera planta: 1 foco

Aviso - 000866

Aviso en EL PILAR CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
23/10/2020	26/10/2020	26/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
CAMBIAR LUZ DE EMERGENCIA QUE ESTA EN EL PASILLO DE PLANTA BAJA JUNTO AL CARTEL DE LUDOTECA.

Aviso - 000850

Aviso en EL PILAR CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
19/10/2020	19/10/2020	19/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
NO FUNCIONAN LOS DISPOSITIVOS DE ALARMA DE LAS PUERTAS DE EMERGENCIA DE BIBLIOTECA Y SALA DE ESTUDIO.

Aviso - 000849

Aviso en EL PILAR CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
19/10/2020	20/10/2020	20/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En el vestu. nº 6 (pasillo cancha) una lámpara de las duchas no luce.

Aviso - 000865

Aviso en HEGOALDE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
23/10/2020	23/10/2020	23/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
El sensor de presencia de la luz de la escalera de emergencia del frontón, colocado en la primera planta, no funciona. En el mes de septiembre no se apagaba en ningún momento. Desde que vinieron a arreglarlo no enciende.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	308/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000852

Aviso en HEGOALDE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
19/10/2020	20/10/2020	20/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Reforzar la sujeción del tubo del cableado eléctrico del pasillo de tenis de mesa en la parte final. Está desprendido.

Aviso - 000851

Aviso en HEGOALDE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
19/10/2020	19/10/2020	20/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Reparara luces SIC en la segunda linea de fluorescentes el de la derecha no funciona (hemos probado con otro fluorescente y no funciona)

Aviso - 000773

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
18/09/2020	29/09/2020	7/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Teatro - Felix Petite luces fundidas
1.- Hay focos fundidos de la luz de trabajo del escenario. Sustituir lámparas.
2.- Sustituir en el cuadro de la botonera de encendido de luces del escenario, las bombillas de led que están fundidas.
3.- Revisar la botonera que está en la cabina por si hubiera alguna otra bombilla fundida

Aviso - 000836

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/10/2020	21/10/2020	21/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Dos fluorescentes no se encienden en la biblioteca familiar.

Aviso - 000588

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	309/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

2/03/2020	3/03/2020	7/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

PISCINA.
Zona de playas y vasos. ARMARIOS DE TOMAS ELECTRICAS ubicados en el punto medio de la pared Este (frente al tobogán) y en el punto medio de la pared Oeste (la que da al parking)
Ambos armarios tienen una de las cerraduras estropeada, en ambos casos la de la parte inferior.

Deberían arreglarse o sustituirse para que los enchufes no queden expuestos a salpicaduras de agua o a accesibles a usuarixs que están en contacto con el agua.

Aviso - 000790

Aviso en IPARRALDE (2) - SEMILL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/09/2020	1/10/2020	1/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Ipar 2; Zona hall, descansillo central ; una fluoresecente está averiada. Cambiar fluorescente

Aviso - 000809

Aviso en IPARRALDE (2) - SEMILL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
2/10/2020	6/10/2020	6/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En el Kz gunea hay dos bombillas fundidas. Es urgente reparar

Aviso - 000833

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
9/10/2020	22/10/2020	22/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se solicita revisión o cambio de dos focos del vestuario 3 (femenino) de cancha.

Aviso - 000715

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
30/07/2020	6/08/2020	22/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	310/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Descripción del aviso :
BIBLIOTECA DE ADULTOS: REPARAR INTERRUPTOR CUADRO PERSIANAS ELÉCTRICAS. AL INTRODUCIR LA LLAVE SE MUEVE Y SE SUELTA.

Aviso - 000804

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
30/09/2020	1/10/2020	1/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se solicita reparación de foco situado en el SIC que parpadea,

Aviso - 000157

Aviso en JUDIMENDI CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/09/2019	17/09/2019	22/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
FLUORECENTES FUNDIDAS:
CANCHA
- PASILLO CANCHA: 16
- VEST. FEMENINO CANCHA Nº1: 2
- VEST. MASCULINO CANCHA Nº1: 2
- VEST. EMPLEADOS MASCULINO: 1
- VEST. EMPLEADAS FEMENINO: 1
- GIMNASIO 1: 1
PLANTA BAJA
- PLANTA BAJA: 3 (ZONA PUERTA EMERGENCIA POLVORIN /PASILLO DESPACHO COORDINADORA)
- ACCESO PISCINA DISCAPACITAD@S:1
- ESCALERA INTERIOR ACCESO CANCHA: 2
- WC MASCULINO (ZONA POLVORIN):1
- WC FEMENINO (ZONA POLVORÍN): 1
- OFICINA SIC: 1
- PASILLO EXPOSICIÓN: 2
- HALL ENTRADA: 1 FOCO
PLANTA 1
- WC FEMENINO: 1
- WC MASCULINO: 1
- ALMACÉN BIBLIOTECA INFANTIL: 1
PLANTA 3
- TALLER 3 COCINA:1

Aviso - 000873

Aviso en JUDIMENDI CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
27/10/2020	29/10/2020	29/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En el gimnasio nº2 no se puede utilizar el equipo de música puesto que los enchufes ni siquiera tienen corriente.
Los de la pared del suelo funcionan pero los que están al lado del armario de música no funcionan.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	311/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000767

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/09/2020	29/09/2020	2/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En almacén de PISCINA, la pantalla de iluminación situada en el centro NO FUNCIONA.

Aviso - 000816

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
5/10/2020	5/10/2020	5/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Dos lamparas del pasillo de Asistencia Social estaban estropeadas. Ha pasado la empresa y las ha arreglado.

Aviso - 000813

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
2/10/2020	2/10/2020	2/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

FRONTON INTERIOR : OFICINA INFORMACION ; FLUORESCENTE FUNDIDA , SE SOLICITA REPOSICION . MUCHA ALTURA PARA EL PERSONAL .

Aviso - 000571

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
24/02/2020	26/02/2020	2/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Solicitamos vuestra colaboración para sustituir una bombilla fundida en el camerino masculino del Teatro Federico García Lorca. Está detrás del escenario.

Aviso - 000848

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	312/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

16/10/2020	19/10/2020	19/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

FRONTON INTERIOR : ASEO FEMENINO JUGADORES , ZONA E.C. ADPTADO , PLAFON CON LUZ FUNDIDA (MUCHA ALTURA) SE SOLICITA REPOSICION .

Aviso - 000779

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/09/2020	29/09/2020	2/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

El foco del baño del vestuario de minusválidos donde se encuentra la camilla no funciona.

Aviso - 000823

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
6/10/2020	6/10/2020	6/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se solicita la reparación de un interruptor de la sala de encuentro. Está marcado con una gometxa.

Aviso - 000819

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
5/10/2020	6/10/2020	6/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se solicita la reparación de un fluorescente del almacén de la piscina.

Aviso - 000834

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/10/2020	23/10/2020	23/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

La luz del cuarto de limpieza de piscina no se enciende. Hay una fluorescente doble

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	313/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000655

Aviso en ZABALGANA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
4/06/2020	9/06/2020	22/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

PASILLO VESTUARIOS PERSONAL:
No hay luz en el descansillo del vestuario de personal, creemos que es el detector de presencia.

Aviso - 000859

Aviso en ZABALGANA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/10/2020	23/10/2020	23/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

GRADERIO: Las luces, que son presenciales, no se apagan.

Aviso - 000663

Aviso en ZABALGANA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
15/06/2020	17/06/2020	23/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En el cuarto de suministros, hay un diferencial denominado planta baja que debe estar en automático y no en manual como está. El problema es que al ponerlo en automático hace que se salte la luz de toda la planta baja. Necesita revisar.

Por otra parte comunican que el diferencial de las luces exteriores se salta continuamente, sobre todo cuando deberían estar las luces encendidas. El diferencial concreto es "Diferencial alumbrado balizas NAE1".

Aviso - 000669

Aviso en ZABALGANA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
16/06/2020	17/06/2020	23/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE VA LA LUZ EN VESTÍBULO DE ALMACÉN DE DEPORTES ASÍ COMO EN VESTUARIOS Y BAÑOS DE CANCHA. OBSERVAMOS UN DIFERENCIAL SALTADO. LO SUBIMOS Y VUELVE A CAER. DESPUÉS SE MANTIENE ENCENDIDO PERO LA LUZ NO REGRESA A LOS ESPACIOS CITADOS.
PARA PODER TENER LUZ PASAMOS EL SISTEMA A MANUAL.
ESTA SITUACIÓN NO PUEDE SEGUIR MUCHO TIEMPO Y SU REPARACIÓN ES URGENTE

Aviso - 000672

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	314/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso en ZABALGANA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/06/2020	17/06/2020	23/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Fallo en varios diferenciales del cuarto eléctrico del pasillo de deportes:
El fallo proviene del KNX (sistema de control remoto luces).Lo dejamos en manual para tener luz.
Revisar todos, nos están dando problemas 4 de ellos (Talleres, cafetería, almacenes limpieza y centro, vestuarios).

Aviso - 000126

Aviso en ZABALGANA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
4/09/2019	22/10/2020	22/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

DESPACHO COORDINADORA Y PSICOLOGA DEL SERVICIO SOCIAL DE BASE:

El servicio de prevención ha detectado que ambos despachos tienen poca cantidad de luz.
Se solicita que se revisen ambos espacios y se aumente el nº de luxes.

Aviso - 000824

Aviso en ZABALGANA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
6/10/2020	6/10/2020	7/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Las luces exteriores del C.C. Zabalgana están continuamente encendidas.
En el programa de luces están correctamente programadas.

Aviso - 000818

Aviso en ZABALGANA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
5/10/2020	6/10/2020	6/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

1.- Colocar embellecedor del enchufe que tenemos debajo del reloj de fichar.

Aviso - 000822

Aviso en ZABALGANA CCIVICO

FECHAS

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	315/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Creado	Atendido	Cerrado
6/10/2020	6/10/2020	22/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
La luz de las escaleras del vestuario de personal, no se apaga, tiene detector de personas pero esta todo el tiempo encendida.

Aviso - 000835

Aviso en ZABALGANA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/10/2020	23/10/2020	23/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Las luces exteriores del C.C. Zabalgana están continuamente encendidas.
En el programa de luces están correctamente programadas.

Aviso - 000854

Aviso en MUSIKA ETXEA C FORMATIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
20/10/2020	20/10/2020	20/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
REPONER BOMBILLA EN LA ESCALERA ENTRE PLANTA PRINCIPAL Y PRIMERA

Aviso - 000807

Aviso en MUSIKA ETXEA C FORMATIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
1/10/2020	1/10/2020	1/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
CAMBIAR 2 BOMBILLAS; UNA EN PLANTA BAJA Y OTRA EN LA SEGUNDA PLANTA (ESA LUZ SE ENCIENDE CON UN INTERRUPTOR QUE HAY EN UN CAJETÍN AL LADO DE LA PUERTA DE ENTRADA, EN PLANTA BAJA)

Aviso - 000846

Aviso en CMAS - ASORES

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
16/10/2020	19/10/2020	19/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
CONECTORES DE LAMPARAS HABITACIONES 213 Y216 ESTROPEADOS

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	316/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000795

Aviso en CMAS - ASORES

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/09/2020	2/10/2020	2/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

ELECTRICIDAD
* Poner foco en parte exterior puerta DAI
* Cambiar foco en parte exterior zona Hegoalde
* No funciona la toma eléctrica descansillo primera planta Hegoalde
* Arreglar enchufe vestuario personal masculino
* Fluorescente habitación 203 no funciona

Aviso - 000328

Aviso en PALACIO MONTEHERMOSO + DEP AGUAS

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/11/2019	14/11/2019	21/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

- 6 fluorescentes de techo fundidos en oficina Oihaneder, 2ª planta, zona oficinas.
- 1 fluorescente de techo fundido en oficina técnicos Servicio de Euskera, 1ª planta, zona oficinas

Aviso - 000838

Aviso en PALACIO MONTEHERMOSO + DEP AGUAS

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
15/10/2020	21/10/2020	21/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Iluminación en zona vestuarios en planta sótano:
- Sala vestuario-2 a la altura de acceso a rampa: falta protector en luminaria, nos indican que habría que cambiar por lámpara Led

Aviso - 000740

Aviso en PALACIO MONTEHERMOSO + DEP AGUAS

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
3/09/2020	21/10/2020	21/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

- 1 luminaria de escalera Claustro -1ªPlanta a zona pública fundida
- 1 luminaria de escalera Claustro -1ªPlanta a zona oficinas fundida
- Fallo repetido del magneto A21 del cuadro general de conserjería (fluorescentes foseado Claustro 0)
- Luminaria de suelo en escalera zona pública fundida.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	317/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000748

Aviso en PALACIO MONTEHERMOSO + DEP AGUAS

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
8/09/2020	6/10/2020	6/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Fluorescente de techo fundido en pasillo vestuarios (sobre mesa) planta-1, zona oficinas.

Aviso - 000349

Aviso en PALACIO MONTEHERMOSO + DEP AGUAS

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/11/2019	4/12/2019	21/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Fluorescente de techo fundido en despacho Jefatura del Centro.

Aviso - 000746

Aviso en PALACIO MONTEHERMOSO + DEP AGUAS

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
7/09/2020	6/10/2020	6/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

- 1 luminaria de escalera Claustro -1ªPlanta a zona pública fundida
- 1 luminaria de escalera Claustro -1ªPlanta a zona oficinas fundida
- Fallo repetido del magneto A21 del cuadro general de conserjería (fluorescentes foseado Claustro 0)
- Luminaria de suelo en escalera zona pública fundida.

Aviso - 000755

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
11/09/2020	1/10/2020	1/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE EL DIFERENCIAL DE ENCHUFES SAUNA PS13, ADEMÁS DE AYER, HOY A LA MAÑANA TAMBIÉN HABÍA SALTADO. CONVENDRÍA REVISAR.

Aviso - 000798

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	318/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

29/09/2020	1/10/2020	1/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE EN CD MENDIZORROTZA, EDIFICIO PISCINA, SE REQUIERE CAMBIAR LAS SIGUIENTES LUMINARIAS:

1/ PLANTA SÓTANO ; A/ VESTUARIO Nº 5 FEMENINO (1 FOCO FUNDIDO EN CABINA INDIVIDUAL DUCHAS)
B/ BAÑOS FEMENINOS GENERALES (FLUORESCENTE ENTRADA FUNDIDO)

2/ PLANTA BAJA- ZONA INVIERNO ; A/ BAÑOS MASCULINOS GENERALES (1 FOCO FUNDIDO)
B/ VESTUARIO Nº3 MASCULINO (1 FOCO FUNDIDO)
C/ CABINA INDIVIDUAL LATERAL MASCULINA (SIN LUMINARIA)
D/ EN EL PASILLO INTERIOR ENTRE ZONA VERANO E INVIER(1 F.FUN)

3/ PLANTA BAJA-ZONA VERANO; A/ VESTUARIO FEMENINO(2 FOCOS FUNDIDOS EN LÍNEA DE LAVABOS)
B/ VESTUARIO MASCULINO(2 FOCOS FUNDIDOS LÍNEA DE LAVABOS)
Y (4 FLUORESCENTES FUNDIDOS EN EL PROPIO VESTUARIO)

4/ PLANTA SEGUNDA; A/ SERVICIOS FEMENINOS COMUNES(1 FOCO FUNDIDO EN 3ª CABINA W.C)

Aviso - 000842

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
15/10/2020	19/10/2020	19/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

EDIFICIO SOCIAL, HAY 3 FLUORESCENTES FUNDIDOS:
* PLANTA TERCERA, ZONA NORTE, DESCANSILLO ESCALERAS
* ENTREPLANTA, ENTRADA A LA SALA DE CUMPLEAÑOS
* PLANTA TERCERA, ENTRADA A LA SALA LUDOTECA.

Aviso - 000721

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
4/08/2020	6/08/2020	1/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE EN LAS CUEVAS DE AQUAMENDI HAY UN CAJA ELECTRICA ABIERTA QUE HACE CONTACTO CONTINUAMENTE CON LAS GOTERAS DEL AGUA QUE CAE DE LOS TOBOGANES Y PROVOCA CHISPAZOS CONTINUOS. (Ver urgente)

SE INFORMA QUE EN EL EDIFICIO DE PISCINA, EN EL PASILLO DERECHO DE LOS ASEOS DE LOS VESTUARIOS DE VERANO (JUSTO EN FRENTE DEL ASEO FEMENINO) HAY UN ENCHUFE ARRANCADO.

Aviso - 000841

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
15/10/2020	19/10/2020	19/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	319/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

EN EL EDIFICIO SOCIAL EN LA PRIMERA PLANTA EN LOS ASEOS MASCULINOS DE CAFETERIA HAY DOS FLUORESCENTES QUE TIENEN CADA UNA DE ELLAS UN FLUORESCENTE FUNDIDO.

Aviso - 000840

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
15/10/2020	19/10/2020	19/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE EN LA OFICINA DEL MODULO DE ATLETISMO HAY UNA FLUORESCENTE FUNDIDA.

Aviso - 000733

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
31/08/2020	1/10/2020	1/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE EL INTERRUPTOR SITUADO EN EL CUARTO DEL CUADRO ELECTRICO QUE SE ENCUENTRA EN LA ZONA DEL SOLARIUM PRODUCE CHISPAZOS Y NO FUNCIONA BIEN.

Aviso - 000860

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/10/2020	22/10/2020	22/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

EN EL EDIFICIO PISCINAS, PLANTA SÓTANO, SALA DEPÓSITO DE CLORO (SITUADO A LA SALIDA DEL GARAJE), NO FUNCIONA LA LUZ, POR LO QUE SE NECESITA EL RECAMBIO DE ALUMBRADO.

Aviso - 000844

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
15/10/2020	19/10/2020	22/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

EN LOS SERVICIOS DEL EDIFICIO DEL BAR DE VERANO NO HAY LUZ, DEBIDO A QUE EL DIFERENCIAL DEL CUADRO DE LUZ SITO EN EL INTERIOR DE DICHO BAR SE SALTA CONTINUAMENTE.

Aviso - 000454

Aviso en EI GALTZAGORRI

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	320/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/01/2020	2/10/2020	2/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
UNA CAJA DEL ENCHUFE DEL BAÑO DE LA GELA 6 ESTÁ SUELTA. Comunican que se envío el 21/11/2019.

Aviso - 000845

Aviso en EI GALTZAGORRI

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
16/10/2020	20/10/2020	20/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
1.- TRES FLUORESCENTES DEL CUARTO DE LA LAVADORA NO SE ENCIENDEN. Y EL CUARTO SÓLO PARPADEA.
2.- LOS FLUORESCENTES DEL MEDIO EN EL DESPACHO PARPADEAN AL ENCENDERSE.
3.- 2 LÁMPARAS DE LA ENTRADA DE CUNAS NO SE ENCIENDEN: LA PRIMERA Y LA DEL MEDIO DE ENTRE LAS DOS CLASES Y LA PENÚLTIMA HACIA EL SALÓN.

Aviso - 000861

Aviso en BETI JAI (MENDIZORROTZA)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/10/2020	22/10/2020	22/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se informa hay un cable que cruza por encima de las puertas de los vestuarios profesionales del Ogueta que está colgando, tanto el cable como la caja de registro, y hay otro colgando encima de la ducha del vestuario B sin protección, mismas zona

Aviso - 000862

Aviso en BETI JAI (MENDIZORROTZA)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/10/2020	22/10/2020	22/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se informa que una de las luminarias del SIC se baja de intensidad dejando la zona en prenúmbra.

Aviso - 000863

Aviso en BETI JAI (MENDIZORROTZA)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/10/2020	22/10/2020	22/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	321/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Descripción del aviso :
Se informa hay un caja de registro eléctrico en una viga superior cerca del SIC y de la cafetería a la que le falta la tapa y además es pequeña para recoger tanto cable.

Aviso - 000760

Aviso en OLARANBE INST DEP

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
15/09/2020	2/10/2020	2/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
-CAMPO Nº4 [HIERBA ARTIFICIAL,JUNTO AL PARKING]:ALUMBRADO:HAY 4 FOCOS, QUE NO ENCIENDEN, EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES:
1.BANDA DERECHA [DESDE PORTÓN ACCESO-SALIDA CAMPO]: 1ªTORRETA: FOCO IZQUIERDO.
2.BANDA IZQUIERDA (DONDE ESTÁN LOS BANQUILLOS): TORRETA (UBICADA DETRÁS BANQUILLOS): FOCO CENTRAL Y FOCO DERECHO; Y EN LA 2ªTORRETA (FONDO): FOCO SUPERIOR IZQUIERDO.

Aviso - 000741

Aviso en OLARANBE INST DEP

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
4/09/2020	2/10/2020	2/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
-CAMPO Nº 1: EDIFICIO OFICINAS+VESTUARIOS: PLANTA BAJA: PASILLO DE VESTUARIOS: VESTUARIO COLECTIVO Nº7: VESTIDOR: ALUMBRADO: INTERRUPTOR CONEXIÓN-DESCONEXIÓN, ROTO.

INTERRUPTOR DE DOBLE LLAVE: UBICADO DESDE PUERTA ACCESO, EN LA PARED IZQUIERDA; LA LLAVE IZQUIERDA (MIRANDO DE FRENTE INTERRUPTOR) ESTÁ ROTA.
- -ESTA INSTALACIÓN PERMANECE CERRADA POR LAS MAÑANAS.
- - -PERSONA DE CONTACTO: PATXI, TELÉFONO: 646.959.754

Aviso - 000766

Aviso en OLARANBE INST DEP

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/09/2020	2/10/2020	2/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
- EN LA OFICINA DE INFORMACIÓN: PASILLO ACCESO-SALIDA VESTUARIOS Y WCS PERSONAL [DESDE LA PISTA DE HOCKEY]: PARED IZQUIERDA,WCS,CABINA INODORO DERECHA: ALUMBRADO, NO SE APAGA.

ESTE ALUMBRADO SE CONECTA Y DESCONECTA POR CÉLULA DE PRESENCIA

Aviso - 000732

Aviso en POLICIA LOCAL (CPD - INFORMATICA)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	322/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

20/08/2020	20/08/2020	2/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

05 Los focos auxiliares existentes en la sala de fotografía utilizada para la toma de reseñas de detenidos se han averiado (planta baja, zona calabozos). Son necesarios para una correcta toma de fotografías de éstos.

Aviso - 000783

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
24/09/2020	5/10/2020	6/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se ha fundido un fluorescente en la cabina técnica de sala Fco. de Vitoria

Aviso - 000808

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
1/10/2020	5/10/2020	5/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

No funcionan las luces del hall de sala Avenida hacia pasillo de sala Hechicera

Aviso - 000742

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
4/09/2020	26/10/2020	14/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

La iluminación RGB de Green Estíbaliz da fallos. Repercute directamente en los actos que se celebran en esas salas y solicitan esa iluminación ya que parpadea aleatoriamente y es muy molesto.

Aviso - 000855

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
20/10/2020	26/10/2020	30/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Vuelve a fallar el diferencial al encender la rampa del segundo piso.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	323/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000750

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
8/09/2020	10/09/2020	26/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Las luces de colores de la sala Green siguen sin funcionar bien.

Aviso - 000775

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
18/09/2020	5/10/2020	6/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
El interruptor de cuarto interior de cafetería está fallando

Aviso - 000820

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
5/10/2020	5/10/2020	5/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Salta magnetotérmico de rampa 2

Aviso - 000879

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Luces de Pasillo Gasteiz, al encenderlas salta el diferencial de toda la fila.

Aviso - 000774

Aviso en ARANALDE POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
18/09/2020	2/10/2020	21/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	324/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Descripción del aviso :
3 lamparas fundidas en gimnasio aranalde

Aviso - 000780

Aviso en ARIZNAVARRA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
22/09/2020	1/10/2020	7/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Los dos focos de la pared izquierda de la Sala 2 de Squash están fundidas, afectando significativamente la visibilidad en momentos de escasa luz natural.

Aviso - 000864

Aviso en ARRIAGA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/10/2020	21/10/2020	21/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se salta el diferencial y a consecuencia de ello no hay luz en los vestuarios 1 y 3. No funcionan los enchufes en los vestuarios.
Tampoco funcionan los enchufes de las cintas de correr de la sala de ejercicios.
urge reparación

Aviso - 000616

Aviso en LANDAZURI POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
24/03/2020	22/06/2020	5/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Revisar las luces de emergencias y cambiar las que no funcionen.

Aviso - 000768

Aviso en LANDAZURI POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/09/2020	18/09/2020	5/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
No funcionan las siguientes luces:

- Hall primera planta: 2 fluorescentes.
- Pasillo vestuarios nuevos acceso a cancha: 1 fluorescente
- Vestuario femenino número 2 primera planta: 3 focos
- Baño femenino primera planta: 1 foco

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	325/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000757

Aviso en LANDAZURI POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/09/2020	5/10/2020	5/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

No funcionan las siguientes luces:

- Hall primera planta: 2 fluorescentes.
- Pasillo vestuarios nuevos acceso a cancha: 1 fluorescente
- Vestuario femenino número 2 primera planta: 3 focos
- Baño femenino primera planta: 1 foco

Aviso - 000752

Aviso en LANDAZURI POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
9/09/2020	5/10/2020	5/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Línea de luces de la escalera de emergencia no funciona. Realizar reparación el viernes 11 Sept. de mañana que habrá personal del centro.

Aviso - 000747

Aviso en MENDIZORROTZA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
8/09/2020	2/10/2020	2/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se informa se ha estropeado el interruptor del botiquín.

Aviso - 000591

Aviso en ABETXUKO POLI + PISC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
3/03/2020	6/03/2020	30/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SUSTITUCIÓN DE FLUORESCENTES FUNDIDAS EN PASILLOS DE CANCHA, VESTUARIOS, OFICINA Y HALL. TAMBIÉN HAY LÁMPARAS QUE NO FUNCIONAN NI CAMBIANDO EL CEBADOR NI LA FLUORESCENTE.

Aviso - 000847

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	326/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso en ABETXUKO POLI + PISC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
16/10/2020	21/10/2020	30/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

- ARREGLAR EL DIFERENCIAL QUE SE ENCUENTRA DEBAJO DE LOS FOSOS DE PISCINA EN EL CUARTO DE LOS CUADROS ELÉCTRICOS (ESTÁ MARCADO CON ROTULADOR VERDE).

- ARREGLAR ENCHUFE SITUADO EN EL ALMACÉN DE LIMPIEZA DE PISCINA (EL ALMACÉN ESTÁ ENTRE LOS DOS VESTUARIOS).

Aviso - 000812

Aviso en SAN ANDRES POLI + PISC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
2/10/2020	5/10/2020	5/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

El foco de luz del almacén de limpieza situado en piscina se enciende pero a los pocos segundos se apaga .

Aviso - 000815

Aviso en SAN ANDRES POLI + PISC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
5/10/2020	5/10/2020	5/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Luz ducha vestuario 3

Aviso - 000832

Aviso en PARQUE GAMARRA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
9/10/2020	23/10/2020	23/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

No Hay descripción

Aviso - 000761

Aviso en TEATRO PRINCIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
15/09/2020	1/10/2020	1/10/2020

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	327/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Necesitamos suministro de lámparas para la Cámara Acústica
Son LINEALES HALÓGENAS de 400 W

Aviso - 000771

Aviso en TEATRO PRINCIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/09/2020	1/10/2020	1/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En la entrada del Proscenio B (Lado par) del patio de butacas, hay una bombilla que se ha roto y se ha quedado atascada dentro de la base de la tulipa y no podemos sacarla

Aviso - 000800

Aviso en TEATRO PRINCIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
29/09/2020	1/10/2020	1/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Es necesario sustituir en el Teatro Principal las bombillas fundidas en las zonas de público de: Patio de Butacas, Preferente, Anfiteatros Primero y Segundo.
Rogamos hacerlo cuanto antes y,en cualquier caso, antes del día siete de octubre fecha en la que comienza el Festival Internacional de Teatro.

Aviso - 000782

Aviso en TEATRO PRINCIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
23/09/2020	1/10/2020	1/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Solicitamos, por favor, la sustitución de bombillas que no funcionan en las lámparas de lágrimas de cristal que se encuentran en el vestíbulo de entrada, en el ambigú y la sala Iradier..

Aviso - 000796

Aviso en TEATRO PRINCIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/09/2020	1/10/2020	1/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Es necesario sustituir 2 fluorescentes fundidos en las oficinas técnicas del Teatro Principal y revisar la causa de un molesto zumbido constante que suponemos se debe a la instalación eléctrica.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	328/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000856

Aviso en TEATRO PRINCIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
20/10/2020	22/10/2020	22/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Es necesario repara un interruptor.

Se trata del tercer interruptor en la Estrada, acceso por escalera de madera altura anfiteatro 2 entrada por puerta personal técnico Puente Peine va bien. Es importante repararla porque ilumina la zona donde se hacen las maniobras.

Aviso - 000857

Aviso en TEATRO PRINCIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
20/10/2020	22/10/2020	22/10/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Es necesario ajustar la inserción de una baliza luminosa en el séptimo peldaño del último tramo de la escalera de acceso a anfiteatro 2, lado impar, acceso a oficinas técnicas y trasera anfiteatro.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	329/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000889

Aviso en ARCHIVO MUNICIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
4/11/2020	13/11/2020	13/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Hay dos globos fundidos en la Sala de Consulta. Por favor, hay que cambiar las bombillas antes de las 9:00 h, o después de las 14:00 h

Aviso - 000810

Aviso en AMADIS A TUTELADOS

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
2/10/2020	5/10/2020	20/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

ELECTRICIDAD
Poner un foco para la entrada de aptos como se puso en la entrada del CAD

Aviso - 000920

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
18/11/2020	18/11/2020	19/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

El enchufe que está en la entrada de los baños de la sala de encuentro está suelto.

Aviso - 000888

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
4/11/2020	19/11/2020	20/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Sustituir fluorescentes fundidas del pasillo -2 (zona acceso a calderas, cuadros eléctricos)

Aviso - 000928

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
23/11/2020	23/11/2020	23/11/2020

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	330/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Biblioteca: hay dos filas de luces que no funcionan.

Aviso - 000932

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
24/11/2020	24/11/2020	24/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Reponer varios focos fundidos del Salón de Actos, 7 en este momento.

Aviso - 000929

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
23/11/2020	23/11/2020	23/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Reparar 2 luminarias en Sala de Encuentro (interruptores 6,21) y otras dos en la zona de entrada (interruptor 20).

Aviso - 000921

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
18/11/2020	18/11/2020	18/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
No Hay descripción

Aviso - 000907

Aviso en EL PILAR CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/11/2020	13/11/2020	13/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
EN LA CAFETERIA HAY UN ENCHUFE CAIDO. SE ENCUENTRA EN LA BARRA, AL LADO DEL MICROONDAS.

Aviso - 000914

Aviso en EL PILAR CCIVICO

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	331/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/11/2020	16/11/2020	16/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Un interruptor en el gimnasio no funciona, se queda una linea de luces encendida.

Aviso - 000826

Aviso en HEGOALDE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
7/10/2020	3/11/2020	3/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Reparar interruptor (medio) sala de encuentro.
También se salta el diferencial (diferencial A) marcado con un pos-it.
Sensor pasarela piscina colocado encima de la puerta (1ªplanta) no funciona se reviso pero no enciende.

Aviso - 000735

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
2/09/2020	25/09/2020	19/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Luces de la ultima fila de la biblioteca hacen saltar el automatico

Aviso - 000460

Aviso en IPARRALDE (2) - SEMILL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/01/2020	14/01/2020	3/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Iparralde 2 cocina,hay una bombilla de la fila izquierda que al rato se ha puesto a apagarse y encenderse intermitentemente y hemos tenido que apagar todas esas luces porque molesta mucho.

Aviso - 000915

Aviso en IPARRALDE (2) - SEMILL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
16/11/2020	24/11/2020	24/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	332/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

La carcasa de las luces de emergencia de la biblioteca adultos esta rota ,situada en la puerta de salida .La dejo en el almacen 38.

Aviso - 000872

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
27/10/2020	3/11/2020	3/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Nos comunican que el cuarto de SOS no funcionan los enchufes

Aviso - 000933

Aviso en JUDIMENDI CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
24/11/2020	24/11/2020	24/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Cocina
Han venido a ver el termo y nos indican que falta corriente eléctrica en el enchufe, se les informa a mantenimiento, hay que informar a la empresa .

Aviso - 000905

Aviso en JUDIMENDI CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/11/2020	13/11/2020	13/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
CC JUDIMENDI - GIMNASIO 1
ES PRECISO ARREGLAR EL CONTROL REMOTO DE LAS VENTANAS.

Aviso - 000916

Aviso en JUDIMENDI CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
16/11/2020	19/11/2020	19/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se ha caído un embellecedor de una tapa eléctrica del vestuario masculino de piscinas (Zona de taquillas). Guardamos en el almacén 39.

Aviso - 000825

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	333/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
6/10/2020	7/10/2020	30/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
La lámpara de alumbrado de la casita de la ludoteka no funciona. Características que pone en la lampara 24V DC.

Aviso - 000536

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/02/2020	10/02/2020	18/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En el pasillo de exposiciones hay un bloque de 4 focos que no alumbran.

Aviso - 000931

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
23/11/2020	23/11/2020	23/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En el servicio masculino de cultura situado en la primera planta y que está mas próximo al taller nº 7, NO HAY LUZ en el WC de la izquierda.

Aviso - 000821

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
5/10/2020	18/11/2020	25/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Un plafón de la zona de lectura de la sala de encuentro (zona periódicos) está fundido.

Aviso - 000917

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
16/11/2020	16/11/2020	16/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Una de las luces del taller 2 de la zona de cultura está fundida.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	334/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000899

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
9/11/2020	13/11/2020	13/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Una de las luminarias del vestuario femenino de piscina (en uno de los aseos) esta fundida.

Aviso - 000898

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
9/11/2020	13/11/2020	13/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
No Hay descripción

Aviso - 000912

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/11/2020	13/11/2020	13/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Uno de los interruptores de la sala de estudio se atasca.

Aviso - 000927

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
23/11/2020	24/11/2020	24/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se ha fundido una tira de luz del pasillo de piscina.

Aviso - 000240

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/10/2019	10/10/2019	24/11/2020

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	335/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se han fundido varias tiras leds de la escalera de piscina.

Aviso - 000908

Aviso en ZABALGANA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/11/2020	13/11/2020	13/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
SALA DE ESTUDIO:
La lámpara led, según entras a la izquierda, está fundida.

Aviso - 000831

Aviso en ZABALGANA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
9/10/2020	3/11/2020	3/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Las luces del vestuario familiar de piscinas están continuamente encendidas. Funcionan con sensores de presencia.

Aviso - 000867

Aviso en ZABALGANA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
25/10/2020	3/11/2020	3/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Nos comentan, que no le es posible conectar la alarma del centro por un fallo de algunos detectores que están conectados al knx y como ese sistema no funciona bien pues esta afectando al sistema de alarmas también, se requiere solución urgente.

Aviso - 000930

Aviso en ZABALGANA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
23/11/2020	26/11/2020	26/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	336/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DIMER, ESCENARIO SALÓN DE ACTOS:
Revisar el sistema eléctrico de los focos del escenario, llevamos dos actuaciones (25 oct y 22 nov) que los dimer fallan, se apagan los focos sin más.
Aisilan, la empresa que manipula los elementos audiovisuales de los distintos salones de actos, nos comenta que desde hace 2 años que hubo alguna bajada de tensión importante, fallan bastante.
Los dimer son muy sensibles y para que no revienten cuando se detecta alguna bajada de tensión se protegen y se apagan.
Aisilan cree que algo pasa en la instalación eléctrica.

Aviso - 000884

Aviso en ZABALGANA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
2/11/2020	9/11/2020	9/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
LUDOTECA:
Una luminaria de emergencia esta un poco salida, solicitamos re-colocar. Esta lámpara está empotrada en un panel de techo de madera que son delicadas de mover. Está cerca de zona juego cama elástica. Se adjuntan dos imágenes.

Aviso - 000504

Aviso en CEA CASA DE LA DEHESA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
27/01/2020	27/01/2020	24/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
han aparecido los siguientes mensajes de servicio en la instalación fotovoltaica 'Cea Olarizu (240.204449)':
Fecha Nombre del equipo Código de estado Descripción
25.01.2020 23:41:08 Fronius Solar.web 996 Error de comunicación entre el inversor y Solar.Web

Aviso - 000290

Aviso en CEA CASA DE LA DEHESA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/10/2019	29/10/2019	3/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Comunican el siguiente mensaje de servicio en la instalación fotovoltaica 'Cea Olarizu':
Fecha Nombre del equipo Código de estado Descripción
28.10.2019 09:11:16 Fronius Solar.web 996 Error de comunicación entre el inversor y Solar.Web

Aviso - 000869

Aviso en PALACIO MONTEHERMOSO + DEP AGUAS

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
27/10/2020	24/11/2020	24/11/2020

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	337/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Sustituir varios fluorescentes fundidos en techo de Centro de Documentación

Aviso - 000875

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/10/2020	24/11/2020	24/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
- EN EL EDIFICIO PISCINAS EN EL CUARTO ELECTRICO GENERAL DE PLANTA BAJA. CREEMOS QUE HAY UN RELE P1.2 QUE NO FUNCIONA EN AUTOMATICO.

- EN EL EDIFICIO PISCINA , EN PLANTA BAJA EL PRIMER Y ÚLTIMO VESTUARIO DE PLANTA BAJA TIENE UNA FLUORESCENTE FUNDIDA.

- EN SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO PISCINAS, EN EL VESTUARIO MASCULINO HAY UN FOCO (ANTES DE ENTRAR A LAS DUCHAS) QUE ESTA FUNDIDO.

Aviso - 000925

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
20/11/2020	20/11/2020	20/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
OFICINAS de DEPORTE - Se informa se ha estropeado el interruptor de la sala de reuniones.

Aviso - 000870

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
27/10/2020	19/11/2020	19/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
EN LOS SERVICIOS DEL EDIFICIO DEL BAR DE VERANO NO HAY LUZ, DEBIDO A QUE EL DIFERENCIAL DEL CUADRO DE LUZ SITO EN EL INTERIOR DE DICHO BAR SE SALTA CONTINUAMENTE.

Aviso - 000272

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/10/2019	30/10/2019	19/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	338/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

SE INFORMA DE QUE EN EDIFICIO PISCINA, 2ª PLANTA, SALIDA DE ASCENSORES, ZONA PERCHAS, Y PASILLO, TANTO EN VESTUARIO FEMENINO COMO MASCULINO, 4 FOCOS DE ALUMBRADO EN LINEA, NO LUCEN Y NO CONOCEN DESDE DONDE SE CONTROLAN.

SE INFORMA DE QUE EN EDIFICIO PISCINA, PLANTA BAJA, VESTUARIO NUMERO 2, FLUORESCENTE FUNDIDA.

Aviso - 000926

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
20/11/2020	23/11/2020	23/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se informa no funciona un foco de dos lamparas que incide directamente en la mesa de trabajo del TAG.

Aviso - 000882

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
30/10/2020	19/11/2020	19/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE EN CD MENDIZORROTZA, EXTERIOR, ASEOS EXTERIORES (ANEXO A BAR DE VERANO) NO HAY LUZ EN LOS BAÑOS, YA QUE SE SALTA EL DIFERENCIAL SITO DENTRO DEL BAR.

Aviso - 000913

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/11/2020	19/11/2020	19/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE EL ORDENADOR QUE GESTIONA EL ENCENDIDO DE LUCES DE LA INSTALACIÓN DA UN MENSAJE DE ENVIO DE INFORME DE ERRORES QUE AL RECHAZAR O ACEPTAR PRODUCE EL CIERRE AUTOMATICO DE LOS PROGRAMAS, Y NO PERMITE REALIZAR NINGUNA PROGRAMACIÓN (SE ADJUNTA FOTO CON PANTALLA Y MENSAJE DE ERROR).

Aviso - 000910

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/11/2020	19/11/2020	19/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE C.D.MENDIZORROTZA EN EL EXTERIOR DEL MODULO DE ATLETISMO LAS FAROLAS QUE SON DE PRESENCIA CUESTA MUCHO QUE SE ENCIENDAN.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	339/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000332

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/11/2019	4/12/2019	19/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE LOS FOCOS LED NUEVOS COLOCADOS EN LAS PISTAS DE PADEL DESLUMBRAN A LOS USUARIOS QUE PRACTICAN PADEL, POR LO QUE SE HACE NECESARIO REORIENTARLOS.

Aviso - 000883

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
2/11/2020	3/11/2020	24/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE LAS TORRES DE ALUMBRADO DE LA PISTA DE ATLETISMO TIENEN VARIOS FOCOS FUNDIDOS:
-TORRE ENTRADA PISTA: 1 FOCO FUNDIDO
-TORRE BALONCESTO: 1 FOCO FUNDIDO
-TORRE ZONA PADEL: 2 FOCOS FUNDIDOS
-TORRE JUNTO A GRADERIO: 2 FOCOS FUNDIDOS

Aviso - 000423

Aviso en EI GALTZAGORRI

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
18/12/2019	19/12/2019	20/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

1.- LAS LUCES DEL CUARTO DE LA LAVADORA NO SE ENCIENDE NINGUNA.
2.- LAS LUCES DEL SALON DE LA HAURRESKOLA SE QUEDAN ENCENDIDAS DURANTE LA NOCHE. SE SUPONE QUE LO ESTABAN MIRANDO PERO NO HEMOS SABIDO NADA NUEVO Y LAS LUCES SIGUEN IGUAL.

Aviso - 000468

Aviso en EI GALTZAGORRI

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/01/2020	4/11/2020	4/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

1.- LA LUZ DEL CUARTO DE LA LAVADORA NO SE ENCIENDE.
2.- HAY UNA LÁMPARA FUNDIDA EN EL PASILLO DE ENTRADA A LAS GELAS 1 Y 2.
3.- LA SEGUNDA LUZ EN EL PATIO EMPEZANDO POR LA PUERTA DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA ESCUELA NO SE ENCIENDE.
4.- LAS LUCES DEL PATIO SE QUEDAN ENCENDIDAS TODA LA NOCHE.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	340/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000480

Aviso en EI GALTZAGORRI

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/01/2020	4/11/2020	4/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

1.- LA LUZ DE ENCIMA DEL LAVABO DEL VESTUARIO DE EDUCADORAS SE ENCIENDE, PERO LUEGO SE APAGA A LOS MINUTOS.

Aviso - 000890

Aviso en BETI JAI (MENDIZORROTZA)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
5/11/2020	16/11/2020	16/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En el vestuario masculino de usuarios de la planta menos dos cuesta mucho encenderse la luz,hay que desplazarte bastante hacia dentro del vestuario para que te detecte y se encienda.

Aviso - 000892

Aviso en OLARANBE INST DEP

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
5/11/2020	18/11/2020	24/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

-CAMPOS Nº2 Y 4 [JUNTO AL PARKING]: EDIFICIO DE VESTUARIOS: VESTUARIO Nº9: ALUMBRADO: NO SE CONECTA, AQUÍ LA CONEXIÓN - DESCONEXIÓN ES ATRAVÉS DE FOTOCÉLULA DE PRESENCIA.

Aviso - 000934

Aviso en OLARANBE INST DEP

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
25/11/2020	26/11/2020	26/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

-CAMPOS Nº2 Y 4 [JUNTO AL PARKING]: EDIFICIO DE VESTUARIOS: VESTUARIO Nº10: ALUMBRADO: NO SE CONECTA, AQUÍ LA CONEXIÓN - DESCONEXIÓN ES ATRAVÉS DE FOTOCÉLULA DE PRESENCIA.

Aviso - 000874

Aviso en OLARANBE INST DEP

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	341/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

28/10/2020	3/11/2020	3/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

-PUERTA ACCESO / SALIDA IZQUIERDA A/DE LA INSTALACIÓN: VESTÍBULO [A MANO IZQUIERDA]: LOS BAÑOS PÚBLICOS EXISTENTES EN ESTA ZONA: EL BAÑO IZQUIERDO: 1ª CABINA INODORO: ALUMBRADO: TECHO:PLAFÓN: LÁMPARA ESTA FUNDIDA.

Aviso - 000903

Aviso en OLARANBE INST DEP

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/11/2020	18/11/2020	24/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

CAMPOS Nº2 Y 4 [JUNTO AL PARKING]: EDIFICIO DE VESTUARIOS: ENCHUFE EXTERIOR (PARED IZQUIERDA) PREVIO AL PORCHE DE ACCESO - SALIDA A LA ZONA DE VESTUARIOS: NO TIENE TAPA.

Aviso - 000904

Aviso en OLARANBE INST DEP

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/11/2020	18/11/2020	24/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

-CAMPO Nº1 :EDIFICIO DE VESTUARIOS:PLANTA BAJA:ALUMBRADO DE PASILLOS Y VESTUARIOS: 15 LAMPARAS FLUORESCENTES, FUNDIDAS; COMO SIGUE:
*PASILLO DE ACCESO: 5 FLUORESCENTES FUNDIDOS.
**VESTUARIOS:
-VESTUARIO Nº2:VESTIDOR:1 FLUORESCENTE EN 1º PORTALAMPARAS IZQUIERDO.
-VESTUARIO Nº4:VESTIDOR:2 FLUORESCENTES EN 3º Y 4º PORTALAMPARAS IZQUIERDO Y DERECHO.
-VESTUARIO Nº1-ÁRBITROS:VESTIDOR:1 FLUORESCENTE EN 1º PORTALAMPARAS IZQUIERDO.
-VESTUARIO Nº2-ÁRBITROS:VESTIDOR:1 FLUORESCENTE EN 1º PORTALAMPARAS DERECHO.
-VESTUARIO Nº7:VESTIDOR:2 FLUORESCENTES EN 1ºPORTALAMPARAS IZQ.Y 3º PORTALAMPARAS IZQ.
-VESTUARIO Nº8:VESTIDOR:1 FLUORESCENTE EN 2º PORTALAMPARAS IZQUIERDO.
-SALA DE FISIOTERAPIA: 2 FLUORESCENTES EN 1º PORTALAMPARAS DERECHO Y 2º PORTALAMPARAS IZQ.

Aviso - 000751

Aviso en OLARANBE INST DEP

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
8/09/2020	2/10/2020	24/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	342/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

-CAMPO Nº2 Y 4 [JUNTO AL PARKING]: EDIFICIO DE VESTUARIOS: VESTUARIO Nº9: ALUMBRADO: NO ENCIENDE [LA CONEXIÓN - DESCONEXIÓN FUNCIONA CON FOTOCÉLULA DE PRESENCIA/NO PRESENCIA].
PUERTA ACCESO-SALIDA ES DE CHAPA LACADA; CON MANILLA Y BOMBÍN.

- - ESTA INSTALACIÓN PERMANECE CERRADA POR LAS MAÑANAS.

- - -PERSONA DE CONTACTO: PATXI, TELÉFONOS: 58928 O 646.959.754 / EXTENSIÓN Nº 3241

Aviso - 000880

Aviso en OLARANBE INST DEP

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
30/10/2020	3/11/2020	3/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

-EL ALUMBRADO EXTERIOR : ZONA ESCALERAS Y RAMPA DE ACCESO: SE SOLICITA SE REVISE Y PROGRAME EL RELOJ CON EL CAMBIO HORARIO, DEBE CONECTARSE A LAS 17:30 HORAS [AYER MIÉRCOLES, DÍA 28 /10 / 2020 A LAS 18 HORAS, YA ERA DE NOCHE CERRADA, Y NO SE HABÍA CONECTADO] Y DESCONECTARSE A LAS 23:00 HORAS, PARA FACILITAR LA SALIDA DE LAS/OS USUARIAS/OS Y DEL PERSONAL DE LA INSTALACIÓN Y DEL ACCESO A SUS VEHÍCULOS ESTACIONADOS EN EL PARKING.

Aviso - 000897

Aviso en POLICIA LOCAL (CPD - INFORMATICA)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
6/11/2020	18/11/2020	18/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Reparar base de enchufes en la oficina de atestados

Aviso - 000827

Aviso en POLICIA LOCAL (CPD - INFORMATICA)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
7/10/2020	18/11/2020	18/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Sustituir magnetotérmico del cuadro que está junto a la salida al polideportivo.
Reparar luminaria del despacho de la enfermera de Acción Social sobre drogas
Reparar luminaria del almacén de limpieza del polideportivo.
Reparar carcasa del avisador del aseo de minusválidos (incidencia antigua)

Aviso - 000923

Aviso en POLICIA LOCAL (CPD - INFORMATICA)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	343/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

19/11/2020	20/11/2020	20/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Reparar varias luminarias de vestuarios y comedor.

Aviso - 000220

Aviso en PALACIO VILLASUSO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
4/10/2019	4/10/2019	3/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
nos piden en una de la salas de exposiciones debajo de las escaleras instalar una iluminaria, han hecho una armario nuevo

Aviso - 000710

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
16/07/2020	10/09/2020	18/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Ayer realizando una reparación en este centro, en la sala Estibaliz, dentro del tabique falso que rodea las escaleras hay un registro para acceder al cuadro eléctrico de la cortina anti-incendios, se comprobó que entre el conductor de tierra y la estructura metálica del pladur hay una tensión de 40 voltios. Creo que seria conveniente revisar la instalación para solucionar esta derivación.

Aviso - 000803

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
29/09/2020	30/09/2020	18/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Identificación y localización de interruptores tras los cambios en los cuadros

Aviso - 000706

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
15/07/2020	21/07/2020	18/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	344/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

El día 8 os trasladamos esta incidencia: "En las salas Olárizu y Estíbaliz a veces se queda alguna hilera de focos encendida y no se apagan ni manualmente, ni con el ITACE.....Además el sistema de domótica nos informa de que las luces están apagadas, pero en ocasiones no es así" la cual aún no ha sido aceptada.
El miércoles 22 de julio hay en la sala Olárizu una jornada para la cual sería conveniente poder contar con ese carril de luces.

Aviso - 000811

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
2/10/2020	6/10/2020	18/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
No funcionan las luces exteriores de la parte trasera del Palacio Europa.

Poner en funcionamiento en horario nocturno.

Aviso - 000665

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
15/06/2020	18/11/2020	18/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
No funcionan 2 focos escenario PAR 300

Aviso - 000653

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
3/06/2020	11/06/2020	18/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Interruptor de iluminación en vestuario de conserjes. No funciona.

Aviso - 000396

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/07/2020	18/11/2020	18/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Baño mujeres "La Rosaleda" 1 luz parpadea, 1 fluorescente fundido, y el protector del aplique está caído.
Baño mujeres "Barandiarán" hay una luz fundida , y un fluorescente fundido.
Catering 2, un fluorescente algo caído.
Tenemos una duda sobre la conexión de una de las luces en el cuadro eléctrico (Rampa 2) preguntar a Iñaki.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	345/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000696

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
8/07/2020	18/11/2020	18/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En las salas Olárizu y Estíbaliz a veces se queda alguna hilera de focos encendida y no se apagan ni manualmente, ni con el ITACE.....Además el sistema de domótica nos informa de que las luces están apagadas, pero en ocasiones no es así.

Aviso - 000894

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
6/11/2020	18/11/2020	18/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En el pasillo de acceso desde entrada Chile a Catering 1, hay 2 luces fundidas.

Aviso - 000839

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
15/10/2020	18/11/2020	18/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Revisar diferencial magnetotérmico cuadro eléctrico de fuerza Francisco Vitoria.

Aviso - 000858

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/10/2020	18/11/2020	18/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

La luz presencial de la entrada del 2º palco (3ª planta) de la sala Maria de Maeztu está permanentemente encendida.

Aviso - 000868

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
27/10/2020	18/11/2020	18/11/2020

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	346/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
1) Fluorescente fundido en Ofice 2
2) Foco fundido en Sala Olárizu, fila 3 desde chile y lado norte.
3) Fila doble de focos en Sala Olárizu que no se puede apagar ni con interruptor, ni con domótica, ni con Itace. A veces ha dado este fallo y se ha corregido el sólo pero desde el miércoles no obedece.

Aviso - 000887

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
4/11/2020	16/11/2020	16/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En la fachada se están desprendiendo los ríos de luz, las tiras de LED. Sería interesante que ahora que están trabajando los jardineros con plataforma en la fachada se aprovechara para poner la sujeción de la iluminación.

Aviso - 000909

Aviso en ARIZNAVARRA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/11/2020	13/11/2020	13/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
LA REGLETA CON TRES ENCHUFES SITUADA EN EL FOSO DE GIMNASIA AL LADO DEL EQUIPO DE MÚSICA ESTÁ COMPLETAMENTE ROTA Y PELIGROSA PARA SU USO. ES NECESARIO CAMBIARLA POR UNA NUEVA.

Aviso - 000529

Aviso en ARIZNAVARRA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
6/02/2020	10/02/2020	24/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Dos de los focos exteriores del frontón están fundidos.

Aviso - 000878

Aviso en ARIZNAVARRA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
29/10/2020	3/11/2020	3/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Vestuario de minusválidos derecho, planta baja: No funciona la luz.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	347/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000871

Aviso en ARRIAGA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
27/10/2020	3/11/2020	3/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se solicita que se regule la luz que nos sirve para cerrar y abrir el centro que va regulado con un temporizador.

Aviso - 000893

Aviso en LANDAZURI POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
5/11/2020	18/11/2020	18/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Desde hace unos días estamos oyendo en el cuarto de Instalaciones un ruido parecido al de un diferencial que se salta pero más fuerte que no hemos podido identificar.

Aviso - 000900

Aviso en MENDIZORROTZA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/11/2020	13/11/2020	13/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se informa se ha estropeado el interruptor del almacén A9.

Aviso - 000918

Aviso en MENDIZORROTZA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
16/11/2020	16/11/2020	16/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se informa se ha estropeado el interruptor del botiquín.
-solo dejar constancia de la incidencia, pues ya ha sido atendido-

Aviso - 000829

Aviso en MENDIZORROTZA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
9/10/2020	13/11/2020	13/11/2020

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	348/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se informa hay una luminaria en las escalera sectorizada del vestíbulo B que no funciona.

Se ha intentado solucionar pero no ha sido posible.

Aviso - 000901

Aviso en MENDIZORROTZA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/11/2020	13/11/2020	13/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se informa que en el vestíbulo de entrada A hay dos luminarias que no funcionan.

Aviso - 000828

Aviso en MENDIZORROTZA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
7/10/2020	13/11/2020	24/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se informa haya varias tiras leds de balizas de escaleras de los vomitorios A, B, y C que no funcionan.

Aviso - 000891

Aviso en ABETXUKO POLI + PISC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
5/11/2020	19/11/2020	19/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
REPARAR O CAMBIAR UN ENCHUFE DEL VESTUARIO DE FEMENINO DE PISCINA. (ESTÁ AL LADO DEL ESPEJO).

Aviso - 000885

Aviso en SAN ANDRES POLI + PISC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
2/11/2020	3/11/2020	3/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En el vestuario nº 5 una de las lamparas apenas luce.

Aviso - 000895

Aviso en SAN ANDRES POLI + PISC

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	349/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
6/11/2020	16/11/2020	16/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Es necesaria la reparación (reposición) de la lampara que se halla en el foco exterior de entrada principal del polideportivo.

Aviso - 000902

Aviso en SAN ANDRES POLI + PISC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/11/2020	16/11/2020	16/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En el vestuario nº 6 una de las dos lamparas no luce.

Aviso - 000896

Aviso en SAN ANDRES POLI + PISC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
6/11/2020	16/11/2020	16/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Al activar el magneto correspondiente a graderio bajo de gimnasio (situado en escaleras de emergencia zona cancha) se apagan dos filas de focos del gimnasio.

Aviso - 000911

Aviso en PARQUE GAMARRA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/11/2020	16/11/2020	16/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
SOLICITAMOS EN EL PARQUE DE GAMARRA EN EL EDIFICIO SOCIAL LA SUSTITUCIÓN DE UN TUBO LED FUNDIDO EN EL VESTUARIO 3 DE VERANO. ES EL PRIMERO SEGÚN SE ENTRA DESDE EL PASILLO DE VESTUARIOS.

Aviso - 000924

Aviso en PARQUE GAMARRA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
20/11/2020	20/11/2020	20/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	350/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

SOLICITAMOS EN EL PARQUE DE GAMARRA EN EL EDIFICIO SOCIAL EN EL VESTUARIO DE VERANO Nº6 LA SUSTITUCIÓN DE UN FOCO LED FUNDIDO.

Aviso - 000876

Aviso en TEATRO PRINCIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/10/2020	3/11/2020	3/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Es necesario sustituir 2 fluorescentes fundidos en las oficinas técnicas de producción (2ªplanta) del Teatro Principal y revisar la causa de un molesto zumbido constante que suponemos se debe a la instalación eléctrica.

Aviso - 000922

Aviso en TEATRO PRINCIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
19/11/2020	24/11/2020	24/11/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Es necesaria sustituir las siguientes lámparas y bombillas que se han fundido:
Fluorescente, que está entre planta, arriba en el acceso al Patio de Butacas, entre la lámpara de lágrima central y el techo.

Varias lámparas fundidas en anfiteatro 2, corresponden a los apliques que están pegados a las paredes.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	351/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000961

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/12/2020	22/12/2020	22/12/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Varios enchufes de la planta -1 no funcionan:
- según se sale de la piscina por la parte del botiquín
- saliendo de la piscina hacia el Salón de Actos
- varios del VFP

Aviso - 000936

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
26/11/2020	2/12/2020	2/12/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se ha roto el embellecedor del interruptor de luces del baño masculino de la 2ª planta de cultura.

Aviso - 000939

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
1/12/2020	2/12/2020	2/12/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Las fluorescentes de la oac (donde se ponen los usuarios - zona mesa) no funcionan

Aviso - 000967

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/12/2020	22/12/2020	22/12/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Luces sala encuentro y entrada al centro fundidas

Aviso - 000966

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	352/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

21/12/2020	22/12/2020	22/12/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Hay 3 focos que no funcionan en el despacho del fondo de Servicios Sociales del 1º piso.

Aviso - 000965

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/12/2020	22/12/2020	22/12/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En el vestuario masculino de cancha (número 1) hay un fluorescente que tiene rota la protección. Además hay que retirar otra fluorescente que está en mal estado

Aviso - 000877

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
29/10/2020	30/10/2020	22/12/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se suele saltar el diferencial situado en 1 piso y se desconecta una línea de ordenadores de la zona cultural.

Aviso - 000952

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/12/2020	22/12/2020	22/12/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

El fluorescente del despacho de servicios sociales tiene fundida una fluorescente, al fondo del pasillo a mano izquierda donde las psicólogas.

Aviso - 000954

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/12/2020	22/12/2020	22/12/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Una de las fluorescentes del baño del vestuario femenino de empleadas parpadea continuamente
En el baño femenino de la primera planta hay una fluorescente fundida

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	353/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000960

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/12/2020	22/12/2020	22/12/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Luz fundida en la zona de la puerta de entrada a la OAC.

Pasillo vestuarios de piscina, sustituir varias fluorescentes fundidas.

Aviso - 000959

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/12/2020	22/12/2020	22/12/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En la Sala de Encuentro hay dos cuadros de fluorescentes que no van (En la zona que da a la entrada del centro)

En la zona de las máquinas de bebidas, en uno de los cuadros de fluorescentes, sólo funciona una (tiene que haber 3)

Aviso - 000940

Aviso en EL PILAR CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
3/12/2020	4/12/2020	4/12/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

LUCES DE EMERGENCIA FUNDIDAS EN DISTINTAS ZONAS:
2 BILIOTECA ADULTOS
1 SALA DE ESTUDIO (HACIA LA MITAD DE LA ZONA GRANDE)
1 DESPACHO FELI
1 BAÑO MASC. PLANTA BAJA
1 PASILLO PLANTA BAJA (AL FINAL DEL PASILLO JUNTO A PUERTA CRISTAL VESTUARIOS)
1 ZONA ENTRE BIBLIOTECA Y MEDIATECA

Aviso - 000945

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/12/2020	23/12/2020	23/12/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En el pasillo de piscina hay cuatro secadores que nos funcionan.
Al lado del vestuario femenino el 1º y el 3ª echan aire frío. El 2º no funciona
En frente del vestuario familiar el 3º no funciona

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	354/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000946

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/12/2020	23/12/2020	23/12/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
PISCINA-Vestuario masculino
Pasillo de taquillas. - 1 fluorescente no funciona

Aviso - 000975

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
22/12/2020	23/12/2020	23/12/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
No Hay descripción

Aviso - 000957

Aviso en MUSIKA ETXEA C FORMATIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/12/2020	23/12/2020	23/12/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
CAMBIAR UNA LÁMPARA QUE ESTÁ EN EL DESCANSILLO ENTRE LA PLANTA SEGUNDA Y TERCERA

Aviso - 000955

Aviso en MUSIKA ETXEA C FORMATIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/12/2020	23/12/2020	23/12/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
ARREGLAR UN ENCHUFE ROTO QUE ESTÁ A LA IZQUIERDA DE LA ESTANTERÍA QUE SE VE ENFRENTE SEGUN ENTRAS AL DESPACHO DE DIRECCIÓN, EN LA PLANTA PRIMERA

Aviso - 000962

Aviso en MUSIKA ETXEA C FORMATIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/12/2020	23/12/2020	23/12/2020

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	355/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
LAMPARA FUNDIDA EN LA ESCALERA ENTRE LA SEGUNDA Y TERCERA PLANTA, SUSTITUIR.

Aviso - 000935

Aviso en BETI JAI (MENDIZORROTZA)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
25/11/2020	1/12/2020	1/12/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se informa que en la planta -2 hay dos detectores de presencia que no funcionan; uno en el vestuario femenino (zona izq) y el otro en el vestuario masculino (al fondo).

Aviso - 000938

Aviso en POLICIA LOCAL (CPD - INFORMATICA)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
1/12/2020	2/12/2020	2/12/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Trabajos a realizar: En Policía Local, planta baja, zona tráfico, despacho del fondo a la izquierda, que han estado usando como almacén, la caja que tiene enchufes y toma de red está totalmente desmontada. Se necesita poner caja nueva.

Aviso - 000953

Aviso en ARIZNAVARRA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/12/2020	22/12/2020	22/12/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Fluorescente pasillo rocódromo: Zona taquillas parpadea.

Aviso - 000963

Aviso en ARIZNAVARRA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/12/2020	22/12/2020	22/12/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Las farolas exteriores que iluminan el polideportivo por la parte de delante, y el frontón y salida de emergencia de la parte trasera, están apagadas debido a que ha saltado un diferencial y al darle vuelve a saltar.

Aviso - 000971

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	356/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso en ARIZNAVARRA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/12/2020	22/12/2020	22/12/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Fluorescente fundido en entrada vestuarios femeninos empleadas.

Aviso - 000958

Aviso en SAN ANDRES POLI + PISC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/12/2020	23/12/2020	23/12/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
El magneto de luz emergencia del cuadro eléctrico gimnasio sito en graderio bajo junto al baño femenino, tira el diferencial.

Aviso - 000948

Aviso en PARQUE GAMARRA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/12/2020	23/12/2020	23/12/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
SOLICITAMOS EN EL PARQUE DE GAMARRA EN EL CUARTO INTERIOR DEL SIC -CUARTO DE FICHAR- LA SUSTITUCIÓN DE LOS FOCOS LED YA QUE NO LUCEN. EL INTERRUPTOR SE HA COMPROBADO Y ESTÁ BIEN.

Aviso - 000969

Aviso en TEATRO PRINCIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/12/2020	22/12/2020	23/12/2020

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Hay que reponer las siguiente fluorescentes fundidas:
- 2 fluorescentes fundidas en el Foso (encima del piano).
- 1 Fluorescente fundida en Conserjería.
- 1 Fluorescente fundida subiendo, desde el acceso del escenario por las escaleras de madera 1º piso.

Aviso - 000970

Aviso en TEATRO PRINCIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/12/2020	22/12/2020	23/12/2020

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	357/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Es necesario ajustar la luz del muelle de carga del Teatro Principal porque se enciende y se apaga de forma intermitente sin mediar pulsación al interruptor. Parece que hubiera algún problema de transmisión o algún cable flojo.

Según me comentan:

"La enciendes desde el interruptor de la entrada (dónde está reloj fichar)y a veces no enciende o si, según le dé...,le das al otro interruptor justo antes de entrar a Conserjería y lo mismo,enciende o no cuándo quiere. Por favor que revisen a ver qué le pasa"

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	358/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 001037

Aviso en AMADIS A TUTELADOS

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
25/01/2021	27/01/2021	27/01/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Anular los dos enchufes de la pared de habitación

Aviso - 001011

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
18/01/2021	18/01/2021	18/01/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Están fundidos los fluorescentes del cuarto de diferenciales de deporte (debajo de piscina).

Aviso - 000985

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
5/01/2021	18/01/2021	18/01/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Las fluorescentes del baño femenino de piscina no funcionan.

Aviso - 000987

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
8/01/2021	18/01/2021	18/01/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
URGENTE - Las fluorescentes del baño femenino de piscina no funcionan.

Aviso - 000994

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
11/01/2021	18/01/2021	18/01/2021

DATOS DE LA TAREA

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	359/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Descripción del aviso :
Sustituir varias fluorescentes fundidas en el pasillo de los vestuarios de piscina

Aviso - 001006

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/01/2021	18/01/2021	18/01/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
1.- En el corredor de teatro hay dos focos que no están bien sujetos. Podrían soltarse y caer (se ve desde la sala de encuentro)
2.- Revisar los focos de acceso a la cancha por escalera de graderío (en la zona derecha de la subida sólo se enciende uno) Interruptor 53.
3.- Se precisa colocar luces LED en todas las luminarias del taller de cerámica. Actualmente faltan algunos tubos y bombillas y otras no iluminan suficientemente para las necesidades de algunas actividades.
4.- Sustituir varias fluorescentes fundidas en el pasillo de los vestuarios de piscina
5.- Reparar un fluorescente del baño masculino 2ª planta zona socio-cultural.
6.- En la Sala de Encuentro hay dos cuadros de fluorescentes que no van (En la zona que da a la entrada del centro) En la zona de las máquinas de bebidas, en uno de los cuadros de fluorescentes, sólo funciona una (tiene que haber 3) y en otro falla una.
7.- El fluorescente del despacho de servicios sociales tiene fundida una fluorescente, al fondo del pasillo a mano izquierda donde las psicólogas.
8.- Luz fundida en la zona de la puerta de entrada a la OAC. (arreglada)

Aviso - 000947

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/12/2020	22/12/2020	18/01/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Revisar los focos de acceso a la cancha por escalera de graderío (en la zona derecha de la subida sólo se enciende uno)

Aviso - 001009

Aviso en HEGOALDE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
15/01/2021	22/01/2021	22/01/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
El interruptor de la derecha del cuarto de limpieza de Indesa en la planta baja no funciona bien.

Aviso - 001012

Aviso en HEGOALDE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
18/01/2021	22/01/2021	22/01/2021

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	360/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En el vestuario número 3 (femenino,pasillo cancha) ,la base del enchufe está quemada

Aviso - 001013

Aviso en HEGOALDE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
20/01/2021	22/01/2021	22/01/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En el vestuario número 3 (femenino,pasillo cancha) ,la base del enchufe está quemada

Aviso - 001038

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
26/01/2021	28/01/2021	28/01/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Fundida lámpara fluorescente del cambiador de minusválidos del vestuario femenino de piscina

Aviso - 001000

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/01/2021	27/01/2021	27/01/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
El enchufe del servicio del vestuario masculino de piscina está salido.

Aviso - 000983

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
4/01/2021	27/01/2021	27/01/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Iparralde 1: bombillas del botiquin de piscina y entrada a vestuarios discapacitados piscina fundidas

Aviso - 001039

Aviso en IPARRALDE (1)

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	361/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
26/01/2021	27/01/2021	27/01/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se solicita arreglo de luminarias del almacén de limpieza de piscina, al lado de vestuario de discapacitados.

Aviso - 000941

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/12/2020	27/01/2021	27/01/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En el vestuario de discapacitados de piscina en el baño de la izquierda, el botón de la alarma está fuera y se salta la alarma

Aviso - 001034

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
25/01/2021	27/01/2021	27/01/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Vestuario masculino de piscina, el detector de presencia hace un ruido continuo.

Aviso - 000989

Aviso en JUDIMENDI CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
8/01/2021	28/01/2021	28/01/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Sala Educadores de calle.
Tras la colocación de los sensores, vemos que el sensor de la sala de educadores de calle, al acercarse enciende el almacén trasero, en lugar de la propia sala. Sala que hay que encender con interruptor. Quizá lo deseable sería que fuera al revés.

Aviso - 000951

Aviso en JUDIMENDI CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/12/2020	28/01/2021	28/01/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	362/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

C.C. Judimendi
Los enchufes del almacén nº1 (cabina polideportivo) de planta sótano no tienen corriente.
Al cambiarlos no los han habilitado

Aviso - 001030

Aviso en JUDIMENDI CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
22/01/2021	28/01/2021	28/01/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En el vestuario masculino de piscina hay un enchufe que está suelto de la pared. Es el que está en la parte superior izquierda de los lavabos de entrada.

Aviso - 001029

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
22/01/2021	26/01/2021	26/01/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
La lámpara de alumbrado de la casita de la ludoteka no funciona (bajo derecho). Características que pone en la lampara 24V DC.

Aviso - 001023

Aviso en MUSIKA ETXEA C FORMATIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
22/01/2021	27/01/2021	27/01/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
REPONER TUBO FLUORESCENTE Y BOMBILLA FUNDIDAS EN EL PASILLO DE LA 2º PLANTA , ZONA GAITEROS.

Aviso - 000996

Aviso en MUSIKA ETXEA C FORMATIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
11/01/2021	27/01/2021	27/01/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
ENCHUFE ROTO (ESTÁ DEBAJO DEL ESPEJO) EN EL AULA 205

Aviso - 001032

Aviso en MUSIKA ETXEA C FORMATIVO

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	363/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
22/01/2021	27/01/2021	27/01/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
REPONER FLUORESCENTE EN LA SALA DE PROFESORES.

Aviso - 000992

Aviso en MUSIKA ETXEA C FORMATIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
11/01/2021	27/01/2021	27/01/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
CAMBIAR UNA FLUORESCENTE EN EL PASILLO DE LAS CLASES DE GAITA, ENCIMA DE LA 203

Aviso - 000956

Aviso en CMAS - ASORES

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/12/2020	27/01/2021	27/01/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
No hay luz en la sala de encuentro del CMAS
Urgente

Aviso - 000981

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
23/12/2020	18/01/2021	18/01/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
SE INFORMA QUE LAS LUCES INTERIORES DE LA PISTA DE ATLETISMO EXTERIOR, LOS ALMACENES, SERVICIOS DE LA ZONA DE BAR NO ILUMINAN , SE HA COMPROBADO TODOS LOS DIFERENCIALES Y ESTAN BIEN. NO CONSEGUIMOS DETECTAR EL PROBLEMA.

NOTA: URGE REPARACIÓN YA QUE ESTE DOMINGO HAY COMPETICIÓN.

Aviso - 001004

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/01/2021	20/01/2021	20/01/2021

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	364/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

EN CD MENDIZORROTZA,EDIFICIO PISCINA,PLANTAS(SOTANO,BAJA,SEGUNDA), HAY VARIAS LUMINARIAS FUNDIDAS.
* PLANTA SOTANO:
1 FLUORESCENTE FUNDIDO EN PASILLO TAQUILLAS
1 FLUORESCENTE FUNDIDO EN ENTRADA A BAÑOS FEMENINOS
* PLANTA BAJA O PRINCIPAL:
1 FLUORESCENTE FUNDIDO EN VESTUARIO Nº1
* PLANTA BAJA(VESTUARIO MASCULINO VERANO):
4 FOCOS FUNDIDOS EN LA LÍNEA DE LAVABOS
6 FLUORESCENTES FUNDIDOS EN ZONA CAMBIO
* PLANTA SEGUNDA: 4 FOCOS FUNDIDOS EN DISTRIBUIDOR A LA ENTRADA DEL VESTUARIO MASCULINO

Aviso - 001044

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
29/01/2021	29/01/2021	29/01/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE EN EL EDIFICIO DE PISCINAS HAY VARIOS FOCOS Y FLUORESCENTES FUNDIDOS.

- PLANTA BAJA: VESTUARIO Nº 1 MASCULINO: - 1 FLUORESCENTE Y UN FOCO FUNDIDO
- PLANTA BAJA: VESTUARIO Nº 3 MASCULINO: - 1 FOCO FUNDIDO EN LA ZONA DE DUCHAS
- PLANTA BAJA: VESTUARIO Nº 4 FEMENINO: - 1 FOCO FUNDIDO EN LA ZONA DE DUCHAS
- PLANTA BAJA: VESTUARIO Nº 5 FEMENINO: - 1 FOCO FUNDIDO EN LA ZONA DE DUCHAS

Aviso - 000980

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
23/12/2020	20/01/2021	20/01/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE: EN CD MENDIZORROTZA, EDIFICIO PISCINA, HAY LUMINARIAS FUNDIDAS EN :
* PLANTA BAJA: A/ VESTUARIO Nº 1 MASCULINO (FLUORESCENTE ENTRADA FUNDIDO)
B/ VESTUARIO Nº3 MASCULINO (2 " ZONA CENTRAL FUNDIDOS)
C/ VESTUARIO FEMENINO DISCAPACIDAD FUNCIONAL (FOCO FUNDIDO)
* PLANTA SEGUNDA: A/ VESTUARIO MASCULINO (1 FOCO FUNDIDO ENTRADA A ZONA DUCHAS)
B/ " FEMENINO (2 FLUORESCENTES FUNDIDOS)

Aviso - 000797

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
29/09/2020	1/10/2020	29/01/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE EN EL EDIFICIO PISCINA EN LA TERCERA PLANTA LAS LAMPARAS QUE DAN LUZ A LA PISCINA EN LA ZONA DE ENTRENAMIENTOS DE WATERPOLO , PEGADA AL GRADERIO HAY VARIAS DE ELLAS QUE NO LUCEN Y SE QUEDA UNA ZONA EN PENUMBRA.

EN EL ORDENADOR APARAECEN ILUMINADAS Y EN LOS MAGNETOS ESTAN SUBIDOS PERO NO FUNCIONAN.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	365/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000943

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/12/2020	20/01/2021	20/01/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE:EN EL EDIFICIO DE PISCINAS, PLANTA BAJA, VESTUARIO MASCULINO Nº3 HAY 2 FLUORESCENTES FUNDIDAS.

Aviso - 001024

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
22/01/2021	29/01/2021	29/01/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE VARIAS LINEAS DE FOCOS DE PISCINA NO LUCEN, EN CONCRETO, EN LA ZONA DEL PUENTE CALLES 6, 7, 8, Y EN EL VASO 1 CALLES 0 Y 1 (A LO LARGO DE LOS 25 METROS), Y EN EL VASO 2 CALLES 1, 2 ,3 (A LO LARGO DE 15 METROS).

Aviso - 001001

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/01/2021	20/01/2021	20/01/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

EN CD MENDIZORROTZA, EXTERIOR, PISTA Nº4 DE PADEL, NO SE ENCIENDEN LOS FOCOS DE LA LUZ.

Aviso - 001021

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/01/2021	27/01/2021	27/01/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE EN EL EDIFICIO DE PISCINA, PLANTA BAJA, VESTUARIO DE DISCAPACITADOS PASILLO HUMEDO B (LLAVE Nº P-40) NO TIENE LUZ.

Aviso - 001007

Aviso en OLARANBE INST DEP

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	366/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

14/01/2021	28/01/2021	28/01/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

-ESTA INCIDENCIA FUE COMUNICADA CON FECHA 30/12/2020: "CAMPO Nº3 [HIERBA ARTIFICIAL,JUNTO AL POLIDEPORTIVO]:ALUMBRADO: BANDA IZQUIERDA [LA DE BANQUILLOS]: LA 2ªTORRETA (LA MÁS ALEJADA, MÁS CERCA DEL PARKING): DE LOS TRES FOCOS QUE TIENE, 2 FOCOS , NO ENCIENDEN.
.BANDA IZQUIERDA (DONDE ESTÁN LOS BANQUILLOS): 2ªTORRETA (JUNTO AL PARKING): FOCOS CENTRAL E IZQUIERDO."
ESTOS FOCOS QUE NO ENCIENDEN, DEJAN EN PENUMBRA LA ZONA DE ÁREA DE PORTERÍA DE F-11 Y ES EN ESTE CAMPO DONDE SE ESTÁN CELEBRANDO LOS PARTIDOS OFICIALES DE 1ªNACIONAL FEMENINA.

Aviso - 000621

Aviso en OLARANBE INST DEP

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/04/2020	11/06/2020	27/01/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

-CAMPO Nº2 (CÉSPED NATURAL): EL ALUMBRADO DE LAS ZONAS ANEXAS AL CAMPO Nº2:HAY 3 FOCOS, QUE NO ENCIENDEN EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES:
*A MANO IZQUIERDA, 5º FOCO.
*AL FONDO CENTRAL, 6º FOCO.
*A MANO DERECHA, 2º FOCO.

- - CAMPO Nº3 (CÉSPED ARTIFICIAL- JUNTO AL POLIDEPORTIVO):HAY 2 FOCOS, QUE NO ENCIENDEN EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES:
*BANDA IZQUIERDA: 3ª TORRETA: FOCO CENTRAL.
*BANDA DERECHA:1ªTORRETA: FOCO CENTRAL.

- - -ESTA INSTALACIÓN (INCLUIDO ACCESO PARKING) PERMANECE CERRADA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19.

Aviso - 000950

Aviso en POLICIA LOCAL (CPD - INFORMATICA)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/12/2020	22/01/2021	22/01/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

05 Uno de los diferenciales del cuadro eléctrico ubicado en pasillo de Denuncias (planta baja de Policía Local) salta continuamente, dejando inoperativas las cámaras de vídeo vigilancia del edificio

Aviso - 000993

Aviso en POLICIA LOCAL (CPD - INFORMATICA)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
11/01/2021	18/01/2021	18/01/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

05 Reparar diferencial que alimenta el sistema de cámaras exteriores del cctv.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	367/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000979

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
23/12/2020	25/01/2021	25/01/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Os comunicamos que el Palacio Europa permanecerá cerrado desde el 24 de Diciembre hasta el 3 de Enero.
Un saludo

Aviso - 000942

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/12/2020	25/01/2021	25/01/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En las oficinas de técnicos de gestión está roto el interruptor y parpadea una luz en techo

Aviso - 000974

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
22/12/2020	25/01/2021	25/01/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Hay una zona de luces en la sala Estíbaliz que no se apaga. Apagamos y se vuelven a encender.

Aviso - 000978

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
23/12/2020	25/01/2021	25/01/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Solicitamos la ANULACION del parte enviado ayer, referido a una zona de luces de la sala Estíbaliz que no podíamos apagar.

Aviso - 001018

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
20/01/2021	25/01/2021	25/01/2021

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	368/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

El 6 de marzo de 2020 mandamos parte para indicar que habíamos localizado lámparas para sustituir las deterioradas en la zona Norte, las vieron el 3 de junio y dijeron que lo harían cuando tuvieran disponible el andamio. Las más urgentes de reponer son las de la entrada que no tienen lámpara y se ve desde la calle que en los tres puntos de luz hay dos bombillas y una lámpara. Además hemos detectado otro globo roto en la zona de cafetería, estas lámparas no pesan nada pero hay riesgo de caída porque el material plástico está completamente deteriorado, se rompe solo.

Aviso - 001019

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
20/01/2021	25/01/2021	25/01/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Os recordamos que el parte OT 241840 del pasado 15 de octubre, fluorescente con agua está sin resolver.
Habría que abrir la lámpara para quitar el agua y solucionar la gotera. Esta gotera parece que ya se intentó reparar hace años pero sigue activa

Aviso - 000998

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
11/01/2021	25/01/2021	25/01/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

2 incidencias:
- Ha estallado un fuorescente en baño de mujeres de aseos de Francisco de Vitoria junto a la puerta norte.
- En la oficina de los técnicos uno de los interruptores de la luz está salido y no encaja.

Aviso - 000999

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/01/2021	26/01/2021	26/01/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En la sala Florida, los interruptores de la puerta junto a los aseos, el de en medio está estropeado y se apaga solo.

Aviso - 000944

Aviso en ARRIAGA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/12/2020	27/01/2021	27/01/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	369/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Con el apagón de ayer (03/12/2020) se ha desconfigurado el reloj de las luz exterior que se enciende al anochecer y se apaga al amanecer

Aviso - 001014

Aviso en MENDIZORROTZA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
20/01/2021	27/01/2021	27/01/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se informa no funcionan las dos lamparas de la entrada al aseo femenino de cancha por lo que la zona de los lavabos está en penumbra.

Aviso - 000973

Aviso en MENDIZORROTZA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/12/2020	22/01/2021	22/01/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

EN EL ASEO MASCULINO (NUEVO) NO LUCE LA LUZ DE UNO DE LOS PASILLOS, Y EL DETECTOR DE PRESENCIA ESTABA UN POCO CAÍDO, POR LO QUE LE HEMOS PEGADO CON CINTA.
PUEDE SER QUE NO LUZCA PORQUE SE HAYA ESTROPEADO EL DETECTOR DE PRESENCIA.

Aviso - 000976

Aviso en MENDIZORROTZA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
23/12/2020	22/01/2021	22/01/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

EN EL ASEO MASCULINO (NUEVO) NO LUCE LA LUZ DE UNO DE LOS PASILLOS, Y EL DETECTOR DE PRESENCIA ESTABA UN POCO CAÍDO, POR LO QUE LE HEMOS PEGADO CON CINTA.
PUEDE SER QUE NO LUZCA PORQUE SE HAYA ESTROPEADO EL DETECTOR DE PRESENCIA.

Aviso - 000982

Aviso en ABETXUKO POLI + PISC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
4/01/2021	22/01/2021	22/01/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Tres fluorescentes fundidos en pasillo piscina, enfrente de vestuario femenino. Zona muy sombría por la falta de luz.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	370/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 001028

Aviso en ABETXUKO POLI + PISC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
22/01/2021	22/01/2021	22/01/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Tres fluorescentes fundidos en pasillo piscina, enfrente de vestuario femenino. Zona muy sombría por la falta de luz

Aviso - 000949

Aviso en ABETXUKO POLI + PISC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/12/2020	22/01/2021	22/01/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

La segunda lampara del pasillo del vestuario de personal no funciona. Hemos cambiado las dos fluorescentes y no se encienden. ESTA ROTO EL EQUIPO

Aviso - 001003

Aviso en SAN ANDRES POLI + PISC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/01/2021	25/01/2021	25/01/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Hay dos focos de la zona hall que no funcionan, quedándose bastante pobre de luz.

Aviso - 001025

Aviso en PARQUE GAMARRA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
22/01/2021	27/01/2021	27/01/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SOLICITAMOS EN EL PARQUE DE GAMARRA EN LOS ASEOS MASCULINO Y FEMENINO DEL PASEO, LA REVISIÓN DEL ALUMBRADO EXTERIOR YA QUE NO ENCIENDE.
EN EL CUADRO ELÉCTRICO MASCULINO APARENTEMENTE TODO ESTÁ CORRECTO.
EN EL VESTUARIO FEMENINO TAMBIÉN PARECE QUE ESTÁ TODO BIEN.
ESTE ALUMBRADO ESTÁ PROGRAMADO CON UN RELOJ ASTROLÓGICO. A PESAR DE NO HACER CAMBIO DE HORA NI EN OCTUBRE NI EN ABRIL (AHORA MARCA UNA HORA MÁS) DEBERÍAN DE ENCENDERSE IGUALMENTE. EN PANTALLA SEÑALA "ON" EN (AMANECER Y) ANOCHECER; SIN EMBARGO, LOS FOCOS NO ENCIENDEN.

Aviso - 001027

Aviso en PARQUE GAMARRA

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	371/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
22/01/2021	22/01/2021	22/01/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SOLICITAMOS EN EL PARQUE DE GAMARRA EN EL EDIFICIO SOCIAL LA SUSTITUCIÓN DE LOS SIGUIENTES FOCOS LED YA QUE NO FUNCIONAN:
PLANTA -1:
- PASILLO DE VESTUARIOS DE VERANO: 1 FOCO LED FUNDIDO.
- VESTÍBULO: 3 FOCOS EN TOTAL, 1 SOBRE TAQUILLAS PRÓXIMAS A VESTUARIO FEMENINO DE PERSONAL Y 2 EN PASO HACIA VESTUARIO MASCULINO PERSONAL PRÓXIMOS A MÁQUINA DE BEBIDAS.
PLANTA PRINCIPAL:
- VESTIBULO DE ACCESO A CAFETERÍA JUNTO A ASCENSOR: 1 FOCO FUNDIDO.
- SALA DE FICHAJE EN SIC: 1 FOCO FUNCIONA MAL, EL SITUADO SOBRE EL EQUIPO DE MEGAFONÍA.
PLANTA +1:
- PASILLO DE ACCESO A SALA 2: 1 FOCO FUNDIDO.

Aviso - 000991

Aviso en TEATRO PRINCIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
8/01/2021	27/01/2021	27/01/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Es necesario reparar las siguientes luces de emergencia:
- Luz de emergencia de Anfiteatro 2 Lado Impar(la que está al lado del proscenio), parpadea constantemente.
- Luz de emergencia acceso Anfiteatro 2º (subiendo por las escaleras de madera en el 3º piso) de 2 bombillas sólo funciona una y hace ruido intenso y constante.

Aviso - 000990

Aviso en TEATRO PRINCIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
8/01/2021	27/01/2021	27/01/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Es necesario, nuevamente, ajustar la luz del muelle de carga del Teatro Principal porque se enciende y se apaga de forma intermitente sin mediar pulsación al interruptor. Parece que hubiera algún problema de transmisión o algún cable flojo.

Aviso - 001036

Aviso en TEATRO PRINCIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
25/01/2021	27/01/2021	27/01/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Es necesario sustituir la luz que ilumina el cartel de espectáculos de temporada en la entrada desde la calle al Anfiteatro Impar (junto al ascensor) de Teatro Principal,a Anfiteatro Impar porque está fundida

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	372/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	373/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 001078

Aviso en ARCHIVO MUNICIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/02/2021	16/02/2021	17/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Varios arreglos electricidad:

Planta baja:
Depósito 0.1 --> 2 fluorescentes
Depósito 0.2 --> 1 fluorescente
Depósito 0.4 --> 1 fluorescente
Depósito 0.5 --> 6 fluorescentes

En las escaleras internas, en la planta baja, la lampara entre las dos puertas metalicas esta fundida.
En la entrada en la zona de administración, 3 fluorescentes fundidas.

Primera planta:
Depósito 1.1 (Histórico) --> 2 fluorescentes + 2 lamparas redondas en la pared donde las ventanas
Depósito 1.3 --> 1 fluorescente
Depósito 1.4 (biblioteca) --> 1 fluorescente
En la pared donde las ventanas de estos dos depósitos (1.3 y 1.4), hay 3 lamparas redondas fundidas.

Aviso - 001065

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
8/02/2021	9/02/2021	9/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Sustituir luz de foco en oficina técnica. Mesa de coordinador.

Aviso - 001017

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
20/01/2021	1/02/2021	1/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Hay dos focos fundidos en el salón de actos. Uno en la zona del escenario y otro en la primera fila de butacas

Aviso - 001035

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
25/01/2021	1/02/2021	1/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	374/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Descripción del aviso :
En el almacén de limpieza del pasillo de kantxa no hay luz

Aviso - 001063

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
5/02/2021	5/02/2021	5/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Reparar aplique de la cocina para colocar fluorescentes

Aviso - 001097

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/02/2021	17/02/2021	17/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Hoy se ha ido la luz dos veces por la mañana, afectando a la zona del SIC, oficinas de 2 piso y tornos. Han saltado dos diferenciales del cuadro de primera planta cultura

Aviso - 001108

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Vestuario cancha 2, las luces de entrada en la zona de los lavabos no se encienden.

Aviso - 001107

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Baños zona del gimnasio, las luces no se encienden.

Aviso - 001047

Aviso en ARRIAGA CCIVICO

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	375/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
29/01/2021	1/02/2021	1/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Arreglar interruptores de luz de la cocina. En ocasiones no es posible encender la luz de la cocina y en otras se enciende tras un chisporroteo en uno de los interruptores.

Aviso - 001089

Aviso en ARRIAGA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/02/2021	15/02/2021	15/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Hay una luz fundida en el archivo del servicio social de base.

Aviso - 001109

Aviso en EL CAMPILLO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
24/02/2021	25/02/2021	25/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Sustituir dos fluorescentes de la recepción del Servicio Social de Base.

Aviso - 001064

Aviso en EL CAMPILLO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
5/02/2021	16/02/2021	18/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

1.- Sustitución de equipos viejos por nuevas luminarias LED (12 en total) en el Servicio de Información y control y pasillos planta baja CC (zona aseo hombres y mujeres).
2.- Reposición de bombillas fundidas en primera planta (hall educadores de calle) y resto de pasillos primera y segunda planta

Aviso - 001008

Aviso en EL PILAR CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/01/2021	1/02/2021	1/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	376/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

La fluorescente del baño masculino 2ª planta no funciona,no sabemos si es la lampara,cebador o la conexión.

Aviso - 001068

Aviso en EL PILAR CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
8/02/2021	9/02/2021	9/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En los paneles luminosos del pasillo de planta baja hay que colocar 15 fluorescentes y no tenemos.
Ref. PHILIPS Master TL-D 58 w/840

Aviso - 001005

Aviso en HEGOALDE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/01/2021	22/01/2021	16/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se solicita una revisión de la iluminación de los focos orientados al rocódromo puesto que hemos recibido reclamaciones sobre la poca visibilidad principalmente en la parte superior.

Aviso - 000738

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
2/09/2020	25/09/2020	18/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Uno de los focos de la pista 1 de pádel está fundido.

Aviso - 001061

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
4/02/2021	5/02/2021	5/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Suelto el interruptor de caídas del baño de minusválidos femenino de primera planta

Aviso - 001076

Aviso en IPARRALDE (2) - SEMILL

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	377/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
9/02/2021	10/02/2021	10/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Cocina uno de los focos del techo se ha desprendido.

Aviso - 000937

Aviso en IPARRALDE (2) - SEMILL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
30/11/2020	30/11/2020	15/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
CC Iparralde 2 Hall de entrada hay dos luminarias fundidas, esta oscura la entrada. Están a bastante altura.

Aviso - 000988

Aviso en IPARRALDE (2) - SEMILL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
8/01/2021	28/01/2021	4/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
CC Iparralde 2 Hall de entrada hay dos luminarias fundidas, esta oscura la entrada. Están a bastante altura.

Aviso - 001031

Aviso en IPARRALDE (2) - SEMILL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
22/01/2021	4/02/2021	4/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
C.C. Iparralde 2; Sustituir magnetotérmico nº 37 del cuadro eléctrico.

Aviso - 001084

Aviso en IPARRALDE (2) - SEMILL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
11/02/2021	15/02/2021	15/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	378/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Iparralde 2-Servicios Masculinos planta baja: Hay un fluorescente fundido y el resto tardan mucho en encenderse.

Iparralde 2- Sala Polivalente: hay un grupo de luces cerca de las ventanas que unas veces se encienden y otras no. Revisar el interrupt

Aviso - 001075

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
9/02/2021	9/02/2021	9/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Iparralde1, vestuarios masculinos piscina los enchufes no funcionan y uno esta caido, en vestuarios femeninos personal de INDESA los enchufes no funcionan

Aviso - 001077

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
9/02/2021	9/02/2021	9/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Foco de vestuario masculino de trabajadores parpadea, se solicita reparación.

Aviso - 001083

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/02/2021	15/02/2021	15/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se solicita revisión de las luces de biblioteca de adultos, ya que, a veces, aun conectadas desde el SIC, no se encienden.

Aviso - 001002

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/01/2021	27/01/2021	22/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Nos comunican que dos de los fluorescentes del gimnasio están fundidos.

Aviso - 001085

Aviso en IPARRALDE (1)

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	379/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
11/02/2021	15/02/2021	15/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Cambiar un foco fundido en Iparralde 1 pasillo acceso a ludoteca

Aviso - 001112

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Los enchufes de los vestuarios de piscina masculino y femenino, así como los de gradas no funcionan.

Aviso - 000972

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/12/2020	27/01/2021	15/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Iparralde1 biblioteca adultos, tres fluorescentes fundidos

Aviso - 001100

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
18/02/2021	19/02/2021	19/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Enchufe situado al lado del aseo masculino de la sala de encuentro esta arrancado de la pared

Aviso - 001103

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
22/02/2021	22/02/2021	24/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Las luces de la escalera interior de la piscina que dan acceso al tejado esta fundidas y hay que sustituirlos debido a su mal estado.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	380/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 001042

Aviso en JUDIMENDI CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/01/2021	16/02/2021	25/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

NECESITAMOS QUE EN EL GIMNASIO Nº 1 SE PUEDA ENCENDER Y APAGAR LA LUZ MANUALMENTE, PUESTO QUE EN CIERTAS ACTIVIDADES SE NECESITA ESTAR CON LA LUZ APAGADA, COMO POR EJEMPLO EN YOGA

Aviso - 001094

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
16/02/2021	16/02/2021	16/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

FRONTON LAKUA 03
-VESTUARIO Nº2: ZONA DE LAVABOS: TOMA DE CORRIENTE ESTÁ SUELTA.

Aviso - 001106

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
23/02/2021	24/02/2021	24/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En el taller numero 1 hay un foco empotrada en el techo que está suelto.

Aviso - 001053

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
1/02/2021	4/02/2021	4/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se ha fundido una tira de luz del pasillo de piscina.

Aviso - 001098

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/02/2021	18/02/2021	18/02/2021

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	381/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se ha fundido un fluorescente del archivo SSB, el que esta en frente de los aseos.

Aviso - 001010

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
15/01/2021	28/01/2021	4/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se ha fundido una tira de luz del pasillo de piscina.

Aviso - 001090

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
15/02/2021	15/02/2021	15/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Luz de almacén limpieza planta 1ª no funciona. Luz de almacén de piscina no funciona

Aviso - 000167

Aviso en ZABALGANA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
18/09/2019	18/09/2019	16/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Plaza y zona peatonal que muere en la puerta de emergencia del fondo de la sala de exposiciones:
En ambos espacios tenemos focos exteriores integrados en el suelo fundidos.

Aviso - 001102

Aviso en ZABALGANA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
22/02/2021	24/02/2021	24/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
LUDOTECA:

LUMINARIA EN EL TECHO QUE PARECE UN POCO DESCOLGADAO. POR EL POSIBLE PELIGRO DE QUE SE DESCUELGUE ES CONVENIENTE UNA REVISIÓN. ADEMÁS ESTÁ SITUADO ENTRE LAS PLACAS DEL TECHO QUE EN ESTE CENTRO TIENDEN A MOVERSE Y CAER, LO QUE RESULTA MUY PELIGROSO POR SU GRAN PESO.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	382/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000984

Aviso en CORONACION CSCM

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
4/01/2021	1/02/2021	5/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se necesitan reponer las siguientes luces del Centro:

- Bombilla LED de la Oficina del Servicio de Información a la entrada del Centro (sustituir solamente la que está más cercana a la puerta, la del medio también está apagada pero esa no es necesaria).

- Panel LED de la Peluquería debido a que intermitentemente se apaga y se enciende. Está marcada con una cruz roja para saber de que panel se trata.

Aviso - 000986

Aviso en CORONACION CSCM

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
8/01/2021	1/02/2021	5/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

LA TERCERA LUZ DE LA HILERA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA ILUMINACIÓN DEL COMEDOR SE ENCUENTRA MAL ANCLADA A EL TECHO QUEDÁNDOSE PARCIALMENTE SUELTA. NECESITAMOS SE AJUSTE MEJOR SI ES POSIBLE.

Aviso - 001092

Aviso en CMAS - ASORES

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
15/02/2021	15/02/2021	15/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

* Enchufes de control guardas Iparralde y vestuario de personal masculino sueltos.

Aviso - 000995

Aviso en PALACIO MONTEHERMOSO + DEP AGUAS

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
11/01/2021	1/02/2021	1/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Fallan fluorescentes de techo en diferentes zonas:
-Hueco escalera aparcamiento bicis (planta -1, zona oficinas)
-Pasillo de entrada a la cafetería (planta -1, zona pública)
-Pasillo de entrada al Centro de Documentación (planta 2ª, zona pública)
-Sala Betolaza (planta 3ª, zona pública)
Fundidas casi todas las bombillas de las luminarias del pasillo superior del Depósito de Aguas

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	383/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 001086

Aviso en PALACIO MONTEHERMOSO + DEP AGUAS

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
11/02/2021	16/02/2021	16/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
El pulsador de luz recientemente instalado en uno de los baños de la 3ª planta - zona pública se ha quedado enganchado y la luz no se apaga.

Aviso - 000964

Aviso en PALACIO MONTEHERMOSO + DEP AGUAS

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/12/2020	1/02/2021	2/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Corrección de los niveles de luz en el puesto de Agente de Información y Control según informe técnico del Servicio de Prevención que se adjunta.

Aviso - 001041

Aviso en PALACIO MONTEHERMOSO + DEP AGUAS

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
27/01/2021	27/01/2021	10/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Fallo en uno de los cuatro lucernarios del techo del Claustro que afecta seriamente a la iluminación de este espacio.

Aviso - 001095

Aviso en PALACIO MONTEHERMOSO + DEP AGUAS

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
16/02/2021	16/02/2021	16/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Balizas escalera 5 fundidas

Aviso - 001101

Aviso en PALACIO MONTEHERMOSO + DEP AGUAS

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
22/02/2021	24/02/2021	24/02/2021

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	384/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
El pulsador de luz de uno de los baños de la 3ª planta - zona pública se ha quedado enganchado y la luz no se apaga.

Aviso - 001049

Aviso en PALACIO MONTEHERMOSO + DEP AGUAS

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
1/02/2021	1/02/2021	1/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Fluorescente de techo fundido en Despacho de dirección del Servicio de Euskera, 1ªplanta - zona oficinas.

Aviso - 000977

Aviso en PALACIO MONTEHERMOSO + DEP AGUAS

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
23/12/2020	1/02/2021	1/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
- Fluorescente fundido en despacho de Dirección (2ª planta-zona oficinas)
- 2 luminarias de escaleras de acceso a 1ª planta fundidas

Aviso - 001040

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
27/01/2021	16/02/2021	16/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
SE INFORMA QUE EN LA PLANTA SOTANO EN EL CUARTO GENERAL DE LUCES S1 (CUADROS DE LUZ) EL MAGNETO P1.2 QUE CONTROLA LA LUZ DE LA SALA DE SPINNING NO FUNCIONA EN AUTOMATICO.
TEMPORALMENTE HASTA SU REPARACIÓN SE DEJA EN MODO MANUAL.

Aviso - 000881

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
30/10/2020	30/10/2020	16/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
SE INFORMA QUE EN CD MENDIZORROTZA, EDIFICIO PISCINA, EN LA TERCERA PLANTA, GIMNASIO CARDIOVASCULAR 2 (SALA CICLO), SALTA CONTINUAMENTE EL DIFERENCIAL QUE CORRESPONDE A ESTE ESPACIO.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	385/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 000853

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
19/10/2020	22/10/2020	11/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE EN EL MODULO DE ATLETISMO DEL CD MENDIZORROTZA HAY 8 LAMPARAS FUNDIDAS,

Aviso - 001062

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
5/02/2021	11/02/2021	11/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE EN CD MENDIZORROTZA, ZONA EXTERIOR, PISTAS DE PADEL, LA LUZ DE LA PISTA Nº 4 NO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE APAGA SOLA SIN TOCAR EL ORDENADOR. HACE DOS DIAS SE AVISO A TECNOCONTROL POR LA TARDE PORQUE NO SE ENCENDIAN Y SE QUEDO SOLUCIONADO PERO DESDE AYER CADA CIERTO TIEMPO SE APAGA SIN TOCAR NADA. AL VOLVERLA A ENCENDER DESDE EL ORDENADOR SE ENCIENDE SIN PROBLEMA.

Aviso - 001093

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
16/02/2021	16/02/2021	16/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE EN CD MENDIZORROTZA, EDIFICIO DE PISCINA, HAY VARIAS LUMINARIAS FUNDIDAS EN VESTUARIOS:

PLANTA BAJA: - VESTUARIO 4 FEMENINO: - 1 FOCO FUNDIDO EN LA ZONA DE DUCHAS
- VESTUARIO 5 FEMENINO: - 1 FOCO FUNDIDO EN LA ZONA DE DUCHAS
- BAÑOS FEMENINOS: - 1 FOCO FUNDIDO EN LA 3ª CABINA DE LOS ASEOS

PLANTA SEGUNDA: - VESTUARIO FEMENINO: - 3 FLUORESCENTES FUNDIDOS
- BAÑOS FEMENINOS: - 1 FOCO FUNDIDO EN LA 4ª CABINA DE LOS ASEOS

Aviso - 001056

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
3/02/2021	5/02/2021	5/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	386/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

A las 15:30 h, vamos a encender las luces de las pistas pádel reservadas y la de la pista nº 4 no se enciende, sale al 0%. El resto de luces funcionan correctamente. Comprobamos los diferenciales y está todo correcto. Como esa pista está alquilada toda la tarde, llamamos a Tecnocontrol para que venga a repararlo lo antes posible. A las 17:20 h viene Eneko de Tecnocontrol.
A las 17:55 h viene también el informático de Tecnocontrol y nos dice que el problema es informático, que no tiene nada que ver con la tensión eléctrica. A las 19:14 h solucionan el problema y aprovechan la ocasión para configurar el ordenador de manera que cuando esté encendido el botón central de alumbrado exterior se va a encender también algún foco de baloncesto, así de esta manera no tenemos que encender nosotros las luces de baloncesto para que los usuarios de pádel tengan luz cuando vayan a salir de jugar por la noche.

Aviso - 001057

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
3/02/2021	5/02/2021	5/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE EN CD MENDIZORROTZA, EDIFICIO PISCINAS,SE PRECISA EL CAMBIO DE LUMINARIAS EN: *
PLANTA SÓTANO: A/ FOCO FUNDIDO EN VESTUARIO MASCULINO Nº2 A LA ALTURA DE LAVABOS

PLANTA BAJA O PRINCIPAL: A/ FOCO FUNDIDO EN BAÑOS FEMENINOS 3ªCABINA DE INODOROS

VESTUARIOS DE VERANO: A/ FEMENINO: 2 FOCOS FUNDIDOS ENCIMA DE LOS LAVABOS
B/ MASCULINO: 3 FOCOS FUNDIDOS EN LÍNEA DE LAVABOS, 1 FLUORESCENTE FUNDIDO EN ZONA DE DUCHAS, CABLES A LA VISTA ENTRE 2 FLUORESCENTESPLANTA

P. SEGUNDA: FOCO FUNDIDO EN 2ª CABINA WC DE BAÑOS MASCULINOS

Aviso - 001067

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
8/02/2021	9/02/2021	9/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE EN CD MENDIZORROTZA, PLANTA BAJA, NO HAY LUZ EN LA SALA DE CALDERA (ESQUINA JUNTO AL GIMNASIO EXTERIOR) DIFERENCIAL B21.2.
SE HA PUESTO EL DIFERENCIAL EN MODO MANUAL Y SIGUE SIN FUNCIONAR.

Aviso - 001060

Aviso en BETI JAI (MENDIZORROTZA)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
3/02/2021	5/02/2021	5/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se informa que las tres luminarias del pasillo del squash quedan servicio al graderío y a esa zona del pasillo se encienden solo si se activa el alumbrado del squash nº 6.

Aviso - 001091

Aviso en BETI JAI (MENDIZORROTZA)

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	387/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
15/02/2021	16/02/2021	16/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se informa que la luz del cuarto exterior bajo escalera (grupo electrógeno línea de socorro) salida de emergencia por frontón nº 5 no funciona.

Se han cambiado los cebadores y fluorescentes pero no se ha solucionado el problema

Aviso - 001059

Aviso en BETI JAI (MENDIZORROTZA)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
3/02/2021	5/02/2021	5/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se informa que la luz del almacén del graderío del trinkete de la planta baja está conectada al alumbrado del pasillo de la pasarela que funciona con detector de presencia, por lo que solo hay luz cuando se activa el pasillo.

Aviso - 001058

Aviso en BETI JAI (MENDIZORROTZA)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
3/02/2021	5/02/2021	5/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se informa que debido a la sectorización la zona de la ventana corredera del trinkete de la planta sótano está en penumbra.

Aviso - 001099

Aviso en OLARANBE INST DEP

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
18/02/2021	25/02/2021	25/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

- CAMPO Nº1:EDIFICIO DE OFICINAS Y VESTUARIOS: PLANTA BAJA:ESPACIO LAVANDERÍA: ALUMBRADO: LOS DOS PRIMEROS PORTALAMPARAS, TIENEN LAS LAMPARAS, FUNDIDAS.

Aviso - 000968

Aviso en OLARANBE INST DEP

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/12/2020	4/02/2021	4/02/2021

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	388/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
EDIFICIO VESTUARIOS : VESTUARIO ARBITROS Nº 1 , INTERRUPTOR DE LUZ SE QUEDA ATASCASO , SE SOLICITA REVISION .

Aviso - 001022

Aviso en OLARANBE INST DEP

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/01/2021	11/02/2021	11/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
-SE SOLICITA SUMINISTRO DE BOMBILLAS PARA SUSTITUCIÓN EN LOS EDIFICIOS DE LA INSTALACIÓN (VESTUARIOS - BAÑOS - ALMACENES).
AYER MIÉRCOLES, DÍA 20/01/2021, SE COLOCO LA ÚLTIMA BOMBILLA+.
REFERENCIA BOMBILLAS: 46W - 700LMIS.

Aviso - 001113

Aviso en POLICIA LOCAL (CPD - INFORMATICA)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
27/02/2021	27/02/2021	27/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En el vestíbulo junto a la puerta del gimnasio,se encuentra un armario que hace mucho ruido

Aviso - 001050

Aviso en POLICIA LOCAL (CPD - INFORMATICA)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
1/02/2021	2/02/2021	2/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Reparar foco en el techo del aseo masculino planta baja.
Reparar avería en una línea de farolas que tira el diferencial.

Aviso - 001033

Aviso en POLICIA LOCAL (CPD - INFORMATICA)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
22/01/2021	1/02/2021	2/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
05 Reparar dos luminarias de oficina de denuncias. La oficina se queda sólo con una luminaria en uso.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	389/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 001080

Aviso en PALACIO VILLASUSO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/02/2021	16/02/2021	16/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Planta tercera:
Reponer fluorescente en acceso a sala de calderas.

Aviso - 000997

Aviso en PALACIO VILLASUSO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
11/01/2021	1/02/2021	1/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Revisión fluorescentes plantas baja y primera

Aviso - 000720

Aviso en PALACIO VILLASUSO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
4/08/2020	6/08/2020	16/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Arreglar balizas de la puerta de emergencia de salida a la muralla

Para cualquier aclaración contactar con Tania (945161616 Ext 1260).

Aviso - 001088

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/02/2021	16/02/2021	16/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Sala Salburua, un fluorescente fundido.
Sala Hechicera, el interruptor central al lado de la puerta de entrada de los ponentes está estropeada.

Aviso - 001079

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	390/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

10/02/2021	10/02/2021	16/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En el tercer piso, el hall de acceso al palco 2 (butacas rojas) tiene permanentemente las luces encendidas.

Aviso - 001074

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
9/02/2021	10/02/2021	10/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Baño sala Ayala, faltan dos luces.
Baño Rosaleda:
Femenino: Falta un fluorescente y una luz
Masculino: Faltan dos luces
Baño Portilla:
Femenino: Falta una luz, en el baño medio de la derecha.
Vestíbulo zona Norte
Un bolón es escalera principal
Acreditación y guardaropa norte:
El segundo y el noveno foco
En la escalera interior tras el puesto de control en el primer tramo, al último escalón le falta la luz de emergencia azul.

Aviso - 000919

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
16/11/2020	18/11/2020	16/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

No funcionan los leds de la fachada de la Calle Chile. Los jardineros están trabajando en la fachada durante las mañanas y pueden prestar la plataforma.

Aviso - 001071

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
8/02/2021	10/02/2021	10/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

1-Embellecedor de luz suelto en la entrada principal del palacio con riesgo de que se caiga.
2-Caja de cables rota de debajo del ordenador u061003m en mostrador central.
3-Caja de enchufe rota en el exterior de la entrada a la sala Armentia.

Aviso - 001111

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	391/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
No funciona la luz de las instalaciones de UTA sala Olarizu, en rampa sur de Olarizu

Aviso - 001110

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
De los led que nos pusieron en el puesto de recepción del hall central se nos ha soltado un cable y no luce una.

Aviso - 001105

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
23/02/2021	25/02/2021	25/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
No funcionan 3 focos en el WC femenino del hall principal y uno de ellos está un poco descolgado

Aviso - 001082

Aviso en ARRIAGA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/02/2021	11/02/2021	11/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Enchufe arrancado en el vestuario 3. Lo tapamos con precinto marrón

Aviso - 001096

Aviso en SAN ANDRES POLI + PISC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/02/2021	17/02/2021	17/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Averiados dos fluorescentes led en bajo piscina y tres en sala depuración

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	392/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 001069

Aviso en SAN ANDRES POLI + PISC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
8/02/2021	10/02/2021	10/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SOLICITAMOS SUSTITUCIÓN DE FLUORESCENTE LED FUNDIDO EN EL VESTUARIO 2 DE LA PLANTA BAJA (CANCHA).

Aviso - 001051

Aviso en SAN ANDRES POLI + PISC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
1/02/2021	1/02/2021	1/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

enchufe desprendido de sujeccion (pasillo entrada a cancha)
tapas de cajas empalmes -- revisar (algunas estan mucho deterioradas, en pasillo 1, pasillo entrada cancha)

Aviso - 001070

Aviso en SAN ANDRES POLI + PISC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
8/02/2021	12/02/2021	12/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Led lámpara colgante central fundido

Aviso - 001020

Aviso en PARQUE GAMARRA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/01/2021	15/02/2021	15/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SOLICITAMOS EN EL PARQUE DE GAMARRA EN EL CUADRO ELECTRICO DEL SIC OESTE SEPARAR EN DOS MAGNETO-TÉRMICOS DIFERENTES EL RACK DE AQUEL SIC Y EL AIRE ACONDICIONADO. ACTUALMENTE ESTAN EN EL MISMO MAGNETO. EN EL PROPIO CUADRO HAY MAGNETOS INSTALADOS SIN USO.

Aviso - 001026

Aviso en PARQUE GAMARRA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	393/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

22/01/2021	15/02/2021	15/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SOLICITAMOS EN EL PARQUE DE GAMARRA EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MISMO LA REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LAS DOS FAROLAS SITUADAS EN EL JARDÍN CENTRAL DE LA EXPLANADA DE ACCESO A TAQUILLAS DE VERANO YA QUE NO ENCIENDE NINGUNO DE SUS 4 FOCOS. SU ENCENDIDO SE REALIZA DESDE EL CUADRO DE LUCES UBICADO EN EL SIC ESTE (LLAVE 17).

Aviso - 000886

Aviso en PARQUE GAMARRA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
3/11/2020	16/11/2020	17/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SOLICITAMOS EN EL PARQUE DE GAMARRA EN LA OFICINA DEL SIC CAMBIAR EL MEDIDOR DE LA PANTALLA DEL CONTROL ELÉCTRICO DEL CENTRO PARA PODER REALIZAR LAS MEDICIONES DE CONSUMO OPORTUNAS. ESTÁ UBICADO EN EL ARMARIO 2 DELA OFICINA.

Aviso - 001073

Aviso en TEATRO PRINCIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
9/02/2021	10/02/2021	10/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Necesitamos disponer de suministro de al menos 100 unidades de bombillas regulables para el Teatro Principal porque se funden a menudo, prácticamente en cada función y es necesario reponerlas constantemente

Aviso - 001072

Aviso en TEATRO PRINCIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
8/02/2021	10/02/2021	10/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Es necesario reparar un interruptor y un enchufe en las ubicaciones y según las incidencias que se indican a continuación.

- El interruptor que está subiendo a la sala de proyección, (dónde limpieza tiene su almacén), no funciona.
- El enchufe que está en el cuarto de luces del vestíbulo, está roto.

Aviso - 001066

Aviso en TEATRO PRINCIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
8/02/2021	10/02/2021	10/02/2021

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	394/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Es necesario reparar, reponer y revisar las siguientes luces, con las especificaciones que se indica a continuación

- La lámpara fluorescente que está subiendo por las escaleras de madera,(primer piso), tiene las 2 fluorescentes fundidas (no hay luz), y la carcasa está colgando de un lado.
- La luz de emergencia del ropero está continuamente parpadeando,entendemos que es conveniente cambiarla.
- En el muelle de carga, hay alguna fluorescente fundida, es necesario revisar y sustituir las que sean necesarias.

Aviso - 001054

Aviso en TEATRO PRINCIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
2/02/2021	10/02/2021	10/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Es necesario, nuevamente, ajustar la luz del muelle de carga del Teatro Principal porque se enciende y se apaga de forma intermitente sin mediar pulsación al interruptor. Parece que hubiera algún problema de transmisión o algún cable flojo.

Hay alguna luz más fundida, en concreto, en las escaleras de acceso a los anfiteatros por la escalera de madera. Es conveniente hacer una revisión general de luces

Aviso - 001055

Aviso en TEATRO PRINCIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
2/02/2021	10/02/2021	10/02/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Es necesario reparar la puerta de los cuadros de luces, en el vestíbulo principal del teatro, a la hora de cerrarse se queda enganchada en la parte superior y no cierra, es necesario manipular la bisagra manualmente para cerrarla.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	395/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 001131

Aviso en ARCHIVO MUNICIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
5/03/2021	8/03/2021	8/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

No se encendían las luces de parte de la Sala de Consulta. Fallaba un diferencial

Aviso - 001125

Aviso en ARCHIVO MUNICIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
4/03/2021	4/03/2021	4/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

se avisa por teléfono que en la sala de consultas del archivo se ha quedado la mitad de las luminarias apagadas que tenían localizado el térmico que no rearma va se acude al centro y se observa que un térmico de 10 amperios no rearma, ya que este térmico estaba muy viejo y el muelle ya no cargaba se soluciona el problema sustituyéndolo por uno nuevo

Aviso - 001127

Aviso en ARCHIVO MUNICIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
5/03/2021	5/03/2021	5/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

No se encendían las luces de parte de la Sala de Consulta. Fallaba un diferencial

Aviso - 001138

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
8/03/2021	9/03/2021	9/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

El enchufe del vestuario femenino de piscina (el que está junto al espejo) no se puede utilizar porque tiene una clavija dentro.

Aviso - 001163

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/03/2021	18/03/2021	18/03/2021

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	396/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Instalación de un nuevo plafón de luz en la zona de entrada de la biblioteca familiar, como el que se colocó en la biblioteca de adultos.

Aviso - 001154

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/03/2021	15/03/2021	15/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
"Reubicar 2 luces de emergencia que se encuentran en la pared de la entreplanta baja-primera. Colocar en las paredes laterales (Coordinar punto de ubicación con Manolo Marchán y coordinador centro, Jokin García")

Aviso - 001180

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
25/03/2021	29/03/2021	29/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Sala de Depuración (planta instalaciones -2), el interruptor de la luz, accediendo por la primera puerta de acceso a la sala de depuración, no funciona.

Aviso - 001115

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
1/03/2021	2/03/2021	2/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Retirar fluorescentes y bombillas fundidas del almacén del cuadro eléctrico de deportes (-2)

Aviso - 001142

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
9/03/2021	10/03/2021	10/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En el corredor de teatro hay dos focos que no están bien sujetos. Podrían soltarse y caer
(se ve desde la sala de encuentro)

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	397/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 001153

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/03/2021	15/03/2021	15/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

URGENTE!!!
Se ha ido la luz en todos los pisos de la zona cultural. Los diferenciales y magnetos están bien

Aviso - 001114

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
1/03/2021	5/03/2021	5/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

El enchufe del vestuario femenino de piscina (el que está junto al espejo) no se puede utilizar porque tiene una clavija dentro.

Aviso - 001149

Aviso en EL CAMPILLO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/03/2021	12/03/2021	12/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Arreglar un enchufe en la ludoteca que está en muy mal estado. Se ubica detrás de un armario que se ha colocado para taparlo. Entrando en la ludo, en la pared de enfrente (entre dos ventanas), a la izquierda de la mesa principal (detrás del mueble que hay).

Aviso - 001145

Aviso en EL CAMPILLO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
11/03/2021	12/03/2021	12/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Cambiar bombilla de plafón de luz del pasillo de la escalera que comunica la primera con la segunda planta.

Aviso - 001155

Aviso en EL CAMPILLO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/03/2021	15/03/2021	15/03/2021

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	398/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Sustituir varios fluorescentes fundidos en la Ludoteca

Aviso - 001081

Aviso en EL PILAR CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/02/2021	11/02/2021	1/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
HA COMENZADO A SALIR HUMO DE UNOS FOCOS DE LA ENTRADA DEL CENTRO CÍVICO Y CON FUERTE OLOR A CABLE QUEMADO.
HEMOS DESCONECTADO LOS FOCOS.

Aviso - 001169

Aviso en EL PILAR CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
22/03/2021	23/03/2021	23/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Enchufe en gimnasio zona espejo, averiado

Aviso - 001183

Aviso en HEGOALDE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
29/03/2021	29/03/2021	29/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Tras la actuación de la empresa de electricidad para acometer mejoras en la cancha foso y rocódromo.
El desfibrilador no tiene corriente la ticketera no funciona al igual que varios enchufes.
Revisar estas deficiencias.

Aviso - 001182

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
26/03/2021	29/03/2021	29/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
CAFETERÍA. - Zona Cocina.
Habrá que cambiar la bombilla/tubo o revisar la instalación

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	399/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 001151

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/03/2021	15/03/2021	15/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En las escaleras del centro que van hacia los vestuarios y cancha, en el rellano, hay un panel de información sobre el que están dos fluorescentes que lo iluminan. Una de las luminarias apenas da luz, habría que cambiarla

Aviso - 001161

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/03/2021	17/03/2021	17/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En la pared de acceso nº 2 a la cancha, hay unos enchufes que están destrozados por los balonazos que les dan los jugadores, sería necesario subir esos enchufes en altura hasta una pequeña repisa metálica que existe de tal forma que los protegiera. Igualmente, habría que poner unas protecciones metálicas para evitar que los vuelvan a romper.
Esos enchufes son necesarios porque en ellos se conectan los marcadores para los partidos

Aviso - 001130

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
5/03/2021	5/03/2021	5/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

El segundo tramo de las escaleras que bajan a la sala de maquinas de giroa entrando por la zona de piscinas no tiene luz.

Aviso - 001168

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
22/03/2021	23/03/2021	23/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Vestuarios discapacitados piscina sustituir dos focos, están los dos encima de los inodoros.

Aviso - 001126

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	400/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

5/03/2021	8/03/2021	8/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
El segundo tramo de las escaleras que bajan a la sala de maquinas de giroa entrando por la zona de piscinas no tiene luz.

Aviso - 001135

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
8/03/2021	9/03/2021	9/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En el botiquín de SOS, de las 4 luces que hay solo funciona una bien. Dos no alumbran y la otra parpadea

Aviso - 001170

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
22/03/2021	23/03/2021	23/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Almacén limpieza gimnasio la florescente no funciona.

Aviso - 001159

Aviso en JUDIMENDI CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
16/03/2021	29/03/2021	29/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
TALLER 1 y Sala ORIXE
Revisar los lúmenes de las sala Orixe y del taller 1. Por lo que parece la luz emitida es insuficiente para realizar las actividades programadas en los mismos.

Aviso - 001128

Aviso en JUDIMENDI CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
5/03/2021	8/03/2021	8/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
DESPACHO COORDINADORA
FALLAN LOS PLAFONES

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	401/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 001122

Aviso en JUDIMENDI CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
3/03/2021	4/03/2021	4/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
DESPACHO COORDINADORA - FALLAN LOS PLAFONES

Aviso - 001120

Aviso en JUDIMENDI CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
2/03/2021	4/03/2021	4/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
LUDOTECA
LOS 4 FOCOS QUE HAY SOBRE EL ESCENARIO NO FUNCIONAN

Aviso - 001164

Aviso en JUDIMENDI CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/03/2021	18/03/2021	18/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
CC JUDIMENDI - ALMACEN 17
QUITAR DE LA PARED UNA FLUORESCENTE QUE TRAS LA OBRA YA NO ESTÁ OPERATIVA

Aviso - 001185

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
30/03/2021	30/03/2021	30/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
FRONTON INTERIOR : OFICINA INFORMACION , SE SOLICITA REPOSICION DE FLUORESCENTE FUNDIDA (MUCHA ALTURA PARA DERIVAR AL PERSONAL DE INSTALACION) .
ESTA INTERVENION URGE DEBIDO AL PDROXIMO USO DE LA INSTLACION COMO CENTRO DE VACUNACION POR PARTE DE OSAKIDETZA .

Aviso - 001167

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	402/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Creado	Atendido	Cerrado
22/03/2021	23/03/2021	23/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En el baño izquierdo masculino del pasillo de piscinas no funciona la bombilla.

Aviso - 001137

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
8/03/2021	10/03/2021	10/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
El almacen de limpieza de enfrente de la ludoteca esta sin luz, tiene fundido el fluorescente.

Aviso - 001184

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
30/03/2021	30/03/2021	30/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
ARREGLAR DETECTOR DE PRESENCIA QUE NO FUNCIONA Y NO SE ENCIENDEN LAS LUCES (baño de mujeres de planta baja, zona de cultura, la entrada de la sala de encuentro)

Aviso - 001148

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/03/2021	12/03/2021	15/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
VESTUARIOS CA,MPO RUGBY FEMENINO
EDIFICIO VESTUARIOS : W. C. FEMENINO , FALLA LA LUZ , BOMBILLA FUNDIDA , SE SOLICITA REPOSICION .

Aviso - 001187

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
30/03/2021	31/03/2021	31/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
FRONTON INTERIOR : VESTUARIO Nº1 , PROTECTOR DE LUMINARIA (CARCASA) , ESTA ROTA , SE SOLICITA REPARACION .

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	403/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 001136

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
8/03/2021	9/03/2021	9/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Un fluorescente del aseo masculino de cancha esta fundida.

Aviso - 001133

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
5/03/2021	9/03/2021	9/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se ha fundido una fluorescente en la sala del SSB.

Aviso - 001132

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
5/03/2021	9/03/2021	9/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
ILUMINACIÓN

PENDIENTES:
- PLANTA SÓTANO.
Distribuidor sótano 2 focos en altura
- PLANTA BAJA
Escalera hacia bibliotecas. Un tubo de leds está fundida.

Aviso - 001119

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
2/03/2021	5/03/2021	5/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	404/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

ILUMINACIÓN
PLANTA SÓTANO.
Distribuidor sótano 2 focos en altura
PLANTA BAJA
Almacén salón de actos fluorescente 1 doble
Hall zona txoko meriendas fluorescente 1 fina
Escalera hacia bibliotecas. Un tubo de leds está fundida.
PLANTA PRIMERA
Oficina vestuario oficce Indesa (en el cuarto de la izquierda que está dentro) 1 fluorescente doble
PLANTA SEGUNDA
Luz pasillo piscina.

Aviso - 001124

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
3/03/2021	5/03/2021	5/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
No se puede rearmar el magneto correspondiente a la toma exterior de electricidad, la que está entre los aparcabicis.

Aviso - 001189

Aviso en ZABALGANA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
30/03/2021	30/03/2021	30/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
PASILLO SOTANO VESTUARIOS PERSONAL:
No se enciende la luz del pasillo que da acceso a los vestuarios de personal, podría ser el detector de movimiento.

Aviso - 001143

Aviso en MUSIKA ETXEA C FORMATIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
11/03/2021	15/03/2021	15/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
reponer fluorescente fundido en la sala de profesores y bombilla en el pasillo de las 2º planta.

Aviso - 001150

Aviso en MUSIKA ETXEA C FORMATIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/03/2021	15/03/2021	15/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	405/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Descripción del aviso :
Lampara intermitente en la sala de profesores.

Aviso - 001157

Aviso en CMAS - ASORES

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
16/03/2021	17/03/2021	17/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Cambiar dos enchufes de baño y uno de habitación vestuario personal masculino.

Aviso - 001129

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
5/03/2021	8/03/2021	8/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
SE INFORMA QUE EN CD MENDIZORROTZA, ZONA EXTERIOR, EN LA ZONA DE BANCOS DETRAS DEL BAR DE VERANO LAS FLUORESCENTES QUE HAY NO FUNCIONAN CUANDO SE DA AL INTERRUPTOR.

Aviso - 001104

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
23/02/2021	4/03/2021	8/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
SE INFORMA QUE EN CD MENDIZORROTZA, EDIFICIO PISCINAS, PLANTA SEGUNDA, VESTUARIO FEMENINO (1 FLUORESCENTE FUNDIDO) Y BAÑOS MASCULINOS DE ESA MISMA PLANTA (1 FOCO FUNDIDO EN 2ªCABINA).

Aviso - 001175

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
23/03/2021	23/03/2021	23/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
SE INFORMA QUE EN CD MENDIZORROTZA, EN LA PISTA EXTERIOR DE ATLETISMO SALTA REPETIDAMENTE EL DIFERENCIAL GENERAL (DURANTE DOS DÍAS SEGUIDOS HA SALTADO EN TRES OCASIONES). URGE REVISIÓN.

Aviso - 001190

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	406/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
30/03/2021	30/03/2021	30/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
SE INFORMA QUE EN CD MENDIZORROTZA, EDIFICIO PISCINA,2ªPLANTA,ASEO FEMENINO DISCAPACITADOS FOCO FUNDIDO. URGE ARREGLO

Aviso - 001144

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
11/03/2021	12/03/2021	12/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
SE INFORMA QUE EN CD MENDIZORROTZA, EN EL EDIFICIO DE PISCINAS, PLANTA SOTANO, BAÑO FEMENINO EL FLUORESCENTE DE ENTRADA AL BAÑO ESTA FUNDIDO

Aviso - 001147

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/03/2021	12/03/2021	12/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
SE INFORMA QUE EN CD MENDIZORROTZA, EN EL EDIFICIO DE PISCINAS, EL EL PORCHE DE ENTRADA AL VESTUARIO DE VERANO, SE HA DESPRENDIDO EL PLAFÓN DE UNA DE LAS LÁMPARAS EN LINEA QUE HAY (SE HA GUARDADO EN EL ALMACÉN S-23), Y LA FLUORESCENTE NO LUCE.

Aviso - 001166

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
18/03/2021	18/03/2021	18/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Problemas con el diferencial del alumbrado PT 1.1 1.2 y 2.1 se observa que en posición automática han dejado de recibir la señal

Aviso - 001165

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
18/03/2021	18/03/2021	18/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	407/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Descripción del aviso :
Se ha ido la luz de la pistas de atletismo dejándola a oscuras salta el diferencial,

Aviso - 001152

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/03/2021	15/03/2021	15/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
SE INFORMA QUE EN CD MENDIZORROTZA, EN EL EDIFICIO SOCIAL, EN LA SALA DE ESTUDIO, ESTÁN FUNDIDAS DOS FLUORESCENTES

Aviso - 001162

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/03/2021	30/03/2021	30/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
SE INFORMA QUE EN CD MENDIZORROTZA, EN EL EDIFICIO DE PISCINAS, PLANTA PRINCIPAL, EN UNO DE LOS VESTUARIOS MASCULINOS HAY UNA CAJA DE CONEXIÓN SIN TAPA Y ASOMAN LOS CABLES. CONVENDRÍA CAMBIAR LA CAJA.

Aviso - 001160

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
16/03/2021	16/03/2021	18/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
OFICINAS DE DEPORTES - MENDIZORROTZA
SE INFORMA QUE EL INTERRUPTOR DE LUCES DE LA SALA DE REUNIONES AL PULSARSE HA PRODUCIDO UN CORTACIRCUITO EN EL CUADRO DE LUCES DE LA PLANTA, Y HA DEJADO DE FUNCIONAR.

Aviso - 001016

Aviso en EI GALTZAGORRI

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
20/01/2021	15/02/2021	29/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
1.- EN EL PARTE ANTERIOR QUEDARON EN QUE IBAN A VENIR A ARREGLAR CON EL SISTEMA INFORMÁTICO LAS LUCES DEL CUARTO DE LA LAVADORA, LA SIESTA DE LA GELA 1, Y UN BAÑO DEL VESTUARIO DE EDUCADORAS Y NO HAN VUELTO.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	408/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 001174

Aviso en BETI JAI (MENDIZORROTZA)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
23/03/2021	30/03/2021	30/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se informa que en la planta - 2, en la pista de squash número 4, la luz del fondo del lado de la derecha, alumbra menos que las demás y parpadea de vez en cuando.

Aviso - 001117

Aviso en OLARANBE INST DEP

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
1/03/2021	2/03/2021	4/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

CAMPO Nº1.EDIFICIO OFICINAS+VESTUARIOS: PLANTA BAJA: PASILLO VESTUARIOS: VESTUARIO Nº 2: VESTIDOR: ALUMBRADO, INTERRUPTOR DE DOBLE PULSADOR: PULSADOR DERECHO ESTÁ ROTO [ESTÁ ATSACADO].

Aviso - 001043

Aviso en OLARANBE INST DEP

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
29/01/2021	16/02/2021	4/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

CAMPO Nº3 [HIERBA ARTIFICIAL,JUNTO AL POLIDEPORTIVO]:ALUMBRADO: BANDA DERECHA: LA 1ªTORRETA : DE LOS TRES FOCOS QUE TIENE, 1 FOCO , NO ENCIENDE.
.BANDA DERECHA: 1ªTORRETA : FOCO CENTRAL INFERIOR.

+EN ESTE CAMPO SE DISPUTAN PARTIDOS OFICIALES DE 1ªNACIONAL FEMENINO+.

Aviso - 001045

Aviso en OLARANBE INST DEP

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
29/01/2021	16/02/2021	4/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	409/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

-CAMPO Nº4 [HIERBA ARTIFICIAL,JUNTO AL PARKING - CARRETERA] : ALUMBRADO: HAY 5 FOCOS, QUE NO ENCIENDEN, EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES:

1.BANDA DERECHA [DESDE PORTÓN ACCESO-SALIDA CAMPO]: 1ªTORRETA: FOCO IZQUIERDO.

2.BANDA IZQUIERDA (DONDE ESTÁN LOS BANQUILLOS): TORRETA (UBICADA DETRÁS BANQUILLOS): FOCO CENTRAL Y FOCO DERECHO.

3.BANDA IZQUIERDA: TORRETA FONDO : SOLO SE ENCIENDE EL FOCO SUPERIOR IZQUIERDO.

CON FECHA 15/09/2020 COMUNICAMOS LA INCIDENCIA DE QUE 4 FOCOS, NO ENCENDÍAN; AHORA SON YA 5 FOCOS Y EL CAMPO ESTÁ EN PENUMBRA EN VARIAS ZONAS.

- -ESTA INSTALACIÓN PERMANECE CERRADA POR LAS MAÑANAS.

- - -PERSONA DE CONTACTO: PATXI, TELÉFONOS [58928 O 646.959.754 / EXTENSIÓN Nº 3241].

Aviso - 001046

Aviso en OLARANBE INST DEP

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
29/01/2021	16/02/2021	3/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

-CAMPO Nº1 [CON GRADERIO CUBIERTO]:ALUMBRADO: BANDA IZQUIERDA [LA DE BANQUILLOS]: LA 1ªTORRETA (LA MÁS CERCANA EDIFICIO DE VESTUARIOS): TIENE 1 FOCO QUE NO ENCIENDE.

*.BANDA IZQUIERDA (LA DE LOS BANQUILLOS): 1ªTORRETA : FOCO DERECHO."

Aviso - 001156

Aviso en OLARANBE INST DEP

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
15/03/2021	15/03/2021	16/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Interruptor estropeado

Aviso - 001191

Aviso en POLICIA LOCAL (CPD - INFORMATICA)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
30/03/2021	31/03/2021	31/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Reparar interruptor de presencia de la luminaria en el acceso al sótano.

Aviso - 001139

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	410/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso en POLICIA LOCAL (CPD - INFORMATICA)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
9/03/2021	10/03/2021	10/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Reparar varias luminarias en diferentes puntos del edificio: (2 en la sala de pase de lista; 1 en el comedor; 1 en vestuario masculino pequeño planta baja; 1 en vestuario masculino planta baja; 1 en vestuario anexo al masculino planta baja; 1 en vestuario operarias de limpieza; 1 en vestuario masculino planta 1ª y 1 en el pasillo de acceso al sótano desde la escalera)

Aviso - 001140

Aviso en PALACIO VILLASUSO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
9/03/2021	10/03/2021	10/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Reemplazar halógenos por luz LED en entreplanta primer piso

Aviso - 001141

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
9/03/2021	10/03/2021	10/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En la planta sótano, en el pasillo desde vestuario de Indesa hacia climatizadoras no funciona el detector/es.

Aviso - 001123

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
3/03/2021	3/03/2021	3/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se ha ido la luz en toda la zona norte del edificio. URGENTE

Aviso - 001116

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
1/03/2021	2/03/2021	2/03/2021

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	411/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En la cabina técnica del auditorio Fco. de Vitoria se han fundido 3 fluorescentes. Preguntar por Txomin

Aviso - 001181

Aviso en ARIZNAVARRA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
25/03/2021	29/03/2021	29/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Diferencial de focos de entrada al polideportivo. No funciona se salta.

Aviso - 000906

Aviso en ARIZNAVARRA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/11/2020	13/11/2020	16/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Dos de los focos exteriores del frontón están fundidos.

Aviso - 001179

Aviso en LANDAZURI POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
25/03/2021	29/03/2021	29/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
No funcionan las siguientes luces:

- Hall primera planta: 3 fluorescentes. En concreto (Subida a graderio, acceso a cancha, pasillo ascensor/ cuarto de limpieza)

- Vestuario masculino nuevo: 1 foco

Aviso - 001186

Aviso en ABETXUKO POLI + PISC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
30/03/2021	30/03/2021	30/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Cambiar o poner enchufe nuevo en el vestuario femenino de piscina

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	412/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 001178

Aviso en SAN ANDRES POLI + PISC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
24/03/2021	29/03/2021	29/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Enchufe en gimnasio zona espejo, averiado

Aviso - 001121

Aviso en SAN ANDRES POLI + PISC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
3/03/2021	3/03/2021	3/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Lámparas LED fundidas en pasillo perimetral bajo piscina y en sala de depuración (2)

Aviso - 001048

Aviso en SAN ANDRES POLI + PISC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
1/02/2021	1/02/2021	2/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
El interruptor general del cuadro eléctrico situado en escalera de emergencia de graderío bajo (junto al gimnasio) cae si está subido el magneto de luz de emergencia .

Aviso - 001188

Aviso en PARQUE GAMARRA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
30/03/2021	30/03/2021	30/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
SOLICITAMOS EN EL PARQUE DE GAMARRA EN EL EDIFICIO SOCIAL EN EL CUADRO ELÉCTRICO DE LA ZONA DEL SPA LA REVISIÓN DE TRES CONTACTORES EN LÍNEA SEÑALIZADOS COMO 26, 27 Y 28 YA QUE SALTAN PERMANENTEMENTE. SE DEJAN DESCONECTADOS.

Aviso - 001173

Aviso en PARQUE GAMARRA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	413/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

23/03/2021	23/03/2021	23/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SOLICITAMOS EN EL PARQUE DE GAMARRA EN EL EDIFICIO SOCIAL EN EL SIC. (Cuadro de luces en armario nº17). ARREGLO DE LA PROGRAMACIÓN DEL RELOJ QUE ALUMBRA FAROLAS ACCESO A TAQUILLAS Y EXPLANADA; SE HA DESCONFIGURADO.

Aviso - 001172

Aviso en PARQUE GAMARRA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
23/03/2021	23/03/2021	23/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SOLICITAMOS EN EL PARQUE DE GAMARRA EN EL ASEO MASCULINO DEL PASEO, LA REVISIÓN DEL ALUMBRADO EXTERIOR; NO ENCIENDEN.

Aviso - 001146

Aviso en TEATRO PRINCIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
11/03/2021	12/03/2021	12/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Es necesario ajustar la inserción de una baliza luminosa en el séptimo peldaño del último tramo de la escalera de acceso a anfiteatro 2, lado impar, acceso a oficinas técnicas y trasera anfiteatro.

Aviso - 001134

Aviso en TEATRO PRINCIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
8/03/2021	9/03/2021	9/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Es necesario reparar una fluorescente en la chácena (está desprendida y colgando) del Teatro Principal y sustituir la lampara de otra que se encuentra fundida.
Igualmente se ha detectado un buen número de luces de sala fundidas por lo que se hace necesaria su sustitución y una revisión general en patio de butacas, preferente y anfiteatros primero y segundo.

Aviso - 001118

Aviso en TEATRO PRINCIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
1/03/2021	1/03/2021	1/03/2021

DATOS DE LA TAREA

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	414/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Descripción del aviso :
Es necesario sustituir 2 fluorescentes fundidas en el cuarto de Técnicos, en el 2º piso subiendo por las escaleras de madera. es urgente porque son la única fuente de luz de ese espacio

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	415/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 001211

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/04/2021	14/04/2021	14/04/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En el almacén de limpieza 1, pasillo cancha no hay luz.

Aviso - 001205

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/04/2021	14/04/2021	14/04/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se ha fundido el fluorescente del almacén de limpieza de la planta baja.

Aviso - 001202

Aviso en ARRIAGA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
9/04/2021	12/04/2021	12/04/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En la oficina de OAC se ha roto el interruptor de la luz.

Aviso - 001194

Aviso en EL PILAR CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
8/04/2021	12/04/2021	13/04/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

EN LA SALA DE ESTUDIO HAY 4 FLUORESCENTES FUNDIDOS. HASTA AHORA NOSOTROS MISMOS LOS CAMBIABAMOS, PERO HAN DEJADO DE PROPORCIONARNOSLOS. ES NECESARIO QUE LA SALA DE ESTUDIO ESTE BIEN ILUMINADA. NECESITAMOS O BIEN TENER FLUORESCENTES PARA CAMBIARLOS EN EL MOMENTO O QUE LA EMPRESA ACUDA CUANDO SE FUNDAN.

EL INTERRUPTOR DEL PUNTO VERDE Y LOS 2 DE LA MEDIATECA NO FUNCIONAN. LOS 3 ESTÁN EN EL CUADRO DE LOS INTERRUPTORES DE LA BIBLIOTECA DE ADULTOS.

Aviso - 001195

Aviso en EL PILAR CCIVICO

FECHAS

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	416/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Creado	Atendido	Cerrado
8/04/2021	12/04/2021	13/04/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Tenemos 3 fluorescentes fundidos. Dos de ellos en la zona de lectura de la biblioteca de adultos, y un tercero en la sala de encuentro. Los tres son de tubo estrecho, y la referencia que pone en la lámpara es: 54W/840.

Aviso - 001200

Aviso en EL PILAR CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
9/04/2021	12/04/2021	13/04/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
FOCOS FUNDIDOS:
- 2 EN BILBIOTECA FAMILIAR
- 3 EN MEDIATECA
- 2 EN BIBLIOTECA ADULTOS

Aviso - 001215

Aviso en EL PILAR CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/04/2021	15/04/2021	15/04/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Un interruptor en el gimnasio no funciona, se queda una linea de luces encendida.

Aviso - 001224

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
20/04/2021	21/04/2021	21/04/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Teatro Felix Petite Antzokia CC Ibaiondo

Es necesario realizar las siguientes sustituciones de focos y bombillas:

- Sustituir lámparas de los focos fundidos de la luz de trabajo del escenario.

- Sustituir en el cuadro de la botonera de encendido de luces del escenario, las bombillas de led que están fundidas.
Es el led marcado como "guardias"

Aviso - 001223

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	417/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
20/04/2021	21/04/2021	21/04/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Teatro Felix Petite Antzokia
Hay focos fundidos de la luz de trabajo del escenario, es necesario sustituir lámparas.

Aviso - 001222

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
20/04/2021	21/04/2021	21/04/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Centro Cívico Ibaiondo Teatro Felix G Petite

Es necesario arreglar tres enchufes de la pared en la parte trasera del escenario, no les llega corriente aparentemente estando todas las protecciones subidas. Los enchufes están marcados con una X de cinta de papel.
El embellecedor de los enchufes está encima de la mesa del almacén del teatro.

Igualmente hay focos fundidos de la luz de sala del teatro. Hay que sustituir lámparas.

Aviso - 001197

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
8/04/2021	12/04/2021	12/04/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Ludoteka, la zona de la oficina, el baño y el almacén no tiene luz. Hemos comprobado todos los cuadros de luces y no encontramos la avería.

Aviso - 001213

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/04/2021	15/04/2021	15/04/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Luz del pasillo de ludoteca está estropeada.

Aviso - 001235

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	418/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

29/04/2021	30/04/2021	30/04/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Enchufe suelto en zona WC del vestuario masculino piscina.

Aviso - 001219

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
16/04/2021	19/04/2021	19/04/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
I fluorescente que esta en las escaleras de la piscina según subes de la taquillas , no funciona bien, esta intermitente

Aviso - 001228

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/04/2021	22/04/2021	22/04/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
SUJERTAR LUZ DE EMERGENCIA DEL TECHO QUE SE HA DESCOLGADO (Situada en el pasillo de ludoteka al fondo encima de la puerta de salida de emergencia)

Aviso - 001209

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/04/2021	14/04/2021	14/04/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
EDIFICIO VESTUARIOS (FUTBOL) : W. C. FEMENINO,
NO HAY LUZ ,SE HAN FUNDIDO LAS DOS BOMBILLAS, SE SOLICITA REVISION
PERSONA DE CONTACTO: ESTHER, GALLEGO - TÉLEFONO 629.284.671

Aviso - 001233

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
27/04/2021	30/04/2021	30/04/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
No se puede rearmar el magneto de la toma exterior de electricidad, la que está junto a los aparcabicis. Está en el cuadro eléctrico del taller de mantenimiento.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	419/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 001198

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
9/04/2021	12/04/2021	14/04/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En la oficina del rocódromo hay dos fluorescentes que no funcionan.

Aviso - 001206

Aviso en ZABALGANA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/04/2021	15/04/2021	15/04/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En el taller de pintura hay dos lámparas fundidas.

Aviso - 001227

Aviso en ZABALGANA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
20/04/2021	21/04/2021	21/04/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
SALÓN DE ACTOS-CABINA TÉCNICA:

-Re-colocar luminaria, se ha descolgado de uno de los dos extremos.

Aviso - 001207

Aviso en ZABALGANA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/04/2021	14/04/2021	14/04/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Cuadros eléctricos, pasillo zona deportiva:

En el armario de al lado del que pone pabellón, el diferencial "Usos varios, aseos, pasillo, almacén planta baja NPA19-NPA20", salta continuamente.

Aviso - 001234

Aviso en MUSIKA ETXEA C FORMATIVO

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	420/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se han fundido 2 lamparas de la sala de profesores. Cambiar las bombillas cuando podais.

Aviso - 001220

Aviso en MUSIKA ETXEA C FORMATIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
URGENTE.Una vez cambiada la iluminación en la sala de banda, una de las placas del techo se ha desplomado. Seria conveniente que viniese alguien lo antes posible a revisar el resto del techo.

Aviso - 001221

Aviso en MUSIKA ETXEA C FORMATIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
reponer las siguientes bombillas fundidas:
.- lampara en la escalera que va desde la planta principal a la 1ª planta
.- bombilla en el descansillo de la 1ª planta
.- fluorescente en el pasillo de la segunda planta, frente a la clase 204.

Aviso - 001230

Aviso en CORONACION CSCM

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/04/2021	21/04/2021	21/04/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Casa de Asociaciones SIMONE DE BEAUVOIR Elkarteen Etxea

La limpiadora de la Casa nos comenta lo siguiente: "una de las luces del baño de chicas de la segunda planta está fundida. También que en el pasillo de la cuarta planta, ya pasada la puerta azul, hay poca luz y que está muy oscuro, que en la tercera planta hay más luz".

Aviso - 001214

Aviso en CORONACION CSCM

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	421/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

14/04/2021	15/04/2021	15/04/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
casa asociaciones SIMONE de BEAVOIR
Se necesita la reparación de dos luces fundidas en el vestuario del personal de limpieza.

Aviso - 001210

Aviso en CMAS - ASORES

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/04/2021	14/04/2021	14/04/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
MATERIAL:
Fluorescentes tubo corto
bombillas casquillo ancho.

Aviso - 001229

Aviso en PALACIO MONTEHERMOSO + DEP AGUAS

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/04/2021	22/04/2021	22/04/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
- La luz del wc de la 3. planta zona pública, izquierdo, está encendida continuamente.
- Luminaria de pared en pasillo Depósito fundida
- Luminaria de escalera Claustro-1ªplanta fundida

Aviso - 001196

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
8/04/2021	12/04/2021	12/04/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
SE INFORMA QUE EN EL CD MENDIZORROTZA EN EL EDIFICIO DE PISCINAS HAY VARIOS FOCOS FUNDIDOS

-SEGUNDA PLANTA:
ZONA HUMEDA DE TAQUILLAS HAY 2 FLUORESCENTES FUNDIDOS
BAÑO MASCULINO 1 FOCO FUNDIDO EN LA 2ª CABINA

-PLANTA BAJA:
VESTUARIO FEMENINO Nº4 1 FOCO FUNDIDO EN ZONA DE LAVABOS
BAÑO MASCULINO 1 FOCO FUNDIDO EN ZONA DE LAVABOS

-PLANTA SOTANO:
VESTUARIO MASCULINO Nº1 2 FOCOS FUNDIDOS Y BAÑO DE MOVILIDAD REDUCIDA 1 FOCO FUNDIDO

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	422/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 001216

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/04/2021	15/04/2021	15/04/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE EN CD MENDIZORROTZA,EDIFICIO PISCINAS, PLANTA SÓTANO, EN CUARTO CALDERA BIOMASA FRENTE A PUERTA AUTOMÁTICA ENTRADA GARAJE, ESTÁ LA LUMINARIA FUNDIDA.

Aviso - 001203

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/04/2021	14/04/2021	14/04/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE EN EL EDIFICIO PISCINA, PLANTA BAJA, ZONA HUMEDA, EN LOS DOS VESTUARIOS PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL (LLAVES P-39 Y P-40) SE NECESITA PONER TAPA O CAMBIAR POR HERMETICOS LOS ENCHUFES QUE HAY JUNTO AL ESPEJO YA QUE ESTAN JUSTO AL LADO DE LA DUCHA Y LES ENTRA AGUA.

Aviso - 001208

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/04/2021	13/04/2021	13/04/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se informa no funcionan las lamparas de la zona del gimnasio del módulo que corresponde a Medicina Deportiva. Se han comprobado los magnetos y están todos bien.

Es urgente su reparación ya que el gimnasio es utilizado diariamente en turno de tarde por la UPV .

Aviso - 001225

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
20/04/2021	21/04/2021	21/04/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE EN EL EDIFICIO PISCINA, SEGUNDA PLANTA, EN EL VESTUARIO FEMENINO HAY DOS FLUORESCENTES FUNDIDAS

Aviso - 001212

Aviso en OLARANBE INST DEP

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	423/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

-CAMPO Nº1.EDIFICIO OFICINAS+VESTUARIOS: PLANTA BAJA: PASILLO VESTUARIOS: VESTUARIO Nº 2: VESTIDOR: ALUMBRADO, INTERRUPTOR DE DOBLE PULSADOR: PULSADOR DERECHO ESTÁ ROTO [ESTÁ ATSACADO].

+ESTA INCIDENCIA FUE COMUNICADA CON FECHA 26/02/2021, Y CONTINUA PENDIENTE+.

Aviso - 001176

Aviso en OLARANBE INST DEP

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
24/03/2021	29/04/2021	29/04/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

-ALAMACÉN DE MATERIAL DEPORTIVO [UBICADO EN LA CONTRACNACHA DE LA PISTA DE HOCKEY Y A CONTINUACIÓN DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN (LA LLAVE DE ACCESO ESTA EN EL CUADRO DE LLAVES DE LA INSTALACIÓN) ACCEDIENDO DESDE LA CANCHA]: ALUMBRADO : EL INTERRUPTOR ESTÁ ROTO (HAY QUE APRETARLO HACIA DENTRO PARA CONECTARLO Y DESCONECTARLO).

Aviso - 001177

Aviso en OLARANBE INST DEP

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
24/03/2021	29/04/2021	29/04/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

-OFICINA DE INFORMACIÓN [ACCEDIENDO DESDE LA CANCHA]: PASILLO VESTUARIOS PERSONAL: ALUMBRADO:
1.EL FOCO [MÁS CERCANO A LA PUERTA ACC-SAL A PISTA HOCKEY], ESTÁ APAGADO.
2.LOS DOS FOCOS SIGUIENTES ESTÁN ENCENDIDOS PERMANENTEMENTE, LA FOTOCÉLULA DE CONEXIÓN-DESCONEXIÓN [POR PRESENCIA] NO FUNCIONA.
LOS FOCOS ESTÁN ENCASTRADOS EN LAS PLACAS DEL FALSO TECHO.

Aviso - 001192

Aviso en PALACIO VILLASUSO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
31/03/2021	6/04/2021	4/04/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Planta baja:
Cambiar luz fundida

Aviso - 001199

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	424/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
9/04/2021	12/04/2021	12/04/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Solicitamos reparación de un trozo del Led que se encuentra en la entrada del auditorio María de Maeztu. (Instalado en enero)

Aviso - 001218

Aviso en ARANALDE POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
16/04/2021	19/04/2021	19/04/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

El enchufe pasillo entrada a cancha tiene roto el sistema de sujeción dentro de la caja esta desprendido y se ven los cables

Tapas de cajas registros algunas están sin ellas con la regletas de conexión al descubierto , pasillo entrada

Aviso - 001204

Aviso en ARRIAGA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/04/2021	13/04/2021	13/04/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se solicita volver a programar la luz exterior. Con el cambio de hora , cuando llegan las de limpieza al polideportivo esta de noche y no se ve nada.

Aviso - 001217

Aviso en PARQUE GAMARRA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/04/2021	15/04/2021	15/04/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SOLICITAMOS EN EL PARQUE DE GAMARRA EN LA BOLERA ALAVESA , LA REPARACIÓN DE LAS FLUORESCENTES EN TECHO .

Aviso - 001226

Aviso en TEATRO PRINCIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
20/04/2021	21/04/2021	21/04/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	425/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Es necesario cambiar un fluorescente fundido en la zona de Regiduría del Teatro Principal, se encuentra a cierta altura (4mts) por lo que sera necesaria la utilización de escalera (disponemos en el TPA)

Igualmente es necesaria una revisión general de luces fundidas, especialmente en la zona de anfiteatro 2º

Aviso - 001193

Aviso en TEATRO PRINCIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
31/03/2021	13/04/2021	13/04/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Es necesario sustituir lamparas fundidas en anfiteatro 2 (al menos 9 en pared y techo) y en escenario (fluorescente en zona Regiduría)
Es conveniente hacer una revisión general de luces para sustituir soportes fundidos antes de iniciar la temporada de primavera (13 de abril)

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	426/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 001297

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
25/05/2021	27/05/2021	27/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En la sala de reuniones uno hay varias fluorescentes que no funcionan

Aviso - 001232

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
26/04/2021	4/05/2021	4/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se solicita cambiar varios focos del salón de actos.

Aviso - 001277

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/05/2021	19/05/2021	19/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Arreglar enchufe según se sale de la piscina hacia el Salón de Actos. Se ha soltado el txusko y los cables se han quedado al aire.

Aviso - 001250

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
5/05/2021	14/05/2021	14/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Fluorescente fundida sobre el vestuario de minusválidos del vestuario masculino de piscina

Aviso - 001270

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/05/2021	19/05/2021	19/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	427/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Descripción del aviso :
En el gimnasio uno de los interruptores no funciona y no se enciende una fila de fluorescentes

Aviso - 001231

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
26/04/2021	4/05/2021	4/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se solicita revisar las fluorescentes de pasillo piscina, alguna está fundida.

Aviso - 001266

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/05/2021	14/05/2021	14/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
No hay luz en el baño masculino de 2ª planta de cultura

Aviso - 001293

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
24/05/2021	27/05/2021	27/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Uno de los paneles de fluorescentes del sic no funciona.

Aviso - 001249

Aviso en EL PILAR CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
5/05/2021	13/05/2021	13/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
EN LA MEDIATECA HAY UN ENCHUFE CAÍDO.

Aviso - 001256

Aviso en EL PILAR CCIVICO

FECHAS

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	428/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Creado	Atendido	Cerrado
10/05/2021	13/05/2021	13/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
FLUORESCENTE PARPADEA EN OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA. ESTÁ POR ENCIMA DE LAS LÁMINAS DE PLÁSTICO DEL TECHO.

Aviso - 001247

Aviso en HEGOALDE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
3/05/2021	20/05/2021	20/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Colocar otro enchufe junto al ya existente para la nevera. se solicita para colocar el cargador del sistema de fichaje de los socorristas.

Aviso - 001278

Aviso en HEGOALDE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/05/2021	20/05/2021	20/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Fluorescente fundido en zona Squash Nº2

Aviso - 001257

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/05/2021	28/05/2021	28/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Hay fundidas 4 luminarias en el gimnasio 1.

Aviso - 001303

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
27/05/2021	28/05/2021	28/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	429/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

RECIENTEMENTE SE PUSIERON UNOS ENCHUFES DEBAJO DE UNA MESA DE LA BIBLIOTECA FAMILIAR CON EL FIN DE PODER CONECTAR ORDENADORES.
LOS ENCHUFES NO FUNCIONAN
LA MESA ES LA QUE ESTÁ PEGADA A LA PARED SEGÚN SE ENTRA AL FONDO A LA DERECHA

Aviso - 001267

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/05/2021	13/05/2021	13/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
20210512 c.c. Iparralde 2- Sala Kzgunea- Sustituir fungible situado en medio de la sala.

Aviso - 001272

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/05/2021	20/05/2021	20/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Enchufe suelto en graderío cancha según se entra a la izquierda.

Aviso - 001264

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
11/05/2021	13/05/2021	13/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
20210511 c.c. Iparralde 1; Hall piso menos uno almacén limpieza pasillo central; sustituir fungible.

Aviso - 001299

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
25/05/2021	28/05/2021	28/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En el SIC de Iparralde 1 hay 2 fluorescentes de techo fundidos. Solicitamos su reparación.

Aviso - 001296

Aviso en IPARRALDE (1)

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	430/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
25/05/2021	28/05/2021	28/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Enchufe suelto en zona WC del vestuario masculino piscina

Aviso - 001239

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
30/04/2021	3/05/2021	3/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En el baño de mujeres de planta baja de la zona de cultura, el que esta en la entrada de la sala de encuentro, no funciona bien el detector de presencia para que se enciendan las luces.

Aviso - 001240

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
30/04/2021	3/05/2021	3/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Falta tapa de protección de enchufe eléctrico en vestuario masculino de piscina lavabos.

Aviso - 001302

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
26/05/2021	27/05/2021	27/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
FRONTON INTERIOR : VESTUARIO Nº1 , LUMINARIA (PRIMERA SEGUN SE ACCEDE) FLUORESCENTES O CEBADORES FALLAN , SE SOLICITA REPOSICION

Aviso - 001280

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
18/05/2021	21/05/2021	21/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	431/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

FRONTON INTERIOR : ASEO PUBLICO MASCULINO , FALLA DETECTOR DE PRESENCIA Y NO SE ACTIVA LA LUZ , SE SOLICITA REVISION .

Aviso - 001295

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
24/05/2021	27/05/2021	27/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
HAY DOS FOCOS FUNDIDOS EN EL PASILLO DE LA EXPOSICION

Aviso - 001292

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
24/05/2021	27/05/2021	27/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En el pasillo de piscina, nada mas pasar los tornos. NO tiene luz el WC de la derecha del servicio masculino.

Aviso - 001274

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/05/2021	21/05/2021	21/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
La fluorescente del cuarto de Eharialdea (en el pasillo de graderio, llave nº 43 D) no funciona bien, tarda en encenderse

Aviso - 001262

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/05/2021	20/05/2021	20/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Sustituir luz fundida en la entrada de la biblioteca de adultos y revisar intensidad de luz en ese hall.

Aviso - 001242

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	432/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Creado	Atendido	Cerrado
3/05/2021	4/05/2021	21/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se ha fundido una lámpara doble en el almacén de cancha, en la zona de la jaula de bádminton.

Aviso - 001260

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/05/2021	21/05/2021	21/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En la sala de estudio hay unos cuantos enchufes que no funcionan. Son unos 6. Están marcados con gometxas naranjas.

Aviso - 001294

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
24/05/2021	28/05/2021	28/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se salta el diferencial de vestuarios Q30, que afecta a los vestuarios 3 y 4 de cancha

Aviso - 001290

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/05/2021	28/05/2021	28/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se ha estropeado un fluorescente situado en el almacén de material de INDESA (esta en la primera planta al lado del montacargas, donde almuerzan NO, en el almacén que está al lado).

Aviso - 001289

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En cafetería un fluorescente en la zona de barra parpadea desde hace unos días

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	433/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 001285

Aviso en ZABALGANA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
19/05/2021	20/05/2021	20/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

ASEO FEM. DEL PASILLO DE PIES DESCALZOS DE VESTUARIOS DE PISCINA:

El enchufe que está encima del seca-manos, está suelto.

Aviso - 001241

Aviso en ZABALGANA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
3/05/2021	4/05/2021	4/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

El interruptor del almacén SIC no funciona, no enciende

Aviso - 001282

Aviso en MUSIKA ETXEA C FORMATIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
18/05/2021	20/05/2021	20/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En la sala de profesorado hay una lampara que parpadea intermitente.

Aviso - 001259

Aviso en CMAS - ASORES

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/05/2021	14/05/2021	14/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

LUMINARIAS QUE SE PRECISAN:
* Foco reflector zona sur porche.
* Bombilla recambio bolón zona entrada Hegoalde
* Flourescentes: habitación 117/habitación 213/habiación 217/habitación 106

Aviso - 001243

Aviso en CMAS - ASORES

FECHAS

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	434/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Creado	Atendido	Cerrado
3/05/2021	14/05/2021	14/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

* DIFERENCIAL ZONA BAÑOS SEGUNDA PLANTA IPARRALDE SE DISPARA, URGE SU REVISIÓN YA QUE NO SE DISPONE DE LUZ EN ENTRADA Y BAÑOS.

Aviso - 001276

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/05/2021	24/05/2021	24/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE EN CD MENDIZORROTZA,EDIFICIO PISCINAS,PLANTA SÓTANO,GARAJE, A LA ALTURA DE LA PUERTA CORTAFUEGOS S-18 HAY UN FLUORESCENTE CAÍDO Y CON LA CARCASA PROTECTORA ROTA.

Aviso - 001253

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
6/05/2021	13/05/2021	13/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE EN EL EDIFICIO DE PISCINA, EN EL VESTUARIO FEMENINO DE VERANO HAY 3 FLUORESCENTES FUNDIDAS.

Aviso - 001275

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE EN CD MENDIZORROTZA NO HAY CORRIENTE EN LOS ENCHUFES DE LOS PEDILUVIOS DE LA PISCINA OLIMPICA EXTERIOR, Y TAMPOCO EN UN ENCHUFE EN LA SALIDA DE VESTUARIOS DE VERANO A LA OLIMPICA.

NOTA: AVISADO TECNOCONTROL ENVIAN OPERARIOS QUE SOLUCIONAN EL PARTE.

Aviso - 001298

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
25/05/2021	27/05/2021	27/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	435/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Descripción del aviso :
EN EL VESTUARIO MASCULINO DE VERANO, EN LAS DOS ZONAS DE DUCHAS, HAY DOS LAMPARAS FUNDIDAS.

Aviso - 001246

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
3/05/2021	13/05/2021	13/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
SE INFORMA QUE EN CD MENDIZORROTZA, ZONA EXTERIOR, PISTA ATLETISMO EXTERIOR, EN LA PARTE TRASERA DEL GRADERIO, ENTRE EL GIMNASIO Y LOS VESTUARIOS, HAY UN FOCO FUNDIDO.

Aviso - 001291

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/05/2021	24/05/2021	24/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
SE INFORMA QUE EN EL MODULO DE ATLETISMO EN EL PRIMER ASEO DE LOS SERVICIOS HAY UNA LAMPARA FUNDIDA.

Aviso - 001237

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
30/04/2021	3/05/2021	3/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
SE INFORMA QUE EN CD MENDIZORROTZA, EDIFICIO DE PISCINA, EN LA PLANTA BAJA DENTRO DE LOS BAÑOS MASCULINOS HAY 1 FOCO FUNDIDO, Y EN PLANTA SÓTANO, VESTUARIO Nº1 MASCULINO HAY 1 FOCO FUNDIDO Y FALTA LA TULIPA.

Aviso - 001281

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
18/05/2021	24/05/2021	27/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
SE INFORMA QUE EN CD MENDIZORROTZA, ZONA EXTERIOR, PISTA DE ATLETISMO, EL FOCO SITUADO EN LA PARTE TRASERA DE LAS GRADAS QUE SE CAMBIO EL JUEVES SIGUE SIN ENCENDER.

Aviso - 001245

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	436/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
3/05/2021	6/05/2021	6/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
SE INFORMA QUE EN CD MENDIZORROTZA, EDIFICIO PISCINA, PLANTA SOTANO, EN LA ZONA DEL GARAJE HAY VARIAS FLUORESCENTES FUNDIDAS. TAMBIEN EN DOS DE LAS ENTRADAS AL GARAJE LOS FLUORESCENTES ESTAN FUNDIDOS.

Aviso - 001254

Aviso en BETI JAI (MENDIZORROTZA)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
6/05/2021	13/05/2021	21/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se informa está roto el embellecedor de un interruptor en el aseo adaptado que está al lado izquierdo de los lavabos de los aseos masculinos de la planta -1

Aviso - 001287

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
20/05/2021	21/05/2021	21/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Necesitamos cambiar la caja de enchufes del despacho de Javier Estebaranz

Aviso - 001269

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/05/2021	21/05/2021	21/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En sala Micaela Portilla se ha fundido una de las lámparas frente al escenario

Aviso - 001263

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Estamos sin luz en 2 almacenes de la zona centro. Almacén de Gasteiz y Almacén de Avenida.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	437/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 001251

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
5/05/2021	11/05/2021	11/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Ha vuelto a saltar el diferencial de la zona Gasteiz (el azul)
Las últimas veces 13/04/21, 26/04/21 y hoy 5/05/21

Aviso - 001261

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/05/2021	11/05/2021	11/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

No funciona la luz en el almacén de Indesa STC-04.

Está roto un foco en el techo del hall de los aseos de Salburua y Zabalgana.

Aviso - 001273

Aviso en ARIZNAVARRA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/05/2021	21/05/2021	21/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Aseo nº 3: La lámpara de la zona de los lavabos no funciona.

Aviso - 001284

Aviso en ARRIAGA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
19/05/2021	21/05/2021	21/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

El interruptor de la luz izda de la sala de tenis de mesa anda mal, no hace buen contacto y no se enciende.

Aviso - 001271

Aviso en ABETXUKO POLI + PISC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	438/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

14/05/2021	20/05/2021	20/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se ha descolgado el tubo por donde van metidos los cables del sistema eléctrico de cancha quedando estos al descubierto. Está situado en la pared de detrás de la portería. Se han roto dos enganches que lo sujetan.
Urgente realización. Los cables quedan a la vista.

Aviso - 001305

Aviso en SAN ANDRES POLI + PISC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
27/05/2021	28/05/2021	28/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Interruptor puerta Pádel desde SIC

Aviso - 001265

Aviso en SAN ANDRES POLI + PISC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
11/05/2021	14/05/2021	14/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Falta embellecedor luz entrada botiquin.

Aviso - 001236

Aviso en SAN ANDRES POLI + PISC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
30/04/2021	14/05/2021	14/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Es necesario reponer 3 lamparas LED en Sala de máquinas y 2 en recinto bajo piscinas.

Aviso - 001288

Aviso en PARQUE GAMARRA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
20/05/2021	21/05/2021	21/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SOLICITAMOS EN EL PARQUE DE GAMARRA DENTRO DEL SIC OESTE, SEPARAR DOS MAGNETOS DEL MISMO DIFERENCIAL.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	439/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 001300

Aviso en TEATRO PRINCIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
25/05/2021	27/05/2021	27/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Necesitamos disponer de suministro de al menos 100 unidades de bombillas regulables para el Teatro Principal porque se funden a menudo, prácticamente en cada función y es necesario reponerlas constantemente. Adjunto foto del modelo de bombilla y lámpara de soporte.

Aviso - 001283

Aviso en TEATRO PRINCIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
18/05/2021	27/05/2021	27/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Una vez realizado el cambio de luminarias en la zona de camerinos (baños) del TPA, encontramos que son necesarios efectuar los siguientes ajustes en los baños correspondientes a este espacio por razones de ahorro energético y seguridad:

- En todos los baños se han colocado sistemas de encendido automático por detectores de presencia. El intervalo de encendido no funciona correctamente, las luminarias se quedan encendidas de forma prolongada y no podemos asegurar que se produzca un apagado efectivo de las mismas.

- En el baño común masculino se ha colocado un plafón que no guarda suficiente distancia con la hoja de la ventana y golpea con la misma. Ha sido necesario desmontarlo para evitar roturas y accidentes

Solicitamos, por favor, una revisión del sistema de encendido automático y colocar el plafón de forma libre el vuelo de la hoja de la ventana

Aviso - 001255

Aviso en TEATRO PRINCIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Es necesario reparar el interruptor ubicado a la entrada al Foso del escenario a mano derecha, no funciona correctamente, además hace contacto provocando descargas y chispas

Aviso - 001258

Aviso en TEATRO PRINCIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/05/2021	13/05/2021	13/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	440/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Es necesario reemplazar la bombilla de la lámpara de acceso situada a la entrada del Anfiteatro impar, ubicada encima de la puerta de madera para el acceso público, entrada desde la calle San Prudencio, porque se ha fundido.

Aviso - 001286

Aviso en TEATRO PRINCIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
19/05/2021	27/05/2021	27/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Es necesario ajustar un enchufe que se ha salido de su sitio sobre un espejo encima del lavabo del baño femenino del Anfiteatro 2º.

Aviso - 001304

Aviso en TEATRO PRINCIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Es necesario sustituir las bombillas fundidas del plafón que se encuentra en la escalera de acceso a anfiteatro primero impar.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	441/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 001355

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
18/06/2021	22/06/2021	22/06/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Los dos fluorescentes que están sobre el espejo en el vestuario número 3 de cancha están fundidas.

Aviso - 001367

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/06/2021	29/06/2021	29/06/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Cuadros eléctricos zona deportiva (-2): el magneto A4 del cuadro de alumbrado nº1 no se puede rearmar haciendo saltar el diferencial, corresponde a parte del alumbrado del pasillo de la zona de instalaciones.

Aviso - 001317

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
1/06/2021	3/06/2021	3/06/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Colocar luminaria que está encima del extintor del pasillo vestuarios cancha. Dejamos la luminaria en la bandeja de mantenimiento.

Aviso - 001347

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
16/06/2021	17/06/2021	17/06/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Hay 11 bombillas fundidas en el KZ.

Aviso - 001315

Aviso en EL PILAR CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
1/06/2021	8/06/2021	9/06/2021

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	442/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
La tapa de la caja de luces de la sala polivalente esta rota.

Aviso - 001310

Aviso en HEGOALDE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
31/05/2021	8/06/2021	8/06/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Fluorescente fundido en zona Squash Nº2
el día 20/05 vienen pero sigue fallando.

Fluorescente fundido entrada vestuarios planta sótano.

Aviso - 001344

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/06/2021	16/06/2021	16/06/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Una lampara entrada tornos,está descolgada,tiene rota una pestaña.

Aviso - 001362

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
22/06/2021	24/06/2021	24/06/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Hay un relé en la sala de dimmer del escenario que no tiene luz y creemos que está estropeado. Este relé es para encender y apagar las etapas de potencia de sonido desde la cabina del teatro y últimamente no se está haciendo bien ese apagado.

Sustituir relé. Se adjunta foto.

Aviso - 001322

Aviso en IPARRALDE (2) - SEMILL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
2/06/2021	2/06/2021	2/06/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Nos comunica la Educadora de calle que desde ayer que se inundo Iparralde 2 no les funciona la luz ni el ordenador comprueba si hay algún diferencial bajado y no se ve nada.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	443/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 001340

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
11/06/2021	15/06/2021	15/06/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

El enchufe del gimnasio que esta detrás de las espalderas esta suelto de la pared, y caído.
La bombilla del techo de acceso al servicio de señora de zona Biblioteca Adultos esta fundida.

Aviso - 001342

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/06/2021	15/06/2021	15/06/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Puertas de emergencia entre teatro y cancha: hay un enchufe suelto junto a la puerta más próxima al teatro.

Aviso - 001326

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
2/06/2021	2/06/2021	2/06/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se ha saltado la luz en zona POLIDEPORTIVO

Aviso - 001352

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/06/2021	22/06/2021	22/06/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Los focos de piscina del lateral del fondo no funcionan. Hemos revisado los cuadros eléctricos y todo está aparentemente en orden.

Aviso - 001334

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
7/06/2021	8/06/2021	8/06/2021

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	444/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
El enchufe que usa Giroa (piscinas) que está justo en el muro debajo del panel de temperaturas de la piscina, la lado del asiento de socorristas, necesita reparación.

Aviso - 001323

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
2/06/2021	2/06/2021	2/06/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
El enchufe del cuadro de electricidad de la piscina esta roto y hundido, debajo del termostato donde esta SOS.

Aviso - 001361

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
22/06/2021	22/06/2021	22/06/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Coincidiendo con las últimas tormentas y las goteras en la piscina, no funcionan la mitad de los focos

Aviso - 001308

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
31/05/2021	2/06/2021	2/06/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Los enchufes de vestuarios de piscina y los de vestuarios de empleados de la primera planta de zona piscinas no funcionan.

Solicitamos su reparación.

Aviso - 001351

Aviso en JUDIMENDI CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/06/2021	22/06/2021	24/06/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
CC JUDIMENDI PIM

En la sala de encuentro hay una luz que está parpadeando continuamente, concretamente es el tercer plafón de la primera fila, entrando por la puerta cercana a la biblioteca de adultos.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	445/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 001332

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
4/06/2021	8/06/2021	8/06/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

FRONTON INTERIOR : VESTUARIO Nº1 , LUMINARIA (PRIMERA SEGUN SE ACCEDE) FLUORESCENTES O CEBADORES FALLAN , SE SOLICITA REPOSICION (NO HAY PERSONAL EN LA INSTALACION / VACUNODROMO) .

- - -PERSONA DE CONTACTO : ESTHER, TELÉFONOS [629.284.671 O 53240 / EXT.Nº3240].

Aviso - 001311

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
31/05/2021	4/06/2021	4/06/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

EN EL ALMACEN DE TENIS DE MESA, LLAVE 41 DE DEPORTES, NO HAY LUZ.

Aviso - 001331

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
4/06/2021	10/06/2021	10/06/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En piscina, en la zona central encima de la piscina grande hay 2 fluorescentes fundidos.

Aviso - 001370

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/06/2021	29/06/2021	29/06/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

LAS LUCES DE LA ESCALERA NORTE ESTAN FUNDIDAS

Aviso - 001307

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	446/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

31/05/2021	4/06/2021	4/06/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En el KZ GUNEA, hay unos enchufes situados en el suelo que están sueltos, y se tropiezan los usuarios.

Aviso - 001325

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
2/06/2021	4/06/2021	4/06/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
FRONTÓN LAKUA 03 (ACTUALMENTE CENTRO DE VACUNACIÓN):
FRONTON INTERIOR : PASILLO DE ZONA DE ACCESO POR RAMPA ADAPTADA , UNA LAMPARA FUNDIDA, SE SOLICITA REPARACION . INSTALACION EN USO ACTUALMENTE COMO VACUNODROMO .

- - -PERSONA DE CONTACTO : ESTHER, TELÉFONOS [629.284.671 O 53240 / EXT.Nº3240].

Aviso - 001368

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/06/2021	29/06/2021	29/06/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
en la oficina de indesa necesitan sacar un enchufe nuevo

Aviso - 001369

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/06/2021	29/06/2021	29/06/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
en el almacen de piscina hay unos enchufes en la parte baja de la pared que no funcionan y se necesitan para limpieza

Aviso - 001309

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
31/05/2021	3/06/2021	7/06/2021

DATOS DE LA TAREA

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	447/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Descripción del aviso :
No se puede rearmar el diferencial que corresponde a los almacenes de cancha. Está en el cuadro del taller de mantenimiento.

Aviso - 001359

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/06/2021	22/06/2021	22/06/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se ha fundido la fluorescente del almacén de limpieza de primera planta (zona pasillo talleres).

Aviso - 001358

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
18/06/2021	22/06/2021	22/06/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
El diferencial (df2) situado en el almacén de mantenimiento de planta baja, esta caído y no se puede subir. Afecta a rocodromo, gimnasio 1 y almacén.

El coordinador ha avisado a tecnocontrol.

Aviso - 001268

Aviso en ZABALGANA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/05/2021	3/06/2021	3/06/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
TALLER DE PINTURA:
Falta un equipo autónomo de alumbrado de emergencia en el falso techo junto a la 2º puerta de acceso de este taller. Está la placa de madera mecanizada (con el hueco hecho) pero falta la luminaria. Se adjunta imagen

Aviso - 001341

Aviso en MUSIKA ETXEA C FORMATIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
11/06/2021	29/06/2021	29/06/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	448/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Tras la colocacion de los sensores de movimiento, faltan de colocar las siguientes tapas ciegas :

- baño 1º planta
- vestuario dantza 1º planta
- baño masculino 2º planta
- baño femenino 2º planta

Aviso - 001337

Aviso en MUSIKA ETXEA C FORMATIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
9/06/2021	10/06/2021	10/06/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

TRAS EL CAMBIO DE ILUMINACION HAN SURGIDO LOS SIGUIENTES PROBLEMAS:

* LA LUZ DE LA PRIMERA PLANTA NO ENCIENDE.
* EL SENSOR DEL BAÑO MASCULINO DE LA SEGUNDA NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.
* FALTA DE CAMBIAR UNO DE LOS FOCOS DEL CUARTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.
* FALTAN DE CAMBIAR LOS FOCOS DE LA ENTRADA QUE ILUMINAN EL ROTULO DE LA ACADEMIA.
* LAS BOMBILLAS DE LA LAMPARA DE ENTRADA SON DISTINTAS Y DE BAJA INTENSIDAD.
* LA LAMPARA COLGANTE DE LA CUARTA PLANTA ILUMINA POCO, NO SE SI SE HA CAMBIADO.
* LOS APLIQUES DE LA ESCALERA NO SE HAN CAMBIADO Y SIGUEN SIENDO MAS UN ESTORBO QUE UNA AYUDA .

DE TODO ESTO LO MAS URGENTE SERIA PONER EN MARCHA LA LUZ DE LA PRIMERA PLANTA.

Aviso - 001312

Aviso en CMAS - ASORES

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
31/05/2021	10/06/2021	10/06/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

* INTERRUPTOR DEL TALLER ESTROPEADO.
* INTERRUPTOR BAÑO HOMBRES ZONA IPARRALDE ESTROPEADO.

Aviso - 001327

Aviso en CMAS - ASORES

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
3/06/2021	10/06/2021	10/06/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

* Enchufe de habitación 115 en mal estado.
* SE PRECISA PARA REPONER LAS SIGUIENTES LUMINARIAS:
* BOMBILLAS PARA LAMPARA CONTROL DE GUARDAS PRIMERA PLANTA IPARRALDE. 12V 21W P21 W
* BOMBILLAS HALOGENAS CASQUILLO ANCHO

Aviso - 001330

Aviso en PALACIO MONTEHERMOSO + DEP AGUAS

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	449/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
3/06/2021	8/06/2021	8/06/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Fundidos la mitad de los fluorescentes del techo del pasillo de la 1ª planta, zona pública-exposiciones.

Aviso - 001306

Aviso en PALACIO MONTEHERMOSO + DEP AGUAS

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/05/2021	8/06/2021	8/06/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

- 2 fluorescentes fundidos en oficina Técnicos de Normalización del Servicio de Euskera (2ªplanta-zona oficinas)
- 2 fluorescentes fundidos en Sala Betolaza (3ª planta-zona pública)
- No funciona la luz en uno de los baños femeninos de la 2ª planta, zona pública.

Aviso - 001363

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
22/06/2021	23/06/2021	23/06/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE EN EL CD MENDIZORROTZA, EDIFICIO DE PISCINA, HAY VARIOS FLUORESCENTES Y FOCOS FUNDIDOS.

- PLANTA PRINCIPAL: - VESTUARIO Nº1 (MASCULINO) - 1 FOCO FUNDIDO
  - VESTUARIO Nº 6 (FEMENINO) - 1 FOCO FUNDIDO EN LA ZONA DE DUCHAS
  - VESTUARIO MASCULINO VERANO (ZONA USUARIOS) - 1 FLUORESCENTE FUNDIDO
  - VESTUARIO FEMENINO VERANO (ZONA USUARIAS) - 4 FLUORESCENTES FUNDIDOS Y 2 FOCOS EN CABINAS INDIVIDUALES
  - VESTUARIO FEMENINO VERANO (ZONA CLUBS) - 1 FLUORESCENTE FUNDIDO Y 4 FOCOS FUNDIDOS EN CABINAS INDIVIDUALES Y ASEO DE DISCAPACITADOS.

- PLANTA SEGUNDA: - VESTUARIO MASCULINO PISCINA: - 3 FLUORESCENTES FUNDIDOS

Aviso - 001324

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
2/06/2021	10/06/2021	10/06/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	450/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

SE INFORMA QUE EN CD MENDIZORROTZA, EDIFICIO SOCIAL, VESTUARIO Nº 3 MASCULINO , LA TAPA PROTECTORA DEL ENCHUFE ESTA ARRANCADA.

SE INFORMA QUE EN CD MENDIZORROTZA , EDIFICIO PISCINA, PLANTA BAJA, SALA DE CUADROS ELECTRICOS, EL MAGNETO C19 SE SALTA CONTINUAMENTE Y NO SE SUJETA. PUEDE QUE ESTE MAGNETO HAGA DERIVACIONES PORQUE SE SALTO AYER LA LUZ DE TODA LA PISCINA INTERIOR.

SE INFORMA QUE EN CD MENDIZORROTZA , EDIFICIO PISCINA, PLANTA PRINCIPAL, BAÑOS DEL PASILLO VESTUARIOS DE VERANO HAY VARIOS FOCOS SIN LUZ. EN EL ORDENADOR APARECEN LAS LUCES APAGADAS PERO HAY LUZ ,AUNQUE MUCHOS DE LOS FOCOS NO LUCEN. LA PROGRAMACION HORARIA ESTA BIEN.

Aviso - 001364

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
22/06/2021	22/06/2021	22/06/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE EN EL CD MENDIZORROTZA, EDIFICIO DE PISCINA, VESTUARIO MASCULINO DE VERANO EN LA PARTE INTERIOR, EN LA SEGUNDA LINEA DE LUCES HAY UNA MOLDURA ROTA Y LOS CABLES ESTÁN FUERA Y COLGANDO.

Aviso - 001343

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/06/2021	15/06/2021	15/06/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE EN CD MENDIZORROTZA, EDIFICIO PISCINA HAY DOS FLUORESCENTES FUNDIDAS:
* PLANTA PRINCIPAL, VESTUARIO FEMENINO INDIVIDUAL, EL PRIMERO POR LA ZONA DEL PASILLO DE INVIERNO.
* 2ª PLANTA VESTUARIO FEMENINO JUNTO A LAVABOS.

Aviso - 001356

Aviso en BETI JAI (MENDIZORROTZA)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
18/06/2021	22/06/2021	22/06/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se informa que esta noche el sereno se ha encontrado las luces del frontón Ogueta encendidas con la botonera apagada, ha pulsado el botón correspondiente se han apagado pero se han vuelto a encender.

Aviso - 001252

Aviso en OLARANBE INST DEP

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
6/05/2021	18/06/2021	18/06/2021

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	451/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
PISTAS IZQUIERDA [DE HOCKEY] Y DERECHA [DE FÚTBOL SALA - BALONMANO: ALUMBRADO: TECHO: TIENE 6 FOCOS, QUE NO ENCIENDEN.

A TENER ENCUENTA: SUELO DE LAS PISTAS ES FLOTANTE (NECESARIO MONTAJE ANDAMIO).

Aviso - 001329

Aviso en POLICIA LOCAL (CPD - INFORMATICA)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
3/06/2021	4/06/2021	4/06/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Reparar 2 magnetotérmicos (pasillo calabozos y oficinas planta baja) porque saltan cuando entra en funcionamiento el grupo electrógeno. Persona de contacto: Pedro Asurmendi

Aviso - 001238

Aviso en PALACIO VILLASUSO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
30/04/2021	8/06/2021	8/06/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Planta segunda:
Cambiar una LED fundida en el Salón de Actos

Aviso - 001248

Aviso en PALACIO VILLASUSO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
4/05/2021	8/06/2021	8/06/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Planta segunda:
Reponer bola de luz rota en el Salón de Actos y reparar instalación interior

Aviso - 001354

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
18/06/2021	24/06/2021	24/06/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
REVISION DE PANELES FOTOVOLTAICOS DE CUBIERTA; AL MENOS UNO HA ESTALLADO, Y DEBE HACER VARISO MAS AFECTADOS O DAÑADOS.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	452/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 001345

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
15/06/2021	29/06/2021	29/06/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Solicitamos reparación de un interruptor en la sala Florida, no enciende.

Aviso - 001328

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
3/06/2021	7/06/2021	7/06/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Solicitamos reparación de la luz del pasillo de Auxliar M. Maeztu, no se enciende, el detector de presencia no funciona.

Aviso - 001333

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
4/06/2021	7/06/2021	7/06/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Solicitan anulación del parte referido a la luz del pasillo de la sala auxiliar Mª Maeztu (parte enviado en días anteriores)

Aviso - 001319

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
1/06/2021	4/06/2021	4/06/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Solicitamos reparación urgente de un foco suelto en la entrada de el edificio con riesgo de caida

Aviso - 001279

Aviso en ARANALDE POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
18/05/2021	3/06/2021	30/06/2021

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	453/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
6 luces fundidas en gimnasio polideportivo aranalde

Aviso - 001316

Aviso en ARIZNAVARRA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
1/06/2021	7/06/2021	7/06/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
SE HA FUNDIDO EL FLUORESCENTE SITUADO ENCIMA DE LA MESA DE LOS MONITORES DEL ROCODROMO.

Aviso - 001314

Aviso en ABETXUKO POLI + PISC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
1/06/2021	8/06/2021	8/06/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En el almacén de material bajo piscina y hall de acceso a él, están estropeadas las lamparas de fluorescentes

Aviso - 001313

Aviso en SAN ANDRES POLI + PISC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
31/05/2021	8/06/2021	8/06/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
EN LA ESCALERA QUE SUBE A LAS PISTAS DE PADEL PERO POR EL SIC NO POR LA RAMPA SINO ATRAVESANDO LA EL PASILLO DEL SIC DIRIGIENDONOS AL SERVICIO Y SUBIR ESCALERAS AL FINAL DE LAS ESCALERAS Y A LA IZQUIERDA HAY UN INTERRUPTOR QUE LE FALTA LA TAPA Y POR ESO NO FUNCIONA.

Aviso - 001360

Aviso en SAN ANDRES POLI + PISC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
22/06/2021	22/06/2021	25/06/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
A raiz de la tormenta del jueves, se salta el magneto de cristalera piscina. Probablemente ha entrado agua a un foco. Revisar

Aviso - 001318

Aviso en SAN ANDRES POLI + PISC

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	454/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
1/06/2021	2/06/2021	2/06/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Luz cuarto sumidero INDESA (entre vestuarios 4 y 5)

Aviso - 001338

Aviso en TEATRO PRINCIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/06/2021	10/06/2021	10/06/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Es necesario sustituir un fluorescente fundido en la estrada del TPA, se encuentra sobre un monitor de video.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	455/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 001335

Aviso en ARCHIVO MUNICIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
7/06/2021	1/07/2021	1/07/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En la Sala de Consulta hay un globo fundido encima del mostrador, y también 2 lámparas de pie de las mesas grandes

Revisión de las luces de los baños de la zona de administración (planta baja)

Aviso - 001371

Aviso en AMADIS A TUTELADOS

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
2/07/2021	5/07/2021	5/07/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Apartamento 2 E: URGENTE . Problemas con la luz, se salta uno de los diferenciales.

Aviso - 001377

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
7/07/2021	8/07/2021	8/07/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Hay 3 fluorescentes fundidos en el almacen de indesa (-2)

Aviso - 001399

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/07/2021	28/07/2021	28/07/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

URGE - Hay dos magnetos que no se pueden rearmar en el cuadro -1 de la zona de deportes, son el A2 y A4
La sala de depuración está sin luz.

Aviso - 001392

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	456/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

21/07/2021	22/07/2021	22/07/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

URGE - No llega corriente a los enchufes de la zona de vestuarios y pasillo piscina (sí funcionan los secadores que están situados en la parte derecha de dicho pasillo). Comprobamos el cuadro eléctrico y no observamos nada irregular.

Aviso - 001373

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
2/07/2021	5/07/2021	5/07/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Retirar fluorescentes y bombillas fundidas del almacén del cuadro eléctrico de deportes (-2)

Aviso - 001384

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/07/2021	15/07/2021	15/07/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

URGE - El extractor del baño de 2 planta de la zona socio-cultural, tras el cambio del sistema de luces de dicho espacio, no se para y está funcionando continuamente todo el día.

Aviso - 001339

Aviso en EL PILAR CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/06/2021	10/06/2021	6/07/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Comunican que hay 7 fluorescentes fundidos en la sala de estudio. Los hemos cambiado por nuevas luces y aun así siguen fundidos.

Aviso - 001376

Aviso en EL PILAR CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
7/07/2021	7/07/2021	7/07/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En la sala de exposiciones hay tres focos que parpadean, y uno que está fundido.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	457/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 001372

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
2/07/2021	5/07/2021	5/07/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

PASILLO VESTUARIOS PISCINAS (En la entrada del vestuario familiar)
Al final del pasillo de piscinas hay un foco fundido.

Aviso - 001346

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
15/06/2021	5/07/2021	5/07/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

FALLOS EN LUCES DE EMERGENCIA

PLANTA SÓTANO .

Vestuario 1: Cabina discapacidad
Vestuario 2: Todas excepto la del acceso
Vestuario 3: Cabina discapacidad y zona de duchas
Vestuario 4: Acceso y luz principal
Vestuario 5: Luz principal y luz de duchas
Vestuario 6: Luz principal

Baño Fem: Luz principal
Baño Masc: -no se comprobó-

CANCHA
Luz - última puerta de emergencia (da a pasillo gimnasios)
Luz - puerta de emergencia NW (da a escaleras a calle - zona calderas)
Luz junto a espalderas (fachada Norte)
Luces principales, hay cuatro. Sólo funciona la de la fachada Este

Gimnasio 1:
Luz junto al extintor
2ª luz de las del techo
Gimnasio 2:
Acceso (por el exterior)
Todas las interiores OK

ESCALERAS DE EMERGENCIA
Escalera ESTE (Frente a Pádel): de sótano a primera, todo OK
Escalera Bibliotecas a Talleres, todo OK
Escalera CENTRAL (entre el ascensor y los baños): Falla luz superior.
Escalera OESTE (de SSB a Taquilla Teatro): NO REVISADA

PLANTA PRIMERA .

Sala de Ejercicio:
Luz sobre Elíptica 2

Almacén 1.3 OK

BIBLIOTECA
Luz junto a columna 2
Luz sobre mostrador
Luz en el vértice de la cubierta (punto más alto del techo)

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	458/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 001398

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
26/07/2021	28/07/2021	28/07/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Foco exterior por la salida de emergencia de cancha hacia Portal de Legutiano, esta suelto.
Es la segunda vez que envían el parte.

Aviso - 001391

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/07/2021	28/07/2021	28/07/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Foco exterior por la salida de emergencia de cancha hacia Portal de Legutiano, esta suelto.

Aviso - 001400

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/07/2021	28/07/2021	28/07/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Servicios femeninos biblioteca: reponer los fluorescentes fundidos.

Aviso - 001380

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/07/2021	19/07/2021	19/07/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Hay varias luces en la biblioteca familiar fundidas.

Aviso - 001395

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	459/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

23/07/2021	28/07/2021	28/07/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

EL DIFERENCIAL 16 DEL CUADRO DE PASILLO TALLERES PLANTA 1 VA MAL Y PARA QUE HAYA LUZ EN LOS PASILLOS Y EL ALMACEN LIMPIEZA HAN DEJADO BAJADO EL DIFERENCIAL DE EMERGENCIAS DE ESA LINEA DE DIFERENCIALES.

Aviso - 001381

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/07/2021	14/07/2021	14/07/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Los diferenciales de los vestuarios de cancha se saltan. Comunican que es urgente.

Aviso - 001378

Aviso en ZABALGANA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/07/2021	14/07/2021	14/07/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

VEST. MASC DE PISCINA:
El domingo a 1ª hora no había luz en el vestuario masculino de piscina. Después de comprobar los diferenciales y ver que todo estaba correcto, hemos llamado al electricista (Aritz, tecnocontrol, nos facilitó su contacto por si nos pasaba en fin de semana) y nos ha dicho que probáramos cambiando el diferencial a manual y se ha corregido el problema para hoy. Nos comenta que mañana a primera hora vendrá con el técnico a solucionarlo.
AIC

Aviso - 001383

Aviso en ZABALGANA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/07/2021	19/07/2021	19/07/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Arreglar la tapa de la toma eléctrica exterior del Centro Cívico Zabalgana, a la entrada del edificio, está suelta.
Hemos preguntado a Servicios Eléctricos y nos dicen que solicitemos el arreglo a Mantenimiento.

Aviso - 001374

Aviso en CMAS - ASORES

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
5/07/2021	5/07/2021	5/07/2021

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	460/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
MATERIAL LUMINARIO:
FOCO REFLECTOR FACHADA EXTERIOR EDIFICIO.
FLOURESCANTES (sala de encuentro 2, pasillo planta baja maquinas expendedoras 1)
BOMBILLA DUCHAS HOMBRES PRIMERA PLANA IPARRALDE
BOLON ENTRADA ZONA IPARRALDE

Aviso - 001394

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
22/07/2021	23/07/2021	23/07/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
SE INFORMA QUE EN EL CD MENDIZORROTZA, EDIFICIO PISCINA, PLANTA SOTANO, VESTUARIO MASCULINO 1, 2 Y 3 DE TRABAJADORES NO TIENE LUZ, Y EL DIFERENCIAL S-1 CORRESPONDIENTE A ESE ESPACIO SE SALTA CUANDO LO SUBIMOS.

Aviso - 001350

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
16/06/2021	5/07/2021	5/07/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
SE INFORMA QUE EN EL CD MENDIZORROTZA, ZONA EXTERIOR, PISCINA OLIMPICA, EN EL PEDILUVIO Nº 6 EL CIERRE DE LA PUERTA DE LA TOMA DE CORRIENTE NO FUNCIONA.

Aviso - 001387

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
19/07/2021	23/07/2021	23/07/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
SE INFORMA QUE EN EL CD MENDIZORROTZA, EDIFICIO PISCINA, SEGUNDA PLANTA, VESTUARIO MASCULINO HAY DOS FLUORESCENTES QUE SE ENCUENTRAN PARPADEANDO CONTINUAMENTE.

Aviso - 001375

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
6/07/2021	9/07/2021	15/07/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	461/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

SE INFORMA QUE EN CD MENDIZORROTZA, EDIFICIO PISCINA, VARIOS FOCOS Y FLUORESCENTES FUNDIDOS:
-FOCO BAÑO CHICAS, PLANTA SEGUNDA, JUNTO AL LAVABO
-VARIAS FLUORESCENTE VESTUARIO PISCINA, SEGUNDA PLANTA
-VARIAS FLUORESCENTE ZONA TAQUILLAS, ZONA HUMEDA, SEGUNDA PLANTA
-PLANTA BAJA, PASILLO INTERIOR ZONA VESTUARIOS FEMENINOS KIROLKLUB, PARTE DE ATRAS NO HAY LUZ
-PLANTA BAJA BAÑOS VESTUARIOS DE VERANO, MASCULINOS, EL ULTIMO, FOCO FUNDIDO
-PLANTA SOTANO, VESTUARIOS TRABAJADORES NUMERO 4 CHICAS, FLUORESCENTE Y EN BAÑO CHICAS OTRO.

Aviso - 001158

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
16/03/2021	29/03/2021	5/07/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE EN CD MENDIZORROTZA, EN EL MODULO DE ATLETISMO HAY VARIAS FOCOS FUNDIDOS ENCONTRANDOSE LA ZONA DE SALTO DE ALTURA (COLCHONETAS) SIN LUZ, EN CONCRETO:
-ZONA DE SALTO DE ALTURA (COLCHONETAS): 3 FOCOS FUNDIDOS.
-ENCIMA DE LA PLACA "MARTIN FIZ": 1 FOCO FUNDIDO.
-ENCIMA DE LA PRIMERA PUERTA DE EMERGENCIAS: 1 FOCO FUNDIDO.

Aviso - 001353

Aviso en OLARANBE INST DEP

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
18/06/2021	25/06/2021	1/07/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

PISTAS IZQUIERDA [DE HOCKEY] Y DERECHA [DE FÚTBOL SALA - BALONMANO: ALUMBRADO: TECHO: HAY 14 FOCOS, QUE NO ENCIENDEN:

1.PISTA DE HOCKEY: 8 FOCOS-
2.PISTA DE F.SALA-BM-BC (MULTIUSOS): 6 FOCOS.

OS ADJUNTO 2 CROQUIS CON LA UBICACIÓN DE LOS FOCOS, QUE NO ENCIENDEN EN CADA PISTA.

+A TENER ENCUENTA: SUELO DE LAS PISTAS ES FLOTANTE (NECESARIO MONTAJE ANDAMIO) +.

- -ESTA INSTALACIÓN PERMANECE CERRADA POR LAS MAÑANAS.

- - -PERSONA DE CONTACTO: PATXI, TELÉFONO [58928 O 646959754 / EXTENSIÓN Nº 3241].

Aviso - 001390

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/07/2021	23/07/2021	23/07/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	462/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Revisar el SAI de la segunda planta (Cuarto de Control 2C09) Preguntar por técnicos de audiovisuales.
Parece que no hay tensión de entrada desde el corte eléctrico que se produjo hace unos días.

Aviso - 001389

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
19/07/2021	23/07/2021	23/07/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En la sala sorginetxe hay 2 luces fundidas

Aviso - 001379

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/07/2021	14/07/2021	14/07/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Ayer se produjo una caída de tensión en varios puntos de la zona Norte, media hora antes de un evento. Revisar y solucionar la instalación. Visto anteriormente por Juanra (electricidad).
Preguntar por Txomin.

Aviso - 001385

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/07/2021	19/07/2021	19/07/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Comunican que hay varias luces fundidas :
En el wc femenino de la zona norte ,luz de entrada y luz de wc de minusválidos
En el wc femenino de Portilla hay una luz que parpadea, otra está fundida y le falta el cristal y 2 de los fluorescentes fallan.
En el wc masculino de Portilla hay una luz que parpadea
En la trasera de Francisco (donde la vajilla) hay 2 luces fundidas
En la trasera de Gasteiz hay 2 luces fundidas

Aviso - 001244

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
3/05/2021	11/05/2021	9/07/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Dos plafones fundidos, uno junto al ascensor norte en segunda planta. Otro, bajando las escaleras desde la segunda al primer rellano (difícil acceso por altura tiene este último)

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	463/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 001349

Aviso en MENDIZORROTZA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
16/06/2021	1/07/2021	1/07/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se informa que cuando se conectan los motores para bajar la barra de focos se saltan los térmicos.
Se informa hay una lampara led en el graderío D que parpadea constantemente.

Se podría cambiar en el caso de que se contrate una plataforma para arreglar la cortina anti-incendios.

Aviso - 001348

Aviso en MENDIZORROTZA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
16/06/2021	5/07/2021	5/07/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Revisar protecciones vara escénica. IMPORTANTE: Antes de acudir contactar con Gotzon (620728139).

Aviso - 001382

Aviso en PARQUE GAMARRA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/07/2021	19/07/2021	19/07/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SOLICITAMOS EN EL PARQUE DE GAMARRA EN LA PLANTA 1º DEL EDIFICIO SOCIAL EN EL BAÑO MASCULINO LA REPOSICIÓN DE UN FLUORESCENTE DE LED FUNDIDO.

Aviso - 001171

Aviso en PARQUE GAMARRA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
23/03/2021	23/03/2021	7/07/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SOLICITAMOS EN EL PARQUE DE GAMARRA LA SUSTITUCIÓN DE CUATRO LÁMPARAS FUNDIDAS EN LAS PISTAS DE PADEL Y TENIS. EN LAS DE PADEL HAY TRES FUNDIDOS EN LA PISTA 1, EN DISTINTOS POSTES, Y OTRO EN LA PISTA 4. EN LAS DE TENIS UNO FUNDIDO EN CADA PISTA.

Aviso - 001336

Aviso en TEATRO PRINCIPAL

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	464/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
9/06/2021	10/06/2021	7/07/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Necesitamos disponer de suministro de al menos 100 unidades de bombillas regulables para el Teatro Principal porque se funden a menudo, prácticamente en cada función y es necesario reponerlas constantemente.
Adjunto foto del modelo de bombilla y lámpara de soporte.

Aviso - 001301

Aviso en TEATRO PRINCIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
25/05/2021	27/05/2021	7/07/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

es necesario reponer las bombillas fundidas en los plafones de gran tamaño situados en Anfiteatro 1 y 2 De los 5 plafones 4 tienen todas sus lámparas fundidas y el restante, al menos la mitad.
Adjunto foto de ubicación.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	465/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 001404

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
29/07/2021	1/08/2021	1/08/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Ayer se reparó el diferencial A2 que corresponde a la Sala de Depuración pero vuelve a saltar y no hay luz en esa Sala. Comunican que es urgente.

Aviso - 001414

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
11/08/2021	24/08/2021	24/08/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Enchufe suelto en cuarto socorristas (piscina)

Aviso - 001407

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
2/08/2021	6/08/2021	6/08/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

La fluorescente del medio de la sala de ejercicio no funciona.

Aviso - 001405

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
30/07/2021	1/08/2021	1/08/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

No hay luz en el bajo piscina en la zona de oficinas técnicas. El problema es del cuadro eléctrico de pasillo de talleres en la planta 1. Al subir el diferencial 16 salta el principal de esa línea. Bajando el diferencial de emergencias que está al lado y subiendo el 16 sí que vuelve la luz al bajo piscina.

Aviso - 001410

Aviso en BLAS DE OTERO C DIA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	466/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

9/08/2021	10/08/2021	10/08/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Parte de las luces led de la sala de manualidades está fundida.
(avisado Ibai)

Aviso - 001416

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/08/2021	24/08/2021	24/08/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

OFICINA SERVICIO DEPORTE.- Se solicita se revisen las luminarias de la planta baja ya que hay varias que no funcionan y hay un puesto de trabajo con poca luz

Aviso - 001415

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
11/08/2021	24/08/2021	24/08/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE: EN EL CD MENDIZORROTZA, EDIFICIO PISCINAS, PLANTA BAJA, VESTUARIO MASCULINO DE VERANO, EN UNA DE LAS CABINAS INDIVIDUALES PARA CAMBIARSE SE HA CAÍDO EL FOCO Y EL EMBELLECEDOR POR LO QUE NO TIENE LUZ.

Aviso - 001411

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/08/2021	24/08/2021	24/08/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA DE QUE EN EL CD MENDIZORROTZA, EN LA PLANTA BAJA EN LOS VESTUARIOS DE VERANO, MASCULINO Y FEMENINO, VARIOS FLUORESCENTES NO LUCEN.
PLANTA SEGUNDA, ZONA DE TAQUILLAS DE PISCINAS, 4 FLUORESCENTES NO LUCEN.

Aviso - 001408

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
4/08/2021	6/08/2021	6/08/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	467/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

SE INFORMA QUE EN EL C.D. MENDIZORROTZA, PLANTA SÓTANO, VESTUARIOS FEMENINOS 4 Y 5, ESTÁN FUNDIDOS 4 FOCOS DE LUZ DE TECHO REDONDOS Y EN LOS BAÑOS FEMENINOS DE TRABAJADORAS ESTÁ FUNDIDA LA FLORESCCENTE ALARGADA (JUNTO A PUERTA DE ENTRADA).

Aviso - 001393

Aviso en PALACIO VILLASUSO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/07/2021	4/08/2021	4/08/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Regular los detectores de presencia (encendido de luces) en el baño del patio y en el de señoras de la segunda planta. Las luces se quedan encendidas.

Para cualquier aclaración preguntar por Josean.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	468/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 001444

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
8/09/2021	13/09/2021	13/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se precisa conectar a corriente el extractor del baño femenino 2ª planta zona socio-cultural. También ampliar el tiempo de la luz de presencia.

Aviso - 001470

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
24/09/2021	27/09/2021	27/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Dentro de un enchufe de la Sala de Encuentro se ha quedado un trozo de clavija de enchufe. Está inutilizado

Aviso - 001459

Aviso en ARRIAGA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/09/2021	21/09/2021	21/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

EN EL CENTRO CÍVICO ARRIAGA SE SOLICITA LA REVISIÓN DE LOS INTERRUPTORES QUE ENCIENDEN LAS LUCES DEL VESTÍBULO DE ACCESO A LUDOTECA, SERVICIO SOCIAL DE BASE... A VECES FALLAN, SE QUEDAN BLOQUEADOS.

Aviso - 001439

Aviso en ARRIAGA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
7/09/2021	9/09/2021	9/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

(03/09/2021) - Hay un plafón en el taller de pintura que cuelga del techo sujeto por los cables de electricidad.
Se ha roto uno de los muelles que lo sujetan al techo y se ha desprendido.
Es necesario cambiar dicho plafón por otro.

Aviso - 001434

Aviso en ARRIAGA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	469/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

7/09/2021	9/09/2021	9/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

(01/09/2021) - El interruptor que enciende las luces de la entrada a la sala de encuentro planta baja está agarrotado y no funciona correctamente.
No se pueden encender las luces.

Aviso - 001460

Aviso en EL CAMPILLO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/09/2021	22/09/2021	22/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Sustituir un fluorescente fundido en el despacho nº 5 del Servicio Social de Base.

Aviso - 001468

Aviso en EL PILAR CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
24/09/2021	27/09/2021	27/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

LUZ FUNDIDA EN LA SALA DE ENCUENTRO.

Aviso - 001466

Aviso en EL PILAR CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
24/09/2021	24/09/2021	24/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Hay varias lámparas en la sala de encuentro que hacen ruido desde que se encienden hasta que se apagan.
El interruptor es el segundo de la derecha.
Urge hacer la reparación porque va anocheciendo cada vez más temprano y el ruido se hace bastante pesado cuando está encendida.

Aviso - 001472

Aviso en EL PILAR CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
27/09/2021	27/09/2021	27/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	470/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

En el vestíbulo del sótano, (antes de entrar en los vestuarios) hay una fluorescente fundida.

Aviso - 001426

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
7/09/2021	7/09/2021	7/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

PLANTAS BAJA, PRIMERA Y SÓTANO

FOCOS DE PASILLOS Y ZONAS COMUNES

Hay muchos que están fundidos. Se solicita revisión general y sustitución de los dañados o fundidos.

Aviso - 001425

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
7/09/2021	8/09/2021	8/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

PIM-C.C.JUDIMENDI- VESTUARIO MASCULINO Nº2 CANCHA

NO SE PUEDE REARMAR EL DIFERENCIAL 3D2 CORRESPONDIENTE A LOS ENCHUFES DEL VESTUARIO MASCULINO Nº 2 DE CANCHA.

Aviso - 001427

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
7/09/2021	8/09/2021	8/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

(25/08/2021) - Un foco de la entrada a biblioteca de adultos, encima del mostrador de la bibliotecaria se ha caído.

Aviso - 001424

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
7/09/2021	7/09/2021	7/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	471/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

ESCALERAS DE EMERGENCIA ESTE Y OESTE

Extremo Este, frente a pista de pádel
Extremo Oeste, al final de despachos de Trabajadoras sociales

En ambas escaleras se halla fundido un fluorescente.

Aviso - 001418

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
7/09/2021	8/09/2021	8/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Uno de los fluorescentes del vestuario masculino de piscina está fundido.

Aviso - 001423

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
7/09/2021	8/09/2021	8/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
(24/08/2021) - ESCALERA DE EMERGENCIA ESTE (frente a pista de pádel)

El sensor de movimiento de la puerta de planta primera no funciona y cuando se accede a la escalera de emergencia desde planta primera (para bajar abajo) no se encienden las luces de la escalera.

Aviso - 001440

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
7/09/2021	10/09/2021	10/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
(06/09/2021) - Vestuario descapacitados piscina. El pulsador de la alarma de ayuda esta roto, se sale de la pared. Es en el vestuario derecho al lado de las taquillas.

Aviso - 001467

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
24/09/2021	24/09/2021	24/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Ipar1 ; Zona Biblioteca adultos ; en la pared derecha de acceso a el sobrepiso biblioteca interruptor blanco qué no funciona.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	472/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 001401

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/07/2021	2/09/2021	2/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Es necesario revisar el magnetotérmico que está en uno de los cuadros de corriente del escenario marcado como "bombas calle" porque salta desde hace 2 días. Creemos que si estas bombas no funcionan puede inundarse alguna parte del centro cívico.

El cuadro está situado en la pared izquierda del escenario (según se mira).

Aviso - 001437

Aviso en JUDIMENDI CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
7/09/2021	8/09/2021	9/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

(03/09/2021) -
Los enchufes de los vestuarios masculino y femenino (zona de lavabos) están medio sueltos.

Aviso - 001436

Aviso en JUDIMENDI CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
7/09/2021	8/09/2021	9/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

(03/09/2021) - Una de las luminarias de la zona de las duchas del vestuario femenino de piscina no funciona, apenas da luz.

Aviso - 001413

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/08/2021	2/09/2021	2/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

FRONTON INTERIOR : ASEO FEMENINO DE EMPLEADOS , LAMPARA FUNDIDA , SE SOLICITA REPOSICION .
INSTALACION EN USO ACTUALMENTE COMO VACUNODROMO .

Aviso - 001406

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	473/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
2/08/2021	2/09/2021	2/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En el Servicio Social de Base, despacho C21 (Cristina), no funciona el alumbrado.

Aviso - 001412

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/08/2021	2/09/2021	2/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
URGENTE, REVISAR BATERIA DE CONDENSADORES, SE HA QUEMADO Y HAN INTERVENIDO BOMBEROS.

Aviso - 001402

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/07/2021	2/09/2021	2/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Es necesario recolocar y atornillar a la pared el cuadro eléctrico que esta en la parte izquierda del escenario, al fondo, porque está suelto.

Aviso - 001446

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/09/2021	14/09/2021	14/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
ZONA VESTUARIOS DE FUTBOL : ALMACEN BAJO ESCALERAS (MATERIAL DEPORTIVO) NO FUNCIONA LA LUZ, SE SOLICITA REVISION .

- -PERSONA DE CONTACTO: ESTHER, GALLEGO - TÉLEFONOS [53240 O 629.284.671 / EXTENSIÓN Nº 3240].

Aviso - 001441

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
7/09/2021	9/09/2021	9/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	474/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Descripción del aviso :
Saliendo desde el almacén de piscina hacia el patio donde están las climatizadoras y en la pared de la derecha, la caja de conexion de cables tiene la tapa caída y el tubo que llega y sale del mismo esta despegado de la pared.

Aviso - 001447

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/09/2021	14/09/2021	14/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En la sala Polivalente 1 uno de los interruptores no funciona y se queda la luz encendida

Aviso - 001433

Aviso en ZABALGANA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
7/09/2021	13/09/2021	13/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
(01/09/2021) - El foco que está en el pasillo entre botiquín y almacén (piscina), el más cercano a la puerta del almacén parpadea.

Aviso - 001450

Aviso en ZABALGANA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
15/09/2021	17/09/2021	17/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
La luz del vestuario femenino de personal no se apaga.

Aviso - 001454

Aviso en ZABALGANA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
16/09/2021	17/09/2021	17/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Piscina: el enchufe que esta al lado del banco de la piscina de nado, tiene los tornillos sueltos. No podemos apretar por que han cogido holgura.

Aviso - 001366

Aviso en ZABALGANA CCIVICO

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	475/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
24/06/2021	25/06/2021	14/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

PISCINA:

Los focos que se encuentran en el extremo de los ventanales no se encienden (vaso grande).
Hemos probado a bajar y subir diferenciales y no ha funcionado.

Aviso - 001403

Aviso en ZABALGANA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
29/07/2021	2/09/2021	2/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

No tenemos luz en el sótano sur: Zona vestuarios trabajadores y cuarto maquinas depuración . Lo pasamos de automático a manual para que giroa pueda operar.

Aviso - 001428

Aviso en BLAS DE OTERO C DIA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
7/09/2021	10/09/2021	10/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

(26/08/2021) - El timbre de la puerta de entrada al Centro de Atención Diurna, no funciona.

Aviso - 001442

Aviso en IGNACIO ELLACURIA C FORMATIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
8/09/2021	9/09/2021	9/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En el edificio de oficinas y aulas de Ellacuria, el diferencial de alumbrado que protege las diferentes plantas, ubicado en conserjería, se cae y deja sin luz algunos puntos.

Persona de contacto : Mikel de Frutos

Aviso - 001474

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/09/2021	29/09/2021	29/09/2021

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	476/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se informa de las siguientes deficiencias de alumbrado detectadas en el edificio de piscina

Planta sótano, vestuario nº2 masculino, primer foco fundido.

Planta baja, vestuario nº2, segundo foco del fondo fundido, vestuario nº3 el de encima del lavabo, y vestuario femenino nº4 el primer foco.

Planta segunda dos focos en el pasillo

Aviso - 001464

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
23/09/2021	23/09/2021	23/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se informa hay un magneto que no se puede rearmar, tira el diferencial del alumbrado del gimnasio del módulo. Comunican que es urgente.

Aviso - 001465

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
23/09/2021	23/09/2021	23/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se informa que en la planta baja del edificio de piscina, en la cabina individual masculina con ducha, tiene el foco fundido.

Aviso - 001422

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
7/09/2021	10/09/2021	10/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
(24/08/2021) - Se informa hay un puesto de administración en la planta baja que está en penumbra debido a que una línea de lámpara no funcionan

Aviso - 001432

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
7/09/2021	10/09/2021	10/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	477/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Descripción del aviso :
(01/09/2021) - SE INFORMA DE QUE EN EL CD MENDIZORROTZA, EDIFICIO PISCINAS, PLANTA BAJA, EL VESTUARIO MASCULINO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES (ZONA A, LLAVE P-39) NO TIENE LUZ (PROBABLEMENTE POR LUMINARIA FUNDIDA, YA QUE LAS LUMINARIAS ADYACENTES FUNCIONAN CORRECTAMENTE). POR FALTA DE LUZ NO SE PUEDE UTILIZAR.

Aviso - 001435

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
7/09/2021	10/09/2021	10/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
(02/09/2021) - SE INFORMA QUE EN LAS OFICINAS DEL CD MENDIZORROTZA EN LA PLANTA SEGUNDA EN EL DESPACHO ÚLTIMO DEL FONDO DEL PASILLO EL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO DE LUCES SE ENCUENTRA ESTROPEADO.

Aviso - 001475

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/09/2021	29/09/2021	29/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
(Ampliación parte anterior)
Se informa de las siguientes deficiencias de alumbrado detectadas en el edificio de piscina

Planta sótano, vestuario nº2 masculino, primer foco fundido.

Planta baja, vestuario nº2, segundo foco del fondo fundido, vestuario nº3 el de encima del lavabo, y vestuario femenino nº4 el primer foco.

Planta segunda cuatro fluorescentes fundidos; dos en el pasillo de taquillas (está en penumbra), y otros dos en la zona de botiquín y acceso al almacén

Aviso - 001476

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/09/2021	29/09/2021	29/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se informa que la semana pasada se salto tres veces el diferencial del alumbrado de la sala fitness de kirolklub del edificio de piscina, concretamente el lunes 20, viernes 24 y domingo 26.

Por si les sirviera de ayuda, esto ocurrió entre las 20:00 y las 21:00 horas.

Aviso - 001480

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	478/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

OFICINAS. Se solicita se arregle lo antes posible el interruptor del alumbrado de la entrada ya que en este vestíbulo está la alarma y el reloj de fichar y a primer hora de la mañana no se ven.

Aviso - 001461

Aviso en BETI JAI (MENDIZORROTZA)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/09/2021	22/09/2021	22/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se informa que los plafones de las escaleras laterales exteriores no se apagan en modo automático.

Aviso - 001448

Aviso en BETI JAI (MENDIZORROTZA)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/09/2021	15/09/2021	15/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Debido a la retransmisión de partidos de pelota este domingo día 19 desde el frontón Ogueta se solicita se compruebe que los dos enchufes cetac de 63 amperios del cuadro exterior para eventos están operativos.

Aviso - 001455

Aviso en BETI JAI (MENDIZORROTZA)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/09/2021	17/09/2021	17/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se informa se ha estropeado el interruptor de encendido de la oficina de control e información

Aviso - 001449

Aviso en OLARANBE INST DEP

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
15/09/2021	15/09/2021	15/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	479/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

- SE SOLICITA EL SUMINISTRO DE 2 CAJAS DE LAMPARAS FLUORESCENTES Y SUS CEBADORES CORRESPONDIENTES, PARA LAS SUSTITUCIONES DE LOS EDIFICIOS DE LA INSTALACIÓN.

REFERENCIA DE LAS LAMPARAS FLUORESCENTES: ECO 32W 840, LARGURA: 1,20 M.

DEPOSITAR EL SUMINISTRO EN LA OFICINA DE INFORMACIÓN [UBICADA EN EL EDIFICIO DE VESTUARIOS Y OFICINAS DEL CAMPO Nº1, PLANTA BAJA, PASILLO DE VESTUARIOS]..

- -ESTA INSTALACIÓN PERMANECE CERRADA POR LAS MAÑANAS.

- - -PERSONA DE CONTACTO: PATXI, TELÉFONOS [58928 O 646.959.754 / EXTENSIÓN Nº 3241.

Aviso - 001429

Aviso en OLARANBE INST DEP

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
7/09/2021	13/09/2021	13/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

(27/08/2021) - EDIFICIO VESTUARIOS (ZONA CAMPO Nº2) , SOLICITUD DE REVISION Y REPOSICION DE LUCES , UNA EN ZONA DE W.C Y OTRA ENCIMA DEL LAVABO , NO FUNCIONAN .

Aviso - 001469

Aviso en OLARANBE INST DEP

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
24/09/2021	27/09/2021	27/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

-PUERTA ACCESO / SALIDA IDERECHA A LA INSTALACIÓN: VESTÍBULO [A MANO DERECHA]: LOS BAÑOS PÚBLICOS EXISTENTES EN ESTA ZONA: EN LOS BAÑOS MASCULINO : CABINAS : 2ªCABINA (INODORO): ALUMBRADO: PLAFÓN TECHO: LAMPARAS O BOMBILLA, NO ENCIENDE.

- -ESTA INSTALACIÓN PERMANECE CERRADA POR LAS MAÑANAS.

- - -PERSONA DE CONTACTO: PATXI, [TELFNOS. 646.959.754 O 58928 Y EXTENSIÓN Nº 3241].

Aviso - 001462

Aviso en POLICIA LOCAL (CPD - INFORMATICA)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/09/2021	22/09/2021	22/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Comunican que se dispara el magnetotérmico en el cuadro de alumbrado al encender las luces de las salas.
Importante: para acceder a la sala es necesario que se avise PREVIAMENTE al tlfno 945161462 para acompañarles y facilitar el acceso.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	480/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 001419

Aviso en PALACIO VILLASUSO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
7/09/2021	15/09/2021	15/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Planta baja (patio)
Las luces del baño se quedan encendidas.

Aviso - 001463

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
22/09/2021	22/09/2021	22/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Solicitan reparación de la luz del baño femenino del mostrador norte. La luz está ubicada en el segundo inodoro a la derecha de la puerta.

Aviso - 001438

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
7/09/2021	17/09/2021	17/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

(03/09/2021) - - No tenemos luz en los almacenes de merchan y poster

Aviso - 001458

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/09/2021	21/09/2021	21/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Solicitan reparación de la luz de emergencia del almacén de soportes. Está suelta y se queda colgando del cable.

Aviso - 001457

Aviso en LANDAZURI POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/09/2021	20/09/2021	20/09/2021

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	481/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
No funcionan las siguientes luces:

1ª PLANTA

- Salida del ascensor: 1 pantalla con 3 fluorescentes

- Vestuario femenino nuevo: 2 focos

- Vestuario masculino nuevo: 1 foco

ZONA VESTUARIOS VIEJOS

- Vestuario femenino viejo: 1 fluorescente

- Vestuario masculino viejo: 1 fluorescente

Aviso - 001451

Aviso en LANDAZURI POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
15/09/2021	17/09/2021	17/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
No funcionan las siguientes luces:

- Oficina: 3 fluorescentes

- Hall planta baja: 2 fluorescentes.

- Vestuario femeninio nuevo: 2 focos

- Vestuario masculino nuevo: 1 foco

Aviso - 001421

Aviso en MENDIZORROTZA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
7/09/2021	10/09/2021	10/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
(24/08/2021) - Se informa hay una luminaria estanca rota en el pasillo lateral sur

Aviso - 001471

Aviso en SAN ANDRES POLI + PISC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
27/09/2021	28/09/2021	28/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Enchufes de servicios, tanto masculino como femenino, en trasera SIC. No funciona ninguno

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	482/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 001445

Aviso en SAN ANDRES POLI + PISC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/09/2021	14/09/2021	14/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

El led de la derecha del vestuario 5 de cancha no ilumina.

Aviso - 001420

Aviso en PARQUE GAMARRA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
7/09/2021	15/09/2021	15/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE SOLICITA EN EL PARQUE DE GAMARRA LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ENCENDIDO Y APAGADO DE LA LUZ EXTERIOR DEL BAÑO MASCULINO QUE SE ENCUENTRA EN FRENTE DEL CHIRINGUITO, EN LA ZONA DEL PASEO.

Aviso - 001443

Aviso en TEATRO PRINCIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
8/09/2021	9/09/2021	9/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Es necesario sustituir la lámpara del foco que alumbra el cartel de temporada en el hall de acceso a anfiteatro impar.

Aviso - 001430

Aviso en TEATRO PRINCIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
7/09/2021	9/09/2021	9/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

(30/0/2021) - Es necesario realizar una revisión general de luminarias y sustituir las bombillas fundidas que sea necesario antes del inicio de la temporada el próximo 19 de septiembre.

Aviso - 001431

Aviso en TEATRO PRINCIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	483/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

7/09/2021	9/09/2021	9/09/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

(30/08/2021) - Necesitamos disponer de suministro de al menos 100 unidades de bombillas regulables para el Teatro Principal porque se funden a menudo, prácticamente en cada función y es necesario reponerlas constantemente.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	484/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 001540

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
25/10/2021	30/10/2021	30/10/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Revisar la iluminación del porche del centro cívico Aldabe o en caso de no haber instalar una luz con temporizador.

Aviso - 001486

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
1/10/2021	14/10/2021	14/10/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

La luz no funciona en sala de depuración.

Aviso - 001548

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/10/2021	29/10/2021	29/10/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Revisar luminarias de la zona bajo piscinas. De las que sí están conectadas para que enciendan, hay varias apagadas.

Aviso - 001545

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
27/10/2021	29/10/2021	29/10/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se ha caído la protección de la luz de emergencia de la entrada a camerinos. La dejamos en la bandeja de mantenimiento.

Aviso - 001507

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/10/2021	14/10/2021	13/10/2021

DATOS DE LA TAREA

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	485/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Descripción del aviso :
No funcionan las luces del vestuario femenino piscinas. (No se rearma el magnetotérmico).
Es urgente.

Aviso - 001531

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
22/10/2021	30/10/2021	30/10/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se precisa retirada de cableado, torreta de toma de corriente y canaleta en el KZgune por retirada de algunos equipos.
Contactar con coordinador del centro (Jokin 56462)

Aviso - 001542

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
27/10/2021	30/10/2021	30/10/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Interruptor 52 luces de cancha está roto, y a veces da calambre.

Aviso - 001511

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
La luz no funciona en sala de depuración.

Aviso - 001514

Aviso en EL CAMPILLO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
15/10/2021	30/10/2021	30/10/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Sustituir dos fluorescentes de la Unidad Administrativa del servicio Social de Base.

Aviso - 001527

Aviso en EL PILAR CCIVICO

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	486/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/10/2021	29/10/2021	29/10/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
FLUORESCENTE FUNDIDO EN LA SALA DE ENCUENTRO.
EL FLUORESCENTE QUE REPARARON SIGUE HACIENDO RUIDO. ES URGENTE PORQUE CADA VEZ ANOCHECE ANTES.

Aviso - 001516

Aviso en EL PILAR CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
18/10/2021	30/10/2021	30/10/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Comunican que están sin electricidad en una parte del edificio.

Aviso - 001521

Aviso en EL PILAR CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
19/10/2021	29/10/2021	29/10/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Tras el corte de luz del día 16 de Octubre hay zonas del centro que no tienen tensión eléctrica. En el gimnasio hay una zona sin luz, en la sala de estudio varias filas sin tensión, en la zona del SIC no llega a la climatización, y dentro de la zona de técnicos hay algunos dispositivos que están dando problemas.

Aviso - 001541

Aviso en EL PILAR CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
27/10/2021	29/10/2021	29/10/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En la oficina del SIC se ha caído del techo una tapa redonda tipo foco, aunque no la usamos como iluminación. Observamos que una de las pestañas estaba rota. Se solicita vengan a repararlo.

Aviso - 001495

Aviso en EL PILAR CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
7/10/2021	14/10/2021	14/10/2021

DATOS DE LA TAREA

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	487/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Descripción del aviso :
HAY QUE CAMBIAR UN FLUORESCENTE DEL ACCESO AL ASCENSOR EN LA PLANTA -1

Aviso - 001488

Aviso en EL PILAR CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
4/10/2021	14/10/2021	14/10/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Hay un fluorescente fundido en la biblioteca de adultos. Su ubicación: según se sube por el ascensor, es el cuarto panel de luces que da al pasillo.

Aviso - 001484

Aviso en EL PILAR CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
1/10/2021	14/10/2021	14/10/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Hay dos luces fundidas en la sala de estudio, entrando desde el ascensor a la izquierda

Aviso - 001477

Aviso en HEGOALDE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/09/2021	17/10/2021	17/10/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Reponer luminarias de bibliotecas:
- Biblioteca adultos: 6 luces
-Biblioteca familiar: 2 luces

Aviso - 001506

Aviso en HEGOALDE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/10/2021	18/10/2021	18/10/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
LUMINARIAS FUNDIDAS EN VESTUARIOS DE PISCINA Y EN PLAYA DE PISCINA.

Aviso - 001491

Aviso en HEGOALDE CCIVICO

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	488/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
5/10/2021	17/10/2021	17/10/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

No funciona el interruptor que está situado en la pared derecha del escenario, según se mira a éste. Debería encender las luces de guardia que están encima de él.

Aviso - 001513

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

A mitad del pasillo de piscina hay un enchufe suelto

Aviso - 001520

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
19/10/2021	30/10/2021	30/10/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

VESTUARIOS DE PISCINA - Vestuario Familiar

Cabina de WC. Luminaria fundida o estropeada

Aviso - 001502

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
8/10/2021	14/10/2021	14/10/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

TEATRO FELIX PETITE.- Es necesario arreglar tres enchufes de la pared en la parte trasera del escenario, no les llega corriente y aparentemente estando todas las protecciones subidas. Los enchufes están marcados con una X de cinta de papel.
El embellecedor de los enchufes está encima de la mesa del almacén del teatro.

Aviso - 001535

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
25/10/2021	29/10/2021	29/10/2021

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	489/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Es necesario arreglar tres enchufes de la pared en la parte trasera del escenario, no les llega corriente y aparentemente están todas las protecciones subidas. Los enchufes están marcados con una X de cinta de papel.
El embellecedor de los enchufes está encima de la mesa del almacén del teatro.

Aviso - 001487

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
1/10/2021	14/10/2021	14/10/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Hay un foco fundido en el baño masculino del servicio social de base, no tenemos lamparas de recambio (26W/840 4 pin)

Aviso - 001497

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
7/10/2021	14/10/2021	14/10/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Hay un foco fundido en el baño masculino del servicio social de base.

Aviso - 001501

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
8/10/2021	14/10/2021	14/10/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Iparralde 1:vestuario femenino de piscina dos fluorescentes fundidos
zona de taquillas piscina dos fluorescentes fundidos
escaleras de subida de piscina a tornos fluorescente fundido
pasillo previo a la entrada a vestuarios de cancha otro fluorescente fundido

Aviso - 001509

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Varios de los enchufes que hay en el vestuario femenino de piscinas en la zona de lavabos frente a la puerta de acceso, no funcionan.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	490/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 001456

Aviso en JUDIMENDI CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/09/2021	17/09/2021	30/10/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

PASILLO PLANTA BAJA, EL ENCHUFE DE LA PARED JUNTO A LA SEGUNDA PUERTA DE LA CANCHA Y LA "SERPIENTE" NO FUNCIONA.

Aviso - 001554

Aviso en JUDIMENDI CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

PISCINA ZONA DE DUCHAS
EL FLUORESCENTE QUE ESTA ENCIMA DE LAS DUCHAS DE PISCINA SE HA CAIDO, SE HAN SOLTADO LOS TORNILLOS QUE LO SUJETABAN AL TECHO. AHORA ESTA APOYADO SOBRE LA PARED DE LA DUCHA.
URGE REPARACION

Aviso - 001526

Aviso en JUDIMENDI CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
20/10/2021	29/10/2021	29/10/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

CC JUDIMENDI
PISCINA ZONA DE DUCHAS

EL FLUORESCENTE QUE ESTA ENCIMA DE LAS DUCHAS DE PISCINA SE HA CAIDO, SE HAN SOLTADO LOS TORNILLOS QUE LO SUJETABAN AL TECHO. AHORA ESTA APOYADO SOBRE LA PARED DE LA DUCHA.
URGE REPARACION.

Aviso - 001537

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
25/10/2021	29/10/2021	29/10/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

ZONA VESTUARIOS DE FUTBOL : LUZ DE W.C. DE VESTUARIO Nº8 FALLA , SE SOLICITA REVISION .
- -PERSONA DE CONTACTO: ESTHER, GALLEGO - TÉLEFONOS [53240 O 629.284.671 / EXTENSIÓN Nº 3240].

Aviso - 001550

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	491/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/10/2021	28/10/2021	28/10/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

ZONA VESTUARIOS DE FUTBOL : PASILLO DE VESTURIOS Nº1 A Nº3 , LUMINARIA COMPLETAMENTE DESCOLGADA , SE SOLICITA REVISION , SE COMUNICA TELEFONICAMENTE POR LA URGENCIA EN LA REPARACION (Oskar ha llamado a Ibai).

- -PERSONA DE CONTACTO: ESTHER, GALLEGO - TÉLEFONOS [53240 O 629.284.671 / EXTENSIÓN Nº 3240].

Aviso - 001490

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
5/10/2021	14/10/2021	14/10/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

El interruptor de alumbrado del taller nº 2 está estropeado.

Aviso - 001494

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
6/10/2021	17/10/2021	17/10/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

FRONTON INTERIOR : VESTUARIO Nº2 LUMINARIA (CENTRAL) FALLA , LOS DOS FLUORESCENTES NO FUNCIONA , SE SOLICITA REVISON .
LUMINARIA EN ALTURA .
.

INSTALACION EN USO ACTUALMENTE COMO VACUNODROMO .

Aviso - 001512

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

FRONTON INTERIOR : ASEOS FEMENINO Y MASCULINO DE PUBLICO , EN AMBOS NO FUNCIONA DOS LUMINARIAS (DOS EN CADA UNO) , SE HAN COMPROBADO DIFERENCIALES (TODO OK) , PODRIA SER UN DETECTOR DE PRESENCIA , SE SOLICITA REVISION .

- - -PERSONA DE CONTACTO : ESTHER, TELÉFONOS [629.284.671 O 53240 / EXT.Nº3240].

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	492/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 001503

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
8/10/2021	14/10/2021	14/10/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Falla el interruptor de alumbrado en vestuario adaptado nº 2 de piscina.

Aviso - 001522

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
19/10/2021	30/10/2021	30/10/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

FRONTON INTERIOR : ASEO JUGADODES MASCULINO (ACCESO POR ZONA DE RAMPA ADAPTADA), NO SE ENCIENDE LA LUZ ,DIFERENCIALES COMPROBADOS , POSIBLE FALLO DE DETECTOR DE PRESENCIA , SE SOLICITA REVISION .
INSTALACION EN USO ACTUALMENTE COMO VACUNODROMO .
- - -PERSONA DE CONTACTO : ESTHER, TELÉFONOS [629.284.671 O 53240 / EXT.Nº3240].

Aviso - 001532

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
22/10/2021	29/10/2021	29/10/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En la sala de estudio hay tres filas de enchufes que no funcionan. Están en el segundo grupo de mesas entrando a la derecha. Están marcados con una pegatina naranja.

Aviso - 001549

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/10/2021	30/10/2021	30/10/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Comunican las siguientes luminarias fundidas:
- PLANTA SÓTANO.
Distribuidor sótano 2 focos en altura
- PLANTA PRIMERA:
Aseo femenino dos luminarias fundidas

Aviso - 001482

Aviso en MUSIKA ETXEA C FORMATIVO

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	493/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
30/09/2021	17/10/2021	17/10/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Comunican la siguiente incidencia: LOS APLIQUES DE LAS ESCALERAS A LOS ALMACENES NO FUNCIONAN. SERÍA NECESARIO ARREGLARLOS. NO SE TRATA DE LOS APLIQUE ES UN INTERRUPTOR DETRAS DE UNA PUERTA QUE HAN OLVIDADO QUITARLO Y PONERLO CIEGO, EN ALGUNA OCASION LE HAN DADO Y LOS APLIQUES NO SE ENCIENDEN, ES EL UNICO QUE FALTA POR CAMBIAR, UN SALUDO.

Aviso - 001539

Aviso en MUSIKA ETXEA C FORMATIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
25/10/2021	29/10/2021	29/10/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

INTERRUPTOR AVERIADO EN EL PASILLO DE LOS GIGANTES.

Aviso - 001510

Aviso en ARIZNAVARRA CSCM

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/10/2021	17/10/2021	17/10/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SUSTITUCIÓN FOCOS FUNDIDOS:
-DOS FLUORESCENTES EN FORMA DE U EN FRENTE DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN. SE HA PROBADO A PONER BOMBILLAS NUEVAS Y NO FUNCIONABAN.
-UN FLUORESCENTE ALARGADO JUSTO ENCIMA DEL LAVABO DEL VESTUARIO DEL PERSONAL DEL CENTRO.

Aviso - 001500

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
8/10/2021	30/10/2021	30/10/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE EN EL CD MENDIZORROTZA, EDIFICIO PISCINA, PLANTA PRIMERA, SALA 1, HAY UN FLUORESCENTE QUE ESTÁ COLGANDO DE UN COSTADO.

Aviso - 001452

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
15/09/2021	16/09/2021	30/10/2021

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	494/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

COMUNICAN QUE RESPECTO AL CONTROL DOMÓTICO DE LA INSTALACION, EXISTE ALGÚN FALLO POR EL QUE A LAS 19:35H APROX. SE SALTAN LAS LUCES DE PADEL Y TAMBIÉN SALTAN LOS DIFERENCIALES DE LAS LUCES DE PISCINA POR LO QUE SE APAGAN TODAS LAS LUCES; Y DESDE EL ORDENADOR SE VUELVEN LOS CONTROLES UN POCO LOCOS.

Aviso - 001508

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/10/2021	30/10/2021	30/10/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE HAY UN FOCO FUNDIDO EN EL EDIFICIO PISCINAS PLANTA BAJA, EN LA CABINA INDIVIDUAL MASCULINO DERECHA.

Aviso - 001544

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
27/10/2021	30/10/2021	30/10/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Comunican que no se enciende las farolas de la entrada próximas al campo de fútbol.

Aviso - 001489

Aviso en BETI JAI (MENDIZORROTZA)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
5/10/2021	18/10/2021	18/10/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se solicita se mejore la iluminación de la cancela del trinkete y del Ogueta ya que en la primera si se cierra la puerta no se ve nada, y en la segunda, porque es una zona que esta en penumbra.

Para más información contactar con Dioni

Aviso - 001498

Aviso en BETI JAI (MENDIZORROTZA)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
8/10/2021	14/10/2021	14/10/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se informa hay una pantalla de dos fluorescente 58 w que incide encima de una mesa de trabajo en la federación de pelota que no funciona.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	495/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 001499

Aviso en ARANALDE POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
8/10/2021	29/10/2021	30/10/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

EN EL PASILLO DE EVACUACIÓN EN LA SALIDA POR PLANTA BAJA EL DETECTOR DE PRESENCIA PARA ENCENDIDO DEL ALUMBRADO NO FUNCIONA.

Aviso - 001529

Aviso en ARRIAGA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
22/10/2021	29/10/2021	29/10/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En la ducha de discapacitadas hay un enchufe roto.

Aviso - 001481

Aviso en MENDIZORROTZA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
29/09/2021	30/10/2021	30/10/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se informa que el interruptor del alumbrado del almacén nº 9, planta menos 1 sin iluminación natural, hace mal contacto y se apaga constantemente

Aviso - 001496

Aviso en PARQUE GAMARRA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
7/10/2021	29/10/2021	29/10/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SOLICITAMOS EN LOS SERVICIOS MASCULINOS DEL PARQUE, ENFRENTE DE TXIRINGUITO, LA REVISION DE LOS SENSORES DE PRESENCIA DEL SISTEMA DE ILUMINACION INTERIOR. SUELEN FALLAR Y NO SE ACTIVA LA LUZ.

Aviso - 001552

Aviso en PARQUE GAMARRA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	496/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

28/10/2021	29/10/2021	29/10/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SOLICITAMOS EN LOS SERVICIOS MASCULINOS DEL PARQUE, ENFRENTE DEL TXIRINGUITO, LA REVISION DE LOS SENSORES DE PRESENCIA DEL SISTEMA DE ILUMINACION INTERIOR. NO SE ACTIVA LA LUZ DE PRESENCIA.REENVIAMOS PARTE DEL 06/10/2021.

Aviso - 001543

Aviso en PARQUE GAMARRA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
27/10/2021	29/10/2021	29/10/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SOLICITAMOS EN LA ZONA DE COMEDOR DEL BAR DEL EDIFICIO SOCIAL, LA REVISIÓN DE LAS LUCES. PULSANDO EL INTERRUPTOR NO SE ENCIENDE NINGUNA.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	497/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 001546

Aviso en ARCHIVO MUNICIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
27/10/2021	2/11/2021	2/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En el descansilllo de la escalera principal parece que se ha estropeado una lámpara. Hemos cambiado la bombilla pero no funciona

Aviso - 001557

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
2/11/2021	6/11/2021	6/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Cuadro luces de deportes: el diferencial correspondiente a los enchufes del pasillo y zona de piscinas se salta y no se puede rearmar.

Aviso - 001571

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
8/11/2021	11/11/2021	11/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Luces pasillo de vestuarios de gimnasio-cancha, dividir el encendido de esa fila de luces en dos (antes interruptores 45, 46), actualmente se encienden todas sólo con el 46.

Aviso - 001559

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
2/11/2021	2/11/2021	2/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

La luz no funciona en sala de depuración. (Se salta el diferencial y afecta también al cuarto de luces de deportes).

Aviso - 001625

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
22/11/2021	26/11/2021	26/11/2021

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	498/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Salón de Actos, sustituir varias lámparas fundidas.

Aviso - 001626

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
22/11/2021	26/11/2021	26/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Planta baja (-1), sustituir lámparas fundidas entrada a S. Actos y fluorescente en pasillo.

Aviso - 001601

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
15/11/2021	15/11/2021	15/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
No funciona la luz del vestuario femenino (4) de cancha.

Aviso - 001629

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
22/11/2021	26/11/2021	26/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
URGE - No hay luz en el vestuario 4 de cancha

Aviso - 001618

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/11/2021	17/11/2021	18/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
No funciona la luz del vestuario femenino (4) de cancha.

Aviso - 001582

Aviso en ALDABE CCIVICO

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	499/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
9/11/2021	9/11/2021	9/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Comentan la siguiente "incidencia" Al arreglar el interruptor 52 lo han colocado al revés, o sea, se apaga dejándolo hacia arriba, al contrario del resto de interruptores

Aviso - 001485

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
1/10/2021	14/10/2021	6/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

No se apagan 4 focos centrales de la cancha.

Aviso - 001602

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
15/11/2021	15/11/2021	15/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Luces cancha, dos focos sobre la portería del fondo no funcionan, interruptor 26 del SIC (magneto A42 K26 del cuadro de luces)

Aviso - 001558

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
2/11/2021	6/11/2021	6/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Pasillo Planta de instalaciones (-2 bajos de piscina), sustituir varias fluorescentes fundidas.

Aviso - 001615

Aviso en ARRIAGA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
16/11/2021	17/11/2021	18/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Hay dos fluorescentes que iluminan la planta superior de la casa de madera de la ludoteka que no funcionan.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	500/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 001614

Aviso en ARRIAGA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
16/11/2021	30/11/2021	30/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE SOLICITA EN EL CC. ARRIAGA LA SUSTITUCIÓN DE LAS SIGUIENTES LUMINARIAS DE EMERGENCIA:

PLANTA SEMISÓTANO:
· CAMERINOS DEL SALON DE ACTOS: SUSTITUIR LOS DOS EXISTENTES.

PLANTA BAJA:
· SERVICIO SOCIAL DE BASE: LA SITUADA EN LA SALIDA DEL SERVICIO.
· ESCALERA DE SUBIDA A PLANTA PRIMERA JUNTO A SALÓN DE ACTOS: LA SITUADA EN EL RELLANO.

PLANTA PRIMERA:
· ASEO MASCULINO JUNTO A CABINA TEATRO
· ALMACÉN MULTIUSOS DE RAEP (SERVICIO DE LIMPIEZA)
· ESCALERA DE SUBIDA A CUBIERTA JUNTO A BIBLIOTECA FAMILIAR: LA SITUADA EN EL RELLANO.
· FINAL DEL PASILLO ENTRE EL TALLER DE PINTURA Y ASEO FEMENINO Y DENTRO DEL ESPACIO DEL FALSO TECHO. SE SOLICITA IGUALMENTE COLOCARLO VISTO.

APARTE DE ESTAS QUE NO VAN, HAY 1 SITUADA EN PLANTA BAJA JUNTO AL SIC Y OTRAS 4 SITUADAS EN PASILLO DE PLANTA 1ª QUE SON DE LAS DE TUBO. PARA VOLORAR SU SUSTITUCIÓN POR LED.

Aviso - 001624

Aviso en ARRIAGA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
18/11/2021	19/11/2021	19/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se solicita la reparación del enchufe de lado izquierdo del Hall del teatro.

Aviso - 001588

Aviso en ARRIAGA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se solicita la reparación de la luz de la casa de madera de la ludoteca.

Aviso - 001563

Aviso en EL CAMPILLO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
3/11/2021	4/11/2021	4/11/2021

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	501/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
URGENTE - Reprogramar encendido automático del polideportivo para que se enciendan todas las luces.

Aviso - 001551

Aviso en HEGOALDE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/10/2021	1/11/2021	2/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Teatro de Hegoalde
Es necesario revisar o sustituir lamparas fundidas o que no funcionan correctamente:
- Dos de las lámparas de la luz de sala que está en la pasarela del teatro están fundidas.
- Tres bombillas de los apliques de pared que no funcionan.

Aviso - 001525

Aviso en HEGOALDE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
20/10/2021	1/11/2021	1/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
LED estropeado en la ludoteca.

Aviso - 001603

Aviso en HEGOALDE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
15/11/2021	18/11/2021	18/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
-Luces fundidas en la entrada del almacén general de limpieza (freático).

-Fluorescente estropeada en Ludoteca.

-Fluorescentes estropeadas en vestuario piscina femenino.

-Fluorescente estropeada en playa piscina (al lado de duchas de playa)

Aviso - 001518

Aviso en HEGOALDE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
19/10/2021	2/11/2021	2/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	502/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Descripción del aviso :
Cambiar dos luminarias en la biblioteca de adultos.

Aviso - 001621

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/11/2021	19/11/2021	19/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
La luz de la ducha del vestuario femenino número 1 de cancha está fundida

Aviso - 001632

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
25/11/2021	30/11/2021	30/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Fluorescente fundida en el vestuario femenino de piscina.

Aviso - 001633

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
25/11/2021	30/11/2021	30/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Foco de emergencia caído en pasillo de oficina a la altura del despacho 5.

Aviso - 001606

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
15/11/2021	16/11/2021	16/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
A mitad del pasillo de piscina hay un enchufe suelto.

Aviso - 001636

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	503/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Creado	Atendido	Cerrado
26/11/2021	30/11/2021	30/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
PLANTA BAJA - PISCINA

Pasillo de piscina, zona de secadores
2 enchufes sueltos o estropeados, uno en la pared del vestuario femenino, otro frente a él, en la pared de secadores

Aviso - 001592

Aviso en IPARRALDE (2) - SEMILL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Iparralde 2; Taller 3; Fijar protector equipo de iluminación.

Aviso - 001591

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Iparralde 2; Taller 3; Fijar protector equipo de iluminación.

Aviso - 001590

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Iparralde1,baño masculino de la sala de encuentro ,el detector de presencia no funciona y la luz se enciende y se apaga continuamente

Aviso - 001593

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/11/2021	25/11/2021	25/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	504/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Iparralde 1: vestuario femenino de piscina, zona duchas comunes ,fluorescente fundido
zona de taquillas piscina ,dos fluorescentes fundidos

Aviso - 001517

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
18/10/2021	11/11/2021	11/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Varios de los enchufes que hay en el vestuario femenino de piscinas en la zona de lavabos frente a la puerta de acceso, no funcionan.

Aviso - 001631

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
24/11/2021	26/11/2021	26/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Existen 2 PIMs de fechas 08/10/2021 y 12/11/2021 referentes a fluorescentes de zona de piscinas que se han solapado. Se han reparado algunas de ellas pero queda alguna pendiente.

Realizamos PIM con trabajos pendientes de realizar.

- Vestuario femenino de piscina dos fluorescentes fundidos (1 REALIZADO y 1 PENDIENTE falta reparar la de los servicios individuales)

- Escaleras de subida de piscina a tornos fluorescente fundido (PENDIENTE)

Aviso - 001612

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
22/11/2021	25/11/2021	25/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Comunican que los vestuarios de cancha tienen mal regulados los temporizadores y, por ello, se mantienen las luces encendidas todo el rato.

Aviso - 001605

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
15/11/2021	15/11/2021	15/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	505/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Descripción del aviso :
Comunican que se ha mojado el cuadro eléctrico que da servicio a bombas de achique y depuración piscinas. Ahora mismo se desconoce si es exclusivo de Piscinas o es un cuadro con más usos, y por qué se ha mojado.
Se ha comunicado también a la empresa Giroa, y está avisada Ferrovial. Desde el Centro iban a llamar a Tecnocontrol.

Aviso - 001573

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
8/11/2021	11/11/2021	11/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
ZONA VESTUARIOS DE FUTBOL : VESTUARIO Nº3 , LUMINARIA CAIDA (GUARDADA EN P.INFORMACION) , SE SOLICITA REPOSICION .
- -PERSONA DE CONTACTO: ESTHER, GALLEGO - TÉLEFONOS [53240 O 629.284.671 / EXTENSIÓN Nº 3240].

Aviso - 001565

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
4/11/2021	4/11/2021	4/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
LOS ENCHUFES DE DETRAS DE LA MESA DE LA RESPONSABLE DE LA SALA DE ENCUENTRO NO FUNCIONAN.

Aviso - 001569

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
5/11/2021	5/11/2021	5/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
FRONTON INTERIOR : FOCOS DE CANCHA , DESPUES DE REPARACION DE LA RED PROTECTORA DE FOCOS , SE SOLICITA REORIENTACION DE DOS FOCOS QUE ESTAN MAL COLOCADOS (ENFOCAN PARA UN LATERAL DE LA CANCHA) ; ADEMAS EN ESA POSICION ROZAN (FUERZAN) CON LA RED .
SE ADJUNTA FOTOGRAFIA.
DISPONE DE PASARELA DE FOCOS .

- - -PERSONA DE CONTACTO : ESTHER, TELÉFONOS [629.284.671 O 53240 / EXT.Nº3240].

Aviso - 001585

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
11/11/2021	12/11/2021	12/11/2021

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	506/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En el gimnasio B, hay 5 bases de enchufes múltiples de SUELO que tienen la tapa rota las 5. Hay que solucionarlo por que los usuari@s se tropiezan.

Aviso - 001574
Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
8/11/2021	11/11/2021	12/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En la zona de piscinas hay varias luces de emergencia que no funcionan. Están marcadas con un círculo rojo
2 PASILLO
1 BOTIQUÍN
3 VEST. FAMILIAR Y SALIDA A TAQUILLAS
5 VEST. MASCULINO
4 VEST. FEMENINO

Aviso - 001578
Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
9/11/2021	9/11/2021	9/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Sin luz en vestuario femenino. Hablado telefónicamente con Felix.

Aviso - 001594
Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Uno de los interruptores de luz de la ludoteka esta estropeado (está marcado con una gometxa)

Aviso - 001595
Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
No funciona la luz del almacén de piscina: puede que sea el detector o la lámpara.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	507/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 001599

Aviso en IGNACIO ELLACURIA C FORMATIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/11/2021	15/11/2021	19/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En el aula 204 de Ellacuría se encuentra el cuadro eléctrico de toda la planta. Solicitamos el cambio de un diferencial de 40 amp. , 30 mA tetrapolar por uno superinmunizado para evitar tener que activarlo a diário.
Contacto: Mikel 56686.

Aviso - 001610

Aviso en MUSIKA ETXEA C FORMATIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
16/11/2021	16/11/2021	16/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Comunican la siguiente incidencia: "Ayer a la mañana se pasaron 2 electricistas de una Contrata, (de traje color gris) que trabaja para el Ayuntamiento-Mantenimiento a arreglar 2 partes de Mantenimiento Electrico.
Entraron en la Sala situada en el Sotano, reservada solamente a uso exclusivo eléctrico, situada según se sale del ascensor a mano derecha .
Una vez que se marcharon diciendo que ya estaba su trabajo hecho, nos dimos cuenta que dejaron 2 interruptores o enchufes desencajados, fuera de su sitio y colgando.
Esto está muy peligroso, porque están los cables sueltos, convendría arreglar de forma Urgente".

Aviso - 001572

Aviso en MUSIKA ETXEA C FORMATIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
8/11/2021	9/11/2021	9/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Comunican "han venido a reparar un interruptor de una clase delque se hizo el parte ayer, cuando faltan por reparar o cambiar dos de hace ya bastante tiempo.
- uno es el conmutador que hay en el pasillo de gigantes a la altura de los cabezudos y justo enfrente
- el otro es la eliminacion de un interruptor en el pasillo de escalera en el sotano, tapado por una puerta y que seria eliminarlo y poner una placa ciega y que quedo sin hacer al cambiar la iluminacion" .

Aviso - 001583

Aviso en MUSIKA ETXEA C FORMATIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
9/11/2021	14/11/2021	15/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Hay un aplique junto a la puerta del ascensor, a la altura de los gigantes, que no se enciende y no le llega corriente, habria que repararlo.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	508/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 001568

Aviso en MUSIKA ETXEA C FORMATIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
5/11/2021	6/11/2021	6/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

El interruptor de la clase 208 se ha roto, seria necesario reponerlo.

Aviso - 001566

Aviso en CEMENTERIO EL SALVADOR

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
4/11/2021	6/11/2021	6/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

informan desde El Salvador que los wc públicos del edificio de la derecha según se entra están si luz.

Aviso - 001555

en CEMENTERIO EL SALVADOR

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
29/10/2021	29/10/2021	30/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Comunican que falla una fase. Hablado telefónicamente con Felix.

Aviso - 001515

Aviso en ARIZNAVARRA CSCM

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
18/10/2021	2/11/2021	2/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Tenemos un par de focos fundidos:

- El primero tiene 2 bombillas y es el segundo foco de la entrada que está fuera de la garita, entre esta y el armario del cuadro de luces. Las bombillas son fluorescentes en forma de U.
Hemos probado a poner bombillas nuevas y no funcionaban.

- Un fluorescente alargado justo encima del lavabo del vestuario del personal del centro.-

- Estropeado el foco del medio de la sexta fila de luces del salón de encuentro . empezando a contar desde el lado de Fluorescente alargado. la garita.

- Quinto fluorescente alargado del pasillo Norte (el que está según se entra al centro a mano derecha)

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	509/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 001560

Aviso en CORONACION CSCM

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
3/11/2021	4/11/2021	4/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Adjuntan foto de interruptores de la sala de la 2ª planta de la Casa de Asociaciones Simone de Beauvoir.
Solicitan su recambio. Comprobar.

Aviso - 001478

Aviso en PALACIO MONTEHERMOSO + DEP AGUAS

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/09/2021	4/11/2021	4/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

- 2 halógenos de techo fundidos en baño femenino planta -1, zona cafetería.
- 3 luminarias de escalera entre Claustro y 1ª planta fundidas
- 1 luminaria de pared en pasillo entrada Depósito fundida
- 1 luminaria de pared en pasillo 3ª planta, zona oficinas fundida
- 1 llave de luz en sala de exposiciones 1ª planta averiada (sala 3, 1ª llave por la izq.)

Aviso - 001596

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/11/2021	16/11/2021	16/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE COMUNICA QUE EN CD MENDIZORROTZA, ZONA EXTERIOR, PISTA DE ATLETISMO, GRADERIO, PARTE TRASERA, HAY UNA LUZ FUNDIDA.

POR OTRA PARTE, SERIA CONVENIENTE ESTUDIAR EL CAMBIO DE ILUMINACION YA QUE ESA ZONA SE QUEDA MUY OSCURA Y DESPROTEGIDA

Aviso - 001597

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/11/2021	14/11/2021	14/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE EN CD MENDIZORROTZA, EDIFICIO PISCINA, PLANTA SEGUNDA, VESTUARIO FEMENINO, DOS FLUORESCENTES ESTAN FUNDIDAS.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	510/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 001562

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
3/11/2021	3/11/2021	3/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

- ZONA EXTERIOR: CUADRO GENERAL DE MANIOBRA ELECTRICO(UBICADO EN LA EXPLANADA) , ES NECESARIO ACTUALIZAR LA HORA DE PROGRAMACION DE LAS FAROLAS DE LA ENTRADA , PORQUE NO SE CONECTAN QUEDANDO LA ZONA A OSCURAS CUANDO ANOCHECE (18:00 HORAS).

REINCIDIR EN QUE HAY SEIS FOCOS DE LAS FAROLAS ALTAS, QUE NO ENCIENDEN [INCIDENCIA COMUNICADA A FINALES DEL MES PASADO: OCTUBRE 2021.

- -PERSONA DE CONTACTO: RAFAEL, TELÉFONOS [51027 O 608914813 / EXTENSIÓN Nº 1075].

Aviso - 001627

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
22/11/2021	26/11/2021	26/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se informa que el vestuario masculino de personal situado en el sotano esta sin luz. El diferencial se salta continuamente.

Aviso - 001556

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
2/11/2021	3/11/2021	3/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se informa que lleva varios días durante la noche, salta el diferencial principal de la planta baja.
Por lo que al llegar al trabajo tenemos que forzar la puerta de cristal de la entrada (la apertura es electrónica) y activar el diferencial

Aviso - 001553

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/10/2021	3/11/2021	3/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	511/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

-EN LOS PASEOS O VIALES PREVIOS A LA INSTALACIÓN: HAY 3 FAROLAS (8 FOCOS), QUE NO SE ENCIENDEN: DEJANDO ESTAS PARTES EN TOTAL OSCURIDAD.

ESTAS FAROLAS SON:

1.PASEO EXTERIOR MÁS CERCA DEL IGLU GUARDIA BICICLETAS: HAY 2 FAROLAS, UBICADAS EN ZONA POSTERIOR TOTEM CD.MENDIZORROTZA DE COLOR VERDE : 6 FOCOS, QUE NO ENCIENDEN.

2. PASEO EXTERIOR (A MANO DERECHA O INFERIOR) MÁS CERCANO AL EDIFICIO DEL CAMPO DE FÚTBOL: HAY 1 FAROLA [UBICADA ENTRE EL 3º Y 4º ÁRBOL] CON 2 FOCOS, QUE NO ENCIENDEN.

RECORDAROS QUE ESTE SÁBADO, DÍA 30/10/2021 A LAS 03:00 HORAS DE LA MADRUGADA SERÁN LAS 02:00 HORAS DE LA MADRUGADA [CAMBIO HORARIO].

- - -PERSONA DE CONTACTO: PATXI, TELÉFONOS [58928 O 646959754 / EXTENSIÓN Nº 1075].

Aviso - 001547

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
27/10/2021	4/11/2021	4/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

-EDIFICIO PISCINAS: 3ªPLANTA: VASO DE PISCINAS: ILUMINACIÓN: AYER MARTES, DÍA 26/10/2021 DETECTAMOS LAS SIGUIENTES INCIDENCIAS : "

1.SE SOLICITA LA REVISIÓN DE LA LA ILUMINACIÓN (FOCOS O LAMPARAS): PORQUE HAY ZONAS QUE QUEDAN EN PENUMBRA; Y HAY FOCOS QUE SE ENCIENDEN Y AL POCO RATO, SE APAGAN.

2.SE SOLICITA SE REVISE EL ORDENADOR, PORQUE NO FUNCIONA.

3.SE SOLICITE SE REVISEN LOS DIFERENCIALES DEL CUADRO DE MANIOBRA ELÉCTRICO: CAEN O SALTAN CADA POCO TIEMPO.

RECORDAROS QUE ESTE SÁBADO, DÍA 30/10/2021 A LAS 03:00 HORAS DE LA MADRUGADA SERÁN LAS 02:00 HORAS DE LA MADRUGADA [CAMBIO HORARIO].

- - -PERSONA DE CONTACTO: PATXI, TELÉFONOS [58928 O 646959754 / EXTENSIÓN Nº 1075].

Aviso - 001538

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
25/10/2021	3/11/2021	3/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

OFICINAS SERVICIO DEPORTE.- Se informa que se han caído dos luminarias y otra está suelta
Las luminarias están en la entrada principal (la luminaria está colgando sobre una escalera)
En la primera planta (la luminaria está en el suelo)
En la segunda planta (la luminaria está colgando)

Aviso - 001639

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	512/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

26/11/2021	29/11/2021	29/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se informa que el vestuario masculino de personal ,situado en el sótano , esta sin luz. El diferencial se salta continuamente. Comunican que hay parte de incidencias anterior no atendido.

Aviso - 001623

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
18/11/2021	18/11/2021	19/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE EN EL CD MENDIZORROTZA, EDIFICIO PISCINA, TERCERA PLANTA. LA ILUMINACION DE LA PISCINA DEJA MUCHAS ZONAS EN PENUMBRA. ADEMAS, SE VAN ENCENDIENDO UNAS Y AL POCO SE APAGAN. EL ORDENADOR NO HACE CASO Y SE SALTAN LOS DIFERENCIALES CADA DOS POR TRES. LOS DIFERENCIALES QUE DAN PROBLEMAS SON C5 C18 C19 C20

Aviso - 001357

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
18/06/2021	2/09/2021	3/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE EN EL CD MENDIZORROTZA, EDIFICIO DE PISCINA, NO FUNCIONAN EN AUTOMATICO LAS LUCES PROGRAMADAS CORRESPONDIENTES A LOS SIGUIENTES ESPACIOS:

-PLANTA TERCERA (SALA CARDIO Y SALA GIMNASIO ZONA ESTE). INTERRUPTOR PT4, PT5, PT6
-PLANTA SEGUNDA (ALMACÉN MATERIAL DE PISCINA). INTERRUPTOR PS1.2
-PLANTA BAJA (SERVICIOS DE VERANO MASCULINO Y FEMENINO). INTERRUPTOR B20.2, B21.2

ACTUALMENTE ESTAN EN MANUAL Y SE ENCUENTRAN ENCENDIDAS DURANTE TODA LA NOCHE.

Aviso - 001609

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
15/11/2021	16/11/2021	16/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE EN EL CD MENDIZORROTZA, EDIFICIO SOCIAL HAY VARIAS LUCES FUNDIDAS:
-SALA DE ESTUDIOS:7
-COMEDOR EMPLEADOS:3
-COTA ALTA:12
-ESCALERA SUR:3
-ENTRADA SUR:7
-VESTUARIO 1 MASCULINO:1
-VESTUARIO 2 FEMENINO:1
-ENTRADA NORTE:3

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	513/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 001616

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
16/11/2021	16/11/2021	18/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se informa se ha estropeado un interruptor en el primer despacho de la planta primera, jefaturas de planificación deportiva y de zonas.

Aviso - 001587

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se informa que el alumbrado del graderío del frontón Olave se enciende cuando se conecta la luz de la cancha pero al desconectar no se apaga, y en el frontón Ogueta el alumbrado de graderío no se enciende cuando se conecta la luz de la cancha.

Aviso - 001586

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se informa que el interruptor de luz del almacén nº1 del gimnasio está estropeado, funciona si se le golpea fuertemente.

Aviso - 001607

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
15/11/2021	16/11/2021	16/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	514/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Comunican que están fundidos las siguientes luminarias:
CD MENDIZORROTZA, EDIFICIO PISCINAS HAY VARIAS LUCES FUNDIDAS:
-PLANTA PISCINA

BAÑO MASCILINO:1 FOCO
PASILLO:1 FLUORESCENTE

-PLANTA BAJA

VESTUARIO MASCULINO Nº3:1FOCO

BAÑO MASCULINO:1 FOCO

VESTUARIO FEMENINO Nº6:1 FOCO

ZONA TAQUILLAS ZONA DE VERANO:3 FLUORESCENTES

VESTUARIO FEMENINO VERANO:
ZONA LAVABO:2 FOCOS
DUCHAS:1 FLUORESCENTE
CABINA: 1 FOCO
3 FLUORESCENTES

VESTUARIO MASCULINO VERANO:
ZONA LAVABO:2 FOCOS
CABINAS:2 FOCOS
BAÑO:1FOCO
3 FLUORESCENTES

Aviso - 001567

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
4/11/2021	6/11/2021	6/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

- EDIFICIO PISCINAS: PLANTA SÓTANO: CUARTO LIMPIEZA (S-12): EL INTERRUPTOR : AL CONECTAR, SALTAN CHISPAS (UNAS VECES ENCIENDE Y OTRAS NO).
PERSONA DE CONTACTO: RAFA TELEFONO 608914813

Aviso - 001504

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
8/10/2021	3/11/2021	3/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

OFICINAS DEPORTE.- Se informa que no funciona bien el interruptor del despacho de la jefatura de zonas de la primera planta y también tienen dos lamparas fundidas.
Se informa hay dos luminarias que no funcionan en la sala de reuniones nº 1 y otras dos en la zona de trabajo de los jefes de equipo de zonas, ambas en la primera planta .

Aviso - 001505

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	515/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Creado	Atendido	Cerrado
8/10/2021	3/11/2021	4/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE EN EL CD MENDIZORROTZA, NO FUNCIONAN LOS PULSADORES DE EMERGENCIA DE LOS VESTUARIOS PARA DISCAPACITADOS DE:
1- VESTUARIOS DE VERANO, TANTO MASCULINO COMO FEMENINO.
2- VESTUARIO DE INVIERNO FEMENINO.
3- VESTUARIOS DE TRABAJADORES, TANTO MASCULINO COMO FEMENINO.

Aviso - 001579

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
9/11/2021	12/11/2021	12/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE EN EL EDIFICIO PISCINAS, PLANTA BAJA:
- VESTUARIOS DE VERANO FEMENINO: PRIMERA ZONA DE DUCHAS HAY UN FLUORESCENTE FUNDIDO.
- VESTUARIO nº 6 FEMENINO, FALTA UN FOCO EN LA DUCHA.

EDIFICIO PISCINAS, SEGUNDA PLANTA:
- VESTUARIO MASCULINO, FOCO QUE PARPADEA.
- BAÑO FEMENINO, FLUORESCENTE FUNDIDO.

Aviso - 001575

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
8/11/2021	9/11/2021	11/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE: EN EL CD MENDIZORROTZA, EDIFICIO PISCINA, PLANTA SOTANO, VESTUARIOS MASCULINOS DE PERSONAL, EL DIFERENCIAL DE LA LUZ SALTA CONTINUAMENTE SIN PODER ENGANCHARLO (LO HEMOS INTENTADO DESDE EL VIERNES)

Aviso - 001483

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
30/09/2021	3/11/2021	3/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Debido a la retirada de la pantalla exterior de aforos y con la previsión de colocar en un futuro otra, se solicita se coloque un enchufe por dentro de la celosías ya que en estos momentos el cable está al aire
El magneto lo tienen bajado.

Aviso - 001617

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	516/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/11/2021	17/11/2021	17/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se informa no se enciende de nuevo la luz del vestíbulo de entrada a la oficina

Aviso - 001598

Aviso en BETI JAI (MENDIZORROTZA)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/11/2021	14/11/2021	14/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se informa que los plafones de las escaleras laterales exteriores no se apagan en modo automático

Aviso - 001493

Aviso en OLARANBE INST DEP

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
6/10/2021	11/11/2021	11/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
ESTA INCIDENCIA : "PUERTA ACCESO / SALIDA DERECHA A LA INSTALACIÓN: VESTÍBULO [A MANO DERECHA]: LOS BAÑOS PÚBLICOS EXISTENTES EN ESTA ZONA: EN LOS BAÑOS MASCULINO : CABINAS : 2ªCABINA (INODORO): ALUMBRADO: PLAFÓN TECHO: LAMPARAS O BOMBILLA, NO ENCIENDE."

FUE COMUNICADA CON FECHA 24/09/2021.

- -ESTA INSTALACIÓN PERMANECE CERRADA POR LAS MAÑANAS.

- - -PERSONA DE CONTACTO: PATXI, [TELFNOS. 646.959.754 O 58928 Y EXTENSIÓN Nº 3241].

Aviso - 001634

Aviso en OLARANBE INST DEP

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Sala de tiro con arco. Comunican que hay varias luminarias fundidas.

Aviso - 001576

Aviso en POLICIA LOCAL (CPD - INFORMATICA)

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	517/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
8/11/2021	9/11/2021	9/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Reparar base de enchufe de datos en la oficina de atestados

Aviso - 001523

Aviso en POLICIA LOCAL (CPD - INFORMATICA)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
19/10/2021	6/11/2021	9/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Reparar luminarias: 1 en vestuario masculino planta baja; 3 en vestuario masculino planta 1ª ; 2 en el aula de pase de lista.

Aviso - 001577

Aviso en PALACIO VILLASUSO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
8/11/2021	9/11/2021	9/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Planta tercera
Arreglar cerradura puerta plástico del cuadro eléctrico
Para cualquier aclaración contactar con Josean - ext 1260

Aviso - 001589

Aviso en PALACIO VILLASUSO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
12/11/2021	14/11/2021	14/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Planta baja
No se apagan las luces del vestuario masculino y del aseo para personas con discapacidad.

Aviso - 001396

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
23/07/2021	23/07/2021	4/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	518/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Solicitamos la sustitución de una bombilla fundida y reparación de bombillas con baja intensidad en la sala Green. Están situadas a la altura de la cabina de de técnicos, 5ª fila contando desde c/ Chile.

Aviso - 001473

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/09/2021	29/09/2021	9/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Solicitamos revisión de las tapas de tomas de luz en el suelo de las salas Green, Olárizu, M.Maeztu y Estibaliz. Hay bastantes rotas y otras a punto de romperse. Sería conveniente cambiarlas todas.
El sábado hay OPE municipal, cambiarlas antes.

Aviso - 001581

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
9/11/2021	11/11/2021	11/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Sala Green no funcionan los leds de colores (rojos sobre todo)

Aviso - 001619

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/11/2021	17/11/2021	17/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Reparar la luz led derecha del hall de entrada del auditorio María Maeztu

Aviso - 001608

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
15/11/2021	16/11/2021	17/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Luz de presencia del baño Gasteiz no se apaga, queda encendido.

Aviso - 001561

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	519/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
3/11/2021	9/11/2021	9/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

El día 27 de septiembre mandamos este parte: Solicitamos revisión de las tapas de tomas de luz en el suelo de las salas Green, Olárizu, M.Maeztu y Estibaliz. Hay bastantes rotas y otras a punto de romperse. Sería conveniente cambiarlas todas.
Volvemos a mandar este parte ya que es un poco peligroso, pues hay alguno que no se cierra bien uno del centro de la sala y la gente tropieza.

Aviso - 001564

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
3/11/2021	9/11/2021	9/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Fundida la luz de una peana que ilumina un premio en el hall
WC masculino en la rampa frente a sala Gasteiz hay un foco fundido.
4 luces en la trasera de Francisco.

Aviso - 001528

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/10/2021	9/11/2021	9/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Un interruptor de iluminación sobre la tarima de Florida da fallo.

Aviso - 001580

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
9/11/2021	11/11/2021	11/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Los enchufes del Hall de la pared de la entrada del Auditorio no funcionan, no tienen corriente.

Aviso - 001524

Aviso en ARIZNAVARRA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
19/10/2021	2/11/2021	3/11/2021

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	520/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Las farolas exteriores que iluminan el polideportivo por la parte de delante, y el frontón y salida de emergencia de la parte trasera, están apagadas debido a que ha saltado un diferencial y al darle vuelve a saltar.

Aviso - 001533

Aviso en ARIZNAVARRA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
25/10/2021	2/11/2021	3/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
HAY VARIOS FLUORESCENTES FUNDIDOS EN EL VESTUARIO FEMENINO Nº 2. UNO EN LA ZONA DE DUCHAS Y DOS EN LA ZONA DE VESTUARIO.

Aviso - 001604

Aviso en ARIZNAVARRA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
15/11/2021	15/11/2021	15/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
URGENTE Vestuario nº 2 femenino: Lámpara desprendida en la zona de duchas.

Aviso - 001570

Aviso en ARRIAGA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
5/11/2021	9/11/2021	9/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Hay que poner en hora la luz exterior (la que esta temporizada) .

Aviso - 001600

Aviso en LANDAZURI POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
15/11/2021	16/11/2021	16/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se solicita el arreglo de 2 luminarias en el hall de entrada al polideportivo y en el 2º piso saliendo del ascensor al gimnasio.

Aviso - 001519

Aviso en LANDAZURI POLIDEPORTIVO

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	521/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
19/10/2021	2/11/2021	2/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Estas son las luces que no se iluminan en el centro:
Planta baja: Una en el hall, entrada y otra en el SIC.
Planta primera: Una en el pasillo entre los vestuarios nuevos y otra en el vestuario nuevo masculino.

Aviso - 001642

Aviso en LANDAZURI POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Sustitución de luces:
En el vestuario femenino nuevo, en las duchas, la fluorescente de la derecha.
En la planta baja las luces justo al lado del ascensor.

Aviso - 001620

Aviso en ABETXUKO POLI + PISC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/11/2021	18/11/2021	18/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Fijar a la pared un enchufe que esta suelto.
Almacén de limpieza planta baja.

Aviso - 001534

Aviso en TEATRO PRINCIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
25/10/2021	6/11/2021	6/11/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Es necesario revisar la base del circuito número 55 ubicada en anfiteatro 1º, en la zona de la cabina, no funciona correctamente; es necesario revisarla y, en caso de que no se pueda arreglar, sustituirla.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	522/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 001643

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
29/11/2021	1/12/2021	1/12/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

URGENTE - No se pueden bajar las cortinas divisorias de la cancha. Se salta el diferencial del -2

Aviso - 001628

Aviso en ARRIAGA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
22/11/2021	3/12/2021	3/12/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

LA ESCALERA SITUADA EN EL VESTÍBULO DE ACCESO A LA BIBLIOTECA FAMILIAR NO DISPONE EN SU ARRANQUE (RECORRIDO DE EVACUACIÓN DESCENDENTE) DE UNA LUMINARIA. HAY DOS LUMINARIAS SITUADAS EN AMBOS RELLANOS INTERMEDIOS PERO NO EN EL NIVEL DE PLANTA PRIMERA.

EL PROPIO VESTÍBULO CARECE DE LUMINARIA, LA QUE HAY AL FINAL DEL PASILLO DE PLANTA PRIMERA ESTÁ YA GASTADA Y, ADEMÁS, COLOCADA DENTRO DEL ESPACIO DEL FALSO TECHO, QUE ES A BASE DE LAMAS DE MADERA, CON LO QUE SU INFLUENCIA EN ESE PUNTO ES PRÁCTICAMENTE NULA. DE ESTA LUMINARIA GASTADA SE HA HECHO PARTE PARA SU SUSTITUCIÓN Y MEJOR COLOCACIÓN.

IGUALMENTE, LOS ASEOS DE ESE VESTÍBULO CARECEN DE ILUMINARIA EN SU SALIDA DE RECINTO, VALORAR SU INSTALACIÓN.

Aviso - 001365

Aviso en ARRIAGA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
23/06/2021	25/06/2021	15/12/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SALÓN DE ACTOS
Una de las luminarias de la primera fila está suelta ya que se ha desencajado de la ranura.
Tres luminarias se han fundido.

Aviso - 001677

Aviso en ARRIAGA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/12/2021	15/12/2021	15/12/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

NO FUNCIONA EL ENCHUFE QUE ESTÁ SITUADO JUNTO AL ACCESO A LA SALA DE ENCUENTRO POR EL VESTÍBULO DE LAS MÁQUINAS DE BEBIDAS. SE NECESITA PARA CONECTAR UNA PANTALLA DE UN EXPOSICIÓN.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	523/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 001676

Aviso en ARRIAGA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/12/2021	15/12/2021	15/12/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE SOLICITA EN EL CC. ARRIAGA LA SUSTITUCIÓN DE LAS SIGUIENTES LUMINARIAS DE EMERGENCIA:

PLANTA SEMISÓTANO:
· ASEOS DE LOS CAMERINOS DEL SALON DE ACTOS: UNO DE ELLOS NO LUCE Y EL OTRO TIENE LAS BATERÍAS A PUNTO DE AGOTARSE, METE UN RUIDO MUY MOLESTO

PLANTA PRIMERA:
· ESCALERA DE SUBIDA A CUBIERTA POR ZONA DE CALDERA: LA SITUADA EN EL RELLANO.

Aviso - 001657

Aviso en EL PILAR CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/12/2021	13/12/2021	13/12/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En la sala de reuniones 2, al pulsar uno de los interruptores, el fluorescente chisporrotea.

Aviso - 001661

Aviso en EL PILAR CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/12/2021	13/12/2021	13/12/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En la sala de reuniones 2 al pulsar uno de los interruptores, el fluorescente chisporrotea

Aviso - 001684

Aviso en IPARRALDE (2) - SEMILL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

El interruptor que acciona la luz del hall y vitrina de Iparralde 2 está estropeado.

Aviso - 001656

Aviso en IPARRALDE (2) - SEMILL

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	524/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
3/12/2021	3/12/2021	3/12/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
DIFERENCIAL SALTA, ALUMBARDO TALLER 4 (resuelto el 20211202)

Aviso - 001665

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/12/2021	13/12/2021	13/12/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En el baño masculino de bibliotecas hay 2 fluorescentes fundidos. En el femenino de la Sala de encuentro está fundido la fluorescente del que usa el personal del centro

Aviso - 001641

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
29/11/2021	3/12/2021	3/12/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Iparralde 1,oficina OAC,un fluorescente parpadea continuamente.

Aviso - 001679

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
15/12/2021	16/12/2021	16/12/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Ipar 1; la luz de las duchas del vestuario femenino 2 cancha están fundidas.

Aviso - 001637

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
26/11/2021	2/12/2021	2/12/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	525/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Ha saltado un diferencial en vestuarios masculinos y de discapacitados de piscina, y no se puede rearmar pues salta constantemente y se la zona se ha quedado a oscuras.

También está afectando a varias luces de emergencia del edificio.

Aviso - 001668

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se han producido en este fin de semana varios apagones de luz que han afectado a todo el edificio. Os adjunto los partes que me han hecho los agentes .
- Hoy 11/12/2021 a las 13:20 h. ha habido un apagón general del edificio de un par de segundos, No ha vuelto a corrurir, y no hemos apreciado ningún daño.
- Hoy 2021/12/11 a las 18:00 y a las 18:40 se han producido otra vez cortes de luz. Se ha saltado las alarmas de Iparralde 2 y hemos rearmado de nuevo.

Aviso - 001630

Aviso en JUDIMENDI CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
24/11/2021	3/12/2021	3/12/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

La lámpara de luz del habitáculo interior del botiquín de piscina no funciona.

Aviso - 001678

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
15/12/2021	16/12/2021	16/12/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

LUZ FUNDIDA EN ESCALERA SUR A GRADERIO

Aviso - 001673

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/12/2021	15/12/2021	15/12/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	526/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

ZONA VESTUARIOS DE FUTBOL : VESTUARIO Nº2 SIN ILUMINACION , AYER SE DETECTO CAIDA DE SISTEMA EN ZONA DE VESTUARIOS DE FUTBOL .
SE RARMAROS LOS MAGNETOS , CUANDO SE ACTIVAN LOS DE LA ZONA DE SALAS DE CLUB Y OFICINA DE INFORMACION SE CAE LA LUZ DEL VESTUARIO Nº2 , SE SOLICITA REVISION .

Aviso - 001686

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/12/2021	20/12/2021	20/12/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

La base de 3 enchufes que está detrás de la mesa de la responsable NO funciona. (el problema es que tienen protección infantil con 1/4 de giro, pero los enchufes con toma de tierra no pueden girar por que tienen guías y si lo intentas meter se rompe el plástico de protección y la base).

Aviso - 001685

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/12/2021	20/12/2021	20/12/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

-NOS COMUNICAN DESDE EL SIC DE INFORMACIÓN DEL CC.LAKUA03, LA SIGUIENTE INCIDENCIA: "HOY VIERNES, DÍA 29/10/2021 A 1ªHORA HA ACUDIDO UN OPERARIO DE LA EMPRESAL TECNOCONTROL PARA REPARAR LA SIGUIENTE INCIDENCIA: VESTUARIOS CAMPOS DE FÚTBOL Y RUGBY: VESTUARIO Nº8: TECHO: BOMBILLA (ENCASTRADA), DURANTE LAS TAREAS DE SUSTITUCIÓN DE LA MENCIONADA BOMBILLA, SE HA PRODUCIDO LA CAIDA Y ROTURA DEL FALSO TECHO (DE ESCAYOLA); QUEDANDO LOS CABLES COLGANDO."

Aviso - 001655

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
3/12/2021	3/12/2021	3/12/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Las luces de cancha del tercio de Ilíada no funcionan correctamente en la posición de entrenamiento.

Aviso - 001647

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
30/11/2021	1/12/2021	1/12/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se ha fundido fluorescente de almacén de esgrima.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	527/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 001635

Aviso en ZABALGANA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
26/11/2021	3/12/2021	3/12/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Puerta emergencia hall de bibliotecas:
La cerradura electrónica de esta puerta no funciona bien.

Puerta emergencia hall-escaleras graderio:
La cerradura electrónica de esta puerta no funciona bien.

Aviso - 001644

Aviso en MUSIKA ETXEA C FORMATIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
29/11/2021	1/12/2021	1/12/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En la clase de percusión se ha soltado una regleta del techo, que esta colgado, seria necesario reparar cuanto antes por el riesgo que tiene, un saludo

Aviso - 001651

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
1/12/2021	3/12/2021	3/12/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se informa se ha estropeado un interruptor en el primer despacho de la planta primera, SALA DE REUNIONES

Aviso - 001646

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
30/11/2021	1/12/2021	1/12/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE EN EL CD MENDIZORROTZA, PLANTA BAJA VESTUARIO INDIVIDUAL FEMENINO, TIENE FLUORESCENTE FUNDIDA.

Aviso - 001638

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	528/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
26/11/2021	1/12/2021	1/12/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
No llega tensión a la puerta preleva de Paseo de Cervantes (zona Aquamendi).

Aviso - 001662

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/12/2021	13/12/2021	13/12/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se informa que en edificio piscinas, planta baja, vestuario masculino n°2, luz de ducha fundida

Aviso - 001663

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/12/2021	13/12/2021	13/12/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se informa que en el CD mendizorroza, edificio piscinas hay varias luces fundidas:
-2°planta pasillo a la altura de las taquillas 146,148. Fluorescente fundida
-2°planta, vestuario femenino fluorescente fundida.
-Planta baja, vestuario de verano masculino foco lavabos fundido

Aviso - 001664

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/12/2021	13/12/2021	13/12/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se ha fundido un foco de la entrada en tornos.

Aviso - 001645

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
30/11/2021	1/12/2021	1/12/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	529/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

MEDICINA DEPORTIVA.-Se informa hay una base de enchufes suelta en la pared de enfrente, a la derecha, teniendo como referencia la sala de enfermeras, y también convendría quitar unos cables que ya no tienen servicio en un registro al lado de la base de enchufes.

Aviso - 001674

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/12/2021	16/12/2021	16/12/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE EN EL CD MENDIZORROTZA, EDIFICIO PISCINA, PLANTA BAJA, ZONA DE VERANO,LAS LUCES DE LOS ASEOS DEL PASILLO NO FUNCIONAN CON LA PROGRAMACION DEL ORDENADOR , TENEMOS QUE PONERLAS EN MANUAL EN LA SALA DE CUADROS ELECTRICOS PARA ENCENDERLAS Y APAGARLAS.

Aviso - 001670

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE LAS LUCES QUE ESTAN DETRÁS DEL GRADERÍO DE ATLETISMO HAY QUE REPROGAMARLAS PARA QUE ESTEN ENCENDIDAS HASTA LAS 21:45, YA QUE SE APAGAN BASTANTE ANTES.
POR OTRA PARTE, LA LUZ QUE ESTÁ EN LAS ESCALERAS QUE DAN ACCESO AL MODULO NO FUNCIONA.

Aviso - 001669

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/12/2021	13/12/2021	13/12/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En CD Mendizorrotza, zona entrada al parque, luces sobre tornos de entrada, hay un foco que esta fundido.
REALIZADO YA POR TECNOCONTROL

Aviso - 001640

Aviso en BETI JAI (MENDIZORROTZA)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
29/11/2021	2/12/2021	2/12/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se informa que los dos primeros enchufes y el del centro de la contracancha del frontón Olave no funcionan.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	530/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 001680

Aviso en POLICIA LOCAL (CPD - INFORMATICA)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
16/12/2021	17/12/2021	20/12/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Reparar varias luminarias de la zona de inspección de guardia y dos focos de la fachada principal en la zona del jardín de los chopos.

Aviso - 001682

Aviso en PALACIO VILLASUSO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Planta baja
No se apaga la luz del vestuario del personal de limpieza.
Planta tercera
Cambiar luz fundida

Aviso - 001681

Aviso en PALACIO VILLASUSO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
16/12/2021	16/12/2021	16/12/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Planta baja
No se apaga la luz del vestuario del personal de limpieza.

Aviso - 001654

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
2/12/2021	3/12/2021	3/12/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Algunas bolas del pasillo del mirador no se encienden, revisad lo antes posible por favor

Aviso - 001659

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	531/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

13/12/2021	14/12/2021	21/12/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
El magneto que enciende la luz de la escalera exterior, la de la torre del ascensor de la Avenida, falla (Q10)
Se salta.

Aviso - 001689

Aviso en ARIZNAVARRA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
20/12/2021	22/12/2021	22/12/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Fluorescente fundida en entrada rocodromo.

Aviso - 001690

Aviso en LANDAZURI POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
20/12/2021	22/12/2021	22/12/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se han fundido dos fluorescentes en el vestuario masculino nuevo, en la zona de las duchas. Es urgente porque se ve poco en ese vestuario pues no tiene ninguna ventana.

Aviso - 001658

Aviso en ABETXUKO POLI + PISC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/12/2021	13/12/2021	13/12/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Arreglar las dos luminarias fundidas del baño entrada hall masculino

Aviso - 001660

Aviso en ABETXUKO POLI + PISC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/12/2021	13/12/2021	13/12/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Arreglar las dos luminarias fundidas del baño entrada hall masculino

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	532/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 001666

Aviso en SAN ANDRES POLI + PISC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

En el vestuario nº 6 (cancha) una lampara no funciona.

Aviso - 001667

Aviso en SAN ANDRES POLI + PISC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
13/12/2021	13/12/2021	13/12/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

El interruptor general del cuadro eléctrico situado en escalera de emergencia de graderio bajo (junto al gimnasio) si está subido el magneto de luz de emergencia

Aviso - 001653

Aviso en PARQUE GAMARRA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
2/12/2021	3/12/2021	3/12/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SOLICITAMOS EN EL EDIFICIO SOCIAL EN LA PLANTA -1, EN EL VESTUARIO FEMENINO DE PERSONAL, EL ARREGLO DE DOS LÁMPARAS FLUORESCENTES YA QUE ESTÁN FUNDIDAS.

Aviso - 001409

Aviso en PARQUE GAMARRA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
4/08/2021	6/08/2021	2/12/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE SOLICITA EN EL PARQUE DE GAMARRA LA REPARACIÓN DE LA LUMINARIA CORRESPONDIENTE A DOS FAROLAS SITUADAS JUNTO AL EDIFICIO BIOCLIMÁTICO, ZONA DE LA ROTONDA.
LAS FAROLAS NO SE ENCIENDEN.

Aviso - 001648

Aviso en TEATRO PRINCIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	533/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

30/11/2021	3/12/2021	3/12/2021

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Comunican que necesario hacer una revisión general de luminarias y sustituir bombillas fundidas.
Especialmente:
En el patio butacas, y especialmente en la zona del fondo son muy numerosas las bombillas fundidas.
Se han fundido algunas fluorescentes tanto en la zona del hall como en preferente

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	534/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 001691

Aviso en ARCHIVO MUNICIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
20/12/2021	9/01/2022	9/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

-No funciona una lámpara de globo de la sala de consulta
- Las últimas luces de la galería de la Sección histórica se quedan encendidas.

Aviso - 001747

Aviso en ARCHIVO MUNICIPAL

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
25/01/2022	26/01/2022	26/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Hemos detectado una incidencia con las luces de alguna de las mesas de la sala de consulta. Las numero 17, 19 y 31 parpadean bastante a la hora de encender.
La numero 18 no se enciende.

Por otro lado, el segundo aplique del pasillo sala de consulta esta fundido.

Por último, de las tiras led de la zona de las estanerias de la misma sala, una de ellas, concretamente la segunda entre las salidas de emergencia, se enciende a ratos.

Aviso - 001738

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
24/01/2022	25/01/2022	25/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Tenemos problemas con la luz del vestuario 3 de cancha. A veces funciona y otras no. Comprobamos magnetos y diferenciales y todo está bien y, sin que nadie haga nada vuelve a funcionar otra vez, hasta que vuelve a fallar en cualquier momento

Aviso - 001704

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/01/2022	13/01/2022	13/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Pasillo zona de instalaciones (-2), el interruptor de las luces no funciona bien, no se apagan. (Es el que se encuentra entrando desde las puertas naranjas).
La línea de fluorescentes Nº2 de piscina está fundida.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	535/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 001688

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
20/12/2021	9/01/2022	11/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

El interruptor 27 que corresponde al hall de la tercera planta de la zona cultural no funciona

Aviso - 001740

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
24/01/2022	25/01/2022	25/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se han quejado del temporizador del vestuario nº 4 femenino de cancha que al estarse duchando se apaga enseguida

Aviso - 001730

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
19/01/2022	21/01/2022	21/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Tenemos problemas con la luz del vestuario 3 de cancha. A veces funciona y otras no. Comprobamos magnetos y diferenciales y todo está bien y, sin que nadie haga nada vuelve a funcionar otra vez, hasta que vuelve a fallar en cualquier momento.

Aviso - 001727

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
19/01/2022	21/01/2022	21/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

No hay luz en bajo piscina -2 según entras a mano izquierda al final.

Aviso - 001732

Aviso en ALDABE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/01/2022	21/01/2022	21/01/2022

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	536/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

No funciona la luz de la sala de climatización y sala de máquinas. Se salta el magneto y al rearmarlo vuelve a saltar al encender las luces

Aviso - 001723

Aviso en ARRIAGA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/01/2022	17/01/2022	17/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE SOLICITA EN EL CC. ARRIAGA EN LOS ASEOS FEMENINOS DE PLANTA BAJA PRÓXIMOS AL SALÓN DE ACTOS LA SUSTITUCIÓN DE UN TUBO LED QUE SE HA ESTROPEADO. LA LONGITUD DEL TUBO (LÁMPARA) ES DE 1,20M.

Aviso - 001707

Aviso en ARRIAGA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/01/2022	11/01/2022	11/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE SOLICITA EN EL CC. ARRIAGA EN LOS ASEOS FEMENINOS DE PLANTA BAJA PRÓXIMOS AL SALÓN DE ACTOS LA SUSTITUCIÓN DE UN TUBO LED QUE SE HA ESTROPEADO. LA LONGITUD DEL TUBO (LÁMPARA) ES DE 1,20M.

Aviso - 001763

Aviso en ARRIAGA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
31/01/2022	31/01/2022	31/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

El día 5 de febrero tenemos en el salón de actos una obra de teatro, el tema es que está estropeado el foco central del escenario (el que encienden los agentes de información).
Estuvieron mirándolo de Mantenimiento y comentaron que tenían que volver con algún soporte para poder llegar arriba pero a día no han vuelto.

Aviso - 001706

Aviso en EL CAMPILLO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/01/2022	11/01/2022	11/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Sustituir fluoresceste fundido en el pasillo de la asexoría.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	537/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 001705

Aviso en EL CAMPILLO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/01/2022	10/01/2022	10/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

No se encienden las luces de parte de los focos de la cancha polideportiva y del pasillo de la sala de ejercicio. Hay dos diferenciales del cuadro de luces del almacén de cancha bajados y no se pueden subir. Se han encendido las luces de emergencia de la cancha. Se ha llamado a Tecnocontrol.

Aviso - 001743

Aviso en EL CAMPILLO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
25/01/2022	25/01/2022	25/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Cambiar bombilla del plafón del pasillo de la escalera del fondo que da acceso a la primera planta fundido.

Aviso - 001756

Aviso en EL PILAR CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/01/2022	28/01/2022	28/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

EN LOS BAÑOS DE LA LUDOTECA LOS SENSORES TE DETECTAN PERO LAS LUCES NO SE ENCIENDEN.

Aviso - 001741

Aviso en HEGOALDE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
24/01/2022	25/01/2022	25/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se han fundido dos bombillas en el cuarto general de Indesa.(Freático).

Aviso - 001750

Aviso en HEGOALDE CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
26/01/2022	26/01/2022	26/01/2022

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	538/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Es necesario arreglar una base de enchufes del KZ-gunea, que está desprendida y en el suelo (esquina entre cristalera de pasillo y pizarra).

Aviso - 001754

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
27/01/2022	28/01/2022	28/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Es necesario arreglar tres enchufes de la pared en la parte trasera del escenario, no les llega corriente y aparentemente estando todas las protecciones subidas. Los enchufes están marcados con una X de cinta de papel.
El embellecedor de los enchufes está encima de la mesa del almacén del teatro.

Aviso - 001649

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
1/12/2021	3/12/2021	26/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se salta un diferencial del cuadro que esta en el depósito de la biblioteca.

Aviso - 001710

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
11/01/2022	14/01/2022	14/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

DEBIDO A LAS GOTERAS DEL CENTRO SE HAN TENIDO QUE HABILITAR LAS ESCALERAS DE EVACUACIÓN PARA PODER ACCEDER A LA PRIMERA PLANTA Y/O BAJAR DE LA PRIMERA PLANTA. LA CUESTIÓN ES QUE LA ILUMINACIÓN DE DICHAS ESCALERAS ESTÁ SUPEDITADA A UN DETECTOR DE PRESENCIA QUE CUANDO SE QUIERE SUBIR DE LA PLANTA BAJA AL PRIMER PISO TARDA BASTANTE EN ACTIVARSE. POR ESO, SE SOLICITA QUE SE AJUSTE EL DETECTOR DE PRESENCIA PARA QUE SE ACTIVE NADA MÁS ENTRAR EN LAS ESCALERAS CUANDO SE QUIERE SUBIR DE PLANTA BAJA A PRIMER PISO.

Aviso - 001650

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
1/12/2021	10/01/2022	10/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	539/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

ALGUNAS LUCES DE EMERGENCIA DE LAS OFICINAS TÉCNICAS NO SE ENCIENDEN EN LOS CORTES DE LUZ (PODRÍA SER QUE FALLASEN LAS QUE NO SON DE LED)

Aviso - 001695

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
23/12/2021	10/01/2022	10/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Planta 1ª - BIBLIOTECA DE ADULTXS

Una de las líneas del cuadro eléctrico presenta problemas desde la última nevada.
No aguantan todos los magnetos en posición correcta y saltan.
Debemos dejar alguno bajado para que no salte la línea.

Afecta a una parte de los fluorescentes que alumbran la zona de estanterías.

Aviso - 001696

Aviso en IBAIONDO CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
23/12/2021	11/01/2022	11/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Debido a que hay focos fundidos de luz de trabajo en el teatro es necesario sustituir lámparas.

Aviso - 001735

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
24/01/2022	26/01/2022	26/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Ipar 1: En la actual oficina de Indesa (antigua Zadorra), no funciona más que un enchufe.

Aviso - 001715

Aviso en IPARRALDE (1)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
11/01/2022	14/01/2022	14/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Ipar 1: Vestuarios personal 1ª planta. No hay luz en ninguno de los vestuarios de personal de la primera planta. No vemos ningún diferencial bajado.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	540/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 001692

Aviso en JUDIMENDI CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
22/12/2021	9/01/2022	9/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Enchufe (hembra) piscina - zona vigilancia socorrista.
El enchufe se ha estropeado. No entran los enchufes macho.

Aviso - 001700

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/01/2022	10/01/2022	10/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

-CAMPO DE FÚTBOL Nº1 (EL MÁS CERCANO AL POLIDEPORTIVO): ALUMBRADO EXTERIOR: MIRANDO DE FRENTE DESDE EL VIAL PRINCIPAL, LADO DERECHO: TORRETA: ZONA INFERIOR: LA TAPA DEL CABLEADO INTERIOR: ESTÁ CAIDA Y NO CIERRA.
SE ADJUNTA FOTOGRAFÍA.
- - -PERSONA DE CONTACTO: ESTHER, GALLEGO - TÉLEFONOS [53240 O 629.284.671 / EXTENSIÓN Nº 3240].

Aviso - 001739

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
24/01/2022	25/01/2022	25/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

EL DIFERENCIAL DEL TRASLÚCIDO 3 DE BIBLIOTECA ESTÁ ROTO.

Aviso - 001717

Aviso en LAKUA 03 CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
11/01/2022	12/01/2022	12/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Hay una pantalla de iluminación que no funciona en el Servicio Social de Base (despacho C24). Parpadea y es muy molesta.

Aviso - 001697

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	541/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

3/01/2022	9/01/2022	9/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Una luz de emergencia del hall de entrada al Centro Cívico está colgando. Está justo encima de la puerta de salida.

Aviso - 001728

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
19/01/2022	21/01/2022	21/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En la sala de encuentro hay un interruptor que no funciona y al pulsarlo hace contacto y suena
Está cerca de la sala de lactancia. Está marcado con un cartelito

Aviso - 001719

Aviso en SALBURUA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/01/2022	17/01/2022	17/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se ha fundido el final de la tira led del pasillo de piscina, frente al vestuario femenino.

Aviso - 001760

Aviso en ZABALGANA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
31/01/2022	31/01/2022	31/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
HALL PRINCIPAL:
Uno de los focos se enciende y se apaga.

Aviso - 001759

Aviso en ZABALGANA CCIVICO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
31/01/2022	31/01/2022	31/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
HALL PRINCIPAL:
Uno de los focos se enciende y se apaga.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	542/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 001724

Aviso en BLAS DE OTERO C DIA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/01/2022	21/01/2022	21/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Luz última baño cad se queda encendida.
Detector del garaje mal ubicado

Aviso - 001584

Aviso en IGNACIO ELLACURIA C FORMATIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/11/2021	15/11/2021	25/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Solicitamos la sustitución de 3 lámparas fundidas de focos de vapor de mercurio de 250 w por focos Led, en el taller de carpintería del pabellón principal de I. Ellacuría, a los que no podemos acceder por no disponer de plataforma elevadora.
En estos momentos se desarrolla un curso, por lo que sería urgente por la falta de luz

gracias

Contacto: Mikel 56686

Aviso - 001702

Aviso en CEMENTERIO EL SALVADOR

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/01/2022	21/01/2022	21/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Tienen problemas eléctricos en el edificio principal (entrada IZ). Pueden tener luz en una zona y en otra zona no.
El micro está encendido pero luego no funciona. Solicitan estar con ellos para que os expliquen el problema más en concreto.
Tel. Oficina: 945.29.31.55
Tel. Móvil Jefe Equipo: 628.148.331
Kepa móvil 660618682

Aviso - 001737

Aviso en CORONACION CSCM

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
24/01/2022	24/01/2022	24/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

El diferencial del armario magnetotérmico denominado "enchufes" se ha bajado y no hay posibilidad de reactivarlo. Esto afecta al armario de conexiones de Bizan Coronación y parte de la casa de asociaciones Simone de Beauvoir. Urge reparación.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	543/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 001742

Aviso en PALACIO MONTEHERMOSO + DEP AGUAS

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
24/01/2022	26/01/2022	27/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Al menos tres fluorescentes de techo fundidos en pasillo de acceso a zona exposiciones, planta1º-zona pública.
Dos luminarias de suelo fundidas en escalera zona pública, plantas -1 y -2.

Aviso - 001757

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
28/01/2022	28/01/2022	28/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE, EN EL CD MENDIZORROTZA , ZONA EXTERIOR, ENTRADA, FOCOS ENCIMA DE LOS TORNOS EXTERIORES, UNA DE LAS LUCES DEL TERCER FOCO ESTÁ FUNDIDA (CONTANDO DE DERECHA A IZQUIERDA DESDE EL INTERIOR DE LA INSTALACIÓN).

Aviso - 001687

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
20/12/2021	9/01/2022	9/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE EN EL CD MENDIZORROTZA, EXTERIOR, PISTA ATLETISMO, AL CUADRO DE LUCES HAY QUE INSTALAR UN ENCHUFE, PUES EL QUE ESTABA HA SIDO ARRANCADO CUANDO ESTABAN HINFLANDO EL ARCO DE LA MEDIA MARATON TXIKI.

Aviso - 001752

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
27/01/2022	28/01/2022	28/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE, EN EL CD MENDIZORROTZA, ZONA EXTERIOR, PISTAS DE PADEL, TODOS LOS DÍAS (ESTA SEMANA LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES) SOBRE LAS 17:45 SE SALTA EL MAGNETO DE LA LUZ QUE AFECTA A TODAS LAS PISTAS DE PADEL.

TAMBIEN SE INFORMA QUE OCURRE LO MISMO CON EL MAGNETOTERMICO DEL GIMNASIO SALA CARDIO DE KIROLKLUB. EN CUANTO SALTA EL DIFERENCIAL DE PADEL SIMULTANEAMENTE SALTA TAMBIEN ESTE MAGNETO AUNQUE UNO ESTÉ EN EL ARMARIO EXTERIOR JUNTA A PISTAS DE BALONCESTO Y EL OTRO EN LA SALA DE CUADROS ELECTRICOS EN PLANTA SOTANO DEL EDIFICIO DE PISCINA (LLAVE S-1) Y APARENTEMENTE NO TENGAN NADA QUE VER.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	544/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 001744

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
25/01/2022	26/01/2022	26/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE, EN EL EDIFICIO SOCIAL EN EL ACCESO POR LA ZONA SUR Y EN LA ESCALERA SUR, LAS LUCES NO SE ENCIENDEN CUANDO SE HACEN LAS LABORES DE LIMPIEZA (DE 6 DE LA MAÑANA EN ADELANTE).

Aviso - 001701

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/01/2022	10/01/2022	10/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE EN EL C.D. MENDIZORROTZA, EDIFICIO PISCINAS, PLANTA SOTANO SALIDA AL GARAGE, PUERTA Nº S17, LA LAMPARA ESTA FUNDIDA.

Aviso - 001721

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
17/01/2022	26/01/2022	26/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE, EN EL CD MENDIZORROTZA, HAY VARIOS FOCOS Y FLUORESCENTES FUNDIDOS.
- PLANTA BAJA: - VESTUARIO MASCULINO Nº 1: -1 FOCO FUNDIDO ZONA DE LA DUCHA
- VESTUARIO MASCULINO Nº 2: - 1 FOCO FUNDIDO
- VESTUARIO FEMENINO Nº 5: - 1 FOCO FUNDIDO
- VESTUARIO FEMENINO DE VERANO : - 1 FOCO FUNDIDO Y 1 FLUORESCENTE FUNDIDO EN ZONA DE DUCHAS
- PLANTA SEGUNDA: - BAÑOS FEMENINOS: - 1 FOCO FUNDIDO
- PLANTA SOTANO: - VESTUARIO FEMENINO Nº 5: - FOCOS FUNDIDOS ZONA DUCHAS

Aviso - 001736

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
24/01/2022	26/01/2022	26/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE EN LA PLANTA TERCERA DEL EDIFICIO PISCINAS, EN LA ZONA DEL KIROLCLUB JUNTO A LA SALA DE CICLO HAY DOS (de tres) FLUORESCENTES FUNDIDOS (B1.2).

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	545/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 001698

Aviso en MENDIZORROTZA OF + MED DEPORT

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
4/01/2022	9/01/2022	9/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE INFORMA QUE EN EL C.D. MENDIZORROTZA, EDIFICIO PISCINAS, PLANTA SOTANO SALIDA AL GARAGE, PUERTA Nº S17, LA LAMPARA ESTA FUNDIDA

Aviso - 001753

Aviso en BETI JAI (MENDIZORROTZA)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
27/01/2022	27/01/2022	27/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se informa que las luces de los aseos tanto femenino como masculino de la primera planta de la zona del Ogueta no se apagan. Estos funcionan con detector de presencia.

Aviso - 001729

Aviso en BETI JAI (MENDIZORROTZA)

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
19/01/2022	27/01/2022	28/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Se informa que una de las barras led de la pista número 4 de squash está estropeada.

Aviso - 001718

Aviso en OLARANBE INST DEP

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
11/01/2022	14/01/2022	14/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	546/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

-AYER MARTES, DÍA 10/01/2022 EL OPERARIO DE LA INSTALACIÓN, CUANDO LLEGA (16:30 HORAS) DETECTA QUE EL ALUMBRADO EXTERIOR (RAMPA ADAPTADA Y ESCLAERAS DE ACCESO-SALIDA AL EDIFICIO) : ESTÁ ACTIVADO; PERO HACIA LAS 18:15 HORAS, EL ALUMBRADO SE HA APAGADO Y NO SE HA VUELTO A CONECTAR.
EL OPERARIO DE LA INSTALACIÓN COMPRUEBA EL CUADRO DE MANIOBRA ELÉCTRICO Y TODO ESTA CORRECTO.

SE SOLICITA EL REPROGRAMADO DEL RELOJ DE CONEXIÓN - DESCONEXIÓN DEL ALUMBRADO EXTERIOR DE ESCALERAS Y RAMPA ADAPTADA, DE ACCESO - SALIDA DEL EDIFICIO QUE NOS OCUPA.

**HORARIOS:
-DE LUNES A SÁBADOS: DE 17:30 A 23:00 HORAS.
-DOMINGOS Y FESTIVOS: LA APERTURA ES DE 8 A 15 HORAS.**

- - PERSONA DE CONTACTO: PATXI, TELÉFONOS [58928 O 646959754 / EXTENSIÓN Nº 3241].

Aviso - 001712

Aviso en OLARANBE INST DEP

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
11/01/2022	27/01/2022	27/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

COMUNICAN QUE EL MARTES, DÍA 04/01/2022 A LO LARGO DE LA TARDE - NOCHE, EL ALUMBRADO EXTERIOR (RAMPA ADAPTADA Y ESCALERAS DE ACCESO-SALIDA AL EDIFICIO) E INTERIOR (VESTUARIOS-ALAMACENES-OFICINA INFORMACIÓN) SE APAGÓ DE GOLPE VARIAS VECES ; FUERON AL CUADRO Y LEVANTARON LOS DIFERENCIALES AFECTADOS.

PERO EL ALUMBRADO EXTERIOR DE LA RAMPA Y ESCALERAS DE ACCESO-SALIDA, NO SE CONSIGUIÓ RESTABLECER (LAS/OS USUARIAS/OS HAN SALIDO EN TOTAL OSCURIDAD HACIA EL PARKING DE LAS INSTALACIONES).
- - - -PERSONA DE CONTACTO: PATXI, TELÉFONOS [58928 O 646959754 / EXTENSIÓN Nº 3241].

Aviso - 001733

Aviso en PALACIO VILLASUSO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/01/2022	24/01/2022	24/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Cambiar fluorescente fundida.

Aviso - 001694

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
22/12/2021	22/12/2021	25/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Necesitamos cambiar 2 de las tapas de las tomas de luz que tenemos en el suelo del mostrador principal de recepción. Han enviado fotos pero no se pueden abrir.

Aviso - 001731

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	547/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
21/01/2022	21/01/2022	21/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
No tenemos luz en dos estancias más o menos cercanas del Palacio.
1º En la primera planta de los vestuarios de las oficiales de control (zona de las taquillas)
2º En el almacén de la Avenida (el cercano a la puerta pequeña de acceso a la sala)

Aviso - 001726

Aviso en PALACIO CONGRESOS EUROPA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
19/01/2022	21/01/2022	21/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
En el WC masculino ubicado frente a la sala Gasteiz la luz de presencia se queda encendida de forma permanente.

Aviso - 001720

Aviso en ARIZNAVARRA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
14/01/2022	14/01/2022	14/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Fluorescente en vestuario femenino empleadas en zona de calderas fundido.

Aviso - 001751

Aviso en LANDAZURI POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
26/01/2022	27/01/2022	27/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Tenemos un par de luces fundidas:

- en el hall de entrada, la primera al lado de la cristalera.
- en el hall de la primera planta, la primera hacia el pasillo de vestuarios nuevos.

Aviso - 001748

Aviso en MENDIZORROTZA POLIDEPORTIVO

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	548/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

25/01/2022	26/01/2022	26/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Se informa no hay luz en el vestíbulo de entrada al almacén general.

Aviso - 001762

Aviso en ABETXUKO POLI + PISC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
31/01/2022	31/01/2022	31/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Interruptor quemado en cuadro luces situado en SIC. Enciende luces vestíbulo de abajo. Se calienta mucho y huele ha quemado. Está derretido el plástico. Si enciende las luces.

Tenemos varios testigos luminosos que no se aprecian.

Aviso - 001709

Aviso en SAN ANDRES POLI + PISC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/01/2022	11/01/2022	11/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Una lampara del vestuario 1 de cancha no da casi luz , es necesario cambiarla.

Aviso - 001716

Aviso en SAN ANDRES POLI + PISC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
11/01/2022	12/01/2022	12/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Lampara situada en sótano bajo piscina (de frente a la entrada ,al fondo) no ilumina casi ,es necesario cambiar led.

Aviso - 001703

Aviso en SAN ANDRES POLI + PISC

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
10/01/2022	11/01/2022	11/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :
Comunican "Cortocircuito en linea luces graderio bajo zona vestuario INDESA".

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	549/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Aviso - 001713

Aviso en PARQUE GAMARRA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
11/01/2022	14/01/2022	14/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SOLICITAN EN LOS SERVICIOS MASCULINOS DE EXTERIORES FRENTE AL TXIRINGUITO EL ARREGLO DEL SEGUNDO SENSOR DE ACTIVACION DE LUZ POR MOVIMIENTO Y LA REGULACION DEL TIEMPO DE ACTIVACION DEL PRIMER SENSOR CAMBIADO RECIENTEMENTE.

Aviso - 001652

Aviso en PARQUE GAMARRA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
2/12/2021	25/01/2022	27/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

EN EDIFICIO SOCIAL FALLAN VARIAS LAMPARAS DE EMERGENCIA.
- BAÑO FEMENINO DE PLANTA DE ENTRADA. ENCIMA DE LA PUERTA
- HALL DE ENTRADA PRINCIPA TODAS MENOS UNA
- VESTUARIO FEMENINO DE INVIERNO NO VA NINGUNA
- GIMNASIO DE KIROLKLUB PLANTA BAJA, TODAS MENOS LA ZONA DE MONITOR

Aviso - 001725

Aviso en PARQUE GAMARRA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
18/01/2022	21/01/2022	21/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

SE SOLICITA EN EL PARQUE DE GAMARRA EL CONTROL DE LA MANIOBRA DE ENCENDIDO Y APAGADO DE LAS LUCES DEL CAMPO DE RUGBY.

Aviso - 001417

Aviso en PARQUE GAMARRA

FECHAS

Creado	Atendido	Cerrado
7/09/2021	10/09/2021	26/01/2022

DATOS DE LA TAREA

Descripción del aviso :

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	550/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

(16/08/2021) - SE SOLICITA EN EL PARQUE DE GAMARRA LA REPARACIÓN DE LA LUMINARIA CORRESPONDIENTE A 9 FAROLAS SITUADAS: UNA CON TRES FOCOS FUNDIDOS, ENFRENTE DE LA DEPURADORA CON PASILLO PISCINA .
-CON DOS FOCOS FUNDIDOS ENFRENTE DE BOTIQUIN CON PASILLO PISCINA INFANTIL.
-ENTRADA ESKALMENDI.
- PASILLO CERCA DEL MINIGOLF.
- DOS EN LA FAROLA DEL CHIRINGITO SITUADO ENTRE LAS PISCINAS.
- UNA ROTONDA POR DETRAS DE LA DEPURADORA.
-DELANTE DE LA DEPURADORA.
- CERCA DEL PASILLO DE ACCESO A WC PISCINAS.
- PASILLO ENFRENTE DEL LIMPIABOTAS.

PLANO INDICATIVO EN CONTROL ESKALMENDI.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	551/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

ANEXO V OBRAS OBLIGATORIAS DE RENOVACION DE LAS INSTALACIONES

1. CENTRO DE DÍA BLAS DE OTERO:

Esta instalación está vinculada a los Apartamentos Tutelados Amadis. La superficie es de alrededor de 750 m_2 construidos.
La instalación eléctrica se dio de alta en el 2003 y desde su puesta en servicio no ha generado problemas.

Obras realizadas en el contrato entre el 2019 y 2022:

- Sustitución a iluminación led para todo el centro de día.
- Dotación de sistema de regulación para el aprovechamiento de la luz solar que entra en algunos de los espacios.
- Automatización de los encendidos de los cuartos húmedos.

No se plantean obras obligatorias para el nuevo contrato.

2. APARTAMENTOS TUTELADOS AMADIS 1:

Este edificio dispone de 30 apartamentos y zonas comunes. La instalación eléctrica se dio de alta en el 2003 y desde su puesta en servicio no ha generado problemas.

Obras realizadas en el contrato entre el 2019 y 2022:

- Unificación de los contratos de apartamentos y zonas comunes en uno sólo, con la consiguiente modificación de la sala de contadores, creando un cuadro de distribución. Se incluye proyecto, dirección de obra, inspección de OCA, boletín, y el resto de trámites para su legalización
- Sustitución de los apliques de los baños de los apartamentos ya que las actuales bombillas de incandescencia han provocado daños en el aplique y difusor generando alguna derivación.
- Sustitución a iluminación led de las zonas comunes
- Automatización mediante detectores de presencia y luminosidad en escaleras y rellanos.

No se plantean obras obligatorias para el nuevo contrato.

3. APARTAMENTOS TUTELADOS AURORA (CORRERÍA 57):

Superficie construida de alrededor de 600 m_2. La instalación eléctrica se dio de alta en el año 1993.

Este edificio es de nueva incorporación a este contrato por lo que no se han realizado inversiones recientes.

No se plantean obras obligatorias para el nuevo contrato.

4. APARTAMENTOS TUTELADOS BEATO TOMÁS DE ZUMARRAGA 1:

Superficie construida de alrededor de 3.000 m_2. La instalación eléctrica se dio de alta en el año 1993.

Este edificio es de nueva incorporación a este contrato por lo que no se han realizado inversiones recientes.

Obras obligatorias para el nuevo contrato: **25.840,00 + IVA**

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	552/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

5. APARTAMENTOS TUTELADOS PABLO NERUDA 3:

Superficie construida de alrededor de 500 m_2. La instalación eléctrica se dio de alta en el año 1995.

Este edificio es de nueva incorporación a este contrato por lo que no se han realizado inversiones recientes.

Obras obligatorias para el nuevo contrato: **14.920,00 + IVA**

6. APARTAMENTOS TUTELADOS RAMIRO MAEZTU 21:

Superficie construida de alrededor de 1.300 m_2. La instalación eléctrica se dio de alta en el año 1995.

Este edificio es de nueva incorporación a este contrato por lo que no se han realizado inversiones recientes.

Obras obligatorias para el nuevo contrato: **13.550,00 + IVA**

7. APARTAMENTOS TUTELADOS SAN ANTONIO 28:

Superficie construida de alrededor de 700 m_2. La instalación eléctrica se dio de alta en el año 1985.

Este edificio es de nueva incorporación a este contrato por lo que no se han realizado inversiones recientes.

Obras obligatorias para el nuevo contrato: **10.420,00 + IVA**

8. VICO AURORA (CORRERÍA 58):

Superficie construida de alrededor de 800 m_2. La instalación eléctrica se dio de alta en el año 1985, el 50% del edificio ha sido remodelado en el año 2015.

Este edificio es de nueva incorporación a este contrato por lo que no se han realizado inversiones recientes.

Obras obligatorias para el nuevo contrato: **75.000,00 + IVA**

9. VICO MOLINOS (LOS MOLINOS 2):

Superficie construida de alrededor de 800 m_2. La instalación eléctrica se dio de alta en el año 1980, el 50% del edificio ha sido remodelado en el año 2014.

Este edificio es de nueva incorporación a este contrato por lo que no se han realizado inversiones recientes.

Obras obligatorias para el nuevo contrato: **20.000,00 + IVA**

10. DEMSAC + ATERPE + CASA ABIERTA (VILLASUSO 3):

Superficie construida de alrededor de 880 m_2. La instalación eléctrica se dio de alta en el año 1985, una pequeña parte del edificio ha sido remodelado en el año 2014.

Este edificio es de nueva incorporación a este contrato por lo que no se han realizado inversiones recientes.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	Data eta Ordua *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea *Página*	553/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Obras obligatorias para el nuevo contrato: **6.340,00 + IVA**

11. CENTRO ASISTENCIAL CMAS-ASORES:

Superficie construida de alrededor de 2.000 m_2. La instalación eléctrica se dio de alta en el año 1979.

Obras realizadas en el contrato entre el 2019 y 2022:

- Modificación integral de la instalación eléctrica incluyendo:
  - Nueva acometida y sustitución de armario de protección.
  - Nueva red de tierras.
  - Sustitución de todos los cuadros eléctricos de distribución, con nuevos armarios y protecciones.
  - Sustitución de todas las líneas eléctricas, instalando conductores RZ1-K(AS) en el interior de canales protectores o tubos de PVC rígidos.
  - Sustitución de luminarias existentes por otras con tecnología led.
  - Sustitución de alumbrado exterior (zona de uso privado del edificio).
  - Sustitución de equipos de emergencia existentes por otros con tecnología led.
  - Sustitución de todos los mecanismos de encendido y tomas de corriente.

No se plantean obras obligatorias para el nuevo contrato.

12. BIZAN ARIZNAVARRA (ANTIGUO CSCM):

Superficie construida de alrededor de 984 m_2. La instalación eléctrica se dio de alta en el año 2004, y se mantiene sin modificaciones.

Durante el anterior contrato no se han ejecutado obras, sólo mantenimiento.

Obras obligatorias para el nuevo contrato: **8.215,00 + IVA**

13. BIZAN CORONACIÓN (ANTIGUO CSCM) + SIMONE DE BEAUVOIR:

Superficie construida de alrededor de 1.225 m_2. La instalación eléctrica se dio de alta en el año 2007, y se mantiene sin modificaciones importantes, sólo se ha cambiado la iluminación de planta baja a led.

Durante el anterior contrato no se han ejecutado obras, sólo mantenimiento.
No obstante la planta baja, centro de mayores ya está completamente pasado a led, sólo faltan las plantas superiores, oficinas.

Obras obligatorias para el nuevo contrato: **9.165,00 + IVA**

14. ARCHIVO MUNICIPAL:

El edificio tiene una superficie aproximada de 3.980 m_2 construidos. La instalación eléctrica se dio de alta en el 1990 tras una reforma integral.

Obras realizadas en el contrato entre el 2019 y 2022:

- Sustitución a iluminación led para las oficinas.
- Dotación de sistema de alumbrado para los pasillos con regulación para el aprovechamiento de la luz solar que entra en algunos de los espacios.
- Automatización de los encendidos de los cuartos húmedos.
- Sustitución a iluminación led en los cuartos húmedos.
- Sustitución de alumbrado en archivos por mal estado de los actuales equipos.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	554/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

- Sustitución a iluminación led en los dos distribuidores de planta baja y primera, con mando desde oficinas con opciones de regulación de intensidad, cambio de escenarios, colores, etc…

Obras obligatorias para el nuevo contrato: **7.000,00 + IVA**

15. PALACIO FRAY ZACARÍAS:

Superficie construida de alrededor de 1.925 m_2. La instalación eléctrica se dio de alta en el año 1987, una pequeña parte del edificio ha sido remodelado en el año 2014, así como la mayoría de la iluminación led.

Este edificio es de nueva incorporación a este contrato por lo que no se han realizado inversiones recientes.

Obras obligatorias para el nuevo contrato: **2.820,00 + IVA**

16. PALACIO MONTEHERMOSO Y DEPOSITO DE AGUAS:

Las instalaciones tienen una superficie aproximada de 4.300 m_2 construidos. La instalación eléctrica se dio de alta en el 1998 tras su reforma integral.

Obras realizadas en el contrato entre el 2019 y 2022:

- Sustitución a iluminación led para las oficinas de planta primera.
- Dotación al pararrayos de protecciones contra sobretensiones.
- Automatización de los encendidos de los cuartos húmedos y sustitución de las luminarias a led.

Obras obligatorias para el nuevo contrato: **6.350,00 + IVA**

17. MUSIKA ETXEA:

El edificio tiene una superficie aproximada de 1800m_2 construidos. La instalación eléctrica se dio de alta en el 1987 y desde su puesta en servicio en general no ha generado problemas. El 30 % de las luminarias ya están cambiadas a led.

Obras realizadas en el contrato entre el 2019 y 2022:

- Sustitución a iluminación led en la parte del edificio que todavía no tiene (el 70% del edificio).
- Dotación de sistema de regulación para el aprovechamiento de la luz solar que entra en algunos de los espacios.
- Automatización de los encendidos de los cuartos húmedos.

No se plantean obras obligatorias para el nuevo contrato.

18. PALACIO VILLASUSO:

El edificio tiene una superficie aproximada de 840 m_2 construidos. La instalación eléctrica se dio de alta en el 1983 tras su reforma integral. En el año 2016 se le ha dotado de un suministro complementario, conmutación y nuevo cuadro general. El 80% de las instalaciones de iluminación ya han sido modificadas a led.
Actualmente queda por reformar el alumbrado de la Sala Martín de salinas, a la cual es necesario dotar de un sistema de iluminación que permita cambios de color, intensidad y distintos ambientes.

Obras realizadas en el contrato entre el 2019 y 2022:

- Sustitución a iluminación led en la sala Martín de Salinas, con mando desde cabina de control con opciones de regulación de intensidad, cambio de escenarios, colores, etc…

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	555/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Obras obligatorias para el nuevo contrato: **2.265,00 + IVA**

19. PALACIO DE CONGRESOS EUROPA:

Superficie construida de alrededor de 6.783 m_2. La instalación eléctrica se dio de alta en el año 1989, tres cuartas partes del edificio se han remodelado completamente entre los años 2010 y 2016, quedando de origen el ala norte, palacio de congresos original.

Durante el anterior contrato no se han ejecutado obras, sólo mantenimiento.

Obras obligatorias para el nuevo contrato: **80.500,00 + IVA**

20. TEATRO PRINCIPAL:

El edificio tiene una superficie aproximada de 3.000 m_2 construidos. La instalación eléctrica se dio de alta en el 1992 tras su reforma integral.
Dispone de un suministro de socorro y el 80% del edificio está dedicado a teatro, con una iluminación incandescente con sistemas de regulación mediante dimers.

Obras realizadas en el contrato entre el 2019 y 2022:

- Sustitución a iluminación led en oficinas, camerinos, almacenes, muelle de carga y pasillos.
- Sustitución a iluminación led con instalación de detectores de presencia de cuartos húmedos.
- Protección frente al rayo y sobre tensiones a la instalación.

No se plantean obras obligatorias para el nuevo contrato.

21. CENTRO FORMATIVO CETIC:

Superficie construida de alrededor de 4.396 m_2. La instalación eléctrica se dio de alta en el año 1991, manteniéndose original.

Durante el anterior contrato no se han ejecutado obras, sólo mantenimiento.

Obras obligatorias para el nuevo contrato: **15.930,00 + IVA**

22. CENTRO FORMATIVO IGNACIO ELLACURÍA:

Superficie construida de alrededor de 4.299 m_2. La instalación eléctrica se dio de alta en el año 1990, manteniéndose original.

Durante el anterior contrato no se han ejecutado obras, sólo mantenimiento.

Obras obligatorias para el nuevo contrato: **16.425,00 + IVA**

23. CENTRO CIVICO + BIZAN ABETXUKO:

Superficie construida de alrededor de 1.026 m_2. La instalación eléctrica se dio de alta en el año 1985.

Este edificio es de nueva incorporación a este contrato por lo que no se han realizado inversiones recientes.

No se plantean obras obligatorias para el nuevo contrato.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	Data eta Ordua *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea *Página*	556/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

24. CENTRO CIVICO ALDABE:

El edificio tiene una superficie aproximada de 3047 m_2 construidos. La instalación eléctrica se dio de alta en el 1998 tras su construcción.

Obras realizadas en el contrato entre el 2019 y 2022:

- Sustitución a iluminación led en piscina, vestuarios de piscina y polideportivo.
- Sustitución a iluminación led en zonas húmedas de todo el edificio
- Automatización de encendidos en zonas húmedas.
- Sustitución a iluminación led en zona sociocultural completa.
- Instalación contra sobretensiones en cuadros principales y secundarios.

Obras obligatorias para el nuevo contrato: **12.350,00 + IVA**

25. CENTRO CIVICO ARRIAGA:

El edificio tiene una superficie aproximada de 2100 m_2 construidos. La instalación eléctrica se dio de alta en el 1993 tras su construcción.
Dispone de dos suministros en baja tensión, uno para zona teatro y otro para zona sociocultural.

Obras realizadas en el contrato entre el 2019 y 2022:

- Sustitución a iluminación led salón de actos.

No se plantean obras obligatorias para el nuevo contrato.

26. CENTRO CIVICO CAMPILLO:

El edificio tiene una superficie aproximada de 1.500 m_2 construidos. La instalación eléctrica se dio de alta en el 1985 tras su rehabilitación.

Obras realizadas en el contrato entre el 2019 y 2022:

- Sustitución a iluminación led en rellanos y pasillos.

Obras obligatorias para el nuevo contrato:

- Modificación integral de la instalación eléctrica incluyendo:
  - Nueva acometida y sustitución de armario de protección y medida cambiando su actual ubicación del interior del edificio principal al límite de la parcela.
  - Nueva red de tierras.
  - Sustitución de todos los cuadros eléctricos de distribución, con nuevos armarios y protecciones.
  - Sustitución de todas las líneas eléctricas, instalando conductores RZ1-K(AS) en el interior de canales protectores o tubos de PVC rígidos.
- Sustitución de luminarias existentes por otras con tecnología led.
- Sustitución de equipos de emergencia existentes por otros con tecnología led.
- Sustitución de todos los mecanismos de encendido y tomas de corriente.
- Protección frente al rayo y sobre tensiones a la instalación.

Obras obligatorias para el nuevo contrato: **90.000,00 + IVA**

27. CENTRO CIVICO EL PILAR:

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	Data eta Ordua *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea *Página*	557/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

El edificio tiene una superficie aproximada de 2.838 m_2 construidos. La instalación eléctrica se dio de alta en el 2005 tras su construcción.

No se han ejecutado obras en el contrato entre el 2019 y 2022:

Obras obligatorias para el nuevo contrato: **51.180,00 + IVA**

28. CENTRO CIVICO HEGOALDE:

El edificio tiene una superficie aproximada de 3937 m_2 construidos. La instalación eléctrica se dio de alta en el 1996 tras su construcción.

Obras realizadas en el contrato entre el 2019 y 2022:

- Instalación de protección frente al rayo y contra sobretensiones en cuadros principales y secundarios.
- Iluminación de cancha y batería de condensadores

Obras obligatorias para el nuevo contrato: **870,00 + IVA**

29. CENTRO CIVICO IBAIONDO:

El edificio tiene una superficie aproximada de 13.040 m_2 construidos. La instalación eléctrica se dio de alta en el 2010 tras su construcción.

Obras realizadas en el contrato entre el 2019 y 2022:

- Iluminación de cancha y piscina.

Obras obligatorias para el nuevo contrato: **28.410,00 + IVA**

30. CENTRO CIVICO IPARRALDE II:

El edificio tiene una superficie aproximada de unos 1.500 m2 construidos. La instalación eléctrica se dio de alta en el 1989 tras su construcción.

Obras a la instalación:

- Modificación integral de la instalación eléctrica incluyendo:
  - Nueva acometida y sustitución de armario de protección y medida cambiando su actual ubicación del interior del edificio principal al límite de la parcela.
  - Nueva red de tierras.
  - Sustitución de todos los cuadros eléctricos de distribución, con nuevos armarios y protecciones.
  - Sustitución de todas las líneas eléctricas, instalando conductores RZ1-K(AS) en el interior de canales protectores o tubos de PVC rígidos.
- Sustitución de luminarias existentes por otras con tecnología led.
- Sustitución de equipos de emergencia existentes por otros con tecnología led.
- Sustitución de todos los mecanismos de encendido y tomas de corriente.
- Protección frente al rayo y sobre tensiones a la instalación.

Obras obligatorias para el nuevo contrato: 7**8.611,00 + IVA**

31. CENTRO CIVICO IPARRALDE I:

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	558/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

El edificio tiene una superficie aproximada de unos 9030 m2 construidos. La instalación eléctrica se dio de alta en el 1989 tras su construcción.

Obras a la instalación:

- Unificación de acometidas, pasando a alta tensión, con la correspondiente legalización.
- Dejar un contrato en baja como línea de socorro
- Modificación integral de la instalación eléctrica incluyendo:
  - Nueva acometida y sustitución de armario de protección y medida cambiando su actual ubicación del interior del edificio principal al límite de la parcela.
  - Nueva red de tierras.
  - Sustitución de todos los cuadros eléctricos de distribución, con nuevos armarios y protecciones.
  - Sustitución de todas las líneas eléctricas, instalando conductores RZ1-K(AS) en el interior de canales protectores o tubos de PVC rígidos.
- Sustitución de luminarias existentes por otras con tecnología led.
- Sustitución de equipos de emergencia existentes por otros con tecnología led.
- Sustitución de todos los mecanismos de encendido y tomas de corriente.
- Protección frente al rayo y sobre tensiones a la instalación.

Obras obligatorias para el nuevo contrato: **245.000,00 + IVA**

32. CENTRO CIVICO JUDIMENDI:

El edificio tiene una superficie construida de unos 8.070 m_2. La instalación eléctrica se dio de alta en el año 1989.

Obras realizadas en el contrato entre el 2019 y 2022:

- Modificación integral de la instalación eléctrica incluyendo:
  - Nueva acometida y sustitución de armario de protección y medida cambiando su actual ubicación del interior del edificio principal al límite de la parcela.
  - Nueva red de tierras.
  - Sustitución de todos los cuadros eléctricos de distribución, con nuevos armarios y protecciones.
  - Sustitución de todas las líneas eléctricas, instalando conductores RZ1-K(AS) en el interior de canales protectores o tubos de PVC rígidos.
- Sustitución de luminarias existentes por otras con tecnología led.
- Sustitución de equipos de emergencia existentes por otros con tecnología led.
- Sustitución de todos los mecanismos de encendido y tomas de corriente.
- Protección frente al rayo y sobre tensiones a la instalación.

No se plantean obras obligatorias para el nuevo contrato.

33. CENTRO CIVICO LAKUA 03:

Se trata de un gran complejo de unos 56.000 m2 construidos, el cual se compone de:
- Un polideportivo y piscina, dado de alta en 1987.
- Tres pistas exteriores de fútbol-rugby y patinódromo del año 1987.
- Zona sociocultural del año 1996.
- Frontones del año 2008.
- 2 Campos de fútbol

Todo cuelga de un suministro en alta y un socorro en baja.

Obras realizadas en el contrato entre el 2019 y 2022:

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	559/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

- Sanear las líneas de encendido de los campos exteriores, sectorizando los encendidos para poder dar distintos niveles de alumbrado en función del uso de cada campo.
- Nuevo alumbrado de dos campos con tecnología led nueva líneas, cuadros, protecciones y maniobras de todo el complejo exterior.
- Nuevo alumbrado de paseos con tecnología led.
- Alumbrado de polideportivo.

Obras obligatorias para el nuevo contrato: **17.560,00 + IVA**

34. CENTRO CIVICO SALBURUA:

El edificio tiene una superficie construida de unos 12.900 m_2. La instalación eléctrica se dio de alta en el año 2015.

Obras realizadas en el contrato entre el 2019 y 2022:

- Sustitución a iluminación led en cancha deportiva e instalación de batería de condensadores.

Obras obligatorias para el nuevo contrato: **48.720,00 + IVA**

35. CENTRO CIVICO ZABALGANA:

El edificio tiene una superficie construida de unos 11.000 m_2. La instalación eléctrica se dio de alta en el año 2017.

Obras realizadas en el contrato entre el 2019 y 2022:

- Sustitución a iluminación led en cancha deportiva.

No se plantean obras obligatorias para el nuevo contrato.

36. COMPLEJO MENDIZORROZA:

Se trata de un gran complejo de unos 106.500 m2 construidos, el cual se compone de:

- Un polideportivo con piscina cubierta, dado de alta en 2002.
- Piscinas exteriores, campos deportivos exteriores, estadio de atletismo, etc.
- Zona sociocultural del año 1976.
- Oficinas de deportes y medicina deportiva.

Todo cuelga de un suministro en alta y un socorro en baja.

Obras realizadas en el contrato entre el 2019 y 2022:

- Nuevo alumbrado de los campos exteriores y estadio de atletismo con tecnología led, nueva líneas, cuadros, protecciones y maniobras sectorizando los encendidos para poder dar distintos niveles de alumbrado en función del uso de cada campo.
- Nueva líneas, cuadros, protecciones y maniobras de todo el complejo exterior.
- Nuevo alumbrado de paseos con tecnología led.
- Instalación de protección frente al rayo y contra sobretensiones en cuadros principales y secundarios.

Obras obligatorias para el nuevo contrato: **31.595,00 + IVA**

37. FRONTONES BETI JAI:

Se trata de un gran complejo de unos 12.000 m2 construidos, el cual se compone de:

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	Data eta Ordua *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea *Página*	560/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

- Dos grandes frontones profesionales.
- Tres frontones de aficionados.
- Un trinquete.
- Zona de gimnasios.
- Escuela de hostelería y cafetería.

La instalación eléctrica se dio de alta en el año 1976.
Toda la instalación depende de un suministro en alta.

Obras realizadas en el contrato entre el 2019 y 2022:

- Nuevo alumbrado de 6 frontones con led.
- Dotar al edificio de un grupo electrógeno y la correspondiente conmutación.
- Sustitución de todo el alumbrado a led en pasillos y aulas

Obras obligatorias para el nuevo contrato: **29.100,00 + IVA**

38. INSTALACIONES DEPORTIVAS DE OLARANBE:

Se trata de un gran complejo, el cual se compone de:

- Un polideportivo de 4.400 m2, dado de alta en 2003.
- 6 pistas exteriores de fútbol de los años 70 con alumbrado.
- Módulos de vestuarios y oficinas de 1.200 m2 del año 2002.
- Vestuarios de 200 m2 reformados en el 2010

No se plantean obras obligatorias para el nuevo contrato.

39. PARQUE DE GAMARRA:

Se trata de un gran complejo de unos 180.000 m2 construidos, el cual se compone de:

- Piscinas exteriores.
- Frontones de aficionados.
- Campos Deportivos
- Edificio de gimnasios y cafetería.
- Todo cuelga de un suministro en alta.

Obras realizadas en el contrato entre el 2019 y 2022:

- Dotar al edificio de un suministro de socorro, la correspondiente conmutación y batería de condensadores.

Obras obligatorias para el nuevo contrato: **74.750,00 + IVA**

40. POLIDEPORTIVO ARANALDE:

Se trata de un gran complejo de unos 3.780 m2 construidos. La instalación eléctrica es del año 1987. Los cuadros y alumbrado se han reformado en el año 2008.

Obras realizadas en el contrato entre el 2019 y 2022:

- Nuevo alumbrado de cancha.

Obras obligatorias para el nuevo contrato: **22.130,00 + IVA**

41. POLIDEPORTIVO ARRIAGA:

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	561/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Se trata de un gran complejo de unos 3.900 m2 construidos. La instalación eléctrica es del año 1986.

Obras realizadas en el contrato entre el 2019 y 2022:

- Nuevo alumbrado de cancha.

No se plantean obras obligatorias para el nuevo contrato.

42. POLIDEPORTIVO ARIZNAVARRA:

Se trata de un complejo de unos 5.600 m2 construidos. La instalación eléctrica es del año 1993.

Obras realizadas en el contrato entre el 2019 y 2022:

- Nuevo alumbrado de cancha, gimnasio, entrada, vestíbulos, aseos, pasillos y garita.

Obras obligatorias para el nuevo contrato: **7.805,00 + IVA**

43. POLIDEPORTIVO LANDAZURI:

Se trata de un gran complejo de unos 3.600 m2 construidos. La instalación eléctrica es del año 1960. Con múltiples reformas.

Obras realizadas en el contrato entre el 2019 y 2022:

- Nuevo alumbrado de cancha, gimnasio y batería de condensadores.

Obras obligatorias para el nuevo contrato: **6.620,00 + IVA**

44. POLIDEPORTIVO DE MENDIZORROZA:

Se trata de un gran complejo de unos 4463 m2 construidos. La instalación eléctrica es del año 1970. Toda la instalación depende de un suministro en alta.

Obras realizadas en el contrato entre el 2019 y 2022:

- Dotar al edificio de un suministro de socorro ya existe la correspondiente conmutación.
- Sustitución a iluminación led de la cancha polideportiva

No se plantean obras obligatorias para el nuevo contrato.

45. POLIDEPORTIVO + PISCINAS SAN ANDRÉS:

Se trata de un gran complejo de unos 8.000 m2 construidos. La instalación eléctrica es del año 2006. Con múltiples reformas y todo el alumbrado cambiado.

Obras realizadas en el contrato entre el 2019 y 2022:

- Nuevo alumbrado de cancha y piscinas.

No se plantean obras obligatorias para el nuevo contrato.

46. POLIDEPORTIVO + PISCINA ABETXUKO:

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	Data eta Ordua *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea *Página*	562/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Se trata de un complejo de unos 7.000 m2 construidos. La instalación eléctrica es del año 1993 y ampliado en el 2003.

Obras realizadas en el contrato entre el 2019 y 2022:

- Nuevo alumbrado de cancha, gimnasio y piscina.

Obras obligatorias para el nuevo contrato: **21.445,00 + IVA**

47. CAMPO DE FUTBOL LA VITORIANA:

Se trata de un complejo inaugurado en el 2011 con dos campos de fútbol 11 y uno de fútbol 7. Dispone de unos vestuarios de 850 m2.

Este edificio es de nueva incorporación a este contrato por lo que no se han realizado inversiones recientes.

Obras obligatorias para el nuevo contrato: **110.465,00 + IVA**

48. INSTALACIONES DEPORTIVAS DE BETOÑO:

Se trata de un gran complejo de los años 70 con cuatro campos de fútbol 11 y tres de fútbol 7. Dispone de un frontón cubierto, vestuarios y salas técnicas.

Este edificio es de nueva incorporación a este contrato, no obstante se ha realizado el alumbrado de uno de los campos de fútbol 11 en el 2022.

Obras obligatorias para el nuevo contrato: **210.770,00 + IVA**

49. PISTAS DEPORTIVAS EXTERIORES SAN MARTÍN:

Se trata de un gran complejo reformado en el 2010 con un campo de fútbol 11, dos campos de tenis, uno de fútbol 7 y dos canchas de baloncesto. Dispone de un edificio de vestuarios, oficinas y graderío con 900 m2.

Este edificio es de nueva incorporación al contrato y sin inversiones.

Obras obligatorias para el nuevo contrato: 7**9.879,00 + IVA**

50. CEMENTERIO SALVADOR:

La instalación eléctrica se dio de alta en el 1972 tras su construcción.
Dispone de suministro en alta tensión y un segundo suministro para otros usos.

Obras realizadas en el contrato entre el 2019 y 2022:

- Instalación de alumbrado led para el paseo central.
- Instalación eléctrica nueva en talleres y vestuarios.

Obras obligatorias para el nuevo contrato: **18.000,00 + IVA**

51. POLICIA LOCAL:

La instalación tiene alrededor de 6000 m_2. construidos. La instalación eléctrica se dio de alta en el 1986 tras su construcción.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	Data eta Ordua *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea *Página*	563/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Dispone de suministro en baja tensión y un segundo suministro mediante un generador de gasóleo.

Obras realizadas en el contrato entre el 2019 y 2022:

- Sustitución a iluminación led para el alumbrado exterior.
- Sustitución a iluminación led para el alumbrado de polideportivo.

No se plantean obras obligatorias para el nuevo contrato.

52. POLICIA LOCAL JOSÉ ERBINA:

La instalación tiene alrededor de 700 m_2 construidos. La instalación eléctrica se dio de alta en el 2011 tras su construcción.
Está prevista su reforma en el 2022.

No se plantean obras obligatorias para el nuevo contrato.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	564/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

RELACIÓN DE INVERSIONES DE P4

Cod	Ud	Descripción	num. de uds.	precio unitario	importe
4		**APARTAMENTOS TUTELADOS BEATO TOMÁS DE ZUMARRAGA**			
		Panel led de 600 x 600 en techo desmontable, cocina	4,00	60,00 €	240,00 €
		Downligt de 180 mm pasillo PB	30,00	50,00 €	1.500,00 €
		Panel led de 600 x 600 en techo desmontable lavandería	6,00	60,00 €	360,00 €
		Panel led de 600 x 600 en techo desmontable salón	54,00	60,00 €	3.240,00 €
		Downligt de 180 mm aseos PB	4,00	50,00 €	200,00 €
		Panel led de 600 x 600 en techo desmontable baño geriatrico	6,00	60,00 €	360,00 €
		Panel led de 600 x 600 en techo desmontable vestuario	4,00	60,00 €	240,00 €
		Downligt de 180 mm pasillos p 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª	100,00	50,00 €	5.000,00 €
		30 APARTAMENTOS			
		Downligt de 200 mm pasillo y salón	120,00	55,00 €	6.600,00 €
		Downligt de 200 mm dormitorio	60,00	55,00 €	3.300,00 €
		Downligt de 200 mm baños	60,00	55,00 €	3.300,00 €
		Aplique led en espejo baño	30,00	50,00 €	1.500,00 €
		TOTAL EDIFICIO 4			**25.840,00 €**
5		**APARTAMENTOS TUTELADOS PABLO NERUDA**			
		Tira led con soporte aluminio en pasillos planta 1ª	70,00	60,00 €	4.200,00 €
		Downligt de 180 mm pasillo p 1ª	12,00	50,00 €	600,00 €
		Downligt de 180 mm pasillo P2ª	6,00	50,00 €	300,00 €
		Automatización con detores en zonas comunes	8,00	50,00 €	400,00 €
		Downligt de 220 mm oficina	1,00	60,00 €	60,00 €
		20 APARTAMENTOS			
		Downligt de 200 mm con marco salón	40,00	60,00 €	2.400,00 €
		Downligt de 200 mm	60,00	55,00 €	3.300,00 €
		Downligt de 180 mm baño	40,00	50,00 €	2.000,00 €
		Aplique led en espejo baño	20,00	50,00 €	1.000,00 €
		6 DESPACHOS			
		Downligt de 200 mm	12,00	55,00 €	660,00 €
		TOTAL EDIFICIO 5		**35,00 €**	**14.920,00 €**
6		**APARTAMENTOS TUTELADOS RAMIRO MAEZTU 21**			
		Luminaria dicroica de 70 mm porche	6,00	75,00 €	450,00 €
		Luminaria dicroica de 70 mm entrada	9,00	75,00 €	675,00 €
		Downligt de 200 mm salón	12,00	55,00 €	660,00 €
		Downligt de 200 mm consergería	4,00	55,00 €	220,00 €
		Downligt de 200 mm aseo	1,00	55,00 €	55,00 €
		Plazon led con detector en entrada ascensor	1,00	80,00 €	80,00 €
		Downligt de 150 mm pasillos de plantas 2ª, 3ª, 4ª y 5ª	12,00	50,00 €	600,00 €
		Automatización con detores en zonas comunes	8,00	90,00 €	720,00 €
		Plazon led con detector en escaleras	4,00	80,00 €	320,00 €
		Downligt de 150 mm trastero	2,00	50,00 €	100,00 €
		Estanca 1500 mm en salón del ático colgadas y líneas	10,00	110,00 €	1.100,00 €
		Downligt de 150 mm lavandería	10,00	50,00 €	500,00 €
		Emergencias led de 150 lm	25,00	60,00 €	1.500,00 €
		18 APARTAMENTOS			
		Downligt de 180 mm baños	18,00	50,00 €	900,00 €
		Downligt de 200 mm dormitorios	36,00	55,00 €	1.980,00 €
		Downligt de 200 mm salón-pasillo	36,00	55,00 €	1.980,00 €
		Panel led de 1200 x 300 en cocina 3000 lm	18,00	95,00 €	1.710,00 €
		TOTAL EDIFICIO 6		**250,00 €**	**13.550,00 €**
7		**APARTAMENTOS TUTELADOS SAN ANTONIO 28**			
		Downligt de 200 mm planta baja	6,00	55,00 €	330,00 €
		Downligt de 180 mm portal	9,00	50,00 €	450,00 €

Olaguibel, 5-7
01006 Vitoria-Gasteiz

Tel.: 945 16 14 69
Fax: 945 16 14 87

www.vitoria-gasteiz.org

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	565/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Cod	Ud	Descripción	num. de uds.	precio unitario	importe
		Plazon led con detector en portal	1,00	80,00 €	80,00 €
		Downligt de 180 mm rellanos de 1ª, 2ª, 3ª y 4ª	16,00	50,00 €	800,00 €
		Automatización con detores en zonas comunes	4,00	90,00 €	360,00 €
		20 APARTAMENTOS			
		Downligt de 200 mm salón, baño y pasillo	100,00	55,00 €	5.500,00 €
		Panel led de 1200 x 300 en cocina 3000 lm	20,00	95,00 €	1.900,00 €
		Aplique led en espejo baño	20,00	50,00 €	1.000,00 €
		TOTAL EDIFICIO 7		**35,00 €**	**10.420,00 €**
8		**VICO AURORA**			
		Modificación integral de la instalación eléctrica incluyendo: Sustitución de todos los cuadros eléctricos de distribución, con nuevos armarios y protecciones. Sustitución de todas las líneas eléctricas, instalando conductores RZ1-K(AS) en el interior de canales protectores o tubos de PVC rígidos. Sustitución de luminarias existentes por otras con tecnología led. Sustitución de equipos de emergencia existentes por otros con tecnología led. Sustitución de todos los mecanismos de encendido y tomas de corriente.			
		TOTAL EDIFICIO 8			**75.000,00 €**
9		**VICO LOS MOLINOS**			
		Saneado de cuadros electricos de Planta baja Protección frente al rayo y sobre tensiones a la instalación.			
		TOTAL EDIFICIO 9			**20.000,00 €**
10		**DEMSAC + ATERPE + CASA ABIERTA (VILLASUSO 3)**			
		Estanca 1500 mm en sala de gases y sala calderas PB	2,00	110,00 €	220,00 €
		Estanca 600 mm en sala de calderas PB	1,00	90,00 €	90,00 €
		Panel led de 600 x 600 en pasillo y despachos	70,00	60,00 €	4.200,00 €
		Estanca 1200 mm en pasillo	1,00	95,00 €	95,00 €
		Downligt de 150 mm aseos PB	2,00	50,00 €	100,00 €
		Estanca 1200 mm en garita portal	1,00	95,00 €	95,00 €
		Plazon led con detector en escaleras	4,00	80,00 €	320,00 €
		Downligt de 150 mm baños 1º	1,00	50,00 €	50,00 €
		Estanca 1200 mm en cocina 1º	2,00	95,00 €	190,00 €
		Estanca 1500 mm en cocina 2º	2,00	110,00 €	220,00 €
		Estanca 1200 mm en resto vivienda	8,00	95,00 €	760,00 €
		TOTAL EDIFICIO 10			**6.340,00 €**
12		**BIZAN ARIZNAVARRA**			
		Automatización encendidos pasillos	1,00	850,00 €	850,00 €
		Tubo led 1500mm de 3500 lm directo a red salón principal	52,00	20,00 €	1.040,00 €
		Tubo led 1500mm de 3500 lm directo a red taller 2	20,00	20,00 €	400,00 €
		Tubo led 1500mm de 3500 lm directo a red bar	3,00	20,00 €	60,00 €
		Tubo led 1500mm de 3500 lm directo a red taller 1	20,00	20,00 €	400,00 €
		Tubo led 1500mm de 3500 lm directo a red informatica	22,00	20,00 €	440,00 €
		Tubo led 1500mm de 3500 lm directo a red biblioteca	12,00	20,00 €	240,00 €
		Tubo led 1500mm de 3500 lm directo a red vestuario personal	3,00	20,00 €	60,00 €
		Downligt de 150 mm vestuario personal	2,00	50,00 €	100,00 €
		Tubo led 1500mm de 3500 lm directo a red galería	20,00	20,00 €	400,00 €
		Downligt de 200 mm garita	1,00	60,00 €	60,00 €
		Estanca 1200 mm en ofice y almacén bar	5,00	95,00 €	475,00 €
		Estanca 1500 mm en pasillo	10,00	110,00 €	1.100,00 €
		Downligt de 200 mm pasillo	3,00	60,00 €	180,00 €
		Estanca 1500 mm en peluquería	2,00	110,00 €	220,00 €
		Downligt de 200 mm peluquería	2,00	60,00 €	120,00 €
		Estanca 1200 mm en ofice y almacenes pasillo	2,00	95,00 €	190,00 €

Oriltasolo, 5-7
01006 Vitoria-Gasteiz

Tel.: 945 16 14 69
Fax: 945 16 14 87

www.vitoria-gasteiz.org

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	566/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Cod	Ud	Descripción	num. de uds.	precio unitario	importe
		Estanca 1500 mm en oficinas	5,00	110,00 €	550,00 €
		Downligt de 200 mm oficinas	10,00	60,00 €	600,00 €
		Estanca 1200 mm en sala cuadros	1,00	95,00 €	95,00 €
		Downligt de 200 mm sala tv	6,00	60,00 €	360,00 €
		Tubo led 1500mm de 3500 lm directo a red sala tv	13,00	20,00 €	260,00 €
		Dicroica 70 mm 220 v directo a red sala tv	1,00	15,00 €	15,00 €
		TOTAL EDIFICIO 12			**8.215,00 €**
13		**BIZAN CORONACIÓN + CASA DE ASOCIACIONES SIMONE DE BEAUVOIR**			
		Automatización encendidos en escaleras, rellanos y aseos	1,00	1.200,00 €	1.200,00 €
		5ª PLANTA			
		Estanca 1500 mm almacenes	5,00	110,00 €	550,00 €
		Downligt de 200 mm con marco vestuarios	4,00	60,00 €	240,00 €
		4ª PLANTA			
		Downligt de 220 mm hall	7,00	65,00 €	455,00 €
		Downligt de 130 mm hall	8,00	65,00 €	520,00 €
		Estanca 1500 mm salas	10,00	110,00 €	1.100,00 €
		Panel led de 600 x 600 salas	4,00	60,00 €	240,00 €
		3ª PLANTA			
		Downligt de 220 mm hall	7,00	65,00 €	455,00 €
		Downligt de 130 mm hall	8,00	65,00 €	520,00 €
		Estanca 1500 mm salas	14,00	110,00 €	1.540,00 €
		Panel led de 600 x 600 salas	5,00	60,00 €	300,00 €
		2ª PLANTA			
		Downligt de 220 mm hall	10,00	65,00 €	650,00 €
		Downligt de 130 mm hall	8,00	65,00 €	520,00 €
		Estanca 1500 mm salas	5,00	110,00 €	550,00 €
		Downligt de 220 mm salón multiusos	5,00	65,00 €	325,00 €
		TOTAL EDIFICIO 13			**9.165,00 €**
14		**ARCHIVO MUNICIPAL**			
		Sistema de iluminación con control de colores y escenas en distribuidor	2,00	3.500,00 €	7.000,00 €
		TOTAL EDIFICIO 14			**7.000,00 €**
15		**FRAY ZACARIAS Nº3**			
		Panel led de 600 x 600 en despachos PB	18,00	60,00 €	1.080,00 €
		Estanca 1500 mm en almacén limpieza y rack PB	2,00	110,00 €	220,00 €
		Estanca 600 mm en tablon P1ª	1,00	90,00 €	90,00 €
		Panel led de 1200 x 300 en distribuidor P1ª	2,00	120,00 €	240,00 €
		Estanca 1500 mm en P2ª	12,00	95,00 €	1.140,00 €
		Downligt de 150 mm P2ª	1,00	50,00 €	50,00 €
		TOTAL EDIFICIO 15			**2.820,00 €**
16		**CENTRO CULTURAL MONTEHERMOSO**			
		Automatización encendidos en escaleras, rellanos y aseos	1,00	1.850,00 €	1.850,00 €
		Paso a led de las zonas comunes	1,00	4.500,00 €	4.500,00 €
		TOTAL EDIFICIO 16			**6.350,00 €**
18		**PALACIO VILLASUSO**			
		Estanca 1500 mm entrada desde patio	5,00	110,00 €	550,00 €
		Estanca 1500 mm ojival	4,00	111,00 €	444,00 €
		Estanca 1500 mm sala técnica	8,00	112,00 €	896,00 €
		Proyectores de pared led	3,00	125,00 €	375,00 €
		TOTAL EDIFICIO 18			**2.265,00 €**
19		**PALACIO DE CONGRESOS EUROPA**			
		Saneado de cuadros eléctricos zona norte	4,00	4.000,00 €	16.000,00 €

Olaguibel, 5-7
01006 Vitoria-Gasteiz

Tel.: 945 16 14 69
Fax: 945 16 14 87

www.vitoria-gasteiz.org

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	567/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Cod	Ud	Descripción	num. de uds.	precio unitario	importe
		Iluminación aseos, vestuarios, y pequeñas salas	1,00	2.500,00 €	2.500,00 €
		Iluminación oficinas norte	1,00	1.500,00 €	1.500,00 €
		Iluminación pasillos norte	1,00	5.500,00 €	5.500,00 €
		Iluminación salas norte pequeñas y medianas	8,00	2.500,00 €	20.000,00 €
		Iluminación salas norte Fco Vitoria	1,00	35.000,00 €	35.000,00 €
		TOTAL EDIFICIO 19			**80.500,00 €**
21		**CENTRO FORMATIVO CETIC**			
		Automatización encendidos en escaleras, rellanos y aseos	1,00	1.850,00 €	1.850,00 €
		Panel led de 1200 x 600 en aulas	80,00	155,00 €	12.400,00 €
		Panel led de 600 x 600 en despachos PB	28,00	60,00 €	1.680,00 €
		TOTAL EDIFICIO 21			**15.930,00 €**
22		**CENTRO FORMATIVO IGNACIO ELLACURÍA**			
		Automatización encendidos en escaleras, rellanos y aseos	1,00	1.850,00 €	1.850,00 €
		Panel led de 1200 x 300 con marco en PB	31,00	145,00 €	4.495,00 €
		Panel led de 600 x 600 aulas 101 y 102 P1ª	18,00	60,00 €	1.080,00 €
		Estanca 1500 mm aula 103, 104 y despacho P1ª	34,00	110,00 €	3.740,00 €
		Panel led de 600 x 600 aulas 201 y 202 P2ª	18,00	60,00 €	1.080,00 €
		Estanca 1500 mm aula 203, 204 y despacho P2ª	38,00	110,00 €	4.180,00 €
		TOTAL EDIFICIO 22			**16.425,00 €**
24		**CENTRO CIVICO ALDABE**			
		Estanca 1500 mm tunel de acceso a cancha	4,00	110,00 €	440,00 €
		Estanca 1500 mm locales de planta sótano	54,00	110,00 €	5.940,00 €
		Downligt de 150 mm pasillos PS	25,00	50,00 €	1.250,00 €
		Estanca 1500 mm aseos salón de actos	2,00	110,00 €	220,00 €
		Downligt de 200 mm salón de actos alta potencia	50,00	90,00 €	4.500,00 €
		TOTAL EDIFICIO 24			**12.350,00 €**
26		**CENTRO CIVICO CAMPILLO**			
		Modificación integral de la instalación eléctrica incluyendo: Nueva acometida y sustitución de armario de protección y medida cambiando su actual ubicación del interior del edificio principal al límite de la parcela. Nueva red de tierras. Sustitución de todos los cuadros eléctricos de distribución, con nuevos armarios y protecciones. Sustitución de todas las líneas eléctricas, instalando conductores RZ1-K(AS) en el interior de canales protectores o tubos de PVC rígidos. Sustitución de luminarias existentes por otras con tecnología led. Sustitución de equipos de emergencia existentes por otros con tecnología led. Sustitución de todos los mecanismos de encendido y tomas de corriente. Protección frente al rayo y sobre tensiones a la instalación.			
		TOTAL EDIFICIO 26			**90.000,00 €**
27		**CENTRO CIVICO EL PILAR**			
		Automatización encendidos en escaleras, rellanos y pasillos	1,00	2.200,00 €	2.200,00 €
		Estanca 1500 mm almacén salón de actos	1,00	110,00 €	110,00 €
		Paneles 1200 x 300 con marco ludoteca	28,00	145,00 €	4.060,00 €
		Paneles 1200 x 300 con marco sala de ancuentro	28,00	145,00 €	4.060,00 €
		Downligt de 200 mm gimnasio alta potencia	33,00	90,00 €	2.970,00 €
		Paneles 1200 x 300 con marco txoko de estudio	8,00	145,00 €	1.160,00 €
		Paneles 1200 x 300 con marco KZ Gunea	8,00	145,00 €	1.160,00 €
		Paneles 1200 x 300 con marco sala reuniones	8,00	145,00 €	1.160,00 €
		Paneles 1200 x 300 con marco talleres	66,00	145,00 €	9.570,00 €
		Paneles 1200 x 300 con marco bibliotecas	40,00	145,00 €	5.800,00 €

Dato Etorbidea, 47
01006 Vitoria-Gasteiz

Tel.: 945 16 14 69
Fax: 945 16 14 87

www.vitoria-gasteiz.org

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	568/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Cod	Ud	Descripción	num. de uds.	precio unitario	importe
		Downligt de 200 mm bibliotecas	70,00	50,00 €	3.500,00 €
		Paneles 1200 x 300 con marco sala estudio	84,00	145,00 €	12.180,00 €
		Downligt de 200 mm bibliotecas	10,00	50,00 €	500,00 €
		Estanca 1500 mm tabique pasillo planta baja	25,00	110,00 €	2.750,00 €
		TOTAL EDIFICIO 27			**51.180,00 €**
28		**CENTRO CIVICO HEGOALDE**			
		Paneles 1200 x 300 con marco oficina información	6,00	145,00 €	870,00 €
		TOTAL EDIFICIO 28			**870,00 €**
29		**CENTRO CIVICO IBAIONDO**			
		Automatización encendidos en escaleras, rellanos y pasillos	1,00	4.500,00 €	4.500,00 €
		Panel led de 600 x 600 oficina atención ciudadana	10,00	60,00 €	600,00 €
		Panel led de 600 x 600 sala polivalente 2	24,00	60,00 €	1.440,00 €
		Panel led de 600 x 600 ludoteca y ludokub	40,00	60,00 €	2.400,00 €
		Panel led de 600 x 600 taller 1 y 2	30,00	60,00 €	1.800,00 €
		Panel led de 600 x 600 taller 3, 4, 5, 6 y 7	40,00	60,00 €	2.400,00 €
		Panel led de 600 x 600 sala polivalente 1	15,00	60,00 €	900,00 €
		Estanca 1500 mm acceso escaleras de emergencia	5,00	110,00 €	550,00 €
		Estanca 1500 mm sala de ejercicio	3,00	110,00 €	330,00 €
		Panel led de 600 x 600 bibliotecas	82,00	60,00 €	4.920,00 €
		Estanca 1500 mm almacén biblioteca	15,00	110,00 €	1.650,00 €
		Panel led de 600 x 600 sala estudio	42,00	60,00 €	2.520,00 €
		Estanca 1500 mm sótanos y almacenes	40,00	110,00 €	4.400,00 €
		TOTAL EDIFICIO 29			**28.410,00 €**
30		**CENTRO CIVICO IPARRALDE II**			
		Modificación integral de la instalación eléctrica incluyendo: Paso a alta tensión unificando contratos Nueva acometida y sustitución de armario de protección y medida cambiando su actual ubicación del interior del edificio principal al límite de la parcela. Nueva red de tierras. Sustitución de todos los cuadros eléctricos de distribución, con nuevos armarios y protecciones. Sustitución de todas las líneas eléctricas, instalando conductores RZ1-K(AS) en el interior de canales protectores o tubos de PVC rígidos. Sustitución de luminarias existentes por otras con tecnología led. Sustitución de equipos de emergencia existentes por otros con tecnología led. Sustitución de todos los mecanismos de encendido y tomas de corriente. Protección frente al rayo y sobre tensiones a la instalación.			
		TOTAL EDIFICIO 30			**78.611,00 €**
31		**CENTRO CIVICO IPARRALDE I**			
		Modificación integral de la instalación eléctrica incluyendo: Paso a alta tensión unificando contratos Nueva acometida y sustitución de armario de protección y medida cambiando su actual ubicación del interior del edificio principal al límite de la parcela. Nueva red de tierras. Sustitución de todos los cuadros eléctricos de distribución, con nuevos armarios y protecciones. Sustitución de todas las líneas eléctricas, instalando conductores RZ1-K(AS) en el interior de canales protectores o tubos de PVC rígidos. Sustitución de luminarias existentes por otras con tecnología led. Sustitución de equipos de emergencia existentes por otros con tecnología led.			

Oreitiasolo, 5-7
01006 Vitoria-Gasteiz

Tel.: 945 16 14 69
Fax: 945 16 14 87

www.vitoria-gasteiz.org

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	569/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Cod	Ud	Descripción	num. de uds.	precio unitario	importe
		Sustitución de todos los mecanismos de encendido y tomas de corriente. Protección frente al rayo y sobre tensiones a la instalación.			
		TOTAL EDIFICIO 31			**245.000,00 €**
33		**CENTRO CIVICO LAKUA 03**			
		Automatización encendidos en escaleras, rellanos y pasillos	1,00	6.500,00 €	6.500,00 €
		Panel led de 600 x 600 baños hall tenis mesa	8,00	60,00 €	480,00 €
		Panel led de 600 x 600 cuarto botas limpieza	1,00	60,00 €	60,00 €
		Panel led de 600 x 600 despachos políticas sociales	45,00	60,00 €	2.700,00 €
		Downligt de 200 mm pasillo políticas sociales	9,00	50,00 €	450,00 €
		Downligt de 200 mm pasillo exposiciones	8,00	50,00 €	400,00 €
		Proyector led 50 w pasillo expesiciones	14,00	90,00 €	1.260,00 €
		Estanca 1500 mm kz gunea	15,00	110,00 €	1.650,00 €
		Downligt de 200 mm kz gunea	6,00	50,00 €	300,00 €
		Estanca 1500 mm taller 4	6,00	110,00 €	660,00 €
		Downligt de 200 mm taller 4	2,00	50,00 €	100,00 €
		Estanca 1500 mm taller 3	6,00	110,00 €	660,00 €
		Downligt de 200 mm taller 3	2,00	50,00 €	100,00 €
		Estanca 1500 mm taller 2	6,00	110,00 €	660,00 €
		Downligt de 200 mm taller 2	2,00	50,00 €	100,00 €
		Estanca 1500 mm sala polivalente	6,00	110,00 €	660,00 €
		Downligt de 200 mm sala polivalente	2,00	50,00 €	100,00 €
		Panel led de 600 x 600 despacho responsable	12,00	60,00 €	720,00 €
		TOTAL EDIFICIO 33			**17.560,00 €**
34		**CENTRO CIVICO SALBURUA**			
		Automatización encendidos en escaleras, rellanos y pasillos	1,00	4.500,00 €	4.500,00 €
		Regleta led 1200 mm entrada, sala 1 y sala encuentro	140,00	90,00 €	12.600,00 €
		Estanca 1500 mm gimnasio sótano	24,00	110,00 €	2.640,00 €
		Estanca 1500 mm esgrima	40,00	110,00 €	4.400,00 €
		Estanca 1500 mm vestuarios sótano	32,00	110,00 €	3.520,00 €
		Estanca 1500 mm aseos	12,00	110,00 €	1.320,00 €
		Estanca 1500 mm sala danza	13,00	110,00 €	1.430,00 €
		Proyector led 50 w pasillos sótano	16,00	90,00 €	1.440,00 €
		Estanca 1500 mm taller 1	9,00	110,00 €	990,00 €
		Estanca 1500 mm taller 4 cocina	6,00	110,00 €	660,00 €
		Estanca 1500 mm taller polivalente	6,00	110,00 €	660,00 €
		Regleta led 1200 mm sala estudio, y bibliotecas	130,00	90,00 €	11.700,00 €
		Estanca 1500 mm oficinas, sala espera y atención general	24,00	110,00 €	2.640,00 €
		Estanca 1500 mm aseos planta primera	2,00	110,00 €	220,00 €
		TOTAL EDIFICIO 34			**48.720,00 €**
36		**COMPLEJO DE MENDIZORROZA**			
		PISTA DE ATLETISMO			
		Estanca 1500 mm vestuarios y aseos	12,00	110,00 €	1.320,00 €
		Alumbrado graderío y sala de control	1,00	2.000,00 €	2.000,00 €
		MÓDULO CUBIERTO DE ATLETISMO			
		Campanas led 11.000 lm en pista	48,00	200,00 €	9.600,00 €
		Campanas led 11.000 lm en gimnasio	15,00	351,00 €	5.265,00 €
		Panel led de 600 x 600 gimnasios	8,00	60,00 €	480,00 €
		Estanca 1500 mm	10,00	110,00 €	1.100,00 €
		ENTRADA AL COMPLEJO			
		Sustitución de proyectores paseo de entrada	9,00	350,00 €	3.150,00 €
		Colocación da báculo similar a los actuales con refuerzo de apunbrado en zona de piscina	1,00	12.000,00 €	12.000,00 €
		TOTAL EDIFICIO 36			**31.595,00 €**

Oreitiasolo, 5-7
01006 Vitoria-Gasteiz

Tel.: 945 16 14 69
Fax: 945 16 14 87

www.vitoria-gasteiz.org

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	570/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Cod	Ud	Descripción	num. de uds.	precio unitario	importe
37		**FRONTONES DE MENDIZORROZA**			
		Nuevo cuadro general de sótano	1,00	20.000,00 €	20.000,00 €
		Campanas led 17.000 lm en graderios	26,00	350,00 €	9.100,00 €
		TOTAL EDIFICIO 37			**29.100,00 €**
39		**PARQUE DE GAMARRA**			
		Alumbrado de frontones cubiertos	2,00	21.000,00 €	42.000,00 €
		Proyectores led 17.000 lm en farolas de alumbrado exterior	131,00	250,00 €	32.750,00 €
		TOTAL EDIFICIO 39			**74.750,00 €**
40		**POLIDEPORTIVO ARANALDE**			
		Estanca 1200 mm en entrada	8,00	95,00 €	760,00 €
		Estanca 1200 mm sala de ejercicio	10,00	95,00 €	950,00 €
		Estanca 1500 mm almacén	1,00	110,00 €	110,00 €
		Estanca 1200 mm pasillos	26,00	95,00 €	2.470,00 €
		Estanca 1500 mm vestuario 4	6,00	110,00 €	660,00 €
		Estanca 1500 mm vestuario 3	6,00	110,00 €	660,00 €
		Estanca 1500 mm vestuario 2	6,00	110,00 €	660,00 €
		Estanca 1500 mm vestuario 1	6,00	110,00 €	660,00 €
		Estanca 1500 mm personal	3,00	110,00 €	330,00 €
		Estanca 1500 mm vestuario adaptado	1,00	110,00 €	110,00 €
		Estanca 600 mm aseo	1,00	85,00 €	85,00 €
		Estanca 1500 mm cuarto limpieza	1,00	110,00 €	110,00 €
		Estanca 600 mm cuarto limpieza	2,00	85,00 €	170,00 €
		Estanca 1500 mm aseos centrales	6,00	110,00 €	660,00 €
		Estanca 600 mm pasillo gimnasio	7,00	85,00 €	595,00 €
		Estanca 1500 mm 11000 lm gimnasio	35,00	135,00 €	4.725,00 €
		Estanca 600 mm almacén gimnasio	4,00	85,00 €	340,00 €
		Estanca 600 mm sala maquinas	1,00	85,00 €	85,00 €
		Estanca 1500 mm almacén limpieza	1,00	110,00 €	110,00 €
		Estanca 1200 mm sala cuadros eléctricos	1,00	95,00 €	95,00 €
		Estanca 1200 mm almacén 4	1,00	95,00 €	95,00 €
		Estanca 1200 mm almacén 3	1,00	95,00 €	95,00 €
		Estanca 1200 mm almacén 2	1,00	95,00 €	95,00 €
		Estanca 1200 mm almacén 1	1,00	95,00 €	95,00 €
		Estanca 1200 mm almacén equipos	2,00	95,00 €	190,00 €
		Estanca 1200 mm sala deporte rural	4,00	95,00 €	380,00 €
		Estanca 1500 mm oficina control	5,00	110,00 €	550,00 €
		PLANTA 1ª			
		Estanca 600 mm pasillos	11,00	85,00 €	935,00 €
		Estanca 1200 mm pasillos	4,00	95,00 €	380,00 €
		Estanca 1500 mm pasillo ascensor	2,00	110,00 €	220,00 €
		Estanca 600 mm graderío	21,00	85,00 €	1.785,00 €
		Estanca 1500 mm graderío	9,00	110,00 €	990,00 €
		Estanca 600 mm salida emergencia	21,00	85,00 €	1.785,00 €
		Estanca 1200 mm pasillos	2,00	95,00 €	190,00 €
		TOTAL EDIFICIO 40			**22.130,00 €**
42		**POLIDEPORTIVO ARIZNAVARRA**			
		Proyectores led 5.000 lm en mostrador	2,00	85,00 €	170,00 €
		Proyectores led 17.000 lm en squash	8,00	350,00 €	2.800,00 €
		Estanca 1500 mm vestuario y aseo arbitros	5,00	110,00 €	550,00 €
		Estanca 1200 mm aseos adaptados	2,00	95,00 €	190,00 €
		Estanca 600 mm aseos equipos	8,00	85,00 €	680,00 €
		Estanca 1500 mm vestuarios equipos	24,00	110,00 €	2.640,00 €
		Estanca 1200 mm vestuarios equipos	4,00	95,00 €	380,00 €
		Estanca 1500 mm vestuarios personal	1,00	110,00 €	110,00 €
		Estanca 1200 mm vestuarios personal	1,00	95,00 €	95,00 €
		Estanca 1200 mm vestuarios personal y cuadros eléctricos	2,00	95,00 €	190,00 €

Oreitiasolo, 5-7
01006 Vitoria-Gasteiz

Tel.: 945 16 14 69
Fax: 945 16 14 87

www.vitoria-gasteiz.org

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	571/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Cod	Ud	Descripción	num. de uds.	precio unitario	importe
		TOTAL EDIFICIO 42			**7.805,00 €**
43		**POLIDEPORTIVO LANDAZURI**			
		Downligt de 200 mm entrada	4,00	50,00 €	200,00 €
		Panel led de 600 x 600 garita	15,00	60,00 €	900,00 €
		Downligt de 200 mm vestuario empleados, almacén y cuarto limpieza	17,00	50,00 €	850,00 €
		Estanca 1500 mm entreplanta 3 salas	8,00	110,00 €	880,00 €
		Panel led de 600 x 600 hall 1ª P	16,00	60,00 €	960,00 €
		Downligt de 200 mm aseos, cuarto limpìeza, sala ejercicio	34,00	50,00 €	1.700,00 €
		Campanas led 11.000 lm en gimnasio 2ª	18,00	220,00 €	3.960,00 €
		TOTAL EDIFICIO 43			**6.620,00 €**
46		**POLIDEPORTIVO + PISCINA ABETXUKO**			
		Proyectores led 5.000 lm en mostrador	2,00	85,00 €	170,00 €
		Panel led de 600 x 600 garita	6,00	60,00 €	360,00 €
		Regleta 1200 mm colgada garita	2,00	45,00 €	90,00 €
		Downligt de 200 mm sala de ejercicio	17,00	50,00 €	850,00 €
		Downligt de 200 mm gimnasio	48,00	50,00 €	2.400,00 €
		Proyectores led 17.000 lm en squash	8,00	350,00 €	2.800,00 €
		Downligt de 200 mm aseos entrada	18,00	50,00 €	900,00 €
		Estanca 1500 mm vestuario y aseo arbitros	5,00	110,00 €	550,00 €
		Estanca 1200 mm aseos adaptados	2,00	95,00 €	190,00 €
		Downligt de 200 mm sala polivalente	23,00	50,00 €	1.150,00 €
		PLANTA CANCHA			
		Estanca 1500 mm pasillo	16,00	110,00 €	1.760,00 €
		Downligt de 200 mm hall	16,00	50,00 €	800,00 €
		Estanca 1200 mm cuarto limpieza	7,00	95,00 €	665,00 €
		Estanca 1500 mm vestuarios albitros	8,00	110,00 €	880,00 €
		Estanca 1500 mm aseos adaptados	4,00	110,00 €	440,00 €
		Estanca 1500 mm vestuarios equipos	28,00	110,00 €	3.080,00 €
		Estanca 1200 mm vestuarios equipos	4,00	95,00 €	380,00 €
		Downligt de 200 mm aseos públicos	4,00	50,00 €	200,00 €
		PISCINA			
		Estanca 1500 mm pasillo	14,00	110,00 €	1.540,00 €
		Estanca 1500 mm pasillo sótano	4,00	110,00 €	440,00 €
		Estanca 1500 mm con detección bajo piscina	12,00	150,00 €	1.800,00 €
		TOTAL EDIFICIO 46			**21.445,00 €**
47		**CAMPO DE FUTBOL LA VITORIANA**			
		Proyectores led 11.000 lm en entrada	2,00	120,00 €	240,00 €
		Lampara casquillo E27 led	8,00	35,00 €	280,00 €
		Estanca 1500 mm graderíos	20,00	110,00 €	2.200,00 €
		Downligt de 200 mm oficinas, aseos y vestuarios arbitro	39,00	50,00 €	1.950,00 €
		Estanca 1200 mm vestuarios equipos y sala de reuniones	61,00	95,00 €	5.795,00 €
		Proyectores campo futbol 11	2,00	40.000,00 €	80.000,00 €
		Proyectores campo futbol 7	1,00	20.000,00 €	20.000,00 €
		TOTAL EDIFICIO 47			**110.465,00 €**
48		**INSTALACIONES DEPORTIVAS DE BETOÑO**			
		BAR			
		Panel led de 600 x 600 oficina	2,00	60,00 €	120,00 €
		Downligt de 200 mm bar	14,00	50,00 €	700,00 €
		Panel led de 600 x 600 bar y almacén	7,00	60,00 €	420,00 €
		Downligt de 150 mm aseos	8,00	50,00 €	400,00 €
		Estanca 1200 mm porche bar	9,00	95,00 €	855,00 €
		VESTUARIOS AZULES			
		Estanca 1500 mm	28,00	110,00 €	3.080,00 €
		FRONTÓN			
		Panel led de 600 x 600 vestuarios	40,00	60,00 €	2.400,00 €

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	572/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Cod	Ud	Descripción	num. de uds.	precio unitario	importe
		Estanca 1200 mm vestuarios equipos y sala de reuniones	61,00	95,00 €	5.795,00 €
		Proyectores frontón	1,00	12.000,00 €	12.000,00 €
		CAMPOS EXTERIORES			
		Proyectores campo futbol 11	3,00	40.000,00 €	120.000,00 €
		Proyectores campo futbol 7	3,00	20.000,00 €	60.000,00 €
		Proyectores paseos	1,00	5.000,00 €	5.000,00 €
		TOTAL EDIFICIO 48			**210.770,00 €**
49		**PISTAS DEPORTIVAS EXTERIORES SAN MARTÍN**			
		EDIFICIO GRADERÍO			
		Estanca 600 mm almacén lavandería, almacén balones, utilleros	3,00	80,00 €	240,00 €
		Estanca 1200 mm entrada, pasillo, información, vestuarios 1 y 2, oficina, limpieza	11,00	95,00 €	1.045,00 €
		Estanca 1200 mm pasillo local, vestuarios 3 y 4, aseos	18,00	95,00 €	1.710,00 €
		Estanca 1200 mm pasillo visitante, vestuarios 1 y 2, aseos	18,00	95,00 €	1.710,00 €
		Estanca 1200 mm delegación y oficina club	10,00	95,00 €	950,00 €
		Estanca 1200 mm graderío	44,00	96,00 €	4.224,00 €
		CAMPOS EXTERIORES			
		Proyectores campo futbol 11	1,00	40.000,00 €	40.000,00 €
		Proyectores campo futbol 7	1,00	20.000,00 €	20.000,00 €
		Proyectores tenis y baloncesto	2,00	5.000,00 €	10.000,00 €
		TOTAL EDIFICIO 49			**79.879,00 €**
50		**CEMENTERIO EL SALVADOR**			
		Farola solar con báculo y cimentación	6,00	3.000,00 €	18.000,00 €
		TOTAL EDIFICIO 50			**18.000,00 €**
					1.500.000,00 €
					315.000,00 €
					1.815.000,00 €

NOTA:

Esta relación es meramente orientativa, teniendo que ser desarrollada por cada empresa en su oferta de P4.

Se ha de incluir los medios auxiliares, ayudas de albañilería y gestión de residuos

Cada empresa presentará una oferta de inversiones con un importe máximo de 1.500.00,00 € + IVA
La oferta presentada por cada empresa será vinculante de cara a la ejecución de las inversiones de P4
En la oferta presentada se expecificarán marcas y modelos a instalar

Oreitiasolo, 5-7
01006 Vitoria-Gasteiz

Tel.: 945 16 14 69
Fax: 945 16 14 87

www.vitoria-gasteiz.org

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	573/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

GESTION ELECTRICA INTEGRAL 52 EDIFICIOS - AYUNTAMIENTO VITORIA-GASTEIZ

ANEXO X.B. - OFERTA ECONOMICA - PRESTACIONES POR EDIFICIOS - (IMPORTES IVA EXCLUIDO)

ITEM	DENOMINACION DEL EDIFICIO	BREVE DESCRIPCION DE LAS ACTUACIONES DE P4	EUROS P4 EDIFICIO	
1	CENTRO DIA **BLAS DE OTERO**	NO SE PLANTEAN INVERSIONES	- €	
2	APARTAMENTOS TUTELADOS **AMADIS** (ESPACIOS COMUNES) + 30 AATT	NO SE PLANTEAN INVERSIONES	- €	
3	APARTAMENTOS TUTELADOS **AURORA** (ESPACIOS COMUNES) + 15 AATT	NO SE PLANTEAN INVERSIONES	- €	
4	APARTAMENTOS TUTELADOS **BEATO TOMAS ZUMARRAGA** (ESPACIOS COMUNES) + 30 AATT	**MEJORAS EN ALUMBRADO**	25.840,00 €	1
5	APARTAMENTOS TUTELADOS **PABLO NERUDA** (ESPACIOS COMUNES) + 20 AATT	**MEJORAS EN ALUMBRADO**	14.920,00 €	2
6	APARTAMENTOS TUTELADOS **RAMIRO MAESTU** (ESPACIOS COMUNES) + 18 AATT	**MEJORAS EN ALUMBRADO**	13.550,00 €	3
7	APARTAMENTOS TUTELADOS **SAN ANTONIO** (ESPACIOS COMUNES) + 20 AATT	**MEJORAS EN ALUMBRADO**	10.420,00 €	4
8	VIVIENDAS COMUNITARIAS (VICO) **AURORA**	**REFORMA INTEGRAL**	75.000,00 €	5
9	VIVIENDAS COMUNITARIAS (VICO) **LOS MOLINOS**	**SANEADO CUADROS ELÉCTRICOS**	20.000,00 €	6
10	DEMSAC+ATERPE+OTROS	**MEJORAS EN ALUMBRADO**	6.340,00 €	7
11	CENTRO ASISTENCIAL **CMAS - ASORES**	NO SE PLANTEAN INVERSIONES	- €	
12	BIZAN - CSCM **ARIZNAVARRA**	**MEJORAS EN ALUMBRADO**	8.215,00 €	8
13	BIZAN - CSCM **CORONACION** CASA ASOCIACIONES **SIMONE BEAUVOIR**	**MEJORAS EN ALUMBRADO**	9.165,00 €	9
14	ARCHIVO MUNICIPAL	**MEJORAS EN ALUMBRADO**	7.000,00 €	10
15	OFICINAS **FRAY ZACARIAS**	**MEJORAS EN ALUMBRADO**	2.820,00 €	11
16	CENTRO CULTURAL PALACIO **MONTEHERMOSO** (+ DEP. AGUAS)	**MEJORAS EN ALUMBRADO**	6.350,00 €	12
17	CENTRO FORMATIVO **MUSIKA ETXEA**	NO SE PLANTEAN INVERSIONES	- €	
18	PALACIO **VILLASUSO**	**MEJORAS EN ALUMBRADO**	2.265,00 €	13
19	PALACIO CONGRESOS **EUROPA**	**MEJORAS EN ALUMBRADO Y SANEADO DE CUADROS**	80.500,00 €	14
20	TEATRO **PRINCIPAL**	NO SE PLANTEAN INVERSIONES	- €	
21	CENTRO FORMATIVO **CETIC**	**MEJORAS EN ALUMBRADO**	15.930,00 €	15
22	CENTRO FORMATIVO **IGNACIO ELLACURIA**	**MEJORAS EN ALUMBRADO**	16.425,00 €	16
23	CENTRO CIVICO **ABETXUKO** + BIZAN - CSCM	NO SE PLANTEAN INVERSIONES	- €	
24	CENTRO CIVICO **ALDABE**	**MEJORAS EN ALUMBRADO**	12.350,00 €	17
25	CENTRO CIVICO **ARRIAGA**	NO SE PLANTEAN INVERSIONES	- €	
26	CENTRO CIVICO **EL CAMPILLO**	**REFORMA INTEGRAL**	90.000,00 €	18
27	CENTRO CIVICO **EL PILAR**	**MEJORAS EN ALUMBRADO**	51.180,00 €	19
28	CENTRO CIVICO **HEGOALDE**	**MEJORAS EN ALUMBRADO**	870,00 €	20
29	CENTRO CIVICO **IBAIONDO**	**MEJORAS EN ALUMBRADO**	28.410,00 €	21
30	CENTRO CIVICO **IPARRALDE** (2) - ANTIGUO SEMILLERO	**REFORMA INTEGRAL**	78.611,00 €	22
31	CENTRO CIVICO **IPARRALDE** (I)	**REFORMA INTEGRAL**	245.000,00 €	23
32	CENTRO CIVICO **JUDIMENDI**	NO SE PLANTEAN INVERSIONES	- €	
33	CENTRO CIVICO **LAKUA 03** (FRONTON '+ PISTAS EXTERIORES)	**MEJORAS EN ALUMBRADO**	17.560,00 €	24
34	CENTRO CIVICO **SALBURUA**	**MEJORAS EN ALUMBRADO**	48.720,00 €	25
35	CENTRO CIVICO **ZABALGANA**	NO SE PLANTEAN INVERSIONES	- €	
36	COMPLEJO DEPORTIVO **MENDIZORROTZA** (OF. DEPORTE + MED. DEPORT)	**MEJORAS EN ALUMBRADO**	31.595,00 €	26
37	FRONTONES **BETI JAI** (MENDIZORROTZA)	**MEJORAS EN ALUMBRADO Y SANEADO DE CUADROS**	29.100,00 €	27
38	INSTALACIONES DEPORTIVAS **OLARANBE**	NO SE PLANTEAN INVERSIONES	- €	
39	PARQUE **GAMARRA**	**MEJORAS EN ALUMBRADO**	74.750,00 €	28
40	POLIDEPORTIVO **ARANALDE**	**MEJORAS EN ALUMBRADO**	22.130,00 €	29
41	POLIDEPORTIVO **ARRIAGA**	NO SE PLANTEAN INVERSIONES	- €	
42	POLIDEPORTIVO **ARIZNAVARRA**	**MEJORAS EN ALUMBRADO**	7.805,00 €	30
43	POLIDEPORTIVO **LANDAZURI**	**MEJORAS EN ALUMBRADO**	6.620,00 €	31
44	POLIDEPORTIVO **MENDIZORROTZA**	NO SE PLANTEAN INVERSIONES	- €	
45	POLIDEPORTIVO + PISCINAS **SAN ANDRES**	NO SE PLANTEAN INVERSIONES	- €	
46	POLIDEPORTIVO + PISCINAS **ABETXUKO**	**MEJORAS EN ALUMBRADO**	21.445,00 €	32
47	CAMPO DE FUTBOL **LA VITORIANA**	**MEJORAS EN ALUMBRADO**	110.465,00 €	33
48	INSTALACIONES DEPORTIVAS **BETOÑO**	**MEJORAS EN ALUMBRADO**	210.770,00 €	34
49	PISTAS DEPORTIVAS EXTERIORES **SAN MARTIN**	**MEJORAS EN ALUMBRADO**	79.879,00 €	35
50	CEMENTERIO **EL SALVADOR**	**MEJORAS EN ALUMBRADO**	18.000,00 €	36
51	OFICINA**S POLICIA LOCAL** (C.P.D. - INFORMATICA)	NO SE PLANTEAN INVERSIONES	- €	
52	OFICINAS POLICIA LOCAL en **JOSE ERBINA**	NO SE PLANTEAN INVERSIONES	- €	
		SUMA TOTALES PRESTACION P4 (IVA EXCLUIDO)	1.500.000,00 €	

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	574/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

ANEXO VI - CERTIFICADOS DE OCAS´S VIGENTES

Los datos correspondientes a este Anexo constan en el fichero ANEXOVI-OCAS.xls incluido en el .zip del fichero de Anexos del PCT: ANEXOSPCT.zip

GESTION ELECTRICA INTEGRAL 52 EDIFICIOS - AYUNTAMIENTO VITORIA-GASTEIZ

PCT ANEXO VI - FECHAS DE REALIZACION DE OCA´S

ITEM	Nº EDIFICIO	DENOMINACION DEL EDIFICIO	CUPS	AT MT	BT	TUR	TIPO		MEDIA FECHA ULTIMA OCA	BAJA FECHA ULTIMA OCA	
1	1	CENTRO DIA **BLAS DE OTERO**	ES0021000011599133ZT		1		ORD			12/06/2020	
2	2	APARTAMENTOS TUTELADOS **AMADIS** (ESPACIOS COMUNES) + 30 AATT	ES0021000012302564FE		1		ORD			22/07/2020	
3	3	APARTAMENTOS TUTELADOS **AURORA** (ESPACIOS COMUNES) + 15 AATT	ES0021000000074775DE		1		ORD			24/10/2018	
4	3	APARTAMENTOS TUTELADOS **AURORA** - 1 AATT	ES0021000000074773DC			1	ORD			24/10/2018	
5	3	APARTAMENTOS TUTELADOS **AURORA** - 2 AATT	ES0021000000074777XR			1	ORD			24/10/2018	
6	3	APARTAMENTOS TUTELADOS **AURORA** - 3 AATT	ES0021000000074778XW			1	ORD			24/10/2018	
7	3	APARTAMENTOS TUTELADOS **AURORA** - 4 AATT	ES0021000000074779XA			1	ORD			24/10/2018	
8	3	APARTAMENTOS TUTELADOS **AURORA** - 5 AATT	ES0021000000074780XG			1	ORD			24/10/2018	
9	3	APARTAMENTOS TUTELADOS **AURORA** - 6 AATT	ES0021000000074781XM			1	ORD			24/10/2018	
10	3	APARTAMENTOS TUTELADOS **AURORA** - 7 AATT	ES0021000000074782XY			1	ORD			24/10/2018	
11	3	APARTAMENTOS TUTELADOS **AURORA** - 8 AATT	ES0021000000074783XF			1	ORD			24/10/2018	
12	3	APARTAMENTOS TUTELADOS **AURORA** - 9 AATT	ES0021000000074784XP			1	ORD			24/10/2018	
13	3	APARTAMENTOS TUTELADOS **AURORA** - 10 AATT	ES0021000000074785XD			1	ORD			24/10/2018	
14	3	APARTAMENTOS TUTELADOS **AURORA** - 11 AATT	ES0021000000074786XX			1	ORD			24/10/2018	
15	3	APARTAMENTOS TUTELADOS **AURORA** - 12 AATT	ES0021000000074787XB			1	ORD			24/10/2018	
16	3	APARTAMENTOS TUTELADOS **AURORA** - 13 AATT	ES0021000000074788XN			1	ORD			24/10/2018	
17	3	APARTAMENTOS TUTELADOS **AURORA** - 14 AATT	ES0021000000074789XJ			1	ORD			24/10/2018	
18	3	APARTAMENTOS TUTELADOS **AURORA** - 15 AATT	ES0021000000074790XZ			1	ORD			24/10/2018	
19	4	APARTAMENTOS TUTELADOS **BEATO TOMAS ZUMARRAGA** (ESPACIOS COMUNES) + 30 AATT	ES0021000010290969QF		1		ORD			26/11/2018	
20	5	APARTAMENTOS TUTELADOS **PABLO NERUDA** (ESPACIOS COMUNES) + 20 AATT	ES0021000000151570JC		1		ORD			10/12/2018	
21	5	APARTAMENTOS TUTELADOS **PABLO NERUDA** (ESPACIOS COMUNES) + 20 AATT	ES0021000000151601SM		1			COMP			
22	6	APARTAMENTOS TUTELADOS **RAMIRO MAESTU** (ESPACIOS COMUNES) + 18 AATT	ES0021000000131830YZ		1		ORD			26/11/2018	
23	7	APARTAMENTOS TUTELADOS **SAN ANTONIO** (ESPACIOS COMUNES) + 20 AATT	ES0021000000136531GT		1		ORD			04/12/2018	
24	8	VIVIENDAS COMUNITARIAS (VICO) **AURORA**	ES0021000000074791XS		1		ORD			14/05/2019	
25	9	VIVIENDAS COMUNITARIAS (VICO) **LOS MOLINOS**	ES0021000000110465CQ		1		ORD			15/07/2019	
26	10	DEMSAC+ATERPE+OTROS	ES0021000000146928LR		1		ORD			16/10/2018	
27	10	DEMSAC+ATERPE+OTROS	ES0021000000146921HV			1	ORD				
28	10	DEMSAC+ATERPE+OTROS	ES0021000000146924HC			1	ORD				
29	10	DEMSAC+ATERPE+OTROS	ES0021000000146926HE			1	ORD				
30	10	DEMSAC+ATERPE+OTROS	ES0021000000146927LT			1	ORD				
31	10	DEMSAC+ATERPE+OTROS	ES0021000000146929LW			1	ORD				
32	11	CENTRO ASISTENCIAL **CMAS - ASORES**	ES0021000000072315HT		1		ORD			29/11/2018	NUEVA REFORMA
33	12	BIZAN - CSCM **ARIZNAVARRA**	ES0021000011318200NN		1		ORD			15/10/2019	
34	13	BIZAN - CSCM **CORONACION** CASA ASOCIACIONES **SIMONE BEAUVOIR**	ES0021000012679264XM		1		ORD			04/12/2019	
35	13	BIZAN - CSCM **CORONACION** CASA ASOCIACIONES **SIMONE BEAUVOIR**	ES0021000012679266XF		1			COMP			
36	14	**ARCHIVO** MUNICIPAL	ES0021000000108634XW		1		ORD			16/07/2019	
37	15	OFICINAS **FRAY ZACARIAS**	ES0021000000087629QL		1		ORD			14/05/2019	
38	16	CENTRO CULTURAL PALACIO **MONTEHERMOSO** (+ DEP. AGUAS)	ES0021000000087732KF		1		ORD			22/11/2018	
39	16	CENTRO CULTURAL PALACIO **MONTEHERMOSO** (+ DEP. AGUAS	ES0021000000087733KP		1			COMP			
40	17	CENTRO FORMATIVO **MUSIKA ETXEA**	ES0021000000136084FJ		1		ORD			22/11/2018	
41	18	PALACIO **VILLASUSO**	ES0021000000087625QS		1		ORD			21/12/2020	
42	18	PALACIO **VILLASUSO**	ES0021000021025976QV		1			COMP			
43	19	PALACIO CONGRESOS **EUROPA**	ES0021000019857835NT	1			ORD		08/09/2021		
44	19	PALACIO CONGRESOS **EUROPA**	ES0021000000090972RG		1			COMP		17/07/2019	
45	19	PALACIO CONGRESOS **EUROPA**	ES0021000022019775PD			1	NODO				
46	20	TEATRO **PRINCIPAL**	ES0021000000137772BE		1		ORD			24/02/2019	
47	20	TEATRO **PRINCIPAL**	ES0021000013078630PE		1			COMP			
48	21	CENTRO FORMATIVO **CETIC**	ES0021000000071170ZM		1		ORD			21/05/2019	
49	22	CENTRO FORMATIVO **IGNACIO ELLACURIA**	ES0021000000071092XL		1		ORD			21/05/2019	
50	23	CENTRO CIVICO **ABETXUKO** + BIZAN - CSCM	ES0021000000073850SV		1		ORD			27/07/2020	
51	24	CENTRO CIVICO **ALDABE**	ES0021000000083368SJ		1		ORD			23/07/2019	
52	24	CENTRO CIVICO **ALDABE**	ES0021000000083367SN		1			COMP			

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	575/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

GESTION ELECTRICA INTEGRAL 82 EDIFICIOS - AYUNTAMIENTO VITORIA-GASTEIZ

PCT ANEXO VI - FECHAS DE REALIZACION DE OCA´S

ITEM	Nº EDIFICIO	DENOMINACION DEL EDIFICIO	CUPS	AT MT	BT	TUR	TIPO		MEDIA FECHA ULTIMA OCA	BAJA FECHA ULTIMA OCA
53	24	CENTRO CIVICO **ALDABE**	ES0021000000083369SZ		1		ORD			
54	24	CENTRO CIVICO **ALDABE**	ES0021000000083370SS		1			COMP		
55	25	CENTRO CIVICO **ARRIAGA**	ES0021000000156225DY		1		ORD			08/07/2019
56	25	CENTRO CIVICO **ARRIAGA**	ES0021000000156224DM		1		S-ACTOS			
57	26	CENTRO CIVICO **EL CAMPILLO**	ES0021000000139538LV		1		ORD			26/10/2020
58	27	CENTRO CIVICO **EL PILAR**	ES0021000011679605QH		1		ORD			13/10/2020
59	27	CENTRO CIVICO **EL PILAR**	ES0021000011679641HP		1			COMP		
60	28	CENTRO CIVICO **HEGOALDE**	ES0021000000092159YH		1		ORD			16/07/2019
61	28	CENTRO CIVICO **HEGOALDE**	ES0021000000092160YL		1			COMP		
62	29	CENTRO CIVICO **IBAIONDO**	ES0021000013353183DR	1			ORD		18/06/2020	23/02/2020
63	29	CENTRO CIVICO **IBAIONDO**	ES0021000013353207XW		1			COMP		
64	30	CENTRO CIVICO **IPARRALDE** (2) - ANTIGUO SEMILLERO	ES0021000000068854MN		1		ORD			28/07/2020
65	31	CENTRO CIVICO **IPARRALDE** (I)	ES0021000000068856MZ		1		ORD			23/07/2019
66	31	CENTRO CIVICO **IPARRALDE** (I)	ES0021000000068855MJ		1		ORD			
67	31	CENTRO CIVICO **IPARRALDE** (I)	ES0021000000068857MS		1		ORD			
68	32	CENTRO CIVICO **JUDIMENDI**	ES0021000000102222FF		1		ORD			04/11/2021
69	32	CENTRO CIVICO **JUDIMENDI**	ES0021000013378037PS		1			COMP		
70	33	CENTRO CIVICO **LAKUA 03** (FRONTON ´+ PISTAS EXTERIORES)	ES0021000000154796QA	1			ORD		08/07/2020	04/06/2019
71	33	CENTRO CIVICO **LAKUA 03** (FRONTON ´+ PISTAS EXTERIORES)	ES0021000013378068XT		1			COMP		
72	34	CENTRO CIVICO **SALBURUA**	ES0021000019956763NM	1			ORD		08/09/2021	13/01/2021
73	34	CENTRO CIVICO **SALBURUA**	ES0021000019956778NC		1			COMP		
74	35	CENTRO CIVICO **ZABALGANA**	ES0021000017640154FW	1			ORD		16/06/2020	29/03/2022
75	35	CENTRO CIVICO **ZABALGANA**	ES0021000017640194PL		1			COMP		
76	36	COMPLEJO DEPORTIVO **MENDIZORROTZA** (OF. DEPORTE + MED. DEPORT)	ES0021000016511303PZ	1			ORD		23/06/2020	30/07/2019
77	36	COMPLEJO DEPORTIVO **MENDIZORROTZA** (OF. DEPORTE + MED. DEPORT	ES0021000016182798PH		1			COMP		
78	37	FRONTONES **BETI JAI** (MENDIZORROTZA)	ES0021000000056077WT	1			ORD		EN TRAMITE	08/06/2021
79	38	INSTALACIONES DEPORTIVAS **OLARANBE**	ES0021000000053148NS	1			ORD		15/06/2022	15/06/2017
80	39	PARQUE **GAMARRA**	ES0021000000150301GQ	1			ORD		13/12/2021	
81	40	POLIDEPORTIVO **ARANALDE**	ES0021000000145394KP		1		ORD			01/06/2020
82	41	POLIDEPORTIVO **ARRIAGA**	ES0021000000156226DF		1		ORD			18/06/2020
83	42	POLIDEPORTIVO **ARIZNAVARRA**	ES0021000000069240EF		1		ORD			02/06/2020
84	43	POLIDEPORTIVO **LANDAZURI**	ES0021000000150311MA		1		ORD			17/06/2020
85	43	POLIDEPORTIVO **LANDAZURI**	ES0021000012591097VC		1			COMP		
86	44	POLIDEPORTIVO **MENDIZORROTZA**	ES0021000000056076RE		1		ORD			03/02/2020
87	44	POLIDEPORTIVO **MENDIZORROTZA**	ES0021000012843467LB		1			COMP		
88	45	POLIDEPORTIVO + PISCINAS **SAN ANDRES**	ES0021000013093817WY	1			ORD		17/06/2020	14/11/2021
89	45	POLIDEPORTIVO + PISCINAS **SAN ANDRES**	ES0021000013093851AV		1			COMP		
90	46	POLIDEPORTIVO + PISCINAS **ABETXUKO**	ES0021000000135119BZ		1		ORD			10/09/2019
91	47	CAMPO DE FUTBOL **LA VITORIANA**	ES0021000000130312DZ		1		ORD			06/06/2019
92	47	CAMPO DE FUTBOL **LA VITORIANA**	ES0021000017140837DS		1			COMP		
93	48	INSTALACIONES DEPORTIVAS **BETOÑO**	ES0021000000051763KX		1		ORD			13/09/2018
94	48	INSTALACIONES DEPORTIVAS **BETOÑO**	ES0021000000110653MC		1		ORD			
95	49	PISTAS DEPORTIVAS EXTERIORES **SAN MARTIN**	ES0021000000055301ZY		1		ORD			16/10/2018
96	50	CEMENTERIO **EL SALVADOR**	ES0021000000053488GX	1			ORD		26/06/2020	05/06/2022
97	50	CEMENTERIO **EL SALVADOR**	ES0021000000053485GF		1		ORD			
98	51	OFICINAS **POLICIA LOCAL** (C.P.D. - INFORMATICA)	ES0021000000150606VE		1		ORD			11/06/2019
99	52	OFICINAS POLICIA LOCAL en **JOSE ERBINA**	ES0021000010967448BX		1		ORD			
				11	67	21				
				99						

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	576/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

ANEXO VII CONDICIONES LUMINICAS

CONDICIONES MÍNIMAS DE ILUMINACIÓN

Indicamos a continuación una serie de parámetros obligatorios mínimos a tener en cuenta a la hora de realizar una modificación o mantenimiento en los espacios dentro de los edificios objeto de contrato.

En el primer caso estarían las zonas de paso (pasillos, vestíbulos, etc.) o los locales poco utilizados (almacenes, cuartos de maquinaria…) con iluminancias mínimas de 200 lx. En el segundo caso tenemos las zonas de trabajo y otros locales de uso frecuente con luminancias mínimas de 500 lx. Por último están los lugares donde son necesarios niveles de iluminación muy elevados (más de 1000 lx) porque se realizan tareas visuales con un grado elevado de detalle que se puede conseguir con iluminación local.

Niveles de iluminación mínima exigida por tipología:

LED Residencial

Estancias:

- **Cocina**: Iluminación general 300 lux.
- **Baño**: Iluminación general 200 lux.
- **Dormitorio**: Iluminación general 200 lux.
- **Sala de estar**: Iluminación general 300 lux.
- **Escaleras**: Iluminación general mínimo 100 lux.

Zonas comunes:

- **Ascensores, interior**: 300 lux
- **Rellanos**: 250 lux
- **Escaleras**: 250 lux

LED Centros Docentes

Los centros docentes tienen unos requisitos específicos de iluminación, entre otras cosas por el tipo de actividades que en ellos se realizan. Una deficiente iluminación de las instalaciones de un centro docente, y en especial de las aulas y espacios destinados a impartir clases, aprendizaje y estudio, puede ocasionar fatiga visual, lesiones en la vista e incluso podría ser causa del incremento del índice de fracaso escolar por bajo rendimiento de los alumnos.

- **Alumbrado General en aulas:** 500 lux.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	577/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

- **Alumbrado General en aulas de plástica y técnicas:** 700 lux
- **Gimnasios**: 500 lux
- **Laboratorios**: 700 lux.
- **Pizarras**: 700 lux.
- **Salas de conferencias:** 700 lux.
- **Zonas de paso**: 300 lux.
- **Vestuarios, lavabos:** 200 lux.
- **Bibliotecas y salas de estudio**: 750 lux.

LED Sector sanitario

La iluminación en hospitales, salas de consulta, etc., debe servir a dos objetivos fundamentales: garantizar las óptimas condiciones para desarrollar las tareas correspondientes, y contribuir a un atmósfera en la que el paciente se sienta confortable. La adecuada iluminación puede influenciar el estado de ánimo, y por tanto, combinada con otros elementos, contribuir significativamente al proceso de recuperación del enfermo.

Al estudiar el diseño del alumbrado de un centro hospitalario, se puede observar la existencia de distintas tareas en diferentes espacios, que requieren de un tratamiento específico, pues no se tratará o planteará igual la iluminación de un quirófano, que de la lavandería, una sala de consulta o la cafetería. Cada espacio y las tareas que en él se desarrollan tienen requisitos de iluminación particulares y específicos.

- **Recepción y salas de espera**: 500 lux.
- **Salas de consulta y examen**: 700 lux
- **Laboratorios**: 700 lux.
- **Habitaciones** (general): 300 lux.

LED Hostelería

La iluminación en hostelería, entendiendo como tal en sentido amplio hoteles, restaurantes, cafeterías, bares y locales de ocio, requiere un especial tratamiento y enfoque a la hora de planificar un proyecto, ya que no sólo hay que tener en cuenta los requisitos de iluminación en función del uso o actividad a desarrollar en cada espacio, sala, salón o habitación, sino que además hay que tener presentes los objetivos de decoración, reclamo, atmósfera que se le quiera conferir al establecimiento, etc.

- **Cocinas, offices:** 500 lux.
- **Comedores y salones**: 300 lux
- **Barras** (en cafeterías y bares): 500 lux.
- **Zonas de paso**: 300 lux.
- **Vestuarios, lavabos**: 300 lux.
- **Escaleras**: 350 lux.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	578/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

LED Oficinas

Para conseguir un buen nivel de confort visual se debe conseguir un equilibrio entre la cantidad, la calidad y la estabilidad de la luz, de tal forma que se consiga una ausencia de reflejos y de parpadeo,uniformidad en la iluminación, ausencia de excesivos contrastes, etc. Todo ello, en función tanto de las exigencias visuales del trabajo como de las características personales de cada persona. Una iluminación incorrecta puede ser causa, además, de posturas inadecuadas que generan a la larga alteraciones músculo-esqueléticas.

- **Mesas de trabajo, administrativo**: 500 lux.
- **Mesas de dibujo, diseño**: 1000 lux.
- **Salas de reuniones, juntas** (iluminación general): 500 lux.
- **Salas de reuniones, juntas** (sobre la mesa): 500 lux.
- **Archivos**: 500 lux
- **Zonas de paso**: 500 lux

LED Sector lúdico, Centros Cívicos

La iluminación en Centros Cívicos, debe servir a todos los múltiples usos de los espacios: garantizar las óptimas condiciones para desarrollar las tareas correspondientes de gran diversidad, y contribuir a un atmósfera en la que el usuario se sienta confortable. En los casos de espacios con distinto uso se tendrá en cuenta el se mayor exigencia.

- **Alumbrado General:** 500 lux.
- **Alumbrado General en talleres de plástica y técnicas:** 700 lux
- **Gimnasios**: 500 lux
- **Laboratorios**: 700 lux.
- **Oficinas:** 500 lux.
- **Salas de conferencias:** 700 lux.
- **Zonas de paso**: 300 lux.
- **Vestuarios, lavabos:** 300 lux.
- **Bibliotecas y salas de estudio**: 750 lux.
- **Recepción y salas de espera:** 500 lux.
- **Polideportivos**: 750 lux.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	579/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

LED Canchas deportivas.

La iluminación en canchas deportivas, dependerá de la posibilidad de ser retransmitido alguna competición en el mismo, en cualquier caso se cumplirá.

• **Alumbrado General:** 500 lux.

- **Canchas deportivas sin televisar:** 500 lux

- **Canchas televisadas:** 2.000 lux
  • **Gimnasios**: 500 lux
  • **Zonas de paso**: 300 lux.
  • **Vestuarios, lavabos:** 300 lux.

En cualquier caso se cumplirá con lo establecido en:

- **CTE HE 3** EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN

- **CTE SUA4** SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA


- **UNE 12464.1** NORMA EUROPEA SOBRE LA ILUMINACIÓN PARA INTERIORES

- **UNE 12.193** ILUMINACIÓN EN INSTALACIONES DEPORTIVAS

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	580/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA



UNE 12464.1

Norma Europea sobre Iluminación para Interiores

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	581/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

UNE 12464.1

En el ámbito de la Unión Europea, el Parlamento y el Consejo redactaron y publicaron en el año 2002 la Directiva 2002/91/CE relativa a la Eficiencia Energética de los Edificios, de aplicación obligatoria en los países miembros (entre los cuales se encuentra España), una vez transcurrido el período transitorio de adecuación correspondiente.

Esta Directiva impulsa la consecución de la mayor eficiencia energética posible en todas y cada una de las instalaciones que concurren en un edificio, entre las cuales se encuentra la iluminación. Tal y como se indica en sus capítulos, se trata de reducir los consumos excesivos de energía hasta en un 22% obligando a la adopción de medidas de ahorro y recuperación energética y se aconseja la sustitución de ciertas fuentes de energía escasas y contaminantes por otras renovables y menos agresivas con el medio ambiente.

Inmersos en el cumplimiento de dicha Directiva, en nuestro país se están desarrollando múltiples esfuerzos enfocados a la consecución de dicha mejora energética en las instalaciones de alumbrado, constituyendo de este modo una seria y responsable respuesta a las peticiones que surgen de todos los ámbitos de la Sociedad.

Pero no debe nunca olvidarse que en paralelo con este deseo de ahorrar energía coexiste una obligación, que es la de conseguir satisfacer los criterios de calidad precisos para que las instalaciones de iluminación proporcionen no sólo los niveles suficientes, sino también la satisfacción de todos aquellos parámetros que contribuyen a crear un ambiente confortable y seguro en los lugares de trabajo.

Afortunadamente en septiembre de 2002 se aceptó la redacción por parte de la Comisión de Normalización Europea de la norma UNE 12464-1 relativa a "Iluminación de los lugares de trabajo en interior", por lo que a finales de mayo de 2003 han tenido que ser retiradas todas aquellas normas nacionales que pudieran entrar en conflicto con la nueva norma.

Esta nueva norma, a la que debe acudirse en el origen de todos los proyectos de iluminación para lugares de trabajo en interiores recomienda el cumplimiento no solo cuantitativo, sino cualitativo de dos aspectos de la tarea visual que se resumen brevemente:

- Confort visual
- Rendimiento de colores

Dentro del confort visual estarán englobados parámetros tales como la relación de luminancias entre tarea y entorno, o el control estricto del deslumbramiento producido por las fuentes de luz, o incluso el modo de evitar deslumbramientos reflejados en las pantallas de ordenadores.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	582/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

En un aspecto más materialista se describe de modo muy detenido la importancia de la utilización de factores de mantenimiento correctos a emplear en las instalaciones de alumbrado, teniendo en cuenta las pérdidas propias de envejecimiento de los componentes o el ensuciamiento de sus superficies ópticas.

Pero lo que de verdad introduce una novedad notable, por lo que significa de mejora para el usuario de las instalaciones, es el aspecto relativo al rendimiento de colores.

Como todo el mundo probablemente conoce existen una serie de fuentes de luz, masivamente empleadas en la iluminación de interiores, por razones exclusivamente crematísticas que no cumplen con unos índices mínimos de reproducción cromática, y lo que esta norma plantea es la prohibición de dichas fuentes de luz en iluminaciones de tareas visuales.

Así, por ejemplo, se exige un Ra > 80 en la conocida escala de 0 a 100 para iluminar cualquier tarea visual en salas o recintos en los que la ocupación sea de gran duración o permanente, y no ocasional como podría suceder en corredores o pasillos.

Estas prescripciones recogidas convenientemente en esta nueva Norma contribuirán a diseñar y ejecutar instalaciones de iluminación en interiores mucho más "humanas" y protectoras de la calidad de vida y condiciones de trabajo en el quehacer cotidiano.

Cabe pensar que hay que felicitarse porque la Comisión Europea de Normalización y los países de la Unión Europea hayan refrendado los deseos de los usuarios de las instalaciones satisfaciendo sus ya antiguas reivindicaciones en cuanto al tratamiento de los colores y del confort visual además de la seguridad.

Véase: Apéndice A: Terminología y vocabulario técnico

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	583/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Requisitos de iluminación según actividad



Los requisitos de iluminación son determinados por la satisfacción de tres necesidades humanas básicas:

- **Confort visual;** en el que los trabajadores tienen una sensación de bienestar, de un modo indirecto también contribuye a un elevado nivel de la productividad.
- **Prestaciones visuales;** en el que los trabajadores son capaces de realizar sus tareas visuales, incluso en circunstancias difíciles y durante períodos más largos.
- **Seguridad**

En este capítulo podrá encontrar el tipo de actividad de su lugar de trabajo y conocer los requisitos de iluminación que establece la Norma.

Columna 1: recoge el **número de referencia** para cada (área) interior, tarea o actividad.

Columna 2: recoge **las (áreas) interiores, tareas o actividades,** para las que están dados los requisitos específicos. Si el (área) interior, tarea o actividad particular no está recogida, deberían adoptarse los valores dados para una situación similar, comparable.

Columna 3: da **la iluminancia mantenida Em** en la superficie de referencia para el (área) interior, tarea o actividad dada en la columna 2. La iluminancia media para cada tarea no debe caer del valor en tablas para cada área, independientemente de la edad y estado de la instalación. La iluminancia mantenida puede ser disminuida en circunstancias inusuales o aumentada en circunstancias críticas (trabajos de precisión).

Columna 4: cuando los **límites de UGR (límite de Índice de Deslumbramiento Unificado UGR)** son aplicables a la situación recogida en la columna 2.

Columna 5: proporciona los **índices de rendimiento de colores (Ra)** mínimos para la situación recogida en la columna 2.

Columna 6: se dan avisos y pies de notas para excepciones y aplicaciones especiales para las situaciones recogidas en la columna 2.

Véase: Apéndice A: Terminología y vocabulario técnico

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	584/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Establecimientos Sanitarios

La luz es una necesidad humana elemental y una buena luz, por tanto, es esencial para el bienestar y la salud.

La iluminación en hospitales, salas de consulta... debe servir a dos objetivos fundamentales: garantizar las óptimas condiciones para desarrollar las tareas correspondientes, y contribuir a una atmósfera en la que el paciente se sienta confortable. Todo esto garantizando la máxima eficiencia energética posible.

La iluminación tiene unas características complejas de diseño, de prestaciones técnicas, y de cumplimientos de regulaciones y normativas muy específicas, que pocas veces se dan en otro tipo de instalaciones.

La adecuada iluminación puede influenciar el estado de ánimo, y por tanto, combinada con otros elementos, contribuye significativamente al proceso de recuperación del enfermo.

Se han realizado estudios a nivel europeo, en los que mejorando la iluminación de los centros sanitarios se ha conseguido algunos éxitos como reducir las estancias en hospitales e incrementar la externalización del tratamiento de muchos pacientes.
En definitiva creando entornos más hogareños para el enfermo, se ha conseguido reducir significativamente los tiempos de recuperación, contribuyendo de una forma efectiva al bienestar del paciente, creando los requerimientos de confort para el paciente y de prestación visual para el profesional.

Por otro lado, es muy importante la utilización de iluminación eficiente, mediante luminarias de alto rendimiento, que incorporen equipos de bajo consumo y lámparas de alta eficacia luminosa (lumen/watio), unidas al uso de sistemas de regulación y control adecuados a las necesidades del local a iluminar, lo que permitirá tener unos buenos niveles de confort sin sacrificar la eficiencia energética.

Además, el sector de la iluminación en los hospitales y centros de asistencia primaria, se estima que tiene un potencial de ahorro del 30%, lo que supondría reducir las emisiones en unas 180.000 toneladas de CO_2/año.

El objeto de este Libro y en especial de este apartado de establecimientos sanitarios es recoger las pautas y recomendaciones indicadas en la nueva Norma de Alumbrado para Interiores (UNE 12464-1), con la finalidad de:

- Cumplir con las recomendaciones de calidad y confort visual.
- Crear ambientes agradables y confortables para los usuarios de las instalaciones.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	585/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA



Tabla de Establecimientos Sanitarios

Nº ref	Tipo de interior, tarea y actividad	E_m lux	UGR_L	R_a	Observaciones
1. Salas para uso general					
1.1	Oficina de personal	500	19	80	- Todas las iluminancias a nivel de suelo
1.2	Salas de espera, personal y pasillos	200	22	80	
1.3	Pasillos durante la noche	50	22	80	
1.4	Salas de personal	300	19	80	
2. Salas de guardia y maternidad					
					- Deben impedirse luminancias demasiado elevadas en el campo de visión de los pacientes
2.1	Alumbrado de lectura	300	19	80	
2.2	Alumbrado general	100	22	80	- Iluminancia a nivel del suelo
2.3	Exámenes simples	300	19	80	
2.4	Examen y tratamiento	1000	19	90	
2.5	Cuartos de baño y servicios	200	22	80	
3. Salas de examen					
3.1	Alumbrado general	500	19	90	
3.2	Examen y tratamiento	1000	19	90	
3.3	Examen ocular externo	1000	-	90	
3.4	Pruebas de lectura y visión cromática con diagrama de visión	500	16	90	
3.5	Examen auditivo	1000	-	90	
3.6	Alumbrado general examen ocular y auditivo	300	19	90	
4. Salas de escáner					
4.1	Alumbrado general	300	19	80	
4.2	Escáneres con mejoradores de imágenes y sistemas de TV	50	19	80	
5. Salas de parto					
5.1	Alumbrado general	300	19	80	
5.2	Examen y tratamiento	1000	19	80	

PHILIPS

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	586/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Tabla de Establecimientos Sanitarios

Nº ref	Tipo de interior, tarea y actividad	E_m lux	UGR_L	R_a	Observaciones
6. Salas de tratamiento (general)					
6.1	Diálisis	500	19	80	- La iluminación debe ser controlable
6.2	Dermatología	500	19	80	
6.3	Salas de endoscopia	300	19	80	
6.4	Salas de yesos	500	19	80	
6.5	Masaje y radioterapia. Baños Médicos	300	19	80	
7. Areas de operación					
7.1	Salas preparatorias y de recuperación	500	19	90	
7.2	Salas de operación	1000	19	90	
7.3	Quirófano				- Em: 10000-100000 Lux
8. Unidad de cuidados intensivos					
8.1	Alumbrado general	100	19	90	- A nivel de suelo
8.2	Exámenes simples	300	19	90	- A nivel de suelo
8.3	Examen y tratamiento	1000	19	90	- A nivel de cama
8.4	Vigilancia nocturna	20	19	90	
9. Dentistas					
9.1	Alumbrado general	500	19	90	- El alumbrado debe estar libre de deslumbramiento para el paciente
9.2	En el paciente	1000	-	90	
9.3	Quirófano	1000	-	90	- Pueden ser necesarios valores mayores de 5000 lux
9.4	Emparejado del blanco dental	5000	-	90	- Tcp≥6.000 K
10. Laboratorios y farmacias					
10.1	Alumbrado general	500	19	80	
10.2	Inspección de colores	1000	19	90	- Tcp≥6.000 K
11. Salas de descontaminación					
11.1	Salas de esterilización	300	22	80	
11.2	Salas de desinfección	300	22	80	
12. Sala de autopsias y depósitos mortuorios					
12.1	Alumbrado general	500	19	90	
12.2	Mesa de autopsia y mesa de disección	5000	-	90	- Pueden ser necesarios valores mayores de 5000 lux

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	587/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Establecimientos Educativos



Las instalaciones de iluminación de las distintas dependencias que componen un centro educativo, deben estar dotadas de sistemas que proporcionen un entorno visual confortable y suficiente, según las muy variadas tareas y actividades que se desarrollan durante todo el periodo de enseñanza. Aplicando criterios de calidad adecuados al diseño, instalación y mantenimiento de todos aquellos elementos que intervienen en la obtención de una buena iluminación, obtendremos los resultados de confort visual requeridos, todo esto garantizando la máxima eficiencia energética y por tanto, los mínimos costes de explotación.

Una buena iluminación proporciona a los estudiantes y profesores, un ambiente agradable y estimulante, es decir, un confort visual que les permite seguir su actividad sin demandar de ellos un sobre esfuerzo visual, reduciendo el cansancio y los dolores de cabeza producidos por una iluminación inadecuada.

En una instalación de alumbrado de un local destinado a un centro educativo, podemos encontrar una problemática específica, tal como:

- Luminarias que producen deslumbramientos directos o indirectos.
- Lámparas de temperatura de color y potencia inadecuada a la instalación, que tanto por defecto como por exceso, pueden hacer indescifrable la escritura realizada sobre un cuaderno escolar. El color de la luz emitida por las lámparas tiene también una gran importancia en el comportamiento de los alumnos y en su aprovechamiento escolar, así lámparas de luz fría, proporcionan un ambiente similar al aire libre, que ayudan a evitar la sensación que pueden sufrir algunos alumnos por la permanencia de varias horas en un recinto cerrado, mientras que las lámparas de colores cálidos, proporcionan ambientes más sociables y relajados.

Éstas y otras causas dan lugar a una mala iluminación, que no favorece a los alumnos, especialmente a aquellos con problemas de visión, lo que puede dar lugar a un aumento del índice del fracaso escolar.

Por otro lado, es muy importante la utilización de iluminación eficiente, mediante luminarias de alto rendimiento, que incorporen equipos de bajo consumo y lámparas de alta eficacia luminosa (lumen/watio), unidas al uso de sistemas de regulación y control adecuados a las necesidades del local a iluminar, lo que permitirá tener unos buenos niveles de confort sin sacrificar la eficiencia energética.

PHILIPS

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	588/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

El objeto de este Libro y en especial de este apartado de centros educativos es recoger pautas y recomendaciones indicadas en la nueva Norma de Alumbrado para Interiores (UNE 12464-1), con la finalidad de:

- Cumplir con las recomendaciones de calidad y confort visual.
- Crear ambientes agradables y confortables para los usuarios de las instalaciones.



Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	589/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Tabla de Establecimientos Educativos



1. Jardines de infancia y guarderias

Nº ref	Tipo de interior, tarea y actividad	E_m lux	UGR_L	R_a	Observaciones
1.1	Sala de juegos	300	19	80	
1.2	Guardería	300	19	80	
1.3	Sala de manualidades	300	19	80	

2. Edificios Educativos

2.1	Aulas, aulas de tutoría	300	19	80	- La iluminación debería ser controlable
2.2	Aulas para clases nocturnas y educación de adultos	500	19	80	- La iluminación debería ser controlable
2.3	Sala de lectura	500	19	80	- La iluminación debería ser controlable
2.4	Pizarra	500	19	80	- Evitar reflexiones especulares
2.5	Mesa de demostraciones	500	19	80	- En salas de lectura 750 lux
2.6	Aulas de arte	500	19	80	
2.7	Aulas de arte en escuelas de arte	750	19	90	- Tcp≥5.000 K
2.8	Aulas de dibujo técnico	750	16	80	
2.9	Aulas de prácticas y laboratorios	500	19	80	
2.10	Aulas de manualidades	500	19	80	
2.11	Talleres de enseñanza	500	19	80	
2.12	Aulas de prácticas de música	300	19	80	
2.13	Aulas de prácticas de informática	300	19	80	
2.14	Laboratorios de lenguas	300	19	80	
2.15	Aulas de preparación y talleres	500	22	80	
2.16	Halls de entrada	200	22	80	

PHILIPS

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	590/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Tabla de Establecimientos Educativos

2. Edificios Educativos (continuación)

Nº ref	Tipo de interior, tarea y actividad	E_m lux	UGR_L	R_a	Observaciones
2.17	Áreas de circulación, pasillos	100	25	80	
2.18	Escaleras	150	25	80	
2.19	Aulas comunes de estudio y aulas de reunión	200	22	80	
2.20	Salas de profesores	300	19	80	
2.21	Biblioteca: estanterías	200	19	80	
2.22	Biblioteca: salas de lectura	500	19	80	
2.23	Almacenes de material de profesores	100	25	80	
2.24	Salas de deporte, gimnasios piscinas (uso general)	300	22	80	- Para actividades más específicas, se deben usar los requisitos de la norma EN 12193
2.25	Cantinas escolares	200	22	80	
2.26	Cocina	500	22	80	

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	591/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA



Oficinas

Un buen alumbrado de un edificio de oficinas será aquel que proporcione la luz adecuada, durante el tiempo adecuado y en el lugar adecuado. Esto hará que los trabajadores que se encuentran en él, puedan realizar su trabajo eficientemente y sin grandes esfuerzos o fatigas visuales. Además, un buen alumbrado puede realzar un ambiente agradable y contribuir a la creación de atmósferas diferentes, adecuadas a las múltiples tareas que hoy día se llevan a cabo en las oficinas.

Estudios científicos nos demuestran que la luz no sólo mejora el ambiente de la oficina, sino que también influye en la realización de las tareas, puesto que determina el estado de ánimo de los empleados ayudándoles a concentrarse y a mejorar la productividad.

La nueva normativa de la UE "Iluminación de interiores" (UNE 12464-1) ha entrado en vigor para mejorar la iluminación teniendo en cuenta las necesidades de los empleados. Según esta normativa, aquellas lámparas con un índice de reproducción del color menor a 80 no deben utilizarse en interiores dónde las personas trabajan durante largos períodos.

Además de la reproducción del color, la normativa UNE 12464-1 también regula normas para el deslumbramiento y los parpadeos. Con el uso de un equipo electrónico, los molestos parpadeos de las lámparas fluorescentes se reducen significativamente, y se consigue disminuir el cansancio visual.

Durante las dos últimas décadas, la ciencia médica ha demostrado los efectos estimulantes de una buena iluminación en el ambiente de trabajo. Si se diseña correctamente, el ambiente general de la oficina (incluida la iluminación) contribuye positivamente a la sensación de salud y al rendimiento profesional de la gente que trabaja en ella.

Una buena iluminación tendrá a la larga efectos en la productividad de todo su negocio, ya que sus empleados:

- Desempeñarán sus tareas correctamente y estarán en general más motivados y serán productivos.
- Estarán más atentos y serán más precisos, lo que producirá menos errores y accidentes.
- Experimentarán una sensación general de bienestar, con la consiguiente reducción del absentismo.

PHILIPS

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	592/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Tabla de Oficinas

1. Oficinas

Nº ref	Tipo de interior, tarea y actividad	E_m lux	UGR_L	R_a	Observaciones
1.1	Archivo, copias, etc	300	19	80	
1.2	Escritura, escritura a máquina, lectura y tratamiento de datos	500	19	80	
1.3	Dibujo técnico	750	16	80	
1.4	Puestos de trabajo de CAD	500	19	80	
1.5	Salas de conferencias y reuniones	500	19	80	- La iluminación debería ser confortable
1.6	Mostrador de recepción	300	22	80	
1.7	Archivos	200	25	80	

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	593/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Establecimientos minoristas



En cualquier local comercial la luz supone un importante argumento de venta. Empezando por la primera impresión, el aspecto exterior del comercio es el primer gancho que recibe el potencial cliente. Una iluminación pobre, desequilibrada o poco atractiva puede generar un rechazo inicial y muchas veces definitivo hacia el producto o servicio más atractivo.

Tampoco es sensato invertir en la iluminación de un espectacular escaparate y no hacerlo en la proporción debida en el interior. Cada zona del área de ventas debe ser iluminada conforme a la función que realiza. Es obvio que los probadores de una tienda de ropa deben cuidarse con especial esmero, pero no es menos necesario que lugares como cajas, zonas de atención e información al público o incluso la mesa de embalaje deben dejar en el cliente una sensación de armonía y bienestar globales.

Otra razón para observar el máximo cuidado con la iluminación de un local comercial es la salud visual de los que trabajan en él. Muy a menudo se tiende a sacrificar al personal en favor de la mercancía, sin considerar los negativos resultados que se producirán con el tiempo.

Un estudio ciudadoso de la iluminación producirá un ahorro especialmente significativo en el medio y largo plazo.

PHILIPS

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	594/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Tabla de Establecimientos minoristas

1. Establecimientos minoristas

Nº ref	Tipo de interior, tarea y actividad	E_m lux	UGR_L	R_a	Observaciones
1.1	Area de ventas	300	22	80	- Los requisitos tanto de luminancia como de UGR vienen determinados por el tipo de tienda
1.2	Area de cajas	500	19	80	
1.3	Mesa de envolver	500	19	80	

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	595/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Lugares de pública concurrencia



En un gran número de espacios, genéricamente englobados bajo el epígrafe "Lugares de pública concurrencia", la Norma Europea juzga al Indice de Reproducción Cromática (Ra) como un factor más importante para la iluminación de calidad que la Iluminancia Mantenida o la Temperatura de Color, como se comprueba claramente en la tabla siguiente.

Aunque es muy probable que todos los propietarios de restaurantes y hoteles sean conscientes de que la iluminación es un elemento de importancia capital en su negocio, grandes espacios como halls, salones o guardarropas son frecuentemente descuidados en relación a otros espacios considerados más importantes. El resultado es una sensación global de iluminación inadecuada y por tanto, no del todo agradable.

Espacios que inicialmente se consideran sobreiluminados, como las ferias y exposiciones suelen esconder serios defectos de iluminación en áreas tan importantes como pasillos y zonas comunes al considerar erróneamente que los derroches de luz de los stands son suficientes para todo un pabellón ferial.

Otros lugares en los que no abunda una política de iluminación estricta es en las bibliotecas, donde esos fallos se convierten en un peligro para la salud visual de los lectores.

PHILIPS

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	596/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Tabla de Lugares de pública concurrencia

Nº ref	Tipo de interior, tarea y actividad	E_m lux	UGR_L	R_a	Observaciones
1. Areas comunes					
1.1	Halls de entrada	100	22	80	- UGR sólo si es aplicable
1.2	Guardarropas	200	25	80	
1.3	Salones	200	22	80	
1.4	Oficinas de taquillas	300	22	80	
2. Restaurantes y hoteles					
2.1	Recepción, caja, conserjería, buffet	300	22	80	
2.2	Cocinas	500	22	80	- Debería haber una zona de transición entre cocina y restaurante
2.3	Restaurante, comedor, salas de reuniones...	-	-	80	- El alumbrado debería ser diseñado para crear la atmósfera apropiada
2.4	Restaurante autoservicio	200	22	80	
2.5	Sala de conferencias	500	19	80	- El alumbrado debería ser controlado
2.6	Pasillos	100	25	80	- Niveles inferiores aceptables durante la noche
3. Teatros, salas de conciertos y salas de cines					
3.1	Salas de ensayo, camerinos	300	22	80	- La iluminación de espejos para maquillaje debe estar libre de deslumbramientos
4. Ferias, pabellones de exposiciones					
4.1	Alumbrado general	300	22	80	
5. Museos					
5.1	Obras exhibidas insensibles a la luz				- La iluminación es determinada por los requisitos de presentación

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	597/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

5. Museos (continuación)

Nº ref	Tipo de interior, tarea y actividad	E_m lux	UGR_L	R_a	Observaciones
5.2	Obras exhibidas sensibles a la luz				- La iluminación es determinada por los requisitos de presentación - La protección contra radiación dañina es prescindible

6. Bibliotecas

4.1	Estanterías	200	19	80	
4.2	Area de lectura	500	19	80	
4.3	Puestos de servicio al público	500	19	80	

7. Aparcamientos públicos de vehículos (interior)

7.1	Rampas de acceso o salida (de día)	300	25	20	- Iluminancias a nivel de suelo - Se deben reconocer los colores de seguridad
7.2	Rampas de acceso o salida (de noche)	75	25	20	- Iluminancias a nivel de suelo - Se deben reconocer los colores de seguridad
7.3	Calles de circulación	75	25	20	- Iluminancias a nivel de suelo - Se deben reconocer los colores de seguridad
7.4	Areas de aparcamiento	75	-	20	- Iluminancias a nivel de suelo - Se deben reconocer los colores de seguridad - Una mayor iluminancia vertical aumenta el reconocimiento de las caras y por ellos la sensación de seguridad
7.5	Caja	300	19	80	- Evitar reflejos en las ventanas - Impedir el deslumbramiento

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	598/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Áreas de transporte

El ser humano moderno depende cada día más del transporte, tanto para su trabajo como para su ocio. Esto hace que pase muchas horas al año en las áreas de transporte. Y como en todo lugar en el que mujeres y hombres desarrollen parte de su actividad, la Norma Europea UNE 12464-I recomienda una iluminación que mantenga un Índice de Reproducción Cromática de Ra 80 o superior.

En todas las áreas comunes de un aeropuerto, desde salas de llegada hasta aduanas y mostradores de control de pasaportes, pasando por la torre de control de tráfico aéreo, se recomienda un Ra 80, variando según la zona la Iluminancia Mantenida o la Temperatura de Color. Las razones son evidentes: confort y salud visual, facilidad para ubicarse y localizar puntos de interés y seguridad.

En ferrocarriles y metros, la recomendación de Ra 80 es la misma para salas de espera y oficinas de billetes y de equipajes y algo más baja (Ra 40) en andenes y pasos subterráneos de pasajeros. En la práctica, y con la tendencia actual a convertir las grandes estaciones ferroviarias en centros comerciales y de ocio, la aplicación de iluminación con Índice de Reproducción Cromática Ra 80 es tan aconsejable como en locales comerciales o en ferias y exposiciones.



Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	599/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA



Tabla de Áreas de transporte

1. Aeropuertos

Nº ref	Tipo de interior, tarea y actividad	E_m lux	UGR_L	R_a	Observaciones
1.1	Areas de llegada y salida. Recogida de equipajes. Areas de espera	200	22	80	
1.2	Areas de conexión, escaleras mecánicas, cintas transportadoras	150	22	80	
1.3	Mostradores de información y Facturación	500	19	80	
1.4	Aduanas y mostradores de control de pasaportes	500	19	80	- La iluminación vertical es importante
1.5	Salas de consigna	200	25	80	
1.6	Areas de control y seguridad	300	19	80	
1.7	Torre de control de tráfico aéreo	500	16	80	- El alumbrado debe ser regulable - Se debe evitar el deslumbramiento de luz natural - Evitar reflejos en ventanas, especialmente de noche
1.8	Hangares de reparación y ensayo de motores	500	22	80	
1.9	Áreas de ensayo de motores	500	22	80	
1.10	Áreas de medición en hangares	500	22	80	

2. Instalaciones ferroviarias

2.1	Andenes cubiertos y pasos subterráneos de pasajeros	50	28	40	
2.2	Sala de taquillas y vestíbulo	200	28	40	
2.3	Oficina de billetes, de equipajes y de contadores	300	19	80	
2.4	Salas de espera	200	22	40	

PHILIPS

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	600/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Actividades industriales y artesanales

Quizás sea en este gran apartado en el que resulte más obvia la necesidad de una política de iluminación tan cuidadosa o más que cualquier otra decisión empresarial.

Si se buscan razones de seguridad, trabajos como la manipulación de compuestos químicos, el manejo de herramientas de corte, la mecanización de metales o las labores de carnicerías u hornos de pan, confirman la, más que idoneidad, exigencia de planificar la iluminación pensando en que es uno de los elementos más importantes para luchar contra la creciente siniestralidad laboral. También aquellos procesos sin aparente riesgo como las labores repetitivas en cadena son proclives a generar accidentes si la iluminación no es la adecuada.

Relacionada con la seguridad, o incluso formando parte de ella, se encuentra la salud visual del trabajador. Tareas que exigen concentración, como acabados de precisión, inspección y control de calidad conllevan un esfuerzo visual que si no está aliviado por una correcta iluminación puede generar desgaste físico y problemas de salud irreversibles.

El último factor, la productividad, es en apariencia el más desatendido, pero un análisis sensato nos hace ver que una persona a la que ver mejor la hace trabajar mejor, es antes de nada una persona más segura en el trabajo y más sana visualmente.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	601/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA



Tabla de Actividades industriales y artesanales

1. Agricultura

Nº ref	Tipo de interior, tarea y actividad	E_m lux	UGR_L	R_a	Observaciones
1.1	Carga, operaciones con artículos, equipo de manipulación, maquinaria, salas de veterinaria, establos para parir, preparación de alimentos, vaquería y lavado de utensilios	200	25	80	
1.2	Edificios para ganadería	50	-	40	

2. Panaderías

2.1	Preparación y hornos de cocción	300	22	80	
2.2	Acabado, horneado	500	22	80	

3. Cemento, hormigón, ladrillos

3.1	Secado	50	28	20	- Se deben reconocer los colores de seguridad
3.2	Preparación, horno, mezcla	200	28	40	
3.3	Trabajo en máquinas y Encofrado	300	25	80	

4. Cerámicas, tejas, vidrio

4.1	Secado	50	28	20	- Se deben reconocer los colores de seguridad
4.2	Preparación, esmaltado, laminado, prensado, horneado, soplado	300	25	80	
4.3	Amolado, grabado, pulido, piezas de precisión, fabricado de instrumentos de vidrio	750	19	80	
4.4	Amolado de vidrio óptico, cristal, molienda a mano y grabado	750	16	80	
4.5	Trabajo de precisión: amolado decorativo, pintura a mano…	1000	16	90	- Tcp≥4.000 K
4.6	Fabricación de piedras	1500	16	90	- Tcp≥4.000 K

PHILIPS

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	602/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Tabla de Actividades industriales y artesanales

5. Industria química, plásticos, caucho

Nº ref	Tipo de interior, tarea y actividad	E_m lux	UGR_L	R_a	Observaciones
5.1	Instalaciones por control remoto	50	-	20	- Se deben reconocer los colores de seguridad
5.2	Instalaciones con intervención manual limitada	150	28	40	
5.3	Puestos de trabajo protegidos en instalaciones de tratamiento	300	25	80	
5.4	Salas de medidas de precisión, laboratorios	500	19	80	
5.5	Producción farmacéutica y de neumáticos	500	22	80	
5.6	Inspección de colores	1000	16	90	- Tcp≥4.000 K
5.7	Corte, acabado, inspección	750	19	80	

6. Industria eléctrica

6.1	Fabricación de cable, hilos y bobinas grandes	300	25	80	
6.2	Bobinas medianas	500	22	80	
6.3	Bobinas pequeñas	750	19	80	
6.4	Impregnación de bovinas y galvanización	300	25	80	
6.5	Trabajo de ensamblaje basto (ej. transformadores grandes)	300	25	80	
6.6	Trabajo de ensamblaje medio (ej. cuadro de contadores)	500	22	80	
6.7	Trabajo de ensamblaje fino (ej. teléfonos)	750	19	80	
6.8	Trabajo de ensamblaje de precisión (ej. Equipo de medida)	1000	16	80	
6.9	Talleres de electrónica, ensayos, puesta a punto	1500	16	80	

7. Productos alimenticios e industria de alimentos de lujo

7.1	Zonas de trabajo en general	200	25	80	
7.2	Clasificación y lavado de productos (molienda, mezclado y envasado)	300	25	80	

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/


El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	603/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA



7. Productos alimenticios e industria de alimentos de lujo (continuación)

Nº ref	Tipo de interior, tarea y actividad	E_m lux	UGR_L	R_a	Observaciones
7.3	Zonas de trabajo críticas (mataderos, molinos, carnicería, filtrado...)	500	25	80	
7.4	Corte y clasifcación de frutas y vegetales	300	25	80	
7.5	Fabricación de alimentos de delicatessen, puros y cigarrillos y trabajo en cocinas	500	22	80	
7.6	Inspección de vidrios y botellas, control de productos, clasificación y decoración	500	22	80	
7.7	Laboratorios	500	19	80	
7.8	Inspección de colores productos (envasado, molienda)	1000	16	90	- Tcp≥4.000 K

8. Fundiciones y colada de metales

8.1	Fosos y cuevas	50	25	20	- Se deben reconocer los colores de seguridad
8.2	Plataformas	100	25	40	
8.3	Preparación de arena, vestuario, puestos de trabajo en cúpula, mezclador, nave de colada, moldeo en máquina	200	25	80	
8.4	Moldeo a mano, moldeo de núcleos y a presión	300	25	80	
8.5	Construcción de modelos	500	22	80	

9. Peluquerías

9.1	Trabajo de peluquería	500	19	90	

10. Fabricación de joyas

10.1	Trabajo con piedras preciosas	1500	16	90	- Tcp≥4.000 K
10.2	Fabricación de joyas	1000	16	90	
10.3	Relojería (manual)	1500	16	80	
10.4	Relojería (automática)	500	19	80	

PHILIPS

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	604/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Tabla de Actividades industriales y artesanales

11. Lavanderías y limpieza en seco

Nº ref	Tipo de interior, tarea y actividad	E_m lux	UGR_L	R_a	Observaciones
11.1	Marcado y clasificación de artículos	300	25	80	
11.2	Lavado, planchado, planchado a vapor y limpieza en seco	300	25	80	
11.3	Inspección y reparaciones	750	19	80	

12. Cuero y artículos de cuero

12.1	Trabajo en tinas, barriles y pozos	200	25	40	
12.2	Descarnado, adelgazado, frotado, limpieza en tambor de pieles	300	25	80	
12.3	Curtido y fabricación de zapatos	500	22	80	
12.4	Clasificación	500	22	90	- Tcp≥4.000 K
12.5	Teñido de cuero (máquina)	500	22	80	
12.6	Control de calidad	1000	19	80	
12.7	Inspección de colores	1000	16	90	- Tcp≥4.000 K
12.8	Fabricación de zapatos y guantes	500	22	80	

13. Trabajo y tratamiento de metales

13.1	Forja en troquel abierto	200	25	60	
13.2	Estampación en caliente y soldadura	300	25	60	
13.3	Mecanización basta y media (tolerancias ≥0,1 mm)	300	22	60	
13.4	Mecanización de precisión (tolerancias <0,1 mm)	500	19	60	
13.5	Trazado, inspección	750	19	60	
13.6	Talleres de estirado de hilos y tubos, conformado en frío	300	25	60	
13.7	Mecanización de chapa (espesor ≥ 5 mm)	200	25	60	
13.8	Mecanización de chapa (espesor < 5 mm)	300	22	60	
13.9	Fabricación de herramienta de corte	750	19	60	
13.10	Montaje basto	200	25	80	
13.11	Montaje medio	300	25	80	
13.12	Montaje fino	500	22	80	
13.13	Montaje precisión	750	19	80	
13.14	Galvanización	300	25	80	
13.15	Preparación de superficies y pintura	750	25	80	
13.16	Fabricación de herramientas, patrones, Mecánica de precisión y micromecánica	1000	19	80	

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	605/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA



14. Papel y artículos de papel

Nº ref	Tipo de interior, tarea y actividad	E_m lux	UGR_L	R_a	Observaciones
14.1	Molino vertical y de pulpa	200	25	80	
14.2	Fabricación y tratamiento de papel, máquinas de papel y ondulación, fabricación de cartón	300	25	80	
14.3	Encuadernados estándar, plegado, clasificación, encolado, corte, grabado y cosido	500	22	80	

15. Centrales de energía eléctrica

15.1	Planta de suministro de combustible	50	-	20	- Se deben reconocer los colores de seguridad
15.2	Alojamiento caldera	100	28	40	
15.3	Salas de máquinas	200	25	80	
15.4	Salas laterales (de bombas, de condensadores…)	200	25	60	
15.5	Salas de control	500	16	80	- Los paneles de control suelen estar en vertical - Puede requerirse regulación del flujo luminoso
15.6	Aparatos de conmutación exterior	20	-	20	

16. Imprentas

16.1	Corte, grabado, clichés, placas…	500	19	80	
16.2	Clasificación de papel e impresión	500	19	80	
16.3	Ajustes, retoques, litografía	1000	19	80	
16.4	Inspección de colores	1500	16	90	- Tcp≥5.000 K
16.5	Grabado en acero y cobre	2000	16	80	

17. Laminación, instalaciones siderúrgicas

17.1	Instalaciones de producción				
	Sin intervención manual	50	-	20	- Se deben reconocer los colores de seguridad
	Con intervención manual ocasional	150	28	40	
	Con intervención manual continua	200	25	80	

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	606/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Tabla de Actividades industriales y artesanales

17. Laminación, instalaciones siderúrgicas (continuación)

Nº ref	Tipo de interior, tarea y actividad	E_m lux	UGR_L	R_a	Observaciones
17.2	Almacén de placas de metal	50	-	20	- Se deben reconocer los colores de seguridad
17.3	Hornos	200	25	20	- Se deben reconocer los colores de seguridad
17.4	Tren de laminación, bobinadora, línea de corte	300	25	40	
17.5	Fosos, cintas, cuevas...	50	-	20	- Se deben reconocer los colores de seguridad
17.6	Plataformas y paneles de control	300	22	80	
17.7	Ensayos, medición e inspección	500	22	80	

18. Industria textil

18.1	Puestos de trabajo y zonas en baños, apertura de balas o fardos	200	25	60	
18.2	Cardado, lavado, planchado, máquina de deshilachar, dibujado...	300	22	80	
18.3	Hilado, plegado, enrrollado, bobinado	500	22	80	- Impedir efecto estroboscópico
18.4	Urdimbre, tejido, trenzado, tricotado	500	22	80	- Impedir efecto estroboscópico
18.5	Cosido, tejido de punto, costuras	750	22	80	
18.6	Diseño manual, patrones	750	22	90	- Tcp≥4.000 K
18.7	Acabado, teñido	500	22	80	
18.8	Sala de secado	100	28	60	
18.9	Impresión automática de tejidos	500	25	80	
18.10	Desmotado, inserción de la trama, recortes	1000	19	80	
18.11	Inspección de colores, control de tejidos	1000	16	90	- Tcp≥4.000 K
18.12	Zurcido invisible	1500	19	90	- Tcp≥4.000 K
18.13	Fabricación de sombreros	500	22	80	

19. Fabricación de vehículos

19.1	Carrocería y montaje	500	22	80	
19.2	Pintura, cámara, pulverización, cámara de pulido	750	22	80	
19.3	Pintura: retoque e inspección	1000	19	90	- Tcp≥4.000 K
19.4	Fabricación de tapicería	1000	19	80	
19.5	Inspección final	1000	19	80	

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/


El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.


Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	607/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA



20. Industria maderera y su tratamiento

Nº ref	Tipo de interior, tarea y actividad	E_m lux	UGR_L	R_a	Observaciones
20.1	Tratamiento automático	50	28	40	
20.2	Tratamientos con vapor	150	28	40	
20.3	Bastidor de aserrado	300	25	60	- Impedir efecto estroboscópico
20.4	Trabajo en uniones, encolado, montaje	300	25	80	
20.5	Pulido, pintura, ensambles finos	750	22	80	
20.6	Trabajo en máquinas: torneado, Estriado, enderezado…	500	19	80	- Impedir efecto estroboscópico
20.7	Selección de maderas de placas, marquetería, incrustación en madera	750	22	90	- Tcp≥4.000 K
20.8	Control de calidad, inspección	1000	19	90	- Tcp≥4.000 K



PHILIPS

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	608/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Zona de tráfico y áreas comunes de edificios

El presente apartado tiene mucho en común con el de "Oficinas", ya que la mayoría de las zonas de tráfico y áreas comunes dentro de edificios se encuentran en entornos de trabajo.

Estudios científicos nos demuestran que la luz no sólo mejora el ambiente de estas zonas, sino que también influye en la realización de las tareas, puesto que determina el estado de ánimo de los empleados ayudándoles a concentrarse y a mejorar la productividad.

La nueva normativa de la UE "Iluminación de interiores" (UNE 12464-1) ha entrado en vigor para mejorar la iluminación teniendo en cuenta las necesidades de los empleados. Según esta normativa, aquellas lámparas con un índice de reproducción del color menor a 80 no deben utilizarse en interiores dónde las personas trabajan durante largos períodos.

Además de la reproducción del color, la normativa UNE 12464-1 también regula normas para el deslumbramiento y los parpadeos. Con el uso de un equipo electrónico, los molestos parpadeos de las lámparas fluorescentes se reducen significativamente, y se consigue disminuir el cansancio visual.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	609/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA



Tabla de Zona de tráfico y áreas comunes de edificios

1. Zonas de tráfico

Nº ref	Tipo de interior, tarea y actividad	E_m lux	UGR_L	R_a	Observaciones
1.1	Areas de circulación y pasillos	100	28	40	- Iluminancia al nivel del suelo. - Ra y UGR similares a áreas adyacentes. - 150 lux si hay vehículos en el recorrido. - El alumbrado de salidas y entradas debe proporcionar una zona de transición para evitar cambios repentinos en iluminancia entre interior y exterior de día o de noche. - Debería tenerse cuidado para evitar el deslumbramiento de conductor y peatones
1.2	Escaleras, cintas transportadoras, rampas/tramos de carga	150	25	40	

2. Salas de descanso, sanitarias y de primeros auxilios

2.1	Cantinas, despensas	200	22	80	
2.2	Salas de descanso	100	22	80	
2.3	Salas de ejercicio físico	300	22	80	
2.4	Vestuarios, salas de lavado, servicios	200	25	80	
2.5	Enfermería	500	19	80	
2.6	Salas para atención médica	500	16	90	- Tcp≥4.000 K

3. Salas de control

3.1	Salas de material, salas de mecanismos	200	25	60	
3.2	Sala de fax, correos, cuadro de contadores	100	22	80	

4. Salas de almacenamiento, almacenes fríos

4.1	Almacenes y cuarto de almacén	100	25	60	- 200 lux si está ocupado en continuo
4.2	Manipulación de paquetes y expedición	300	25	60	

PHILIPS

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.


Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	610/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Tabla de Zona de tráfico y áreas comunes de edificios

5. Areas de almacenamiento con estanterías

Nº ref	Tipo de interior, tarea y actividad	E_m lux	UGR_L	R_a	Observaciones
5.1	Pasillos sin guarnecer	20	-	40	- Iluminancia al nivel del suelo.
5.2	Pasillos guarnecidos y estaciones de control	150	22	60	- Iluminancia al nivel del suelo.



Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	611/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

GESTION ELECTRICA INTEGRAL 52 EDIFICIOS - AYUNTAMIENTO VITORIA-GASTEIZ

ANEXO VIII - RELACION DE ASCENSORES

ITEM	DENOMINACION DEL EDIFICIO	Nº ASCENSORES
1	CENTRO DIA **BLAS DE OTERO**	
2	APARTAMENTOS TUTELADOS **AMADIS** (ESPACIOS COMUNES) + 30 AATT	1 ud
3	APARTAMENTOS TUTELADOS **AURORA** (ESPACIOS COMUNES) + 15 AATT	1 ud
4	APARTAMENTOS TUTELADOS **BEATO TOMAS ZUMARRAGA** (ESPACIOS COMUNES) + 30 AATT	1 ud
5	APARTAMENTOS TUTELADOS **PABLO NERUDA** (ESPACIOS COMUNES) + 20 AATT	1 ud
6	APARTAMENTOS TUTELADOS **RAMIRO MAESTU** (ESPACIOS COMUNES) + 18 AATT	1 ud
7	APARTAMENTOS TUTELADOS **SAN ANTONIO** (ESPACIOS COMUNES) + 20 AATT	1 ud
8	VIVIENDAS COMUNITARIAS (VICO) **AURORA**	3 uds
9	VIVIENDAS COMUNITARIAS (VICO) **LOS MOLINOS**	1 ud
10	DEMSAC+ATERPE+OTROS	2 uds
11	CENTRO ASISTENCIAL **CMAS - ASORES**	2 uds
12	BIZAN - CSCM **ARIZNAVARRA**	
13	BIZAN - CSCM **CORONACION** CASA ASOCIACIONES **SIMONE BEAUVOIR**	1 ud
14	ARCHIVO MUNICIPAL	7 uds
15	OFICINAS **FRAY ZACARIAS**	1 ud
16	CENTRO CULTURAL PALACIO **MONTEHERMOSO** (+ DEP. AGUAS)	3 uds
17	CENTRO FORMATIVO **MUSIKA ETXEA**	1 ud
18	PALACIO **VILLASUSO**	6 uds + 1 ud muralla
19	PALACIO CONGRESOS **EUROPA**	10 uds
20	TEATRO **PRINCIPAL**	3 uds
21	CENTRO FORMATIVO **CETIC**	2 uds
22	CENTRO FORMATIVO **IGNACIO ELLACURIA**	1 ud
23	CENTRO CIVICO **ABETXUKO** + BIZAN - CSCM	
24	CENTRO CIVICO **ALDABE**	2 uds
25	CENTRO CIVICO **ARRIAGA**	1 ud
26	CENTRO CIVICO **EL CAMPILLO**	2 uds
27	CENTRO CIVICO **EL PILAR**	2 uds
28	CENTRO CIVICO **HEGOALDE**	4 uds

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	612/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

ANEXO VIII - RELACION DE ASCENSORES

ITEM	DENOMINACION DEL EDIFICIO	Nº ASCENSORES
29	CENTRO CIVICO **IBAIONDO**	3 uds
30	CENTRO CIVICO **IPARRALDE** (2) - ANTIGUO SEMILLERO	1 ud
31	CENTRO CIVICO **IPARRALDE** (I)	1 ud
32	CENTRO CIVICO **JUDIMENDI**	3 uds
33	CENTRO CIVICO **LAKUA 03** (FRONTON ´+ PISTAS EXTERIORES)	3 uds
34	CENTRO CIVICO **SALBURUA**	4 uds
35	CENTRO CIVICO **ZABALGANA**	2 uds
36	COMPLEJO DEPORTIVO **MENDIZORROTZA** (OF. DEPORTE + MED. DEPORT)	1 ud
37	FRONTONES **BETI JAI** (MENDIZORROTZA)	2 uds
38	INSTALACIONES DEPORTIVAS **OLARANBE**	
39	PARQUE **GAMARRA**	2 uds
40	POLIDEPORTIVO **ARANALDE**	1 ud
41	POLIDEPORTIVO **ARRIAGA**	
42	POLIDEPORTIVO **ARIZNAVARRA**	1 ud
43	POLIDEPORTIVO **LANDAZURI**	1 ud
44	POLIDEPORTIVO **MENDIZORROTZA**	1 ud
45	POLIDEPORTIVO + PISCINAS **SAN ANDRES**	1 ud
46	POLIDEPORTIVO + PISCINAS **ABETXUKO**	2 uds
47	CAMPO DE FUTBOL **LA VITORIANA**	
48	INSTALACIONES DEPORTIVAS **BETOÑO**	
49	PISTAS DEPORTIVAS EXTERIORES **SAN MARTIN**	
50	CEMENTERIO **EL SALVADOR**	
51	OFICINA**S POLICIA LOCAL** (C.P.D. - INFORMATICA)	1 ud
52	OFICINAS POLICIA LOCAL en **JOSE ERBINA**	1 ud

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	613/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

GESTION ELECTRICA INTEGRAL 52 EDIFICIOS - AYUNTAMIENTO VITORIA-GASTEIZ

ANEXO IX - SALAS DE DEPURACION DE PISCINAS

ITEM	DENOMINACION DEL EDIFICIO	INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEDICADA DEPURACIÓN PISCINAS+ TELEGESTIÓN	Nº Y UBICACIÓN DE LOS CUADRO/s
1	CENTRO DIA **BLAS DE OTERO**		
2	APARTAMENTOS TUTELADOS **AMADIS** (ESPACIOS COMUNES) + 30 AATT		
3	APARTAMENTOS TUTELADOS **AURORA** (ESPACIOS COMUNES) + 15 AATT		
4	APARTAMENTOS TUTELADOS **BEATO TOMAS ZUMARRAGA** (ESPACIOS COMUNES) + 30 AATT		
5	APARTAMENTOS TUTELADOS **PABLO NERUDA** (ESPACIOS COMUNES) + 20 AATT		
6	APARTAMENTOS TUTELADOS **RAMIRO MAESTU** (ESPACIOS COMUNES) + 18 AATT		
7	APARTAMENTOS TUTELADOS **SAN ANTONIO** (ESPACIOS COMUNES) + 20 AATT		
8	VIVIENDAS COMUNITARIAS (VICO) **AURORA**		
9	VIVIENDAS COMUNITARIAS (VICO) **LOS MOLINOS**		
10	DEMSAC+ATERPE+OTROS		
11	CENTRO ASISTENCIAL **CMAS - ASORES**		
12	BIZAN - CSCM **ARIZNAVARRA**		
13	BIZAN - CSCM **CORONACION** CASA ASOCIACIONES **SIMONE BEAUVOIR**		
14	ARCHIVO MUNICIPAL		
15	OFICINAS **FRAY ZACARIAS**		
16	CENTRO CULTURAL PALACIO **MONTEHERMOSO** (+ DEP. AGUAS)		
17	CENTRO FORMATIVO **MUSIKA ETXEA**		
18	PALACIO **VILLASUSO**		
19	PALACIO CONGRESOS **EUROPA**		
20	TEATRO **PRINCIPAL**		
21	CENTRO FORMATIVO **CETIC**		
22	CENTRO FORMATIVO **IGNACIO ELLACURIA**		
23	CENTRO CIVICO **ABETXUKO** + BIZAN - CSCM		
24	CENTRO CIVICO **ALDABE**	1	1 sala de depuración
25	CENTRO CIVICO **ARRIAGA**		
26	CENTRO CIVICO **EL CAMPILLO**		
27	CENTRO CIVICO **EL PILAR**		
28	CENTRO CIVICO **HEGOALDE**	3	1 en sala depuración, 2 en antesala
29	CENTRO CIVICO **IBAIONDO**	2	2 en sala de depuración
30	CENTRO CIVICO **IPARRALDE** (2) - ANTIGUO SEMILLERO		
31	CENTRO CIVICO **IPARRALDE** (I)	1	1 en sala de depuración
32	CENTRO CIVICO **JUDIMENDI**	1	1 en sala de depuración
33	CENTRO CIVICO **LAKUA 03** (FRONTON ´+ PISTAS EXTERIORES)	3	3 en sala de depuración
34	CENTRO CIVICO **SALBURUA**	1	1 en sala de depuración

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	614/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

ANEXO IX - SALAS DE DEPURACION DE PISCINAS

ITEM	DENOMINACION DEL EDIFICIO	INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEDICADA DEPURACIÓN PISCINAS+ TELEGESTIÓN	Nº Y UBICACIÓN DE LOS CUADRO/s
35	CENTRO CIVICO **ZABALGANA**	1	1 en sala de depuración
36	COMPLEJO DEPORTIVO **MENDIZORROTZA** (OF. DEPORTE + MED. DEPORT)	14	Interior: 4 en sala de depuración, 2 en cuarto eléctrico. Exterior: 3 en sala de depuración, 1 cuarto eléctrico. Aquamendi: 3 en sala de depuración y 1 en cuarto eléctrico
37	FRONTONES **BETI JAI** (MENDIZORROTZA)		
38	INSTALACIONES DEPORTIVAS **OLARANBE**		
39	PARQUE **GAMARRA**	3	2 en sala de depuración, 1 en sala de bombeo
40	POLIDEPORTIVO **ARANALDE**		
41	POLIDEPORTIVO **ARRIAGA**		
42	POLIDEPORTIVO **ARIZNAVARRA**		
43	POLIDEPORTIVO **LANDAZURI**		
44	POLIDEPORTIVO **MENDIZORROTZA**		
45	POLIDEPORTIVO + PISCINAS **SAN ANDRES**	4	4 sala de depuración
46	POLIDEPORTIVO + PISCINAS **ABETXUKO**	2	2 sala de depuración
47	CAMPO DE FUTBOL **LA VITORIANA**		
48	INSTALACIONES DEPORTIVAS **BETOÑO**		
49	PISTAS DEPORTIVAS EXTERIORES **SAN MARTIN**		
50	CEMENTERIO **EL SALVADOR**		
51	OFICINA**S POLICIA LOCAL** (C.P.D. - INFORMATICA)		
52	OFICINAS POLICIA LOCAL en **JOSE ERBINA**		

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	615/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

GESTION ELECTRICA INTEGRAL 52 EDIFICIOS - AYUNTAMIENTO VITORIA-GASTEIZ

ANEXO X - CUADROS CLIMATIZACION

ITEM	DENOMINACION DEL EDIFICIO	INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEDICADA CLIMATIZACIÓN+ TELEGESTIÓN	Nº Y UBICACIÓN DE LOS CUADRO/s
1	CENTRO DIA **BLAS DE OTERO**	1	Sala calderas
2	APARTAMENTOS TUTELADOS **AMADIS** (ESPACIOS COMUNES) + 30 AATT	1	Sala calderas patio interior
3	APARTAMENTOS TUTELADOS **AURORA** (ESPACIOS COMUNES) + 15 AATT	1	Sótano-sala calderas
4	APARTAMENTOS TUTELADOS **BEATO TOMAS ZUMARRAGA** (ESPACIOS COMUNES) + 30 AATT	1	Sala calderas
5	APARTAMENTOS TUTELADOS **PABLO NERUDA** (ESPACIOS COMUNES) + 20 AATT	1	Sala calderas
6	APARTAMENTOS TUTELADOS **RAMIRO MAESTU** (ESPACIOS COMUNES) + 18 AATT	1	Sala calderas
7	APARTAMENTOS TUTELADOS **SAN ANTONIO** (ESPACIOS COMUNES) + 20 AATT	1	Sala calderas
8	VIVIENDAS COMUNITARIAS (VICO) **AURORA**	1	Sala calderas
9	VIVIENDAS COMUNITARIAS (VICO) **LOS MOLINOS**	2	1 sala calderas - bombas 1 pasillo primera planta
10	DEMSAC+ATERPE+OTROS	2	1 sala calderas DEMSAC 1 pasillo planta baja DEMSAC
11	CENTRO ASISTENCIAL **CMAS - ASORES**	1	Sala calderas
12	BIZAN - CSCM **ARIZNAVARRA**	1	Sala cuadros eléctricos
13	BIZAN - CSCM **CORONACION** CASA ASOCIACIONES **SIMONE BEAUVOIR**	1	Sala calderas
14	ARCHIVO MUNICIPAL	2	1 Sala calderas 1 Sala enfriadoras
15	OFICINAS **FRAY ZACARIAS**	1	Sala calderas
16	CENTRO CULTURAL PALACIO **MONTEHERMOSO** (+ DEP. AGUAS)	1	Sala bombas
17	CENTRO FORMATIVO **MUSIKA ETXEA**	1	Sala calderas
18	PALACIO **VILLASUSO**	1	Sala calderas
19	PALACIO CONGRESOS **EUROPA**	25	6 sala calderas, 2 sala climas sótano, 5 bombas achique sótano, elementos en el Cuadro General (del centro, compartido), 1 Zona Sur planta baja (fancoils), 2 ordenador planta baja, 1 2ª planta (Telegestión), 2 3ªplanta (climas Menerga), 2 3ªplanta (Telegestión y climas Tekas) y 4 3ª planta (climas sala Mª Maestu)
20	TEATRO **PRINCIPAL**	4	2 sala calderas, 1 sala climas, 1 sala bomba calor
21	CENTRO FORMATIVO **CETIC**	1	Sala calderas
22	CENTRO FORMATIVO **IGNACIO ELLACURIA**	1	Sala calderas
23	CENTRO CIVICO **ABETXUKO** + BIZAN - CSCM	1	Sala climas
24	CENTRO CIVICO **ALDABE**	3	1 Sala calderas 1 Sala bombas 1 Sala biomasa
25	CENTRO CIVICO **ARRIAGA**	1	Oficina planta baja
26	CENTRO CIVICO **EL CAMPILLO**	1	Sala calderas
27	CENTRO CIVICO **EL PILAR**	1	Sala calderas
28	CENTRO CIVICO **HEGOALDE**	5	1 sala calderas, 1 cubierta superior, 1 cubierta 1ª planta, 1 Qton y 1 biomasa
29	CENTRO CIVICO **IBAIONDO**	4	1 sala calderas 1 sala climatizadoras 1 pasillo 1ª planta (splits) 1 sala biomasa
30	CENTRO CIVICO **IPARRALDE** (2) - ANTIGUO SEMILLERO	1	Sala calderas
31	CENTRO CIVICO **IPARRALDE** (I)	6	1 Sala calderas 1 Sala biomasa 1 Teatro 1 sótano pasillo servicios 1 Polideportivo 1 sótano piscinas

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	616/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

ANEXO X - CUADROS CLIMATIZACION

ITEM	DENOMINACION DEL EDIFICIO	INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEDICADA CLIMATIZACIÓN+ TELEGESTIÓN	Nº Y UBICACIÓN DE LOS CUADRO/s
32	CENTRO CIVICO **JUDIMENDI**	3	1 sala cuadros 1 sala calderas 1 pasillo 2ª planta
33	CENTRO CIVICO **LAKUA 03** (FRONTON ´+ PISTAS EXTERIORES)	6	1 sala biomasa, 1 sótano, 2 Sala Norte, 2 Sala Sur
34	CENTRO CIVICO **SALBURUA**	7	1 enfriadora, 3 cubierta, 1 sala bombas, 1 sala recuperación agua fluxores 1 cuarto achiques
35	CENTRO CIVICO **ZABALGANA**	6	2 sala bombas, 1 sótano clima, 3 cubierta climas, 1 bombas achique
36	COMPLEJO DEPORTIVO **MENDIZORROTZA** (OF. DEPORTE + MED. DEPORT)	1	Sala calderas
37	FRONTONES **BETI JAI** (MENDIZORROTZA)	4	1 sala calderas 3 salas climas
38	INSTALACIONES DEPORTIVAS **OLARANBE**	3	1 en cada sala de calderas
39	PARQUE **GAMARRA**	7	1+1 en cada sala de calderas, 1 vestíbulo, 1 sala climas 1ª planta, 1 almacén bar, 1 compartido en cocina. 2 en zona verano
40	POLIDEPORTIVO **ARANALDE**	1	Sala de calderas
41	POLIDEPORTIVO **ARRIAGA**	1	Sala de calderas
42	POLIDEPORTIVO **ARIZNAVARRA**	1	Sala de calderas
43	POLIDEPORTIVO **LANDAZURI**	1	Sala de calderas
44	POLIDEPORTIVO **MENDIZORROTZA**	2	1 sala bombas 1 gimnasio (aerotermos)
45	POLIDEPORTIVO + PISCINAS **SAN ANDRES**	4	1 sala climatizadoras, 1 Qton sótano, 1 sala calderas, 1 cubierta climas pasillo escaleras
46	POLIDEPORTIVO + PISCINAS **ABETXUKO**	4	1 Sala calderas 3 sótano piscinas
47	CAMPO DE FUTBOL **LA VITORIANA**	1	Sala calderas
48	INSTALACIONES DEPORTIVAS **BETOÑO**	3	1 en cada sala de calderas
49	PISTAS DEPORTIVAS EXTERIORES **SAN MARTIN**	1	Oficina canchero
50	CEMENTERIO **EL SALVADOR**	1	Sala calderas
51	OFICINA**S POLICIA LOCAL** (C.P.D. - INFORMATICA)	1	Sala bombas-caldera
52	OFICINAS POLICIA LOCAL en **JOSE ERBINA**	4	2 sótano 1 planta baja 1 cubierta

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	617/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

ANEXO XI LISTADO DE CONTRATOS DE MANTENIMIENTO EN VIGOR AFECTADOS POR EL PRESENTE PLIEGO

- "Gestión energética y mantenimiento con garantía total de las instalaciones de climatización (calefacción, aire acondicionado y ventilación) y agua caliente sanitaria de los edificios municipales".
- "Gestión y mantenimiento con garantía total de las piscinas municipales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz".
- "Servicio de mantenimiento de las instalaciones de seguridad automática y manual en los edificios municipales".
- "Servicio de mantenimiento de los sistemas de extinción manual de incendios en los edificios municipales".
- "Mantenimiento de pistas y campos de hierba artificial en instalaciones deportivas municipales".
- "Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de la maquinaria escénica de los Teatros Municipales de Vitoria-Gasteiz".
- "Mantenimiento de persianas y puertas automáticas bajo la modalidad de garantía total y asistencia 24 horas en edificios municipales".
- "Servicio de mantenimiento con garantía total de aparatos elevadores en edificios municipales".
- "Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de alimentación ininterrumpida y grupo electrógeno en varios edificios municipales".
- "Asistencia técnica y mantenimiento del sistema de control de acceso a instalaciones deportivas de varios centros municipales".
- Contratos externos de garantía y Mantenimiento de Instalaciones Fotovoltaicas

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	618/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

ANEXO XII INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

En el Pliego Técnico y en el Administrativo se hace referencia a dos tipos de instalaciones fotovoltaicas:

1.- Las instalaciones fotovoltaicas que deben ser mantenidas en el marco del contrato

2.- Las instalaciones fotovoltaicas cuya producción debe ser regularizada

Se enumeraen y describen a continuación ambas casuísticas

1.- Instalaciones que deben ser mantenidas dentro del contrato:

- Aldabe: 50 placas solares sobre zona cultural, cubierta plana
- Palacio Europa: 105 placas solares sobre la parte norte, cubierta plana .Marca Plycrystaline PV Module Model: TM-P660250
- CSCM Ariznabarra: 128 placas solares, cubierta plana : 112 placas AIDE SOLAR Model: XZST.180W(M) y 16 placas CONERGY P 180M

2.- Instalaciones que se van a llevar a cabo y que serán objeto de regularización de la energía producida.

Tabla de instalaciones fotovoltaicas en edificios del contrato que van a compartir Betas.

Ubicación	Pot. Nominal (kWn)	Tipo de Autoconsumo	Dirección	CUPS	Fecha estimada puesta en marcha
CC Hegoalde	100	Compartido	C/ ALBERTO SCHOMMER. 10. Bajo	ES0021000000092159YH	01/06/2022
CSCM Ariznabarra	30	Compartido	C/ CASTILLO DE ZAITEGUI. 1. Bajo	ES0021000011318200NN	01/06/2022
Polideportivo Aranalde	15	Compartido	C/ VALLADOLID. 32. Bajo 1A	ES0021000000145394KP	01/06/2022

Tabla de repartos (Betas) de las producciones fotovoltaicas de los edificios arriba mencionados.

Ubicación	Pot. Nominal (kWn)	Beta Generador	Edificio Destino Compartido	CUPS	Beta Edificio Destino
CC Hegoalde	100	0.85	VICU Los Molinos - SI CONTRATO	ES0021000000110465CQ	0.15
CSCM Ariznabarra	30	0.95	Campo Futbol Ariznabarra - NO CONTRATO	ES0021000000060278TS	0.05
Polideportivo Aranalde	15	0.05	Campo Futbol Aranbizkarra - NO CONTRATO	ES0021000000102342NN	0.95

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	619/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

ANEXO XIII INSTALACIONES KNX

Relación de instalaciones KNX actualmente instaladas de edificios municipales objeto del contrato:

1. Abetxuko, KNX instalado para cancha y piscina
2. Aranalde, KNX en Pista deportiva
3. Ariznavarra, KNX en Pista deportiva
4. Arriaga, KNX en Pista deportiva
5. Beti Jai, KNX controlado todos los frontones, y el 80% del resto del edificio.
6. Hegoalde, KNX en Pista deportiva
7. Ibaiondo, KNX en Pista deportiva y Piscina
8. Judimendi, KNX 100% del edificio
9. Lakua 03, KNX en todas las pistas exteriores, paseos exteriores fronton, y pista interior.
10. Complejo Mendi, KNX en todas las canchas exteriores, atletismo, fútbol, columpios, centro social, paseos, alumbrado exterior. (en la piscina interior, existe un sistema antiguo de Elesta comandado por un ordenador nuevo suministrado por la UTE)
11. Galtzagorri, Knx edificio completo.
12. Palacio Europa, KNX parte sur del edificio.
13. Villasuso, KNX en Sala Martín Salinas.
14. Salburua, KNX en Pista deportiva
15. Poli Mendi, KNX en Pista deportiva
16. Mariturri, KNX edificio entero
17. Zabalgana, KNX edificio entero.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	620/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

ANEXO XIV INSTALACIONES DE AEROTERMIA PARA ACS

Relación de instalaciones de aerotermia para ACS actualmente instaladas o en fase de instalación en edificios municipales objeto del contrato.

Centro Civico Hegoalde

La relación de aparatos consumidores de energía eléctrica previstos, con indicación de sus correspondientes potencias absorbidas, es la siguiente:

Equipo	Unidades	Potencia
Equipo Qton	1	6.98kW
Válvulas de control	2	0,1 kW
Contador de energia	1	0,1 kW
Otros pequeños consumidores	-	0,4 kW

Se estima que el equipo de aerotermia sera capaz de cubrir las necesidades térmicas de ACS de 387.526kwh al año, por lo que su consumo eléctrico se estima en:
Consumo mensual: 7.356 KWh
Consumo anual: 88,27 Mwh

Centro Civico Lakua

La relación de aparatos consumidores de energía eléctrica previstos, con indicación de sus correspondientes potencias absorbidas, es la siguiente:

Equipo	Unidades	Potencia
Equipo Qton	1	6.98kW
Válvulas de control	2	0,1 kW
Contador de energía	1	0,1 kW
Otros pequeños consumidores	-	0,4 kW

Se estima que el equipo de aerotermia será capaz de cubrir las necesidades térmicas de ACS de 292.136 kwh al año, por lo que su consumo eléctrico se estima en:
Consumo mensual: 5.583 KWh
Consumo anual: 67,00 MWh

Centro Civico Salburua

La relación de aparatos consumidores de energía eléctrica previstos, con indicación de sus correspondientes potencias absorbidas, es la siguiente:

Equipo	Unidades	Potencia
Equipo Qton	2	13.96kW
Válvulas de control	2	0,1 kW
Contador de energía	1	0,1 kW
Otros pequeños consumidores	-	0,4 kW

Se estima que el equipo de aerotermia será capaz de cubrir las necesidades térmicas de ACS de 421.998kwh al año, por lo que su consumo eléctrico se estima en:
Consumo mensual: 9.428 KWh
Consumo anual: 113,13 MWh

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	621/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

Polideportivo San Andrés

La relación de aparatos consumidores de energía eléctrica previstos, con indicación de sus correspondientes potencias absorbidas, es la siguiente:

Equipo	Unidades	Potencia
Equipo Qton	1	6.98kW
Válvulas de control	2	0,1 kW
Bombas	1	0,05 W
Contador de energía	1	0,1 kW
Otros pequeños consumidores	-	0,4 kW

Se estima que el equipo de aerotermia será capaz de cubrir las necesidades térmicas de ACS de 328.740kwh al año, por lo que su consumo eléctrico se estima en:
Consumo mensual: 6.283 KWh
Consumo anual: 75,40 MWh

Parque de Gamarra

La relación de aparatos consumidores de energía eléctrica previstos, con indicación de sus correspondientes potencias absorbidas, es la siguiente:

Equipo	Unidades	Potencia
Equipo Qton	1	6.98kW
Válvulas de control	2	0,1 kW
Contador de energía	1	0,1 kW
Otros pequeños consumidores	-	0,4 kW

Se estima que el equipo de aerotermia será capaz de cubrir las necesidades térmicas de ACS de 350.351 kWh al año, por lo que su consumo eléctrico se estima en:
Consumo mensual: 6.650 kWh
Consumo anual: 79,81 MWh

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	622/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA

ANEXO XV GRUPOS ELECTRÓGENOS

En el Pliego Técnico y en el Administrativo se hace referencia a instalaciones de Grupos Electrógenos.

En el presente Anexo se definen los que están instalados en edificios de este expediente.

Este Anexo debe entenderse como puramente informativo, ya que los grupos electrógenos están incluidos en otro contrato de mantenimiento de SAI´s.

- **Policía Local:** grupo electrógeno marca Gesan mod. DVAS 275 de 275 kVA con año de puesta en marcha 2011.
- **Bomberos:** grupo electrógeno marca Himoinsa mod. HFW 75 de 75 kVA con año de puesta en marcha 2011.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE RICO ALTUNA (Jefatura De Servicio De Mantenimiento De Edificios Municipales De Administración Municipal)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA	Data eta Ordua *Fecha y Hora*	21/04/2022 12:06:00
Zerbitzaria *Servidor*	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea *Página*	623/623

LGULTL3AX4QN263YK3YXPHIMMA