gecasa energia

AÑARBE II ZENTRAL HIDROELEKTRIKOAN HOBEKUNTZA-JARDUEREN PROIEKTUA

PROYECTO DE ACTUACIONES DE MEJORA EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA AÑARBE II



MEMORIA
2. eranskina.- Argazki Txostena

MEMORIA
Anejo 2.- Informe fotográfico

Proiektuaren zuzendaria:	Maider Arregi Intxausti, ICCP	Dirección del Proyecto
Proiektuaren egileak:	Josu Agirrezabalaga, ICCP Marina Ojanguren, ICCP	Autoría del Proyecto
Udal Barrutia:	Goizueta	Término municipal
Data:	Septiembre 2024 Iraila	Fecha
Klabea:	GE.23/67	Clave

sestra
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

2. ERANSKINA.- ARGAZKI TXOSTENA

ANEJO 2.- INFORME FOTOGRÁFICO

ÍNDICE

ANEJO 2. INFORME FOTOGRÁFICO

1. INTRODUCCIÓN
2. FOTOGRAFÍAS
   - 2.1. URBANIZACIÓN
   - 2.2. CANAL EXTERIOR
   - 2.3. SERVICIOS EXTERIORES
   - 2.4. SALA DE MÁQUINAS
   - 2.5. SALA TRANSFORMADOR
   - 2.6. BAÑO
   - 2.7. ACCESO A GALERÍA
   - 2.8. GALERÍA SUBTERRÁNEA

1. INTRODUCCIÓN

Se incluye a continuación un reportaje fotográfico del ámbito de actuación.

2. FOTOGRAFÍAS

2.1. URBANIZACIÓN



Fotografía 1- Central desde NA-4150. Vivienda y nave



Fotografía 2- Cierre y portón de entrada a la central



Fotografía 3- Entrada vivienda



Fotografía 4 - Fachada sur vista desde esquina oeste



Fotografía 5 - Escaleras acceso a vivienda a demoler



Fotografía 6 .- Placas onduladas de fibrocemento



Fotografía 7 - Fachada sur: entrada a la nave



Fotografía 8.- Fachada sur vista desde esquina este



Fotografía 9 - Caseta a demoler

2.2. CANAL EXTERIOR



Fotografía 10 - Canal exterior vista hacia central



Fotografía 11 - Canal exterior vista hacia río

2.3. SERVICIOS EXTERIORES



Fotografía 12 - Arquetas frente a fachada sur



Fotografía 13 - Arquetas frente a fachada sur



Fotografía 14 - Arquetas frente a fachada sur

2.4. SALA DE MÁQUINAS



Fotografía 15 - Sala de máquinas




Fotografía 16 - Vista entrada a la nave



Fotografía 17 - Entrada a sala de transformador

2.5. SALA TRANSFORMADOR



Fotografía 18 - Sala transformador hacia fachada sur




Fotografía 19 - Sala transformador hacia fachada norte

2.6. BAÑO



Fotografía 20 - Baño a demoler y acceso actual a galería



Fotografía 21 - Baño a demoler



Fotografía 22 - Baño a demoler

2.7. ACCESO A GALERÍA



Fotografía 23 - Escalera de mano de acceso a la galería



Fotografía 24 - Escaleras de acceso cegadas (bajo baño)



Fotografía 25 - Tramo escaleras entrada a galería

2.8. GALERÍA SUBTERRÁNEA



Fotografía 26 - Entrada galería (vista hacia canal exterior)



Fotografía 27 - Salida hacia canal exterior



Fotografía 28 - Hueco en bóveda cegado con ladrillo



Fotografía 29 - Galería (vista hacia interior de la galería)



Fotografía 30 - Fondo de la galería (vista hacia interior)